

70—16

# 国外机械技术参考资料

不銹鋼腐蝕譯文專集

第 17 期

(总 21 期)

第一机械工业部机械科学研究院

1964 年 10 月

## 目 录

一、在不銹鋼应用方面的經驗与进展（德文） .....	( 1 )
二、奧氏体鉻—鎳鋼的点腐蝕（德文） .....	(11)
三、黑色金属的大气腐蝕机理（英文） .....	(21)
四、用电位測量法研究应力腐蝕开裂（英文） .....	(28)
五、不銹鋼的应力腐蝕（日文） .....	(41)
六、不銹鋼的点蝕（日文） .....	(45)

# 在不銹鋼應用方面的經驗與進展

I. 克腊斯, H. 格雷芬

用在化學設備製造中的鐵基合金的使用，很早以來就都清楚了。由於在不銹鋼的化學穩定性方面已無太大進展可以期待，目前多注意研究不銹鋼的特殊使用範圍、工藝性的改善，例如可焊接性和可加工性、熱強度、冷韌性、硬度以及冶煉特性等。

本文報導了在這方面的進展以及一些新型材料的使用經驗。

## 不銹和耐酸鋼

不銹和耐酸鋼在化學工業中占有特殊的位置，它是在化學設備製造中應用最廣泛的材料之一。這種鋼的兩大類（鉻鋼和奧氏體鉻鎳鋼）的化學成分和特性，包含在鋼鐵材料標準400之中。於1960年3月的第三版中，考慮到了近年來在合金結構對材料抗蝕性的影响方面所取得的經驗。

有關這方面的問題，可以在R. Oppenheim[1]和S. Plankenstein[2]的論文中找到。因此本文在這方面不作詳細敘述。本文報導一些有趣而又在不銹鋼的一般特性中較難遇到的腐蝕情況。因而對化工設備的製造者都很有意義。

含鉻13%的鐵素體鉻鋼具有空氣硬化趨勢，這對焊接是不利的。為此，在美國發展了一種含鋁的鉻鋼（含鉻13%），特別是應用在石油設備上，借以減小空氣硬化趨勢。近幾年來，德國也出產了這種鋼，在鋼鐵材料表中的材料號為4002，其化學成分約為： $<0.08\%$  碳、 $\sim 13\%$  鉻、 $\sim 0.2\%$  鋁。這種鋼對化學工業有一定的用途，因為一方面它在焊接之後不一定要求熱處理以消除硬化，這對要求抗腐蝕性不很高的大型構件優點很明顯，另一方面它比含鉻17%的鋼的機械工藝性好。

研究由這種材料製成的箱體的漏氣情況得知，在未經退火的焊縫過渡區很容易出現局部腐蝕。該過渡區是由熱影響而形成的硬化結構（馬氏體和中間組織），即使添加鋁也不能完全消除它。

如圖1a、1b和2a、2b所示，隨焊接溫度和焊條種類（奧氏體或鐵素體）的不同，或者緊靠焊縫，或者距焊縫一小距離處出現腐蝕空穴。從金相組織圖可以看出，腐蝕的一部分發生在晶間（圖3a和3b），所以整個看來，這種腐蝕現象與鐵素體鉻鋼的晶間腐蝕有密切關係。與奧氏體鉻鎳鋼不同，這裡的晶間腐蝕是由較高溫度（ $900^{\circ}\text{C}$ 以上）比較快地冷卻時出現的，因而估計是由碳化物析出而引起的。研究晶間腐蝕鉻鋼中分離出的析出物的倫琴射線顯微鏡結構分析確認，其中主要是特殊碳化物  $\text{Cr}_{23}\text{C}_6$ 。可以很好地用來解釋奧氏體鉻鎳鋼晶間腐蝕現象的所謂貧鉻理論：由於在高溫下析出的碳化物，使晶體邊緣區的含鉻量降低，析出的速度快，所以導致了溫度高達 $17\%$ 或更高的鋼進行的。特別是牽涉到鋁的影響。鋁對

整个腐蚀过程有特殊的作用，在与不含铝的相同成份的钢进行对比试验时发现，在无铝铬钢的焊缝附近没有如此大的腐蚀倾向。下面将指出，如何寻找影响反应机构的过程。观察铁-铬-碳三元相图〔4〕，首先可以发现，在850°C、1000°C和1150°C各作一条水平线，这时的钢为含铬10—15%的二相区，其中铁素体与奥氏体处于平衡状态。另外还可以发现，处于平衡状态的铁铬固溶体( $\alpha+\gamma$ )的成分很不一样， $\gamma$ 固溶体中的含碳量多，而 $\alpha$ 固溶体中的含铬量多。在1150°C时钢中含碳约0.1%，含铬13%，这时在 $\alpha$ 固溶体中含铬约15.5%，含碳约0.01%，而 $\gamma$ 固溶体含铬约11%、含碳约0.2%。在对13%的铬钢进行焊接时，还很难全面地看出 $\alpha+\gamma$




图1. 13%的铬钢+铝，在焊接过渡区有局部腐蚀

a) 焊牛呈奥氏体




图2a. 图1a的横截面

b) 焊牛呈铁素体




图2b图1b的横截面

相区中两相成分区别的程度如何。估计还需要进行较长时间的退火。肯定在奥氏体中会有较高的碳量，因为碳在铁素体中的扩散速度很快。因而在接着出现的冷却过程中，碳将从过饱和的奥氏体向着铁素体移动，这种现象在钢于中间阶段的上部范围内相变时也会出现〔5〕。铝在这些过程中的影响只能大致估计。铝可以使 $\gamma$ -相区缩小，并从而使平衡向着有利于铁素体的方向移动，亦即减少相变和硬化。从这一事实出发可以得出结论，少量铝添加剂可以使13%铬钢的 $\alpha+\gamma$ 相区的 $\gamma$ 固溶体部分减少，同时使平衡状态奥氏体部分的含铬量降低和含碳量增高。因而在冷却时， $\gamma$ 固溶体中含碳量强烈的过饱和，当转化为中间阶段时，产生很强的析出碳化物的趋势。碳化物中含铬越多，这一金相组织的腐蚀可能性越大。这里也报导了一些有关17%铬钢晶间腐蚀引起的有趣的损坏情况，因为通过它可以得到一些普遍规律。这些规律涉及到利用碳化剂使碳稳定的問題。对奥氏体不锈钢来说，为了脱去碳的联接通常多用钛和

铌 / 钽，而对铁素体铬钢则一般只采用钛。重要的是在确定钛的含量时要考虑到铬不锈钢中的含氮量，因为钛与氮的亲合力很强，所钛一部分钛不能与碳作用，而是与氮优先发生作用，因而有时会降低稳定性，并从而造成高的晶间腐蚀可能性。钛的最低含量为 $5 \times \% (C + N)$ 。图4举例表明了由于晶间腐蚀而使17%铬钢管的未退火焊缝过渡区漏水的腐蚀情况。材料的化学成分为：

(%) 0.08C, 0.02N<sub>2</sub>, 0.23Ti;

按照上述公式进行检查可以看出，这样的含钛量是不稳定的。表1列出了用电解分离的两种17%铬钢管焊缝过渡区析出物的伦琴射线显微结构检查结果。随着由于缺钛而造成的不稳定性，Cr<sub>23</sub>C<sub>6</sub>的含量急剧增多。由于含铬量很高的碳化物的析出，将导致晶界区缺铬，从而使金属容易产生晶间腐蚀。




图3a 图2a的金相组织




图3b 图2b的金相组织



图4 含17%铬的不稳定铬钢（由于含钛量不足）焊缝过渡区的晶间腐蚀

用铌来使碳稳定，在奥氏体钢上采用甚多，而对铬不锈钢也有使铸造和加工容易的优点。因而也曾尝试在17%铬钢中加铌作稳定剂。但结果说明，以铌作稳定剂不能保证不出现晶间腐蚀。在热交换管上进行水压试验已发现在焊缝过渡区漏水。

图5表示用奥氏体焊条焊接以铌为稳定剂的17%铬钢管（普通自来水管）的腐蚀试验结果。由图中可以看出明显的晶间腐蚀。在含氮量为0.02—0.03%的情况下，从化学分析结果〔0.08%C、0.94%Nb〕来看，该钢只是轻微的不稳定。增加铌(Nb)的含量（达含碳量的16倍），同样也出现晶间腐蚀。因而可以认为，焊缝过渡区（特别是用奥氏体焊条时）的腐蚀原因与铌在钢中的特性有关。出现晶间腐蚀的先决条件是当从焊接温度冷却下来时有碳化铌析出来；这就决定了在固溶体中溶解的碳量，而该碳量在另一方面又与高温下碳化钛或碳化铌的溶解度有关。因而估计碳化铌在焊接过渡区的高温下具有比碳化钛高的溶解度，或碳化铌的溶解速度高。由于焊接时加热时间很短，所以这种差别一定会有影响。因为在铁素体不锈钢方面还没有足够的研究资料，故目前只能说，利用铌作稳定剂还有一定困难，因而

推荐作为铬不锈钢的稳定剂。

表1. 含17%铬的钛稳定化的铬钢中析出物的伦琴射线显微结构分析结果（在焊缝过渡区的析出物）单位为%

成 分	碳 化 钛 + 氮 化 钛	$\text{Cr}_{23}\text{C}_6$	$\text{Fe}_2\text{Ti}$
0.08C			
0.02N <sub>2</sub>	17-30	63-77	6-12
0.23Ti			
0.08C			
0.01N <sub>2</sub>	64-70	15-26	10-15
0.43Ti			





图5 17%铬钢（以铌为稳定剂）自来水管焊缝过渡区的晶间腐蚀  
耐热和耐蚀钢

除了通用的低合金耐热钢(主要用锅炉制造)之外，近年来特别是在化学高压技术中逐渐采用更多的高合金铁素体和奥氏体钢。高的含铬量可以改善高压氢的稳定性和提高抗化学腐蚀性，如抵抗硫化氢的侵蝕，以及改善材料的抗氧化能力。可以通过加入钼、钨和钒来提高耐热性。对奥氏体钢来说，希望能有稳定的奥氏体组织，因而在含铬16%的钢中，至少要加入12%的镍。也可以通过加入钼、钒、钨、钴和氮来提高这种钢的耐热性。铌不仅可以使碳稳定，而且还能改善材料的耐热性。相对于铁素体耐热钢(含铬量较高)来说，奥氏体耐热钢的优点是在550°C以上的抗腐蚀性和耐热性较好。

表2列出了一些铁素体耐热钢和奥氏体耐热钢的化学成分。从表中可以看出，铁素体钢的含铬量限制在12%以下，因为超过这个含量将引起所谓“475°-脆化”。这种脆化乃指铬钢在400-530°C之间受载后在室温的脆性状态。这种脆性状态可以通过20°C时材料的冲击韧性下降来证实。E.Baerlecken和H.Fabritins[6]指出，假定载荷作用周期为100,000小时，为了避免脆化，含铬量不得超过12.8%。这种钢一般是在调质状态下使用，因此为了使调质深透，应在材料中加入一些镍，特别是对截面较大的材料。淬火是在1000-1050°C时投入油或空气中。

含铬12%的耐热钢，随着长时间的高温加负荷，其抗腐蚀性一般说来会有某些降低。这显然与金相组织的变化有关，也可能是由于碳化物的析出。为了检查结构的稳定性，Baerlecken

在煮沸的浓硝酸中进行試驗，找出了抗蝕性与加热時間和加热溫度的关系。煮沸時間約为32小時。图10示出，随着加热時間的增长，材料損失增大，而溫度越低損失的越多。随着溫度的降低，曲線的最高点移向更長的加热時間。在500°C时，加热10,000小時还未达到最高点。其原因可归結为，开始时形成的含鉄量很多的碳化物中，在加热过程中逐漸增加了构成特殊碳化物的元素的含量，特別是鉻。从而降低了周围的含鉻量，造成了抗蝕性的降低。随着加热時間繼續加長，由于鉻的扩散作用造成浓度的均衡，从而使抗蝕性又有些增高。

表2 一些耐热不銹鋼的化学成分

形式	材料代号 (按照 DIN 17006)	No.	化学成分 (%)							
			C	Cr	Mo	Ni	V	W	Nb	其它
鐵素体	X20CrMo121	4921	0.17	11.5	1.0	0.2	—	—	—	—
	X20CrMoV121	4933	0.20	11.5	1.0	0.4	0.3	—	—	—
	X20CrMoWV121	4935	0.20	11.5	1.0	0.4	0.3	0.5	—	—
奧氏体	X8CrNiNb1613	4961	0.06	16.0	—	13.0	—	—	—	—
	X8CrNiMoNb1616	4981	0.06	16.5	1.8	16.5	—	—	>10% C	—
	X8CrNiMoVNb 1613	4988	0.06	16.5	1.3	13.0	0.7	—	—	0.1 N <sub>2</sub>
	X8CrNiMoBNb 1616	4986	0.06	16.5	1.8	16.5	—	—	—	0.05 B

鉻耐热鋼比奧氏体鋼[7]对应力腐蝕开裂的敏感程度小得多。實驗室研究結果指出，在很高的机械和化学应力下，氯化鎂溶液，氯化鈉溶液和扩散进去的氢可以引起材料的损坏[8、9、10]。总的說來，含12%鉻的耐热鋼不容易被腐蝕。

奧氏体耐热鋼的腐蝕状态，除了由于氯化物和氢氧化鈉溶液而引起的穿晶应力腐蝕开裂之外[11、12、13]，还有一些与高溫持久应力有关的典型特点。下面以X8CrNiMoVNb 1613为例加以說明。当将这种冷硬化的鋼制成管状用于化学高压合成时，在比較短的工作時間内即出現晶間裂紋。管子从外部用热气加热至500-550°C。损坏的情况非常象应力裂紋腐蝕。可

以設想，一种特殊的結構状态使裂紋沿着晶界出現。用含硫酸的硫酸銅溶液检查材料的抗晶間腐蝕能力（史特勞斯試驗）发现，损坏了具有强烈的晶粒分散趋势。由于材料在原始（供貨）状态并不存在这种腐蝕傾向，所以可以認為是由工作溫度影响的。通过加热試驗可以確定，晶間腐蝕与加热時間和加热溫度有关，图12則表示了容易出現晶間腐蝕的区域。由图中可以看出，按照一般規律稳定而且經過热处理的奧氏体鋼（含錳量为10×% C）在高溫持久載荷作用下，失去了抗晶間腐蝕的稳定性，即鋼的穩定化只是在短時間的热作用下才有效，如





图10. X20CrMoWV121鋼高溫持久試驗的抗蝕性。溶液：煮沸浓硝酸

对于焊接时的热。图 13 是在晚些时候由 H. J. Wiester 和 G. Pier [4] 进行试验得出的结果，试验是在含硫酸铜的沸腾硫酸溶液中进行的。图中表示了三种奥氏体耐热钢的晶粒分散状态。易蚀区的大小与加热温度关系很大，温度增高，则易蚀区扩大。对于含钒钢来说，也研究了在 750°C 时出现的硬化。对前两种钢来说，随着退火温度的增高，易蚀区的上限扩大了，而对含钼、钒和氮的 16/13 铬镍钼钒铌钢来说，易蚀区的下限也向着低温方向扩大。K. Bungardt 和 G. Lenartz [15] 以及 H. J. Wiester, H. J. Schuller 和 P. Schwab [16] 报导了铌稳定的奥氏体钢中导致晶间腐蚀的析出物。从而可以提出一般腐蚀过程的机构。


当温度超过 900°C 以上时，碳化铌的溶解度快速提高，因而随着淬火温度的提高，有更多的碳溶解在固溶体中。在接着进行的低温退火时，碳以碳化铌或碳化铬的形式析出来。温度越低，析出来的碳化铬 ( $\text{Cr}_{23}\text{C}_6$ ) 越多。

虽然这个过程不处于平衡状态，但是这个过程的出现，一方面是由于铌原子的直径大，使铌比铬的扩散速度低，另一方面由于碳化物中铬的浓度比铌的浓度要小的多。例如，铬的含量仅为碳化铬中碳的 4 倍，而铌则为碳的 100 倍以上，由于晶界有碳化铬  $\text{Cr}_{23}\text{C}_6$  析出，使晶粒边缘区的含铬量降低，因而容易腐蚀。这种情况，只有当铬的扩散速度（与温度有关）如此之大，使贫铬区能立即得到铬的补充时，才能得到改善。这种条件大概在 750~800°C 以上可以满足，在这个区域内碳化铌的形成加快，而碳化铬的溶解度增大。值得注意的是在考虑使材料稳定所需的含铌量时，要同时考虑到含氮量，因为铌与氮的亲和力大，所以首先析出的不是碳化铌，而是氮化铌。这一规律对 16/13 铬镍钼钒铌钢特别重要，因为这种钢含有约 0.1% 的氮（见表 2）。



对数时间〔小时〕

图 12. 在温度作用下晶间腐蚀区



X8 Cr Ni Mo VNb 1613 (引自 H. J. Wiester 和 G. Pier)

图 13. 奥氏体耐热钢的晶粒分散状态

1. 950°C 水淬后不出现晶间腐蚀
2. 淬火处理
3. 淬火处理

假如不考慮含氮量，則將使易蝕區加寬，向高溫方向擴大。

圖14表示在持久溫度作用下出現的組織變化；奧氏體鋼受到了晶間腐蝕。利用沸騰MgCl<sub>2</sub>-溶液檢查這些材料（這是一種常用于檢查穿晶粒應力裂紋腐蝕的溶液），則除了出現應力裂紋外，還發現有很多晶間裂紋（圖15）。上述這種在具有附加焊接壓力的高壓管上出現的損壞情況，是由于含硫酸熱氣冷凝液引起的晶間裂紋，或者至少對它起加速作用。圖16表示兩個X8CrNiMoVNb1613弓形夾緊器在100°C的上述這種熱冷凝液中遭受晶間腐蝕的情況。在很短時間之後即沿晶界出現裂紋。圖17表示相同材料試件在純稀硫酸中和在熱氣冷凝液中的腐蝕壽命。

從圖中可以看出，在單對數座標系中，壽命（至試件破壞所需的时间）與所加拉應力（以抗拉強度的百分數表示）成直線關係，即兩者之間為指數函數關係。壽命與溫度的關係及壽命與濃度的關係在雙對數座標系中為一條直線（圖18a和18b）。晶間腐蝕是在硫酸中產生晶間腐蝕裂紋的原因，按照奧氏體鋼的熱處理不同，可以得到不同的直線，從而引起腐蝕壽命的改變。結果使壽命曲線平行地移動。

這種腐蝕顯然是應力裂紋腐蝕的一種特殊形式，但其腐蝕機構尚未準確地得知。從到目前為止所進行的試驗中可以判斷，通過外界電壓，可以使晶間腐蝕材料晶粒邊界的活化電位向着鈍性電位方向移動。在這之後才出現含硫酸鹽的稀硫酸對晶界的侵蝕。

能夠引起晶間腐蝕的晶間析出物不僅影響腐蝕特性，而且與其它析出物聯合起來可以對壽命起不利的影響。




圖14. 在工作之後X8CrNiMoVNb1613  
鋼的組織（放大400倍）




圖15. 應力裂紋腐蝕






圖16. 晶間應力裂紋腐蝕

在析出物出現的同時，材料的蠕變速度降低和可變形性下降。從而造成抗切變強度的降低，這對局部過載區（例如未退火焊縫）特別重要。可以將焊縫的過渡區看作是高溫退火區因而在以後經受高溫持久載荷時，將大量地出現析出物。從而可以解釋在某些酸溶液中出現的焊縫邊緣腐蝕現象。

為了避免在焊縫過渡區出現裂紋，或者為了消除晶間腐蝕，建議在進行消除應力退火的同時，進行850°-900°C數小時的穩定退火，使已經溶解了的碳預先以無害的形式析出來。



到破坏为止的寿命 [分]

图17 奥氏体钢的晶间应力裂纹腐蚀  
腐蚀寿命试验

材料: X8CrNiMoVNb1613

化学成分 (%): C 0.08, Si 0.54, Mn 1.46, Cr 16.75,  
Ni 12.67, Mo 1.41, V 0.75, Nb/Ta 0.74, N<sub>2</sub> 0.123

状态1: 冷硬化 + 5小时 / 750°C 退火 + 22000小时

500°C、500大气压。σ<sub>B</sub> = 71.5。σ<sub>0.2</sub> = 40.0。

状态2: 与状态1同 + 5小时 / 830°C 退火。

σ<sub>B</sub> = 65.5。σ<sub>0.2</sub> = 42.0

状态3: 与状态2同 + 1000小时 / 550°C 退火。

σ<sub>B</sub> = 68.6。σ<sub>0.2</sub> = 41.2。




图18a. 寿命与温度的关系


材料: X8CrNiMoVNb1613

原始状态: 冷硬化 + 5小时 / 750°C

工作条件: 22000小时、500°C

试验载荷: 49公斤/毫米<sup>2</sup>

试验溶液:  $\frac{n}{2} \text{H}_2\text{SO}_4$  ( $n$  = 克分子浓度)



寿命 (分)




图18b. 腐蚀剂浓度的影响

材料: X8CrNiMoVNb1613

原始状态: 冷硬化 + 5小时 / 750°C

工作条件: 22000小时、500°C

试验载荷: 49公斤/毫米<sup>2</sup>

试验溶液: 硫酸 ( $1n$ ,  $\frac{1}{2}n$ ,  $\frac{1}{10}n$ )

温度: 100°C

### 奥氏体铬锰镍-钢

为了对这种钢的腐蚀性能, 特别是应力裂纹腐蚀与晶粒分散倾向有所了解, 进行了一系列的试验, 结果列于表7。试件上皆加有相当于最低延伸极限的载荷。从破坏时间(寿命)可以看出, 在含氯溶液中对应力裂纹腐蚀很敏感。从图23可以看出, 一部分裂纹沿着晶界, 一部分裂纹穿过晶粒。即使在含H<sub>2</sub>S的酸溶液中, 所有试件在短时间(33-110小时)之后都由于穿晶裂纹而致坏(图23)。

在这种钢上发现的对H<sub>2</sub>S溶液的敏感性, 经过比较试验证明, 也适用于其它所有高锰奥氏体钢。

表 7. 铬镍锰钢的腐蚀寿命试验

材 料	试 验 溶 液	$\sigma_B$ 公斤/毫米 <sup>2</sup>	寿 命 (至破裂)
Remanit 1860M	42% 沸腾MgCl <sub>2</sub>	30	0.5小时
Remanit 1860M	CH <sub>3</sub> COOH + H <sub>2</sub> S/pH=2; 室温	30	35.3小时
Remanit 1860MS	42% 沸腾MgCl <sub>2</sub>	30	0.75小时
Remanit 1860MS	CH <sub>3</sub> COOH + H <sub>2</sub> S/pH=2; 室温	30	33.6小时
Remanit 1860M 焊接	42% 沸腾MgCl <sub>2</sub>	25	1.0小时
Remanit 1860M 焊接	CH <sub>3</sub> COOH + H <sub>2</sub> S/pH=2; 室温	25	110.2小时
Remanit 1860MS 焊接	42% 沸腾MgCl <sub>2</sub>	25	1.1小时
Remanit 1860MS 焊接	CH <sub>3</sub> COOH + H <sub>2</sub> S/pH=2; 室温	25	52.6小时

这种在含硫酸盐介质中的裂纹腐蚀, 按照 I. Class [19]的建议, 可以称之为阴极应力裂纹腐蚀, 因为裂纹是氢气引起的, 而氢气发生在阴极, 并且通过硫酸盐离子的促进而扩散进金属中, 铬锰或铬锰镍奥氏体与18/8铬镍钢不同, 容易在含H<sub>2</sub>S的介质中出现应力裂纹腐蚀。原因是18/8铬镍钢经过强烈的冷硬化。通过晶间腐蚀试验发现, 1860M出现严重的晶粒分散而1860MS只有轻微的腐蚀。5毫米厚的焊接试件, 不经过焊后热处理, 没有晶粒分散现象。因而可以认为, Cr-Mn-Ni钢比Cr-Ni钢可以含较多的碳量。试验是在含硫酸铜溶液

(史特劳斯溶液) 中进行的。




图23. 鉻锰镍钢的应力裂纹腐蚀

在42%沸騰 $MgCl_2$ 溶液中出現  
的晶間裂紋和穿晶裂紋

在含 $H_2S$ 的醋酸溶液 ( $pH=2$ ,  
室溫) 出現的穿晶裂紋

这种鋼的焊接与18/8鉻鎳鋼相同。焊条可以采用与焊接件相同的材料或18/8鉻鎳鋼焊条。

奥氏体鉻锰镍钢的腐蚀特性与奥氏体鉻镍钢有些不同。在使用时要予以注意。这种钢不能取代鉻镍钢。

参考文献25种 (略)

程瑞全摘譯自 Werkstoffe und Korrosion 1960. No. 9. 529-547

# 奧氏体鉻-鎳鋼的點腐蝕

H. 格雷芬

在不同溶液中點腐蝕的研究—氧化還原系，氧气和 pH 值的影響—畫出了電位時間曲線和電流電壓曲線—硝酸鹽添加劑的影響—鹵素離子的電化學特性—合金元素的影響—點腐蝕與壓力裂紋腐蝕的關係。

## I. 引言

鈍性金屬和合金，其中也包括奧氏體鉻-鎳鋼，在很多腐蝕介質中是穩定的，因而經常用在化學工業中。但是在一定條件下，有時在表面上出現範圍很小的腐蝕，由於其外觀象一個斑點，故稱之為點腐蝕，在較短時間內就會在材料上形成一個穿孔。顯然，這種點腐蝕是一種特殊的腐蝕形式，而且是非常有害的，因為在相同的電流密度下，局部侵蝕比均勻分布的腐蝕使材料破壞的快很多。單純從外觀來看，雖然非鈍性金屬也有可能出現點腐蝕，但其腐蝕機理卻是典型地針對鈍性金屬和合金的。這種腐蝕形式與應力裂紋腐蝕聯繫起來才有趣。而在實際中也經常出現這種腐蝕形式的聯合。圖 1 表示 18/8/2 鉻-鎳-鉬鋼硫酸銨飽和體的點腐蝕，在其母液中含有少量的氯化物。圖 2 表示 18/8 鉻-鎳-鋼管在氯化氰中的點腐蝕及其向應力裂紋腐蝕的過渡。




图1. 18/8/2鉻-鎳-鉬鋼  
的硫酸氨飽和體內  
壁的點腐蝕




图2. 18/8/鉻-鎳鋼管的點腐蝕及其向  
應力裂紋腐蝕的過渡

從外觀即可看出，由於金屬表面某些點的鈍膜破裂而造成點腐蝕。這時形成活性-鈍性元電池。根據下面將要敘述的試驗可以估計，對奧氏體不鏽鋼來說，該無電池的電位差約為 0.5 伏。但是這裡存在理論上的困難，因為這種假設與 U. F. 弗朗克 [1] 的“全部或毫無”鈍性定律相矛盾。人們必須假設，在所形成的孔中的腐蝕產物具有特殊的意义，這時出現一定的電化學條件，它將使電極的不均勻性穩定。這時要特別考慮到由於孔底電阻的提高和酸的堆積而引起的電壓降和鈍化電位 (Flade 電位) 的偏移。

當在大面積陰極上的去極化作用足夠充分時，腐蝕元電池的工作很強烈，並且導致小面積陽極的快速穿孔。通過這些考慮，可以將點蝕機構分為兩個階段。

1. 局部活性區的形成；
2. 孔的形成和長大，直至穿孔。

目前对于第一点还很难作出理論說明(以后还要談到它)，对第二点則已有觀察資料了。

經驗和試驗都指出，一般說来只有一組阴离子有可能局部地破坏鈍性薄膜。这就是卤族元素，但氟化物例外[2]。因而在含有氯化物、溴化物和碘化物的溶液中可以找到点腐蝕。具有正氧化电位的还原氧化系对点腐蝕有促进作用[3]。关于氧的作用，一方面作为制造鈍性层的氧化剂，另一方面作为阴极的去极化剂[3, 4]，也已經叙述过了。

下面所报导的研究結果；进一步說明了奥氏体鉻-鎳-鋼点腐蝕的过程。試驗中采用的材料相当于DIN17006中的材料号No. 4541，即×10鉻鎳鈦18/9。

## II. 煮沸試驗和電位-時間-曲線

表1列出了点腐蝕的試驗結果，材料是18/8鉻-鎳-鋼，溫度为80°C，在10%的氯化鎂( $MgCl_2$ )溶液中添加各种盐类。在試驗过程中，不断地将空气通入溶液中去。在添加剂中，以硫酸鉄和硫酸銅为最有效。在两种情况下都是产生具有正电位的可还原性阳离子。反应过程  $Fe^{+++} + \ominus \rightarrow Fe^{++}$  生成的电位为0.77伏，而反应过程  $Cu^{++} + \ominus \rightarrow Cu^+$  生成的电位为0.17伏(相对于1克分子溶液)。由于三价鉄盐的水解作用，使溶液呈强酸性(PH值約为1—2)，只有借助还原氧化系的强氧化能力，才能使电位靜止，从而使点腐蝕有可能产生。当采用硫酸銅( $CuSO_4$ )—盐的弱酸溶液时，即使是低得多的氧化电位，也足以造成点腐蝕。当然这些还原氧化系同时也作为强的阴极去极化剂，并且从而加速孔的形成过程，假如在氯化鎂( $MgCl_2$ )溶液中加入一些三价的鉻盐，例如 $CrCl_3$ ，則鋼試件变成活性，并且溶解。三价的鉻具有—0.41伏的氧化电位，因而是一种很好的还原剂。

表1. 在不同的 $MgCl_2$ -溶液中18/8鉻-鎳鋼的煮沸試驗

溶液	試驗溫度[°C]	試驗周期[日]	点蝕情況的判断
10% $MgCl_2$ +空气	80	8	一些小的腐蝕点
10% $MgCl_2$ +3% $NaNO_3$ 空气	80	8	一些小的腐蝕点
10% $MgCl_2$ +3% $K_2Cr_2O_7$ 空气	80	8	一些小的腐蝕点
10% $MgCl_2$ +3% $Fe_3(SO_4)_2$ 空气	80	2	强烈的点腐蝕，活性逐漸增加
10% $MgCl_2$ +3% $CuSO_4$ 空气	80	2	强烈的点腐蝕
10% $MgCl_2$ +3% $CrCl_3$ 空气	80	8	試件充分活化，溶解

当还原氧化系的阴离子为可还原时，它对点腐蝕速度无大影响。即使是典型的鈍化剂，如硝酸盐和重鉻酸盐，在所采用的这种浓度下也很难发生作用。在图3中表示了氯化鎂( $MgCl_2$ )試驗的电位-時間-曲線(參見表1)。18/8鉻-鎳-鋼在純氯化鎂( $MgCl_2$ )溶液中的电位表現出慢速的上升，这里只有空气中的氧是唯一的氧化剂。

試件的電位約達 0 毫伏。這時出現的點腐蝕非常微小；主要產生在稜邊上。在接近中性的氯化物溶液中，當超過一定的電位時才能觀察到點腐蝕，該電位與氯離子的濃度及 pH-值有關。

圖 4 表示 18/8 鉻-鎳-鋼 在醋酸鹽溶液 ( $\text{pH}=4.9$ ) 中，帶有和不帶有氯化物添加劑時的電流-電壓-曲線（摘自 M. Pourbaix [5]）。當電位超過約 600 毫伏時，開始出現點腐蝕。這一點可以稱之為點腐蝕電位。隨著點腐蝕的開始，首先出現一個電位降，這是由於形成了腐蝕混合電位之故，它表現出一定的不連續性。同時可以觀察到明顯的電流升高。隨著 pH-值的降低（酸度增加）和氯化物含量的增高，點腐蝕電位向着負電位方向移動，因而在強酸溶液中 ( $\text{pH}=1-2$ ) 鈍化電位 (Flabe-電位) 與點腐蝕電位之間只剩下很小的差別了。

從上述情況可以看出，在近似中性的氯化物溶液中，只有當氧化劑能將鋼的穩定電位至少移至點腐蝕電位以上時，才有可能出現點腐蝕。這就可以解釋，在沸騰的溶液中，由於它可以溶解的空氣氧（作為氧化劑）很少，所以有時根本不發生腐蝕現象，而在低溫下，由於隨着溫度的降低，在溶液中溶解的氧氣增加，却總是有点腐蝕出現。在沸騰溶液中的腐蝕最小。

在表 2 中列出了 18/8 鉻-鎳-鋼 在氯化鐵 ( $\text{FeCl}_3$ ) - 溶液中的一系列煮沸試驗。試驗的目的在於尋找溫度、濃度、空氣氧、pH-值和鈍化添加劑的影響。在 10% 的含空氣  $\text{FeCl}_3$ -溶液中，在  $80^\circ\text{C}$  時出現明顯的點腐蝕；在沸騰溫度下，只是在開始時有點腐蝕出現，以後試驗逐漸活化，這時產生逐漸增大的面腐蝕。在 5% 的  $\text{FeCl}_3$  溶液中，即使是在沸騰溫度下也出現明顯的點腐蝕，可以看到很多微孔。隨著氯離子濃度的提高和 pH-值的降低，保持殘余鈍性所必需的氧氣量跟着增大，因而在沸騰的溶液中（所溶解的氧氣濃度下降）有時會出現完全的活化。假如將氧氣消除，在沒有陽極極化的條件下，永遠也不會出現點腐蝕。若通過添加碱使酸性水解氯化鐵溶液的 pH-值增大至 6，則可使點腐蝕速度急劇下降。當 pH-值超過 7 時，在煮沸試驗中已看不到點腐蝕了。




图3. 在不同的溶液中 ( $80^\circ\text{C}/\text{空气}$ )  
18/8 鉻鎳鋼的電位-時間曲線




图4. 18/8 鉻-鎳鋼在醋酸鹽 ( $\text{pH}=4.9$ ) 中  
在帶有和不帶有氯化鈉 ( $\text{NaCl}$ ) 添加劑時的電流-電壓-曲線（摘自 Po urbaix）

1. 帶有 0.1 克分子的氯化鈉；
2. 沒有氯化鈉

表2. 18/8鉻-鎳鋼在各種 $\text{FeCl}_3$ 溶液中進行的煮沸試驗

溶 液	試 驗 溫 度 [°C]	試 驗 周 期 [日]	點 腐 蝏 情 況 的 判 斷
5% $\text{FeCl}_3$ 空氣	80	6	在 4 天 之 后 出 現 明 显 的 点 腐 蝏
10% $\text{FeCl}_3$ 空氣	80	4	严 重 的 点 腐 蝏
5% $\text{FeCl}_3$ 空氣	沸 膠	6	4 天 之 后 即 出 現 很 多 微 孔
10% $\text{FeCl}_3$ 空氣	沸 膠	4	开 始 时 有 点 腐 蝏， 繼 而 产 生 逐 減 增 大 的 活 化
10% $\text{FeCl}_3$ 氮 气	沸 膠	6	沒 有 点 腐 蝏， 表 面 溶 解， 試 件 活 化
10% $\text{FeCl}_3 + \text{HCl}$ pH ~ 1.0 空 氣	沸 膠	4	試 件 充 分 活 化 溶 解
10% $\text{FeCl}_3 + \text{NaOH}$ pH ~ 6.0 空 气	沸 膠	16	只 在 断 面 上 有 輕 微 的 点 腐 蝏
10% $\text{FeCl}_3 + 3\%$ $\text{NaNO}_3$ 空 气	80	2	很 多 微 孔
10% $\text{FeCl}_3 + 10\%$ $\text{NaNO}_3$ 空 气	沸 膠	6	沒 有 点 腐 蝏 試 件 上 有 一 层 薄 膜

图5表示了与上述試驗相适应的几条电位时间曲綫。18/8鉻-鎳鋼試件在10% $\text{FeCl}_3$ 的沸騰溶液中，由于氧气缺乏，可以清楚地从电位降落观察到其活化；但是在測量的开始阶段，由于有相当高的正电位，所以仍然会出现点腐蝕。中和溶液中的自由盐酸，可以将电位降至负值。这样可以使点腐蝕程度大为降低，只是在板状試件的稜边有时可能出現一些小腐蝕点，这与侧面軋制结构的不利有关。

### III. 电流-电压曲綫

为了进一步深入研究，特别是关于点腐蝕的电化学，画出了几条电流-电压曲綫。图6表示了18/8鉻-鎳鋼在浓度为0.1n的硫酸中于沸騰溫度并在溶液中通空气的条件下所得出的曲綫。由图中可以看出，曲綫呈現亞穩鈍化系，因为可以找到一个活性和一个鈍性靜止电位，在图中分別以Ra和Rp表示之。假如在溶液中加入0.5%的氯化鈉，并且重新求出电流-电压曲綫，则活性和鈍性靜止电位虽然都存在，但Rp向负电位方向移动。在阳极极化时，电流密度迅速增加，而且在鈍性区并不形成极限电流（这种极限电流在一般情况下是会出现的，在純硫酸溶液中得出的曲綫上可以看得很清楚）。繼續添加氯化鈉（在图中画出了含氯化鈉10%的电流-电压曲綫），则鈍性靜止电位完全消失。18/8鉻-鎳鋼的Ra，在所有情况下都是充分活性的，即不出現点腐蝕，而是产生溶解。在氯化物含量較小时，由于仍然有鈍性靜止电位存在，因而在这个电位下的鋼会产生点腐蝕。当Rp消失时（在氯化物含量較高的情况

下），則只能通过阳极极化来产生点腐蚀。从此可以看出，具有正氧化电位的还原氧化系，对点腐蚀起很大的促进作用，这在简单的煮沸试验中已看得很清楚了。图7表示18/8铬-镍钢在10%通气氯化铁（三价的铁）溶液中的电流-电压曲线。当温度为50°C时，静止电位为+190毫伏；当溶液处于沸腾点时，静止电位移至-5毫伏。在+190毫伏下，钢试件很快即产生强烈的点腐蚀；而在沸腾溶液中，试件被活化（均匀的溶解），并且只在阳极极化时才出现点腐蚀。

从上述可以看出、只有当钢在腐蚀溶液中的电位高于Flade电位（亦即当没有卤素化合物存在时，钢表现为充分的钝态时的电位范围）。并且进而超过所谓点腐蚀电位时（这一点只是在比较中性的卤素化合物溶液中才有较大意义）才会出现点腐蚀。在所采用的酸性溶液中，该电位与Flade-电位相距很近（前面已提到过）。在沸腾溶液中静止电位朝向活性范围的移动，是由于作为阴极的剩余钝膜的破裂所致。破裂的原因则是缺乏氧气。

氧化剂对奥氏体铬-镍钢在酸溶液中的点蚀状态有各种不同的作用。当有可还原的阳离子（如 $\text{Fe}^{+++}$ 离子或 $\text{Cu}^{++}$ 离子）存在时，与空气氧联合作用的结果，即使在pH-值很低的溶液中，也可以形成位于钝性范围内的静止电位。这时如有卤素存在，则出现局部活化。此外，这些卤素由于具有吸收电子的能力，所以也作为强的阴极去极化剂。由于空气氧能够重新氧化所形成的 $\text{F}^{++}$ 离子，所以这种还原氧化系永远也不会失去作用。但是由于缺乏静电引力，可还原的阴离子很难对阴极起去极化作用。在一般情况下，含氯酸的阴离子甚至会起极化作用，因此可以把它算在抑制剂内。假如在能够造成点腐蚀的溶液中加入硝酸盐，而且添加的浓度足够时，可以使腐蚀减弱[3,4]。作为反应生成物出现的亚硝酸离子具有良好的抑制作用，而分解出来的氧对钝态的保持也有利。




图5. 18/8铬-镍钢在沸腾的 $\text{FeCl}_3$ 溶液中的电位-时间曲线




图6. 18/8铬-镍钢在含氯化钠的硫酸溶液中的电流-电压曲线

—  $\frac{n}{10}$  硫酸，沸腾； .....  $\frac{n}{10}$  硫酸 + 0.5% 氯化钠，沸腾； .....  $\frac{n}{10}$  流酸 + 10% 氯化钠，沸腾