



第 1 冊

# 钢铁分析

## 钢铁厂化学分析

天津钢厂試驗室 編



冶金工业出版社

75-251/127

2011.7.26  
127  
121

# 鋼鐵厂化学分析

## 第一冊 鋼鐵分析

天津鋼廠試驗室 編

冶金工业出版社

**鋼鐵廠化學分析**

**第一冊 鋼鐵分析**

**天津鋼鐵試驗室編**

設計：周鑒、董振華  
校對：吳國樞

\*

**冶金工業出版社出版**（北京市東城區東四牌樓胡同45號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第033号

**冶金工業出版社印刷厂印** 新華書店發行

\*

1959年3月第一版

1959年3月北京第一次印刷  
印數14000册

開本350×1168·1/32· 87,000字· 印張 $\frac{8}{32}$  · 插圖1

\*

編一書號15062·1478 定價 0.38元

“鋼鐵厂化学分析”总括介紹了一个普通碳素钢厂試驗室所采用的分析方法以及十年来的工作經驗。內容包括鋼鐵、矿石、耐火材料、煤炭、水、油、金屬制品溶液、非金屬、以及气体等物料的分析方法。全書將分若干小冊子陸續出版。

“鋼鐵分析”為其中第一冊，討論鋼鐵中碳、矽、錳、磷、硫、鎳、鉻等七种元素的分析方法。这些方法大部分是部頒標準中所采用的方法，也补充了某些快速方法。在每一方法中，除了介紹所用仪器、試劑、分析方法和計算方法之外，还叙述了方法原理、操作經驗、注意事項以及有关参考書中提到的各种意見。書末附录介紹了試驗室的常用仪器、基本分析操作、安全制度、以及計算用的数据表，以备参考。

本書供鋼鐵分析工作者使用，也适合学习分析知識的同志自修参考。

## 目 录

前言.....	1
总說.....	2
<b>第一章 碳的分析 .....</b>	<b>3</b>
第一节 碳的作用.....	3
第二节 容量法定碳 .....	3
一、仪器.....	3
二、試劑.....	6
三、分析方法.....	6
四、分析原理.....	7
五、計算.....	7
六、注意点.....	9
七、备注.....	10
八、誤差范围.....	11
<b>第二章 砷的分析 .....</b>	<b>12</b>
第一节 砷的作用.....	12
第二节 重量法定砷 .....	12
一、試劑.....	12
二、分析方法.....	12
三、分析原理.....	13
四、計算.....	14
五、注意点.....	15
六、备注.....	16
七、誤差范围.....	17
第三节 比色法定砷（氯化亞錫法） .....	17
一、仪器.....	17
二、試劑.....	17
三、分析方法.....	18
四、分析原理.....	18

01447

五、注意点.....	19
六、备注.....	19
<b>第三章 錳的分析 .....</b>	<b>21</b>
第一节 錳的作用 .....	21
第二节 亞砷酸鈉—亞硝酸鈉法定錳 .....	21
一、試劑.....	21
二、分析方法.....	22
三、分析原理.....	22
四、計算.....	23
五、注意點.....	24
六、备注.....	25
七、誤差範圍.....	25
第三节 亞砷酸鈉法定錳（快速測定法） .....	26
一、試劑.....	26
二、分析方法.....	26
三、分析原理及計算.....	26
四、本法优缺点.....	26
<b>第四章 磷的分析 .....</b>	<b>28</b>
第一节 磷的作用 .....	28
第二节 容量法定磷 .....	28
一、試劑.....	28
二、分析方法.....	30
三、分析原理.....	30
四、計算.....	32
五、注意點.....	33
六、备注.....	34
七、誤差範圍.....	35
第三节 比色法定磷（氟化鈉—氯化亞錫法）.....	36
一、仪器.....	36
二、試劑.....	43
三、分析方法.....	43
四、分析原理 .....	43

五、注意点	44
<b>第五章 硫的分析</b>	46
第一节 硫的作用	46
第二节 烧燃法—碘量法定硫	46
一、試驗仪器	46
二、試劑	47
三、分析方法	48
四、分析原理	49
五、計算	49
六、注意点	49
七、备注	50
八、誤差范围	51
第三节 发生法定硫	52
一、試驗仪器	52
二、試劑	52
三、分析方法	53
四、分析原理	53
五、計算	54
六、注意点	54
七、备注	55
<b>第六章 錦的分析</b>	57
第一节 錦的作用	57
第二节 二甲基乙二醛肟法（重量法）定錦	57
一、試劑	57
二、分析方法	57
三、分析原理	59
四、計算	59
五、注意点	59
六、誤差范围	61
第三节 高錳酸鉀容量法定錦（快速測定法）	61
一、試劑	61
二、分析方法	62

三、分析原理.....	62
四、計算.....	63
五、注意点.....	63
六、备注.....	64
<b>第七章 鉻的分析.....</b>	<b>66</b>
<b>第一节 鉻的作用.....</b>	<b>66</b>
<b>第二节 高硫酸鉻法定鉻.....</b>	<b>66</b>
一、試劑.....	66
二、分析方法.....	68
三、分析原理.....	69
四、計算.....	70
五、注意点.....	70
六、誤差範圍.....	72
<b>第三节 尿素法定鉻（快速測定法）.....</b>	<b>72</b>
一、試劑.....	72
二、分析方法.....	73
三、分析原理.....	74
四、計算.....	74
五、注意点.....	74
六、誤差範圍.....	75
<b>附录一 試驗室基本操作及一般材料 仪器.....</b>	<b>76</b>
<b>附录二 安全制度.....</b>	<b>84</b>
<b>附录三 鋼鐵分析中標準溶液濃度的計算.....</b>	<b>87</b>
<b>附录四 有效數字.....</b>	<b>90</b>
<b>附录五 測定礦的氣壓溫度校正系數表.....</b>	<b>插頁</b>
<b>附录六 水蒸氣壓力表.....</b>	<b>92</b>
<b>附录七 大氣壓力單位換算表.....</b>	<b>93</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>97</b>

## 前　　言

在党的总路綫光輝照耀下，在大跃进的1958年，我国在各个战线上都获得了巨大成就，特別是鋼鐵工业更是突飞猛进，隨之而来的鋼鐵分析工作也为广大分析工作者及新建厂矿工作者所迫切需要掌握。我厂試驗室在这种新形势的要求与各方面的鼓励下，决定将十年来的分析工作經驗加以整理，写成一套小冊子，供鋼鐵分析工作者参考，并希望它能对我国鋼鐵事业的大跃进有所促进。

在这一套小冊子中，第一冊为鋼鐵分析，第二冊为金屬制品溶液的分析。其余有关鋼鐵工业之矿石、耐火材料、非金屬、煤炭、水、油以及气体分析，将陸續分冊出版。

本冊共計分七章，分別討論碳、矽、錳、磷、硫、鎳、鉻的分析方法。每章分节叙述各种元素在鋼中的作用，及該元素的分析方法，包括仪器、試剂、分析方法、分析原理、計算、注意点及备注等。其中注意点一項为我厂及兄弟厂以及科学硏究机关之实际經驗及一般参考書上之共同意见。备注項目中則为个别意見或意見不太肯定者。

本書脫稿匆匆，錯誤难免，尚希同志們予以指正，以便改进。

天津钢厂試驗室

## 總 說

鋼鐵試樣應為細屑，必須干淨無油無銹；不得含其他杂质。試樣須用分析天平稱重。試劑配制及分析所用水均用蒸餾水，試劑一般用分析純品或化學純品。試制配制的表示方法：如1:2之溶液系指鹽酸（比重1.19）、硫酸（比重1.84）、硝酸（比重1.42）、或氨水（比重0.88）1份（指體積言）與水2份之溶液。方法中所載之溶液，除指明溶劑外，均系水溶液。如10%氯化鈉溶液指100ml溶液中含有氯化鈉10克。容量器皿、砝碼及天平等應經常注意其準確度，必要時予以校正。

# 第一章 碳的分析


## 第一節 碳的作用

碳对鋼的影响：增加鋼中之碳，即增加鋼的硬度和減小鋼的韌性，同时，它能增加抗張强度，增高屈伏点，降低伸長率和斷面收縮率。冶炼工作者必須注意含碳量。碳在鐵合金中很少以游离状态存在（在鑄鐵內的石墨碳，在可鍛鑄鐵內和退火高碳鋼內的退火碳），大部份在鋼及鐵合金中結合成碳化物（ $\text{FeC}$ ,  $\text{Cr}_3\text{C}_2$ ,  $\text{WC}$ ,  $\text{Cr}_3\text{C}_2$ ,  $\text{Cr}_7\text{C}_3$ ,  $\text{MoC}$ 和其它）。

## 第二節 容量法定碳

### 一、仪器（见图1）

1. 氧气瓶 I。
2. 減压活門 II。
3. 蓄气瓶 III：緩和氧气流之甲。
4. 洗瓶 IV：一瓶盛氢氧化鉀，一瓶盛硫酸，深約 30—40mm。
5. U 形管。
6. 散热玻管 VI：为双盘式玻管，各装在燃烧管两端之橡皮塞上，以防止橡皮塞燃烧。
7. 管式爐 VII：为平臥式，能达到的溫度不得低于  $1250^{\circ}\text{C}$ 。
8. 电阻器阻 VIII：用以調节电爐之溫度。
9. 安培表区 IX。
10. 高溫計及热电偶 X。
11. 球形管 XI：内裝玻棉用以阻滯氧流中所帶出之固体物。



12. 除硫最<sup>III</sup>: 系直径約 10mm 之玻管，長約 100mm，下端裝以玻棉，內裝特制的粒狀二氧化錳，上端塞以鐵化石棉。二氧化錳示宜受潮或為尘埃所沾污。用久之二氧化錳，顏色稍淡，即失效用，應从新更換。

13. 容量定碳仪<sup>XII</sup>: 其零件如下。

(1) 冷凝管: 用以冷却燃烧管中所流出之混合气体 ( $\text{CO}_2 + \text{O}_2$ )。

(2) 量气管: 用以量混合气体之体积。量气管为細圆柱形之玻璃仪器，其上部膨大，全部容积为 500ml。量气管具有夹层，夹层間充滿以水（使量气管中气体之溫度少受外界影响）；管之上部膨大部份插有溫度計，用以測量气体之溫度。量气管之上部管口处配有一个空体浮标，当量气管中液体充满至上部管口时，該浮标即上升，将管口堵塞。量气管之下部为細长形刻度玻璃管，用以量气体之体积，即含碳量之百分率。

(3) 水准瓶: 內盛甲基紅的酸性氯化鈉溶液或酸性的硫酸水溶液，用橡皮管与量气管相接，用以将混合气体由量气管中压入吸收器中。

(4) 吸收器: 內盛氢氧化鉀溶液。

14. 燃烧管<sup>XIV</sup>: 长 600mm，內径为 20mm。使用前用軟鐵絲刷擦干淨，并将燃烧管全部灼烧一次，另外还应检查是否严密不漏气。

15. 燃烧舟: 系用无釉磁质制成，根据試样重量之大小，而使用不同大小之燃烧舟（为延长燃烧管之使用期，可将盛試样之燃烧舟，置于另一燃烧舟內，再推入燃烧管中一併燃烧）。

一号舟 长 67mm，宽 7mm，高 8mm。

二号舟 长 72mm，宽 9mm，高 9mm。

燃烧舟在使用前，需通入氧气灼烧一次，或在馬弗爐中灼烧之。溫度应在 900—1000°C，灼烧后备用之燃烧舟应放置于干燥器中，但干燥器之盖边不得涂抹凡士林或其他类似物质。

16 推入或拉出燃烧舟之长钩，系用粗紫铜（非黄铜）或用耐热低碳钢丝制成，方形或圆形均可。

17 水银气压计或无液气压计。

## 二、試    劑

1. 硫酸：比重1.84。

2. 无水氯化钙。

3. 苏打石棉（或苏打石灰）。

4. 水准瓶內所盛溶液：照仪器說明書所規定者配制。一般用25%之氯化鈉溶液；于400~450ml溶液中，加有浓硫酸5~6滴，及甲基橙溶液数滴。

5. 氢氧化鉀溶液：820克氢氧化鉀溶解在1200ml水中。

6. 粒状二氧化锰：溶硫酸锰( $MnSO_4$ ) 20g 于500 ml温水中，加氢氧化銻（比重0.88）10ml 摆匀后，加入高硫酸銻溶液（25%）90ml，随加随搅。煮沸10分鐘，再加入氢氧化銻1~2滴，静置澄清（如不澄清，再加高硫酸銻溶液）。用倾洗法以稀氢氧化銻洗涤十余次，再用稀硫酸洗涤，最后用热水洗涤，并抽滤之至无硫酸根存在为止。将沉淀在110°C烘3~4小时，在研鉢内磨細后，篩取20网眼之細粒备用。

7. 鐵化石棉：用含5% 硫酸之10% 硫酸亚鐵溶液，将十分細碎之石棉浸透后，将石棉滤出，压去过量之液体，烘干，最后在1000°C之溫度下灼燒6~8小时。

8. 熔剂：鉋錫、純銅、純鉛、或銅鉛之氧化物（带状或20网眼粒状物均可）。凡熔剂均应于使用前检定其含碳量，不得超过0.005%。

## 三、分析方法



称試样（含碳量1.5%以下，称0.5~2g；或含碳量1.5%以上，称0.2~0.5g于燃烧舟內，难熔之鋼样須复以熔剂約0.2g。将燃烧爐加热至1150~1250°C，用长钩将燃烧舟推入于燃烧管中

心之最灼热处，立即用橡皮塞将燃烧管塞住，一分鐘后，通入氧气燃烧之，依据定碳仪之操作规程，讀取讀數。所得之讀數，乘以溫度及壓力之校正系数，并以試样重量除之，即可求得碳之百分率。

#### 四、分析原理






##### 1. 試驗仪器：

除硫装置：粒狀二氧化錳及鐵化石 棉除去  $\text{SO}_2$ 。




##### 2. 分析手續：

###### a. 样品燃烧：



(Fe主要成为  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  一部份生成  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )

###### b. 以 KOH 吸收 $\text{CO}_2$ :



#### 五、計 算

1. 容量法定碳，系由产生  $\text{CO}_2$  之体积而求得 C%。根据理論計算得知：0.0005g 碳經過燃烧后生成的  $\text{CO}_2$ ，在16°C (有的書上是15°C) 及 760mm气压时所占体积恰为 1.00ml。这个計算考慮到了压力、溫度、稀硫酸溶液之水蒸气压力及量管本身膨脹等問題。

现在用的苏联定碳仪，量管上相邻二刻度之間的体积恰为 2.00 ml，其上之刻度讀数即代表1g样品之 C%，如“0.1000”即 1g样品含C0.1%。

下面介紹計算方法。

0.0005g 碳在 0°C, 760mm 時生成之二氧化碳體積 x 可由下式求得：



12g 22400ml (0°C, 760mm)

0.0005g x ml

$$x = \frac{0.0005 \times 22400}{12} = 0.93\text{ml}$$

如此體積 CO<sub>2</sub> 在 16°C, 760mm 時在閉管中測得之體積，可按照氣體方程式證明其恰為 1ml：

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}$$

式中 V = 0.93ml; V' = ? ml;

P = 760mm; P' = (760 - 13.6) mm (16°C 時水蒸氣壓力 = 13.6mm);

T = 273 (0°C); T' = 273 + 16 (16°C)

代入式中，

$$\frac{760 \times 0.93}{273} = \frac{(760 - 13.6)V'}{273 + 16}$$

$$\therefore V' = 1.00\text{ml}$$

## 2. 校正系數之求法：

如試驗時讀出 CO<sub>2</sub> 体积為 1.00 ml，此時溫度為 29°C，大氣壓力 750mm，為將此體積折算為 16°C, 760mm 時之體積，則可依氣體方程式計算校正系數：

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}$$

式中：P = (750 - 13.6) mm (16°C 時水蒸氣壓力 = 13.6mm);

V = ? ;

T = 273 + 16 (16°C 時);

P' = (750 - 17.5) mm (29°C 時水蒸氣壓力 = 17.5mm);

$$V' = 1.00 \text{ ml};$$

$$T' = 273 + 20 \quad (20^\circ\text{C} \text{ 时})$$

$$\text{則: } \frac{(760 - 13.6) \times V}{273 + 16} = \frac{(750 - 17.5) \times 1.00}{273 + 20}$$

$$\therefore V = \frac{(750 - 17.5) \times 1 \times (273 + 16)}{(760 - 13.6) \times (273 + 20)} = 0.96 \text{ ml}$$

由此得出校正系数表中之校正系数为 0.968 (表见附录五)。

## 六、注意点

1. 气体容量定碳仪須裝置于正常室溫地点；不可与电爐，暖气过分靠近，宜相距 300mm 以外，并避免阳光直接照射。量气管及吸收器間之溫度亦应避免差異，此点甚为重要。
2. 工作开始前应先将仪器准备妥当，并先检查設備中之接头及活塞等处是否严密不漏气。
3. 工作开始前及工作中均应燃烧标鋼以判定工作过程中仪器之准确性。
4. 量气管必須保持清洁，于必要时用溫热重铬酸鉀洗液洗涤，当液体流动不順利而有水滴附着于量气管之内壁时应予洗涤。
5. 吸收器中 KOH 根据工作情况，注意更換，約在定 2000 次碳后必須更換。
6. 燃烧舟应預先在高溫 ( $900 \sim 1000^\circ\text{C}$ ) 中灼燒。灼燒后保存于不涂抹凡士林之干燥器中，使用熔剂前要作空白检定。
7. 如于拉出燃烧舟后，发觉試样未能燃烧完全，須另称样燃烧之。
8. 当通氧气使碳燃烧而将气流压入量管时，酸性溶液下降速度应与吸收完后再将  $\text{CO}_2$  壓回量气管之速度尽量一致。进行精确分析时应等待水面不再上升时再讀数。
9. 量气管中之稀硫酸溶液如系新換者，最好先进行 1 ~ 2 次鑄鐵試料的燃烧，使此溶液为二氧化碳所飽和。否則用新溶液