

医药物理学实验

顾启秀
方荣福

主编

Physical Experiment of Medicine

华东化工学院出版社


R512
45
3

医药物理学实验

(供中医、针灸、推拿、骨伤、中药、药学等专业用)

主编 顾启秀 方荣福

华东化工学院出版社



7517/10

责任编辑 朱祖莹

医药物理学实验

Yiyao Wulixue Shiyan

顾启秀 方荣福 主编

华东化工学院出版社出版

(上海市梅陇路130号)

新华书店上海发行所发行

江苏句容排印厂排版

上海东方印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 9.5 字数 231 千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数 1-6500册

ISBN 7-5628-0100-2/O·16 定价 2.00元

内 容 提 要

本书系根据卫生部高等中医、药院校针灸专业用的《医用物理学》和中药、药学专业用的《物理学》教学大纲的要求而编写的。

全书选编了实验 24 个,其中属于普通物理学实验内容的有 16 个,属于电工和电子技术实验内容的有 8 个,大多数实验内容均与中医、中药专业密切相结合。为了配合在中医、药院校推广电子计算机应用,本书还在附录中充实了“用微机处理实验数据”的内容。在书末的附录、附表中还介绍了焊接技术、半导体器件命名方法和有关物理常数。

本书可作为中医、药院校各专业的物理实验教材。

《医药物理学实验》编委名单

主 编 顾启秀 方荣福

副主编 崔桂珍 赵家璧 徐礼维 王嘉乐

编 委	华东化工学院	邵晓华		
	上海中医学院	邵建华	周 慧	顾启秀
	甘肃中医学院	高建平		
	江西中医学院	黄永谦	章新友	方荣福
	安徽中医学院	万若兰	徐礼维	
	成都中医学院	柯振林	王嘉乐	
	南京中医学院	陈 亮	崔桂珍	
	浙江中医学院	杨国平	赵家璧	

前 言

《医药物理学实验》是华东地区中医学院物理教学协作组,在总结了长期的实验教学经验的基础上,根据卫生部高等中医、药院校针灸专业《医用物理学》和中药、药学专业《物理学》的教学大纲及其有关要求,于1985年编写成初稿作为教材供各校交流试用。经过四年的教学实践,证明该教材很适用于中医、药院校物理学科所担负的实验教学任务。

随着近年来各校对物理实验教学要求的提高和各校新设备的增添,在这次出书前,我们对原教材进行了必要的修改和补充,保留了原教材的基本特色,紧密结合中医、药院校的特点和实际情况,对内容作了精选,其中有关普通物理学部分的实验有16个,有关电子技术和电工的实验有8个,为了配合在中医、药院校推广和应用电子计算机,还在附录中加进“用微机处理实验数据”的内容。本书既可供中医针灸、推拿、骨伤专业和药学、中药、中药制药等专业使用,也可作为中医医疗专业物理选修课的实验教材。

针对各院校实验设备条件的差异,我们在同一个实验中往往编有几种不同的方法或使用几种不同的仪器,以供各院校酌情选用。在每个实验的结尾都附有思考题,供教师选用或作为学生在预习和实验时自我检查用。

参加本书编写的除编委以外,还有张之晨、李世伦和束开俊、杜琰、应航、梁引、陶和生。安徽中医学院的庄心田教授、江西中医学院的郑定国副教授,曾为原教材的编写作出过贡献,在此我们深表感谢。

由于编者水平有限,教学经验不足,书中的缺点、错误在所难免,恳切地希望使用和阅读本书的广大师生给予批评指正。

编 者

目 录

绪 论	1
实验 1 基本长度测量	9
实验 2 用三线摆测量刚体转动惯量	16
实验 3 液体粘度的测定	20
实验 4 液体表面张力系数的测定	27
实验 5 用电流场模拟静电场	30
实验 6 惠斯通电桥的原理和使用	35
实验 7 电表改装与万用电表的使用	41
实验 8 补偿法测电动势	49
实验 9 示波器的使用	58
实验 10 光波波长的测定	65
实验 11 用阿贝折射仪测定物质折射率	74
实验 12 旋光计的使用	79
实验 13 用光电比色计测溶液浓度	82
实验 14 电子自旋共振(顺磁共振)	88
实验 15 B 型超声诊断仪的使用	95
实验 16 放射性核素的基本测量	101
实验 17 感应电动机的联接	108
实验 18 晶体三极管特性曲线的测定	111
实验 19 晶体管单管放大电路	115
实验 20 简单的恒温控制电路	119
实验 21 晶体管稳压电路	122
实验 22 差动放大电路	125
实验 23 多谐振荡器	128
实验 24 电针仪	132
附 录	135
附录 1 实验数据处理程序	135
附录 2 焊接的基本技术	137
附录 3 国产半导体器件型号的命名方法	138
附 表	139
附表 1 不同温度下水的密度	139
附表 2 在 20℃ 时常用的固体和液体的密度	139
附表 3 水的粘度 η	140
附表 4 液体的粘度 η	140

附表 5	水的表面张力系数 α	140
附表 6	液体的表面张力系数 α	140
附表 7	常用光源的谱线波长 λ	141
附表 8	互补色表	141
附表 9	某些物质相对于空气的折射率 n	141
附表 10	一些药物的旋光率 $[\alpha]_D^{20}$	142
附表 11	不同金属(或合金)与铂(化学纯)构成热电偶的温差电动势	142

绪 论

物理学是一门实验性科学。物理学的研究方法、物理定律和理论的建立都是以实验为基础,并要经受实验的检验。例如:爱因斯坦的光子学说,是在光电效应实验的基础上建立起来的,它的正确性又为康普顿散射实验进一步证实。这种事例是不胜枚举的。由此可见,物理实验与理论之间具有相互依存、相互促进的关系。对于医、药专业来讲,物理实验的重要性在于它是医学和药学等科学实验的基础,在物理实验中使用的的基本方法和基本技能也已广泛地应用于医、药的实践中。

本课程的目的与要求是:

1. 学习和掌握运用实验原理、方法去研究某些物理现象和进行具体测试,得出某些结论(着重具体测试)。
2. 初步培养学生进行科学实验的能力,即如何从测量目的(研究对象)或课题要求出发,依据哪项原理,通过什么方法,选用哪种合适的仪器与设备,确定合理的实验程序去获取准确的实验结果(着重获取准确的实验结果)。
3. 进行实验技能的基本训练,熟悉常用仪器的基本原理、结构性能、调整操作、观测分析和排除故障等(着重调整操作)。
4. 学习处理实验数据的方法,以及分析实验方法、测量仪器、周围环境、测量次数和操作技能等对测量结果的影响(着重处理实验数据的方法)。
5. 通过实验培养严肃认真、细致踏实、一丝不苟、实事求是的科学态度和克服困难、坚韧不拔的工作作风(着重三“严”,即操作要认真严格,态度要踏实严谨,思维要活跃严密)。

在整个物理实验教学过程中,学生必须主动、自觉、创造性地获得知识和技能,决不是仅仅通过实验获取几个数据,而是要通过实验去探索研究问题。因此,在观察实验现象时,要事先明确做什么、应该怎样去做,而且还要懂得为什么要这样做。在做实验过程中,要正确简明、有条有理地记录数据,要做到在做第一百次测试时仍像第一次测试那样认真,并对测试结果完全负责。在写报告时,要确切地分析评定自己的工作。

总之,我们不仅要求学生具有知识,更重要的是要求学生能将知识转化为能力!

一、 物理量的测量与误差

一切物理量都是通过测量得到的,在物理实验过程中,总要通过一系列物理量的测定来探索寻找物理量之间的相互关系,所以从这个意义上说物理实验首先碰到的就是测量问题。

何谓测量?所谓测量就是将待测量 X 与某个被选为基准的单位 μ 进行比较。如待测量为 μ 的 k 倍,我们就称 $X = k\mu$ 。

例如:我们选定米(m)为长度的单位量,要测定运动场跑道一圈的长度,发现它为单

位长度米的 400.25 倍,我们就称它的长度为 400.25m,可写成长度 $L=400.25\text{m}$ 。同时我们必须注意到测量结果应是有单位的量。我们所熟知的物理量如质量、时间、速度、加速度等,它们的单位分别为千克(kg)、秒(s)、米/秒(m/s)、米/秒²(m/s²)。

物理量本身应存在一个客观值 X ,称为真值。严格说来,任何测量由于受到当时技术水平与认识水平的限制,或受到观察者主观视听与环境条件偶然起伏的影响,都不可能绝对准确。这些就导致了所测到的值 X_0 与 X 之间有一个差值 $\Delta X = X - X_0$ 。

这 ΔX 就是我们所说的误差。

误差来源的分析、误差大小的估算对实验工作十分重要,它将直接影响到测量水平的高低。

二、 测量误差的分类

我们已经知道,任何一个物理量的测量都不可避免地存在误差。根据误差产生的性质及导致误差产生的原因,我们可以把它分为系统误差与偶然误差两大类。

(一) 系统误差

由于测量仪器设备的缺陷、测量方法的不尽完善或测量者自身的习惯等所产生的误差称为系统误差。

例如:测物体的重量时没有考虑到空气浮力的影响,测时间时秒表走时不准,测高度时尺子未调到铅直,测量者读数时老是将头偏右等等。系统误差有一个显著的特点,就是测量值 X_0 总是同一方向地偏离真值 X ,不是一律偏大,就是一律偏小。这些还是由于类似于上面所列举的那些确定的因素所引起的。可以这样说,测量结果的精确与否很大程度上取决于对系统误差的发现与消除。消除得愈彻底,所得测量结果也就愈精确。

系统误差的发现是比较困难的,它需要测量者有较为丰富的实践经验与一定的理论知识。从实验方法的角度上考虑,可以采取扩大实验范围(如条件允许的话),即用不同的实验方法或同一种方法改变实验条件等手段,对被测物体的测量过程进行细致的观察、对比,分析各种实验手段或各种状态下所测到的结果,找出它们之间的差异。这将有助于进一步分析产生系统误差的因素,并想方设法尽可能有效地将其消除到最低程度。

(二) 偶然误差

由于诸多无法控制的属于测量者自身或是外界环境干扰等因素所引起的误差称为偶然误差。

例如:测量者感官分辨能力的限制,电压的不稳定,温度的不均匀,仪器设备受振动等偶然因素。正是由于这类偶然性无法消除,所以偶然误差是不可避免的。然而偶然误差有一个显著的特点:就是各次测量的误差是随机出现的,它的大小以及与其真值的偏离方向都是无法确定的。从统计意义上讲,在重复多次测量过程中,出现测量值偏离真值的大、小与偏离真值的的方向的机会是均等的。而且随着测量次数的增多,这一规律表现得愈为明显。正是由于这一点,在客观上要求我们对待测物体进行尽可能多的重复测量。将重复测量所得到的一系列测量值,经过适当的数据处理之后,使之更接近于真值。

例如:最为常用的方法就是计算算术平均值,使正、负偶然误差相互补偿,从统计上可以保证算术平均值以最大的概率接近于真值。

除上面所说的系统误差与偶然误差之外,人为的过失与疏忽也会造成测量工作的差错。

例如：读错仪器刻度，数据记录的笔误，数据处理过程中的计算错误等等。但只要当事人以认真细致的态度进行实验，这些差错理应完全避免。

三、测量误差的简单处理方法

一个待测物理量的真值一般是不会知道的，而通过测定所得的量值又必定含有误差。就测量而言，一次直接测量是一种最为简单的情形。在这种情形下，误差的估计只能根据仪器设备的精度来确定。通常，可以取仪器最小分值的一半作为单次测量的误差。当然一次直接测量的精确程度一般是不尽人意的。我们下面所涉及的主要是多次测量时的偶然误差的情形，为方便起见，先假定这些测量均为直接测量。

假设在相同的实验条件下，对一个物理量进行 n 次测量，记录各次的测定值，分别为 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ，计算它们的算术平均值。

$$X_0 = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

上面已曾谈到，从统计的意义上可以保证 X_0 可作为所需待测量 X 的最佳近似值。

设 $\Delta X_i = |X_i - X_0|$ $i=1, 2, \dots, n$ ，即最佳近似值与各次测定值差的绝对值，称为各次测定值的绝对误差。

设 $\Delta X = \frac{1}{n} (\Delta X_1 + \Delta X_2 + \Delta X_3 + \dots + \Delta X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta X_i$ 即各次测定值的绝对误差平均值，称为平均绝对误差。

通常把多次测量值的结果写成：

$$X = X_0 \pm \Delta X$$

式中 $\pm$ 号为 X 介于 $X_0 - \Delta X, X_0 + \Delta X$ 之间，即

$$X_0 - \Delta X \leq X \leq X_0 + \Delta X。$$

绝对误差虽能反映一些测量的精度，但不能全面评定测量结果的优劣。

例如：测量一根金属棒的长度，其结果是 $20.2 \pm 0.2\text{cm}$ ；测量一间房屋的长度，其结果是 $1162 \pm 2\text{cm}$ 。从绝对误差的角度上考虑，自然后者为 2 大于前者 0.2，但我们并不能就由此得出金属棒的测量精度高于房屋的测量精度，因为这里有一个很明显的事实，就是两者本身的长度有很大的差异。为了有效地评价各种测量精度的优劣，我们引入所谓平均相对误差这个概念，它规定为平均绝对误差 ΔX 与真值 X 之比，即：

$$\frac{\text{平均绝对误差 } \Delta X}{\text{真值 } X} \approx \frac{\Delta X}{X_0} \times 100\%$$

就上面的例子进行分析：

$$\text{测金属棒长度：} \quad \frac{\Delta X}{X_0} = \frac{0.2}{20.2} \times 100\% \approx 0.99\%$$

$$\text{测房屋长度：} \quad \frac{\Delta X}{X_0} = \frac{2}{1162} \times 100\% \approx 0.17\%$$

由此可见，测量房屋长度的精度高于测量金属棒长度的精度。

引入平均相对误差概念之后，可将多次测量值的结果改写为：

$$X = X_0 \left(1 \pm \frac{\Delta X}{X_0} \right)$$

平均相对误差是一个很重要的概念,它是判断、比较、改进各种测量手段的主要依据。

上面讨论的是对物理量进行直接测量时的情形,通常在更多的场合下,物理量的测定是通过间接测量的手段得到的。所谓间接测量即若要对某一物理量进行测量,必须先经过对其他的物理量进行直接测量,然后再根据有关的公式(即它们之间的相互关系)进行计算求得。

例如:要测一个均匀玻璃小球的密度。先用游标卡尺测出它的直径 d ,利用球体积公式 $V=1/(6\pi d^3)$ 算得其体积;再用托盘天平测出它的质量 m ,于是根据密度 $\rho=m/V$ 的关系式计算出小球的密度。

由于在直接测量时,测定值都不可避免地含有误差,而间接测定值又是通过直接测定值计算求得,所以间接测量也就不可避免地含有误差。我们也可同时得出结论:间接测量的误差除与相应的直接测量本身的误差有关外,还决定于运算关系。间接测量误差的计算牵涉到许多统计学知识,在此不再介绍了。现将常用运算关系的误差计算公式列于表 1 中,以便查阅。

表 1 常用运算关系的误差计算公式

运 算 关 系	平均绝对误差 ΔN	平均相对误差 $\frac{\Delta N}{N}$
$N = X \pm Y$	$\Delta X + \Delta Y$	$(\Delta X + \Delta Y)/(X_0 \pm Y_0)$
$N = X \cdot Y$	$X_0 \cdot \Delta Y + Y_0 \cdot \Delta X$	$\Delta X/X_0 + \Delta Y/Y_0$
$N = kX$ (k 为常数)	$k\Delta X$	$\Delta X/X_0$
$N = X/Y$	$(X_0 \cdot \Delta Y + Y_0 \cdot \Delta X)/Y_0^2$	$\Delta X/X_0 + \Delta Y/Y_0$
$N = X^k$ (k 为常数)	$kX_0^{k-1} \cdot \Delta X$	$k \cdot \Delta X/X_0$
$N = \sqrt[k]{X}$ (k 为常数)	$\frac{1}{k} X_0^{\frac{1}{k}-1} \cdot \Delta X$	$\frac{1}{k} \Delta X/X_0$
$N = \log_{10} X$	$\frac{1}{\ln 10} X_0^{-1} \Delta X$	$\frac{1}{\ln X_0} X_0^{-1} \Delta X$
$N = \ln X$	$X_0^{-1} \Delta X$	$\frac{1}{\ln X_0} X_0^{-1} \Delta X$
$N = \sin X$	$\cos X_0 \cdot \Delta X$	$\text{ctg} X_0 \cdot \Delta X$
$N = \cos X$	$\sin X_0 \cdot \Delta X$	$\text{tg} X_0 \cdot \Delta X$
$N = \text{tg} X$	$\sec^2 X_0 \cdot \Delta X$	$2\text{csc} 2X_0 \cdot \Delta X$
$N = \text{ctg} X$	$\csc^2 X_0 \cdot \Delta X$	$2\text{csc} 2X_0 \cdot \Delta X$

四、有效数字及其运算

(一) 有效数字

什么是有效数字?让我们举例来说明:用米尺测量棒的长度时,将棒的一端对准米尺的零线,另一端在米尺刻度 1.3cm 和 1.4cm 之间,读数 1.3 和 1.4 之间的数字要由测量者估计得出,假设估计数为 4,则棒长的读数为 1.34cm。由于最后一位数字是估计出来的,其估计结果可因人而异,是不很准确的,通常称它为欠准数字。欠准数字虽有误差,但保留下来还是有意义的,总比略去不计要准确些。我们把测量数据中有意义的数字,包括从仪器上确切读出的数字和最后一位欠准数字,通称为有效数字。上例中用米尺测出棒的长度为 1.34cm 是三位有效数字。由于第三位数字是欠准的,故其误差约为百分之几厘米。如果改

用螺旋测微计来测量时,设读得棒长为 1.3456cm ,是五位有效数字,第五位数字才是估计出来的欠准数字,故其误差约为万分之几厘米,比用米尺测量要精确得多。可见有效数字非但指出了测量值的大小,还可用以粗略地估计测量的精确程度。测量数据的有效数字愈多,结果愈为精确。但是,有效数字位数的多少决定于所使用仪器的精密度,不能随意增添。

为了减少偶然误差,我们往往重复地进行多次测量,取其算术平均值作为测量的结果。例如用米尺测棒长三次,读数分别为 1.34 、 1.36 和 1.36cm ,其平均值为循环小数 $1.35333\cdots$ 可以写出无穷多位。但是实际上,每次测量值只能估计到 $1/100\text{cm}$,在平均值中数字“5”的这一位上已有误差,保留其后的数字就毫无意义了,应当按照“尾数的舍入法则”把它写成 1.35cm ,仍为三位有效数字。如果把测量的结果写成 1.35333cm ,反而是不正确的。因为这样记录将被理解为六位有效数字,其误差为十万分之几,显然这是不符合实际情况的。由此可见,有效数字的位数是不能随意增减的,当然也不能在测得的数值后面随意加“0”。像 1.34 和 1.340cm 在数学上是等价的,但作为测量数据,两者却具有不同的意义。前者是三位有效数字,表示误差在 $1/100\text{cm}$ 这一位;后者是四位有效数字,仅有千分之几厘米的误差。与此相反,如果有效数字的末位数是“0”,也不能把“0”随便抹掉。

必须指出,有效数字的位数与小数点的位置无关。例如用天平称得某物体的质量为 1.030g ,也可以写成 0.001030kg 或 1030mg ,三者的有效数字是相同的。可见,在纯小数的情况下,紧接在小数点后面第一个非“0”数字前面的“0”,不算有效数字,如 0.001030kg 是四位有效数字。在纯整数或小数的情况下,最后几位“0”都算有效数字,如 1030mg 和 1.030g 的最后一位都是“0”,它们都是有效数字。那么,如果以微克为单位,该物体的质量能否写成 $1030000\mu\text{g}$? 很明显,这样写法是不符合有效数字的规定的,因为这是七位有效数字。为了避免混淆,并使记录和计算方便,通常把数据写成标准形式,即在小数点之前,一般取一位有效数字。采用不同单位而引起数值上的不同,可用10的幂来表示。例如上述物体的质量可写成:

$$1.030\text{g}, 1.030 \times 10^3\text{mg}, 1.030 \times 10^6\mu\text{g} \text{ 或 } 1.030 \times 10^{-3}\text{kg}.$$

(二) 尾数的舍入法则

通常采用的四舍五入法对于大量尾数分布几率相同的数据来说是不合理的,因为入的几率总是大于舍的几率。现在通用的法则是:尾数小于五则舍;大于五则入;等于五则把尾数凑成双。这个法则可使尾数舍和入的几率相等。

例如: 8.765 取三位有效数字为 8.76
 8.775 取三位有效数字为 8.78
 8.76501 取三位有效数字为 8.77
 8.77499 取三位有效数字为 8.77
 0.08850 取二位有效数字为 0.088

(三) 有效数字的运算法则

1. 加减法

和或差的有效数字,写到各数中欠准数字位数最高的那一位为止。为了简便起见,先把各数中在该位以后的数,用舍入法处理后再进行运算。

例1 设: $x=230.501$, $y=76.5$, $z=12$

求: $N=x+y-z$

解：在三个数中，位数最高的欠准数字在 z 的个位数上。运算时可把各量中在个位数以后的数用舍入法处理，得 $x=231, y=76, z=12$ ，所以

$$N=231+76-12=295$$

2. 乘除法

乘除法中的积或商的有效数字位数，一般应与各量中有效数字位数最少的相同。

例2 设： $x=4.03, y=154.783, z=0.12414$

求： $N=xy/z$

解：在三个数中有效数字位数最少的是 x ，仅三位数，积或商的有效数字一般也取三位。在运算过程中，各个数都取三位即可。这样取 $x=4.03, y=155, z=0.124$ ，则

$$N=\frac{4.03 \times 155}{0.124}=\frac{625}{0.124}=5.04 \times 10^3$$

通常在运算过程中各个数也可多保留一位，即取 $x=4.03, y=154.8, z=0.1241$ ，则

$$N=\frac{4.03 \times 154.8}{0.1241}=\frac{623.8}{0.1241}=5027$$

最后结果应取三位有效数字，即 $N=5.03 \times 10^3$ 。可见，两次计算的结果仅在欠准数字上稍有差异，基本相同。

3. 乘方与开方

乘方与开方的有效数字应与其底的有效数字位数相同。

例3 测得直径 $d=1.03\text{cm}$ ，求圆面积。

解：圆面积 $S=\frac{\pi d^2}{4}$ ，式中“4”是确定的常数，计算时不影响有效数字的位数。 d 为三位有效数字， d^2 亦应取三位数，故常数 π 也取三位数即可。计算如下：

$$S=3.14 \times 1.03^2/4=3.14 \times 1.06/4=0.833\text{cm}^2。$$

如果在运算过程中多保留一位，结果仍基本相同。

上述运算法则既可避免那些不必要的繁杂计算，又可以满足实验的要求，同时还可以指导我们如何适当地选用仪器。例如，用伏安法测量电阻时，如果使用的安培计只能读出两位有效数字，则在测量相应的电压时，只要使用一般的伏特计，能读出二、三位有效数字就已足够。因为通过计算，能得出电阻的有效数字最多是两位。即使使用精密的伏特计也不能提高实验结果的精确度。与此相反，如果使用一般仪器去代替精密仪器进行测量时，所得结果的精确度将会降低，这是在实验工作中应当注意的一个原则。

应当指出，一般说来，用上述运算法则定出的有效数字位数和用误差理论确定的位数是一致的。但也有例外，这就需用误差的理论来修正，这里不予介绍了。

五、 测量结果的图示法

在物理实验中往往测得两个物理量之间一系列相应的数据，把它们描绘成图线，可以直观地看出这两个物理量之间的关系。这是一种应用得非常广泛的方法，称为图示法。

现将图示法的一般规则简述如下：

1. 选定坐标轴。以横轴代表自变量，纵轴代表因变量，并标明各自所代表的物理量、单位及图的名称。

2. 定标尺。要选定适当的标尺比例,起点标度,在轴上等间隔地注明标度值。要注意:

- (1) 应保证从坐标点读出的有效数字位数与实验数据相当。
- (2) 应充分利用整个图纸纸面,使图线不偏于图纸的一角。为此坐标轴的标度起点不一定从“0”开始,两轴标尺的比例也不一定相同。

(3) 标尺比例以每格代表1、2、5、10等单位,不可代表3、7、9等,以便于计算和描点。

3. 描点和连线。根据测量数据,用符号“×”或“⊙”标出各点的位置。“×”和“⊙”的中心代表坐标位置。然后根据各实验点作出一条直线或平滑的曲线,而切勿连成折线。并注意以下两点:

(1) 符号要小而清楚,应用直尺或曲线板描绘直线或曲线,粗细要适宜。

(2) 所有实验点不可能都落在曲线上。描绘时,务必使落在曲线以外的点尽可能靠近曲线,而且落在曲线两侧实验点的数目要大致相等。对于个别的实验点偏离曲线过大,应重新测量核对或予以舍弃。

现举例说明作图方法,并从图线求出函数关系。例如我们做平行板电容器的实验,研究电容器通过电阻放电时,两板间的电位差 u 随时间 t 而减少的规律。设测得 u 与 t 相应的数据如下:

时 间 $t(\text{s})$	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
电位差 $u(\text{V})$	10.0	7.15	4.90	3.63	2.46	1.82	1.25

以 t 为横坐标, u 为纵坐标,标尺比例如图 1 所示。在方格纸上描绘实验点,用曲线板




图 1 电容器放电曲线之一




图 2 电容器放电曲线之二

连成平滑曲线,这曲线代表电容器放电时电位差的递减规律,实质上这是一条指数曲线。这一曲线既难描绘,又不直观。如果改用 $\ln u$ 为纵坐标, t 为横坐标,或者在半对数坐标纸上作图时,就可得出一条如图 2 所示的直线。这条直线的方程将代表电容器放电时 u 与 t 的函数关系。因为这是对数标尺,所以,直线的截距是 $\ln 10.0$,斜率为

$$k = \frac{\ln 10.0 - \ln 1.25}{0 - 6.00} = -0.3471$$

其直线方程为 $\ln u - 0.347t = \ln 10.0$ 化成指数函数为 $u = 10.0e^{-0.347t}$

式中, e 为自然对数的底。这一公式表示电容器通过电阻放电时, 两极间的电位差随时间递减的经验公式。由此可见, 用半对数坐标纸作图可将指数曲线化为直线, 既便于作图, 又易于求出它们的函数关系。这是在实验中常用的直线化方法之一。

六、线性拟合方法简介

图解法虽然是处理数据的一种较为简单的方法, 但毕竟是一种较粗略的方法。有时在实际问题中往往要求从实验数据出发列出经验方程, 其中最常用的一种方法是用最小二乘法线性拟合(或称最小二乘法线性回归), 求得回归方程。下面对这种方法作简单的介绍。

先要假定所研究的两个物理量 X 与 Y 之间存在线性相关关系, 即回归方程形式为

$$Y = a + bX \quad (0-1)$$

现有测得的数据组为 $(X_i, Y_i) (i=1, 2, \dots, n)$, 问题是如何确定系数 a, b 使其符合给定的拟合优劣准则, 使下式为最小。

$$\sum_{i=1}^n [Y_i - (a + bX_i)]^2 \quad (0-2)$$

令 $f(a, b) = \sum_{i=1}^n [Y_i - (a + bX_i)]^2$ 由数学知识可知, 上面的问题即为一个求以 a, b 为自变量的二元正值函数 $f(a, b)$ 的最小值问题。将式 0-2 分别对 a, b 求偏导数, 并令其为 0, 解得: 当 $b = \frac{X_0 Y_0 - (XY)_0}{X_0^2 (X^2)_0}$, $a = Y_0 - bX_0$ 时, 就可使 $f(a, b)$ 为最小, 其中

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Y_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, (XY)_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i, (X^2)_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

将所求得的 a, b 代回式 0-1, 便得到了所需的回归方程。

思 考 题

1. 产生测量误差的主要原因是什么? 如何才能减少测量的误差?
2. 尾数的舍入法则与“四舍五入”法有何不同?
3. 从 π 值中截取 3 位、5 位有效数字, 分别计算绝对误差和相对误差(最佳近似值可用多取一位代替)。
4. 空气中 0°C 时的声速为 (331.63 ± 0.04) 米/秒, 试求其绝对误差与相对误差。
5. 用千分尺测球的直径, 得下列数据: $d(\text{mm})$: 1.673; 1.674; 1.676; 1.678
求: d 的平均值, 平均绝对误差, 平均相对误差; 然后求出这只球的体积及其误差。
6. 说明下列各数有效数字的位数:

$$\begin{array}{cccc} 0.005400, & 1.28, & 8\,100, & 3.0\,074, \\ 0.018, & 5.310 \times 10^{-2}, & 7.347 \times 10^5, & 5.8 \times 10^9, \end{array}$$

7. 用有效数字运算法则计算下列各式:

$$\begin{array}{ll} (1) 92.500 - 1.501 + 20 = & (2) 1.11 \times 0.100 = \\ (3) 123.4 \div 0.10 = & (4) (11.37 - 10.17) \times 125 / 10 = \\ (5) (9.0 - 7.9) \div 0.100 = & (6) (12.5 - 11.5) \times 200 = \end{array}$$

实验 1 基本长度测量

〔实验目的〕

1. 掌握游标尺、螺旋测微器和读数显微镜的原理和使用方法；
2. 进一步掌握误差理论和有效数字的计算。

〔仪器与器材〕

游标尺、螺旋测微器、读数显微镜、塑料圆筒、金属丝、小钢珠、毛细管各一件。

〔实验原理〕

一、游标尺

米尺的最小刻度为1mm,若要进行精度较高的长度测量,常用“游标”尺。游标尺又叫游标卡,按其精密度分,有0.1mm、0.05mm、和0.02mm 三种规格。

游标尺两个主要部分:主尺(也称直尺)和一个套在主尺上并可沿着主尺活动的副尺(也




图 1-1 游标尺

称游标),如图1-1所示。主尺*i*与两侧脚*a*和*c*牢固地连在一起,副尺*g*与另外两测脚*b*和*d*牢固地连接在一起,副尺可由紧固螺钉*e*固定。在*g*的斜面上有游标刻度尺,在副尺的背面有一根狭长的深度尺*f*,它嵌在主尺背面的一个凹槽里,可以沿槽自由滑动。

主尺的刻度与普通米尺一样,其最小刻度为1mm。游标上的刻度与游标尺的精密度有关。关于游标尺的精密度可以根据其结构进行计算,设*y*代表主尺上一个分格的长度(*y*=1mm),*x*代表游标上一个分格的长度,若游标上*p*个分格的总长与主尺上(*p*-1)个分格的总长相等,则有

$$px = (p - 1)y$$