

# 质量数据分析技术

王敏华 曾其勇 著



中国质检出版社  
中国标准出版社

# 质量数据分析技术

王敏华 曾其勇 著

中国质检出版社  
中国标准出版社  
·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

质量数据分析技术/王敏华, 曾其勇著. —北京: 中国质检出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5026 - 4269 - 3

I. ①质… II. ①王… ②曾… III. ①数据处理 IV. ①TP274

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 053926 号

### 内 容 提 要

本书系统地介绍了质量数据收集的目的和方法、质量数据的统计特征、质量数据分布规律、测量系统分析的相关概念和分析方法、质量管理常用数据分析技术、常规控制图和其他控制图分析技术、过程能力分析、抽样检验方案的制定、质量检验数据的分析、常用质量数据统计分析软件等质量数据统计分析技术方面的知识。

本书可作为质量专业技术人员、从事质量检验和质量管理工作人员的参考用书, 也可作为大专院校相关专业的参考教材。

中国质检出版社 出版发行  
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100029)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室: (010) 68533533 发行中心: (010) 51780238

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 787 × 1092 1/16 印张 12 字数 283 千字

2016 年 5 月第一版 2016 年 5 月第一次印刷

\*

定价: 32.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68510107



大数据技术已经成为互联网时代主流技术，企业对数据的应用，是大数据行业发展的引擎。在大数据技术时代，如何推动大数据在质量管理工程中的发展和应用，是摆在质量管理工程人员面前的一项实质性工作。推动质量数据统计分析技术的发展与科研创新的有机结合，对质量领域大数据的使用，有利于提高质量管理水平，为企业的科学决策提供坚实基础。

数据本身不产生价值，当数据经过挖掘、归类和分析，能够给企业决策提供帮助之后，才具有价值。而质量领域的大数据分析涉及质量数据的统计分析技术，通过科学地应用质量数据统计分析方法，提升产品质量水平，产品在市场上才会有较强的竞争能力。

本书系统地介绍了质量数据收集的目的和方法、质量数据的统计特征、质量数据分布规律、测量系统分析的相关概念和分析方法、质量管理常用数据分析技术、常规控制图和其他控制图分析技术、过程能力分析、抽样检验方案的制定、质量检验数据的分析、常用质量数据统计分析软件等质量数据统计分析技术方面的知识。本书共分9章，内容有：质量数据基础知识、测量系统分析、质量管理常用数据分析方法、控制图分析技术、相关分析与回归分析、其他质量数据分析方法、过程能力分析、质量检验数据分析技术、常用质量数据统计分析软件简介。其中第二章和第九章由中国计量大学曾其勇撰写；第一章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章和第八章由中国计量大学王敏华撰写。全书由中国计量大学王敏华负责统稿。

本书力求有一定的专业深度，理论与实践相联系，把知识性、实用性和系统性结合起来，在撰写过程中，除了引用作者多年在质量数据统计分析技术方面的研究成果之外，还参考了不少质量数据统计分析与质量管理方面的著作及学术论文，在此对所有给予我们帮助的专家表示衷心的感谢！此外还要感谢华立仪表集团股份有限公司为本书提供案例和数据。

由于国内外质量数据统计分析技术不断发展，新方法、新经验层出不穷，质量数据统计分析方面的文献、著作目不暇接，将这些成果消化吸收并纳入到本书中，确实有较大的困难，所以本书可能还存在许多有待完善的地方，衷心希望读者朋友提出宝贵意见。

著者  
2016年2月



|   |                         |      |
|---|-------------------------|------|
| ■ | <b>第一章 质量数据基础知识</b>     | / 1  |
|   | 第一节 收集质量数据的目的和方法        | / 1  |
|   | 第二节 质量数据的统计特征           | / 4  |
|   | 第三节 质量数据分布规律            | / 6  |
| ■ | <b>第二章 测量系统分析</b>       | / 14 |
|   | 第一节 概述                  | / 14 |
|   | 第二节 计量值数据的测量系统分析        | / 15 |
|   | 第三节 计数值数据的测量系统分析        | / 21 |
|   | 第四节 破坏性试验的测量系统分析        | / 22 |
| ■ | <b>第三章 质量管理常用数据分析方法</b> | / 25 |
|   | 第一节 调查表法                | / 25 |
|   | 第二节 数据分层法               | / 27 |
|   | 第三节 排列图法                | / 29 |
|   | 第四节 因果图法                | / 31 |
|   | 第五节 质量数据分布图法            | / 33 |
| ■ | <b>第四章 控制图分析技术</b>      | / 39 |
|   | 第一节 常规控制图               | / 39 |
|   | 第二节 累积和控制图              | / 57 |
|   | 第三节 可变抽样区间控制图           | / 63 |
| ■ | <b>第五章 相关分析与回归分析</b>    | / 67 |
|   | 第一节 相关分析                | / 67 |
|   | 第二节 线性回归分析              | / 72 |
|   | 第三节 非线性回归分析             | / 76 |

## 第六章 其他质量数据分析方法 / 81

- 第一节 关联图法 / 82
- 第二节 亲和图法 (KJ法) / 83
- 第三节 系统图法 / 85
- 第四节 网络图法 / 86
- 第五节 过程决策程序图法 (PDPC) / 88
- 第六节 矩阵图法 / 89
- 第七节 矩阵数据分析法 / 93

## 第七章 过程能力分析 / 96

- 第一节 过程能力和过程能力指数 / 96
- 第二节 过程能力指数的计算 / 97
- 第三节 过程绩效指数 / 104
- 第四节 非正态数据的过程能力分析 / 105
- 第五节 过程能力的评价与改进 / 106

## 第八章 质量检验数据分析技术 / 110

- 第一节 抽样检验的统计原理 / 110
- 第二节 计数抽样检验方法 / 122
- 第三节 计数抽样方案的制定 / 143
- 第四节 计量抽样检验 / 150

## 第九章 常用质量数据统计分析软件简介 / 158

- 第一节 MINITAB 统计分析软件 / 158
- 第二节 JMP 统计分析软件 / 160
- 第三节 Excel 统计分析软件 / 164
- 第四节 其他统计分析软件 / 165

附表1 标准正态分布函数  $\Phi_0(x)$  表 / 168

附表2  $\chi^2$  分布分位数表 / 170

附表3  $t$  分布分位数表 / 172

附表4  $F$  分布分位数表 / 174

## 参考文献 / 182

## 质量数据基础知识

### 第一节 收集质量数据的目的和方法

#### 一、什么是质量数据

质量数据是指某个质量指标的质量特性值，如一批灯泡寿命、一批轴承的长度、一批炮弹的射程等。质量指标呈现多种多样性，质量数据在质量管理中无处不在。在相同的生产技术条件下生产出来的一批产品，其质量特性数据由于受到操作者、设备、材料、方法、环境等多种因素的影响而存在着一定的差异，但当生产过程处于正常状态时，其质量数据的波动服从一定的统计规律。在质量管理过程中，若不收集数据、无数据的定量分析，也就没有明确的质量概念，就没有科学的统计质量控制理论。在质量工程实践中，强调“一切用数据说话”，就是要尽可能用数据来反映事实，利用数理统计方法分析波动规律，区分正常波动与异常波动，进而控制异常波动；进行相关分析和回归分析以确定最佳工艺参数；采用抽样检验方法得出产品质量信息，作出符合实际的结论和正确的判断。因此，从生产过程中客观地获取有用的数据，进行科学的分析和整理，掌握过程的质量状况，是非常重要的，它是我们针对具体问题采取行动的基础。数据是质量管理的依据，如果没有数据或者没有对其进行定量分析，就不能找到研究对象的客观规律。因此，研究数据的统计规律具有极其重要的意义。

在质量管理数据分析过程中，特别关注三个方面的问题：一是数据的集中位置；二是数据的分散程度；三是数据的分布规律。

#### 二、质量数据收集的目的

收集质量数据的主要目的是：

- (1) 掌握和了解现场质量状况，分析质量问题；
- (2) 对过程质量进行分析，判断过程是否处于受控状态；
- (3) 在质量改进过程中，选择最佳的工艺参数；
- (4) 对产品质量进行评价和验收。

### 三、质量数据的分类和特点

根据质量数据的特点，质量数据可分为计数值和计量值两大类。

#### 1. 计数值

当质量特性值只能取一组特定的数值，如 0, 1, 2, …，而不能取这些数值之间的其他数值时，这样的特性值称为计数值。它属于离散型变量。计数值可进一步分为计件值和计点值。计件值是指产品按件检查时所产生的属性，如一批产品中的合格品数、废品数等；计点值是指每件产品中质量缺陷的个数，如棉布上的疵点数，铸件上的砂眼数等。

#### 2. 计量值

当质量特性值可以取某一范围内的任何一个可能的数值时，这样的特性值称之为计量值。它属于连续型变量。用各种计量工具测量得到的数据通常是计量值，如长度、位移、温度等。不同类型的质量特性值其统计规律是不同的，因而采用的控制方法也不同。

### 四、质量数据的收集方法

质量数据的收集通过全数检验和抽样检验获得。为了更好地理解全数检验和抽样检验的概念，我们需要知道总体与样本的相关概念。

#### (一) 总体与样本

##### 1. 总体

GB/T 3358.2—2009《统计学词汇及符号 第2部分：应用统计》中关于总体的定义是：所研究个体/单位产品的全体。

总体的表现形式如下：

- (1) 总体可以是真实的、有限的，如一批产品的寿命。
- (2) 总体也可以是虚构的，如基于某一概率分布的总体。
- (3) 总体可以是一个包括未来产出的，正在进行中过程的结果。
- (4) 总体可由可区分的物体组成，也可由散装材料组成。

通常总体的单位数用  $N$  来表示。

##### 2. 个体

个体是指：能被单独描述和考虑的一个事物。

若总体是一批产品，则个体相当于单位产品。如一个分立的物品、一定量的散料等。

##### 3. 抽样单元

抽样单元是指：将总体进行划分后的每一部分。

抽样单元可以包含一个或多个个体。

##### 4. 样本

样本是指：由一个或多个抽样单元构成的总体的子集。

从总体中抽取部分个体所组成的集合称为样本。样本中所包含的抽样单元的数目称为

样本量。样本量也称为样本大小或样本容量，用  $n$  表示。

满足下面两个条件的样本为随机样本。

- (1) 随机性；
- (2) 独立性。

## (二) 全数检验

全数检验即 100% 检验，按 GB/T 3358.2—2009 《统计学词汇及符号 第 2 部分：应用统计》，100% 检验是指：对所考虑的产品集合内每个单位产品被选定的特性都进行的检验。

全数检验就是对总体中的全部个体逐一观察、测量、试验或估量，从而获得对总体质量水平评价结论的方法。

## (三) 抽样检验

抽样检验是指从所考虑的产品集合中抽取若干单位产品进行的检验。

常见的抽样方法有以下几种。

### 1. 简单随机抽样

简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是对总体不进行任何分类，完全按随机的方法抽样而获取样本的方法。如将全部产品编号，同时将这些编号写在纸条上，纸条充分混合后采用随机方式抽取，根据纸条的编号再找出对应的产品，这样逐一抽取直到所需的产品数。按这种方式抽样，总体中每个个体都有同等的机会被抽入样本，这样得到的样本称简单随机样本。

### 2. 分层抽样

分层抽样又称分类或分组抽样，是将总体按某一特性分为若干组，然后在每组内随机抽取样品组成样本的方法。

### 3. 等距抽样

等距抽样又称机械抽样、系统抽样，是将总体  $N$  按某一特性排队编号后均分为  $n$  组，这时每组有  $K = N/n$  个个体，然后在第一组内随机抽取第一件样品，以后每隔一定距离 ( $K$  个) 选取其余样品，直到抽出  $n$  件产品组成样本。

### 4. 整群抽样

整群抽样一般是将总体按自然存在的状态分为若干群，并从中抽取一群或多群，这些选中的群内所有产品组成样本，这种抽样方法称为整群抽样。如对原材料质量进行检测，可按原包装箱或原包装盒为群随机抽取，对选中的箱或盒做全数检验。

由于数据的随机性表现在群间，而整群抽样时样品集中，分布不均匀，因此，代表性差，产生的抽样误差也大，同时在有周期性变动时，也应注意避免系统偏差。

### 5. 多阶段抽样

多阶段抽样又称多级抽样。以上四种抽样方法的共同特点是整个过程中只有一次随机抽样，因而统称为单阶段抽样。但是当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。多阶

段抽样是将各种单阶段抽样方法结合起来使用, 通过多次随机抽样来实现的抽样方法。如在钢材和水泥等产品质量检验时, 可以对总体按不同批次分为  $w$  群, 从中随机抽取  $w$  群, 而后在其中选的  $w$  群中的  $M$  个个体中随机抽取  $m$  个个体, 这就是整群抽样与分层抽样相结合的二阶段抽样, 它的随机性表现在群间和群内共有两次。

## 第二节 质量数据的统计特征

在质量管理过程中, 我们需要研究总体的均值、方差 (或标准差) 是多少? 其中, 均值是代表平均水平或数据集中程度的量, 故也称为平均值, 方差和标准差则是表示总体离散程度的量。这些量都是质量数据的统计特征值。通常, 总体均值用  $\mu$  表示, 总体方差用  $\sigma^2$  表示, 总体标准差则用  $\sigma$  表示。由于实际生产过程产品数量很多, 因此, 要得到总体的均值和方差不现实, 尤其当某一产品质量特性需采用破坏性检验才能得到时, 这时就通过抽取若干个产品组成样本, 计算样本的数据来近似估计总体的对应参数。用样本描述质量状况的量也分为两类, 一类是代表数据集中程度的量, 主要有样本平均值和样本中位数; 另一类是表示数据离散程度的量, 主要有样本极差、样本方差和样本标准差。

### 一、表示数据集中程度的量

#### 1. 样本平均值 $\bar{X}$

设从某总体中抽取一个样本量为  $n$  的样本, 得到  $n$  个质量数据, 分别为  $X_1, X_2, \dots, X_n$  ( $X_1, X_2, \dots, X_n$  表示随机变量, 其对应的观测值用  $x_1, x_2, \dots, x_n$  表示。但在质量数据分析领域, 不像概率统计那样区分大小写), 则它们的平均值为:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad (1-1)$$

样本平均值也称样本均值, 在质量统计中, 常常用样本均值来估计总体均值。

#### 2. 样本中位数

样本中位数是将样本数据按由小到大顺序排列, 若数据个数  $n$  为奇数时, 位于中间位置的那个数称为样本中位数, 通常用  $\tilde{X}$  或  $Me$  表示。若  $n$  为偶数时, 样本中位数为两个中间位置数据的平均值。即:

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为从某总体中抽取的一个样本, 若将样本的数据从小到大排列为  $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ , 称  $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$  为有序样本, 则样本中位数为:

$$\tilde{X} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}[X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}], & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (1-2)$$

在现场产品质量控制中, 对生产的产品随机抽若干个进行观察, 若计算其平均数较麻烦, 只要看中位数的大小就可知道其大致水平如何了。

例 1-1 为了得到某一零件的直径, 抽取 5 件产品进行测量, 得到如下测量数据: 15.09, 15.29, 15.15, 15.07, 15.21 (单位: mm), 计算样本的均值和样本的中位数。

解:

样本均值为:

$$\bar{X} = \frac{1}{5} (15.09 + 15.29 + 15.15 + 15.07 + 15.21) = 15.162 \text{ (mm)}$$

将数据 15.09, 15.29, 15.15, 15.07, 15.21 按从小到大的顺序排列为:

$$15.07, 15.09, 15.15, 15.21, 15.29$$

则样本中位数  $\bar{X} = 15.15 \text{ (mm)}$ 。

总体均值可用样本均值或样本中位数估计, 本例中, 用这两种方法估计总体均值得出的结果不完全一致, 但差别不是太大。一般情况下, 用样本中位数估计总体均值时误差会大些, 因为在计算样本中位数时采用了简单的计算方法, 只用到有序样本中的一个或两个数据。

## 二、表示数据离散程度的量

### 1. 样本极差

样本极差是样本数据中最大值  $X_{\max}$  与最小值  $X_{\min}$  的差值, 用  $R$  表示。

$$R = X_{\max} - X_{\min} \quad (1-3)$$

### 2. 样本方差

样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  偏离样本均值的平方的平均值称为样本方差, 其数学符号是  $s^2$ 。样本方差表示  $n$  个质量数据  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的分散程度, 其计算公式为:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad (1-4)$$

在统计质量控制中, 用样本方差来估计总体方差。当计算精度要求较高时, 我们可以用  $s^2$  来表示数据的离散程度。

### 3. 样本标准差

样本标准差用  $s$  来表示, 其计算公式为:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (1-5)$$

例 1-2 计算例 1-1 中 5 个数据的样本极差、样本方差和样本标准差。

解: 样本极差:

$$R = X_{\max} - X_{\min} = 15.29 - 15.07 = 0.22 \text{ (mm)}$$

样本方差:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \\ &= \frac{(15.09 - 15.162)^2 + (15.29 - 15.162)^2 + (15.15 - 15.162)^2 + (15.07 - 15.162)^2 + (15.21 - 15.162)^2}{5-1} \\ &= \frac{(-0.072)^2 + (0.128)^2 + (-0.012)^2 + (-0.092)^2 + (0.048)^2}{4} = 0.00812 \end{aligned}$$

样本标准差：

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{0.00812} = 0.0901$$

注意：总体方差可用样本方差来估计，但总体的标准差不能直接用样本标准差或样本极差来估计，总体标准差的无偏估计由  $\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$  或  $\hat{\sigma} = \frac{\bar{s}}{c_4}$  得到，其中  $\bar{R}$  和  $\bar{s}$  分别表示样本极差的均值和样本标准差的均值，参数  $d_2$  和  $c_4$  由本书第四章给出。

## 第三节 质量数据分布规律

质量数据的分布有多种形式，本节将介绍几种比较重要的分布。

### 一、离散型分布

#### (一) 二项分布

假如一批产品分成合格品和不合格品，若不合格品率为  $p$ ，每次抽取一个，观察后放回去，下次再取一个，共抽取  $n$  次，在  $n$  次试验中，不合格品的个数  $X$  是一个随机变量，它可以取  $0, 1, 2, \dots, n$  共  $n+1$  个可能值。一般地， $n$  次随机试验组成的随机现象，满足条件：

- (1) 重复进行  $n$  次随机试验。
- (2)  $n$  次试验间相互独立。
- (3) 每次试验仅有两个可能结果： $A$  发生或不发生。
- (4) 每次试验事件  $A$  发生的概率为一常数  $p$ 。

在  $n$  次随机试验中，事件  $A$  发生的次数  $X$  为一随机变量，其概率函数为：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n \quad (1-6)$$

式中， $q = 1 - p$ ， $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k(k-1)(k-2)\cdots 1} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ 。在这里  $P(X =$

$k)$  的值恰好是二项式  $(q + px)^n$  展开式中第  $k+1$  项  $x^k$  的系数，故称为二项分布。二项分布中包含两个参数  $n$  和  $p$ ，我们将参数为  $n, p$  的二项分布记作  $b(n, p)$ 。当随机变量  $X$  服从参数为  $n, p$  的二项分布时，记作  $X \sim b(n, p)$ 。

二项分布的数学期望  $E(X)$  和方差  $V(X)$  (随机变量  $X$  的方差有时记为  $\text{Var}(X)$ ) 分别为：

$$E(X) = np$$

$$V(X) = npq$$

例 1-3 在一大批产品中，不合格品率为 0.1。现从成品中随机取出 6 个，记  $X$  为 6 个成品中的不合格品数，求：

- (1) 6 个全是合格品的概率；

(2) 二项分布  $b(6, 0.1)$  的均值、方差与标准差。

解: (1) 6 个全是合格品的概率为:

$$\begin{aligned} P(X=0) &= \binom{6}{0} \times 0.1^0 \times (1-0.1)^{6-0} \\ &= 1 \times 1 \times 0.9^6 = 0.5314 \end{aligned}$$

(2) 均值为:  $E(X) = np = 6 \times 0.1 = 0.6$

方差为:  $V(X) = np(1-p) = 6 \times 0.1 \times 0.9 = 0.54$

标准差为:  $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{0.54} = 0.73$

## (二) 超几何分布

例 1-4 某批产品共有 20 件, 其中有 8 件产品为优质品, 今采用不重复的方式从该批中任选 5 件, 被选到的优质品数  $X$  是一个随机变量, 求  $X$  的分布。

解:  $X$  可以取 0, 1, 2, 3, 4, 5 这 6 个值, 相应的概率函数为:

$$P(X=k) = \frac{\binom{8}{k} \binom{12}{5-k}}{\binom{20}{5}}, \quad k=0,1,2,3,4,5$$

在例 1-4 中如果优质品只有 4 件, 那么  $X$  只取 0, 1, 2, 3, 4 这 5 个值, 其他不变。将这一问题一般化, 设  $N$  个元素分为两类, 有  $M$  个属于第一类,  $N-M$  个属于第二类。从中按不重复抽样取  $n$  个, 若  $X$  表示这  $n$  个中第一类元素的个数, 则  $X$  的分布称为超几何分布。其概率函数为:

$$P(X=k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k=0,1,2,\dots,\min(n,M) \quad (1-7)$$

超几何分布的数学期望和方差分别为:

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N}, \quad V(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

当  $N$  很大,  $n$  相对于  $N$  较小时, 可用二项分布近似代替超几何分布进行计算。其中  $p = M/N$ , 即有

$$P(X=k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \approx \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

用二项分布近似代替超几何分布计算可对例 1-4 做这样的解释: 若采用不重复抽取方式, 则在选出的 5 件中所选的优质品数服从超几何分布。若采用重复抽取方式, 由于每次抽样相互独立, 且每次抽到优质品的可能性为  $p = 0.4$ , 则选出的 5 件产品中优质品数服从二项分布。但当产品总数很多 (即  $N$  很大), 抽取的产品数  $n$  相对较小, 这样产品被重复抽到的可能性很小, 重复抽样和不重复抽样没多大差别, 故可用二项分布近似代替超几何分布。

## (三) 泊松分布

若随机变量  $X$  的概率函数是：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (1-8)$$

其中,  $\lambda > 0$ , 为常数, 则称  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松 (Poisson) 分布。

零件、铸造表面一定大小面积内的砂眼数服从泊松分布。

泊松分布的数学期望和方差相等, 都是  $\lambda$ , 即:

$$E(X) = \lambda \quad V(X) = \lambda$$

通常在  $n$  比较大,  $p$  较小时, 用泊松分布近似代替二项分布公式, 即:

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

其中,  $\lambda = np$ 。实际工作中当  $n \geq 20$ ,  $p \leq 0.05$  时, 便可用上述近似计算公式。泊松分布的方便之处在于计算简捷。

例 1-5 一大批产品的废品率为  $p = 2\%$ , 现按不重复方式随机抽取 100 个产品进行检验, 求恰有 1 个废品的概率。

解: 由于是不重复方式抽样, 因而 100 个产品中出现的废品数服从超几何分布, 但因产品数  $N$  很大, 可用二项分布近似计算:

$$P(X = 1) = \binom{100}{1} \times 0.02 \times 0.98^{99} = 0.27065$$

另外, 由于  $n$  比较大,  $p$  很小, 可用泊松分布近似代替二项分布计算。其中  $\lambda = np = 2$ , 由式 (1-8) 得:

$$P(X = 1) = \frac{2^1}{1!} e^{-2} = 0.27067$$

可见, 在满足一定的条件下用泊松分布近似代替二项分布计算时, 相对误差不大, 如本例中相对误差不超过万分之一。

## 二、连续型分布

### (一) 正态分布

正态分布是最常见的也是最重要的一种分布。它是连续型分布, 常用于描述测量误差及射击命中点与靶心距离的偏差等现象。这类分布都具有“中间大, 两头小”的特点。在正常情况下, 这种量都可以看成由许多微小的、独立的随机因素作用的总后果, 而每一种因素都不能起压倒一切的主导作用。具有这种特点的随机变量, 一般都可以认为服从正态分布。另外, 如一批零件的长度为随机变量, 分布的特点是长度在某一范围 (平均值附近) 内的零件数最多, 较长的和较短的数量较少, 也服从正态分布。

## 1. 正态分布的概率密度

正态分布的概率分布密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty \quad (1-9)$$

其中,  $\sigma$ 、 $\mu$  为常数, 并且  $\sigma > 0$ 。正态分布记为  $N(\mu, \sigma^2)$ 。

正态分布的数学期望和方差分别为:

$$E(X) = \mu \quad V(X) = \sigma^2$$

因而正态分布概率密度中的两个参数  $\mu$  和  $\sigma$  分别是随机变量的期望值和标准差。若已知正态分布的数学期望和方差, 可以完全确定正态分布。正态分布密度函数图形见图 1-1。




图 1-1 正态分布密度函数

正态分布的概率密度曲线具有下述特点:

- (1) 曲线关于直线  $x = \mu$  对称, 在  $x = \mu$  处  $f(x)$  达到最大值。
- (2) 当  $\sigma$  固定不变时, 曲线的形状不变, 对称中心取决于  $\mu$  的值。 $\mu$  值越大, 曲线越往右移;  $\mu$  值越小, 曲线越往左移。因而  $\mu$  是反映正态分布的中心位置和相应随机变量取值集中位置的参数。如图 1-2 所示。




图 1-2  $\sigma$  固定,  $\mu$  值变化对正态分布密度函数的影响

- (3) 当  $\mu$  固定不变时, 曲线的对称位置不变, 但其形状取决于  $\sigma$  的值。 $\sigma$  值越大, 曲线越平坦, 且在  $x = \mu$  处曲线越低, 表明数据较分散;  $\sigma$  值越小, 曲线越陡, 且在  $x = \mu$  处

曲线越高，表明随机变量取值越集中于  $x = \mu$  附近。因而  $\sigma$  是反映正态分布分散程度的参数。如图 1-3 所示。




图 1-3  $\mu$  固定,  $\sigma$  值变化对正态分布密度函数的影响

## 2. 标准正态分布

特别地, 当  $\mu = 0, \sigma = 1$  时:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

称为标准正态分布的概率密度函数, 记为  $f_0(x)$ 。当随机变量  $X$  服从标准正态分布时, 记为  $X \sim N(0, 1)$ 。

标准正态分布概率密度的性质:

- (1)  $f_0(-x) = f_0(x)$ , 即  $f_0(x)$  的图形关于  $y$  轴对称;
  - (2)  $f_0(x)$  在  $(-\infty, 0)$  内单调上升, 在  $(0, +\infty)$  内单调下降, 在  $x = 0$  处达到最大值:  $f_0(x) = 0.3989$ ;
  - (3)  $x$  轴是曲线  $f_0(x)$  的水平渐近线。
- $f_0(x)$  的图形如图 1-4 所示。




图 1-4 标准正态分布概率密度函数

## 3. 一般正态分布与标准正态分布的关系

- (1) 一般正态分布与标准正态分布密度函数的关系
- 一般正态分布与标准正态分布密度函数之间满足:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} f_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

(2) 一般正态分布与标准正态分布分布函数的关系

设一般正态分布和标准正态分布的分布函数分别为  $\Phi(x)$  和  $\Phi_0(x)$ ，则两者之间存在关系：

$$\Phi(x) = \Phi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

由此可见，一般正态分布的分布函数可通过标准正态分布函数求出。本书后附表 1 给出了  $x > 0$  时标准正态分布函数  $\Phi_0(x)$  值。

同时我们得到：若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则  $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

例 1-6 设  $X \sim N(0, 1)$ ，求  $P(X \leq 2)$ ， $P(X \leq -2)$ ， $P(|X| \leq 2)$ ， $P(-2 < X \leq 1)$ 。

解：由附表 1 可直接查得  $P(X \leq 2) = \Phi_0(2) = 0.97725$

由标准正态分布的对称性可得

$$P(X \leq -2) = P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \Phi_0(2) = 0.02275$$

所以  $\Phi_0(-2) = 1 - \Phi_0(2) = 1 - 0.97725 = 0.02275$

$$P(|X| \leq 2) = P(-2 \leq X \leq 2) = \Phi_0(2) - \Phi_0(-2) = 2\Phi_0(2) - 1 = 0.9545$$

$$\begin{aligned} P(-2 < X \leq 1) &= \Phi_0(1) - \Phi_0(-2) \\ &= \Phi_0(1) - [1 - \Phi_0(2)] \\ &= 0.8413 - [1 - 0.97725] \\ &= 0.81855 \end{aligned}$$

若  $X \sim N(0, 1)$ ，则有如下结论：

$$(1) P(X \leq x) = \begin{cases} \Phi_0(x) & x \geq 0 \\ 1 - \Phi_0(x) & x < 0 \end{cases}$$

$$(2) P(|X| \leq x) = 2\Phi_0(x) - 1 \quad (\text{当 } x > 0 \text{ 时})$$

$$(3) P(a < X \leq b) = \Phi_0(b) - \Phi_0(a)$$

例 1-7 设  $X \sim N(5, 4)$ ，求  $P(|X - 5| < 2)$  及  $P(X \leq 9)$ 。

解：因为  $X \sim N(5, 4)$ ，则  $\mu = 5, \sigma^2 = 4$ ，故  $\sigma = 2$ ，因而  $\frac{X-5}{2} \sim N(0, 1)$

所以， $P(|X - 5| < 2) = P\left(\left|\frac{X-5}{2}\right| < 1\right) = 2\Phi_0(1) - 1 = 0.6826$

$$P(X \leq 9) = P\left(\frac{X-5}{2} \leq \frac{9-5}{2}\right) = \Phi_0(2) = 0.97725$$

## (二) 均匀分布

均匀分布在两 endpoints  $a$  和  $b$  之间有一个平坦的概率密度函数，见图 1-5。它的全称是“在区间  $(a, b)$  上的均匀分布”，常记为  $U(a, b)$ 。这里“均匀”是指随机变量落在区间  $(a, b)$  内任一点的机会是均等的，从而在相等的小区间上的概率相等。

均匀分布的概率密度为：