

78.2469
SDJA

弧齿锥齿轮 常用加工方法介绍



上海第一机床厂技术资料室

1971年9月

毛主席语录

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

我们不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。

目 录

一	前 言	1
二	固定调整法	2
(一)	固定调整法的一般情况	2
(二)	刀号制度	2
(三)	双面刀盘要素的确定	7
(四)	切削刀盘公称直径 D_u 的选择	10
(五)	对角线接触及其修正	16
(六)	诸单面刀盘要素确定	22
(七)	机床座标的调整	28
三	单号双面法	33
(一)	单号双面法的一般情况	33
(二)	对切削小轮时所用假想齿轮齿数的修正	35
(三)	对切削小轮时所用机床座标的修正	39
(四)	对由于改变滚动比所引起的对角线接触现象的修正	40
(五)	切削刀盘要素的确定	43
四	单号单面法	44
(一)	单号单面法的一般情况	44
(二)	双面刀盘错刀量的确定	45
(三)	机床座标的确定	47
(四)	采用标准刀号 N° 后的修正	50

五	固定调整法、单号双面法、单号单面法调整计算实例 及附表	52
六	半滚切法	64
(一)	概 述	64
(二)	滚切变性机构加工半滚切传动锥齿轮的基本原理...	65
(三)	YS2250 变性机构的调整	73
(四)	采用半滚切法对机床的调整计算、刀盘计算的说明	75
(五)	半滚切法主要调整数据的确定	78

一 前 言

加工正常的收缩弧齿锥齿轮，常用平顶齿理原理，（图一），工件按根锥角安装。若刀盘内刀齿与外刀齿的齿形角相等，则加工出的轮齿凹面和凸面的法向齿形角，即在节锥母线上的法向齿形角是不相等的。




图 1 - 1

加工出的一对齿轮就不能正确啮合，为此，我们对刀盘的内外刀齿的齿形角给予修正，使一对加工出的齿轮啮合面中点的法向齿形角相等。刀齿齿形角的修正值 $\Delta\alpha$ 按下式确定。

$$\Delta\alpha = \frac{\gamma_1'' + \gamma_2''}{2} \sin \beta_c$$

对于刀齿外刀刃则减小 $\Delta\alpha$ ，内刀刃增大 $\Delta\alpha$ 。

为了计算方便我们引进“刀号”这个名称，刀号 N° 以下式确定

$$N^\circ = \frac{\Delta\alpha}{10} = \frac{\gamma_1'' + \gamma_2''}{20} \sin \beta_c$$

并且，把刀号标准化，从0， $\frac{1}{2}$ ，1， $1\frac{1}{2}$ ……20。

由于刀盘出现了“刀号”，刀盘的种类极其烦杂，为了便于组织生产，这里按生产量的大小，介绍几种常用的加工方法。

二 固定调整法

(一) 固定调整法的一般情况

固定调整法适用于大量生产，采用此方法加工，必须准备专用的刀盘，此刀盘，错刀量，刀号，切削方法都由被加工的齿轮副的要求而确定。

它由下列五个工序组成：

1. 用粗切双面刀盘粗切大齿轮。
2. 用精切双面刀盘精切大齿轮。
3. 用粗切双面刀盘粗切小齿轮。
4. 用单面外刃刀盘精切小齿轮凹面。
5. 用单面内刃刀盘精切小齿轮凸面。

由于在计算时采用了完善的修正，加工齿轮质量较好。如果为适应大量生产，采用五台机床固定五个工序来进行生产，更为理想。

如果所加工的齿轮副传动比大于3者，为平衡五台机床的负荷，可用半滚切法，藉以缩短大齿轮的加工时间，效果甚为显著。

(二) 刀号制度

由图1-1可知，以平顶齿轮原理，加工收缩齿弧齿锥齿轮。刀盘轴线垂直于齿轮根锥母线，而不垂直于齿轮的节锥母线，因此，刀盘的齿形角不等于工件的压力角，我们先讨论齿轮的凸面，图2-1中的圆锥面代表刀盘的内工作侧刃所形成的圆锥面，即假想平顶齿轮的牙齿凹面，也就是说，此时刀盘的内工作侧刃在切削齿轮牙齿的凸面。

图2-1中符号为：

B点—平顶齿轮节锥齿线上的任意一点

γ'' 角—被切齿轮的齿根角

α 角—刀齿的齿形角

η 角—平面 T 与平面 H 的交线和直线 $\overline{mB}$ 在平面 H 上的投影所夹的角

λ 角—角度 β 在平面 H 上的投影。




图 2 - 1

设平面 $N-N$ 过 B 点并垂直于直线 $\overline{mB}$ 而与平面 T 相交于直线 $\overline{DBY}$ (图 2 - 1 中未表示平面 $N-N$)，那末平面 $N-N$ 就是平顶齿轮牙齿在节锥齿线 B 点处的法向剖面，在图 2 - 2 中，直线 $\overline{D^V B^V Y^V}$ 就是这个法向剖面在垂直平面 V 上的迹线。

直线 $\overline{BP}$ 过 B 垂直于平面 S ，(故 $\overline{BP}$ 亦在法向剖面中)，那末，直线 $\overline{BP}$ 与直线 $\overline{BY}$ 之间的夹角 $\angle PBY$ 就是假想平顶齿轮牙齿凹面在 B 点的法向压力角，用 $\alpha_{n\text{凸}}$ 表示。

若将直线 $\overline{PB}$ 延长到平面 H 中的 E 点 (图 2 - 2)，则直线 $\overline{BD}$ 与直线 $\overline{BE}$ 之间的夹角 $\angle DBE$ 也是 $\alpha_{n\text{凸}}$ 。

在图 2 - 2 中表示了法向剖面中的真实情况， $\angle P^n B^n Y^n = \angle D^n B^n E^n = \alpha_{n\text{凸}}$ 。

由图 2-1 及图 2-2 中，我们可知

$$\sin \Omega = \sin \gamma'' \cos \beta \quad \quad \quad \operatorname{tg} \lambda = \frac{\operatorname{tg} \beta}{\cos \gamma''} ;$$

$$\sin \eta = \operatorname{tg} \Omega \operatorname{tg} \alpha$$

由图 2-2 知

$$\alpha_{n\text{凸}} = \angle D^n B^n F^n - \angle E^n B^n F^n$$

$$\text{而 } \operatorname{tg} \angle D^n B^n F^n = \frac{\overline{D^n F^n}}{\overline{B^n F^n}} = \frac{\overline{D^h F^h}}{\overline{B^v F^v}} = \frac{l \operatorname{tg} \eta}{l \sin \Omega} = \frac{\operatorname{tg} \eta}{\sin \Omega}$$

由于角度 η 和 Ω 都是相当小，则认为：

$$\frac{\operatorname{tg} \eta}{\sin \Omega} = \frac{\sin \eta}{\operatorname{tg} \Omega} = \frac{\operatorname{tg} \Omega \operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} \Omega} = \operatorname{tg} \alpha$$




图 2-2

因此，可以认为 $\angle D^n B^n F^n = \alpha$

$$\text{又因 } \operatorname{tg} \angle E^n B^n F^n = \frac{\overline{E^n F^n}}{\overline{B^n F^n}} = \frac{\overline{E^h F^h}}{\overline{B^v F^v}} = \frac{\overline{B^h F^h} \operatorname{tg} \lambda}{\overline{B^v F^v}} =$$

$$\frac{\overline{B^v F^v} \sin \Omega \operatorname{tg} \lambda}{\overline{B^v F^v}} = \sin \Omega \operatorname{tg} \lambda = \sin \gamma'' \cos \beta \frac{\operatorname{tg} \beta}{\cos \gamma''} = \operatorname{tg} \gamma'' \sin \beta$$

$$\text{令: } \delta = \angle E^n B^n F^n$$

$$\text{则: } \operatorname{tg} \delta = \operatorname{tg} \gamma'' \sin \beta$$

$$\text{故: } \alpha_{n\text{凸}} = \alpha - \delta \quad \dots\dots\dots (2-1)$$

$$\text{同理可得 } \alpha_{n\text{凹}} = \alpha + \delta \quad \dots\dots\dots (2-2)$$

根据公式 (2-1), (2-2) 可得:

大齿轮牙齿凸面节锥齿线中点 C 的法向压力角是

$$\alpha_{nc2\text{凸}} = \alpha - \delta_2$$

大齿轮牙齿凹面 $\dots\dots\dots$

$$\alpha_{nc2\text{凹}} = \alpha + \delta_2$$

小齿轮牙齿凸面 $\dots\dots\dots$

$$\alpha_{nc1\text{凸}} = \alpha - \delta_1$$

小齿轮牙齿凹面 $\dots\dots\dots$

$$\alpha_{nc1\text{凹}} = \alpha + \delta_1$$

上面几式中 δ_1 和 δ_2 各为:

$$\operatorname{tg} \delta_1 = \operatorname{tg} \gamma''_1 \cdot \sin \beta_c$$

$$\operatorname{tg} \delta_2 = \operatorname{tg} \gamma''_2 \cdot \sin \beta_c$$

我们知道，大齿轮凸面与小齿轮凹面啮合，及大齿轮凹面与小齿轮凸面啮合，但两啮合面的压力角不相等，就不能啮合。为此，我们修正刀齿齿形角，使啮合面中点的法向压力角相等。

修正量为 $\Delta \alpha$

若
$$\Delta \alpha = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2}$$

将内刀齿的齿形角制成 $\alpha_i = \alpha + \Delta \alpha$

将外刀齿的齿形角制成 $\alpha_e = \alpha - \Delta \alpha$

则
$$\alpha_{nc2凸} = \alpha_i - \delta_2 = \alpha + \frac{\delta_1 - \delta_2}{2}$$

$$\alpha_{nc2凹} = \alpha_e + \delta_2 = \alpha + \frac{\delta_2 - \delta_1}{2}$$

$$\alpha_{nc1凸} = \alpha_i - \delta_1 = \alpha + \frac{\delta_2 - \delta_1}{2}$$

$$\alpha_{nc1凹} = \alpha_e + \delta_1 = \alpha + \frac{\delta_1 - \delta_2}{2}$$

经过修正刀齿齿形角，一对齿轮相应啮合角的中点法向压力角已经相等了。由于 δ_1 和 δ_2 数值均较小，而且相差很少，虽然每个齿轮本身的牙齿两面压力角不相等，但对于两个齿轮啮合没有影响。

因为 $\gamma''_1, \gamma''_2, \delta_1$ 及 δ_2 较小，

故 δ_1 和 δ_2 可写成

$$\delta_1 = \operatorname{tg} \gamma''_1 \sin \beta_c = \gamma''_1 \sin \beta_c$$

$$\delta_2 = \operatorname{tg} \gamma''_2 \sin \beta_c = \gamma''_2 \sin \beta_c$$

$$\Delta \alpha = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} = \frac{\gamma''_1 + \gamma''_2}{2} \sin \beta_c \dots\dots\dots (2-3)$$

刀盘的刀号即将公式 (2-3) 写成

$$N^\circ = \frac{\Delta \alpha}{10} = \frac{\gamma''_1 + \gamma''_2}{20} \sin \beta_c$$

刀号已经标准化，为 $\dots 3\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}, 5\frac{1}{2} \dots\dots\dots 20\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\text{因而 } \alpha_i &= \alpha + 10N^\circ \dots\dots\dots (2-4) \\ \alpha_e &= \alpha - 10N^\circ\end{aligned}$$

(二) 双面刀盘要素的确定

(1) 精切大轮用的双面刀盘 (见图 2-3)

W_2 — 大轮精切刀盘错刀量, 即相当假想平顶齿轮的法向齿顶厚度。

$\widehat{bd}$ — 大轮节圆齿槽宽度, (即小轮节圆弧齿厚 S_1)

由图可见, 错刀量 W_2 是由 $\widehat{bd}$ 或 S_1 来决定。

由于 $\widehat{amb}$ 与 $\widehat{end}$ 的曲率半径及螺旋角大致相同, 同时 $\widehat{mn}$ 与 $\widehat{bd}$ 的所在, 呈锥体表面 (即节锥面) 所以, 可以认为:

$$\widehat{mn} = \frac{L}{L_e} S_1$$

线段 $\overline{fg}$ 亦在节锥面上, 所以可以近似认为:

$$\overline{fg} \approx \widehat{mn} \cos \beta_c = \frac{L}{L_e} S_1 \cos \beta_c$$

$$\text{错刀量: } W_2 = \overline{fg} - h_{c2} (\operatorname{tg} \alpha_i + \operatorname{tg} \alpha_e)$$

$$= \frac{L}{L_e} S_1 \cos \beta_c - \frac{L}{L_e} h_2'' (\operatorname{tg} \alpha_i + \operatorname{tg} \alpha_e)$$

$$\operatorname{tg} \alpha_i + \operatorname{tg} \alpha_e \approx 2 \operatorname{tg} \alpha$$

$$\therefore W_2 = \frac{L}{L_e} (S_1 \cos \beta_c - 2 h_2'' \operatorname{tg} \alpha) \dots\dots (2-5)$$

齿宽系数:

$$K_b = \frac{b}{L_e}, \text{ 则 } W_2 = (1 - 0.5 K_b) (S_1 \cos \beta_c - 2 h_2'' \operatorname{tg} \alpha) \dots\dots$$

$$\dots\dots\dots (2-6)$$

形成直径:

$$\text{外刃: } D_{e2} = D_u + W_2 \dots\dots\dots (2-7)$$

$$\text{内刃: } D_{i2} = D_u - W_2 \quad \dots\dots\dots (2-7a)$$

(2)粗切大轮用的双面刀盘

粗切大轮用的双面刀盘，其错刀量 W'_2 ，形成直径 D'_{e2} ， D'_{i2} 的确定，只要满足这样一个要求，即使用本刀具切出的齿轮，尚留有足够的余量，供精切双面刀盘切出：

$$W''_2 = W_2 - \Delta W \quad \dots\dots\dots (2-8)$$

精切削余量， ΔW 可由表 2 - 1 选取

表 2-1 精切削余量 ΔW 表

模 数	切削余量 ΔW
2-3	0.5
3-6	0.75
6-12	1
12-15	1.25

形成直径：

$$\text{外刃 } D'_{e2} = D_u + W'_2 \quad \dots\dots\dots (2-9)$$

$$\text{内刃 } D'_{i2} = D_u - W'_2 \quad \dots\dots\dots (2-9a)$$

(3)粗切小轮用的双面刀盘

小齿轮齿槽底的宽度在牙齿小端处为最狭，所以为了保证粗切后有足够的精切余量，粗切小轮双面刀盘的错刀量 W'_1 应小于小齿轮牙齿小端的槽底法向宽度。即 W'_1 应小于和精切成的小齿轮作无间隙啮合的假想平顶齿轮牙齿的小端法向齿顶厚度 W''_1 。

从图 2 - 3 中， t_e 和 t_i 各为牙齿大端和小端的节圆齿距，由于 $a_m b$ 和 $a_1 m_1 b_1$ 为完全相同的曲线，所以

$$t_i = t_e \frac{L_i}{L_e} = m\pi \frac{L_i}{L_e}$$

图中的圆弧 $\widehat{ac}$ 与 W_2 的关系见下式：





图 2-3 双面刀盘的错刀量

$$\begin{aligned}\widehat{ae} &\approx \frac{1}{\cos \beta_i} \left(W_2 + h_{c2} \frac{L_i}{L} (\operatorname{tg} \alpha_i + \operatorname{tg} \alpha_e) \right) \\ &= \frac{1}{\cos \beta_i} (W_2 + 2h_2'' \frac{L_i}{L_e} \operatorname{tg} \alpha)\end{aligned}$$

$$\text{同理, } \widehat{ea}_1 = \frac{1}{\cos \beta_i} (W_1'' + 2h_1'' \frac{L_i}{L_e} \operatorname{tg} \alpha)$$

$$\text{但因, } \widehat{ea}_1 = t_1 - \widehat{ae} = mn \frac{L_i}{L_e} - \frac{1}{\cos \beta_i} (W_2 + 2h_2'' \frac{L_i}{L_e} \operatorname{tg} \alpha)$$

上述二式联合

$$W_1'' = \frac{L_i}{L_e} (m \pi \cos \beta_i - 2(h_1'' + h_2'') \operatorname{tg} \alpha) - W_2$$

$$\text{故 } W_1 = W_1'' - \Delta W$$

ΔW 见表 2-1。

(四) 切削刀盘公称直径 D_u 的选择

中小直径切削刀盘的公称直径共有十种规格, $\frac{1}{2}"$, $1\frac{1}{10}"$, $1\frac{1}{2}"$, $2"$, $3\frac{1}{2}"$, $6"$, $(7\frac{1}{2}"$), $9"$, $12"$, $18"$, 它选择依据:

(1) 为使传动平稳, 保持轴向压力尽量不变或少变, 需要大齿轮维持一定的曲率, 亦即螺旋角沿全齿长上尽量不变或少变。由图 2-4 示, 所谓螺旋角者, 即节锥齿线上任意一点的切线与该点的向量半径间的夹角。齿轮的名义螺旋角是以齿线中点 C 处的螺旋角 β_c 表示, 常用推荐有 35° , 25° , 10° , 0° 四种, 而任意一点的螺旋角则以 β_x 表示。

$$\text{在 } \triangle QOC \text{ 中: } E^2 = L^2 + R_u^2 - 2LR_u \sin \beta_c$$

$$\text{在 } \triangle OQX \text{ 中: } E^2 = L_x^2 + R_u^2 - 2L_x R_u \sin \beta_x$$

由上述二式, 联立解得, 任意一点的压力角 β_x :

$$\sin \beta_x = \frac{L_x^2 + 2LR_u \sin \beta_c - L^2}{2L_x R_u} = \frac{1}{2R_u} \left(L_x + \frac{L(2R_u \sin \beta_c - L)}{L_x} \right)$$

..... (2-10)

代入上式，则得：
$$2R_u \sin \beta_c = \frac{29}{30} L_e \approx L_e$$

$$\therefore D_{u\max} = \frac{L_e}{\sin \beta_c} \dots\dots\dots (2-13)$$

希望选择的刀盘能符合上式，但是它必须同时考虑齿顶收缩率。

所谓“齿顶收缩率”是牙齿小端顶面宽度 S_i 与大端顶面宽度 S_e 之比，以 ϵ_i 表示。

$$\epsilon_i = \frac{S_i}{S_e}$$

由于弧齿锥齿轮齿线呈圆弧状，而大轮用双面法加工，大轮的齿沟底面是等宽的，小齿轮的齿顶面是等宽的，所以小轮

$\epsilon_i = 1$ 对于大齿轮 ϵ_{i2} 从图 2-5 可知：




图 2-5 齿顶收缩率 ϵ_{i2} 的分析

$$\varepsilon_i = \frac{S_i}{S_e} = \frac{\overline{CE}}{\overline{BF}} = \frac{CD \cos \beta_i}{AB \cos \beta_e}$$

$$\text{而: } \overline{AB} = t_e - \overline{AG} = \pi m - \frac{W_2 + 2h_e \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_e}$$

$$\overline{CD} = t_i - \overline{CH} = \pi m \frac{L_i}{L_e} - \frac{W_2 + 2h_i \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_i}$$

$$\text{而: 齿宽系数 } K_b = \frac{b}{L_e}, \quad \frac{L_i}{L_e} = 1 - K_b$$

$$W_1 = \frac{W_2}{m}$$

$$\text{齿高系数 } f_n = \frac{h_e}{m} \quad K_h = \frac{h_i}{h_e}$$

系数 K_h 对于收缩齿齿轮, 由图 2-5 可知:

$$K_h = \frac{h_i}{h_e} = \frac{L_i}{L_e} = 1 - K_b$$

系数 K_h 对于等高齿齿轮 $h_i = h_e \quad K_h = 1$

以上述诸项代入公式, 则得 ε_i 为:

$$\varepsilon_i = \frac{\pi \cos \beta_i (1 - K_b) - 2K_h f_n \operatorname{tg} \alpha - W'}{\pi \cos \beta_e - 2f_n \operatorname{tg} \alpha - W'} \dots\dots\dots (2-14)$$

由公式 2-11 及公式 2-12 可知大端及小端处螺旋角 β_e 及 β_i

将齿宽系数 $K_b = \frac{b}{L_e}$ 代入上式, 则得公式

$$\sin \beta_e = \frac{L_e}{D_u} K_b (1 - 0.25 K_b) + (1 - 0.5 K_b) \sin \beta_c$$

$$\sin \beta_i = \frac{L_e}{D_u} \left\{ (1 - K_b) - \frac{(1 - 0.5 K_b)^2}{1 - K_b} \right\} + \frac{1 - 0.5 K_b}{1 - K_b} \cdot \sin \beta_c$$

同理公式 2-5 可化为: