

高等学校交流讲义

# 控制电机

西安交通大学电机与电器教研组编

内部教材



中国工业出版社

高等学校交流讲义



# 控制电机

西安交通大学电机与电器教研组编

中国工业出版社

本讲义着重阐述了各种控制用电机，电机放大机，伺服电动机，测速发电机，自整角机和调转变压器的结构特点、作用原理和工作特性。此外并对一些航空用的小容量直流电机和在自动装置及其它装置中用的小容量同步电动机作了一般的介绍。

本讲义供电机制造专业或电机电器制造专业作为[控制电机]的教材，也可供其他有关专业学生作为参考。

## 控 制 电 机

西安交通大学电机与电器教研组编

\*

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证出字第110号）

机工印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本 787×1092 1/16 · 印张 8 1/2 · 字数 196,000

1961年8月北京第一版·1961年8月北京第一次印刷

印数 0,001—3,033 · 定价(10-6)1.05元

统一书号：15165·624(-1-117)

# 目 录

前言	5
<b>第一章 交軸磁場電機放大機</b>	6
1-1 概述	6
1-2 交軸磁場電機放大機的工作原理	6
1-3 放大系数、時間常數及品質系数	7
1-4 空載特性	9
1-5 外特性	11
1-6 交軸磁場電機放大機動特性的基本關係	12
1-7 补償繞組閉合迴路對動特性的影响	14
1-8 交軸去磁作用對動特性的影响	15
1-9 負載電流對放大機動特性的影响	18
1-10 $a$ 軸磁路計算	20
1-11 $d$ 軸磁路計算	23
1-12 补償繞組設計	24
1-13 電樞鐵耗去磁磁勢	25
1-14 換向電流去磁磁勢	28
1-15 時間常數的計算	30
1-16 交軸磁場電機放大機在電動機狀態 下的基本工作原理及特性	31
1-17 交軸換向去磁及鐵耗去磁對機械特性 的影響	34
<b>第二章 縱軸磁場自激電機放大機</b>	36
2-1 單級縱軸磁場自激電機放大機的作用 原理	36
2-2 單級縱軸磁場自激電機放大機的臨界自 激條件	37
2-3 影響單級放大機性能的一些因素	38
2-4 單級縱軸磁場自激電機放大機的時間常 數與放大系数	38
2-5 兩級縱軸磁場自激電機放大機概述	39
2-6 兩級縱軸磁場自激電機放大機的工作原 理及繞組的結構形式	40
2-7 兩級縱軸自激電機放大機的基本性能與 等值電路	42
2-8 兩級縱軸磁場電機放大機的動特性	43
<b>第三章 小容量直流電機</b>	45
3-1 小容量直流電動機	45
3-2 直流伺服電動機	49
3-3 直流測速發電機	55
3-4 飛機上用的小容量直流發電機	56
3-5 無線電用發電機	58
3-6 小容量單樞直流變換機	59
<b>第四章 交流伺服電動機和交流測速發     電機</b>	61
4-1 概述	61
4-2 交流伺服電動機的結構、作用原理和接 線圖	61
4-3 交流伺服電動機的等效線路圖及其參數	63
4-4 交流伺服電動機的電流、功率及轉矩	66
4-5 產生圓形磁場的條件	67
4-6 理想伺服電動機振幅控制時的特性	69
4-7 理想伺服電動機振幅控制時的控制功 率、激磁功率及機械功率	71
4-8 實際伺服電動機振幅控制時的特性	72
4-9 實際伺服電動機振幅控制時的控制功 率、激磁功率、功率因數、有效功 率及效率	74
4-10 實際伺服電動機相位控制時的特性	77
4-11 在激磁迴路接有電容器時的伺服電 動機的特性	79
4-12 電容伺服電動機的控制功率、激磁功 率、功率因數、有功功率、效率和 電容器兩端的電壓	82
4-13 伺服電動機三種控制方法的比較	85
4-14 轉子電阻對於伺服電動機特性的影响	86
4-15 交流測速發電機作用原理	88
4-16 交流測速發電機輸出特性方程式	89
<b>第五章 自整角電機</b>	93
5-1 概述	93
5-2 三相自整角機	93
5-3 單相自整角機結構概述	94
5-4 單相自整角機的工作原理	96
5-5 标么制及座標轉換	97
5-6 相對於 $d$ 、 $a$ 軸線轉過角 $\delta$ 之 $d_1$ 、 $a_1$ 軸線上自整角電機的電勢及轉矩方程式	102
5-7 在任意失調角下，成對的單相自整角機 的工作情況	103
5-8 單相自整角接收機的并聯運行	110

5-9 变压器工作状态下单相自整角机的工作	
原理	111
5-10 差动式自整角机	113
5-11 无接触式自整角机	114
<b>第六章 小容量同步电动机</b>	<b>116</b>
6-1 概述	116
6-2 反应式同步电动机	116
6-3 具有凸极定子及一个激磁绕组的小容量	
单相反应式电动机	118
6-4 减速反应式电动机	119
6-5 磁滞电动机	120
6-6 脉冲电动机概述	123
6-7 定子集中绕组的脉冲电动机	123
6-8 定子分布绕组的脉冲电动机	125
<b>第七章 回转变压器</b>	<b>128</b>
7-1 概述	128
7-2 正弦回转变压器	129
7-3 正弦-余弦回转变压器	130
7-4 线性回转变压器	131
7-5 比例式回转变压器	132
7-6 回转变压器的应用举例	133
7-7 回转变压器定子及转子的绕组	134
<b>参考文献</b>	<b>136</b>

## 前　　言

由于科学技术的飞跃发展，在近代工业及新的科学技术部门都愈来愈广泛地采用了自动控制的生产过程及伺服机构。它不仅大大減輕了人們繁重的体力劳动，提高了劳动生产率和产品质量，并且由于自动控制系统的日益完善和精密，更促进了新的尖端技术的发展；同时，随着自动控制系统的日益广泛地采用，对控制用电机的要求不論在数量或质量上亦不断提高。因而它在现代技术部门中占有重要的地位。不論在国外和我国都有专门的工厂和科学研究所从事控制用电机的生产和研究。目前在各高等工业学校的电机专业已大多增設了〔控制电机〕这门課程。

本讲义是西安交通大学电机与电器制造教研組何秀偉、汪国梁、励鹤鳴同志在1959年为电机专业开设的〔控制电机〕而編写的。讲义内容着重的介绍了各种控制用电机：电机放大机、伺服电动机、测速发电机、自整角电机及迴轉变压器的作用原理、工作特性及結構特点。此外并對一些航空及其他装置中用的小容量直流电机和同步电动机作了一般的介绍。我們认为內容基本符合教学大綱要求，可作为电机专业〔控制电机〕課程的教材。

本书第四章交流伺服电动机和测速发电机与第七章迴轉变压器，引用了Ю. С. Чечет著的“自动装置用微电动”一书，讲义中第五章自正角机引用了由Д. П. Мкртчян, В. В. Хрущев等著的“单相自正角机”一书的部分內容。

由于本讲义仅使用过一次，未能广泛吸收各方面的意見加以修訂，这次付印前的校审工作亦由于时间所限而不能仔細詳尽，因之我們誠恳地希望广大讀者在教学过程中随时提出宝贵的意见。

# 第一章 交軸磁場電機放大機

## 1-1 概述

交軸磁場電機放大機（簡稱放大機）是自動控制中一個很重要的元件。它可以達到利用小功率、弱電流來控制大功率、強電流系統的目的，使控制系統連續地完成它既定的工作任務，如使電動機自動地啟動、反轉、制動、調速或維持某量為定值或使某量按一定規律變化等等。在生產過程中採用了自動化以後，不仅可以大大減輕人們繁重的勞動，而且可以降低產品成本，提高產品質量以及使勞動生產率得到很快的增長。但整個自動控制系統的好壞，它的準確性與可靠性在一定程度上取決於系統中各元件的特性。因此，系統對放大機便提出了一系列的要求，最重要的有下列三點：

1. 放大系數要大；
2. 時間常數要小；
3. 工作穩定。

在各個不同工業部門的自動控制中，放大機被用作為：

1. 當直流電動機額定功率不超過幾個瓦時，放大機可以直接供電給電動機；
2. 當直流發電機額定功率不超過几百瓦時，放大機可以作為勵磁機運行；
3. 當直流發電機額定功率為几千瓦時，放大機可以作為付勵磁機運行；
4. 放大機還可以作為要求快速變動負荷的同步電動機的勵磁機與要求自動調整電壓的同步發電機的勵磁機。

放大機雖然能很好地滿足自動控制系統的要求，但它存在着下列缺點：

1. 剩磁電壓大，使控制系統複雜化；
2. 磁滯環較寬，使工作特性不穩定；
3. 成本較高；
4. 容量受到限制，現在我國生產的ZKK放大機系列最大容量約11KBT。

## 1-2 交軸磁場電機放大機的工作原理

放大機工作原理圖如圖(1-1)所示。

在控制繞組 $y$ 上加上電壓 $u_y$ 後，便產生電流 $I_y$ ，因而產生磁通 $\phi_y$ ，電樞在此磁通 $\phi_y$ 中旋轉，根據一般直流機的概念，可知在與 $\phi_y$ 成 $90^\circ$ 夾角的 $q$ 軸感生電勢 $E_q$ 。在放大機中 $q$ 軸電刷是處於短路狀態下，因而在電樞中便產生電流 $I_q$ 。 $I_q$ 的作用是在放大機 $q$ 軸產生磁通 $\phi_q$ 由 $\phi_q$ 再在 $d$ 軸感生電勢 $E_d$ 。即為放大機在空載時的簡單工作情況；若將直軸 $d$ — $d$ 碳刷與外電路聯接，則放大機有電能輸出。直軸迴路電流 $I_d$ 同樣流過電樞繞組產生直軸電樞反應磁勢，這個磁勢的方向恰好與控制繞組磁勢方向相反，即起去磁作用。為了使放大機能正常地進行工作，在定子上必須安裝補償繞組，與直軸 $d$ — $d$ 迴路串聯，使它產生的磁勢與直軸電樞反應磁勢大小相等，方向相反，互相抵消。又因考慮到放大機在以後




图 1-1

运行时要求调节补偿程度，一般设计补偿绕组容量总比电枢绕组为大，而用并联电阻  $R_{us}$  来调节所必需的补偿程度。一般在交轴不装附加极，但在直轴因电枢电流较大，故与附加极绕组串联以改善直轴的换向过程。即为放大机在负载时的工作情况。为了实现多绕组的控制，放大机中控制绕组数目一般为 4 个，但亦有 2 个或 3 个的。

### 1-3 放大系数、时间常数及品质系数

#### 1 放大系数

放大机的放大系数有两种，即功率放大系数与电压放大系数。在放大机中，控制绕组与  $q$  轴回路组成第一级， $q$  轴回路与  $d$  轴输出回路组成第二级，第一级功率放大系数是：

$$m_{p1} = I_q^2 R_q / I_y^2 R_y, \quad (1-1)$$

第二级功率放大系数是：

$$m_{p2} = I_d u_d / I_q^2 R_q, \quad (1-2)$$

总的功率放大系数为：

$$m_p = m_{p1} m_{p2} = \frac{I_q^2 R_q}{I_y^2 R_y} \cdot \frac{u_d I_d}{I_q^2 R_q} = \frac{I_d u_d}{I_y^2 R_y}. \quad (1-3)$$

式中  $R_q$ —— $q$  轴回路总电阻； $R_y$ ——控制绕组电阻； $u_d$ ——直轴输出电压。

功率放大系数是放大机的重要性能之一。目前我国生产的放大机容量从 0.2 瓩到 11 瓩，而控制绕组的消耗功率为 0.25~0.9 瓦，功率放大系数，大致是：1000 到 2000 左右。

假如放大机是电阻负载，则：

$$m_p = \frac{\left(\frac{E_d}{R_d + R_H}\right)^2 R_H}{P_y}. \quad (1-4)$$

从式中可以看出：功率放大系数随负载电阻  $R_H$  而改变。在  $R_H = R_d$  时  $m_p$  达到最大值。但在一般情况下， $R_H \gg R_d$ ， $m_p$  与  $I_d$  的关系示于图 (1-2) 中。

放大机的电压放大系数是输出电压与输入电压之比即：

$$m_u = \frac{u_d}{u_y}.$$

从前面所述的工作原理可以看出，放大机就相当于两个直流发电机的串级联接，在放大机中  $I_q$  相当于输出电压  $u_d$  的激磁电流，它在  $q$  轴回路中流通，由于这回路的电阻甚小，因而只要一个微弱的磁通  $\phi_y$  就能产生相当大的  $I_q$ ，所以这种结构形式的直流发电机能得到比较大的放大系数。

放大很多倍的放大机的输出功率完全是由电动机轴上送给放大机的机械功率转变而来。




图 1-2

## 2 时间常数

由于结构上的某些特点使得在放大机中时间常数比一般直流发电机小很多倍，时间常数的公式为：

$$T = \frac{L}{R} = \frac{W_{sg}^2 \Lambda}{\rho \frac{W l_w}{S}} \circ \quad (1-5)$$

式中  $W_{sg} = K_w W$ ；  $K_w$ ——绕组系数；  $\Lambda$ ——磁导；  $W$ ——匝数；  $l_w$ ——每匝长度；  $S$ ——导线截面；  $\rho$ ——铜的电阻系数； 经过化简之后得：

$$T = \frac{K_w^2 W \Lambda S}{\rho l_w} = \frac{K_w^2}{\rho \gamma} \left( \frac{G}{l_w} \right) \left( \frac{\Lambda}{l_w} \right) = \frac{K_w^2}{\rho \gamma} g \lambda \circ \quad (1-6)$$

式中  $\gamma$ ——密度；  $g$ ，  $\lambda$ ——单位长度的铜重及磁导。在放大机中最重要的时间常数是控制绕组的时间常数  $T_y$  及  $q$  轴回路的时间常数  $T_q$ ，一般控制绕组重量很轻，根据式 (1-6) 可知  $T_y$  一定很小。而  $q$  轴回路是在转子上，重量亦较轻，再加上绕组系数很小，所以时间常数亦较小。以 2.5KBT、230 伏、3000 转/分的电机放大机 3MY-25-3000 为例，则  $T_y = 0.05$  秒， $T_q = 0.02$  秒。

## 3 品质系数

系统对放大机的要求是放大系数大而时间常数小，但在放大机中对这两个参数的要求是有矛盾的，即在要求放大系数大的同时，时间常数亦会变大，假如要求时间常数小，则放大系数亦会自行变小，这可以从下面的证明看出。

对于放大机的第一级而言：

$$P_y = I_y^2 R_y;$$

$$P_q = E_q I_q = \frac{Pn}{60} \frac{N}{a} I_q \phi_y 10^{-8};$$

$$\begin{aligned} m_{p1} &= \frac{P_q}{P_y} = \frac{Pn}{60} \frac{N}{a} I_q \phi_y 10^{-8} \frac{1}{I_y^2 R_y} \\ &= 4 \frac{Pn}{60} \frac{P W_y \phi_y \sigma_y 10^{-8}}{I_y R_y} \frac{1}{\sigma_y} \frac{I_q N}{4 a p} = \frac{2 \omega}{\pi} \frac{T_y}{\sigma_y} \frac{A W_q}{A W_y} \circ \end{aligned}$$

式中  $p$ ——极对数；  $n$ ——转速；  $N$ ——电枢总导体数；  $a$ ——并联支路对数；  $\omega$ ——角速度；  $T_y$ ——控制绕组的时间常数；  $\sigma_y$ ——控制绕组漏磁系数；  $A W_q$ ，  $A W_y$ ——分别为  $q$  轴回路及控制绕组每对极的安匝数。

对于放大机的第二级亦可如上面方法求出：

$$m_{p2} = \frac{2 \omega}{\pi} \frac{T_q}{\sigma_q} \frac{A W_d}{A W_q} \circ$$

所以

$$m_p = m_{p1} \cdot m_{p2} = \frac{4 \omega^2}{\pi^2} \frac{A W_d}{A W_y} \frac{T_q T_y}{\sigma_y \sigma_q} \circ \quad (1-7)$$

从式 (1-7) 可以看出，对放大系数与时间常数的要求是矛盾的。因此，它们单独都不能表明放大机性能的好坏，而以放大系数与时间常数的比值即所谓品质系数

$$\xi = \frac{m_p}{T_q T_y} = \frac{4 \omega^2}{\pi^2} \frac{A W_d}{A W_y} \frac{1}{\sigma_y \sigma_q} \circ \quad (1-8)$$

来表示放大机的质量。当品质系数愈大时，该放大机的性能也愈好。

前面在分析放大机的放大系数、时间常数及品质系数时，略去一个很重要的因素，即未考虑换向去磁效应与铁耗去磁效应的影响。如前所述，在放大机中 $q$ 轴是不装附加极的，电流 $I_q$ 的换向是处于延滞状态之下。从图[1-3(b)]中，可以清楚地看出，在直线换向时， $q$ 轴磁势的轴线是在电刷中心，对控制绕组磁势无任何去磁作用。如果假定在一个极限情况，电枢电流一直到离开电刷时才改变方向，如图[1-3(b)]，则 $q$ 轴磁势的轴线便移到




图 1-3

电刷边缘，因而产生去磁作用，见图[1-3(a)]。同样地如果对铁耗特性进行分析，亦可发现它也有去磁作用（详细分析见后）。换向去磁及铁耗去磁的精确计算是十分困难的，但可用下面一个近似公式来表示已足够准确，换向及铁耗去磁磁势

$$AW_{qy} = A\omega I_{q0} \quad (1-9)$$

式中  $A$ ——常数； $\omega$ ——角速度； $I_{q0}$ —— $q$  轴电流。

就绝对值而言， $AW_{qy}$  是不大的，在 $\text{EMY}-25-3000$  中约为 30-40 安匝，但放大机在 $d$  轴是弱磁场，因而相对数值便可观了，约为产生磁通  $\phi$ ，那一部分磁势的 3~4 倍，所以对放大机性能有着很大的影响。影响的大小及性质详见后叙，此处唯一可以提到的只是放大系数与时间常数矛盾的性质并不因 $q$  轴去磁效应的存在而有所改变，只不过品质系数的大小将要受到一些影响而已。

## 1-4 空载特性

在放大机中存在着下面四个基本关系式：

$$E_q = I_q R_q = C \omega \phi_d; \quad (1-10)$$

$$E_d = I_d R_d + u_d = C \omega \phi_q; \quad (1-11)$$

$$\phi_d = \lambda_d AW_d = \lambda_d [I_y W_y - A\omega I_q - xW_d k_{o6} I_d]; \quad (1-12)$$

$$\phi_q = \lambda_q AW_q = \lambda_q W_d k_{o6} I_{q0} \quad (1-13)$$

式中  $R_q$ —— $q$  轴电阻； $R_d$ —— $d$  轴总电阻，是电枢电阻、补偿绕组电阻、附加极电阻及电刷接触电阻之和； $\omega$ ——角速度； $C$ ——常数； $\lambda_d, \lambda_q$ ——各为 $d$  轴及 $q$  轴磁导； $W_y$ ——控制绕组匝数； $W_d$ ——电枢绕组匝数； $A$ ——常数[见式 (1-9)]； $x$ ——常数，其大小表示着补偿程度，其正负表示着补偿性质，正号是欠补偿，负号是过补偿； $k_{o6}$ ——绕组系数。

不论空载特性及外特性均可从上面四式中解出。在求空载特性时可令： $I_d = 0$ ，联立解式 (1-10)、式 (1-11)、式 (1-12)、式 (1-13) 而得：

$$u_d = \frac{C_d I_y W_y \omega^2}{R_q + AC \lambda_d \omega^2} = \frac{C_d I_y W_y \omega^2}{R_q + R'_q}, \quad (1-14)$$

式中  $C_d = C^2 \lambda_d \lambda_q W_d k_{o\sigma}$ ,  $R'_q = AC \lambda_d \omega^2$

式 (1-14) 并可写成下面形式:

$$u_d = \frac{a_d I_y W_y \omega^2}{1 + a_q \omega^2},$$

式中

$$a_d = \frac{C_d}{R_q}; \quad a_q = \frac{AC \lambda_d}{R_q}.$$

从式 (1-14) 中可以看出空载电压与激磁安匝  $I_y W_y$  成正比。假如换向去磁及铁耗去磁等于零, 即  $A = 0$ , 则

$$u_d = \frac{C_d I_y W_y \omega^2}{R_q} = a_d I_y W_y \omega^2 \equiv \omega^2. \quad (1-15)$$

电压  $u_d$  与角速度  $\omega$  有平方关系, 故功率放大系数  $m_p \equiv u_d^2 \equiv \omega^4$  即与角速度  $\omega$  的四次方成正比。但因有换向去磁及铁耗去磁的存在, 电压  $u_d$  已不再与角速度平方成正比, 见 [式 (1-14)], 所以用提高转速来提高放大系数不是完全有效的。从图 (1-4) 可以看出, 在  $\omega$  到达一定转速后, 用增加  $\omega$  来提高电压  $u_d$  已不再是个良好的方法。在  $\omega = \infty$  大时

$$E_d = \frac{a_d}{a_q} I_y W_y,$$

此为  $d$  轴电压的极限值。

从方程式 (1-10)、式 (1-12) 可解得在空载时的  $q$  轴电流

$$I_q = \frac{C \lambda_d I_y W_y \omega}{R_q + C \lambda_d A \omega^2} = \frac{C \lambda_d I_y W_y \omega}{R_q + R'_q}. \quad (1-16)$$

$I_q$  与控制绕组安匝成正比, 与  $\omega$  的关系亦示于图 (1-5) 中。




图 1-4




图 1-5

$I_q$  达到最大值时的转速:

$$\omega_{I_q \max} = \sqrt{\frac{R_q}{C \lambda_d A}} = \sqrt{\frac{1}{a_q}},$$

此时  $q$  轴电流的最大值

$$I_{q \max} = \sqrt{\frac{C \lambda_d}{4 A R_q}} I_y W_y.$$

从图 (1-4) 及图 (1-5) 中可以看出换向电流的去磁作用及铁耗的去磁作用对放大机性能的影响是十分显著的。从公式 (1-14), (1-15), (1-16) 亦可看出, 这两个去磁作用对放大机性能的影响即相当于放大机  $q$  轴电阻的增加。原光电阻是  $R_q$ , 在考虑到去磁作用以后,  $q$  轴电阻增加到  $(R_q + R'_q)$  了。 $R'_q$  普通称之为  $q$  轴回路的等值电阻。

## 1-5 外特性

从公式 (1-10)、(1-11)、(1-12)、(1-13) 可解得外特性，即：

$$u_d = \frac{a_d I_y W_y \omega^2}{1 + a_q \omega^2} - \left[ R_d + \frac{a_d x W_a k_{o\delta} \omega^2}{1 + a_q \omega^2} \right] I_d \quad (1-17)$$

式中的第一項是放大机空載电压〔見式 (1-14)〕，第二項是电压降落。补偿程度对外特性的影响示于图 (1-6) 中

实际上，由于磁滞迴环的影响，外特性亦是一个迴环的形式，这种外特性的非单值性对控制来讲亦是不利的。

前面已讲过，放大机作为励磁机运行在工业中亦是一个相当重要的用途，这时它的負載是一个电阻。故

$$u_d = R_n I_d$$

将上式代入式 (1-17) 中經過簡化后，可得：

$$I_d = \frac{a_d I_y W_y \omega^2}{(R_d + R_n) + [a_q (R_d + R_n) + a_d x W_a k_{o\delta}] \omega^2} \quad (1-18)$$

从式 (1-18) 中可以看出， $d$  軸电流  $I_d$  与控制安匝  $I_y W_y$  是直線关系。但  $I_d$  与  $\omega$  的关系則比較复杂，可分成下面两种情况来討論：

1. 欠补偿 ( $x > 0$ ) 时，随着  $\omega$  的增加  $I_d$  也上升，但有极限值〔图 (1-7)〕，即在  $\omega = \infty$  时得：

$$I_{d\max} = \frac{a_d I_y W_y}{a_q (R_d + R_n) + a_d x W_a k_{o\delta}}$$

2. 过补偿 ( $x < 0$ ) 时，此时又可分为下面三种情况：

一、当  $|a_q (R_d + R_n)| > |a_d x W_a k_{o\delta}|$  时，则  $I_d$  与  $\omega$  的关系与欠补偿的情况相似。

二、当  $|a_q (R_d + R_n)| = |a_d x W_a k_{o\delta}|$  时，则：

$$I_d = \frac{a_d I_y W_y \omega^2}{(R_d + R_n)} = \omega^2$$

于是功率放大系数  $m_p = I_d^2 = \omega^4$ ，电压放大系数  $m_u = i_d = \omega^2$ 。在考慮鉄耗及換向电流去磁效应的情况下，只有在上述条件即  $C A \lambda_d (R_d + R_n) = C_d x W_a k_{o\delta}$  时，功率放大系数与电压放大系数才分别与角速度的 4 次方和 2 次方成正比，在其它情况下这个結論是不正确的。




图 1-7




图 1-8

三、当  $|a_q(R_d + R_n)| < |a_d x W_a k_{06}|$  时,  $I_d$  与  $\omega$  的关系如图 (1-8) 所示, 在这样情况下出现了一个临界角速度

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{-(R_d + R_n)}{a_q(R_d + R_n) + a_d x W_a k_{06}}}. \quad (1-19)$$

从图中可以看出  $\omega < \omega_0$  时,  $I_d$  为正值,  $\omega = \omega_0$  时,  $I_d$  趋向于无穷大。而在  $\omega > \omega_0$  时,  $I_d$  变成负值。

## 1-6 交轴磁场电机放大机特性的基本关系

如前所述, 交轴磁场电机放大机在系统中应用时, 与其所连接的负载形式一般有两种: 一是他激直流电动机, 一是发电机的激磁绕组, 如图 (1-9) 及图 (1-10) 所示。其特性关系分析如后, 在推导其基本性能关系时首先假定:

1. 略去补偿绕组及涡流的寄生作用;
2. 略去换向去磁效应及铁耗去磁效应的影响;
3. 放大机是在全补偿情况下工作;
4. 略去补偿绕组及电枢绕组漏磁的影响。在这样几个假定条件下, 可以把这两个系统看成由几个互相独立的基本环节所组成。




图 1-9




图 1-10

激磁回路是第一个基本环节 (图 1-9), 外加电压  $U_y$  是这个环节的输入量, 在  $q$  轴回路中感应出来的电势  $E_q$  是输出量, 其值为:

$$E_q = \frac{Pn}{60} \cdot \frac{N}{a} \phi, 10^{-8} = 4fW_a \phi, 10^{-8},$$

而

$$\phi_y = 0.4 \pi W_y \lambda I_y = \frac{L_y}{W_y} 10^{-8} I_y, \quad \dagger$$

所以

$$E_q = 4f L_y \frac{W_a}{W_y} I_y = 4f T_y \frac{W_a}{W_y} u_y = m_1 u_y, \quad (1-20)$$

式中  $m_1 = 4f T_y \frac{W_a}{W_y}$  ——第一个环节电压放大系数；

$W_a$ ——电枢绕组每支路中的串联匝数；

$f$ ——电枢的旋转频率；

$T_y = \frac{L_y}{R_y}$ ——控制绕组时间常数。

式(1-20)表示稳态时，第一个环节输入量  $u_y$  与输出量  $E_q$  之间的关系；在瞬变情况下，则并不如此简单，其间关系可用下法求之：

$$u_y = i_y R_y + L_y \frac{di_y}{dt} = (1 + PT_y) i_y R_y, \quad (1-21)$$

而

$$e_q = 4f L_y \frac{W_a}{W_y} i_y, \quad (1-22)$$

式(1-22)代入式(1-21)中联合解之，化简便可得：

$$m_1 u_y = (1 + PT_y) e_q, \quad (1-23)$$

比值  $\frac{e_q}{u_y} = \frac{m_1}{1 + PT_y}$  可以称为第一个环节的运算放大系数。

$q$  轴短路回路是这个系统的第二个环节，这个环节的输入量是电势  $E_q$ ，输出量是电势  $E_d$ 。他们之间在稳态时的关系可以经过下列运算得到：

$$E_d = \frac{Pn}{60} \frac{N}{a} \phi_q 10^{-8}; \quad (1-24)$$

$$\phi_q = 0.4 \pi W_a \frac{\lambda}{2} I_q; \quad (1-25)$$

$$L_q = 0.4 \pi W_a^2 \frac{\lambda}{3} 10^{-8}. \quad (1-26)$$

在式(1-25)中磁导  $\lambda$  除以 2，在式(1-26)中磁导  $\lambda$  除以 3 的理由，是因为  $q$  轴电枢绕组是分布的緣故，联合解上列三式便可得：

$$m_2 E_d = E_d.$$

式中  $m_2 = 6/T_y$  是稳态时理想电压放大系数，根据前面第一环节同样的求法，可得到在瞬变情况下电势  $e_q$  和  $e_d$  的关系：

$$m_2 e_q = (1 + PT_y) e_d; \quad (1-27)$$

由式(1-23)及式(1-27)可得到  $u_y$  和  $e_d$  之间的关系

$$m_1 m_2 u_y = (1 + PT_y) (1 + PT_d) e_d. \quad (1-28)$$

式中  $m_1 m_2 = 24 f^2 T_y T_d \frac{W_a}{W_y}$  称为在稳定情况下的理想电压放大系数；而值  $\frac{e_d}{u_y} = \frac{m_1 m_2}{(1 + PT_y)(1 + PT_d)}$  是电机放大机的理想运算放大系数。其之所以称为理想放大系数，是因为略去  $q$  轴回路电流的换向去磁效应与铁耗去磁效应对控制回路所起的作用。下面将指出这种忽略与实际情况并不符合。

根据上述的简单概念，我们可以用两个惯性环节来表示。在放大机的等值线路中图(1-11)这两个惯性环节的时间常数各为  $T_y$  及  $T_d$ ，放大系数各为  $m_1$  及  $m_2$ 。

如果利用放大机直接调节工作电动机的速度，则电动机的电枢和放大机的电枢构成第三个环节，这环节输入量是放大机的电势  $e_d$ ，输出量是电动机的转速。我们可以认为电动机只有惯性轴负载，又在小功率电机中电枢回路的电磁时间常数比机械时间常数小，故可




图 1-11

以略去不計，这样便有：

$$e_d \approx i_d R_d + k_2 \omega_2; \quad (1-29)$$

而电动机电枢电流

$$i_d = \frac{T_m}{R_d} k_2 p \omega_{20} \quad (1-30)$$

式中  $\omega_2$ ——电动机的角速度；

$$T_m = \frac{9.81 J R_d}{k_2^2} \quad \text{机械时间常数；}$$

$J$ ——电动机和与之相联的惯性物体的惯性力矩；

$R_d$ ——电枢电阻；

$k_2$ ——电动机的电枢电势与其角速度  $\omega_2$  之比。

联立解式 (1-29) 及式 (1-30) 可得：

$$\frac{1}{k_2} e_d = (1 + P T_m) \omega_{20}. \quad (1-31)$$

根据方程式 (1-31) 可以用时间常数为  $T_m$ 、放大系数为  $\frac{1}{k_2}$  的一个惯性环节来代表电动机，如图 (1-11) 所示。

根据式 (1-28) 及式 (1-31) 整个系统的输入量  $u_y$  和输出量  $\omega_2$  之间的关系，可用下面三次微分方程式表示：

$$\frac{m_1 m_2}{k_2} u_y = (1 + P T_y) (1 + P T_f) (1 + P T_m) \omega_2; \quad (1-32)$$

假如放大机作为激磁机来运用，则整个系统输入量  $u_y$  和输出量  $e_d$  的关系是下面的三次微分方程式：

$$u_1 m_2 m_3 u_y = (1 + P T_y) (1 + P T_f) (1 + P T_d) e_d. \quad (1-33)$$

式中  $m_3 = \frac{E_d}{I_d R_d}$ ——在稳定情况下最后一个环节的放大系数；

$$T_d = \frac{L_d}{R_d} \quad \text{是发电机整个激磁回路的时间常数。}$$

$L_d$  及  $R_d$  是这个回路总的电感及电阻。

上面所有的关系是在一些如前所述的基本假定下求导出来的，假如考虑到这些假定对性能有着重大影响的因素，则上述推导出来的基本关系须作必要的修正，下面将分别分析这些因素对放大机特性的影响。

## 1-7 补偿绕组闭合回路对动特性的影响

沿电机  $d$  轴作用的任何磁通，都和补偿绕组闭合回路匝链，这个回路对瞬变过程的影响可以通过下述方法来考虑：

根据图 (1-12) 可写出下列方程式：

$$L_y \frac{di_y}{dt} + R_y i_y + M_{yko} \frac{di_u}{dt} = u_y; \quad (1-33)$$




图 1-12

$$L_k \frac{di_u}{dt} + (R_k + R_{uu})i_u + M_{koy} \frac{dy}{dt} = 0, \quad (1-34)$$

$$e_q = K_1 i_y + K_{uu} i_u. \quad (1-35)$$

在式 (1-33) 及式 (1-34) 中互感系数  $M_{koy}$  可用自感系数  $L_y$  及  $L_k$  来表示, 即:

$$M_{koy} = M_{koy} = C_k L_k = C_y L_y. \quad (1-36)$$

在式 (1-36) 中  $C_k$ ,  $C_y$  是常数。

把式 (1-33) 及式 (1-34) 写成  $P$  的函数:

$$\left. \begin{aligned} (1+T_y P)i_y + C_y T_y P i_u &= \frac{u_y}{R_y}, \\ (1+T_k P)i_u + C_k T_k P i_y &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (1-37)$$

解式 (1-37) 可得:

$$\left. \begin{aligned} i_y &= \frac{(1+T_k P)}{(1+T_y P)(1+T_k P) - C_y C_k T_y T_k P^2} \cdot \frac{u_y}{R_y}, \\ i_u &= \frac{-C_k T_k F}{(1+T_y P)(1+T_k P) - C_y C_k T_y T_k P^2} \cdot \frac{u_y}{R_y}. \end{aligned} \right\} \quad (1-38)$$

将式 (1-38) 代入式 (1-35) 得出第一个环节传递函数:

$$e_q = \frac{\left(1 - \frac{K_{uu}}{K_1} C_k\right) T_k P + 1}{T_k T_y (1 - C_k C_y) P^2 + (T_y + T_k) P + 1} \cdot \frac{K_1}{R_y} u_y. \quad (1-39)$$

式中  $K_1$ ,  $K_{uu}$  是单位激磁电流所产生的交轴电势值, 二者因绕组分布情况不同, 故不等。

$T_k = \frac{L_k}{R_k + R_{uu}}$  ——补偿绕组回路时间常数。

从式 (1-39) 看出, 考虑补偿绕组与控制绕组回路有互感时, 使第一个环节的传递函数十分复杂了, 从理论上讲, 不能再用一个简单的惯性环节来代替它。不过实际上  $T_k$  比  $T_y$  要小得多, 这样一来, 式 (1-39) 可简化成下列形式:

$$\frac{e_q}{u_y} = \frac{m_1}{(T_y + T_k) P + 1}. \quad (1-40)$$

这样的简化是合理的, 于是第一个环节仍可用一个惯性环节来表示, 只是时间常数多了  $T_k$  部分。

## 1-8 交轴去磁作用对动特性的影响

交轴去磁磁势有三部分, 即: 换向电流去磁磁势  $AW_p$ , 铁耗去磁磁势  $AW_c$  及因  $q$  轴电刷移动而产生的去磁磁势  $AW_a$ 。总的去磁效应  $AW_p = AW_c + AW_k + AW_a$ 。它们的绝对值虽不大, 但相对值却很可观,  $K = \frac{AW_p + AW_a}{AW_b} = 3 \sim 4$  倍。式中  $AW_b$  ——原来控制绕组磁势。去磁效应对放大机性能的影响有两部分:

1. 去磁安匝  $AW_p$  在纵轴产生去磁磁通  $\phi_p$ , 而  $\phi_p$  在  $q$  轴回路中感应出来旋转电势

$$e_{ps} = 4fW_a \phi_p 10^{-8} = R'_q i_q. \quad (1-41)$$

$e_{ps}$  的符号与交轴回路中电阻降落  $R_q i_q$  的符号相同。如前所述, 可看成是一个电阻降落, 经过简单转换  $e_{ps}$  还可以用下面形式来表示:

$$e_{ps} = R'_q i_q = (K-1) R_q i_q = \frac{(K-1)}{m_2} e_a. \quad (1-42)$$

式中  $K = \frac{AW_p + AW_a}{AW_b} = \frac{R'_q + R_q}{R_q}$ ;  $e_{ps}$  亦是第二个环节的输入量, 在图 [1-13(a)] 中这个电

勢和电势  $e_q$  一齐放在第二个环节的輸入端。参考式 (1-27) 可得:

$$m_2 \left( e_q - \frac{K-1}{m_2} e_d \right) = (1+PT_q) e_d, \quad e_q \frac{m_2}{K} = \left( 1 + P \frac{T_q}{K} \right) e_d \quad (1-43)$$

2. 去磁磁通在瞬变过程时，在控制繞組中能感应出变压器电势




图 1-13

$$e_{PT} = W_y P \phi_p \cdot 10^{-8}.$$

参考式 (1-41) 及式 (1-42) 并經過简单变换， $e_{PT}$  可改写成下面形式:

$$e_{PT} = W_y P \phi_p 10^{-8} = W_y 10^{-8} P \frac{K-1}{4fW_a} R_q i_q = \frac{W_y (K-1) 10^{-8}}{4fW_a m_2} P e_d = \frac{(K-1) T_y}{m_1 m_2} P e_d. \quad (1-44)$$

$e_{PT}$  是第一个环节的輸入量，在图[1-13(a)]中它放在第一个环节的輸入端。

控制繞組方程式由式 (1-23) 变成下列形式:

$$m_1(u_y + e_{PT}) = (1+PT_y) e_q; \quad (1-45)$$

$$\text{或 } m_1 u_y = (1+PT_y) e_q - (K-1) \frac{T_y}{m_2} P e_d. \quad (1-46)$$

由方程式 (1-43) 和 (1-46) 得出放大机在空载运行时  $u_y$  和  $e_d$  之間的关系，如下列微分方程式:

$$\frac{m_1 m_2}{K} u_y = \left( 1 + P \frac{T_y + T_q}{K} + P^2 \frac{T_y T_q}{K} \right) e_d. \quad (1-47)$$

式中  $\frac{m_1 m_2}{K}$  是在稳定情况下电机放大机的实际放大系数，在瞬变情况下放大机的无載放大系数为:

$$\frac{e_d}{u_y} = \frac{\frac{m_1 m_2}{K}}{1 + P \frac{T_y + T_q}{K} + P^2 \frac{T_y T_q}{K}}. \quad (1-48)$$

方程式 (1-47) 还可用下列形式表示:

$$m_1 m_2 \left( u_y - \frac{K-1}{m_1 m_2} e_d \right) = (1+PT_y)(1+PT_q) e_d. \quad (1-49)$$

从式 (1-49) 中清楚看出，去磁磁通  $\phi_p$  之作用可以用一个电压負反馈来代替，見图[1-13 (b)]，此电压的大小为:

$$\frac{K-1}{m_1 m_2} e_d = \frac{W_y}{T_y} \phi_p 10^{-8}.$$

比較式 (1-28) 及式 (1-47) 可知，換向电流去磁作用及鐵耗去磁作用对放大机动特性的影响是十分显著的，它使放大系数变小，但使过渡过程加快，在参数配合不好时，会