

国外资料

熔模鑄造過程的研究與檢驗方法

內部資料 注意保存



第一機械工業部
機械科學研究院譯制
1960.12.北京

Главнипроект при Госплане СССР

蘇聯國家計劃委員會設計科學總管理局

Научно-исследовательский институт
технологии автомобильной промышленности

汽車工業工藝科學研究院

Методы исследования и контроля
процесса литья по выплавляемым
Моделям

熔模鑄造通程的研究與檢驗方法

业学院图书馆
书 章

Отдел технической пропаганды

技术宣传科

Москва 莫斯科 1958.

內 容

| | 頁數 |
|-----------------------|------|
| 引言..... | (1) |
| 模型材料檢驗方法与料劑..... | (1) |
| 模型材料物理化學檢驗法..... | (2) |
| 靜弯時模型料极限抗力的測定..... | (6) |
| 模型料的抗断裂試驗..... | (7) |
| 模型料流动性的測定..... | (9) |
| 模型料耐熱性的試驗..... | (10) |
| 模型料直線收縮率的測定..... | (13) |
| 模型料热膨胀的測定..... | (15) |
| 模型料在压模中凝固時間的測定..... | (17) |
| 耐热鍍层檢驗方法与料劑..... | (19) |
| 硅酸乙酯耐热鍍层成份的化學檢驗法..... | (20) |
| 硅酸乙酯中原硅酸乙醚的測定..... | (20) |
| 硅酸乙酯溶解液的研究方法..... | (20) |
| 在人造石英粉中金屬鐵的鉋測定法..... | (25) |
| 耐火塗層靜弯時极限抗力的測定..... | (26) |
| 耐火塗層气密性的測定..... | (28) |
| 耐火塗層翹曲的測定..... | (29) |
| 耐火塗料膨胀的研究..... | (30) |
| 附录..... | (31) |

引言

熔模鑄造目前在機械製造廠中廣泛的用于獲得精密的毛坯。但是用這種方法鑄成的零件的成本很高，因此熔模鑄造的工藝規程在很多情況下比其他零件製造的工藝規程要複雜。

用熔模鑄造法生產的鑄件，因工藝周期長和使用材料的成本高，因而使得工廠和科學研究機關的工作人員去尋找新的工藝解決辦法和用廉價代用品來代替珍貴的、稀缺的材料。

熔模鑄造規程要求嚴格遵守許多工藝參數，不遵守這些參數就會造成廢品的激烈增長，但是到目前為止，還未制定出材料檢驗方法以及工藝規程的操作方法。

研究熔模鑄造工藝的許多組織和研究人員，遇到了不少困難，這些困難是由于缺乏統一的方法來試驗和檢驗材料及工藝過程中工序而引起的。

汽車工業工藝科學研究院在1957年制定了精密鑄造生產中所用材料質量的研究方法和檢驗方法，這是制定生產中和研究工作中都能采用的統一方法的初次嘗試。

無論在何地進行研究，利用統一方法可以得到近似的可比數據。

所公布材料沒有完全包括制定檢驗規程統一方法的全部問題，而僅僅說明這方面的某些問題。

模型材料檢驗方法與料劑

模型材料檢驗方法按所確定的參數分為二部份：

1. 物理化學方法
2. 工藝方法

第一種方法確定模型材料中下列需要檢驗的參數：

1. 比重
2. 粘結性
3. 动力粘結性
4. 点滴溫度
5. 发火溫度
6. 含灰量
7. 酸数
8. 乙醚数

9. 皂化系数
10. 耐火粘結剂溶液作用的耐久性

第二种方法确定模型材料中下列需要检验参数：

1. 静弯时机械强度
2. 抗断裂的机械强度
3. 流动性
4. 耐热性
5. 线收缩率
6. 热膨胀
7. 压模内凝固时间。

工艺参数的检验方法是最重要的，因为它可以确定模型材料的工艺质量并能用来检验现行的生产。

模型材料物理化学检验法

熔模铸造内所采用的模型材料是由各种不同的有机化合物组成，这些化合物的相互间区别仅仅在于其化学及物理性能的不同而已。

模型材料的成份包括石腊、硬脂、高分子脂肪酸以及乙酯。每种化合物都用酸数、滴点温度、皂化数、比重来表示。因此，对于这些化合物的混料——模型材料——建议采用下列化学分析方法。

酸 数 的 确 定

定义——中和含有1克物质的游离酸所消耗的氢氧化钾的毫克数，称为酸数。

纯脂酸的酸数是一个常数（每一种这种酸持有的），它可以作为脂酸制剂纯度的试验用。

方法的实质：用甲苯和酒精混料吸出模型材料中酸的组份，然后用苛性钾酒精溶液滴定，用这种方法来确定有机酸数量和其他包含在模型材料成份内酸混料的数量。

料剂

1. 0.2—H苛性钾酒精溶液
2. 甲苯 (Y.H.)
3. 乙醇：96%精馏物
4. 指示剂：1%酚酞的酒精溶液

试验进行

将0.5克的模型材料放在容量250毫升的锥形烧瓶内，注入50毫升的混料（1份到2份的甲苯和1份乙醇），用软木塞盖上（在软木塞里插入一玻璃管，长80毫米，直径10毫米），把它放在水槽内，试料在水槽内加热时溶解。

随着试料的溶解，溶液在热状态下用0.2—H苛性钾酒精溶液和指示剂，和酚酞进行滴定，直到稳定粉红色涂料出现为止。

酸数用下式求得：

$$\text{酸数} = \frac{a T_{\text{КОН}}}{n}$$

式中 a —0.2—H苛性鉀溶液数（毫升）

$T_{\text{КОН}}$ —碱滴定率（毫克）

n —模型材料試料（克）

模型材料比重的確定

定义——物体重量对同容积內水重量之比称为比重，比重是一个沒有单位的无名数。

試驗的进行

1. 模型材料比重用比重計确定
2. 在比重确定之前，模型材料进行熔化，以便排除其內的空气和水份。
3. 确定比重計水数，即当 20°C 時比重計容积內的水量，比重計用鉻水混料洗净，并用乙醇使其干燥。

干燥比重計在精度达0.0002克的分析天平上称量，并靠吸移管注入蒸餾水，过热新鮮水和冷却到 $18-20^{\circ}$ 的冷却水（比重計的塞子上端有毛細管孔），然后把它放在恆溫器上或溫度在 20°C 的水槽內，時間为60分鐘，根据弯月面的上平面确定比重計的水平面，并用吸移管或过滤紙除去多余的水。将比重計由水槽內取出，揩干外面，并在精度达0.0002克的分析天平上称量。

比重計水数 $T = T_2 - T_1$ 式中

T_2 —带水的比重計重量（克）；

T_1 —不带水的比重計重量（克）；

4. 干燥純洁的带有确定的水数的比重計进行称量。

然后把一块試驗物体小心的放在比重計內，将比重計充滿到 $\frac{1}{3}$ ，以后再用精度为0.0002克的分析天平称量。

之后，带有試料的比重計用水或其他液体灌滿。

比重計在恆溫器內（当 20°C 時）保持60分鐘。

根据弯月面的上面确定液体平面，擦干比重計并在精度0.0002克的天平上称量。

模型材料的比重按下式求得：

$$d = \frac{T_2 - T_1}{T - (T_2 - T_1)}$$

式中 d —試驗物体的比重；

T_1 —比重計淨重（克）；

T_2 —带有物体的比重計重量（克）；

T —带有水和試驗物体的比重計重量（克）；

T —比重計水数。

模型材料皂化数或皂化系数的確定

定义——中和自由酸及皂化1克試驗物体内含有的乙酯所需要多少毫克苛性鉀的数量，称之为皂化数。

方法的實質是：用碱滴定酒精溶液的多余量和碱酸多余量的反滴定法将試驗物体处理到完全皂化为止。

試剂

1. 0.2—H苛性鉀酒精溶液；
2. 具有高沸点的溶剂，例如汽油（开始沸点为100°）甲苯、苯及其他試剂；
3. 0.2—H盐酸溶液；
4. 指示剂：1%酚酞酒精溶液。

試驗进行

在容量250毫升的寬口的錐形燒瓶內，放入精密称量过的0.5—1克模型材料的試样，然后注入25—30毫升0.2—H 的酒精碱溶液。与此同时，在这个燒瓶的旁边放了另外一个錐形燒瓶，并注入同样的 25—30 毫升0.2—H 酒精碱溶液以此來进行检查性試驗，在这两个燒瓶內注入容量近似相等的溶解液（以便溶解十分困难的皂化用脂和石腊）。二个燒瓶用带有返回冷却器的軟木塞盖好（玻璃管长度80毫米，直徑10毫米），然后放在水槽內，将溶液加热到試样完全溶化为止，为了保証更安全起見，溶液可在水槽或砂箱內再加热半小时到一小時。之后，加入酚酞，和用 0.2—H 盐酸溶液滴定。用这种方法來滴定檢驗試样。

$$\text{計算} \quad \text{皂化系数(皂化数)} = \frac{(a-b)T_{\text{KOH}}}{n}$$

式中 a—一檢驗試驗時滴定用0.2—H盐酸量（毫升）；
b—滴定研究試样用的0.2—H盐酸量（毫升）；
T_{KOH}—0.2H_{KOH}溶液的滴定量（毫克）；
n—試料（克）。

模型材料酯值的確定

定义——消耗于皂化1克物質內所包含的酯所需要多少毫克的苛性鉀，称作酯值。中和酯和石腊的酯值等于皂化值，对于含有自由酸的乙醚和石腊，酯值等于皂化值和酸值之間的差数。

因此，模型材料的酯值可用計算方法确定。

酯值等于皂化值减去酸值。

按烏別洛德点滴測定法来確定模型材料的点滴溫度

定义——放在烏別洛德仪器管和在一定的严格条件下加热的模型材料落下第一滴的这一溫度，称作模型材料的点滴溫度。

方法的實質

方法是：將在一定條件下加熱的被試驗的模型材料軟化到這種狀態，使型材在烏別洛德儀器內的產生点滴形成和落下過程。

試驗進行

模型材料在瓷坩堝內熔化。儀器管裝在玻璃板上，熔化的模型材料注入此玻璃管內。多餘的模型材料用小刀刮去，然後將帶有未冷凝模型材料的玻璃管插入儀器的金屬套內。此時被溫度計小球由玻璃管孔內壓出的少量的模型材料，可用小刀平滑的除去。帶有玻璃管的溫度計靠塞子插入寬口的試管內，使得玻璃管的下邊與試管的底部的距離保持25毫米，接着試管就放在用甘油丙三醇充滿的杯內。

靠封閉式電熱板，以溫度每分鐘升高一度的速度將甘油丙三醇加熱（攪拌時）。開始的溫度要比預計的熔點底 20°C 。溶化的模型材料的点滴的落下時間用儀器溫度計測定，溫度計上所列出的溫度就是我們要研究的模型材料的点滴溫度。這兩個溫度之間的差別不應大於 1°C 。

模型材料含灰量的確定

方法原理

方法是：當模型材料燃燒時，把所有的有機和無機揮發性物質燒掉，而非燃物質則留了下來，形成灰渣。

確定方法

把3—5克重的模型材料放入稱量好的瓷坩堝內，慢慢加熱，要注意試驗的物体不要溢出坩堝邊緣，當研究物体的氣體沸騰以後，應該調準其熱量而不使其飛濺開來。加熱停止以後，將瓷坩堝放入溫度 1000°C ，重量一定的馬弗爐內。

結果計算

在所取用的試劑內的含灰量用下式求得（%）：

$$\text{灰渣} (\%) = \frac{(a - b) \cdot 100}{c}$$

式中：

a—帶有灰渣的坩堝重量（克）；

b—坩堝重量（克）；

c—試驗物質的試劑（試料）重量（克）。

模型材料對耐熱粘結劑作用的壽命的試驗

方法的實質是：先使模型材料受到在生產過程中要接觸到物質的作用。然后再對表

示該模型材料性能的参数进行检验。

将称量好的模型材料的試样（15克左右）放入硅酸乙酯或水玻璃溶液內（密度1.1）（根据何种粘結材料制造何种陶瓷鍍料），在室溫下保持二个小时，然后放入开水內二个小时，溶液冷却之后，将模型材料由水面上取出，并进行研究：

1. 酸数；
2. 点滴溫度；
3. 含灰量；

根据研究結果，确定出溶液或水玻璃处理前后該模型材料的稳定性。

靜彎時模型材料極限應力的確定

I. 試驗原理

1. 模型材料靜彎時的极限强度的測定法是：对自由地位于二个支承上的試棒中間部份施加集中載荷，并計算因这个力的作用在試样断裂处所引起的应力。

2. 为了試驗模型材料抗弯强度，可以应用带有刻度值不大于0.05公斤的刻度盘的任何一种拉断試驗机，这种拉断試驗机装有将試样弯曲到破裂为止的专用夹具。

II. 試驗結果算式

3. 模型材料的极限抗弯强度按下式求得：

$$\sigma_u = \frac{3}{2} \cdot \frac{pl}{bn^2} \quad \text{公斤/平方厘米}$$

式中 σ_u —抗弯极限强度 (公斤/平方厘米)

p—弯曲時断裂引起的負荷 (公斤)

l—試样計算部份的長度 (二支承之間的距離) (厘米)

b—試样在断裂处的厚度 (厘米)；

n—試样在断裂处的高度 (厘米)。

III. 試驗用試樣

4. 靜状弯曲强度試驗用的試样表示于图1上。

5. 試样不应有斑晶、气孔和机械损伤。

如果試样具有上述缺陷之一者，则認為是不允许的。

6. 試样在試驗前应保持在溫度 $+20^{\circ}\text{C}$ 下，保溫2个小时。




图1

IV. 試驗步驟

7. 拉断試驗机和夹具置于工作状态。

8. 試驗用試样应这样裝在2个支承上；使得支承二端所留出的长度相等。

9. 二支承之間的距離和夾具的主要尺寸表示在图 2 上。

10. 拉斷試驗機開動以後，將負荷加在試樣工作部份的中部，其方向是與試樣平面成垂直，直到試樣完全斷裂為止。




图 2

11. 試樣斷裂時，可根據拉斷試驗機的刻度，確定引起試樣斷裂的負荷（公斤）；

12. 試樣斷裂以後，察看斷裂層是否有象氣孔或斑晶一類的內部缺陷。如果有這些缺陷，則試樣認為是廢品。

13. 需要進行鑑定的每一類試料所用的試樣數應不少於10個。

V. 試驗記錄

| 序号 | 名称 | 試样代号 | | | |
|----|-------------------|------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | 試驗日期 | | | | |
| 2. | 模型材料編號或代號 | | | | |
| 3. | 試樣斷裂時的負荷（公斤） | | | | |
| 4. | 极限抗靜弯曲应力（公斤/平方厘米） | | | | |
| 5. | 附註 | | | | |

模型材料抗斷裂試驗

I. 試驗原理

1. 模型材料抗斷裂試驗在於將模型材料試樣拉伸到破裂為止，並測量引起破裂的負荷。

2. 為了試驗模型材料的抗斷裂性，可以應用任何一種帶有分度值不大於0.05公斤的刻度盤的拉斷試驗機，這種拉斷試驗機裝有能夾持試樣的專門夾具。

II. 試驗結果算式

3. 試樣抗斷裂強度是以單位原始橫截面上（平方厘米）斷裂時的負荷值（公斤）表示。

4. 抗斷裂強度數值用下式求得：

$$\sigma_z = \frac{P}{b_0 \cdot h_0}$$

式中： σ_z — 抗斷裂強度（公斤/平方厘米）

p —引起試样断裂的負荷（公斤）
 b_0 —試样工作部份的原始寬度（厘米）
 h_0 —試样工作截面上的原始厚度（厘米）




图 3

III. 試驗用的試樣

5. 試驗用的試樣在其二端有似叶片的形式，試樣尺寸見圖3。

6. 試樣不應有氣孔，斑晶和機械損傷。具有上述缺陷之一者，試驗試樣是不允許的。

7. 試樣在試驗前，要在溫度 $+20^{\circ}\text{C}$ 下保持2小時。

IV. 試驗步驟

8. 開動拉斷試驗機和夾緊試樣用的夾具。
 9. 將試驗用試樣放在夾緊用夾具內，并開動拉斷試驗機，夾持器工作部份尺寸列于圖4。

10. 斷裂時要以刻度盤上分度值^{1/10}以下的精度錄下負荷值。

11. 試樣破裂以後，對試樣破裂處進行察看，以便確定破裂的性質。在工作部份以外的破裂不予研究，而認為這一試樣是廢品。

如果破裂處有氣孔以及其他一些缺陷，則試樣同樣要報廢。

12. 从每種要鑑定的試料中所要研究的試樣數不應少于5個。

V. 試驗記錄

| 序号 | 名 称 | 試 样 代 号 | | | |
|----|-----------------|---------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | 試驗日期 | | | | |
| 2. | 模型砂的編號或代號 | | | | |
| 3. | 斷裂負荷 P (公斤) | | | | |
| 4. | 抗裂斷強度 (公斤/平方厘米) | | | | |
| 5. | 附註 | | | | |



图 4

模型材料流動性的確定

I. 定義

1. 模型材料的流动性可理解為該材料充入模腔的能力。

II. 試驗原理

2. 模型材料流动性的确定方法在于測定在一定压力和一定溫度下模型材料压入螺旋模腔內所得到的螺旋綫長度。

III. 結果算式

3. 模型材料的流动性可用在压入時被模型材料充滿的螺旋綫長度來表示（毫米）。

IV. 試驗過程的說明

4. 試驗模型材料流动性的用的压模表示于图5上。



图 5

V. 試驗步驟

5. 模型材料充入压模的方法与制造模型的方法一样。

压入時，将压入力、模型材料的溫度以及在压力下的延續時間，都記錄下來。

6. 压入以后，将压模盖上，并根据讀数确定被模型材料充滿的螺旋綫部份的長度，

7. 对于每一次測定用的压入次数应不小于5。

VI. 試 驗 記 彙

| 序 号 | 名 称 | 压 入 代 号 | | | |
|-----|----------------------|---------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | 試驗日期 | | | | |
| 2. | 模型材料編號或代号 | | | | |
| 3. | 模型充入規范： | | | | |
| | 1) 模型材料溫度 | | | | |
| | 2) 壓入時在 1 平方厘米材料上的壓力 | | | | |
| | 3) 壓力作用下壓模的延續時間 | | | | |
| | 4) 模面砂充滿的螺旋線長度 (毫米) | | | | |
| | 5) 附註 | | | | |

模型材料耐熱性試驗

I. 定 义

1. 模型材料的耐热性可理解为在自身重量的作用下以及在溫度增长的影响下用來阻止模型材料的形变的能力。

II. 試 驗 原 理

2. 模型材料耐热性的試驗方法是确定試样在本身重量作用下弯曲量达到 2 毫米時的溫度。
3. 用以水平位置自由地位于二个支承上的試样进行試驗。
4. 試样周围的空气介質的开始溫度應該是 $28 \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 。
5. 如果試样弯曲度在 28°C 時不达到 2 毫米，則空气介質的溫度立即升高 2°C ，并持續 2 小時，以后再增高 2°C 和持續 2 小時，如果弯曲度（挠度）再不能达到 2 毫米的話。
6. 模型材料耐热性的試驗是在专用夹具上进行，此种专用夹具装在能保持必要溫度規范的恆溫器內。

III. 試 驗 結 果 的 算 式

7. 模型材料耐热性的試驗指数是溫度，在这一溫度下，試样在自身重量的作用下能使挠度达到 2 毫米。
8. 溫度值 ($^{\circ}\text{C}$) 用作鑑定模型材料的耐热性，并假定称它为耐热性溫度。

IV. 夾 具 原 理

9. 夾具簡图示于图 6。

夾具由金屬底座 1 和固定在金屬底座上的两个带有試样安装槽的支架 2 組成。夾具

具有用于溫度計 3 的夾持杆和帶有直尺 4 的殼體 5。測量試樣撓度值的直尺靠回轉螺釘 6 移動。




图 6

V. 夾具，安裝

10. 夾具以金屬底座安裝在恆溫器內，金屬底座處于水平位置，并在整個表面上有 $\phi 8$ 毫米的孔。
11. 恒溫器應裝有能使試樣安裝處的空氣溫度差保持 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 的溫度調節器。
12. 用來測量恆溫器內空氣介質溫度的溫度計水銀頭，應該位於兩相鄰試樣之間，在試樣中線的水平上（高度上）并使它離開試樣的距離不大于 15 毫米。
13. 夾具內的二個支承之間的距離應等于 100 毫米。
14. 撓度指針值可用回轉螺釘將厘米尺引近試樣讀出。

VI. 試 驗 試 样

15. 試驗耐熱性用的試樣示于圖7。




图 7

16. 試樣表面的光度應為7—9級，不允許有缺陷（縮孔、氣孔、晶斑、機械損傷等）。

具有上述任何一種缺陷時，試驗用試樣被認為是不允許的。

VI. 試 驗 步 驟

17. 試驗用試樣放在夾具的支架上。

18. 全部試樣在試驗前的位置應絕對平行。

19. 靠恆溫器內的自動溫度調節器來確定溫度 28°C ，並使這個溫度持續二小時。

附註：試樣安裝面上的溫度變動量應在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 範圍內。

20. 在溫度作用下，試樣開始軟化，並離開原來平行位置偏移（彎曲）成某一個數值。

平行度偏移值的檢驗是在試樣於一定的溫度下保持二小時以後進行。恆溫器內的溫度的檢驗應在整個試驗過程中進行。

附註：如果恆溫器內的溫度提高 2°C 後試樣的彎度大於2毫米的話，那麼將恆溫器的溫度減去一度作為耐熱性溫度。

21. 從每類鑑定的試料中需要進行試驗的試樣數應不少於三個。

VII. 試 驗 記 彙

| 序 号 | 名 称 | 試 样 代 号 | | | |
|-----|-----|---------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |

1. 試驗日期

2. 模面砂編號或代號

3. 當下列溫度時的試樣彎度

1) 28°C

2) —

3) —

4) —

.....

4. 附註

模型材料直線收縮率的確定

I. 試 驗 原 理

1. 模型材料鑄造線性收縮率的確定法是測量在一定溫度範圍內試樣長度的變化。

II. 結 果 換 算

2. 模型材料收縮率用%表示。收縮率值按照指示器刻度盤量下，它屬於試樣的計算長度內。

模型材料的收縮率按下式求得：

$$\text{收縮率} = \frac{h}{H} \cdot 100\%$$

式中 H—試樣壓模的計算長度（毫米）

h—收縮率值（毫米）

III. 仪 器 原 理

3. 確定線性收縮率用的儀器原理圖表示在圖8。

IV. 仪 器 的 安 裝

4. 儀器感應器裝在用銷子（Зашелка）定位的上級端位置，指示器刻度盤則裝有對指針的另位刻度。

5. 模型材料充入壓模腔是在儀器處於水平位置時進行，這以後儀器轉到垂直位置。

V. 試 驗 步 驟

6. 向壓模充入模型材料可採用各種不同的方法進行：

1. 用液體模型材料（通過注射器）

2. 在壓力作用下用糊狀模型材料

7. 充入壓模時記錄下：

1. 模型材料溫度

2. 壓模溫度

3. 壓入壓力（公斤/平方厘米）（如果在壓力下充入壓模的話）；

4. 模型材料內的空氣量。

8. 在觀察收縮率時記錄下：

1. 模型材料冷卻到一定溫度所需的時間；

2. 指示器的時間讀數；

附註：指示器指針在半小時內未曾指出任何一個數值時才停止觀察。

9. 每批鑑定試料中需要試驗的試樣數不應少於2個。




图 8

附註：欠鑄的或者帶有砂眼的試樣認為是不合格的，這些試樣的讀數不應記錄。
10.二個試樣的收縮率的擺動量不大于0.08%，否則試驗重新進行。