

~~中科院精密仪器与机械研究所~~

内部资料

结 构 钛 合 金

国 营 洪 都 机 械 厂

1977. 2

书中采用的符号

性 能 名 称	符 号	单 位
抗拉正弹性静力模数	E	公斤/毫米 ²
抗压正弹性静力模数	E _{сж}	公斤/毫米 ²
正弹性动力模数	E _д	公斤/毫米 ²
抗挤弹性模数	E _{см}	公斤/毫米 ²
抗剪模数	G	公斤/毫米 ²
泊松系数	μ	—
抗拉比例极限	σ _{пн}	公斤/毫米 ²
抗拉屈服点(假定的)	σ _{0.2}	公斤/毫米 ²
抗拉强度极限	σ _в	公斤/毫米 ²
缺口抗拉强度极限	σ _в ^н	公斤/毫米 ²
弹性极限	σ _е	公斤/毫米 ²
t 温度下的抗拉强度极限*	σ _в ^т	公斤/毫米 ²
抗压比例极限(h/d = 3)	σ _{пдсж}	公斤/毫米 ²
抗压屈服点(假定的)	σ _{0.2сж}	公斤/毫米 ²
抗压强度极限(h/d = 15)	σ _{в,сж}	公斤/毫米 ²
抗扭比例极限	τ _{пд}	公斤/毫米 ²
抗扭屈服点(假定的)	τ _{0.3}	公斤/毫米 ²
抗扭强度极限	τ _в	公斤/毫米 ²
抗剪强度	τ _{ср}	公斤/毫米 ²
抗拉破坏强度	S _к	公斤/毫米 ²
抗压破坏强度	S _{к,сж}	公斤/毫米 ²

* 如未注明保温时间，则为30分钟

性 能 名 称	符 号	单 位
不同计算长度拉断后的相对延伸率	$\delta_5, \delta_{10}, \delta_{5.65\sqrt{F}}, \delta_{11.3\sqrt{F}}$	%
相对缩短率	△	%
拉断后相对收缩率	ψ	%
洛氏硬度，《C》度标	HRC	—
洛氏硬度，《B》度标	HRB	—
布氏硬度（小球直径10毫米，载荷3000公斤）	HB	公斤/毫米 ²
维氏硬度	HV	公斤/毫米 ²
沙氏冲击韧性	a _H	公斤·米/厘米 ²
至静力破坏的循环次数		次
抗弯持久强度极限	σ ₋₁	公斤/毫米 ²
受力n小时0.2%蠕度极限	σ _{0.2/n}	公斤/毫米 ²
抗扭持久强度极限	τ ₋₁	公斤/毫米 ²
n小时持久强度极限	σ _n	公斤/毫米 ²
应力集中理论系数	α _K	—
线膨胀系数	α	度 ⁻¹
密 度	d	克/厘米 ³
导热系数	λ	卡/厘米·秒·度
比 热	c	卡/度
电阻系数	ρ	欧姆·厘米
导电率（相当于铜的导电率的%）	K	%

换算成公制时，须使用以下换算系数：

$$1 \text{ 公斤}/\text{毫米}^2 = 9.8 \times 10^6 \text{ 牛顿}/\text{米}^2.$$

$$1 \text{ 卡}/\text{度} = 4.18 \times 10^3 \text{ 焦耳}/\text{度}.$$

$$1 \text{ 欧姆} \cdot \text{毫米}^2/\text{米} = 10^{-6} \text{ 欧姆} \cdot \text{米}^2/\text{米}.$$

目 录

书中采用的符号

引 言	(1)
第一章 钛合金的结构.....	(5)
1. 钛的基本性能和杂质的影响.....	(5)
2. 钛合金状态图.....	(9)
3. 钛合金的相变.....	(18)
4. 提高钛合金强度的途径.....	(44)
第二章 钛合金的物理机械性能.....	(67)
1. 高塑性低强度钛合金.....	(71)
2. 中强度钛合金.....	(80)
3. 高强度钛合金.....	(96)
4. 低温下使用的钛合金.....	(115)
5. 铸造钛合金.....	(122)
第三章 钛合金的热处理.....	(128)
1. 退火.....	(128)
2. 强化热处理.....	(137)
3. 在空气中加热时钛和气体的相互作用.....	(161)
第四章 钛合金的工艺性能.....	(169)
1. 可焊性.....	(169)
2. 压力加工.....	(181)
3. 切削加工.....	(188)
4. 化学处理.....	(189)
第五章 钛的应用范围.....	(192)
1. 钛在飞机制造中的应用.....	(192)
2. 钛在其他工业部门的应用.....	(194)
参考文献	(197)

的品种基本上还是供压力加工的那些合金。

在国外，只有美国组织了钛铸件的生产，并为此目的采用了6—4(BT6)通用合金。

在欧洲，就钛的异型铸造而言，苏联目前处于领先地位。苏联采用含5%铝的简单二元合金(BT5Л)作为基本的铸造合金，它具有相当高的强度(70公斤/毫米²以上)、优秀的铸造性能和良好的可焊性。当必须达到100公斤/毫米²强度时，可采用不要求强化热处理的BT21Л合金。

发动机制造业开始用BT3—1Л和BT9Л热强钛合金进行异型铸造。在初次采用的某结构中，BT14合金的模锻件可成功地用同样牌号的铸造合金代替。在这种情况下，合金牌号必须保持不变，因为所研究的零件应当焊接于BT14合金蒙皮上。通用机械制造业采用工业钛硬模铸造来制造耐蚀设备的零件，并广泛利用废料及二次金属。

因此，苏联异型铸造用的钛合金品种，包括工业钛和强度为70~100公斤/毫米²的几种合金。

钛合金状态图的研究表明，将来的异型铸造合金，在化学成份方面，将与变形合金很少区别。这种情况是很有利的，因为设有异型铸造工段的机器制造工厂，可以广泛地利用钛模锻件生产中的优质料头(毛边、尺寸不足的棒料、报废的模锻件和切屑)来进行铸造。难以期待将研制出在成份和组织方面与形变合金截然不同的铸造钛合金，如同共晶硅铝合金不同于硬铝合金一样。作出这个判断的依据是，为了研制出实际可用的铸造合金，钛合金中与共晶点相适应的浓度太大了。而且，如果大多数钛合金具有良好的铸造性能，那末这不是由于共晶体的原因，而是由于结晶范围过于狭窄。

可以认为，在不久的将来，将出现强度极限超过100公斤/毫米²的铸造钛合金，其中包括可热处理强化的铸造钛合金。从理论上考虑，可假定铸造钛合金的耐热强度将超过形变钛合金，并与镍基热强合金的情况相似。

特种性能合金

把钛叫做耐蚀金属是合理的。但在某些介质中，例如在无氧酸中，钛的耐蚀性不够，可加入大量钼(约30%)以及千分之几的钽或铂来提高耐蚀性。在苏联或国外，这种合金已开始用于化学工业的特殊部门。还应提到在日本登记专利的Ti—5%Ta二元合金，在很多情况下，钽可取代铂。苏联出产的Ti—Mo合金和Ti—Pa合金的牌号分别为4201和4200。

另外一组特殊合金为低温钛合金。大家都知道，所有结构金属，其中包括普通钛合金，在很低的温度作用下，可能转化为脆性状态。但杂质(首先是氧)含量较少时，钛和以α组织为基的钛合金也可用于液态氢的温度下，而不怕变脆。国外用于同一目的有5—2,5(BT5—1)合金，用于液态氮的有纯度高的6—4(BT6)合金，在合金普通牌号之前加上ELI符号。

苏联还研制出这些低温合金的变种。这些变种不同于普通合金的地方是具有一个附加符号《к》(表示低温)，例如BT5—1к。此外，还为这种工作条件研制了一个专门的低合金度的AT—2合金。

低温合金的特点是室温强度较低。在低温下，这些合金的强度大大提高，但在某些情况下，例如对于宇宙技术而言，要求在高温下也保持强度。因此，研制室温强度极限约为90~100公斤/毫米²的耐寒合金是一项迫切的任务。




图1 杂质氧对钛的机械性能的影响[7]




图2 杂质氮对钛的机械性能的影响[7]




图3 杂质碳对钛的机械性能的影响[7]

然而可以相当精确地（对实际使用来说）计算出这四种杂质元素对钛性能的总的影响。例如，为了计算硬度，Браун提出了如下的公式：

$H_V = 196\%N + 158\%O + 45\%C + 20\%Fe + 57$ ，式中57为最纯钛的硬度值；%N，%O等表示这些元素的百分含量。

很明显，在这里没有考虑杂质硅的影响。一般说来，在技术文献里很少谈到关于硅对纯钛性能的影响。根据 Голбахоф等人的资料来看，当硅含量从0增加到16%时，Ti—Si合金的维氏硬度从150到645公斤/毫米²是按线性规律提高的。这就意味着，1%的硅会

各种钛合金内，合金组分的总含量为7~10%（BT3-1，BT6，BT14合金等）。现在正在研制合金组分总含量达18~40%的钛合金。在提高强度的同时，合金化还会降低塑性。所以，在这种情况下，原材料钛应具有极大的塑性储备量。如要合金化程度愈高，塑性愈好，则对原材料钛的纯度要求也应愈高。看来，使用强度比较高的不太纯的原材料钛时，可以预先计算出合金的强度，然后相应地降低原来预定的合金化程度。但是，利用杂质来提高强度通常是不合算的，因为，这样做必然要引起塑性的极大损失，这是由于氧、氮和碳等主要杂质与钛形成间隙固溶体的缘故。此外，这些杂质对钛合金的其他一些重要性能是有不良的影响的，如对热稳定性、抗蠕变性能和缺口敏感性等是不利的。

缺口敏感性就是缺口试样的强度极限与光滑试样的强度极限的比值。对于脆性材料来说，此值小于1，而对于塑性材料来说，此值大于1，也就是说，在第二种情况下，缺口产生强化作用。

在文献〔14〕中，曾研究了杂质氧对BT6钛合金缺口敏感性的影响。试样为圆柱形，缺口底部的圆角半径为0.1毫米，缺口斜角为60°，试验结果如下：

氧含量 (%)	0.10	0.22	0.40
σ_B^H/σ_B 比值	1.71	1.63	1.47

缺口敏感性与含氧量的这种关系有使结构（特别是螺栓接头）提前破坏的危险。

提高原材料钛的纯度不仅能改善现有合金的质量，而且能形成除高强度之外还具有良好塑性的新型合金。

2 钛合 金 状 态 图

钛作为获得合金的基本金属是一种非常好的材料。多晶形现象、与很多其他金属有良好的熔合性、形成广泛的固溶体和可变溶解度的金属互化物相，所有这些使钛的金相学具有广泛的和有意义的研究项目，并确保钛合金组织和性能的多样化。可以毫不夸张地认为，在这方面钛是不亚于铁的。

目前，在钛的状态图方面已经积累了大量的试验材料，绘制了钛与周期表中很多元素形成的二元合金状态图和很多的三元合金状态图。曾几度尝试把这些材料进行系统的整理，以便于掌握和有可能在相似系统之间进行有益的比拟。

最常见的方法是按照门捷列也夫周期表中的元素次序来讨论钛与其他元素的相互作用。在很多国内外文献〔15，16〕中正是这样来讨论的。这样的讨论方法是非常有利的和有效的，因为可以根据周期表中元素的位置作出各元素间相互作用特性的某些预测。这是大家都知道的和可以接受的。但是，取周期表作为状态图分类的基础是不合适的，因为这样来绘制状态图比较笨拙，而且在周期表内所研究的元素的位置和这些元素彼此所形成的状态图的类型之间没有什么简单的联系。只能说出一些最普通的和最明显的规律，例如，在周期表中与钛同一组的元素或位置最接近钛的元素（在原子直径很相近和最易于和钛形成固溶体晶格相同的条件下），而位置远离钛的元素，易与钛形成化合物。但是，就是这些普遍的规律中也含有许多例外和反常现象。例如，硼几乎不与钛形成固溶体，而最靠近硼的铝却能与钛形成广泛的固溶体。位于第四分组的硅和锡在钛中的溶解度有极大的区别等等。

这不是没有原因的。所以，有许多研究钛状态图的作者放弃按元素次序来叙述材料的某些科学原则，而干脆以字母次序来排列这些状态图〔1〕。文献〔16，17〕是属于例外的情

况，在这两篇文献中，仍取周期表的元素位置次序作为讨论钛状态图的基础。但是，在这两篇文献的最后部分，作者试图概括大量的材料，并根据另一种原则——状态图的结构特性，把状态图分成四类，虽然，这种原则已被指责为是一种不考虑第二个组元的化学特性和它在周期表中的位置的现象学原则。

本文作者的意见是：取状态图结构特性为基础来叙述钛与其他元素的合金结构是比较合适的，而状态图应按逐渐复杂化的程度来排列。当然，在讨论状态图时，必须考虑周期表中组元的相互位置和它们的化学特性。正是根据这样的原则，作者和E.K. Молчанова 绘制了钛的状态图图册，从时间上讲，这是苏联的第一部这种类型的著作。我们在下面简要地讨论钛合金结构时，就是遵守这样的次序来叙述有关材料的。

二元系合金

二元系钛合金状态图的基本类型如图 4 所示。




图 4 二元系钛合金状态图

的溶解度最小，只有0.8%，然后是钒，为1—3.5%，铌为3—4%和钽为6—12.5%（指温度为550~650℃时确定的值，由于不同研究者的结果有分歧，所以列出二个数据）。

这四个元素作为钛的合金添加剂时，同其他金属相比，其最大优点在于没有金属互化物相，没有共析反应和包析反应，而这些反应正是合金在一定条件下成为危险脆变的原因。钒、铌和钽在 α 钛内极大的溶解度也可以认为是一个优点，因为这可以获得以 α 钛为基的高合金化单相合金。

但是，文献[18]认为，在Ti—Mo系内存在着三种化合物，可以写为 Ti_4Mo ， Ti_3Mo 和 $TiMo_4$ 。

铬和钼（比较精确地说，是钼的 γ -变体）在晶格方面是与 β 钛相同的，而且与钛能形成无限固溶体。这些元素在 α 钛内的溶解度是不大的（铬为0.5%），而 β 固溶体共析分解为 α 固溶体和 $TiMo_2$ 型化合物（参见图4，I_B）。Ti—Cr系内（参见图7）的共析反应进行得非常缓慢，所以在一定程度上有理由把Ti—Cr系与I₆组相比拟。与钛形成间隙固溶体的杂质（其中包括氢）会加速Ti—Cr系的共析分解。反之，降低杂质含量，或者添加I₆组的元素会抑制共析反应。




图7 Ti—Cr系状态图

含铬不少于7%的合金自 β 区温度淬火，可能形成100%的 β 组织。在低于共析温度，但高于350℃温度下对淬火合金长时间加热时，会产生 β 相共析分解。加热时外部应力的作用会加速共析分解。

特别在研究钛合金的初期，认为铬是除钼之外的最有发展前途的合金添加剂之一。含铬的钛合金的特点是强度与塑性能很好地结合起来。当发现这些合金因共析转变而变脆时，铬作为合金添加剂的意义就稍微减少了。但是，当铬含量不大，以及与钼和I₆组的元素（见图4）相结合时，铬在目前仍然包括在很多新合金的成份内。在最近，出现了含铬10%的机械性能高的二元合金（牌号为EP—90/10）。这种合金是由非常纯的电解钛和少量间隙杂质元

素制成的。

我们在列出与 β 钛形成无限固溶体的元素和从实用观点出发认为是钛的最有用的合金添加剂清单中，还没有包括铝和锰在内。关于铝和锰将在下面谈到。很可惜，以上所列元素，除产生共析分解的铬之外，都是比较昂贵的金属。

第二大组的金属与钛形成含有化合物的共晶系合金。在这个大组内又可分成两个分组，即 β 固溶体的合金共析分解的合金和包析分解。

周期表第一组中的铜、银、金；第四组中的硅、锡和铅；第七组中的锰；第八组中的铁、钴和镍与钛形成共晶和共析反应的状态图，非常相似于Fe—C系状态图（参看图4，Ia）。这一组中最有重要意义的是锰。因为，锰是最容易获得和最便宜的金属。与铬相似，可以把锰看作为相似于 β 相稳定剂组中的元素（I6），而且在很多合金中可以用锰来代替它们。Ti—Mn系中的共析分解要比铬进行得更缓慢。

按重要性来说，在锰之后的合金元素为铁，它与铬相似，用于复杂的合金中。这些合金中含有钼和I6组的其他元素，以防止产生共析分解。同时含有铁、铬和铝的合金只具有某种不大的用途。

含有铜的钛合金，以及含有位置在铜下面的一些元素的合金，在实际上不可能用淬火来形成 β 相。这些合金在室温下是由 α 相和某些金属互化物相组成的（取决于化学成份和冷却条件）。含铜的钛合金最近受到许多研究者的注意，因其组织比较特殊和能够强化热处理。Ti—Cu状态图如图8所示。




图8 Ti—Cu系状态图

特别要详细谈到的是含锡的钛合金。尽管锡对钛性能的影响已经有了很好的研究，而且锡还是某些工业用合金的成份，但到目前为止，关于Ti—Sn状态图的结构，其中包括关于锡对钛的同素异形转变温度的影响，仍然没有统一的意见。关于Ti—Sn系合金的最新著作提出了将锡归属于形成共析体的元素的依据，摘自该文献的Ti—Sn系合金状态图如图9所示。要注意在钛的共析反应温度和同素异形转变温度之间的差别是不大的（仅17°C），以及 α 饱和固溶体浓度和共析体浓度之间的差别也是不大的[仅1%（按原子量）]。

锡是具有 α 组织的钛合金的一种重要的合金添加剂。在高浓度下（~13%），锡和铜相