




# 普通物理實驗

華東水利學院物理教研組

1957



## 說 明

这本实验是自1953年我組成立以后逐步編寫的，中間由于統一教學大綱的修訂又加入了  
不少新內容，現在收集在這裡的实验大體上可供175學時及216學時兩種類型的專業選擇使  
用。

实验是根据我們現有設備寫的，有些地方为了減少同學們操作的困难所以寫得比較具体  
每一个实验都要求一人一組在二學時（90分鐘）內完成，同學們在進行实验以前必須在課外  
進行充分預習，並寫好工作日誌，經驗證明，課外做好充分准备，二學時內完成一个实验是  
不会感到困难的。另外，为了能够采用大循环制進行实验所以原理部分的敍述都力求簡要，  
希望能使同学既不会感到理論不具备的困难，也不会覺得与講課內容重复而成为累贅。

这些实验我們是分头編寫，集体審查，然后在使用过程中又進行多次修改而成的。在編  
寫修改过程中还参考了許多兄弟学校的交流資料，以及其他一些書籍但保管如此，我們相信  
謬誤之处仍在所难免，希望各兄弟学校的教師，以及使用的同學們能把發現的問題告訴我  
們，以便在再版时能予修正。

華東水利學院物理教研組

1957.8.

# 普通物理實驗勘誤表

頁	行	字	誤	正
1	倒15	最后	(漏)	(加)。
3			(右边算式中) $35.7 -$	$35.72$
"	倒5		$k = 55.0837$	$k = 55.80837$
6	2	最后	=	(去掉)
7	9		$\pm \tan A \cdot \Delta A$	$\pm \tan A \cdot \Delta A$
15			(A表中左边第6行) $e_1$	$e_0$
"			(A表中右边第8行) $\frac{ e-e_1 }{I}$	$\frac{e-e_0}{I}$
18			(第二表中数字)	(改为与第一表完全相同)
19	倒1		(分子中最后一項) $-\frac{1}{2}mu^2$	$\frac{1}{2}mv^2$
27	2		$\therefore \beta = \frac{\beta_1}{\left(\frac{n}{N}\right)^2} = \beta_1 \left(\frac{N}{n}\right)^2$	$\therefore \beta = \frac{\beta_1}{\left(\frac{n}{N}\right)^2} = \beta_1 \left(\frac{N}{n}\right)^2$
28			(表格中記号第一行) 01	10
41	5		$\Delta \gamma_1 =  \bar{\gamma} - \gamma_1  =$	$\Delta \gamma_1 =  \bar{\gamma} - \gamma_1  =$
	6		$\Delta \gamma_2 =  \bar{\gamma} - \gamma_2  =$	$\Delta \gamma_2 =  \bar{\gamma} - \gamma_2  =$
	7		$\Delta \gamma_3 =  \bar{\gamma} - \gamma_3  =$	$\Delta \gamma_3 =  \bar{\gamma} - \gamma_3  =$
	8		$\Delta \gamma_4 =  \bar{\gamma} - \gamma_4  =$	$\Delta \gamma_4 =  \bar{\gamma} - \gamma_4  =$
	9		$\Delta \gamma_5 =  \bar{\gamma} - \gamma_5  =$	$\Delta \gamma_5 =  \bar{\gamma} - \gamma_5  =$
	最后		$\frac{\Delta \bar{\gamma}}{\bar{\gamma}} \times 100\% =$	$\frac{\Delta \bar{\gamma}}{\bar{\gamma}} \times 100\% =$
44	倒10		$e : I \times g = E : e$	$e : I \times g = E : f$
61	最后		$Q = m (T_2 - T_4)$	$Q = m (T_3 - T_4)$
63			(表格中) 水的質量 $m = m_1 - m_2$	$m = m_2 - m_1$
64	倒1	最后	度。	度。
65	12	26	$D, E$	$DE$
69	1	13	以	的
75	10	5	头	关
78	圖2			(“標準電池”應寫在 $B_8$ 处)
81	倒4	3	$K_g$	$R_g$
84	12	8	流	極
84	倒9		(示圖2)。	示(圖2)。
85	4		$6 T 5$	$6 J 5$

87	倒1		$e = \frac{F \times n}{N \times n} = \frac{F}{N}$	$e = \frac{F \times n}{N_0 \times n} = \frac{F}{N_0}$
89	2		$N = 6.025 \times 10^{23}$	$N_0 = 6.025 \times 10^{23}$
101	15	7	于	(去掉)
104	倒5		在空气中 $\mu = 1$	在空气中 $\mu = 1$
105	倒9		$K_3$ 及 $K_2$	$K_3$ 及 $K_2$ ,
108	13	最后		(加上) (圖1)
110	4		开关式电阻箱.....	开关式电阻箱 $M$ .....
112			[ (3) 表下] (減少)	(減少)
112			[ (5) 表中] (5) $ef$ 曲線	(5) $efa$ 曲線
114	12		入是波長	$\lambda$ 是波長
122	12	15	第于焦距	等于焦距
128	圖1		(上圖中) II	(去掉)
			· (下圖中) II''	II''
128	16		$m = \frac{l'}{l} = \frac{\frac{d}{l}}{\frac{d}{l}} = \frac{l}{d} = \dots$	$m = \frac{l'}{l} = \frac{\frac{d}{l}}{\frac{d}{l}} = \frac{l}{d} = \dots$
141	14		空气层的厚处	空气层的厚度
146	14		$N =$ 厘米	$N =$
附錄:	6	圖3	(顛倒)	(倒過來)

# 普通物理實驗

## 目 錄

說明	
緒論	1
實驗 1 基本儀器	8
實驗 2 分析天平	12
實驗 3 自由落體	16
實驗 4 碰撞	19
實驗 5 子彈的速度	23
實驗 6 轉動慣量	26
實驗 7 波义耳——馬略特定律	29
實驗 8 氣體壓強溫度系數	31
實驗 9 热功當量	33
實驗 10 比熱	36
實驗 11 氣體兩種比熱之比	38
實驗 12 固體及液體的密度	42
實驗 13 表面張力（一）（喬利天平法）	44
實驗 14 表面張力（二）（毛細管法）	47
實驗 15 內摩擦系数	50
實驗 16 楊氏模量	54
實驗 17 切變模量	57
實驗 18 導熱系數	61
實驗 19 線脹系數	64
實驗 20 電場的分體	66
實驗 21 平板電容器	68
實驗 22 惠斯登電橋	71
實驗 23 電阻溫度系數	75
實驗 24 電能熱當量	76
實驗 25 電位計	78
實驗 26 热電偶	81
實驗 27 真空管特性	84
實驗 28 電化當量	87
實驗 29 正切電流計	90
實驗 30 螺線管磁場	93
實驗 31 改裝電表	97
實驗 32 冲擊電流計的常數	100

~ 1 ~

实验33 地磁感应.....	104
实验34 磁化曲线和磁滞迴线.....	108
实验35 空气中的声速.....	114
实验36 昆忒管.....	116
实验37 驻波.....	118
实验38 薄透镜的主焦距.....	121
实验39 固体和液体的折射率.....	125
实验40 显微镜及望远镜的放大率.....	128
实验41 稜镜的折射率.....	132
实验42 光谱分析.....	135
实验43 双棱镜.....	137
实验44 牛顿圈.....	141
实验45 单缝.....	144
实验46 光栅.....	147
实验47 摄影技术.....	150
实验48 光电管.....	153
附录1 关于实验课的一些规定和说明.....	1
附录2 光横杆望远镜及标尺使用法.....	2
附录3 进行电学实验前要注意的几个问题.....	3
附录4 电源.....	5
附录5 电阻.....	6
附录6 箱式惠斯登电桥.....	8
附录7 分光计的构造及调节方法.....	11

# 普通物理實驗

## 緒論

### I. 觀察和實驗是物理学研究的基礎

物理学是研究物質运动最普遍的形态（力的、热的，电磁的等等）和它們之間的相互轉換。这种研究的目的，是要找出物質世界的規律，來利用自然，改造自然。怎样來認識物質世界和找出其中的規律呢？通常都必須經過兩個階段：低級的感性認識階段，和高級的理性認識階段。實踐論告訴我們：認識的「第一步是开始接触外部事物，屬於感覺階段。第二步是綜合感覺的材料加以整頓和改造，屬於概念，判斷和推理的階段。」所以研究物理的方法，首先必須以觀察和實驗為基礎。觀察是对于平常情況下發生現象的觀察，而實驗是在人为的情况下使現象再生而加以觀察。因为自然界發生的諸現象是很錯綜複雜的，而又互相聯繫的。我們必須把許多現象划分開來，分別實驗，由此便可得到大量的材料或数据，我們可以從這些材料和数据的分析進而抓着了事物的本質，而得到了概念，再由判断和推理的方法就可以引導到定律和理論的建立。

由于測量仪器的不够完备，量度的結果不可能是絕對准确的，故从實驗方法確定下來的定律和理論也不可能は絕對准确的，而是接近的准确，这种接近的程度，相當于一定时期科学技術發展的水平。


要使理論不斷地發展；要使对客觀世界的認識越准确，我們必須遵照毛主席在實踐論中的指示：「通过實踐而發現真理，又通过實踐而証實真理和發展真理，从感性認識而能動的發展到理性認識，又从理性認識而能動的指導革命實踐，改造主觀世界和客觀世界。」

普通物理實驗的主要目的是：首先，使初学者認識重要的仪器和学会量度的基本方法；其次，使他們能更詳細地熟知某些自然現象和定律，这类實驗中虽然主要之点是研究現象本身，但仍然需要測量。

### II. 量度和估計

實驗的目的，在求各种現象和变化中各种物理量間的数量关系，要达到这个目的，必須依靠量度，量度的基本原理，是將要量的物理量和另一性質相同的标准量相比較，例如要知道一根木條的長度，我們可把一根尺和它比較而求出这根木條是該尺的几倍。假如标准量的單位是  $u$ ，則物理量  $X = a u$ ，式中  $a$  称為讀數。

各种仪器都有它一定的精密度，用它來量度所得到的結果，不但要表示数量的大小，同时也应当表示出仪器的精密度。一根木條的長度不一定会正好是多少厘米的，所以把一根最小刻度是「毫米」的尺來量它、令木條的一端和尺上的某一刻度綫相重合，它的另一端就不一定正好和尺上的另一刻度綫重合，常是在兩条刻度綫之間，这最小刻度的十分之几，便要靠我們估計出來。在實驗工作中，估計是非常重要的，稍經練習，估計到最小刻度的十分之一，決非難事，但要估計出最小刻度的五十分之几或百分之几，我們就沒有这个本領。



如圖所示，木条  $A B$  的  $A$  端和尺上的 0 厘米刻度綫相合，而另一端  $B$  則在 7 與 8 厘米兩刻度綫之間，估計結果，離 7 厘米約  $\frac{4}{10}$  厘米。所以木条的長度是 7.4 厘米。相反的，我們看到這個結果。也應該明白用來量度的尺的最小刻度是厘米，它的精密度到  $\frac{1}{10}$  厘米，如果尺上最小刻度是「毫米」，那麼木条的長度便可量到以厘米為單位小數點後第二位，像 7.43 厘米，最末一位 3 是從估計得來，而這尺的精密度到  $\frac{1}{10}$  毫米。

### III. 有效數字及其運算

從估計得來的數，決不像刻度示明的數一樣可靠。凡一數末尾一位從估計得來的，這數的數字都稱為有效數字，而對於其中的末一個數字，又稱為欠準數字。在科學記錄上，估計的數位一定要寫出。若估計的數位適等於 0，這個 0 更不可少。例如 32 厘米和 32.00 厘米意義大不相同，前者表示厘米位已從估計得來，量度所用尺的最小刻度是「分米」(10 厘米)，後者表明十分之一毫米方從估計得來，用的尺的最小刻度是「毫米」。

對於 0 這一個數字，我們還須特別加以說明，因為它有時是有效數字，有時並非有效數字。例如長度是 30.05 厘米，這兩個 0 都是有效數字，這數共有四個有效數字，又如用同一個尺測得的長度是 300.50 厘米，這三個 0 也都是有效數字，這數共有五個有效數字。可是，如果，我們說：是 0.0015 米，這三個 0 字都不是有效數字，因為這些 0 都是定位的，這數祇有兩個有效數字，(即 1,5) 末一個數字 5 是欠準數字。遇大數或小數時，表示有效數字的記法如下：譬如某距離長為七千五百米，若是祇有兩個有效數字，應記為  $7.5 \times 10^3$  米，三個有效數字時，記為  $7.50 \times 10^3$  米，有四個有效數字時，方可寫成 7500 米。同樣 0.0015 米，可寫成  $1.5 \times 10^{-3}$  米，這樣就很清楚地可以知道它有兩個有效數字。

下面來說明有效數字怎樣運算，它的原則是：運算的結果保留一位欠準數字，多餘的數字用四捨五入法去之。現在把運算方法舉例說明如下，並於欠準數字下作一劃以便識別。

加減：

$$\begin{array}{r}
 25.4\overline{2} \\
 31.4\overline{5}\overline{4} \\
 + 16.\underline{5} \\
 \hline
 73.\underline{3}\overline{7}\overline{4}
 \end{array}$$

故和數為 73.4

$$\begin{array}{r}
 45.7\overline{5}\overline{3} \\
 - 21.\underline{1}\overline{4} \\
 \hline
 24.\underline{6}\overline{1}\overline{3}
 \end{array}$$

故差數為 24.61

故諸數之和或兩數之差，其小數點後保留的位數，要和原來諸數中小數點後面位數最少的一個相同，多餘的用四捨五入法去之。

乘除:

$$\begin{array}{r} 562.31 \\ \times 12.1 \\ \hline 56231 \\ 112462 \\ 56231 \\ \hline 6803.951 \end{array}$$

故積數為  $6.80 \times 10^3$

$$\begin{array}{r} 28.57 \\ 1.25 ) 35.7 \\ 25 \quad 0 \\ \hline 10 \quad 72 \\ 10 \quad 00 \\ \hline 720 \\ 625 \\ \hline 75 \end{array}$$

故商數為  $28.6$

故諸數相乘之積或兩數相除之商，保留的數字一般和原有諸數中數字個數最少的一樣而與小數點无关，多餘的用四捨五入法去之。

注意：如測得銅柱的直徑為  $2.48$  厘米，則其半徑  $= \frac{2.48}{2} = 1.24$  厘米，不能因為除數只有一位而把結果寫成  $1$  厘米，因除數  $2$  是準確數。

乘方開方：

乘方或開方的道理和二數相乘或相除相似，所以乘方或開方後所得數字的個數，和原數的有效數字個數相同。

由於上面得到的規律，在有效數字運算時，必須按照下法進行，例如計算：

$$k = \left[ \frac{0.427 \times (72.6 + 4.38)}{323.7 - 319.3} \right]^2$$

因為  $72.6$  在小數點以下的有效數字祇有一個，所以可先將  $4.38$  改寫成  $4.4$ ，因此得  $72.6 + 4.4 = 77.0$  于是：

$$k = \left[ \frac{0.427 \times 77.0}{4.4} \right]^2$$

又因為這三數中有效數字最小的 ( $4.4$ ) 只有二個，所以  $0.427$  可改寫成  $0.43$ ， $77.0$  可改寫成  $77$ 。於是：

$$k = \left[ \frac{0.43 \times 77}{4.4} \right]^2 = \left[ \frac{33}{4.4} \right]^2 = [7.5]^2 = 56$$

如果我們不用這樣的計算法，而依照普通常用的計算法計算，可得  $k = 55.0837$  與  $56$  來比較其百分差祇是  $\frac{2}{558} = 0.36\%$ ，所以這樣的計算是很有用的，不獨是可以節省計算所需時間，更重要的是它能表示出實驗的準確度，因此它是合理的和符合實驗事實的。

#### IV. 誤差

由於我們所使用儀器的缺陷，以及我們感覺器官的不完善，所有的測量只能做到一定的

准确程度。因此，測量所得的結果总是所測的量的近似值，而不是其真数值，儘管我們怎样改善仪器，怎样小心測量，这只能使測量的讀数接近真数值，但不会完全等于真数值。但我們能知道測量之准确度，就是說知道測得之近似值与真数值最多差多少，例如用某一仪器測定一物体之質量时准确度能达到 0.1 毫克，則測出物体的質量与真数值之差就小于 0.1 毫克。

測量的准确程度是由測量时所用的仪器以及全部測量方法所决定，企圖在已定条件下使測量超过其准确度的限度是錯誤的，因而也就是无理由地浪費時間。例如用一把刻度最小單位是毫米的尺去量一物体的長，准确度最多只能到刻度的十分之一，即 0.1 毫米，企圖將精确度增至 0.01 毫米是不可能的。

除了仪器和測量方法的限制，一部份測量的誤差（錯誤）是可以避免或減小的。測量或讀数的誤差可以由兩種原因產生，因此可分为兩类：系統誤差和偶然誤差。系統誤差產生的原因，是測量仪器的不准确性，測量方法的錯誤，或觀測者某方面的習慣。例如，一把尺在 0°C 时是准确的，但是由于热膨胀在 20°C 也就是室溫时，刻度就不准确了。在室溫下用此尺时，所得讀数永远是小于真数值。为了求得比較可靠的數值，就應該利用此尺的热膨胀系数，加以适当地改正。再如，沒有做好必要的調節就使用天平，或則天平的兩臂的長短是不相等的，这样造成的誤差都是系統誤差，要避免这些誤差，需要对測量方法本身加以批判，需要將仪器的狀況加以修正，需要將觀測者觀測时的一些習慣性的錯誤加以改正。

偶然誤差是由於讀数的不准确而引起的，这种不准确產生的原因是由于我們器官的不完善，以及各种在測量中所无法估計的情况造成的。偶然誤差服从或然率的定律，这就是說，如果在某次的測量中我們測得的值比真值大  $\Delta N$ ，那么經過多次的測量也会有測得比真值小  $\Delta N$  的值，用或然率理論的話來講，測得的值比真值大  $\Delta N$  或小  $\Delta N$  的机会是均等的。因此如果我們進行多次測量並求得这些測量之算术平均值，这个平均值就比所有各次測量的結果更接近于真值，所以为了提高最后結果的准确度，減少偶然誤差的影响，任何正确的量度必須在相同的實驗条件下作若干次，不过无论怎样多次進行測量，或進行系統誤差的消除，所得的最后結果仍是真值的近似值。我們有必要知道这个近似值的可靠性。在或然率的理論中，用平均絕對誤差与平均相对誤差來表示測量的准确度。这里略述一下这兩种概念的意义与計算它們的办法。

設  $N_1, N_2, \dots, N_K$  是各次測量的結果；此处  $K$  是測量的次数。那么照上面所說

$$N = \frac{N_1 + N_2 + \dots + N_K}{K}$$

就是最接近于所測之量的真值。各次測量与这平均值的差的絕對值  $\Delta N_i$  也就是  $|N - N_i|$ ，称作各次測量的絕對誤差。我們所注意的不是这些誤差的正負号，而只是它們的數值。

各次絕對誤差之算术平均值，称作結果的平均絕對誤差。以  $\Delta N$  表之。

$$\Delta N = \frac{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \dots + \Delta N_K}{K}$$

平均絕對誤差  $\Delta N$  告訴我們測量的平均值与真值的最大可能的誤差，通常將最后所得結果寫成

$$N \pm \Delta N$$

即所測物理量的真实數值一定在  $N \pm \Delta N$  之間。

平均絕對誤差  $\Delta N$  与所測之量的平均值  $N$  之比称作結果的平均相对誤差 ( $E$ )，通常以百分数表出。

$$E = \frac{\Delta N}{N} \times 100\%$$

由平均相对誤差可以更清楚的表示測量之准确度。平均相对誤差越小則測量之准确度愈高，例如，称一物体之質量，測量所得平均值为 10.01 克，其平均絕對誤差为 0.01 克，其平均相对誤差为 0.1%。称另一物体，測量之平均值为 0.08 克，其平均絕對誤差仍为 0.01 克，此时平均相对誤差就达到 12%。前者比后者的正确程度高出百余倍。

有时我們測量的物理量是有公認值的，就可以公認值和實驗平均值之差作为实在誤差，实在誤差与公認值之比以百分数表之称为百分誤差，从百分誤差亦可檢查實驗結果的准确程度。

$$\begin{aligned}\text{百分誤差} &= \frac{\text{實驗結果与公認值的差}}{\text{公認值}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{實在誤差}}{\text{公認值}} \times 100\%\end{aligned}$$

所謂公認值就是很多有經驗的實驗者用精确的仪器和方法實驗所得到的为大家公認的平均值。

實驗結果很少能只由一个物理量的測量直接得到。在大多数的情形下，我們遇到的是間接測量，就是必須進行几个物理量的測量，再由这些測量通过数学运算得到所要求的結果。这样測量每一个量的誤差必然影响總結果的計算。因此，需要知道如何計算各个量的誤差对于總結果所引起的誤差。

因为在計算總結果时要用到表示總結果与各种量的关系的数学式子，所以總結果的誤差不僅由測量各量的誤差决定，还和計算總結果所用数学式子有关。下面我們來看几个基本例子：

I. 兩个所測之量的相加（或減）， $N = A \pm B$  之結果的絕對誤差与相对誤差：

設量  $A$  的測量的絕對誤差为  $\Delta A$ ；量  $B$  的測量的絕對誤差为  $\Delta B$ 。那么

$$N \pm \Delta N = (A \pm \Delta A) \pm (B \pm \Delta B)$$

誤差  $\Delta A$  和  $\Delta B$  是可正可負的，但是应当考慮到最不好的情況來加以計算。在求兩量  $A$  及  $B$  之和时，如果  $A$  与  $B$  的測量誤差是同号的，我們就得到最大誤差；在求兩量的差时，如果誤差是異号的，我們也能得到最大誤差。因此在兩种情形中，所測之量  $N$  的絕對誤差  $\Delta N$  都等于所測之量  $A$  与  $B$  各个的絕對誤差之和：

$$\pm \Delta N = \pm (\Delta A + \Delta B)$$

測量的相对誤差为：

$$\text{对兩量之和 } E = \frac{\Delta N}{N} \times 100\% = \frac{\Delta A + \Delta B}{A + B} \times 100\%$$

$$\text{对兩量之差 } E = \frac{\Delta N}{N} \times 100\% = \frac{\Delta A + \Delta B}{A - B} \times 100\%$$

2. 兩量之積或商， $N = A B$  和  $N = \frac{A}{B}$ ，的絕對誤差和相對誤差：

設測  $A$  時的誤差為  $\pm \Delta A$ ，而測  $B$  時的誤差為  $\pm \Delta B$ ，那麼  $(N \pm \Delta N) = (A \pm \Delta A)(B \pm \Delta B) = AB \pm A\Delta B \pm B\Delta A + \Delta A \Delta B$ 。因  $\Delta A$  和  $\Delta B$  兩量和  $A$ ， $B$  相比可視為很小，所以  $\Delta A \Delta B$  可以略去不計，因此

$$\pm \Delta N = \pm (A\Delta B + B\Delta A)$$

我們仍然考慮到最不好的情形，那時兩誤差的符號應當相同。因此相乘積的絕對誤差等於第一量的絕對誤差與第二量的相乘積加上第二量的絕對誤差與第一量的相乘積。

故相對誤差為：

$$E = \frac{\Delta N}{N} \times 100\% = \frac{(A\Delta B + B\Delta A)}{AB} \times 100\% = \left[ \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} \right] \times 100\%$$

即相乘積的相對誤差等於各乘數相對誤差之和。

同樣如果  $N = \frac{A}{B}$ ，那麼

$$N \pm \Delta N = \frac{A \pm \Delta A}{B \pm \Delta B} = \frac{(A \pm \Delta A)(B \pm \Delta B)}{B^2 - (\Delta B)^2} = \frac{AB \pm B\Delta A \pm A\Delta B}{B^2}$$

我們仍然忽略誤差的平方與它們的相乘積，並考慮到最不好的情況，那時測量中分子與分母的誤差要用相反的符號，因此：

$$\pm \Delta N = \pm \left( \frac{B\Delta A + A\Delta B}{B^2} \right)$$

即商的絕對誤差等於分子的絕對誤差與分母的相乘積加上分母的絕對誤差與分子的相乘積再除以分母的平方。故相對誤差為：

$$E = \frac{\Delta N}{N} \times 100\% = \left( \frac{B\Delta A + A\Delta B}{B^2} \right) \times \frac{B}{A} \times 100\% = \left( \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} \right) \times 100\%$$

即商的相對誤差等於被除數與除數相對誤差之和。

3. 幂函數的絕對誤差與相對誤差及三角函數的絕對誤差和相對誤差可照同樣方法求出，此處從略。

現在把最基本的及最有用的數學運算關係及計算誤差公式列在表I中。如果計算公式中不僅僅包含表中所列的一個運算關係，那麼就要分幾個步驟，使每個步驟只包含一個簡單運算。

表工 (a, n 表示数字常数)

数学运算关系	誤	差
	絕對	相對 ( $\times 100\%$ )
1、 $N = A + B + C \dots$	$\pm (\Delta A + \Delta B + \Delta C \dots)$	$\pm \left( \frac{\Delta A + \Delta B + \Delta C + \dots}{A + B + C} \right)$
2、 $N = A - B$	$\pm (\Delta A + \Delta B)$	$\pm \left( \frac{\Delta A + \Delta B}{A - B} \right)$
3、 $N = A \cdot B$	$\pm (A \Delta B + B \Delta A)$	$\pm \left( \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} \right)$
4、 $N = A \cdot B \cdot C$	$\pm (BC \Delta A + A \cdot C \Delta B + A \cdot B \Delta C)$	$\pm \left( \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta C}{C} \right)$
5、 $N = A^n$	$\pm n A^{n-1} \Delta A$	$\pm n \cdot \frac{\Delta A}{A}$
6、 $N = \sqrt[n]{A}$	$\pm \frac{1}{n} A^{\frac{1}{n}-1} \Delta A$	$\pm \frac{1}{n} \frac{\Delta A}{A}$
7、 $N = \frac{A}{B}$	$\pm \frac{B \Delta A + A \Delta B}{B^2}$	$\pm \left( \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} \right)$
8、 $N = \sin A$	$\pm \cos A \cdot \Delta A$	$\pm \cot A \Delta A$
9、 $N = \cos A$	$\pm \sin A \cdot \Delta A$	$\pm \tan A \cdot \Delta A$
10、 $N = \tan A$	$\pm \frac{\Delta A}{\cos^2 A}$	$\pm \frac{2 \Delta A}{\sin 2 A}$
11、 $N = \cot A$	$\pm \frac{1}{\sin^2 A} \Delta A$	$\pm \frac{2 \Delta A}{\sin 2 A}$
12、 $N = aA$	$\pm a \Delta A$	$\pm \frac{\Delta A}{A}$

### 習題

有一实心圆柱体，为了測量它的体積我們对它的直徑  $D$  与高  $h$  進行了多次測量，得到如下的数据：

測量次数	直徑 $D$ (單位厘米)	高度 $h$ (單位厘米)
1	0.98	1.99
2	1.00	2.01
3	1.01	2.02
4	0.99	1.97
5	0.97	1.95

試計算  $D$  及  $h$  之平均值及平均絕對誤差。

圓柱体体積的公式是  $V = \frac{\pi}{4} D^2 h$ ，證明計算体積之絕對誤差与相對誤差的公式为：

$$\Delta V = \frac{\pi}{2} D h \Delta D + \frac{\pi}{4} D^2 \Delta h$$

$$E = \frac{\Delta V}{V} \times 100\% = \left( \frac{2 \Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h} \right) \times 100\%$$

由这些公式計算体積之数值，及其絕對誤差，和相對誤差。

# 實驗 1 基 本 儀 器

〔目的〕：通過測量鋼絲的直徑和銅管的密度學會游標尺螺旋測微計和物理天平的使用法。

〔儀器〕：螺旋測微計、游標尺、物理天平、砝碼、銅管、鋼絲。

〔原理〕：  
1. 游標尺：假如用一普通的米尺來量度某一物体的長度，我們只能準確地讀到毫米，毫米以下就要靠估計，為了能夠更準確地量出毫米的十分之几，我們在米尺旁再附一副尺，叫做游標，這樣就成一游標尺（如圖 1 所示，圖中是放大了），而本來的米尺就叫做主尺。通常是把主尺上 9 毫米的長度分成 10 等分刻在游標上，也就是說游標上每一刻度長為  $\frac{9}{10}$  毫米。




圖 1

如果我們要量度物体  $AB$  的長， $AC$  部分可直接準確地讀出為 1.1 厘米，現在我們就是要靠游標尺的帮助把  $CB$  部分也準確地讀出。讓我們找出游標和主尺上有一刻度重合的地方  $D$  點（圖中是游標上第 3 個刻度）。

由圖可知  $CB = CD - BD$ 。

$$\text{但 } CD = 3 \text{ 毫米}, \quad BD = 3 \times \frac{9}{10} \text{ 毫米}$$

$$\text{故 } CB = 3 - 3 \times \frac{9}{10} = 3 \left( 1 - \frac{9}{10} \right) = 3 \left( \frac{1}{10} \right) = 0.3 \text{ 毫米}.$$

因而物体的全長  $AB = AC + CB = 1.1 + 0.03 = 1.13$  厘米。

其實上述這種情形的游標在實際測量時，不要經過這樣的運算手續，我們既讀出 1.1 厘米，又找出游標上第 3 個刻度與主尺上某一刻度重合，那末我們只要在“1.1”後面加上“3”就可以讀出 1.13 厘米。

通常用的游標尺如圖 2 所示， $A'AD$  為一主尺， $B'B'S$  為一游標，用大姆指推螺旋  $S$  可使游標沿主尺滑動，測量時把物体夾在  $AB$  間，但不要過分用力，至于  $C$  是一金屬桿可用以測量物体的深度，而  $A'B'$  則利用以量度物体內部的寬度（如筒的內徑），當  $A, B$  或  $A', B'$  相接觸時游標上“0”應對准主尺上的“0”。但很多的情形並不如此，因此在使用前應把此一讀數讀出稱為初讀數，然後再由測量所得中減去初讀數才能使結果準確，但要注意如游標上“0”在主尺上“0”的右方則初讀數為正，否則為負。




圖 2

游标的原理在仪器中应用很广，上述的一种（把主尺上九个最小刻度分成十个等分刻在游标上）是最简单的，对一般游标尺来说：假定是把主尺上 $(x-1)$ 个刻度分成 $x$ 个等分刻在游标上，又设主尺上每一最小刻度是 $u$ 毫米，而游标上第 $n$ 个刻度与主尺上某一刻度重合。则除了可直接读出的部分以外，最小刻度的小数部分应为：

$$n u - n \frac{x-1}{x} u = n \left(1 - \frac{x-1}{x}\right) u = n \left(\frac{1}{x}\right) u \text{ 毫米}$$

根据这个通式，我们可以读出任一种刻度的小数部分。

2. 螺旋测微计：一个螺絲钉在螺絲母中每旋转一週，所推进的距离，称为螺距 $P$ ，若在螺旋的周界上刻有等分的 $n$ 个刻度，如此每旋转周界1个刻度，螺絲向前進行 $\frac{P}{n}$ 的距离。利用这个原理可制造螺旋测微计，以提高测量的准确度。




圖 3

測微計如圖3所示。它有固定的架 $D E$ ，及可旋轉的部分 $A C B$ 。用手將 $B$ 旋轉一週， $A C B$ 即沿着 $D E$ 方向前進一個螺距 $P$ 。一般測微計的螺距為0.5毫米，在 $C$ 處周界上刻有50等分，因此 $C$ 每轉一小格，軸即前進0.01毫米，當不放欲測物而 $A$ 與 $E$ 重合時， $D$ 上之“0”刻度與 $C$ 上之“0”刻度重合。在測量物体 $T$ 時，物体長度的整數部分（毫米數），可以從刻在 $D$ 上的刻度讀出，其小數部分，可以在 $C$ 上讀出（可以準確的讀到 $\frac{1}{100}$ 毫米，可估計到 $\frac{1}{1000}$ 毫米，即估計 $C$ 上一分格之 $\frac{1}{10}$ ）。

如圖3所示，此時測微計的讀數為6.459毫米，亦即物体之長（最末一位是估計的）。

使用測微計時要注意之點：

(1) 若當測微計上 $A$ 與 $E$ 相接觸時， $C$ 上之0刻度與 $D$ 上之0刻度不能完全重合。我們要記下初讀數，最後測微計讀數與初讀數之差，才為物体之實在長度。

(2) 因測微計的螺距為0.5毫米，因此螺旋旋轉兩週， $C$ 才在 $D$ 上前進一小格，在圖3中，若將 $B$ 向後退一週，在 $C$ 上的讀數仍為6.459毫米，但此時 $A E$ 之距離已增為 $6.459 + 0.500$ 毫米=6.959毫米，因此若要判斷毫米的小數部分讀數大于或小于0.5，祇有看 $C$ 之邊緣在刻度 $D$ 的小格上已超過一半與否而定的。有的測微計 $D$ 上刻度的半毫米處有刻線的，

看起來就比較便當了。

(3) 旋轉測微計時不能旋轉大管C，而必須旋轉B。若旋轉C則難免用力過猛發生兩個嚴重的情況：

(一) 螺旋已與物体A接觸後，再使勁轉，必然會損壞精密的螺距。

(二) 軸將物体壓得過緊，不能準確的測出物体的長度。

旋轉B時便不會發生此種情況，因旋轉B時是利用B與C間的摩擦力帶動C旋轉而使A前進，但物体壓到一定程度時，B與C即作相對滑動，不能帶動C，因而軸A不前進。

(4) 當測微計用畢時，A與B要留一空隙，不然在熱膨脹時，A與B即將過分壓緊而損壞螺距。

3. 物理天平：圖4為物理天平，它的主要部分為一橫樑A，上有刀口架在支柱B上，指針C隨樑左右擺動，擺動的大小可由刻度H讀出，D為游碼可沿樑滑動，當其移到樑上刻度10處時，可代替10克之砝碼，靠它能估計到0.01克，E為可旋動的螺絲帽，用來調節在不稱物体時樑的水平，F為螺旋用來調節支柱的鉛直，G為止動螺旋，旋轉之可使樑自由擺動或止動在SS'上，為了避免刀口摩損，當天平不用或在盤中加重量時，必須把天平止動。

使用天平的方法是：

1. 調節F使支柱鉛直，鉛直與否，可靠PP'是否對準來判斷。

2. 把D移到左边“0”處，調整E使樑水平，是否水平可看C在刻度H上左右擺動是否相等來判斷。

3. 將物体放在左盤，砝碼放在右盤，10克以下砝碼不必用，可用游碼D，移動游碼的位置至指針兩邊擺動大小相等時為止，此時即可讀出質量。

[步驟]：

1. 旋轉螺旋測微計的B處，使AE剛相接觸，讀下其初讀數 $R_0$ 。

2. 把鋼絲剛好夾在AE處，讀出讀數 $R_1$ 十次（量度時要在不同的地方）。由 $R_1 - R_0$ ，求出鋼絲的直徑 $d$ 及其平均值和絕對誤差及相對誤差。

3. 讀出游標尺的初讀數 $R_0$ 。

4. 用游標尺量銅管長 $l$ 四次（量度時要在不同位置）求其平均值。

5. 用游標尺量銅管外徑 $D$ 及內徑 $d$ 各四次（量度時也要在不同位置）各求其平均值。

6. 依據天平的使用法稱出銅管的質量 $m$ 四次（注意：可估到 $1/100$ 克）

7. 算出銅管的體積 $V$ 及其密度 $\rho$ 。




圖 4

[数据表格及計算]:

1. 鋼絲

$$R_0 =$$

毫米

次數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值
$R_i$ (毫米)											
$d$ (毫米)											
絕對誤差 $\Delta d$											

平均絕對誤差  $\Delta d =$

平均相對誤差  $\frac{\Delta d}{d} =$

2. 銅管

游标尺號碼

銅管號碼

量度 次數	長度 $l$ (厘米)	外徑 $D$ (厘米)	內徑 $d$ (厘米)	質量 (克)
1				
2				
3				
4				
平均				

銅柱的體積  $V = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) l =$

銅的密度  $\rho = \frac{m}{V} =$