


475051

# 工具機製造公差 (I)

工具機手册 第三十八册



金屬工業發展中心 編譯

# 工具機製造公差

(I)

工具機手冊 第三十八冊

徐文慶譯



中華民國六十九年七月出版

## 工具機手冊之（三十八）

工具機製造公差

(I)

編譯者：金屬工業發展中心

發行者：經濟部國際貿易局

印 刷：佳興印刷局企業有限公司

## 前　　言

我國工具機製造，近年來各機種不論在產量和品質上，都有長足的進步，與國外各廠產品，已可媲美，且已大量出口。經濟部國際貿易局鑑於唯有改進產品品質，始可保持已有的市場和進一步拓展外銷，乃于民國六十七年十二月委託本中心編撰工具機手冊約四十冊，內容包括切削加工工具機的製造技術、沖壓模具、塑膠模具、壓鑄技術、鑄造技術、熱處理、表面處理、控制系統等，提供有關本業工廠技術員工參考，希冀由本手冊的刊行，能解答工廠中一部份所遭遇的問題；至於有關工具機書籍已刊載的內容，在本手冊中不再贅述，謹於篇首，簡介如上，至於編撰時間倉促，容有不週，尚祈不吝指正！

# 序

我國前數十年，中小企業之產品有自行設計者或為仿造者，然皆無一定標準，以致品質參差不齊。在設計製造過程中，其所謂「配合公差」完全憑老板之經驗口授操作，且時刻在變異。所以圖上大半未註明公差，甚至於基於保密而有意不予以註明。所以我產品品質未能有顯著改善，此其原因之一。政府為了加速推展及輔導中小企業，首先從改進生產技術着手。尤以一般設計人員，對於標準化產品、標準化工具（刀具、夾具、量具）為科學化生產所必需者，要做到工具互換與另件互換。而「公差」為設計人員執行科學化之工具故為必須熟知之項目。本首冊先述及何謂公差，公差在孔、軸上之配合尺度，及公差之如何選用，再加上何謂形狀及位置公差等。

以後可能還要陸續有第二、三冊出版，將述及軸、孔所用量具之公差，螺絲及它的量具公差及齒輪公差與其他公差等，螺絲及齒輪公差較為複雜，目前國際間尚無一套完整制度可循，僅就所知提供一二為設計或製造者作為參考資料。本手冊希能有助於我技術人員之進修，及促使能昇高我工具機之生產技術，俾作為向工業先進國家市場進行挑戰準備。

# 工具機製造公差

(I)

## 目 錄

第一 章 概 說 .....	1
第二 章 軸孔公差之選擇與應用 .....	8
第三 章 形狀及位置公差 (摘譯 ISO R 1101) .....	36

# 工具機製造公差

(I)

## 第一章

### 概 說

#### 1. 公差之由來：

人類由農業社會進入工業時代後，思想生活整個起了改變，不像已往靠天吃飯。工業時代是競爭性的，否則會被淘汰。製造加工業所佔比例約在50%以上，尤以金屬製造加工業更顯得重要，如何以快速方法使天然資源變成人類生活上的享受。所以大家都在思考，如何使加工成品在品質好、產量多、成本低之條件下，銷售大眾化。已往加工是無標準各做各的，技術高者做得精，技術差者做得粗，無一定範圍可以遵循。因見於此，先進國家就想到理想尺寸不可能與實際尺寸一樣絲毫不差。所以想出一套可能的製作範圍一即公差，使大家在此範圍內製做即可適用的產品。此乃勢所必然的結果，經幾十年的演進匯聚成了一套有系統的公差制度，此制度並非一成不變的，隨着工業水準之提高及特殊情形之需要仍可定期作必要的修正。

#### 2. 各國及國際公差制度之建立：

2.1 各國制度：由於實際的需要各國紛紛建立自己的標準制度，茲將主要幾個國家贊列如下俾作參考：

- ①美國制度 ASA 可能建立於本世紀初。
- ②英國制度 BS 建立在1901—1918間。
- ③德國制度 DIN 建立在1917—1928間。
- ④日本制度 JIS 建立在1921年間。
- ⑤俄國制度 GOSF 未知建立時間。
- ⑥法國制度 AFNOR 建立在1926—1966間。
- ⑦中華民國制度 CNS 建立在1932年間。


2.2 國際公差制度之建立：國際公差原先為 ISA (International Federation of the National Standardization Association) 約在 1926 年間，後來經修正改為 ISO (International Organization for Standardization) 約在 1962 年為 24 個國家所承認；雖還不能通用全世界作為國際標準制度。但是由於各國環境及工業水準之不同，僅能將此國際公差制度作彈性與選擇之運用。

### 3. 公差之主要目的：

公差主要的目的在大量生產之具有互換性，不必在裝配時修修改改，在保養時亦不必愁過大或過小。任何製出的另件不可能與理想尺寸一絲不差，必定有些微小差異，而此差異能在所需求條件內即可。有時設備工具及材料皆一樣，交給一技工做，仍然做出不同尺寸來，因仍有很多因素會影響到這件事，如溫度、切削液、振動等。因此設計者要考慮到另件性能、生產方法、製造程序及檢驗之規格，以確保另件能做在公差範圍內而達成互換性。設計者所訂之允許公差，不可訂得過大，以致影響組件之性能，亦不可訂得過小，使另件甚難（或不可能）在此公差內製造。設計者必須先將對現有設備之加工能力有充分認識。以及消費者可能接受品質標準，作為訂定公差之依據。

### 4. 一般公差的向性：

公差本為某一尺寸所允許變動之量，亦即為最大尺寸減去最小尺寸所得之差，公差有單向及雙向公差 (Unilateral & bilateral tolerance)



#### 4.1 單向公差：

乃公差僅向某一基本尺寸單向排列，除非有特別註明，通常對孔來說，其配列在基本尺寸之上，對軸來說，其配列在基本尺寸之下，列舉說明表示法如下：

如基本尺寸為一吋：

孔：①                  ②                  ③                  ④                  ⑤  
1.0000      1.0012      -0.0000      -0.0012      -0.0000  
1.0012      1.0000      1.0000      1.0000

⑥                  ⑦                  ⑧  
-0.0000      -0.0012      -0.0000  
-0.0012      -0.0000



1.0000      1.0000

軸：①                  ②                  ③                  ④                  ⑤  
0.9988      1.0000      -0.0000      -0.0012      -0.0000  
1.0000      0.9988      1.0000      1.0000

⑥                  ⑦                  ⑧  
-0.0000      -0.0012      -0.0000  
-0.0012      -0.0000

1.0000      1.0000

以孔及軸各六種係表示同一尺寸，僅為不同之表示法，一般情形皆用第④種。我們以圖來表示如下：




#### 4.2 双向公差：

乃一部份公差配合在基本尺寸之一邊，其餘配列在另一邊，例舉表示法並說明如下：

如基本尺寸為 0.875 吋；


孔及軸：①	②	③	$-0.0003$	④	$+0.0005$
0.8747	0.8755	$+0.0005$			$-0.0003$
0.8755	0.8747	0.875		0.875	

以上所列孔及軸皆適用，唯表示有四種，一般情形皆用第④種，我們以圖表示如下：



### 5. 選擇性之裝配：(Selective assembly)

一般製造工件在所訂公差範圍內，皆可正常互換裝配；為了軸孔公差過大所引起之不適合之最大餘隙（Clearance）或最小緊度（Interference）之減少，我們把工件實際尺寸分成三類，即依實際尺寸分為上、中、下（或 A、B、C），每類必謹慎選用三分之一公差為其正確的裕度（此為最理想配合條件），孔與軸相對配合如下圖（A 配 A，B 配 B，C 配 C）



## 6. 通用公差與專用公差

**6.1 通用公差 (General tolerance)**：機械另件無論配合或非配合件，其尺寸均不能達到一絕對數值，亦不允許漫無限制的可大可小；故在圖上所註之公稱尺寸，旁邊無公差者，在相近處有指示說明公差之範圍，俾有所遵循，又其範圍可依其尺寸大小而訂定。

**6.2 專用公差 (Special tolerance)**：機械另件需予以精確配合時，必須賦予適合其機件運用性能之公差數據，該項公差係專為製造某一尺寸而允許之差異。在圖上與該尺寸並列，且僅需要時始加註之。一般的通用公差較大，而專用公差較小；因小公差之製造成本高，如非必要，設計者應儘可能以不用專用公差為宜。

**6.3 孔軸之配合公差：**因任何另件之製造不可能絲毫不差，即使可達到，亦不經濟；故為求便利於製造及互換，常准許有一定之差異，（即公差）所定差異之大小，端視該工件尺寸所需之精度而定。普通加工配合面精度較高，非配合面精度較低。任何機器中另件，有的可轉動或移動，有的固定或靜止，裝配時應考慮轉動或固定之鬆緊各有不同。此種鬆緊之程度稱為配合 (Fit)。任何機械另件配合間的相互關係有一定的規定，使其達成某種特別作用，所以在二配合件之圖樣上，註明同樣尺寸，再加註配合鬆緊度。其極限與配合 (Limits and fits)：可參閱CNS B1002。

**6.4 屬於 50mm 以下尺寸之公差及尺寸容許差之算法。**

**6.4.1 基本公差數值之計算：**

**6.4.1.1 IT5-IT16** 之 IT 基本公差數值，以下表之係數乘下記公差單位 i 而計算之。

$$i = 0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001D \text{ (單位 } \mu \text{)}$$

但式中 D 值，按尺寸各等級區分，應採用其分等之等級區分上下二級尺寸 (mm) 之幾何平均：例如屬於 30mm—50mm 尺寸，區分者其計算式為  $D = \sqrt[3]{30 \times 50} = 38.73$

等級	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16
	5級	6級	7級	8級	9級	10級	11級	12級	13級	14級	15級	16級
*係數	7	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000

\*係數之來源係在 1922 年經過各國專家在國際上長期研究商討的結果訂定 (R5)  $\sqrt[5]{10} = 1.6$  , (R10)  $\sqrt[10]{10} = 1.25$  , (R20)  $\sqrt[20]{10} = 1.12$  , (R40)  $\sqrt[40]{10} = 1.06$  等近似值之幾何數序為標準數，本表係數採取 (R5)  $\sqrt[5]{10} = 1.6$  , 例如 6 級係數  $10 \times 1.6 = 16$  (7 級) , 7 級係數  $16 \times 1.6 = 25$  (8 級) , 餘類推。

#### 6.4.1.2 IT01~IT1 之 IT 基本公差之數值如下記之所示：(單位 $\mu$ )

IT01.....0.3+0.008D

IT0 .....0.5+0.012D

IT1 .....0.8+0.020D

#### 6.4.1.3 IT2~IT4 之 IT 基本公差之數值，將 IT1 及 IT5 間之數值以等比分割之。

6.4.2 軸之基本尺寸容許差數值之計算法，參考 CNS4-1B1002 第 9 頁表 4。

孔之基本容許尺寸差數值之計算法。

(1) A—H 孔之基本尺寸容許差 (下界尺寸容許差)，應與孔同記號 (但小字體) 之軸之基本尺寸容許差 (上界尺寸容許差)，須將負號改為正符號。

(2) J 孔之基本尺寸容許差有例外規定。

(3) K—Zc 孔之基本尺寸容許差上界尺寸容許差，(除例外規定外) 應將軸之基本尺寸容許差 (下界尺寸容許差) 之正符號改為負符號。

6.5 屬於 500mm 至 3150 以下尺寸公差及容許差之計算法。

### 6.5.1 IT 基本公差數值之計算

IT 基本公差數值，以下表之係數乘下記公差單位 I 而計算之。

$$I = 0.004D + 2.1 \text{ (單位 } \mu\text{)}$$

但是式中 D 值，按尺寸各等級區分，應採用分其等級區分上下二數尺寸 (mm) 之幾何平均，例如屬於 500mm—630 尺寸區分。

$$D = \sqrt{500 \times 630} = 561$$

等 級	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16
6級	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000
係 數											

6.5.2 軸及孔之基本尺寸容許差數值之計算法可參考 CNS4-1 B1002 第 17 頁表 12。

### 7. 一般公差：

一般公差係指公稱尺寸上未表明有特殊公差者，而以一般規定之公差加以限制之公差，此公差一般亦可分精、細、中、粗四級可加以選用。其選用範圍一般亦有規定，在公稱尺寸某一範圍選定之，一般皆採用細中級為宜。

一般公差因加工及材料不同，公差規定亦因此而有鬆緊之差異。但一般公差僅作加工製作者之參考而已，若情形特殊可自行調整或另作決定。總而言之，製作任何物件，除特殊公差外，應有一般公差之限制，此公差大部皆註在圖之左下角，以備製作者參考。

此地所提般公差係用於機械切削、沖壓、剪切、鑄造、殼模鑄鐵件、鑄鋼件、鋁合金鑄件、金屬燒結品、及鍛造等，國家標準 CNS-B1037 均有規定可資應用。

## 第二章

### 軸孔公差之選擇與應用

#### 1. 概 說：

現在設計工程師所面臨的問題，更形複雜；為了便利計，將各方面設計資料簡化整理以備應用，其中公差配合資料即為提供設計者選擇應用。此章的目的即針對此需要而撰寫；若無依據的資料，設計者會在同樣設計問題上定出不同的公差；即使有滿意的結果，由於缺乏統一性，可能因此須準備衆多的量具。若設計者能擁有此一致性選擇標準，不但問題可獲解決，更達成劃一和簡化。

此章資料大部來自 ISA 及 ISO 中多年經驗，亦有從美、英、加各工業界經驗配合問題中收集而來，基於實際的調查及蒐集，故實用性很高，可資設計者引用。

#### 2. 公差與配合：

此處所談配合大部份係指圓柱形之配合，即習慣所指之孔及軸，其尺寸係指配合件之直徑，但是除了圓柱形外，其尺寸亦可包括長度、寬度及其他尺寸，尺寸及其用途應皆有明確之說明。

配合符號之表示，對孔講，基本尺寸上之公差區以大寫英文字母及數字來表示，英文字母表示配合鬆緊，數字表示配合此精度等級，如為基孔 H7，對軸而言，基本尺寸上之公差區以小寫英文字母及數字來表示，其意義同上，如 p6，軸與孔之配合聯寫即為：H7-p6 或 H7/p6。

2.1 孔公差配合說明：一般以單向孔 H 配合最多，等級從 H5-H11，其精度說明如下：

H 5：一般用精密搪孔、精密內圓磨或研磨。

H 6：一般用精磨，研磨可能用手銫孔。

H 7：磨、拉、及銫孔。

H 8：搪、及機器銫孔。

H 9：用在對軋製或剪切之產品上。

H10：一般不用在直徑配合，可能用在鉆孔上。

H11：一般用在非配合件之粗鉆、沖孔或壓孔上。

## 2.2 配合分類：(參閱圖 1)。

(1) 轉合座 (餘隙配合Clearance fit)。

(2) 靜合座 (靜配合Transition fit)。

(3) 壓合座 (壓入配合Interference fit)。




圖 1. 極限及公差 (單向基孔 ) 圖排列。

每一主要類用單向孔 H，仍可細分，可從細到粗的餘隙 (轉合座) 可細分六類。靜合座可分四類，壓合座可分二類。現用單向孔 H，與各種軸之配合如下：

### (i) 轉合座配合：

軸 "a" 這些配合是有較大的餘隙，但 "b" 及 "c" 級不常用。

軸 "d" 此配合常利用在 8 到 11 級，同時適用在鬆運轉配合，即平軸承及鬆皮帶輪。

軸 "e" 此配合常用在 7, 8 及 9 級，一般適用在鬆餘隙配合，及須適宜餘隙潤滑的軸承。在較精級中，它可用到大、速度

高、重負荷軸承，例如透平發電機及大型電動驅動機軸承等。

軸“f”此配合常用在 6, 7 及 8 級，一般用在正常運轉配合。它廣泛地用在正常油脂潤滑或機油潤滑軸承，但是不能有重大的溫度變化，最典型的應用齒輪箱軸軸承及小馬達、泵的軸承。

軸“g”此配合因為餘隙小，製造費用高，除非精密設備中軸負荷很輕，否則一般不用在運轉配合上，典型的應用精確連桿組，活塞及滑動閥之軸承，除此，它亦常用在插口（Spigot）及位置配合（Location fits）上。

軸“h”此配合的上軸極限為零，雖然實際上極微餘隙常有發現，它的等級在 5→10，常廣用在非運轉零件，常用在正常插口位置配合，在較精級中可用作精密滑動配合。

(ii) 靜合座配合：

軸“j”此乃靜合座配合，平均有微小之餘隙，可用等級為 5→11，它常用在位置配合，餘隙較軸“h”還要小。同時有輕微壓合座配合亦是許可的，典型的使用是連結器插口及夾緊到鋼轂的齒圈等。

軸“k”這是真靜合座配合，平均確實無餘隙，它可用等級為 5→11，用在稍有壓合座的位置配合，可消除振動。

軸“m”這個靜合座，平均有輕微壓合座，假如遇到極限時，須要適當的裝配力。它可用的等級為 5, 6 等 7。

軸“n”此靜合座配合，平均較軸“m”稍高稍緊度。同時在極限時有餘隙發生。它可用等級為 5, 6 及 7，一般用在稍緊組立配合，最精級 (n5) H5、H6 用作真緊配合。

(iii) 壓合座配合：

軸“p”此乃與孔 6 及 7 級作真緊配合，但是與孔 8 級配合可得靜合座配合，沒有超過緊配合量，但足夠給非金屬件一個輕壓配合，當須要時可拆卸。這是對鋼、鑄鐵或銅對鋼組立的標準配合，緊配量可小到有滿意的配合，可從有彈性材料

中獲得，如輕的合金。

軸 "I" 這個組合將對鐵另件有一個中型驅動配合，同時對非鐵另件有一輕驅動配合，必要時很容易拆卸。惟在直徑超過 3.94" 時，可獲得與 H8 的一個緊配合。小直徑僅能有一靜配合。

軸 "S" 這個常用到永久或半永久的鋼及鑄鐵件的組立。緊配量足夠提供握緊力。當用彈性材料如輕合金，在鐵材料中它可相當於軸 "P" 配合，典型的應用壓到軸上的軸環、閥座等。

軸 "T"，"U"，"V"，"X"，"Y" 及 "Z" 這些配合涉及到增緊配量，同時亦還沒有適當的用途。

當要決定緊配合公差時，必須先檢查最小及最大緊配。前者關係縱向力及扭距之傳送，後者關係到材料中可允許強度，組立及拆卸的力量。所以為了緊配合，軸的低變異如此決定，以對孔 H7 的上變異，有一定量最小之緊配。假如 D 等於直徑尺寸的幾何平均值，其最低緊配量（以 0.001" 為單位）如下：

軸 "S" 最低緊配量 =  $0.4 \times D = (0.0004 \text{ 直徑每吋})$ 。

" T " 最低緊配量 =  $0.63 \times D = (0.00063" \text{ 直徑每吋})$ 。

" U " 最低緊配量 =  $1.0 \times D = (0.001" \text{ 直徑每吋})$ 。

" V " 最低緊配量 =  $1.25 \times D = (0.00125" \text{ 直徑每吋})$ 。

" X " 最低緊配量 =  $1.6 \times D = (0.0016" \text{ 直徑每吋})$ 。

" Y " 最低緊配量 =  $20 \times D = (0.002" \text{ 直徑每吋})$ 。

" Z " 最低緊配量 =  $2.5 \times D = (0.0025" \text{ 直徑每吋})$ 。

2.3 配合選擇：本章所推介的配合以單向孔 "H" 為基礎，若要以單向軸 "h" 為基礎配合，用相當軸基礎配合提供同樣餘隙或緊合之最大及最小值，靜合與緊合配合，只有孔配合較精級之軸，可得滿意的結果。如

孔基餘隙配合 H7-g6 = 軸基餘隙配合 G7-h6

孔基靜配合 H7-m6 = 軸基靜配合 M7-h6