

# 技工操作方法五百条



# 技工操作方法五百条

长辛店机車車輛工厂  
科学技術协会編

人民鐵道出版社

一九五九年·北京

本摺汇編了長辛店機車車輛工廠技工們根據多年經驗，自己用詩歌、順口溜、口訣等形式寫出的各項工作（機械加工、翻砂、鑄造、鋸工、鉛工、管工、熔焊、木工和安全技術等）的操作方法。

本書文字方面以能說清方法為限，尽量保持工人語匯。

本書供全國各機械工廠技工特別是新工人和徒工學習與參考之用。

## 技工操作方法五百條

長辛店機車車輛工廠科學技術協會編

人民鐵道出版社出版

（北京市龍公府17號）

北京市書刊出版業營業許可証出字第010號

新華書店發行

農業雜志社印刷厂印

書號1352  
开本787×1092<sub>16</sub><sup>1</sup>印張2<sub>1</sub><sup>1</sup>字數51千

1959年4月 第1版

1959年6月 第1版 第2次印刷

印數 33,510冊 [累]36,510冊 定價 0.20元

## 前 言

在总路綫的光輝照耀下，工人發揮了沖天的干勁和鉆勁，積累了很多寶貴經驗，這些經驗需要推廣以加速社會主義建設。此外，為了配合工農業飛躍發展，保證元帥升帳，鐵路要作好先行官，鐵路工厂新建和擴建了，新工人和徒工比老工人還多，對於他們操作技術的提高和安全知識的普及更为重要。

成套的經驗可作專門總結來推廣，而題龍點睛的点滴經驗（正如老工人所說的：“技術就是牆戶紙，一點就破。”）則需要收集加以普及，尤其老師傅們的技術諺語、口訣、詩歌等都是非常寶貴的，它容易朗誦和永記不忘。為此，我們在黨委的親自領導下和科協分會的支持下，發動了羣眾，寫出自己的經驗，嘗試性的匯編了這本小冊子。由於時間倉促，收集的還不够全面，其他缺點也在所難免，希望讀者多提出寶貴意見，以便再版時修訂。

長辛店機車車輛工廠科學技術協會

# 目 录

机械加工	1
模型，翻砂及熔炼	45
锻工及热处理	61
钳工及机车钳工	73
铸工及火造	92
管工	103
电焊及气焊	115
货车	126
木工	129
安全技术	132

## 机械加工

### 架中心架之一

架中心架要記牢，  
接触地方旋一刀，  
活的两端先頂好，  
再卡三爪中心保。

董进才

### 架中心架之二

中心架，架不好，  
先用一个爪，  
有个窍門要記牢，  
工件找正后，  
輕輕挨活上，  
再緊別的爪。

陈尚志

## 鑽深孔

鑽深孔，莫大意，  
不然鐵屑一挤住，  
經常退刀要牢記，  
鑽头断在活里头。

顧关松

### 馬牙扣

梯形扣，不难挑，  
先用尖刀豁一豁，  
刀莫三面接触扣，  
刀既不崩，扣又光。

董进才

### 旋风車絲

絲杠挑扣效率低，  
采用旋风切割法，  
刀座上面架电机，  
三把刀具放里边，  
工件慢轉，刀快轉；  
一根絲杠切割完，  
每作一根費時間，  
生产效率向上飞。  
带动旋风切割头，  
刀尖在一廻轉面。  
旋风一般往前进，  
時間才花三分半。

牛長福 顧美松

### 旋瓦找中

旋床旋瓦要注意，  
划針先对頂尖中，  
床面上邊擋平板，  
調過頭來對工件。

沙振元

### 車床鑽眼

打眼中心容易歪，  
保証質量難又難，  
鑽头头部頂一頂，  
打出眼來就易正。

顧吳松

### 刀 墊

墊刀同志要記牢，  
千萬不用廢鋸條，  
鋸條墊刀害處大，  
崩刀損件可不好。

馮 明

### 記 号 測 量

工作尺寸要保証，  
經常量度太麻煩，  
若用白粉來划印，  
減少時間效率高。

顧吳松

### 金 工 守 則

鑽孔將透輕用力，  
砂輪磨活別用勁，  
砂工件支持台上放，  
磨工件要用砂輪全部分

### 跟刀架用法

旋长杆需要跟刀架，  
跟刀架共有三个爪，  
三爪如何卡工件，  
我有一个土办法，  
接触工作尽两爪，  
还有一爪不用了，  
用块木板来代替，  
擒住工件的下部，  
跟随刀架一起跑，  
减少振动，刚性好。

注。因为用木板擒住有活动性的紧固架住，而不太紧，效果好。

馬利山 顧美松


### 靠模加工

手把靠模长的怪，      弯弯曲曲不好歪，  
若将机床来改装，      刀架前面安靠模，  
从此走刀有轨道，      再也不用双手赶。

加工車間

## 靠模旋搖把

以前旋搖把弧綫都是用手干的，質量不高，費工時。如果作靠模車床，即不經濟，又不适合于小批生產。做了一套杠桿式靠模旋搖把的工具（如圖），可以提高工作效率1倍，而且質量好，適合于小批或單個生產。



周达礼

### 旋 長 杆

車長杆真費勁，  
跟刀架子对松緊，  
松啦車出不圓還要打嚙嚙，  
緊啦出梢有葫蘆，  
不松不緊過油膜，  
旋出配件是好活。

張濟民

### 旋杆刀的導角

車細長活選刀具， 导角愈小愈便利，  
決定角度七十七， 除振動把跟架支，  
最適宜是旋外皮， 鐵屑下來更容易。

劉文修

### 托板加工

鉋托板，不算難， 先把工具找齊全。  
加工時，要注意， 壓活卡活找仔細。  
先把底面來墊好， 螺絲壓板再弄牢。  
這樣干活質量好， 否則完工交不了。

部件車間

## 旋 球


要旋球，别发愁，  
旋球方法有几种。  
作的少，赶刀最顺手，  
不过手眼进刀快慢要顺投。  
要论精确和效率，  
专用转刀架最极顶，  
此外样板刀具也不离。

王福信

## 旋圆球刀

以前用手旋圆球或用样板刀旋圆球，


质量和效率都不高，用这种旋圆球刀(如图)后，不但质量好，而且还能提高效率1倍。



陈尚志

### 双 刀 架

将插床的单刀架改成双刀架(如图)，一把作荒刀，一把作光刀，可以提高效率1倍。



王士达 孙 泽



### 旋 大 軸

改軸旋床旋大軸，  
生产效率翻几番，  
吃刀手把搖把抓，  
先松螺絲后退刀，  
跃进队员显身手，  
爱护工具理当然。  
一旦悶車刀脫險，  
保証刀具不損折。

張 健

### 挑扣箱搬把胎


以前旋制挑扣箱搬把时，需要划线找正，很费工时，而且质量不高，后用胎型（如图）来加工，省掉了划线和找正时间，可提高效率3倍。



韓瑞田

## 快換卡头

車床上旋長杆活時，卡活、落活都得停車，很費工時，現在用了這個快換卡頭（如圖）後，可以开着車卡活，开着車落活，大大提高了機床生產效率。



技術革新小組

## 切鑄件

切鑄件，要注意，代翹切刀使不的，  
代翹切刀往里翹，又坏切刀又坏活。

姚順興

## 臥鍵


軸上配臥鍵，尺寸應有限，  
軸徑四分之一，等于鍵的寬，  
鍵寬三分之二，就是鍵的厚。

張春來

## 搪尾座工具

先以同型車床尾座架着刀杆，搪出二个中心架。将这二个中心架，架在待加工的尾座二头，架着刀杆搪出頂尖套孔。这样可以省掉划線、找正，而且能保証質量。尾座两头可以用长刀光。

刀杆和花鍵軸用絲扣連接，刀杆与拔进搬手为滑动配合，拔进搬手卡在刀架上，可以自动走刀。



1——花鍵母； 2——花鍵軸； 3——擡管；  
4——拔进搬手； 5——中心架； 6——尾座；  
7——刀杆； 8——刀。

陈尚志


## 組裝要注意

裝箱時，要注意，油管一定要通氣，  
如有一處油難流，早晚必定要傷軸。

郭俊发

## 牛頭鉋自動抬刀器

牛頭鉋因退刀時，刀頭直接和工作物  
衝擊及摩擦，容易將合金刀頭碰碎，所以  
不能用合金刀。後來作了抬刀器（如圖），  
就可以自動抬刀。因此，牛頭鉋上也能使  
用合金刀了。



鄒中衡

## 英制絲杠挑公制扣，挂輪速算法

挂輪方法可从下式求出：

$$\frac{5y_{(A)}}{z_{(B)}} = \frac{x_{(C)}}{127_{(D)}},$$