

高速鋼刀具 与铸铁刀具 的热处理

合肥矿山机器厂編
安徽人民出版社

高速鋼刀具与鑄 鐵刀具的热处理

合肥矿山机器厂編

安徽人民出版社出版

(合肥市金露路)

安徽省書刊出版業營業許可證出字第2号

地方国营合肥印刷厂印刷 安徽省新华书店发行

开本：787×1092公厘 1/32· 印张：1 $\frac{3}{8}$ · 字数：31,000

1959年8月第一版

1959年8月合肥第一次印刷

印数：1—600

分类号：U 88

统一书号：T 15102 · 1018

定 价：(7) 0.14 元

前　　言

隨着工農業生產的大躍進，我廠的產值和產量翻了幾番，在生產上出現的關鍵問題，是原材料供應緊張，特別是優質合金鋼和刀具的供應更为突出。我們針對這一問題，發動羣眾，并參閱了有關資料，對於提高刀具質量，延長刀具的使用壽命，和尋找優質合金鋼的代用材料等方面作了一些探討，在黨組織的关怀支持下，以及生產車間的親密配合下，經過了一段時間的苦干和多次的試驗，初步掌握了高速鋼刀具淬火、低溫硫化、鑄鐵車刀及低碳鋼車刀等四項先進工藝規程，這些項目現已逐步在我廠生產中實現，基本上解決了刀具供應問題。

刀具供應緊張是當前普遍存在的問題，諒許多兄弟廠矿都在對該問題進行深入的探討，為了交流經驗，以達到相互提高的目的，我們認為應該將我們已經摸索到的点滴經驗，介紹給大家參考。

由於我們的水平不高，試驗研究工作仅是开端，缺乏經驗，加上資料整理的時間仓促，錯誤和缺点在所難免，希同志們多多給予批評和指正，我們表示衷心的感謝。

我們在試驗和資料整理過程中，承安徽省圖書館和合肥市科委給予我們的協助，謹致謝意。

編者

目 录

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. 高速鋼刀具的热处理..... | (1) |
| 2. 高速鋼刀具固体硫化試驗結果..... | (22) |
| 3. 鑄鐵刀具的制造..... | (31) |
| 4. 低炭鋼滲炭車刀簡介..... | (40) |

高速鋼刀具的热处理

随着生产的飞跃发展，在一九五九年更大跃进的生产高潮中，对切削刀具的需求量急剧的增加了，对刀具的切削性能的要求也愈来愈高了。在目前刀具供应紧张的情况下，解决刀具問題，对提高劳动生产率和产品質量，以及完成我厂今年产值产量翻两番的重大生产任务都有着重要的意义。因此探求自制具有优良切削性能的刀具，就成为目前十分迫切的研究課題了。

劳动生产率和产品質量的提高，在很大的程度上取决于刀具的質量。就一般情况而言，高质量的刀具應該具备有下列条件：

1. 切削部分在切削过程中保持坚固、耐久；
2. 能保証高的生产能力；
3. 保証被加工零件达到要求的几何形状及表面精度；
4. 制造成本低廉。

制造刀具的材料对刀具的性能有着极其重要的影响，为了能保証刀具的質量，就对制造刀具的材料提出了非常严格的要求。

由于高速鋼具有极其卓越的性能——“赤热硬度”（紅硬性），所以它自1906年开始問世以来，經過半个多世紀的考驗，到現在都还一直为人們所乐于采用。虽说目前已出現了硬質合金及陶瓷类刀具材料，其赤热硬度远較高速鋼为高，且更

能适合于高速切削及保証更高的生产能力，并且也已获得广泛的应用，但是由于这些材料具有特別高的脆性和低的导热能力，以及不良的可加工性，使得不能用来制造复杂和精密的，以及承受冲击負荷的刀具，因此目前在使用范围上还受到了一定的限制。高速鋼却具有較好的可加工性和較高的韌性，所以高速鋼在目前还具有非常广泛的应用范围，尤其是在制造切削部分形状复杂、要求精确度高、生产能力強及使用寿命长的刀具方面获得了特別广泛的使用。

高速鋼自半世紀以前开始出現以来，人們对它的本質、特殊性能、組織和热处理时所发生的轉变的机构，进行了无数次的研究，一直到目前还在繼續进行研究。我厂开始采用高速鋼制作一般的工具也是在四年以前，但是，由于未能彻底的掌握高速鋼的热加工特性，未能采用合理的热加工工艺，所以一直沒有能够充分发挥高速鋼的优良切削性能。为了能获得优良的切削刀具，就必須对高速鋼的热加工工艺作深入的研究和試驗。

一、概 述

高速鋼是一种含有大量碳 (C)、鎢 (W)、鉻 (Cr)，钒 (V) 的多元高合金鋼，目前应用得最广泛的有两种具有不同化学成份的鋼种，其化学成份如表一：

高速鋼的牌号（根据FOCT5952—51） 表 1

牌 号	化 学 成 份 %			
	C	W	V	Cr
P 18	0.7—0.8	17.5—19.0	1.0—1.4	3.8—4.4
P 9	0.85—0.95	8.5—10.0	2.0—2.6	3.8—4.4

P9牌号的高速鋼在切削性能方面并不低于P18牌号的高速鋼，但是它的磨制性低劣，在冲击负荷下工作的寿命較低，在 600°C 时之赤热硬度也略逊于P18高速鋼，而在 650°C 时之赤热硬度，两者几乎相等。但P9牌号的高速鋼的含錫量几乎只占P18的一半，所以P9号鋼是P18号鋼的代用品。




图1.用砂型鑄造的P18牌号高速鋼的微
觀結構（用5%的硝酸酒精腐蝕） $\times 400$.

高速鋼屬於萊氏體類鋼，在鑄造狀態下的結構是由萊氏體共晶和奧司金體或奧司金體的分解產物所組成（如圖1）。在鑄造狀態下的高速鋼中有三種類型的碳化物存在，即：初生碳化物（萊氏體共晶）、冷卻時由奧司金體中析出的次生碳化物，以及在珠光體轉變時所

形成的共析碳化物。

二、高速鋼的鍛造

鑄造高速鋼中的萊氏體共晶在軋制和鍛造過程中被擊碎，因而形成了較為均勻分佈的碳化物。

高速鋼的毛胚改鍛是一個非常重要的問題。因為高速鋼中

碳化物不均匀度对刀具的寿命有着极大的影响，碳化物网以及碳化物的聚集，皆能使刀刃崩落，在刃磨时势必要磨去更多的金属层，因而减少了刀具能够重磨的次数，及缩短了刀具的使用期限。除此之外，原始组织的不均匀性，在淬火加热时，将使得碳化物难于溶解，因而降低了高速钢的红硬性（赤热硬度）。

利用热处理方法不能改变截面较大的高速钢中之碳化物偏析程度，截面在 60×60 公厘以上的牌号为P18的高速钢，其中所存在的严重的碳化物偏析，可以用改锻的方法来予以消除。

改锻时对消除高速钢中碳化物偏析程度有影响的主要因素是锻压比。锻压比可按下式求得：

$$\Phi = \frac{F_1}{F_2} = \frac{h_1}{h_2};$$

其中： Φ —— 锻压比；

F_1 —— 铁粗前毛胚之横断面面积；

h_1 —— 铁粗前毛胚之相对高度；

F_2 —— 铁粗后毛胚之横断面面积；

h_2 —— 铁粗后毛胚之相对高度。

通常认为高速钢中之碳化物偏析程度不应该大于2—3级。为了击碎网状碳化物，以及获得不大于2—3级的碳化物偏析度，其总的锻压比应不小于10 ($\Phi > 10$)。所以高速钢毛胚在改锻时，应以顶锻和拔长相间进行多次锻造，以便充分改善原金属的微观组织。

高速钢的锻造在 1200 — 900°C 的温度范围内进行。锻造温度不能过高，因为温度过高，将要引起晶粒的急剧长大，使得高速钢的机械性能显著的变坏，特别是塑性降低，而更严重的是在温度过高(超过 1300°C)时，有引起钢料发生过烧的现象，以致造成无法挽回的缺陷。

高速鋼的停鍛溫度也不能过高，因为鍛造在高溫終止时，将造成以粗晶粒构造和脆性为特征的所謂“萘断口”；同时如停鍛溫度过低，由于高速鋼的塑性变形，能力变坏（在900°C以下高速鋼的塑性变形能力降低），也将在鋼中引起鍛造裂紋（宏观的或微观的），使得在鍛造过程中或随后的加工过程中（热处理或机械加工时）造成廢品。

由于高速鋼是一种多元的高合金鋼，其导热性极差，約为碳鋼的二分之一到三分之一，所以加热必須緩慢和十分均匀，否則将使鋼中产生大量的溫差应力及組織应力，以致形成裂紋。一般高速鋼鍛造的加热是先經過450—550°C及800—850°C两次預热后，才很快的加热到鍛造溫度的。

三、高速鋼的热处理

1. 退火

高速鋼在热处理前（淬火前），最好具有純鐵体和合金碳化物的細粒原始結構，且其中之碳化物應該呈球狀并散佈于純鐵体中。因为这种原始結構不但能使高速鋼刀具在淬火后具有高的切削性能，而且还为以后的热处理具备了优良的基础，所以高速鋼在淬火前最好要作一次退火处理。

高速鋼的合理退火方法，是等溫退火，即将鋼料加热到850—900°C，經過保溫以后，緩冷到720—750°C，再保溫一段时期，以保証其完成 $\gamma-\alpha$ 的轉变，然后可以任意冷却速度冷却，因为这个时候的冷却速度对退火結果并不发生影响。实际上多采用在空气中冷却的方法。

高速鋼經退火后其正常硬度約为布氏硬度（H_B）200—

255 的范围内，其微观结构系由索氏体（合金纯铁体+极细的共析碳化物）、较细的次生碳化物和粗大的孤立的初生碳化物所组成（如图2）。

高速钢中的合金元素成两种形态存在：溶解于纯铁体中成合金纯铁体，和呈复碳化物的形态。在牌号为P18的高速钢中只有 $\text{Fe}_2\text{W}_2\text{C}$ 的复碳化物存在，该碳化物几乎溶解了钢中全部的钒，而铬则大致是平均的分佈在纯铁体和复碳化物相内，在牌号P9的高速钢中有两种复碳化物相，即： $\text{Fe}_2\text{W}_2\text{C}$ 及 VC 存在。

2.淬火

高速钢在临解点 Ac_1 （P18为820—840°C；P9为810—840°C）以下加热时，不发生任何组织变化，加热通过临界点时，其中的共析体就转变成为奥司金体，继续加热时，使次生碳化物溶解于奥司金体内；加热温度愈高，奥司金体中，碳及合金元素的溶解量也就愈大。在图3中表示了随着温度的升高，P18号钢中奥司金体的合金元素含量的变化。




图2. 牌号P18高速钢在正常退火的显微组织（5%硝酸酒精溶液浸蚀） $\times 1000$ 。




图3. P18号钢的奥司金体(马氏体)在各种温度时成份的变化。

元素的含量愈多，刀具就具有愈高的赤热硬度，其切削性能亦愈好。由此可知，要获得紅硬性高、切削性能好的刀具，就必须使得奥司金体中的合金元素溶解量大，而要使得合金元素大量的溶解于奥司金体中，就必须保証具有較高的淬火溫度。(图4)

从图4上可以看出来，P18号高速钢中所具有的过剩碳化物远較其它的钢为多，因之它对过热(晶粒长大)的敏感性不大。在經過适当溫度(1280—1300°C)淬火后，钢中仍然存在有大量的未溶解的过剩碳化物。所以在淬火后的馬氏体中所含的鎢远远的沒有达到其钢中的全部含鎢量18%，而仅仅只有7—8%，几乎与P9号高速钢在淬火后之馬氏体的含鎢量相差无几，所以虽

由图中可以看出，淬火时加热溫度过低，将使得奥司金体中鎢的饱和度不够，由于在冷却过程中，奥司金体将轉变成馬氏体，而馬氏体中溶解的合金元素量取决于奥司金体中合金元素的饱和度。奥司金体中的合金元素溶解得越多，则所形成的馬氏体中合金元素含量也愈多，而馬氏体中合金元




图4. 高速钢中过剩碳化物量与淬火溫度間的关系。

說 P18 及 P9 两种鋼的含鎢量相差很大，但在經适当的热处理以后其切削性能相差却很小。

当然淬火溫度也不能过高，过高的淬火溫度将引起高速鋼的机械性能显著的下降。这是由于随着淬火溫度的升高，超过一定值时（例如 P18 为 1265°C ；P9 为 1230°C ），晶粒的长大已




图5. 高速鋼机械性能与淬火溫度的关系（碳化物偏析乙級）

虚綫表示經淬火但未回火的
实綫表示在 560°C 回火三次后的。

十分显著，这时奥司金体中已含有了大量的碳化物，因而在随后冷却时，固溶体的过饱和度愈来愈大，析出碳化物的趋向也愈来愈强。当冷却到 $850-950^{\circ}\text{C}$ 时，由于这时元素的扩散能力很强，促使碳化物析出，并分佈于晶粒边缘，使得机械性能降低；晶粒越大，则单位

体积的晶面越少，晶面被碳化物包围的部分就越多，机械性能也就越低。在图 5 中表示出 P18 及 P9 高速鋼的机械性能与淬火溫度之間的关系。

所以在选择高速鋼刀具的淬火溫度时，必須根据鋼料的化学成份，刀具的形状、尺寸和使用的条件来进行全面的分析。对于尺寸小、形状复杂、承受冲击载荷的刀具，应适当的选用較低的淬火溫度。而对于形状简单、尺寸較大的刀具（如車刀等），則可选用較高的淬火溫度。

在淬火溫度时的停留时间，对于碳化物的溶解度也有着显著的影响，增加保温时间，可促进次生碳化物在奥司金体中之

溶解。但是过长的保溫時間将促使奧司金体晶粒的长大，以及发生氧化和脱碳的現象。

淬火溫度时的保溫時間对 P18号鋼的硬度和晶粒大小的影响分別表示在图 6 及图 7 上。




图6. P18 高速鋼在各种淬火溫度时保溫時間对硬度的影响(試样尺寸Φ19×19公厘在溶鹽中加热, 食鹽水溶液中冷却)。

初生碳化物即使在很高的淬火溫度，也不能溶解于奧司金体中，这些过剩碳化物能机械的阻止奧司金体的晶粒长大，所以高速鋼經高溫淬火后，仍能保持細小的晶粒，并且这也是 P18 高速鋼具有較P9高速鋼較小的对过热敏感性的原因。

由于高速鋼中含有大量的碳化物 (P18高速鋼中含有30—35%的碳化物)，其导热能力很差，所以在淬火加热时，應該采用較緩慢的加热速度，一般多采用在 550—600°C 及 800—850°C两次預热，以避免由于加热而产生严重的內应力。

高速鋼在淬火时，一般多在油中冷却，如果要減少由于淬火时所引起的变形，可采用分級冷却法。这种方法就是将加热到淬火溫度的高速鋼在450—550°C的盐槽中进行冷却，在此溫




图7. P18 高速鋼在不同淬火溫度时，保溫時間对晶粒大小的影响。

度停留一适当时期，使工具截面上溫度趋于均匀（由于在这溫度範圍內，过冷奧司金体处于稳定状态，所以在鋼中不会发生任何結構的变化），然后在空气中或油中冷却到室溫。这种淬火方法，又称之为分級淬火法，由于淬火溫度和冷却剂之間的溫度差較小，因此变形和扭曲也較小。

高速鋼的等溫淬火，将使刀具获得更小的变形和更高的機械性能。所以对于外形复杂、直徑和高度都較大的刀具，目前多采用等溫淬火，因为这样能保証刀具有最小的变形和保証不会产生裂紋，而分級淬火对直徑达100—150公厘，高度为200—300公厘的滾刀等形状复杂的刀具，不能完全保証不发生裂紋。

高速鋼在淬火的冷却过程中，奧司金体发生分解，形成馬丁体，但是，当冷却停止时，其中奧司金体远远不能全部都分解而形成馬丁体，其中总有一部分（25—30%），以殘余奧司金体的形式保留下來，因此高速鋼在淬火以后的基本組織，系由馬丁体、碳化物和殘余奧司金体所組成，淬火后所形成的馬丁体，呈极細的針狀，即所謂无結構馬丁体，在金相上要經特殊侵蝕后才能顯現。

在淬火的冷却过程中，馬丁体的形成是在一定的溫度範圍內进行的，馬丁体的开始轉变溫度（ M_H ）及轉变終止溫度（ M_K ）

都随着淬火溫度的增高而降低，当淬火溫度超过1100—1150°C




图8. 淬火溫度对P18高速鋼的馬丁体轉变溫度 M_H 及 M_K 的影响。

时，轉变終止溫度 M_K 点的位置，已經置于零下了（图 8）。

3. 回火

高速鋼在淬火后，內应力很大，且有大量的殘余奧司金体

存在，所以，最好的切削性能和高的赤热硬度，并不是在淬火后直接得到的。而是在随后的回火后才能得到的，所以高速鋼在淬火后必須經過回火处理。




图9. 在不同温度淬火时，P18 高速鋼的回火温度与硬度的关系。

P 18高速鋼的回火溫度与硬度的关系表示在图 9 上。

高速鋼在回火时，当加热到100—200°C溫度范围内， α 晶格的正方性消失了，正方馬丁体轉变为立方馬丁体；当溫度为300—400°C时，由于淬火过程所引起的殘余奧司金体的加工硬化消失了，引起硬度下降；当溫度达到550—600°C时，奧司金体内开始析出极細微的碳化物，結果殘余奧司金体中合金元素含量減少了，奧司金体的穩定度降低了，因而在回火后的隨后冷却过程中轉变为馬丁体，因之引起硬度的升高，这种現象称之为次生硬化。

由图 9 可以看出，淬火溫度愈高，则在硬度曲线上极小值愈小，和与次生硬化相对应的硬度极大值愈大。

研究結果指出，高速鋼次生硬化的本質在于：

a. 在高溫回火时，过饱和固溶体分解，形成細微分散型式的特殊碳化物；

b. 渗碳体型的碳化物，轉变为細微分散型式的特殊碳化物；

c. 在高溫回火时，分散的殘余奧司金体分解，形成細微分散的特殊碳化物，在隨后的冷却过程中，奧司金体轉变为馬丁体。




图10. P18 高速鋼的殘余奧司金体量 (A%)。硬度 (Re) 和回火次数的关系 (淬火温度 1300°C; 回火温度 560°C)。

高速鋼在淬火后殘余奧司金体数量相当多，在回火时，这些殘余奧司金体轉变为馬丁体，回火溫度愈高，保溫時間愈长，则殘余奧司金体轉变为馬丁体的数量也愈多，但是延长保溫时间，并不能使殘余奧司金体全部分解，为了达到使殘余奧司金体較完全分解的目的，必須采用多次回火（图10），高速鋼經多次回火后，可保証得到均匀的組織和均匀的硬度，以及較少的殘余奧司金体。

四、高速鋼的热处理試驗

試样系取自Φ65公厘的軋胚，具有表2所示的化学成份。
(表2)

試 样 的 化 學 成 份 表 2

元素名称	C	W	V	Cr
含 量 %	0.77	18.25	1.24	3.93

試樣在改鍛前，具有不均勻的碳化物分佈情況，其金相組織見圖11。

胚料改鍛時鍛壓比選擇在8—10的範圍內，採用頂鍛、拔長交替進行的方法，來滿足對鍛壓比的要求。

胚料改鍛成下列幾種規格的車刀：

24×24×150

19×19×140

14×14×120

10×10×120

9×9×100

胚料改鍛後，具有乙級碳化物不均勻度。

胚料在改鍛後經過退火處理：

1. 胚料的退火規範：

退火在H—45型箱式電爐內進行

退火溫度：850—900°C

在退火溫度時的保溫時間：按下式計算：

$$T = K \cdot D;$$

T—保溫時間，以分鐘；




圖11. 試樣在改鍛前之金相組織（5%的硝酸酒精浸蝕）×400