



张晋西 张甲瑞 郭学琴 编著

UG NX/Motion 机构运动仿真 基础及实例

清华大学出版社

张晋西 张甲瑞 郭学琴 编著

UG NX/Motion 机构运动仿真 基础及实例

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书分为上、下两篇,共33章。上篇为UG NX绘图和运动仿真模块UG NX/Motion基础知识,共3章。下篇是实例部分,以30个机构为例介绍了如何用UG NX/Motion模块进行机构运动仿真,共30章。书中的所有例题都是首先介绍该机构的功能和运动原理,然后详细介绍零件的三维建模、装配,添加运动副、约束、力等,建立机构的仿真模型,最后进行仿真,得到仿真动画演示,以及用数据、图形等方式显示的仿真结果。

本书实例部分提供了大量机械设计中常见的机构仿真,对建模、仿真分析的每一个步骤均做了详细的讲解,即使初次接触这方面知识的读者,也能够按照书中的步骤,自己动手做出结果。本书对大学生、研究生的毕业设计、论文和课外科技活动,以及工程技术人员的产品设计、技术创新,都将有所帮助。

随书附赠的光盘给出了书中所有实例的原始文件。

本书可作为高等学校的教材,也可供机械设计等专业的技术人员使用。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

UG NX/Motion机构运动仿真基础及实例/张晋西等编著. —北京: 清华大学出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-302-16391-6

I. U… II. 张… III. 机构运动分析—计算机仿真—应用软件, UG NX/Motion
IV. TH112-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 027973 号

责任编辑: 张秋玲

责任校对: 赵丽敏

责任印制: 王秀菊

出版发行: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编: 100084

邮 购: 010-62786544

印 刷 者: 北京四季青印刷厂

装 订 者: 三河市李旗庄少明装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260 印 张: 20.75 字 数: 503 千字

附光盘 1 张

版 次: 2009 年 4 月第 1 版 印 次: 2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1~4000

定 价: 39.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系
调换。联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 032527-01

EDS 公司的 Unigraphics NX(简称 UG NX)是世界顶级的 CAD/CAE/CAM 产品研发解决方案,广泛应用于机械、家电、汽车、航空、航天等工业制造领域。

UG NX 自带的机构运动分析模块 Motion 提供机构仿真分析和文档生成功能,可在 UG 环境中定义机构,包括铰链、连杆、弹簧、阻尼、初始运动条件,添加驱动阻力等,然后直接在 UG 中进行分析,仿真机构运动。用户可以分析反作用力,图解合成位移、速度、加速度曲线。反作用力可输入有限元分析,可以与著名运动分析软件 ADAMS 连接,将仿真模型传递到 ADAMS 进行分析。

采用 UG NX 机构运动分析模块 Motion 进行机构仿真分析,可以极其方便地对机械设计方案进行模拟、验证、修改、优化,彻底改变传统机械设计方案需要组织研究团队进行复杂设计计算,制造物理样机验证结果的冗长过程,缩短生产周期,节约设计成本。一旦熟练掌握了此方法,就可以在极短的时间内给出完整且具有说服力的机械设计方案,这就是本书的目的——为普通的设计人员提供一种实用的,从设计到分析全过程的三维机械仿真方法。

本书分为上、下两篇共 33 章。上篇介绍基础知识,包括 UG NX 绘图简介、三维零部件的装配、UG NX 自带的运动仿真模块 Motion 简介;下篇为 UG NX/Motion 机构运动仿真实例。基础知识简明扼要,重点在于机构仿真所需的知识,易于读者快速掌握;书中 30 个实例均为作者从多年教学和科研中精选出来的作品,首先解析机构的工作原理,然后详细介绍零件的造型、装配和仿真过程,注重启迪读者的创造思维。希望通过本书的学习,读者能够做到善于提出问题、解决问题,把工作和学习中遇到的实际问题用软件快速进行虚拟仿真,从而提出优秀的、具有强大说服力的机构设计方案。

随书附赠的光盘给出了书中所有实例的原始文件,读者可以对其进行修改补充,得到自己需要的设计。盘中还录制了 AVI 格式的机构仿真动画视频,便于读者观察理解。

由于作者水平有限,疏漏和错误之处在所难免,恳请读者批评指正。

作者电子邮箱: zjx2002cq@sina.com

编 者

2009 年 1 月于重庆工学院

CONTENTS

目录

上篇 UG NX/Motion 基础

第 1 章 UG NX 绘图简介	3
1.1 UG NX 绘图环境	3
1.2 草图绘制	5
1.3 特征操作	9
1.4 基本体素特征建模.....	11
第 2 章 装配	14
2.1 建立装配文件.....	14
2.2 配对组件.....	16
第 3 章 运动仿真模块 Motion 简介.....	18
3.1 进入运动仿真模块.....	18
3.2 连杆.....	19
3.3 材料.....	19
3.4 运动副.....	21
3.5 力.....	24
3.6 弹簧.....	29
3.7 阻尼.....	30
3.8 3D 接触与碰撞	31
3.9 图表与电子表格.....	32

下篇 机构运动仿真实例

第 4 章 曲柄滑块机构运动仿真	37
4.1 工作原理.....	37
4.2 零件造型.....	37
4.3 装配.....	39
4.4 仿真.....	40

第 5 章 滑块联轴器工作模拟	46
5.1 工作原理.....	46
5.2 零件造型.....	46
5.3 装配.....	49
5.4 仿真.....	50
第 6 章 椭圆仪工作模拟	55
6.1 工作原理.....	55
6.2 零件造型.....	55
6.3 装配.....	57
6.4 仿真.....	58
第 7 章 牛头刨床机构方案设计	61
7.1 工作原理.....	61
7.2 零件造型.....	61
7.3 装配.....	63
7.4 仿真.....	64
第 8 章 平面凸轮机构运动仿真	75
8.1 工作原理.....	75
8.2 零件造型.....	75
8.3 装配.....	79
8.4 仿真.....	80
第 9 章 空间凸轮机构运动仿真	87
9.1 工作原理.....	87
9.2 零件造型.....	88
9.3 装配.....	92
9.4 仿真.....	93
第 10 章 平面连杆机构多轨迹显示.....	97
10.1 工作原理.....	97
10.2 零件造型.....	98
10.3 装配.....	99
10.4 轨迹与运动参数显示.....	99
第 11 章 空间连杆机构运动仿真分析	104
11.1 工作原理	104

11.2 零件造型	105
11.3 装配	107
11.4 仿真	108
第 12 章 直齿轮和斜齿轮造型与传动模拟	112
12.1 工作原理	112
12.2 直齿轮造型	113
12.3 斜齿轮造型	118
12.4 装配	118
12.5 模拟仿真	119
第 13 章 离心调速器虚拟样机	123
13.1 工作原理	123
13.2 零件造型	124
13.3 装配	127
13.4 仿真	130
第 14 章 汽车转向机构模拟	136
14.1 工作原理	136
14.2 零件造型	137
14.3 装配	140
14.4 仿真	142
第 15 章 汽车行驶模拟	149
15.1 工作原理	149
15.2 零件造型	149
15.3 装配	151
15.4 仿真	152
第 16 章 轴承造型与转动仿真	157
16.1 工作原理	157
16.2 零件造型	157
16.3 装配	160
16.4 仿真	161
第 17 章 三角带传动模拟	165
17.1 工作原理	166
17.2 建立装配关系	166
17.3 三角带零件造型	167

17.4 仿真	171
第 18 章 转速表造型与模拟	173
18.1 工作原理	173
18.2 零件造型	173
18.3 装配	178
18.4 仿真	180
第 19 章 夹紧机构模拟与分析	185
19.1 工作原理	185
19.2 零件造型	185
19.3 装配	186
19.4 仿真设置	187
19.5 夹持力模拟	190
第 20 章 冲床机构仿真	193
20.1 工作原理	193
20.2 零件造型	193
20.3 装配	196
20.4 仿真	197
第 21 章 机械手与冲床联合仿真	201
21.1 工作原理	201
21.2 机械手造型	202
21.3 装配	203
21.4 仿真	204
第 22 章 双万向联轴器工作模拟	212
22.1 工作原理	212
22.2 零件造型	212
22.3 装配	214
22.4 仿真	215
第 23 章 飞机起落架工作模拟	219
23.1 工作原理	219
23.2 零件造型	220
23.3 装配	222
23.4 仿真	224

第 24 章 缝纫机下针及挑线机构运动模拟	228
24.1 工作原理	228
24.2 零件造型	229
24.3 装配	232
24.4 仿真	235
第 25 章 剪式升降平台工作仿真	239
25.1 工作原理	239
25.2 零件造型	239
25.3 装配	244
25.4 仿真	248
第 26 章 钟表运转模拟	252
26.1 工作原理	252
26.2 零件造型	252
26.3 装配	257
26.4 仿真	258
第 27 章 电影放映机槽轮机构模拟	261
27.1 工作原理	261
27.2 零件造型	261
27.3 装配	263
27.4 仿真	267
第 28 章 颚式破碎机运转仿真	272
28.1 工作原理	272
28.2 零件造型	272
28.3 装配	274
28.4 仿真	276
第 29 章 可倾斜式升降台工作模拟	280
29.1 工作原理	280
29.2 零件造型	280
29.3 装配	286
29.4 仿真	288
第 30 章 搅拌机机构模拟	292
30.1 工作原理	292

30.2 零件造型	292
30.3 装配	293
30.4 轨迹曲线模拟	295
第 31 章 超越离合器运转模拟	299
31.1 工作原理	299
31.2 零件造型	299
31.3 装配	301
31.4 仿真	301
第 32 章 轴向柱塞泵运动仿真	308
32.1 工作原理	308
32.2 零件造型	309
32.3 装配	312
32.4 仿真	313
第 33 章 导出仿真到动力学软件 ADAMS	317
33.1 UG NX/Motion 模型保存	317
33.2 导入文件到 ADAMS	319
33.3 ADAMS 中仿真结果	321
参考文献	322

上 篇

UG NX/Motion基础

第 1 章

UG NX 绘图简介

EDS 公司的 Unigraphics NX(简称 UG NX)是世界顶级的 CAD/CAE/CAM 产品研发解决方案,广泛应用于机械、家电、汽车、航空、航天等工业制造领域。本章以 UG NX 5 为讲解对象,重点介绍 UG NX 建模模块,使读者在短时间内学会最常用的草图绘制、特征造型等方法,为后面学习机构运动仿真做好必要的准备。

1.1 UG NX 绘图环境

首先运行 UG NX 5(图 1.1),选择菜单【文件】/【新建】命令,或者直接在工具条上选择【新建】图标。




图 1.1

UG NX 5 新建文件对话框经过了重新设计,允许在创建新项目时使用模板。如图 1.2 所示,在弹出的对话框中,可以选择建立【模型】、【图纸】、【仿真】三种类型的文件。其中,【模型】用来进行三维建模,【图纸】用来绘制二维工程图,【仿真】用来进行有限元分析。



图 1.2

对这三种类型的文件,UG NX 5 提供了多种可供选用的模板,最常用的是默认的、排在第一位置的【模型】文件,可用来进行零部件的三维建模。

其中,需要填写的【新文件名】/【名称】选项,默认文件名是 model1.prt,扩展名.prt 表明该文件是一个 UG 文件,model1 是模型文件名称。【文件夹】选项,显示最近使用过的文件路径,可以根据需要改变文件存放的路径。

注意:【名称】和【文件夹】选项填写均不能使用中文,否则会报错。

单击【确定】按钮,进入 UG NX 建模状态,如图 1.3 所示。界面左上角显示 NX 5-Modeling,表示进入的是 UG NX 的建模模块,此时,菜单和工具条上将显示丰富的绘图命令。

菜单上显示的是各种 UG 操作命令,同一命令也可在工具条上找到并执行,但是工具条是浮动的,可以拖动到任意位置。在工具条上单击右键可以定制显示或隐藏各种工具条,如【标准】、【视图】、【曲线】等,如图 1.4 所示。

绘图区是 UG 绘图显示的区域,当一个命令需要多步骤完成时,将在操作提示区显示提示信息,方便操作者绘制图形。

在绘图区单击右键出现右键菜单,可用来快速选择一些常用的命令。




图 1.3



图 1.4

1.2 草图绘制

草图绘制是利用丰富的曲线绘制命令,通过各种尺寸约束和几何约束的操作,方便快捷地获得精确的零件二维图形。然后进行拉伸、旋转等特征操作,得到零件的三维实体模型。

1. 建立草图

首先进入【建模】状态,然后选择【插入】/【草图】命令,或者选择工具条上的 S ,弹出如图 1.5 所示对话框。新建草图时只需直接单击【确定】按钮,采用默认的平面作为草图绘制平面。

2. 绘制草图曲线

绘制草图曲线可以采用【草图曲线】工具条上的命令完成,如图 1.6 所示。主要命令有以下几种。

(1) 配置文件 U : 创建一系列相连的直线或线串模式的圆弧,即上一条曲线的终点变成下一条曲线的起点,用来绘制零件轮廓比较方便。

(2) 直线 L : 创建具有平行、垂直等约束判断的线条。




图 1.5




图 1.6

(3) 圆弧 ：可以是通过三点的圆弧，也可以是圆心和端点决定的圆弧，每种方法均可使用坐标值或参数。

(4) 圆 ：可以通过圆心和直径定圆或三点定圆，每种方法均可使用坐标值或参数。

(5) 快速修剪 ：将曲线修剪到任一方向上最近的实际交点或虚拟交点。通过按鼠标左键并进行拖动来修剪多条曲线，或者通过将光标移到要修剪的曲线上来预览 NX 将要修剪的曲线部分。如果修剪没有交点的曲线，则该曲线会被删除。

(6) 快速延伸 ：将曲线延伸到它与另一条曲线的实际交点或虚拟交点处。要延伸多条曲线，将光标拖到目标曲线上。要预览 NX 将要延伸的曲线部分，将光标移到该曲线上。该命令图 1.6 中没有列出，使用时可以添加进来，如图 1.7 所示。

(7) 制作拐角 ：通过将两条输入曲线延伸或修剪到一个交点处来制作拐角。如果创建自动判断的约束选项处于打开状态，NX 则会在交点处创建一个重合约束。

(8) 圆角 ：在两条或三条曲线之间创建一个圆角。

(9) 矩形 ：用于在草图平面上创建矩形。可以指定一个角度，然后创建不平行于 XC/YC 轴的矩形。矩形图标选项包括基于点、XY 坐标选项和参数的创建方法。

(10) 艺术样条 ：用点或极点动态创建样条曲线。

另外，在草图绘制状态下，选择【草图曲线】右面的下拉菜单，可以向该工具条添加或减少一些绘制曲线的命令，如图 1.7 所示。




图 1.7

例如，如果需要创建拟合样条曲线和椭圆，可以把 和 添加进【草图曲线】工具条。

3. 约束草图曲线

通过对草图曲线添加尺寸约束和几何约束，可以快速地获得精确的草图。草图约束可以采用【草图约束】工具条上的命令完成，如图 1.8 所示。主要命令有以下几种。




图 1.8

1) 自动判断的尺寸

给草图曲线添加尺寸约束,允许系统基于光标位置和选定的草图曲线对象,智能地自动判断尺寸类型。例如,如果选择已有水平或竖直约束的直线,系统会自动创建一个平行的尺寸;如果选择一个圆弧,系统会自动判断一个径向尺寸约束;如果选择一个圆,系统会自动判断一个直径尺寸约束。

2) 显示所有约束

切换显示或隐藏草图中的约束符号。

3) 显示/移除约束

显示与选定草图几何体相关的几何约束。还可以删除指定的约束,或列出有关所有几何约束的信息。

4) 约束

给草图添加几何约束。主要有下面几种约束。

(1) 固定 :根据选定几何体的类型,定义几何体的固定特性。例如,对点,固定其位置;对直线,固定其角度;对圆弧或圆,固定其半径和圆心的位置。

(2) 完全固定 :创建足够的约束,以便通过一个步骤来完全定义草图几何形状的位置和方向。

(3) 水平 :使选定的草图直线水平。

(4) 垂直 :使选定的草图直线垂直。

(5) 平行 :使选定的草图直线平行。

(6) 等长 :使选定的草图直线长度相等。可以是多条直线。

(7) 恒定长度 :使选定的草图直线长度固定。

(8) 恒定角度 :使选定的草图直线角度固定。

(9) 同心 :使选定的圆(或圆弧)同心。

(10) 相切 :使选定的草图直线(或圆)和圆相切。

(11) 等半径 :使选定的圆或圆弧等半径。

(12) 共线 :使选定的草图直线共线。

(13) 垂直 :使选定的草图直线垂直。

同样,在草图绘制状态下,选择【草图约束】右面的下拉菜单,可以向该工具条添加或减少一些草图约束命令,如图 1.9 所示。

4. 草图操作

草图操作指通过对已经绘制的草图曲线进行编辑、镜像等操作,完成用草图曲线绘制命令和草图约束命令不易完成的绘图。草图操作可以采用【草图操作】工具条上的命令完成,如图 1.10 所示。主要命令有以下几种。

(1) 交点 :查找指定的几何体与草图平面相交的点,并在该位置创建一个相关点和多个基准轴。

(2) 相交曲线 :可以创建一个平滑的曲线链,其中的一组切向连续面与草图平面相交。

(3) 投影曲线 :通过沿草图平面法向将外部对象投影到草图的方法,可以创建曲线、