

简明 焊工 手册

(第2版)

简明焊工手册编写组 编

机械工业出版社

号420字登商(京)

简明焊工手册

(第 2 版)

简明焊工手册编写组 编

图说(910)目类别查书图

1979001(910)类图... 机械工业出版社



机械工业出版社

1979001(910)类图... 1979001(910)类图

(京)新登字054号

本手册是根据1986年版修订的,保持了原来的整体结构,结合焊接技术的新发展,内容上有所调整和增删。修订后仍分十章,即:焊接的一般知识、焊缝坡口的形式和焊件清理、焊接方法、焊接材料、焊接设备、金属材料的焊接、堆焊及热喷涂、热切割、焊接质量检验及安全技术等,书末还有附录等。熔焊、钢的焊接是本手册的重点,对压焊、钎焊和有色金属的焊接等也作了较详细的介绍。本手册所列数据资料,大多取自最新国家标准、部颁标准。

本手册内容丰富、取材先进,以简明、实用为特点。适合焊工、焊接技术人员使用,也可供从事钣金、冷作结构生产的工人、技术员参考。

图书在版编目(CIP)数据

简明焊工手册/《简明焊工手册》编写组编。—2版。
北京:机械工业出版社,1994
ISBN 7-111-04092-9

- I. 简…
- II. 简…
- III. 焊接—手册
- IV. TG4-62

出版人:马九荣(北京市百万庄南街1号 邮政编码100037)
责任编辑:俞逢英 版式设计:冉晓华 责任校对:肖新民
封面设计:姚毅 责任印制:路琳
机械工业出版社京丰印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行
1986年5月第1版·1994年9月第2版·1994年9月第6次印刷
787mm×1092mm^{1/32}·21.75印张·2插页·609千字
84 211—94 210册
定价:21.00元

机械工业出版社 机械工业出版社 机械工业出版社
机械工业出版社 机械工业出版社 机械工业出版社

前 言

前 言

9.1.381

鉴于机械行业焊接技术发展的需要，机械工业出版社拟为广大的焊接工人，尤其是初、中级的焊工提供一本通俗、实用及便于手头查阅的焊接工具书。该社委托航空工业部南昌飞机制造公司编写一《简明焊工手册》。限于编者行业方面的局限性，要编写一本机械行业焊工普遍适用的手册，有一定的难度。然而，在机械行业的同行们和学者们的鼓励和帮助下，促使我们勉力为之，几经易稿，使手册终于与读者见面。

本手册共分十章及附录，第一章焊接的一般知识和第十章焊接安全技术由孙翔同志编写；第二章焊接接头型式和焊件清理与第八章切割由王明廉同志编写；第三章焊接方法由李永德同志编写；第四章焊接材料和第九章焊接质量检验由戚廷元同志编写；第五章焊接设备由陈文焕同志编写；第六章金属材料的焊接由魏玉明同志编写；第七章堆焊由李永德、戚廷元两同志共同编写。由孙翔同志任主编。

《手册》承蒙沈阳工业大学顾钰熹副教授、南昌航空工业学院沈一龙副教授、上海工程技术大学顾曾迪副教授、机械工业部焊工培训中心主任陆仁发、北京锅炉厂方仲元工程师和江西新建电焊机厂刘勋谋工程师审稿，并得到江西石油化工机械厂张建华总工程师、南昌钢铁厂杨百新同志和许多兄弟单位的热情支持与帮助。对此，我们表示衷心的感谢。

第 2 版 说 明

本手册自 1986 年问世以来,深受广大读者的欢迎,曾多次重印,编者深感欣慰。在此谨向热情关心本手册的焊接界的专家同行和广大读者致谢。

为了反映焊接技术的发展,适应最新国家技术标准的相继颁布、实施,以及机械行业对焊接工艺和设备新的要求,借再版之际,我们根据近几年搜集到的读者意见和建议,焊接界专家、同仁提供的资料、信息,对本手册进行了必要的修订。这次修订力求全面采用最新技术标准,贯彻法定计量单位,还对原手册中过时的内容与遗误之处进行了更新和订正,并删繁就简,使手册更为精炼实用。虽然我们已尽力为之,但限于水平,可能仍会有错误和疏漏之处,恳请读者继续批评指正。

本手册整体结构不变,仍分十章,各章保持原章节,内容有所增删。

参加本手册修订的人员仍为原编者,即第一章和第十章孙翔;第二章和第八章王明廉;第三章李永德;第四章和第九章戚廷元,第五章陈文焕;第六章魏玉明,第七章李永德和戚廷元。仍由孙翔任主编。参加本手册第 1 版审稿的有:顾钰喜、沈一龙、顾曾迪、陆仁发、方仲元、刘勋谋、张建华、杨百新。参加第 2 版审稿的有:顾曾迪、董定元、袁传浩、杨泗霖。对焊接界专家、教授们在繁忙的本职工作之外,给予本手册的支持与帮助,再次深表感谢。

编 者

1993.9

机械工业出版社已出版的工人手册

- 机械工人切削手册
- 简明钳工手册
- 简明工具钳工手册
- 简明冲压工手册
- 简明钣金冷作工手册
- 简明机械设备安装工手册
- 简明电气安装工手册
- 简明电工手册
- 简明维修电工手册
- 简明铸工手册
- 简明锻工手册
- 简明焊工手册
- 简明热处理工手册
- 简明化验工手册
- 简明检验工手册
- 简明管道工手册
- 简明模具工实用技术手册

目 录

前言

第2版说明

| | |
|--------------------------|----|
| 第一章 焊接的一般知识 | 1 |
| 第一节 金属学基础 | 1 |
| 一 铁-碳合金相图 | 1 |
| 二 金属材料的力学性能 | 4 |
| 三 金属的焊接性 | 6 |
| 第二节 焊接热源 | 13 |
| 一 焊接热源的种类及其主要特性 | 13 |
| 二 焊接热效率 | 14 |
| 第三节 焊缝及热影响区 | 15 |
| 一 焊缝的形成 | 15 |
| 二 热影响区的组织和性能 | 15 |
| 三 焊接接头组织性能的调整和改善 | 16 |
| 第四节 焊接应力与变形 | 18 |
| 一 焊接应力及变形的种类 | 19 |
| 二 焊接变形的防止方法 | 19 |
| 三 矫正焊接变形的的方法 | 21 |
| 第五节 焊件的热处理 | 22 |
| 一 常用的热处理方法 | 22 |
| 二 钢的热处理工艺代号 | 23 |
| 三 焊件热处理方法的选择 | 24 |
| 第六节 焊接结构 | 26 |
| 一 焊接结构的特点 | 26 |
| 二 焊接金属结构时应注意的问题 | 26 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 三 焊接接头 | 29 |
| 第七节 焊接夹具 | 32 |
| 一 焊接夹具的选择与使用 | 32 |
| 二 各种夹具的用途和要求 | 33 |
| 三 典型结构举例 | 34 |
| 第二章 焊缝坡口的形式和焊件清理 | 41 |
| 第一节 焊缝符号 | 41 |
| 一 基本符号 | 41 |
| 二 辅助符号 | 43 |
| 三 补充符号 | 44 |
| 四 焊缝尺寸符号 | 45 |
| 五 焊缝符号的应用举例 | 46 |
| 第二节 焊缝坡口的基本形式 | 53 |
| 一 气焊、手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊焊缝坡口 的基本形式和尺寸 | 53 |
| 二 点焊和缝焊接头的基本形式和要求 | 80 |
| 三 对接接头的基本形式和尺寸 | 82 |
| 四 摩擦焊接头的基本形式 | 83 |
| 五 钎焊接头的基本形式和要求 | 85 |
| 第三节 焊件的清理 | 86 |
| 一 焊前清理 | 86 |
| 二 焊后清理 | 90 |
| 第三章 焊接方法 | 92 |
| 第一节 气焊 | 92 |
| 一 气焊的特点 | 92 |
| 二 气焊的应用范围 | 94 |
| 三 气焊技术 | 94 |
| 第二节 手工电弧焊 | 98 |
| 一 手工电弧焊的特点 | 98 |
| 二 手工电弧焊的应用范围 | 100 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 三 手工电弧焊技术 | 100 |
| 第三节 埋弧焊 | 111 |
| 一 埋弧焊的特点 | 111 |
| 二 埋弧焊的应用范围 | 112 |
| 三 埋弧焊技术 | 112 |
| 第四节 电渣焊 | 118 |
| 一 电渣焊的特点 | 118 |
| 二 电渣焊的应用范围 | 119 |
| 三 电渣焊技术 | 119 |
| 第五节 CO ₂ 气体保护焊 | 126 |
| 一 CO ₂ 气体保护焊的特点 | 126 |
| 二 CO ₂ 气体保护焊的分类及应用范围 | 127 |
| 三 CO ₂ 气体保护焊技术 | 128 |
| 第六节 氩弧焊 | 132 |
| 一 氩弧焊的特点 | 132 |
| 二 氩弧焊的分类及应用范围 | 136 |
| 三 脉冲钨极氩弧焊 | 137 |
| 四 脉冲熔化极氩弧焊 | 139 |
| 五 氩弧焊技术 | 139 |
| 六 熔化极混合气体保护电弧焊 | 141 |
| 第七节 等离子弧焊接 | 143 |
| 一 等离子弧焊接的特点 | 143 |
| 二 等离子弧焊接过程 | 144 |
| 三 等离子弧焊的应用范围 | 145 |
| 四 等离子弧焊技术 | 146 |
| 第八节 点焊 | 143 |
| 一 点焊的特点 | 148 |
| 二 点焊的应用范围 | 148 |
| 三 点焊技术 | 151 |
| 第九节 缝焊 | 155 |

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 一 | 缝焊的特点 | 155 |
| 二 | 缝焊的种类及应用范围 | 156 |
| 三 | 工艺参数 | 156 |
| 第十节 | 凸焊 | 157 |
| 一 | 凸焊的特点及应用范围 | 157 |
| 二 | 凸焊技术 | 159 |
| 三 | 凸焊的应用实例 | 161 |
| 第十一节 | 对焊 | 162 |
| 一 | 对焊的特点及应用范围 | 162 |
| 二 | 对焊工艺参数 | 165 |
| 第十二节 | 钎焊 | 169 |
| 一 | 钎焊的特点 | 169 |
| 二 | 钎焊的应用范围 | 170 |
| 三 | 钎焊工艺 | 170 |
| 四 | 不同钎焊方法的主要特点 | 178 |
| 第十三节 | 高频焊 | 179 |
| 一 | 高频焊的分类及特点 | 179 |
| 二 | 高频焊的应用范围 | 181 |
| 第十四节 | 摩擦焊 | 184 |
| 一 | 摩擦焊的特点及其分类 | 184 |
| 二 | 摩擦焊的应用范围及实例 | 186 |
| 三 | 摩擦焊焊接工艺 | 191 |
| 第十五节 | 其它焊接方法简介 | 192 |
| 一 | 爆炸焊 | 192 |
| 二 | 电子束焊 | 194 |
| 三 | 激光焊 | 195 |
| 四 | 扩散焊 | 198 |
| 第四章 | 焊接材料 | 201 |
| 第一节 | 焊条 | 201 |
| 一 | 焊条分类及型号、牌号表示方法 | 201 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 二 选择焊条的要点 | 210 |
| 三 焊条的使用和保管 | 212 |
| 四 常用焊条的牌号、特点和用途 | 213 |
| 第二节 焊丝 | 233 |
| 一 钢焊丝 | 233 |
| 二 有色金属及铸铁焊丝 | 237 |
| 三 药芯焊丝 | 240 |
| 第三节 钎料 | 241 |
| 一 钎料牌号表示方法 | 241 |
| 二 各种钎料的成分、性能和用途 | 242 |
| 第四节 焊剂及熔剂 | 249 |
| 一 埋弧焊及电渣焊焊剂 | 249 |
| 二 气焊熔剂 | 256 |
| 三 钎焊熔剂 | 257 |
| 第五节 焊接用气体 | 259 |
| 一 气体的性质及用途 | 259 |
| 二 各种气瓶的涂色标记 | 260 |
| 第六节 其它焊接材料 | 261 |
| 一 电阻焊用电极材料 | 261 |
| 二 气体保护焊用钨极材料 | 262 |
| 三 防止飞溅粘结用涂料 | 262 |
| 第七节 焊接材料消耗定额的估算 | 263 |
| 一 焊接材料消耗定额的估算 | 263 |
| 二 焊条、焊丝、焊剂、气体消耗定额有关参数的计算 | 265 |
| 第五章 焊接设备 | 273 |
| 第一节 焊接设备的选用 | 273 |
| 一 焊接设备的分类 | 273 |
| 二 选用焊接设备的一般原则 | 273 |
| 三 电焊机型号的代表符号 | 275 |
| 四 电弧焊机额定电流的等级系列 | 282 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 第二节 弧焊电源 | 283 |
| 一 电弧静特性 | 283 |
| 二 弧焊电源的特性 | 283 |
| 三 弧焊电源的一般参数 | 287 |
| 四 弧焊电源的类型 | 288 |
| 第三节 电弧焊机 | 295 |
| 一 电弧焊机的分类 | 295 |
| 二 电弧焊机的一般组成 | 295 |
| 三 电弧焊机的送丝装置 | 296 |
| 四 气体保护焊焊枪 | 303 |
| 五 电弧焊机的单元控制电路 | 304 |
| 六 各类电弧焊机的特点 | 306 |
| 第四节 电阻焊机 | 311 |
| 一 电阻焊机的分类 | 311 |
| 二 电阻焊机的组成 | 314 |
| 第五节 其它电焊机 | 316 |
| 一 电渣焊机 | 316 |
| 二 等离子弧焊机 | 317 |
| 三 摩擦焊机 | 318 |
| 四 高频电阻焊机 | 319 |
| 五 电子束焊机 | 320 |
| 第六节 常用电焊机的技术数据和用途 | 321 |
| 一 弧焊电源 | 321 |
| 二 电弧焊机 | 327 |
| 三 电阻焊机 | 333 |
| 四 其它电焊机 | 343 |
| 第七节 气焊设备 | 345 |
| 一 氧气瓶、乙炔瓶及瓶阀 | 345 |
| 二 乙炔发生器 | 346 |
| 三 回火防止器 | 348 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 四 减压器 | 349 |
| 五 焊炬 | 350 |
| 第八节 切割设备 | 353 |
| 一 手工气割设备 | 353 |
| 二 机械氧气切割设备 | 355 |
| 三 火焰精密切割设备 | 356 |
| 四 等离子弧切割机 | 358 |
| 五 碳弧气刨设备 | 360 |
| 第九节 常用辅助设备和工具 | 361 |
| 一 电焊钳 | 361 |
| 二 护目玻璃 | 362 |
| 三 焊接电缆 | 362 |
| 四 浮标式工业用流量计 | 362 |
| 五 橡胶气管 | 363 |
| 六 TRB 系列电焊条保温筒 | 363 |
| 七 ZYH 系列自控远红外焊条烘干箱 | 364 |
| 八 GPI 系列管子坡口机 | 364 |
| 第十节 焊接设备的使用维护及故障排除 | 364 |
| 一 电焊机的使用和维护 | 364 |
| 二 焊接设备常见故障的排除 | 365 |
| 第六章 金属材料的焊接 | 373 |
| 第一节 低碳钢的焊接 | 374 |
| 一 常用低碳钢的基本性能 | 374 |
| 二 焊接特点 | 375 |
| 三 手工电弧焊 | 375 |
| 四 埋弧焊 | 383 |
| 五 电渣焊 | 387 |
| 六 CO ₂ 气体保护焊 | 388 |
| 七 气焊 | 395 |
| 八 点焊、缝焊 | 396 |

| | |
|--|-----|
| 第二节 中碳钢的焊接 | 399 |
| 一 常用中碳钢的基本性能 | 399 |
| 二 焊接特点 | 400 |
| 三 手工电弧焊 | 400 |
| 四 埋弧焊 | 402 |
| 五 电渣焊 | 402 |
| 六 CO ₂ 气体保护焊 | 403 |
| 七 气焊 | 404 |
| 八 点焊、缝焊 | 404 |
| 第三节 合金钢的焊接 | 405 |
| 一 常用钢号及其基本性能 | 405 |
| 二 焊接特点 | 409 |
| 三 焊接工艺要点 | 411 |
| 四 $\sigma_s \leq 410\text{MPa}$ 级低合金钢的焊接 | 413 |
| 五 $\sigma_s = 440 \sim 540\text{MPa}$ 级低合金钢的焊接 | 415 |
| 六 $\sigma_s \geq 600\text{MPa}$ 级低合金钢的焊接 | 417 |
| 七 中合金钢的焊接 | 418 |
| 八 焊接工艺参数 | 419 |
| 第四节 不锈钢的焊接 | 426 |
| 一 常用不锈钢的基本性能 | 427 |
| 二 焊接特点 | 429 |
| 三 奥氏体型不锈钢的焊接 | 430 |
| 四 马氏体型不锈钢的焊接 | 440 |
| 五 铁素体型不锈钢的焊接 | 442 |
| 第五节 低合金耐蚀钢的焊接 | 442 |
| 一 常用低合金耐蚀钢的基本性能 | 442 |
| 二 含铝耐蚀钢的焊接 | 445 |
| 三 其它低合金耐蚀钢的焊接 | 445 |
| 四 焊接工艺参数 | 447 |
| 第六节 耐热钢的焊接 | 447 |

| | |
|----------------------|-----|
| 一 常用耐热钢的基本性能 | 447 |
| 二 焊接特点 | 452 |
| 三 珠光体型耐热钢的焊接 | 452 |
| 四 奥氏体型耐热钢的焊接 | 454 |
| 五 马氏体型耐热钢的焊接 | 455 |
| 六 铁素体型耐热钢的焊接 | 455 |
| 第七节 低温用钢的焊接 | 456 |
| 一 低温用钢的基本性能 | 456 |
| 二 焊接特点 | 459 |
| 三 焊接工艺要点 | 460 |
| 四 焊接材料的选择 | 460 |
| 五 焊接工艺参数 | 461 |
| 第八节 高电阻电热合金的焊接 | 461 |
| 一 电炉丝(带)的焊接 | 461 |
| 二 热电偶丝的焊接 | 465 |
| 第九节 铸铁的焊接 | 467 |
| 一 灰铸铁的焊接 | 467 |
| 二 球墨铸铁的焊接 | 469 |
| 三 焊接工艺参数的选择 | 471 |
| 第十节 铝及铝合金的焊接 | 471 |
| 一 铝及铝合金的基本性能 | 471 |
| 二 焊接特点 | 477 |
| 三 焊接材料的选择 | 479 |
| 四 焊接工艺 | 481 |
| 第十一节 铜及铜合金的焊接 | 488 |
| 一 铜及铜合金的基本性能 | 488 |
| 二 焊接特点 | 490 |
| 三 焊接材料的选择 | 491 |
| 四 焊接工艺 | 492 |
| 第十二节 钛及钛合金的焊接 | 498 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-----|
| 一 | 钛及钛合金的基本性能 | 498 |
| 二 | 焊接特点 | 500 |
| 三 | 焊接工艺 | 500 |
| 四 | 焊接工艺参数 | 503 |
| 第十三节 镁合金的焊接 | | |
| 一 | 镁合金的化学成分 | 505 |
| 二 | 焊接特点 | 506 |
| 三 | 焊接工艺 | 506 |
| 四 | 焊接工艺参数 | 507 |
| 第十四节 镍及镍合金的焊接 | | |
| 一 | 镍及镍合金的基本性能 | 509 |
| 二 | 焊接特点 | 513 |
| 三 | 焊接工艺 | 514 |
| 四 | 焊接工艺参数 | 516 |
| 第十五节 铅的焊接 | | |
| 一 | 铅的主要性质及用途 | 522 |
| 二 | 焊接特点 | 522 |
| 三 | 焊接工艺 | 522 |
| 第十六节 锆及锆合金的焊接 | | |
| 一 | 锆及锆合金的基本性能 | 524 |
| 二 | 焊接特点 | 526 |
| 三 | 焊接工艺 | 526 |
| 四 | 焊接工艺参数 | 527 |
| 第十七节 钨、钼、铌、钽及其合金的焊接 | | |
| 一 | 焊接特点 | 528 |
| 二 | 不同焊接方法及各种材料的焊接性比较 | 528 |
| 三 | 焊接工艺 | 528 |
| 四 | 焊接工艺参数 | 529 |
| 第十八节 异种金属材料的焊接 | | |
| 一 | 异种钢的焊接 | 531 |