

JG 技工简明速查手册系列

电工简明速查 手册

周小群 主编



国防工业出版社
National Defense Industry Press

技工简明速查手册系列

电工简明速查手册

周小群 主编

国防工业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

电工简明速查手册 / 周小群主编. —北京:国防工业出版社, 2010.5

(技工简明速查手册系列)

ISBN 978 - 7 - 118 - 06757 - 6

I. ①电… II. ①周… III. ①电工 - 技术手册
IV. ①TM - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 060810 号

*

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

天利华印刷装订有限公司印刷

新华书店经售

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 14 1/4 字数 428 千字

2010 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—5000 册 定价 25.00 元

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店:(010)68428422

发行邮购:(010)68414474

发行传真:(010)68411535

发行业务:(010)68472764

前　　言

随着国民经济和现代科学技术的迅猛发展,我国电工的设计、制造、运行和控制技术发生了深刻的变革,一大批新原理、新材料、新结构、新工艺、新技术、新性能的产品得到广泛开发和应用,新的应用和新的需求同时也推动着电工技术本身的迅速发展。面对新的形势,广大从事电气工程技术工作的人员迫切需要知识更新,特别是学习和掌握与新的应用领域有关的新技能。为此,我们组织编写了《电工简明速查手册》。

本书编写时综合考虑实际需要和篇幅容量,在取材上,遵循实用和精炼;在形式上,力争做到通俗易懂的原则。本书系统地介绍了有关的最新国家标准、最必要的电工知识、最实用的产品资料、最有效的维护技术。本书具有公式数据可靠、资料技术翔实、方法理论实用的特点。

本书由周小群高级工程师主编,参加编写的有张军、王新华、王吉华。本书在编写过程中引用了大量的国内外有关手册、书籍及产品样本中的数据、资料和项目等,在此谨向有关作者、厂家和科研单位表示衷心的感谢!

由于水平有限,错误在所难免,热忱欢迎读者批评指正。

作　者
2010年1月

目 录

第一章 电工基础知识	1
第一节 常用计算公式及基本定律	1
一、直流电路常用计算公式	1
二、电磁感应定律	5
三、交流电路常用计算公式	6
第二节 电工常用计量单位	11
一、国际单位制单位	11
二、我国法定计量单位	13
三、常用物理量及其单位换算	14
四、常用物理量数据	16
第三节 电工常用图形符号及文字符号	18
一、常用基本文字符号	18
二、常用辅助文字符号	23
三、电气图常用图形符号	24
第二章 常用电工仪表及工具	29
第一节 常用电工仪表	29
一、电工仪表基本知识	29
二、电流表及其使用方法	33
三、电压表及其使用方法	35
四、万用表及其使用方法	37
五、钳形表及其使用方法	46
六、兆欧表及其使用方法	48
七、功率表功能及其使用方法	52
八、示波器及其使用方法	57

九、信号发生器及其使用方法	62
第二节 常用电工工具	66
一、验电器	66
二、钢丝钳	68
三、尖嘴钳和斜口钳	69
四、螺钉旋具	69
五、剥线钳	70
六、活扳手	70
七、电工刀	71
八、电烙铁	71
九、专用工具	72
第三节 常用电工材料	77
一、导电材料	77
二、绝缘材料	85
三、磁性材料	97
第三章 电动机	106
 第一节 概述	106
一、电动机的分类及型号	106
二、电动机的基本结构型式	108
三、电动机的功率等级	109
四、电动机常用计算公式	110
 第二节 三相异步电动机	111
一、三相异步电动机的分类及型号	111
二、三相异步电动机的主要技术性能	111
三、三相异步电动机的结构原理	119
四、三相异步电动机的转矩特性	125
五、三相异步电动机的工作特性	129
六、三相异步电动机参数的测定	131
七、三相异步电动机的选择与使用	135
八、三相异步电动机的维护与保养	140
 第三节 直流电动机	142

一、直流电动机分类与型号	142
二、直流电动机的结构原理	144
三、直流电机主要技术数据	147
四、直流电动机的维护与保养	150
五、直流电机拆装和试验	154
第四节 微特电机.....	158
一、伺服电动机	158
二、测速发电机	163
三、步进电动机	165
第四章 变压器	168
第一节 概述.....	168
一、变压器分类及型号	168
二、变压器主要技术参数	170
三、变压器基本结构原理	177
四、变压器的极性和连结组别	184
第二节 电力变压器.....	187
一、电力变压器结构组成	187
二、变压器允许运行方式	191
三、常用电力变压器主要技术数据	194
四、电力变压器的正确选择	194
五、变压器常见故障及处理方法	205
第三节 小型变压器.....	207
一、小型变压器基本结构	207
二、小型单相变压器的制作	209
三、常用小型变压器简介	224
四、小型变压器的检测	232
第五章 低压电器	236
第一节 概述.....	236
一、低压电器的分类及用途	236
二、低压电器的产品型号	237
第二节 常用低压电器.....	240

一、刀开关	240
二、组合开关	243
三、断路器	244
四、漏电保护断路器	247
五、倒顺开关	248
第三节 熔断器.....	248
一、熔断器简介	248
二、常用熔断器技术数据	249
第四节 接触器.....	256
一、接触器简介	256
二、常用接触器技术数据	257
第五节 继电器.....	264
一、中间继电器	264
二、热继电器	265
三、时间继电器	267
四、常用继电器的主要技术数据	271
第六节 主令电器.....	279
一、按钮	279
二、位置开关	281
三、凸轮控制器	282
第七节 低压电器常见故障的检修.....	284
一、低压电器的维护与保养	284
二、低压电器常见故障的修理	285
三、低压电器的常见故障及处理方法	291
第六章 常用机械电气控制线路	296
第一节 常用电动机控制电路.....	296
一、三相异步电动机的运行与控制	296
二、直流电动机的运行与控制	303
第二节 常用电气控制电路.....	315
一、启动控制电路	315
二、步进、步退控制电路	318

三、自动往返控制电路	318
四、具有联锁作用的控制电路	320
五、点动控制电路	320
六、过流保护控制电路	321
七、制动控制电路	322
第三节 常用机械控制线路.....	325
一、C620 - 1 普通车床控制线路.....	325
二、Y3150 滚齿机控制线路	326
三、M7130 卧轴矩台平面磨床控制线路.....	327
四、X53T 立式铣床控制线路	327
第七章 电子技术	333
第一节 常用电子元件.....	333
一、电阻器	333
二、电容器	343
三、电感器	349
第二节 半导体分立器件.....	354
一、半导体二极管	354
二、三极管	362
三、场效应管	368
四、晶闸管	370
五、集成电路	375
第八章 现代照明技术	382
第一节 照明灯具与电气装置.....	382
一、白炽灯	382
二、荧光灯	386
三、节能型荧光灯	389
四、荧光高压汞灯	392
五、高压钠灯	394
六、卤钨灯	395
七、灯座和开关	396
第二节 照明线路的安装.....	398

一、瓷夹板线路的安装	398
二、鼓形绝缘子线路的安装	400
三、槽板线路的安装	404
四、塑料护套线路的安装	405
五、管内布线的安装	408
第三节 照明供电与配电	410
一、照明供电	410
二、照明配电	412
三、照明线路的保护	416
四、照明装置的接地和接零	416
五、照明负荷计算	416
第九章 安全用电与节约用电	418
 第一节 电气安全基础知识	418
一、绝缘	418
二、屏护、间距与安全标志	422
三、安全用电知识	427
 第二节 触电预防及急救	429
一、电流对人体的作用	429
二、触电方式	430
三、触电急救	435
 第三节 接地装置与防雷保护	436
一、接地装置	436
二、防雷保护	442
 第四节 节约用电	448
一、节约用电的一般措施	448
二、节约用电的几种方法	453
参考文献	460

第一章 电工基础知识

第一节 常用计算公式及基本定律






一、直流电路常用计算公式

直流电路常用计算公式如表 1-1 所列。





表 1-1 直流电路常用计算公式

名称	定 义	公 式	备 注
电阻	导体能够导电,但同时对电流又有阻力作用。这种阻碍电流通过的阻力称为电阻,用英文字母 R 或 r 表示	$R = \rho \frac{l}{A}$	l —导体的长度(m) A —导体的截面积(m^2) ρ —导体的电阻率($\Omega \cdot m$) R —导体的电阻(Ω)
电导	表征物体传导电流的能力称为电导。电导是电阻的倒数,用英文字母 G 表示	$G = \frac{1}{R}$	R —电阻(Ω) G —电导(S)
电流	导体内的自由电子和离子在电场力的作用下有规律的流动称为电流。人们规定正电荷移动的方向为电流的正方向。电流用英文字母 I 表示	$I = \frac{Q}{t}$	Q —电量(C) t —时间(s) I —电流(A)
电压	在静电场或电路中,单位正电荷在电场力作用下从一点移到另一点电场力所做的功称为两点间的电压。电压用英文字母 U 表示。电压的正方向是从高电位到低电位	$U = \frac{W}{Q}$	W —电功(J) Q —电量(C) U —电压(V)

(续)


名称	定义	公式	备注
部分电路的欧姆定律	在一段不含电动势只有电阻的电路中,流过电阻的电流大小与加在电阻两端的电压成正比,而与电路中的电阻成反比	$I = \frac{U}{R}$ 	U —电压(V) R —电阻(Ω) I —电流(A)
全电路的欧姆定律	在只有一个电源的无分支闭合电路中,电流与电源电动势成正比,与电路的总电阻成反比	$I = \frac{E}{R + r_0}$ 	E —电源电动势(V) R —负载电阻(Ω) r_0 —电源的内电阻(Ω) I —电路中电流(A)
电功率	一个用电设备在单位时间内所消耗的电能称为电功率,用英文字母 P 表示	$P = \frac{W}{t} = IU =$ $I^2 R = \frac{U^2}{R}$	W —电能(J) t —时间(s) I —电路中电流(A) R —电路中的电阻(Ω) U —电路两端的电压(V) P —电路的电功率(W)
电阻串联		$R = R_1 + R_2 + R_3$ 	
电阻并联		$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ 	R —总电阻(Ω) R_1, R_2, R_3 —分电阻(Ω)
电阻混联		$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$ 	

(续)

名称	定 义	公 式	备 注
电阻与温度的关系		$R_2 = R_1 [1 + a_1(t_2 - t_1)]$	R_1 ——温度为 t_1 时导体的电阻 (Ω) R_2 ——温度为 t_2 时导体的电阻 (Ω) a_1 ——温度为 t_1 时基准导体的电阻温度系数 t_1, t_2 ——导体的温度 ($^{\circ}\text{C}$)
电源串联		 $E = E_1 + E_2 + E_3$	E ——总电源电动势 (V)
电源并联		 $E = E_1 = E_2 = E_3$	E_1, E_2, E_3 ——分电源电动势 (V)
电容	电容是表征电容器在单位电压作用下, 储存电场能量(电荷)能力的一个物理量。其大小只决定于电容器自身的结构。在数值上等于电容器所带的电荷量与其两极之间电位差(电压)的比值。电容用英文字母 C 表示	$C = \frac{Q}{U}$	Q ——电容器所带电量 (C) U ——电容器两端电压 (V) C ——电容器的电容量 (F)
电容串联		 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$	
电容并联		 $C = C_1 + C_2 + C_3$	C ——总电容 (F) C_1, C_2, C_3 ——分电容 (F)

名称	定 义	公 式	备 注
基尔霍夫第一定律(节点电流定律)	对于任何节点而言,流入节点的电流的总和必定等于流出节点的电流的总和,或认为:对于任何节点,流出和流入该节点的电流代数和恒等于零	$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}}$ 或 $\sum I = 0$ <p>例:</p> $I_1 + I_3 + I_4 + I_5 = I_2 \text{ 或}$ $I_1 - I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0$	$\sum I_{\text{入}}$ —流入节点电流之和 $\sum I_{\text{出}}$ —流出节点电流之和 $\sum I$ —电流代数和
基尔霍夫第二定律(回路电压定律)	对于电路中任何一个闭合回路,回路中的各电阻上电压降的代数和等于各电动势的代数和	$\sum IR = \sum E$ <p>例:</p> $I_1 R_1 + I_2 R_2 - I_3 R_3 = E_1 + E_2 - E_3$	$\sum IR$ —电阻上电压降的代数和。电流的参考方向与回路绕行方向一致时,该电阻上的电压降取正值,反之取负值 $\sum E$ —电动势代数和。电动势的参考方向与回路绕行方向一致时,该电动势取正值,反之取负值

(续)

名称	定义	公式	备注
星形联结与三角形联结的电 阻互换关系		 <p>电阻星形联结等效 变换为三角形联结</p> $R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$ $R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$ $R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2}$ <p>电阻三角形联结 等效变换为星形联结</p> $R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$	<p>R_1, R_2, R_3、——星形联结的 电阻</p> <p>R_{12}, R_{23}, R_{31}、——三角形联 结的电阻</p>

二、电磁感应定律

电磁感应定律如表 1-2 所列。

表 1-2 电磁感应定律

名称	定义	内容	备注
直线导体 右手螺旋 定则	当电流流过直线导 体时, 导体的周围会产 生磁场。直线导体右 手螺旋定则是确定通 电直线导体产生的磁 场方向的规则	<p>磁感应线方向</p>  <p>电流方向</p>	用右手握住导线, 使 拇指指向电流方向, 则 其余四指所指的方向就 是磁力线(磁场)的方向

(续)

名称	定义	内容	备注
螺旋线圈 右手螺旋定则	当电流流过螺旋线圈时,线圈内会产生磁场。螺旋线圈右手定则是确定通电螺旋线圈内部产生的磁场方向的规则。	电流方向 	用右手握住线圈,使四指指向电流方向,则拇指所指的方向就是磁力线(磁场)的方向
左手定则	左手定则又称电动机左手定则。它是确定载流导体在磁场中受力时,磁场方向、电流方向和载流导体受力方向三者之间关系的规则	电磁力方向 	平伸左手掌,使拇指与其他四指垂直,将掌心对着磁场的北极(N极),即让磁力线从手心垂直穿过,使四指指向电流的方向,那么拇指所指的方向就是导体所受电磁力的方向
右手定则	右手定则又称发电机右手定则。它是表示磁场方向、导体运动方向和感应电动势方向三者之间关系的规则	感应电动势方向 	平伸右手掌,使拇指与其他四指垂直,将掌心对着磁场的北极(N极),即让磁力线从手心垂直穿过,使拇指指向导体运动的方向,那么四指的指向就是导体内感应电动势的方向

三、交流电路常用计算公式

交流电路常用计算公式如表 1-3 所列。

表 1-3 交流电路常用计算公式

名称	定义	公式	备注
周期	交流电完成一次周期性变化所需的时间称为周期,用英文字母 T 表示	$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$	
频率	单位时间(1s)内交电流变化所完成的循环(或周期)称为频率,用英文字母 f 表示	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$	T ——周期(s) f ——频率(Hz) ω ——角频率(rad/s)
角频率	角频率相当于一种角速度,它表示了交流电每秒变化的弧度数,角频率用希腊字母 ω 表示	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	

(续)

名称	定 义	公 式	备 注
瞬时值	正弦交流电的数值是在不断地变化的,在任一瞬间的数值就称为瞬时值,一般用小写字母表示	$i = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$ $u = U_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$ $e = E_{\max} \sin(\omega t + \varphi)$	i —电流瞬时值(A) u —电压瞬时值(V) e —电动势瞬时值(V) I_{\max} —电流最大值(A) U_{\max} —电压最大值(V) E_{\max} —电动势最大值(V) I —电流有效值(A) U —电压有效值(V)
最大值	在正弦交流电的瞬时值中的最大值(或振幅)称为正弦交流电的最大值或振幅值,用大写字母并在右下角注 max 表示	$I_{\max} = \sqrt{2}I = 1.414I$ $U_{\max} = \sqrt{2}U = 1.414U$ $E_{\max} = \sqrt{2}E = 1.414E$	
有效值	在两个相同的电阻器中,分别通以直流电和交流电。经过同一时间,如果它们在电阻器上所产生的热量相等,那么就把此直流电的小定为此交流电的有效值。正弦交流电的有效值等于它的最大值的 0.707 倍。有效值用大写字母表示	$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = 0.707I_{\max}$ $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = 0.707U_{\max}$ $E = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} = 0.707E_{\max}$	E —电动势有效值(V) ω —角频率(rad/s) t —时间(s) φ —初相位或初相角,简称初相,单位为弧度(rad),在电工学中,用度(°)作为相位的单位, 1 rad = 57.2958°
阻抗	当交流电流流过具有电阻、电容、电感的电路时,电阻、电容、电感三者具有阻碍电流流过的作用,这种作用称为阻抗,用英文字母 Z 表示。阻抗是电压有效值和电流有效值的比值	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \frac{U}{I}$	U —阻抗的两端的电压(V) I —电路中的电流(A) Z —电路中的阻抗(Ω) R —电阻(Ω) X_L —感抗(Ω) X_C —容抗(Ω) ω —角频率(rad/s) f —频率(Hz)
感抗	交流电通过具有电感线圈的电路时,电感有阻碍交流电通过的作用,这种阻碍作用称为感抗,用英文字母 X_L 表示	$X_L = \omega L = 2\pi fL$	L —电感(H) C —电容(F)
容抗	交流电通过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电通过的作用,这种阻碍作用称为容抗,用英文字母 X_C 表示	$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fL}$	