

机 床 资 料 编 号
齿 1

大型土銑齒機圖冊

(銑削直徑 3 公尺，可銑斜齒)

第一机械工业部第二局編

科 技 卫 生 出 版 社

前　　言

农业的高产丰收与鋼鐵产量的突飞猛进，給机床工业鑄成了一个崭新的局面，那就是要求机床工业在最短期间内，供应上百万台的机床来滿足农业机械化和各地工业基本建設的需要。虽然我国机床工业在党的领导下，已从无到有地培植建立起一个基本完整的机床工业体系，然而其生产能力尚远远不能满足工农业大跃进的需要。解决这个矛盾，必须要掀起一个大搞机床生产的群众性运动。从河北省天津专区与安徽省阜阳专区等地的人民破除迷信，白手起家，大搞土机床的情况来看（詳見今年第十一期“机床与工具”杂志），这个运动正在形成，为促使这个运动更快地展开，第一机械工业部第二局于十月、十一月，先后在武汉和上海召开了二次現場經驗交流会议。会上除了交流有关大型与中小型机床制造方面的經驗外，并汇集

印发了前一阶段群众所創造的土机床。

这些土机床，由于它是密切結合生产需要，因地制宜的产物，由于它的結構精简实用，制造容易，用料最省，效率較高，符合多、快、好、省的建設原則，所以是值得推广的。

为了配合机床生产，在全国各地遍地开花，把群众性的机床生产运动通过技术革命推向新的高潮，我局特将目前收集的群众創造的土机床整理成一套“土机床技术資料”丛书，供大家使用时参考。整理时，考虑到各厂生产条件的不同，在每种土机床图纸中，傳动結構等方面汇集了几种結構不同的設計方案，使得各种規模的工厂能够根据自己不同条件，因地制宜地选择改进，尽快就能投入生产。

这次編印出版的土机床有以下几种：

冊數	机床資料編號	机床名称(主要規格)
1.	刨 1	土龙门刨床图册(龙门寬 1.25 公尺, 行程 3 公尺)
2.	車 1	土双柱立式車床图册(工作台直徑 1.25 公尺)
3.	通 1	通用銑削头图册
	通 2	通用磨削头图册
	通 3	通用变速箱图册
4.	車 2	土車床图册(中心高 150 公厘, 中心距 730 公厘, 附短床身)
5.	車 3	土絲杠車床图册
6.	鉆 1	土搖臂鉆床图册(最大鉆削直徑 30 公厘)
	通 4	8 軸鉆傳动头图册
7.	鏜 1	鏜杆机床图册(鏜杆直徑 60、80、110、150、200 公厘)
	鏜 2	土多軸联动鏜床图册
	鏜 3	牛头刨改牛头鏜图册
8.	鏜 4	土落地鏜床图册(鏜杆直徑 150 公厘)
9.	刨 2	大型土龙门刨床图册(龙门寬 3 公尺、行程 8 公尺)
10.	車 4	大型土立式車床图册(工作台直徑 3 公尺)

冊數	机床資料編號	机床名称(主要規格)
11.	車 5	土端面車床图册(花盤直徑 3 公尺)
12.	齒 1	大型土銑齒机图册(銑削直徑 3 公尺, 可銑斜齒)
13.	齒 2	齒輪倒角磨床图册
14.	磨 1	土无心磨床图册(最大磨削直徑 25 公厘)
15.	磨 2	土单臂导轨磨床图册
16.	拉 1	土臥式拉床图册
17.	拉 2	土立式拉床图册
18.	銑 1	土立式銑床图册

这些图册汇集整理的时间非常匆促，审查、討論与校对工作都嫌不够，因而图上錯誤之处一定难免，使用时除結合本厂情况因地制宜外，还希将发现的問題随时提交北京方家胡同 13 号我局金属切削机床研究所，以便及时糾正。

这些图册仅是总结群众創造的一部分，今后将继续收集整理，以充实丛书内容，希望能得到各界的支持。

第一机械工业部第二局

1958 年 11 月 30 日

大型土銑齒機設計說明

一、概述

本机床用盤形片銑刀按單齒分度原理，銑切直徑為3公尺左右的環狀圓柱正齒輪，並可利用仿形原理，銑切 15° 螺旋角的圓柱斜齒輪。由於採用了銑齒而不是滾齒的原理，和用靠模而不是用差動的原理來銑切圓柱斜齒輪，因此本机床結構極為簡單，重量極輕，估計僅5噸左右，造價極低，估計一萬元左右，而一般2公尺以上滾齒機約需20萬元左右。

本机床不象一般滾齒機要有精度高的分度蝸輪，只用一只與工件齒數相同的二級精度圓柱正齒輪作分度齒輪（當然亦可用分度板），因此一般工廠都能製造。由於分度齒輪與工件緊固在一起，傳動鏈比任何齒輪机床為短，因此本机床結構簡單，易于製造，而精度估計可達到3級或4級（如分度齒輪或分度板精密度較高、直徑較大、可達到更高精度），可以滿足机床製造業、矿山机械和冶炼等重型机械制造业大型齒輪加工的要求。

二、机床規格

加工直徑.....	2800公厘或更大
加工模數.....	14
螺旋角.....	$7^\circ \sim 15^\circ$
主軸轉速.....	30轉/分
進給.....	6~30公厘/分(挂輪配換)
功率:	
主傳動.....	4、5瓩
進給.....	1瓩
机床占地面積.....	4700×2200×2200公厘
机床估計重量.....	5噸

三、机床結構

1. 工件的安裝

本机床設計時針對解決加工4.5公尺立車主傳動的大齒圈。如用來加工象矿山机械或冶炼机械上有軸孔的大齒輪時，可以將設計作如圖1所示的修改即可：

为简单起見，这里仅介紹环状工件的安装：

先在端面車床或立車上一次加工环状工件的內圈与外徑，以保証同心，然后以內圈定中

心，将螺栓梢紧在軸架(装配图上的 10)上。軸架由一 180 公厘直徑的圓鋼上面焊上六根 240 公厘的鋼軌，鋼軌焊成放射式，再用鋼板連接各鋼軌，构成一个有心軸的六角形盤。由于本設計在恒新机器厂制造时沒有更大的圓鋼，如可能，最好用 $\phi 200$ 公厘以上的圓鋼或直徑更大的空心鑄鐵件，这样剛性更好。軸架上装有齿数与工件齿数相同的分度用圓柱正齒輪，该齒輪系鑄鐵件，直徑愈接近工件直徑愈好。由于恒新厂仅有能加工 1 公尺的滾齒机，因此采用了直徑比工件較小的分度齒輪。工件連同軸架一起吊上二个对开的軸承座上，軸承座固定在水泥基础上。为便于加工和增加剛性，二軸承座之间开圓弧坑，軸中心离地高可以根据具体条件决定，总图上数字可供参考。

2. 銑齒分度裝置

此机床原为加工模数 14、齿数为 196 的 4.5 公尺立車花盤齒圈，因此分度齒輪齿数也是 196。如果所加工齿数为其他数字，则此分度齒輪齿数应与被加工齒輪齿数相同。分度齒輪的齿寬并无規定，分度定位用二个相距 180° 的帶有定位梢的




图 1

定位器控制。定位器装在靠模臂(10)上，定位梢由强力彈簧压住，以保証定位梢与分度齒輪齿间的最小间隙。当銑完一个齿后松开螺栓，拔起定位梢，用撓棒将工件連同軸架回轉一个齿。为便于記憶，可用粉笔在分度齒上做上記号，再放入定位梢，然后捎紧螺帽。用二个定位器的目的在于使定位后捎紧螺帽时不致影响分度准确性。

3. 銑斜齒靠模裝置

4.5 公尺立車花盤齒圈螺旋角为 7° ，而靠模的斜度决定于被加工工件之节圓直徑，与差动架之臂长有关，其計算公式如下：

設：工件节圓半徑为 $R_{\text{节}}$ ；工件螺旋角 β ；差动架之臂长为 $R_{\text{差}}$ ；靠模板所摆之斜度为 α 。

$$\text{則} \quad \alpha = \frac{R_{\text{差}} \times \beta}{R_{\text{节}}}$$

靠模槽由二块长 500、厚 60、寬 125 的鋼条，用螺釘与定位梢安裝在角鉄上，其剛性好。因考虑当时加工对象为专用的，因此釘死在角鉄上，如为万能的，则应该装在轉盤上以增加其万能性。

靠模導向板必須淬硬磨光，装配时必須保証二槽间平行性，间隙不大于 0.03 公厘。

4. 銑头裝置

(1)为了提高生产率，因此設計时考虑用二个銑头各由一 4.5 球同步轉速 1,500 轉/分的交流电动机作主傳動 (这里考虑

切削力 1,000 公斤，切削速度 15 公尺）。如实际試切削发现要提高切削速度加大切削深度和走刀量，则可以用一 7 瓦交流电动机。如果考虑二个铣头制造費时，可以只做一个铣头。铣头考慮可以按所需角度回轉。

(2) 如果專門铣圓柱正齒輪不需要回轉角度，則可以将铣头設計得更简单些，刀杆上不直接装蜗輪，因为所加工齒輪直徑很大，如果将蜗輪直接装在刀杆上，便加長刀杆軸承距離，这将減低刀杆剛性。刀杆与刀架心軸設計成一个整体而不分成二件，用錐孔連接，目的为了增强刀杆剛性。主傳動用三根 B 型三角皮帶，如果有現成三角皮帶也可。两皮帶輪之間中心距应该是可以調整的。

5. 冷却液裝置

本机床用作加工鑄鋼件，应有冷却液裝置。但考慮各製造厂一般都有現成的，如果没有現成的，可自行設計或用一木桶接上橡皮管裝在铣头上，因此这里不另設計。

6. 夾緊裝置

为提高机床生产率，同时为了消除切削时工件震动而影响刀具寿命、加工面光洁度与限制了生产率，因此在工件二邊各裝一对滾輪，既夾住工件，又能使工件在工作过程中回轉。

四、傳動系統

该机傳動系統見圖 2。





圖 2 傳動系統簡圖

$$\text{進給 } s \text{ 公厘/分, 公式 } \frac{s}{7.2} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$$


6 公厘/分 $Z_a = 24$ $Z_b = 72$	30 公厘/分 $Z_c = 30$ $Z_d = 72$	$Z_a = 60$ $Z_d = 72$
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

五、尾 語

設計此机床时因考慮到当时恒新机器厂鑄造条件較困难，而工字鋼等鋼材較多，因此采用焊接件处較多。制造厂可以根据具体情况改用其他材料，并修改尺寸。由于設計過程匆促，土机床設計又无成熟經驗，且該机床目前正在投料制造中，还未进行試車，因此无论設計原則与具体尺寸及参考数据上如有不恰当处，請各厂自行修正。




三公尺土銑齒機床總圖



土銑齒機裝配圖（工件安裝部分，圖中
注號及名稱詳見后面的零件圖）

* 圖中的 $\phi 1000$ 尺寸系供參考用，尺寸
大小按條件決定，原則上愈大愈好

注：導向板 19 所擺的斜角 α 與架 10 轉
臂支點的長度成正比



土銑齒機銑頭裝配圖
(圖中注號及名稱詳見后面的零件圖)

26 —— 螺杆，梯形螺紋 26×2


30 —— 螺杆，梯形螺紋 36×6

件号：齿 1—3

名称：大圆盤

材料：

件数：




件号：齿 1—2

名称：軸

材料：45 号鋼

件数：1

其余△




件号：齿 1—4

名称：标准齒輪

材料：CЧ 21-40

件数：1

其余△



精度 2 級；压力角 20°；模数 5；齿数 196


件号：齿 1—5

名称：撥車頭

材料：3 号鋼

数量：2

其余△△₂




件号：齿 1—6

名称：定位軸

材料：45 号鋼


件数：2

其余△△△₂




齿部淬硬至 Rc 47


件号: 齿 1—9(a)
名称: 支架蓋焊接圖
材料: 鋼板
件数: 2



件号: 齿 1—9(b)
名称: 支架焊接圖
材料: 鋼板
件数: 2



件号: 齿 1—10
名称: 差动架
材料:
件数: 1



11—法蘭套, 材料 СЧ 15-32, 1件


17—套, 材料 СТО, 1件

件号: 齿 1-12

名称: 定位套

材料: СЧ 00

件数: 1




其余~

件号: 齿 1-13

名称: 支架

材料: СЧ 15-32

件数: 2




其余~

件号: 齿 1-16


名称: 连杆

材料: 35号钢

件数: 1



其余△△₄




件号: 齿 1-20

名称:

材料:

件数:






件号：齿 1—22

名称：中滑座




材料：C4 15-32

件数：1




其余~

件号：齿 1—31
名称：刀架体壳
材料：C415-32
件数：1



件号：齿 1—33
名称：蜗轮
材料：铝青铜(可用 C415-32 代替)
件数：




精度 2 级；齿数 48；模数 5

件号: 齿 1-34

名称: 拿齿輪

材料: 45 号鋼

件数:




$Z=24, m_s=5$

件号: 齿 1-37

名称: 法蘭

材料: 35 号鋼

件数:



其余 $\nabla\nabla_4$

件号: 齿 1-39

名称: 支座焊接圖

材料: 3 号鋼

件数: 1

