


85517

AUTOCAD

V.2.5 V.2.6 R.9.0 功能增补

用户手册参考手册 (V.2.18后续本)



上海交通大学 科技交流室
微机研究所

1989.5

前　　言

Auto CAD是目前国内外最为广泛流行的一种微型计算机通用绘图软件包，也是美国**AUTO DESK**公司最早推出的、目前世界上拥有最多用户的**CAD**软件。它具有开放性好，便于人机交互，嵌入高级语言编程，能支持多种的图形外设及用户化的工具库，易与其它**CAD**系统和应用程序交换图形信息等特点，因而深受用户的欢迎。

美国**AUTO DESK**公司继推出**2.17**、**2.18**版本后，近年又推出了**2.5**版本、**2.6**版本和**Auto CAD Release 9.0**版本，不断扩展和增补了**Auto CAD**的功能，进一步满足广大用户的需求。并构成了一套完整的**Auto CAD V.2.0—V.2.1—V.2.5—V.2.6—R.9.0**用户技术参考资料和使用手册。本手册汇总了**V.2.5**、**V.2.6**、**R.9.0**的增补功能部分的使用说明、作为原出版的《**Auto CAD V.2.18**用户手册参考手册》（上海交通大学，1987.6，中译本）的后续本，供广大用户和读者进一步学习和参考之用。

随着**AUTO DESK**公司不断更新**Auto CAD**的版本，我们将继续编译出版，以保证该套资料的完整性和向上兼容性。

由于我们编译水平有限，出版时间紧迫，如有不妥之处，恳请广大读者和用户批评指出。

编译者 李世祥 赵军 甘明龙

目 录

第一篇 Auto CAD V.2.5的功能增补

第一章 实用命令

§ 1.1 角度格式选择.....	(1)
§ 1.2 相对角度表示法.....	(2)
§ 1.3 英寸和英尺输入.....	(3)
§ 1.4 角度输入.....	(3)
§ 1.5 透明命令.....	(5)
§ 1.6 SETVAR——访问系统变量.....	(5)
§ 1.7 SH命令——访问操作系统 (+ 3)	(6)

第二章 实体绘图命令

§ 2.1 相切、相切和半径 (+ 2).....	(7)
§ 2.2 其它一些几何作图.....	(7)
§ 2.3 动态圆说明 (+ 2).....	(8)
§ 2.4 POLYGON命令——多段连线.....	(8)
§ 2.5 DOUGHNUT命令——填充圆和圆环	(9)
§ 2.6 ELLIPSE命令——画椭圆.....	(10)
§ 2.6.1 用轴线和偏心距画椭圆.....	(10)
§ 2.6.2 用中心和两条轴线画椭圆.....	(12)
§ 2.6.3 立方体侧画圆	(13)
§ 2.6.4 椭圆弧	(14)
§ 2.7 TEXT命令的扩充.....	(14)
§ 2.7.1 TEXT M命令——全对称文本	(14)
§ 2.7.2 TEXT F命令——缩放宽度文本	(14)
§ 2.8 DTEXT命令——动态文本 (+ 3)	(15)

第三章 编辑和查询命令

§ 3.1 COPY命令——复制.....	(17)
§ 3.1.1 多重复制.....	(17)
§ 3.2 ROTATE命令 (+ 3)——旋转.....	(17)
§ 3.3 SCALE命令 (+ 3)——缩放因子.....	(18)
§ 3.4 MIRROR命令 (+ 2)——文本和属性的对称复制.....	(20)
§ 3.5 STRETCH命令 (+ 3)——局部移动.....	(20)
§ 3.6 TRIM命令 (+ 3)——修剪	(22)
§ 3.7 EXTEND命令 (+ 3)——延伸	(24)

§ 3.8 FILLET命令(+ 1)——吻合圆和圆弧.....	(25)
§ 3.9 OFFSET命令——平行线和曲线(+ 3).....	(26)
§ 3.10 DIVIDE命令(+ 3)——等分.....	(28)
§ 3.11 MEASURE命令(+ 3)——测量.....	(29)
§ 3.12 EXPLODE命令——分解.....	(30)
§ 3.13 删除已编辑的图形——U、REDO和UNDO命令.....	(31)
§ 3.13.1 U命令——删除	(31)
§ 3.13.2 REDO命令——复原删除.....	(32)
§ 3.13.3 UNDO命令——删除多个.....	(32)
§ 3.13.4 UNDO、Mark和Back——删除/恢复标记.....	(32)
§ 3.13.5 UNDO Group和End——删除一组.....	(33)
§ 3.13.6 UNDO Auto——自动删除	(34)
§ 3.13.7 UNDO Control——控制删除	(34)
§ 3.14 注意事项和交互情况.....	(35)

第四章 显示控制

§ 4.1 ZOOM命令的扩充.....	(36)
§ 4.1.1 重画.....	(36)
§ 4.1.2 虚拟屏幕.....	(36)
§ 4.1.3 快速ZOOM方式.....	(36)
§ 4.2 动态ZOOM命令(+ 3).....	(36)
§ 4.2.1 速度问题.....	(37)
§ 4.2.2 键盘定点.....	(38)
§ 4.2.3 三维注意事项.....	(38)
§ 4.3 DRAGMODE命令(+ 2)——动态方式.....	(38)
§ 4.4 VIEWRES命令.....	(39)
§ 4.5 REGENAUTO命令——自动再生	(40)

第五章 层·颜色和线型

§ 5.1 COLOR 命令——设置实体颜色.....	(41)
§ 5.2 LINETYPE命令——设定实体的线型	(41)

第六章 图块

§ 6.1 MINsert命令——图块阵列.....	(43)
----------------------------	------

第七章 特殊功能

§ 7.1 长度标注.....	(44)
§ 7.1.1 标注线.....	(44)
§ 7.1.2 标注文本.....	(44)

§ 7.2 REDRAW命令	(45)
§ 7.3 STATUS命令	(45)
§ 7.4 STYLE命令	(46)
§ 7.5 UNDO命令	(47)
§ 7.6 改变单位标注	(47)
§ 7.7 箭头块	(47)
§ 7.8 标注变量	(48)

第八章 标准菜单和系统变量

§ 8.1 按钮菜单	(51)
§ 8.2 图形输入板菜单	(51)
§ 8.3 系统变量	(54)

第九章 Auto CAD用户化

§ 9.1 编制标准图形输入板菜单	(58)
§ 9.2 型体定义中的特殊码	(58)
§ 9.2.1 代码00C和00D——用凸度说明圆弧	(58)
§ 9.2.2 代码00E——表示垂直文本命令	(59)
§ 9.3 文本字体	(60)
§ 9.4 特殊文本字体	(61)
§ 9.4.1 定义大字体	(61)
§ 9.4.2 其它应用	(62)
§ 9.4.3 应用大字体	(62)

第十章 图形转换文件

§ 10.1 圆形转换格式——DXF文件格式	(64)
§ 10.1.1 DXF文件首段	(64)
§ 10.1.2 TABLES段	(67)
§ 10.1.3 BLOCK段	(67)
§ 10.1.4 ENTITIES段	(67)
§ 10.1.5 实体标志定义	(69)
§ 10.2 DXB文件格式	(70)

第十一章 Auto CAD安装/性能指南增补

§ 11.1 附加的硬件	(72)
§ 11.1.1 更大的内存	(72)
§ 11.1.2 扩充的内存	(72)
§ 11.2 装配文件参数	(72)
§ 11.3 环境变量	(74)

§ 11.3.1 目录应用.....	(74)
§ 11.3.2 存贮器应用.....	(74)
§ 11.4 “终端和保持驻留”处理.....	(75)
§ 11.5 绘图仪选择.....	(75)
§ 11.5.1 ADI绘图仪.....	(76)
§ 11.6 打印机绘图仪.....	(79)
§ 11.6.1 ADI打印机绘图仪.....	(79)
§ 11.6.2 Data Copy Model 90型	(81)
§ 11.6.3 Epson FX 80型	(81)

第二篇 Auto CAD V.2.6的功能增补

第一章 实用命令的扩充

§ 1.1 UNITS命令增强(+ 1).....	(83)
§ 1.2 透明的ZOOM、PAN与VIEW命令.....	(83)
§ 1.3 透明的REDRAW命令.....	(84)

第二章 编辑及显示控制命令

§ 2.1 新的FILMROLL命令(+ 3).....	(85)
§ 2.2 HIDE命令的增强	(85)
§ 2.3 AREA命令的增强.....	(85)
§ 2.4 SETVAR命令的增强.....	(87)
§ 2.5 动态ZOOM命令	(87)

第三章 尺寸标注

§ 3.1 相关的尺寸标注(+ 1)	(88)
§ 3.1.1 新的尺寸标注变量.....	(88)
§ 3.1.2 新的尺寸标注子命令.....	(88)
§ 3.1.3 定义点.....	(89)
§ 3.1.4 修改尺寸标注实体.....	(89)
§ 3.1.4.1 尺寸标注的拉伸(+ 3).....	(90)
§ 3.1.4.2 尺寸标注的修剪与延伸.....	(90)
§ 3.2 其它尺寸标注功能增强(+ 1)	(91)
§ 3.2.1 新定义的DIMZIN变量.....	(91)
§ 3.2.2 通用的后缀机能.....	(91)
§ 3.2.3 尺寸标注中可放入更多的文字.....	(92)
§ 3.3 用作尺寸标注的EXPLODE命令(+ 3)	(92)

第四章 三维功能的扩充

§ 4.1 3D LINE命令	(93)
§ 4.2 3D FACE命令	(93)
§ 4.3 利用Auto Lisp的三维构造法	(94)
§ 4.4 其它能接受的三维点的命令	(94)
§ 4.5 编辑三维线与三维面	(94)
§ 4.6 X/Y/Z 点过滤符	(95)

第五章 Auto CAD安装指南的增补

§ 5.1 新的配置工作参数	(97)
§ 5.2 缺省绘图仪文件名	(97)
§ 5.3 假脱机绘图目录	(97)
§ 5.4 临时性文件的放置	(98)
§ 5.5 网络节点名	(98)
§ 5.6 临时文件处理的变动	(99)
§ 5.7 扩展内存的控制	(99)

第六章 标准菜单和系统变量

§ 6.1 菜单处理的修正	(101)
§ 6.2 系统变量的改动	(101)

第七章 图形转换文件的改动

§ 7.1 DXF文件的注解	(103)
§ 7.2 尺寸标注实体(+1)	(103)
§ 7.3 三维线和三维面实体(+3)	(105)
§ 7.4 新的DXT标题变量	(105)

第八章 Auto LISP功能增强(+3)

§ 8.1 实体访问的澄清与限制	(106)
§ 8.2 SET/SETQ函数的澄清	(106)
§ 8.3 OPEN函数的追加方式	(107)
§ 8.4 RTOS函数的修改	(107)
§ 8.5 三维点	(107)
§ 8.6 新增的用户输入函数	(107)
§ 8.6.1 (getcorner[<基点>][<提示串>])	(107)
§ 8.6.2 (getkeyword[<提示串>])	(107)
§ 8.6.3 (getorient[<基点>][<提示串>])	(108)
§ 8.6.4 (initget[<位值>][<关键字串>])	(108)
§ 8.7 新实体用的ENTGET字段	(110)
§ 8.8 符号表格访问函数	(111)

§ 8.8.1 (tblnext<表格名>[<第一>])	(111)
§ 8.8.2 (tblsearch<表格名>).....	(112)

第三篇 Auto CAD R.9.0的功能增补

第一章 绘图命令和显示控制的增强

§ 1.1 样条曲线(+3).....	(113)
§ 1.2 图块插入的预设置	(114)
§ 1.3 属性请求的抑制(+2).....	(115)
§ 1.4 预置属性(+2).....	(115)
§ 1.5 扩充的目标选择	(116)
§ 1.6 Crossing指示(+3).....	(116)
§ 1.7 “BOX”选择	(116)
§ 1.8 自动选择	(116)
§ 1.9 单一选择方式	(116)
§ 1.10 菜单项重复.....	(117)
§ 1.11 MULTIPLE命令的修饰词	(117)

第二章 新的标准菜单和图标菜单

§ 2.1 新的标准菜单	(119)
§ 2.1.1 “Tools”下拉式菜单.....	(119)
§ 2.1.2 “Draw”下拉式菜单.....	(119)
§ 2.1.3 “Edit”下拉式菜单	(120)
§ 2.1.4 “Display”下拉式菜单.....	(120)
§ 2.1.5 “Modes”下拉式菜单	(120)
§ 2.1.6 “Options”下拉式菜单.....	(120)
§ 2.1.7 “File”下拉式菜单	(121)
§ 2.2 菜单条和下拉式菜单(+3)	(121)
§ 2.2.1 限制.....	(123)
§ 2.3 图标菜单(+3).....	(123)
§ 2.3.1 图标菜单的选择	(124)
§ 2.3.2 图标菜单的实例	(124)
§ 2.3.3 准备图标菜单用的幻灯片	(125)

第三章 新的绘图功能

§ 3.1 对话框(+3).....	(127)
§ 3.1.1 DDRMODES命令——绘图工具	(129)
§ 3.1.2 DDEMODES命令——实体绘制方式	(129)
§ 3.1.3 DDLMODES命令——层控制	(129)

§ 3.2	INSERT命令——属性输入	(130)
§ 3.3	DDATTE命令——属性编辑	(130)
§ 3.4	命令的重新定义(+3)	(130)
§ 3.5	VPOINT命令的Rotate选项(+3)	(131)

第四章 特殊功能的扩充

§ 4.1	相关的尺寸标注现在为缺省值	(133)
§ 4.2	对突出目标的三维OSNAP	(133)
§ 4.3	幻灯片库	(133)

第五章 系统变量和图形转换文件

§ 5.1	系统变量的改动	(134)
§ 5.2	新的文本字体	(134)
§ 5.3	扩充内存的控制	(137)
§ 5.4	DXF文件的改动	(138)
§ 5.4.1	实体标志的改动	(138)
§ 5.4.2	新的DXF标题变量	(139)
§ 5.5	DXB文件格式的扩展	(139)

第六章 Auto LISP功能增强(+3) (140)

§ 6.1	COMMAND函数——用户输入暂停	(140)
§ 6.2	SSGET过滤器	(140)
§ 6.3	大选择集	(142)
§ 6.4	新的INITGET控制位	(142)
§ 6.5	含一个未知变量的GETVAR函数	(142)
§ 6.6	从用户定义函数中悄悄退出	(142)
§ 6.7	关于处理曲线拟合与样条拟合折线的注释	(142)

第七章 Auto Lisp R.9.0程序员参考手册增补

§ 7.1	COMMAND函数	(144)
§ 7.2	函数库与自动装入	(144)
§ 7.3	MENU CM.D函数	(144)
§ 7.4	(redraw[<实体名>[<方式>]])	(144)
§ 7.5	实体修改/更新的例子	(145)
§ 7.6	示范程序	(145)
§ 7.6.1	删除一层	(145)
§ 7.6.2	设置当前层	(146)
§ 7.6.3	改变实体层	(146)
§ 7.6.4	编辑文本	(147)
§ 7.6.5	修改更新日期	(148)

第一篇 Auto CAD V.2.5的功能增补

第一章 实用命令

§ 1.1 角度格式选择

当选择好坐标和距离的格式和精度后，UNITS命令进行到角度并给出下列菜单：

System of angle measure: (角度测量制)

1. Decimal degrees (十进制度)
2. Degrees/minutes/seconds (度/分/秒)
3. Grads (梯度)
4. Radians (弧度)
5. Surveyor's units (测量员单位)

Enter choice, 1 to 5<缺省值>:

选择所需测量格式，显示的缺省值是当前格式，可以通过打入回车键保持这个格式。

由于大多数计算机的文字显示不包含各种角度测量所需的特殊字符，Auto CAD采取下列规则表示角度：十进制度数用普遍的十进制数表示，梯度格式以“g”结尾，而弧度制则用“r”结尾，度/分/秒的显示值格式如下：

123d45'56.7"

其中 d = 度数

' = 分数

" = 秒数

例如，一个42.5度的角度采用不同格式的显示形式是

Decimal degree, 42.5

Degrees/minutes/seconds, 42d30'0.00"

Grads, 47.2222g

Radians, 0.7418r

Surveyor's units, N 47d30'0"E

测量员单位(Surveyor's units) 值得在这里进一步地解释，如果你选择了这个格式，则角度将以一个测量员想要的那样显示出来，角度以下列格式显示：

<N/S><角度><E/W>

其中<N/S>意指或选N或选S，<E/W>意指或选E或选W，<角度>则严格按照度/分/秒的格式，指示出以南或北为基准偏东或偏西的程度。<角度>总是小于90度的，如果角度正好是南、北、东或西，则只显示对应于指针的单个字符，以下是几个例子。

0 度 = E

45度 = N 45d0' 00"E
 90度 = N
 135度 = N 45d0' 0"W
 180度 = W
 225度 = S 45d0' 00"W
 270度 = S
 315度 = S 45d0' 00"E
 207.5度 = S 67d30' 0"W

当测量员单位有效时，在角度标注中物体间相对角度是用度/分/秒格式显示的。

不管选择什么格式，Auto CAD下一步将提示输入角度显示的精度，提示如下：

Number of fractional places for display of angle (0 to 8) <缺省值>:

可以选择 0 至 8 个小数位，如果已经指定了度/分/秒的角度显示格式，则显示如下：

Decimal place (小数位数)	Display (显示)	Example (例子)
0	Degrees only (只是度)	159d
1—2	Degrees & minutes (度和分)	159d10'
3—4	Degrees, minutes & seconds(度分秒)	159d10' 12"
5—8	Fractional seconds, (小数秒)	159d10' 12.326"
1—4 decimal places (分数有 1 到 4 个小数位)		

注意：十进制显示位数有可能受到机器限制，这是由机器提供给Auto CAD的区域宽度来决定的。

§ 1.2 相对角度表示法

在你选择了角度编辑格式后，如下提示出现：

Direction for angle 0: (角度为零的方向)

East 30' clock = 0

North 120' clock = 90

West 90' clock = 180

South 60' clock = 270

Enter direction for angle 0<当前值>:

提示中的角度数值将编辑进刚选择的格式。缺省值<当前值>是选择为角度 0 方向的上一次设置值，如你按回车则将再次使用。

正如以前一样，Auto CAD 就设向右（东或时针指向 3 点）的角度为零，且角度按逆时针方向增加。通过对这个指示信息输入起始方向的办法，你可以要求 Auto CAD 以任何方向开始计算角度。注意，你须对这个提示信息以缺省值的角度回答时，0 角度指向“东”。用户甚至可以翻转至图像屏幕，然后确定两个点即可告诉 Auto CAD 角度 0 的方向。如果你将角度 0 方向设置为 0，Auto CAD 将进入缺省模式。本手册中所有例子都用缺省模式。

选择了角度 0 方向以后，将出现这样提示信息：

Do you want angles measured clockwise? <当前值>

如果你回答“N”（缺省为新图形），Auto CAD 将以上述选择的方向开始逆时针测量

角度。这是缺省方式，并是本手册中所有例子所采纳的。如果你回答“Y”，Auto CAD就以顺时针方向测量角度。

例如，你所需要的角度其习惯是以北开始顺时针测量的，则可使Auto CAD按你工作的方式工作，这只需把90度设置为“角度0方向”，然后对“measure angles clockwise”提示回答以“Y”就可以了。

角度0方向和顺/逆时针方式将影响角度输入和Auto CAD显示角度的格式。它们并不影响图形中的坐标，所以，你可以随意改变这些模式。

注意：测量员单位可以和相对角度表示法同时使用，但我们并不推荐。

UNIT命令将会影响系统变量 LUNITS, LUPREC, AUNIT, AUPREC, ANGBASE 与 ANGDIR。

§ 1.3 英寸和英尺输入

当Auto CAD提示要输入距离、位移、间距，或者坐标时，总可以用普通十进制数或科学表示法输入所需的数，如果当前显示格式是“feet and inches”（英尺和英寸），也可以用这种格式输入方式。然而，“feet and inches”输入格式与输出格式有一点不同，前者不能包含空格。

如果指定英尺，则后面必须跟省字撇号()；如果有英寸的话必须紧跟在省字后。如果显示格式4（结构的）是有效的，则必须输入分数英寸。这可以是一个除数字、双引号或斜杠外的可打印字符（我们建议使用连字号）将英寸的分数与整数分隔开来。分子和分母用斜杠分隔，分母必须是2的指数（最大为1024），英寸可用双引号结尾。

下面是各种显示格式的合法输入形式：

Scientific(科学的) Decimal(十进制的) Engineering(工程的) Architectural(结构的)

1.2E + 02	1.2E + 02	1.2E + 02	1.2E + 02
120.0	120.0	120.0	120.0
		10'	10'
		10' 0"	10' 0"
35.5	35.5	35.5	35.5
		2' 11.5"	2' 11.5"
			2' 11 - 1/2"
5.0	5.0	5.0	5.0
		0' 5"	0' 5"
		5"	5"

注意：如显示格式为Scientific和Decimal，则不能用“英尺和英寸”进行输入，英寸的分数输入形式只能在Architectural（结构的）格式下有效。

§ 1.4 角度输入

从键盘上输入角度时，Auto CAD假定它们采用当前格式，如已经选择了梯度或弧度格式，则输入应以“g”或“r”结尾，如已经选择了“度、分、秒”的显示格式，则Auto CAD将接受下列形式的键盘输入：

DdM'S"

其中 D 和 M 是整数， S 可包含小数点，如果 S 省略，则可以包含十进制小数点。举例如下：

17d23'30"

84d3.5'

15.447d

如果你选择了“测量员单位”，则必须以这样的单位输入角度。即键入一个字母说明指南针的方向，或者严格按Auto CAD显示的格式输入，但方向和角度间不能有任何的间隔。举例说明，下面是在“测量员单位”时有效的输入：

W

N43E

S27d3'12.3"W

如果角度大于 90° ，则被丢弃。注意，在测量单位有效时随时也可按传统方式键入角度，所以可以毫无困难地在相对角度表示法时输入（包括圆弧、圆形阵列复制时的角度）。

- 绕过角度的变换 (Bypassing Angle Translation)

上面已提到，一个简单的数字输入可被处理成角度、弧度或梯度，这取决于当前UNITS格式。与此类同，角度 0 方向和顺/逆时针选择可以改变输入角度的意义。有些时候，特别是在菜单中，绕过角度的变换而用标准表示法是很有用的，标准表示法指十进制角度，东方为 0，逆时针增长，此时用不着考虑当时有效的UNITS格式。

例如，数字化板菜单包括一些频繁使用的角度，如 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 和 315 度，为避免出现不需要的结果，我们必须确认这些角度在任何时候都是意义相同的，而不管当时的UNITS格式。

要绕过角度变换，则在数字角度前加“<<”前缀。可用这种方法表示绝对角度，如“<<90”（意指 90 度向前）就像极坐标那样，“@ 2 <<90”（意指从上一点向前两个单位）。




图 1-1

§ 1.5 透明命令(Transparent Commands)

有些Auto CAD命令甚至在另一个命令执行中间也能被使用，此时只要在它的名字前面加上一个撇号（'）。这称为命令的透明用法。透明命令完成后，Auto CAD恢复主命令的执行。例如：用'HELP响应当前命令的任一提示信息，就可得到该命令的详细求助信息。

Command : ZOOM

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scale(x)> : 'HELP

-
- ZOOM命令求助信息显示
-

Resuming ZOOM Command, 继续ZOOM命令。

如果透明命令发出提示信息，它们将用字符串“>>”开始，以提醒用户该命令正被使用于透明方式。例如，下面命令序列在LINE命令执行时关掉Blip方式：

Command: 'SETVAR

<<Variable name or? : BLIPMODE

<< New Value for BLIPMODE<1>:0

Resuming LINE Command.

From Point:

Auto CAD 2.5版中提供了五个透明命令'HELP(或'?)、'SETVAR、'GRAPHSCR、'TEXTSCR与'RESUME。

注意事项

1. 某些命令以透明方式使用时操作有所变化。例如HELP命令不提示输入命令名，而假定用户想要对当前命令求助。

2. 在Auto CAD请求文本串时（如执行TEXT或ATTDEF命令）不能使用透明命令。例如用'HELP响应TEXT命令的“Text”提示信息时，Auto CAD将直接画出一个文本实体“'HELP”

3. 一次只能有一个有效的透明命令

4. 在单屏幕系统上，某些透明命令（如'HELP）自动切换至文本屏幕。若返回图形屏幕，要按下F1功能键。

5. 透明命令不能使用在同名命令执行中。例如，SETVAR命令正在执行时输入'SETVAR，这不作为一个透明命令请求，而按普通的输入来处理。

6. 若在“Command:”提示符下（即没有任何命令是激活时）使用透明命令，则它将作为普通（非透明的）命令来运行。因此：

Command: 'SETVAR

完全等同于：

Command: SETVAR

两者均执行正常的SETVAR命令。

§ 1.6 SETVAR——访问系统变量

许多Auto CAD命令可以设置不同的方式、大小和极限范围，它们一直保持有效，直到在改变它们为止。Auto CAD通过存贮这些值在“系统变量”中而记忆它们，并提供你一种直接检查与改变它们的方法。实际上，有些Auto CAD特性并没有专门的命令，而是利用某些特殊的系统变量设置为适应的值来实现的。

在本附录中列出一张完整的Auto CAD系统变量表，以供用户参考。

SETVAR命令可访问系统变量，它也是一个透明命令。为检查改变一个系统变量可输入：

Command: SETVAR

Variable name or? :

若用“?”回答，Auto CAD则切换至文本屏幕，并显示所有系统变量的名字与当前值。有些系统变量不能改变；它们的值后面标有“(rdad only)”记号，以示只能读出。在你输入一个非“只读”的变量名后，下列提示信息将出现：

New Value for 变量名 (当前值) :

若用回车或CTRL C回答这提示信息，则此当前值保持不变。若输入一个有效的新值，则此变量将作相应的改变。如果你指名的变量为“只读”的，那末它的当前值将显示如下：

变量名 = 当前值 (只读)

例如，当前的绘图极限左下角为(0, 0)而你想要改变它为(-1, -1)，这可用LIMITS命令或下面的SETVAR命令序列来完成：

Command: SETVAR

Variable name or? : LIMMIN

New Value for LIMMIN<0.00, 0.00>: -1, -1

注意系统变量也可用Auto LISP来检查与改变。详见《Auto CAD绘图软件包用户指南》有关章节说明。

§ 1.7 SH命令——访问操作系统(+ 3)

类同于SHELL命令，SH命令也使用户可以在Auto CAD图形编辑程序下调用操作系统实用程序。不同之处是，SH命令运行时所需要的内存空间比SHELL小得多（约需24K字节），而只能访问内部DOS命令（如DIR、TYPE与COPY）。SH命令使用格式如下：

Command: SH

DOS Command:

此时可用任一合法的DOS命令作回答，当实用程序结束后，Auto CAD的“Command:”提示符重新出现。若对“DOS Command:”提示信息仅回答RETURN，则显示如“盘符”系统提示符。允许你输入多条DOS命令，打入EXIT键，则退出DOS命令处理程序而返回Auto CAD编辑对话状态。

第二章 实体绘图命令

§ 2.1 相切，相切和半径 (+2)

如果你拷贝的Auto CAD包括ADE-2软件包，可通过定两直线（或/和另一圆）画出一个圆与已有圆相切与直线相切。选择“TTR”就可实现这功能。如：

Command: CIRCLE 3P/2p/TTR/<圆心>:TTR

Enter Tangent spec: (第一个圆或直线, P1)

Enter Second Tangent spec: (另一圆或直线, P2)

Radius: (值)

以下图例示出不同半径值时的效果。在每个图中，虚线圆表示正绘出的圆。

有时符合条件的有大于1个圆。当这种情况出现后，Auto CAD就画出切点离你在选择相切物体时的点最近的那个圆。




图 2-1

§ 2.2 其它一些几何作图

用户在确定圆周上的点（如在“Center and Radius”或“Two-points”和“Three-points”方法时选半径）时，如有ADE-2软件包，则可使用如原手册第八章所述的物体锁定功能。不同的构造功能皆可实现。如，你可绘出一个与三个已存在圆相切或已存在圆和直线相切的圆，如图2-2所示。




图 2-2

Command: CIRCLE 3P/2P/TTR/〈圆心〉: 3P

First point: TAN to (点A)

Second point: TAN to (点B)

Third point: TAN to (点C)

§ 2.3 动态圆说明 (+ 2)

除了“直径和中心”和“TTR”的CIRCLE命令, ADE-2 软件包允许用户“动态显示”圆, 以利观察。图2-3是一个“中心和半径”方式绘的圆以动态方式显示; 虚线随着十字线远离中心而不断改变圆的大小。




图 2 - 3

§ 2.4 POLYGON命令——多段连线

POLYGON命令可用来绘制3到1024条边的多边形。多边形的尺寸可由其内切圆或外接圆的半径来定, 或者由边长来定。多段线实际上是一个封闭的折线。多边形以0宽度并不带顶点正切信息地绘出。如喜欢可在以后的PEDIT命令中修改。

画一个多边形, 输入:

Command: POLYGON

Number of sides: (边数)

回答一个3到1024的整数。超出的值就被拒绝。接着出现提示:

Edge/〈center of polygon〉: (多边形的中心)

如果此时输入一个点, 它就被当做多边形的中心。所有的顶点与此点等距, 然后Auto CAD提示:

Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C) :

Radius of circle:

如对第一个提示回答 “Inscribed” (或直接回答 “I”), 你就必须接着输入外接圆的半径。你可以用数字输入半径, 也可以指出一点靠近它与中心的距离让Auto CAD得到半径。如果你指出一点, 则多边形的一个顶点就落在这点上, 其余顶点按尺寸旋转而得。

如果对 “Inscribed/Circumscribed” 提示回答 “Circumscribed” (或直接回答 “C”), 就必须接着输入内切圆的半径。可以用数字输入半径, 也可以指出一点靠它与中心的距离让Auto CAD得到半径。如果你指出一点, 则多边形一边的中点就落在这点上, 其余各点按尺寸旋转而得。

下图示出分别用内接圆和外切圆方法绘出的六边形, 每种情况中, 中心点是P1, 半径由点P2确定。这里, 半径线和外接圆和内切圆都用虚线表示, 而实际上, 它们并不在屏幕上显示出来。