

6大设计图纸类型+88集视频教学

50多套工程案例+540分钟教学时长

# AutoCAD 2016 机械设计全套图纸

## 绘制大全

麓山文化 编著

- 技术讲解全面深入 零基础读者轻松入门：机械制图标准、机械加工工艺、机械加工材料、AutoCAD基础、二维机械图纸及三维机械模型，机械初学者可轻松起步。
- 6大机械图纸类型 机械绘图一网打尽：弹簧、阀体、拨叉、传动轴、支架、阀盖、蜗轮等各类零件图、轴测图，以及螺纹、齿轮、轴类、盘盖、支架等常见三维零件模型。
- 一线工程项目案例 实战才是硬道理：每个案例精挑细选，均来源于一线工程项目，具有典型性和实用性。读者可从中积累实际工作经验。
- 高清视频教学演示 网络互动轻松交流：老师手把手的课堂讲解，全程同步重现书中所有实例操作。专业老师网络在线零距离答疑（QQ群327209040），轻松学习无后顾之忧。
- 习题图纸免费送 学习礼包特超值：本书配套光盘免费赠送图纸100多张，绘图练习70例，功能键及快捷命令速查手册4本，以及长达6小时的AutoCAD基础视频教学，让您花一本书的钱，享受多本书的价值。



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

AutoCAD 2016

# 机械设计全套图纸

绘制大全

麓山文化 编著



机械工业出版社

本书介绍使用中文版 AutoCAD 2016 绘制全套机械图纸的方法和技巧。

全书共 3 篇 18 章, 第 1 篇为基础入门篇(第 1 章~第 10 章), 主要讲解了 Auto CAD 2016 的基本知识和基本操作, 包括机械制图基础、快速绘图工具、创建和编辑二维机械图形、文字、表格、尺寸标注、创建和编辑三维机械实体、打印与发布等; 第 2 篇为二维机械设计篇(第 11 章~第 13 章), 通过大量案例分别讲解了零件图、轴测图和装配图等二维机械图纸的基本知识和绘制方法; 第 3 篇为三维机械设计篇(第 14 章~第 18 章), 分别讲解了螺纹、齿轮、轴类、盘盖类及支架类等常见三维机械零件模型的创建方法。

本书附赠 DVD 多媒体学习光盘, 配备了全书所有实例的高清语音视频教学, 以成倍提高读者的学习兴趣和效率。

本书内容严谨, 讲解透彻, 实例紧密联系机械工程实例, 具有较强的专业性和实用性, 特别适合读者自学和大、中专院校作为教材和参考书, 同时也适合从事机械设计的工程技术人员学习和参考之用。

## 图书在版编目(CIP)数据

AutoCAD 2016 机械设计全套图纸绘制大全/麓山文化编著. —2 版.

—北京: 机械工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-111-53980-3

I . ①A… II . ①麓… III. ①机械设计—计算机辅助设计  
—AutoCAD软件 IV. ①TH122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 126615 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 曲彩云 责任印制: 常天培

北京中兴印刷有限公司印刷

2016 年 10 月第 2 版第 1 次印刷

184mm×260mm • 31.75 印张 • 777 千字

0001—3000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-53980-3

ISBN 978-7-89386-014-0 (光盘)

定价: 79.00 元 (含 1DVD)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务 网络服务


服务咨询热线: 010-88361066 机工官网: [www.cmpbook.com](http://www.cmpbook.com)

读者购书热线: 010-68326294 机工官博: [weibo.com/cmp1952](http://weibo.com/cmp1952)

010-88379203 金书网: [www.golden-book.com](http://www.golden-book.com)

编辑热线: 010-88379782 教育服务网: [www.cmpedu.com](http://www.cmpedu.com)

封面无防伪标均为盗版



# 前言

## ■ AutoCAD 软件简介

AutoCAD 是美国 Autodesk 公司开发的专门用于计算机辅助绘图与设计的一款软件，具有界面友好、功能强大、易于掌握、使用方便和体系结构开放等特点，在室内装潢、建筑施工、园林土木等领域有着广泛的应用。作为第一个引进中国市场的 CAD 软件，经过 20 多年的发展和普及，AutoCAD 已经成为国内使用最广泛的 CAD 应用软件。2015 年 5 月，Autodesk 公司发布了最新的 AutoCAD 2016 版本。

## ■ 本书内容安排

本书系统、全面地讲解了使用中文版 AutoCAD2016 绘制全套机械图纸的方法和技巧，包括二维机械零件图、轴测图、装配图和三维机械零件图等。

篇 名	内 容 安 排
第 1 篇 基础入门篇 ( 第 1 章~第 10 章 )	系统讲解了 AutoCAD 2016 的基本知识，使 AutoCAD 初学者能够快速掌握其基本操作，包括机械制图基础、快速绘图工具、创建和编辑二维机械图形、文字、表格、尺寸标注、创建和编辑三维机械实体、打印与发布等
第 2 篇 二维机械设计篇 ( 第 11 章~第 13 章 )	讲解了二维机械零件图、轴测图和装配图等二维机械图纸的基本知识和绘制方法，包括弹簧、阀体、拨叉、传动轴、支架、阀盖、蜗轮等各类零件类型
第 3 篇 三维机械设计篇 ( 第 14 章~第 18 章 )	讲解了使用 AutoCAD 进行三维机械零件设计的方法，包括螺纹、齿轮、轴类、盘盖类、支架类等常见三维零件模型

## ■ 本书写作特色

零点快速起步 绘图技术全面掌握	本书从 AutoCAD 的基本操作界面讲起，由浅入深、循序渐进，结合软件特点和机械行业情况安排了大量实例，让读者在绘图实践中轻松掌握使用 AutoCAD 2016 进行全套机械图纸绘制的技术精髓
案例贴身实战 技巧原理细心解说	本书所有案例精彩，经典实用，每个实例都包含相应工具和功能的使用方法和技巧。在一些重点和要点处，还添加了大量的提示和技巧讲解，帮助读者理解和加深认识，从而真正掌握，以达到举一反三、灵活运用的目的
五大图纸类型 机械绘图全面接触	本书绘制的图纸类型囊括了二维零件图、二维装配图、轴测图、三维零件图等常见机械图纸类型，使广大读者在学习 AutoCAD 的同时，可以从中积累相关经验，能够了解和熟悉不同机械领域的专业知识和绘图规范

80 多个实战案例 绘图技能快速提升	本书的每个案例都经过作者精挑细选，具有典型性和实用性，具有重要的参考价值，读者可以边做边学，从新手快速成长为 AutoCAD 机械绘图高手
高清视频讲解 学习效率轻松翻倍	本书配套光盘收录了全书 80 多个实例长达 500 分钟的高清语音视频教学文件，可以在家享受专家课堂式的讲解，成倍提高学习效率

■ **本书创作团队** 本书由麓山文化组织编著，参加编写的有陈志民、江凡、张洁、马梅桂、戴京京、骆天、胡丹、陈运炳、申玉秀、李红萍、李红艺、李红术、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、林小群、刘清平、钟睦、刘里锋、朱海涛、廖博、喻文明、易盛、陈晶、张绍华、黄柯、何凯、黄华、陈文轶、杨少波、杨芳、刘有良、刘珊、赵祖欣、毛琼健等。

由于编者水平有限，书中疏漏与不妥之处在所难免。在感谢您选择本书的同时，也希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

联系信箱：lushanbook@qq.com  
读者 QQ 群：327209040


## 目 录

第 1 章 AutoCAD 基础知识	麓山文化
第 2 章 AutoCAD 基本操作	麓山文化
第 3 章 AutoCAD 图形编辑	麓山文化
第 4 章 AutoCAD 视图命令	麓山文化
第 5 章 AutoCAD 图层管理	麓山文化
第 6 章 AutoCAD 文字输入	麓山文化
第 7 章 AutoCAD 尺寸标注	麓山文化
第 8 章 AutoCAD 图块与外部参照	麓山文化
第 9 章 AutoCAD 图形输出	麓山文化
第 10 章 AutoCAD 电气制图	麓山文化
第 11 章 AutoCAD 机械制图	麓山文化
第 12 章 AutoCAD 工程图	麓山文化
第 13 章 AutoCAD 高级应用	麓山文化
附录 A AutoCAD 常用快捷键	麓山文化
附录 B 常用单位换算	麓山文化

## 感谢与致谢

感谢与致谢	感谢与致谢

# 目录



前言

## 第1篇 基础入门篇

### 第1章 机械制图基础入门 1

1.1 认识机械制图标准	2
1.2 认识机械工程图	3
1.2.1 机械工程图概述	4
1.2.2 绘制机械工程图的程序	4
1.2.3 了解机械工程图的种类	5
1.3 了解机械图纸各要素	7
1.3.1 了解机械图纸的幅面	7
1.3.2 了解机械图纸的图框格式及图纸幅面	7
1.3.3 了解机械图纸的字体	8
1.3.4 了解机械图纸的比例	9
1.3.5 了解机械图纸的图线线型	10
1.3.6 了解机械图纸的标题栏及明细栏	11
1.3.7 了解机械图纸的图样画法	12
1.4 了解基本的机械加工工艺	17
1.4.1 了解车削加工	17
1.4.2 了解铣削加工	18
1.4.3 了解镗削加工	19
1.4.4 了解磨削加工	20
1.4.5 了解钻孔加工	21
1.4.6 加工中心	22
1.5 了解常用的机械加工材料	23
1.5.1 钢	23
1.5.2 铸铁	23
1.5.3 合金钢	24
1.5.4 有色金属	24

### 第2章 AutoCAD 2016 基本操作 25

2.1 初识 AutoCAD 2016	26
2.1.1 AutoCAD 启动与退出	27
2.1.2 AutoCAD 2016 新增功能	28
2.1.3 体验 AutoCAD 2016 全新界面	30
2.1.4 了解 AutoCAD 2016 工作空间	33
2.2 文件的基本操作	34
2.2.1 新建图形	34
2.2.2 打开图形	35
2.2.3 保存图形	36
2.2.4 输出图形	37
2.2.5 关闭图形	38
2.3 控制机械图形显示	38
2.3.1 平移图形	38
2.3.2 缩放图形	39
2.3.3 重画与重生成图形	40
2.3.4 创建与命名视图	42
2.3.5 使用平铺视口	44
2.4 机械绘图环境设置	46
2.4.1 窗口管理	46
2.4.2 图形界限	47
2.4.3 图层管理	47
2.4.4 样条曲线	47
2.4.5 坐标系	47
2.4.6 属性管理器	47
2.4.7 快捷键	47
2.4.8 命令行	47
2.4.9 帮助和支持	47
3.1 设置机械绘图环境	48
3.1.1 系统参数	48
3.1.2 设置绘图界限	49
3.1.3 设置绘图单位	50
3.2 机械图层管理	51
3.2.1 新建图层	51
3.2.2 重命名图层	53
3.2.3 设置图层颜色	53
3.2.4 设置图层线型	54
3.2.5 设置图层线宽	55
3.3 设置图形定位及捕捉	56

3.3.1 正交绘图模式	56
3.3.2 对象捕捉功能	57
3.3.3 对象追踪功能	59
3.3.4 对象栅格功能	60
<b>3.4 应用图块和外部参照</b>	<b>60</b>
3.4.1 创建内部和外部图块	61
3.4.2 属性图块的特点	63
3.4.3 插入图块	64
操作实训 3-1：插入图块	64
3.4.4 定义图块属性	66
3.4.5 插入属性图块	67
3.4.6 修改图块属性	67
3.4.7 附着插入图块	69
操作实训 3-2：JAC 部参照	71
3.4.8 附着插入图像	72
操作实训 3-3：外部参照附着启动	72
3.4.9 拆离外部参照	74
操作实训 3-4：拆离外部参照	75
3.4.10 绑定外部参照	76
操作实训 3-5：外部参照零件图	77
<b>第 4 章 创建二维机械图形</b>	<b>79</b>
4.1 创建机械点对象	80
4.1.1 点样式	80
4.1.2 单点和多点	80
4.1.3 定数等分	82
4.1.4 定距等分	82
4.2 创建直线类对象	83
4.2.1 直线	83
4.2.2 射线	84
4.2.3 矩形	84
4.2.4 构造线	85
4.2.5 多边形	86
4.3 创建曲线类对象	87
4.3.1 圆	87
4.3.2 圆环	88
4.3.3 圆弧	89
4.3.4 椭圆	90
4.3.5 椭圆弧	91

4.3.6 多段线	92
4.3.7 样条曲线	93
<b>4.4 创建填充对象</b>	<b>94</b>
4.4.1 使用填充	94
4.4.2 渐变色填充	98
4.4.3 图案填充比例	100
4.4.4 图案填充样式	101
4.4.5 图案透明度	103
<b>第 5 章 编辑二维机械图形</b>	<b>105</b>
5.1 选择图形对象	106
5.1.1 选择图形方法	106
5.1.2 快速选择图形	109
5.1.3 设置选择集	110
5.2 更改图形位置	113
5.2.1 移动图形	113
5.2.2 旋转图形	115
5.3 删减或复制图形	116
5.3.1 删除图形	116
5.3.2 复制图形	117
5.3.3 镜像图形	119
5.3.4 偏移图形	120
5.3.5 阵列图形	121
5.4 图形的其他编辑操作	123
5.4.1 拉伸图形	123
5.4.2 拉长图形	124
5.4.3 延伸图形	125
5.4.4 缩放图形	126
5.4.5 修剪图形	128
5.4.6 圆角图形	129
5.4.7 倒角图形	130
5.4.8 分解图形	131
5.4.9 合并图形	132
<b>第 6 章 应用文字与表格</b>	<b>133</b>
6.1 初识文字与表格	134
6.1.1 概述文字	134
6.1.2 概述表格	134
6.1.3 认识“文字样式”对话框	135

6.1.4 认识“表格样式”对话框	136	7.2.2 对齐标注	177
6.2 创建文字与表格	139	7.2.3 快速标注	178
6.2.1 单行文字	139	7.2.4 基线标注	178
6.2.2 多行文字	141	7.2.5 连续标注	179
6.2.3 特殊符号	144	7.3 创建引线类尺寸	180
6.2.4 绘制表格	144	7.3.1 认识多重引线	180
6.3 编辑文字	146	7.3.2 引线标注	181
6.3.1 对正文字	146	7.3.3 多重引线标注	182
6.3.2 缩放文字	148	7.4 创建圆类和公差尺寸	183
6.3.3 对齐文字	149	7.4.1 半径标注	183
6.3.4 显示文字信息	149	7.4.2 直径标注	183
6.3.5 设置文字字体	150	7.4.3 弧长标注	184
操作实例 6-1 创建“汉字”字体	150	7.4.4 角度标注	184
6.4 编辑表格	151	7.4.5 圆心标注	184
6.4.1 添加行/列	151	7.4.6 认识几何公差	185
操作实例 6-2 添加行/列	152	7.4.7 创建几何公差	186
6.4.2 删除行/列	153	7.5 修改机械尺寸标注	187
操作实例 6-3 删除行/列	153	7.5.1 编辑标注	188
6.4.3 对齐表格	155	7.5.2 调整标注间距	189
操作实例 6-4 对齐表格	155	7.5.3 更新标注	190
6.4.4 合并表格	156	<b>第 8 章 创建三维机械实体</b>	<b>192</b>
操作实例 6-5 合并表格	156	8.1 应用三维坐标系和视图	193
6.4.5 设置表格线型	157	8.1.1 世界坐标系	194
操作实例 6-6 设置表格线型	157	8.1.2 用户坐标系	194
6.4.6 设置表格颜色	158	8.1.3 实战——三维动态观察模型	196
操作实例 6-7 设置表格颜色	158	8.1.4 视点预设观察模型	197
6.4.7 设置表格底纹	159	8.1.5 使用相机观察三维模型	199
操作实例 6-8 设置表格底纹	159	8.2 创建基本实体	201
<b>第 7 章 创建机械制图尺寸</b>	<b>161</b>	8.2.1 球体	201
7.1 初识机械尺寸标注	162	8.2.2 长方体	202
7.1.1 概述尺寸标注	162	8.2.3 圆柱体	203
7.1.2 了解尺寸标注组成	162	8.2.4 圆锥体	204
7.1.3 了解尺寸标注相关规定	163	8.2.5 多段体	205
7.1.4 各类基本尺寸标注规定	163	8.2.6 楔体	205
7.1.5 认识“标注样式管理器”对话框	164	8.2.7 棱锥体	206
7.1.6 认识“新建标注样式”对话框	166	8.2.8 圆环体	207
7.1.7 AutoCAD 2016 新功能——智能标注	175	8.3 创建转换实体	208
7.2 创建长度类尺寸	176	8.3.1 拉伸	208
7.2.1 线性标注	176		

8.3.2 放样	212	9.3 渲染三维模型	242
8.3.3 扫掠	214	9.3.1 渲染环境	242
8.3.4 旋转	215	9.3.2 操作实例 9-2 渲染环境	242
<b>第 9 章 编辑三维机械实体</b>	<b>217</b>	9.3.3 渲染模型	243
9.1 编辑三维模型	218	9.3.4 操作实例 9-3 渲染模型	243
9.1.1 三维移动	218		
9.1.2 剖切	219		
9.1.3 三维旋转	221		
9.1.4 三维镜像	221		
9.1.5 抽壳	222		
9.1.6 三维阵列	224		
9.1.7 编辑边	225		
9.1.8 编辑面	228		
9.1.9 布尔运算	236		
<b>9.2 应用光源和材质</b>	<b>238</b>		
9.2.1 认识光源	238		
9.2.2 认识材质	239		
9.2.3 添加光源	239		
9.2.4 添加材质	240		
<b>操作实例 9-1 添加材质</b>	<b>240</b>		

## 第 2 篇 二维机械设计篇

<b>第 11 章 创建机械零件图</b>	<b>260</b>	11.2.3 保存为样板图形	276
11.1 零件图概述	261	11.2.4 创建弹簧平面图	277
11.1.1 零件图的组成和识图	261	11.2.5 创建弹簧剖视图	280
11.1.2 零件图的分类	263	<b>11.3 创建阀体零件图</b>	<b>284</b>
11.1.3 零件图绘制方法	263	11.3.1 创建阀体俯视图	284
11.1.4 零件图表达方案	265	11.3.2 创建阀体主视图	287
11.1.5 零件图技术要求	265	11.3.3 创建阀体剖视图、断面图、向视图	290
11.1.6 零件图尺寸标注	268	<b>11.4 创建拨叉零件图</b>	<b>298</b>
11.1.7 典型零件表达方法	268	11.4.1 创建拨叉主视图	299
<b>11.2 创建弹簧零件图</b>	<b>270</b>	11.4.2 创建拨叉右视图、剖视图	301
11.2.1 创建机械样板	271	<b>11.5 创建传动轴零件图</b>	<b>305</b>
11.2.2 定义标题栏图块	275	11.5.1 创建传动轴主视图	305
		11.5.2 创建传动轴断面图	308
		<b>11.6 创建支架零件图</b>	<b>314</b>

11.6.1 创建支架主视图	314	12.4.2 创建细节	350
11.6.2 创建支架断面图、左视图	316	12.5 创建机体轴测图	352
11.7 创建阀盖零件图	322	12.5.1 创建主体	352
11.7.1 创建阀盖主视图	322	12.5.2 创建细节	355
11.7.2 创建阀盖剖视图	324		
11.8 创建蜗轮零件图	327		
11.8.1 创建蜗轮主视图	328		
11.8.2 创建蜗轮剖视图	329		
<b>第 12 章 创建机械轴测图</b>	<b>333</b>	<b>第 13 章 创建机械装配图</b>	<b>358</b>
12.1 轴测图概述	334	13.1 装配图概述	359
12.1.1 轴测图形成	334	13.1.1 装配图作用	359
12.1.2 轴测图特点	335	13.1.2 装配图内容	359
12.1.3 轴测图分类	336	13.1.3 装配图图形画法	360
12.1.4 正等测图形成	336	13.1.4 装配图尺寸标注	362
12.1.5 正等测图特点	337	13.1.5 装配图技术要求	362
12.1.6 斜二测图形成	337	13.1.6 装配图绘制方法	362
12.1.7 斜二测图特点	337	13.2 绘制凸缘联轴器装配图	364
12.2 创建螺纹轴测图	338	13.2.1 绘制零件图	365
12.2.1 创建主体	339	13.2.2 复制图形	367
12.2.2 创建细节	340	13.2.3 修改图形和填充图案	375
12.3 创建底座轴测图	343	13.2.4 编写零件序号和标注尺寸	376
12.3.1 创建主体	343	13.2.5 填写明细栏、标题栏和技术要求	377
12.3.2 创建细节	344	13.3 绘制台虎钳装配图	381
12.4 创建连接件轴测图	346	13.3.1 绘制零件图	381
12.4.1 创建主体	346	13.3.2 插入图块	383
		13.3.3 修改图形和填充图案	385
		13.3.4 编写零件序号和标注尺寸	387
		13.3.5 填写明细栏、标题栏和技术要求	389


## 第 3 篇 三维机械设计篇

<b>第 14 章 创建螺纹零件模型</b>	<b>392</b>	14.2.1 创建螺母主体	397
14.1 螺纹零件概述	393	14.2.2 创建螺母细节	399
14.1.1 螺纹零件的概念	393	14.3 创建螺杆	400
14.1.2 螺纹零件分类	394	14.3.1 创建螺杆主体	401
14.1.3 螺纹几何参数	395	14.3.2 创建螺杆细节	402
14.1.4 螺纹标注说明	396	14.4 创建螺塞	403
14.2 创建螺母	397	14.4.1 创建螺塞主体	403
		14.4.2 创建螺塞细节	405
		14.5 创建螺栓	406

006 14.5.1 创建螺栓主体 .....	407	006 16.4.1 创建机床轴主体 .....	447
006 14.5.2 创建螺栓细节 .....	409	006 16.4.2 创建机床轴细节 .....	449
006 第 15 章 创建齿轮零件模型 .....	410	006 第 17 章 创建盘盖类零件模型 .....	453
15.1 齿轮零件概述 .....	411	17.1 盘盖类零件概述 .....	454
15.1.1 齿轮零件的概念 .....	411	17.1.1 盘盖类零件的概念 .....	454
15.1.2 齿轮零件种类 .....	411	17.1.2 盘盖类零件种类 .....	454
15.1.3 齿轮零件结构 .....	413	17.2 创建泵盖 .....	454
15.1.4 齿轮零件加工方法 .....	415	17.2.1 创建泵盖主体 .....	455
15.2 创建直齿轮 .....	415	17.2.2 创建泵盖细节 .....	460
15.2.1 创建直齿轮主体 .....	415	17.3 创建法兰盘 .....	460
15.2.2 创建直齿轮细节 .....	418	17.3.1 创建法兰盘主体 .....	461
15.3 创建棘轮 .....	419	17.3.2 创建法兰盘细节 .....	466
15.3.1 创建棘轮主体 .....	419	17.4 创建透盖 .....	469
15.3.2 创建棘轮细节 .....	423	17.4.1 创建透盖主体 .....	470
15.4 创建变速器齿轮 .....	424	17.4.2 创建透盖细节 .....	473
15.4.1 创建变速器齿轮主体 .....	425	第 18 章 创建支架类零件模型 .....	475
15.4.2 创建变速器齿轮细节 .....	428	18.1 支架类零件概述 .....	476
006 第 16 章 创建轴类零件模型 .....	431	18.1.1 支架类零件的概念 .....	476
16.1 轴类零件概述 .....	432	18.1.2 支架类零件种类 .....	476
16.1.1 轴的材料及性能 .....	432	18.2 创建轴支架 .....	477
16.1.2 轴的结构 .....	433	18.2.1 创建轴支架主体 .....	477
16.1.3 轴的加工 .....	433	18.2.2 创建轴支架细节 .....	480
16.2 创建花键轴 .....	435	18.3 创建支撑架 .....	480
16.2.1 创建花键轴主体 .....	435	18.3.1 创建支撑架主体 .....	481
16.2.2 创建花键轴细节 .....	439	18.3.2 创建支撑架细节 .....	486
16.3 创建支撑轴 .....	441	18.4 创建条形支架 .....	488
16.3.1 创建支撑轴主体 .....	441	18.4.1 创建条形支架主体 .....	489
16.3.2 创建支撑轴细节 .....	445	18.4.2 创建条形支架细节 .....	493
16.4 创建机床轴 .....	446		
006 第 17 章 创建盘盖类零件模型 .....	453		
006 17.1 盘盖类零件概述 .....	454		
006 17.1.1 盘盖类零件的概念 .....	454		
006 17.1.2 盘盖类零件种类 .....	454		
006 17.2 创建泵盖 .....	454		
006 17.2.1 创建泵盖主体 .....	455		
006 17.2.2 创建泵盖细节 .....	460		
006 17.3 创建法兰盘 .....	460		
006 17.3.1 创建法兰盘主体 .....	461		
006 17.3.2 创建法兰盘细节 .....	466		
006 17.4 创建透盖 .....	469		
006 17.4.1 创建透盖主体 .....	470		
006 17.4.2 创建透盖细节 .....	473		
006 第 18 章 创建支架类零件模型 .....	475		
18.1 支架类零件概述 .....	476		
18.1.1 支架类零件的概念 .....	476		
18.1.2 支架类零件种类 .....	476		
18.2 创建轴支架 .....	477		
18.2.1 创建轴支架主体 .....	477		
18.2.2 创建轴支架细节 .....	480		
18.3 创建支撑架 .....	480		
18.3.1 创建支撑架主体 .....	481		
18.3.2 创建支撑架细节 .....	486		
18.4 创建条形支架 .....	488		
18.4.1 创建条形支架主体 .....	489		
18.4.2 创建条形支架细节 .....	493		

# 第1篇 基础入门篇

机械制图与机械设计基础 第1章



## 第1章

# 机械制图基础入门

### 本章导读

为了统一机械制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、审查、存档的要求，适应工程建设的需要，故需要了解机械制图基础。

本章主要对机械制图与机械设计的一些相关基础知识进行讲解，其中包括了解机械制图标准、机械工程图、机械图纸各要素、基本的机械加工工艺、常用的机械加工材料等内容。

### 精彩看点

- 了解机械制图标准
- 了解机械图纸各要素
- 了解常用的机械加工材料

- 了解机械工程图
- 了解基本的机械加工工艺

## 1.1 认识机械制图标准

机械制图是用图样确切表示机械的结构形状、尺寸大小、工作原理和技术要求的学科。图样由图形、符号、文字和数字等组成，是表达设计意图和制造要求以及交流经验的技术文件，常被称为工程界的语言。

工程图样是工程技术人员表达设计思想、进行技术交流的工具，也是指导生产的重要技术资料。因此，对于图样的内容、格式和表达方法等必须做出统一的规定。

为使人们对图样中涉及的格式、文字、图线、图形简化和符号含义有一致的理解，后来逐渐制定出统一的规格，并发展成为机械制图标准。各国一般都有自己的机械制图国家标准，国际上也有国际标准化组织制定的标准。我国的机械制图国家标准制定于 1959 年，后经过多次修订。

我国国家标准（简称国标）代号为 GB。我国的国家标准通过审查后，需由国务院标准化行政管理部门——国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会审批、给定标准编号并批准发布。

机械制图国家标准的制定修改动态见表 1-1。

表 1-1 机械制图国家标准

1985 年起实施的国家标准		现行标准编号	现行标准名称
分类	标准编号		
基本规定	GB/T 4457.1—1984	GB/T 14689-2008	技术制图 图纸幅面及格式
	GB/T 4457.2—1984	GB/T 14690-1993	技术制图 比例
	GB/T 4457.3—1984	GB/T 14691-1993	技术制图 字体
	GB/T 4457.4—1984	GB/T 17450-1998	技术制图 图线
		GB/T 4457.4-2002	机械制图 图样画法 图线
	GB/T 4457.5—1984	GB/T 17453-2005	技术制图 图样画法 剖面区域的表示法
		GB/T 4457.5-2013	机械制图 剖面区域的表示法
基本表示法	GB/T 4458.1—1984	GB/T 17451-1998	技术制图 图样画法 视图
		GB/T 4458.1-2002	机械制图 图样画法 视图
		GB/T 17452-1998	技术制图 图样画法 剖视图和断面图
		GB/T 4458.6-2002	机械制图 图样画法 剖视图和断面图
		GB/T 16675.1-2012	技术制图 简化表示法 第 1 部分：图样画法
	—	GB/T 4457.2-2003	技术制图 图样画法 指引线和基准线的基本规定
		GB/T 4458.2-2003	机械制图 装配图中零、部件序号及其编排方法
		GB/T 4458.3-2013	机械制图 轴测图
		GB/T 4458.4-2003	机械制图 尺寸注法

1985年起实施的国家标准		现行标准编号	现行标准名称
分类	标准编号		
基本表示法	GB/T 4458.5-1984	GB/T 16675.2-2012	技术制图 简化表示法第2部分：尺寸注法
	—	GB/T 4458.5-2003	机械制图 尺寸公差与配合注法
	—	GB/T 15754-1995	技术制图 圆锥的尺寸和公差注法
	GB/T 131-1983	GB/T 131-2006	机械制图 产品简化技术规范(GPS)技术文件中表面结构的表示法
	GB/T 4459.1-1984	GB/T 4459.1-1995	机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法
	GB/T 4459.2-1984	GB/T 4459.2-2003	机械制图 齿轮表示法
特殊表示法	GB/T 4459.3-1984	GB/T 4459.3-2000	机械制图 花键表示法
	GB/T 4459.4-1984	GB/T 4459.4-2003	机械制图 弹簧表示法
	GB/T 4459.5-1984	GB/T 4459.5-1999	机械制图 中心孔表示法
	—	GB/T 4459.8-2009	机械制图 动密封圈 第1部分：通用简化表示法
	—	GB/T 4459.7-1998	机械制图 滚动轴承表示法
	—	GB/T 19096-2003	技术制图 图样画法 未定义形状边的术语和注法
图形符号	GB/T 4460-1984	GB/T 4460-2013	机械制图 机构运动简图用图形符号

标准的编号和名称如图 1-1 所示。




图 1-1 标准编号和名称

- GB——标准级别：标准级分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
- T——标准属性：“T”表示“推荐性标准”，无“T”时表示“强制性标准”。
- 17451——发布顺序号。
- 1998——发布年号。

## 1.2 认识机械工程图

在设计和生产中，各种机器、设备和工程设施都是通过工程图样来表达设计意图和制造要求的。本节介绍机械工程图的分类、绘制程序等相关基础知识。

### 1.2.1 机械工程图概述

机械图样主要有零件图和装配图，此外还有布置图、示意图和轴测图等。零件图表达零件的形状、大小以及制造和检验零件的技术要求；装配图表达机械中所属各零件与部件间的装配关系和工作原理；布置图表达机械设备在厂房内的位置；示意图表达机械的工作原理，如表达机械传动原理的机构运动简图、表达液体或气体输送线路的管道示意图等，示意图中的各机械构件均用符号表示，轴测图是一种立体图，直观性强，是常用的一种辅助用图样。

一套完整的机械工程图如图 1-2 所示，通常包含以下各项：




图 1-2 完整的工程图效果

- 图纸：说明机件各部位形状的全图。
- 尺寸：说明机件各部位的尺寸数字。
- 注释：用以规定材料、热处理或加工制造等细节。
- 图框和标题栏：每张图纸都应配合尺寸而有适当的图框和说明性标题，如图名、图号、生产单位、设计者、绘图者、比例、日期等。
- 组装图纸：说明机件各部位的装配关系。
- 另附部件表和材料表。

此外，如果零件属于批量生产的，则需要工具设计部门另制工程图和程序图来描述制造的步骤，说明所使用的特殊工具，以及钻模、夹具和量规的类别，以供制造部分使用。

### 1.2.2 绘制机械工程图的程序

当一位机械工程师要设计新的机件或新的机器时，其图纸生产相关程序如下：

- 将原有思想、设想、规划和发明绘制成草图的图样。
- 加上精密计算来证明所设计的机件或机器是实用且可行的。

由自己画出的草图和计算来准确画出设计图，要尽可能使用实际比例来表示各零部件的形状和位置；制定出主要尺寸，并注明材料、热处理、加工、间隙或干涉配合等一般规范；以及绘制各零件图时所需要的资料，以此来证明制造的可能性。

- 由设计图和注解说明来绘制零部件图，包括说明形状和大小所需要的图纸，以及标注必要的尺寸和注解等。
- 绘制零部件装配的组装图。
- 编订零部件表和材料表，完成全部工程图。


### 1.2.3 了解机械工程图的种类

机械工程图按图样完成的方法和使用特点进行分类，可以分为以下几种：

- 原图：原图是供制作底图或复制用的图样（文件）。
- 底图：底图是完成规定的签署手续，供制作复印图的图样（文件）。
- 副底图：副底图是与底图完全一致的底图副本。
- 复印图：复印图是用能保证与底图或副底图完全一致的方法所制作出的图样（文件）。
- CAD 图：CAD 图是在 CAD 过程中所产生的图样。是指用计算机以点、线、符号和数字等描绘事物几何特征、形状位置及大小的形式，包含与产品或工程设计相关的各类图样等。

按图样表示的对象进行分类，机械工程图可以分为以下几种：

- 零件图：零件图是制造与检验零件的图样，应包括必要的数据和技术要求。也指单一零件的图纸，能对机件的形状、尺寸和结构进行完整而精密的描述，使制造者能够简单而清楚地看懂并按图纸制造。零件图包括零件的大小、形状、材料、加工需要的工作场所应遵守的规则，以及所需制造件数等。其说明应精确详细，是制造该零件的重要依据，原则上一张零件图只能画一个零件；可根据实际情况选择适当大小的图纸，方便阅读及保管，如图 1-3 所示。



技术要求

1. 锐边倒钝。

2. 焊缝不得有夹渣、气孔及裂纹等缺陷。

3. 带“\*”尺寸与筒体结合后加工。

图 1-3 零件图效果

零者> 装配图: 装配图是表达产品、部件中部件与部件、零件与部件, 或零件之间连接的图样, 应包括装配(加工)与检验所必需的数据和技术要求, 如图 1-4 所示。其中, 产品装配图也称为总装配图, 产品装配图中具有总图所要求的内容时, 可作为总图使用。




图 1-4 装配图效果

- 总图: 总图是表达产品及其组成部分的结构概况、相互关系和基本性能的图样; 当总图中注有产品及其组成部件的外形、安装和连接尺寸时, 可作为外形图或安装图使用。
- 外形图: 外形图是标有产品外形、安装和连接尺寸的产品轮廓图样。必要时, 应注明突出部分的详细尺寸关系, 以及操作件、运动件的极限位置尺寸等。
- 安装图: 安装图是用产品及其组成部分轮廓的图形, 表示其在使用地点进行安装的图样, 并包括安装时所必需的数据、零件、材料与说明。
- 表格图: 表格图是指两个或两个以上形状相同的同类零件、部件或产品, 并包括必要的数据与技术要求的工程图样。
- 包装图: 包装图是为产品安全运输, 按照有关规定而设计、绘制的运输包装图样。
- 简图: 简图是用规定的图形符号、代号和简化画法绘制出的示意图的总称, 如原理图、系统图、框图和接线图等。
- 原理图: 原理图是表达产品工作程序、功能及其组成部分的结构、动作等原理的一种简图。如电器原理图、液压原理图等。
- 系统图: 系统图一般是以注释的方框形式, 表达产品或成套设备组成部分某个具有完成共同功能的体系中各元器件或产品间连接程序的一种简图。