

经编机编织基本原理

程育才著

中国财政经济出版社

經編機編織基本原理
程育才著

*

中國財政經濟出版社出版
(北京永安路18號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第111號

中國財政經濟出版社印刷廠印刷

新华書店北京發行所發行

各地新华書店經售

*

787×1092毫米¹•3¹/₂印張•67千字

1962年10月第1版

1962年10月北京第1次印刷

印數：1~800 定價：(9)0.36元

統一書號：15166·097

經編机編織基本原理

程 育 才著

中国財政經濟出版社

1962年·北 京

內容提要

經編針織物具有良好的彈性和不易脫散，同時產品花樣變化多，應用原料廣，產品用途大，產量也高。因此發展經編生產，在我國具有十分現實的意義。

本書對各種經編機作了概括的說明和比較。同時還詳細地敘述了鉤針經編機的成圈原理和機構的工作。書中尤其對經編針織物組織作了較系統的分類和說明，給設計各類經編織物組織的花樣提供了基礎性的參考資料。

本書文字比較通俗，可作為針織技術人員的參考讀物，也可做針織工人培訓教材。

目 录

第一章 緒論	(5)
第二章 鈎針經編機成圈原理	(8)
第一节 成圈机件.....	(8)
第二节 成圈过程.....	(12)
第三章 鈎針經編機的結構	(18)
第一节 經編機一般結構和传动.....	(18)
第二节 針床运动机构.....	(20)
第三节 沉降片运动机构.....	(22)
第四节 壓板运动机构.....	(24)
第五节 梳櫛运动机构.....	(26)
第六节 送經装置.....	(28)
第七节 卷取装置.....	(34)
第八节 花板装置.....	(37)
第九节 5214型經編机.....	(47)
第四章 經編針織物的組織	(49)
第一节 織物組織概述.....	(49)
第二节 基本組織.....	(53)
一、兩針組織.....	(53)
二、三針組織.....	(54)
三、二針三針組織.....	(56)
四、斜紋組織.....	(58)
五、斜紋同二針、三針混合組織.....	(63)
六、編鏈組織.....	(65)

七、編鏈同二針、三針、斜紋的混合組織.....	(66)
八、双針吃綫組織.....	(69)
九、双針吃綫組織同二針、三針、斜紋的混合 組織.....	(70)
十、緞紋組織.....	(73)
十一、天鵝絨組織.....	(73)
十二、衬衫組織.....	(74)
十三、村里組織.....	(75)
十四、卷經組織.....	(81)
第三节 网孔組織.....	(81)
第四节 复杂組織.....	(88)
第五节 織花組織.....	(91)
附录：經編机的技术經濟指标.....	(97)

第一章 緒論

編織經編織物的機器叫經編機。經編機早在十六世紀末期就出現了。最初是手工操作，產量很低，花樣很少。經過三個多世紀的逐步改進，發展成為現在較為完善的高速經編機。

經編機的速度在第二次大戰前每分鐘只在200轉以下，到二十世紀五十年代初就已經提高到每分鐘500轉左右，以後逐步提高到每分鐘1200轉。在試驗中的機器，速度每分鐘已可達到2000轉。

經編織物是由許多平行的經紗編織而成。經紗數目的多少，根據機器寬度、機器級數（或稱機器號數）和所需要織物的寬度來決定。它的織造方法，既不同于緯編針織機——由一路緯紗或几路緯紗編成；也不同于織布機——由經紗和緯紗交織而成；而是由平行的經紗成圈編結而成。所以經編織物具有一定的彈性，有良好的體形適合性；同緯編針織物比較，它不易脫散，因而成品較為耐用。經編織物可以通過經紗排列、花板輪變化、梳櫛多少、壓板平凸以及提花機構等來得到不同的組織，故花紋變化的可能性非常大。

經編機的種類很多，按照經編機針的結構區分，有鉤針經編機、舌針經編機、管針經編機和槽針經編機四類。

按照梳櫛多少區分，有單梳櫛經編機、雙梳櫛經編機和三梳櫛以上的經編機等。

按壓板區分，有無壓板經編機、平壓板經編機和花壓板經編機三類。

按傳動裝置區分，有偏心輪傳動經編機和曲柄傳動經編

机两类。

按花板装置区分，有花板輪装置、鏈条花板装置、交換鏈条花板装置和提花樓子花板装置四类。

以經編机結構而言，有单針床經編机（简称經編机）、双針床經編机、特种經編机（即拉歇尔式經編机）和走軸經編机（米兰尼斯經編机）四类。

按形状分，有平型經編机和圓型經編机两类。

按成品的用途分，有內衣經編机、外衣經編机和特种織物經編机三类。

現在一般应用的是鉤針、双梳櫛、平压板和偏心輪传动的单針床經編机。至于花板装置，多应用花板輪装置和鏈条花板輪装置两种，这种經編机多用来生产內衣。特种經編机用来生产外衣，走軸經編机应用不太多。

經編机的級数（或称号数）是由单位长度23.6毫米內有多少針数来确定的（特种經編机是以单位长度47.2毫米內有多少針数为准）。如20号机就是說在23.6毫米內有20个針，其他24号、26号、28号、30号和32号等机也就按此类推。級数越大，机器也就越精細。級数的标准来自德国。現在社会主义国家都采用它。

經編机的級数与針距成反比，其关系式如下：

$$K = \frac{L}{T}$$

式中： K——机器級数；

L——单位长度（毫米）；

T——針距（毫米）。

經編机的寬度（幅度）有如表 1 所列的几种。一般常采用的寬度是2124毫米，此外也常用寬度为2832毫米的机器。

表1

經織机級數、寬度及總針數

寬 度	毫 米 數 德 國 寸	2124 90	2832 120	3526 150	4248 180	5428 230
總 針 數	20号	1800	2400	3000	3600	4600
	22号	1980	2640	3300	3960	5060
	24号	2160	2860	3600	4320	5520
	26号	2340	3120	3900	4680	5980
	28号	2520	3360	4200	5040	6440
	30号	2700	3600	4500	5400	6900
	32号	2880	3840	4800	5760	7360

注：1德國寸等于23.6毫米。

第二章 鈎針經編机成圈原理

經編机的功用就是将所有經紗互相編織成綫圈，織成人們需要的針織物。各種經編机有不同的成圈方法，这里只介紹鈎針經編机的成圈原理。

第一节 成圈机件

鈎針經編机一般具有四种主要成圈机件：鈎針、导紗針（又称眼子針或目針）、沉降片和压板。

1. 鈎針 鈎針（图1）的作用是将紗線編織成綫圈，它




图 1

是最主要的一个机件。鈎針由鋼絲制成，它具有一定的强度和弹性，以便承受压板的压力。它分五部分：針头a、針鉤b、針杆c、針槽d、針踵e。針杆过去采用圓形，現在改为扁平形，这是为了增加針杆的抗弯强度。針鉤是針杆的延长部分，由逐漸变細的部分弯过 180° 而成。針杆和針鉤的連接处称为針头，它的弯曲半径与机号有关，一方面要保証在压針阶段中有必要的强力；另一方面要保証能够穿过在編織中的最小綫

圈。針槽是一小槽，压針时，針尖插入其中，造成一桥梁，使新紗綫垫在針杆与針鉤的空隙間，旧綫圈跨上桥梁針尖越过針头而脫下。針槽是压出来的，所以針槽处的断面較其他部分为寬。針鉤的头上S处称为針尖。針尖与針杆之間的空隙叫針口，它的大小要保証紗綫在带紗过程中能够滑向針鉤下面；因此針口的大小与机器級数有关。針鉤的尖部弯向針杆，在弯曲处形成針鼻T，它是压針时压板压的地方。針踵压有鋸齿形状和镀有一层錫，以使鉤針牢固地鑄在針基內。

針基（有称为針蜡的）一般是三个鉤針同鑄在一块。通常每70.8毫米內的針基称为一組。比如20号机器，就是在70.8毫米內有20个針基，也就是說在70.8毫米內有 3×20 个鉤針。

針基的厚薄、針杆露在針基外面的長度以及針鉤的长短

表2 經編机机号与針的关系

項 目 机 号	A ± 0.05 (毫米)	B ± 0.03 (毫米)	C ± 0.001 (毫米)
20号	23.5	8.8	3.540
22号	23.5	8.8	3.218
24号	20.2	8.8	2.950
26号	20.2	8.8	2.723
28号	20.2	8.8	2.529
30号	20.2	8.8	2.360
32号	20.2	8.8	2.213

注：A——針杆露出針基外面的長度（毫米）；

B——針鉤的長度（毫米）；

C——針基厚薄（毫米）。

上面数字来自实际測量和設計要求两个方面。

与机号、机速有着密切的关系。如果針杆露出針基外面的长度越短，針的动程也就越小，速度就越能提高。当然它们彼此是互相牵连和限制的。表 2 說明現在一般应用机器的針基厚薄、針杆露出針基的长度以及針鈎的长短与机号的关系。

所鑄針基要求整齐、丰满、光滑、牢固。針基合金的成分，在民主德国常用的比例是：鉛占88%，銻占9%，錫占3%。鑄針时鑄液的温度要保持在550°C左右。



图 2




图 3

鑄在針基里面的針頭長度一般在12~14毫米之間，針頭上鍍錫的長度普通為6~8毫米。針基（图 2）由以下各部分組成：鈎針c、針基h、針基凸梁f和f₁、針基鼻g。針基鼻g被蓋板k通過斜面i（图 3）而緊緊推向所銑好槽的針床上，這樣不仅可以防止鈎針向上被拉出，而且可以保證所有針基的針頭在一一根直線上。蓋板k的里面衬有毛毡l，蓋板的斜面i同針基上的斜面完全一致。蓋板通過固定螺絲m而與針床n相連。蓋板的長度一般為70.8毫米。蓋板上所衬毛毡可保

証針基不受損傷。

針基在鑄好后和裝在針床上以前要經過仔細的檢查和嚴格的校正。針床是整個經編機的心臟，一切都以它為標準。所以對針基的要求非常嚴格，做到針基完全符合要求，才能為經編機的生產打好基礎。

2. 导紗針 导紗針擔負着按要求排列紗線和向左、右、前、後導紗的作用。它由細小扁平鋼片沖壓而成，如圖4和圖5所示。圖4為導紗針，圖中Q為導紗針杆，呈扁平形，其截面為長方形；u為導紗針孔眼，為了達到適當大小的孔眼和增加它的抗拉強度，導紗針頭比導紗針杆須薄而寬；眼孔必須圓而光滑。導紗針頭和眼孔一般鍍有一層鉻，以增加其耐磨度。導紗針的踵部同鉤針一樣具有鋸齒形狀和鍍有錫，使牢固地鑄在合金基座上。圖5為導紗針基座。R為合金基座，它在保證牢固地固定導紗針的基礎上，要求重量最輕，以便為提高機速創造條件。T為圓孔，固定螺絲通過它把導紗針基座固定在梳櫃上。導紗針按

一般習慣以機號的數目鑄在一個合金基座上。如20號機在一個基座上就有20個導紗針。鑄好後的合金基座要求整齊、丰满、平滑、牢固。露在基座外面導紗針的長度隨機號、機速而不同。機號高，機速快，則露在基座外面的長度較短；反之，則較長。鑄制合金基座的合金成分、鑄液的溫度以及鑄好後導紗針的檢驗和校正，基本上同鉤針一樣。



图 4




图 5

3. 沉降片 沉降片的功用一方面是保持旧线圈的位置，以便进行编織；另一方面可控制織物的密度。沉降片同导紗針一样由扁平細薄鋼片冲压而成。




图 6

图 6 为沉降片簡图。a 为咽喉，旧线圈就控制在这里，織物密度主要也在这里控制。b 为沉降片鼻（或称尖嘴），它可阻止織物上升。c 为沉降片腹部，是脱圈位置。沉降片腹部和咽喉的形状与織物种类和成圈有很大的关系。图 7 为沉降片基座。d 和 d₁ 为合金基座，沉降片也是按照机号的数目鑄在一块基座上的，而且两端都鑄上合金，使其稳固。固定螺絲通过 e 孔而把它擰紧在沉降片架上。




图 7

沉降片要求光滑，无疵。鑄后要求牢固，以保証生产的順利进行。

4. 压板 压板的作用是将鈎針的針尖压入針槽，成为密閉的拱桥，使旧线圈脫下而与新线圈联結。压板一般采用塑料等材料制成。因为塑料具有一定的硬度，而对針的損害較少，重量很輕，同时修理也較易。压板要在一瞬间同时将整个机器上鈎針的針尖压进針槽中去，所以压板是一平板。如織制复杂的花紋，有采用花压板的，它是呈有規律的鋸齒形狀（如图16所示）。

第二节 成圈过程

成圈机件是用来将經紗編織成線圈。成圈机件要求精确

和互相配合协调；同时成圈机件的运动要求十分平稳。钩针经编机的成圈过程分为八个步骤：1.退圈；2.针背垫纱；3.针钩垫纱；4.带纱；5.压针；6.套圈；7.脱圈；8.成圈。在每一个成圈步骤，成圈机件各有一定的位置，对于成圈有不可分割的作用。

1.退圈 退圈是在钩针由最低位置借着偏心轮的作用上升到上部第一个静止点的过程中进行的。这时，把已经成圈好了的旧线圈^a（图8 I）保持在沉降片咽喉处，并使它在针杆上滑动。针杆深入沉降片咽喉后面的距离，决定了线圈的大小。这时，针床由最低位置上升到针头达到通过导纱针孔的平面。沉降片的位置在最前，以保证线圈的大小和易于退圈，防止线圈套在针钩上。

梳栉的位置在退圈开始时处在前面，作针背垫纱工作；在退圈结束时，前梳栉完成往后去的准备工作，后梳栉刚要走入针头之间。压板在继续往后退，为导纱针的后去作好准备，并准备下一次压针。

2.针背垫纱 随着针床慢慢上升，针床处于梳栉的后面，沉降片处于最前面，以控制旧线圈。这时，梳栉左右移动，改变原来的位置。梳栉移动有时越过一针的距离，有时越过两针、三针以及多针的距离，但在编织某些花样如村里组织时，也可不作左右移动。针背垫纱时梳栉移动的针数，是花纹组织变化的基本形式，所以针背垫纱在组织变化上具有很重要的意义（图8 II）。当梳栉从针床前面穿向后面之前，它的左右垫纱移动应该完成，使梳栉在穿过针床的过程中，不致互相碰撞。

3.针钩垫纱 针床上升到暂时不动的位置，梳栉已从针床前面穿向后面，当前梳栉刚离开针床时，梳栉就可开始左右




图 8

移动动作針鈎垫紗。梳櫛橫動一般是一針的距離，很少有兩針以上的距離，因為不易成圈并易损坏鈎針。梳櫛摆到最后时，第二梳櫛(前梳櫛)离开針头的最小距离是1~2毫米。当梳櫛由針床后面回向前面、第二梳櫛刚要进入針床时，梳櫛对針鈎垫紗的左右橫動工作就应完成。梳櫛从后回向前或从前向后的摆动是借着偏心輪或曲柄軸来完成的。梳櫛的左右橫動由花板輪来实现。針鈎垫紗是成圈过程中的主要阶段(參看图8 III)。这时除針床上升到暫时不動位置外，沉降片在最前面，压板由前面回到最后面，到針鈎垫紗的最后結束，它又开始向前运动。

4.帶紗 在垫紗时，針床的高低位置只居于中間稍高一点，經紗b(图8 III)只垫在針鈎上，为了使經紗垫入針鈎的下面，針床接着繼續上升到最高位置，这样紗線就从針鈎处滑到針杆上。接着針床又借着偏心輪或曲柄軸的作用而向下运动，續圈由沉降片咽喉控制保持不動，經紗b(图8 IV)借着張力的作用而滑进針鈎和針杆的空間，这就是編織新線圈的續段，这一过程就称为帶紗(參看图8 IV、V)。在这过程中針床上升到最高位置又下降，使新線段能滑在針杆上而好进入針鈎下，帶紗結束时，針尖和沉降片上部邊緣平齐或略低一些(0.1~1毫米)。沉降片处于最前面位置不動，而控制旧綫圈。压板繼續往前走以准备压針。梳櫛接着往回走，停留在最前面位置，使紗線圍繞針杆一圈。

5.压針 当針床下降到使針尖和沉降片上部邊緣平齐或略低些时，压板由于偏心輪或曲柄軸的带动走到前面，压住針鈎膝部(針鼻)，使針尖进入針槽中。这时針尖不要轧住新垫紗段，使它自由地处在針鈎下面，旧綫圈离針尖尚有一段距离，不要轧住或压入針鈎和針杆空隙間，而应使新旧