

中等專業学校教學用書

建築機械修理學

B. A. 馬爾科夫著

高等 教育 出版 社

中等專業学校教学用書

建筑机械修理学

B. A. 馬尔科夫著
袁子仁譯

高等 教育 出 版 社

本書系根据苏联国立建筑書籍出版社 (Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре) 1955年出版的馬尔科夫 (В. А. Марков) 所著“建筑机械修理学”(Ремонт строительных машин)一書譯出。原書經苏联冶金及化学工業企業建設部教育司批准为建筑中等技术学校的教科書。

本書內容主要闡述建筑机械零件的修理工艺和建筑机械修理企業設計的基本原理，同时也叙述了有关公差配合和技术測量、零件制造工艺以及机器零件的磨损和修理組織等問題。本書可供土建中等技术学校“建筑机械与裝配”專業的教科書，也可供从事建筑机械修理和使用的工程技术人员参考，对于从事其他机械修理的工作人员也有参考价值。

本書由沈陽建筑机械学校袁子仁譯譯；部分譯稿曾由邵則林和薛守清兩同志校对，在譯譯过程中并得朱心禾工程师协助。

建筑机械修理学

R. A. 馬尔科夫著

袁子仁譯

高等教育出版社出版 北京宣武門內承恩寺7号

(北京市書刊出版業營業許可證出字第054號)

商务印書館上海厂印刷 新华書店發行

統一書號 15010·651 开本 860×1168 1/32 印張 10 3/16 插頁 1 字數 237,000 印数 1—1,400
1958年8月第1版 1958年8月上海第1次印刷 定价(10) 半 1.60

序

“建筑机械修理学”教科書供土建中等技术学校机械科学生之用。本書編次符合已批准的“修理業務”課程教學大綱。

“修理業務”課程是以“金屬工艺学”、“公差、配合和技术測量”課程为基础的。因为后者未以独立課程列入土建中等技术学校的教学計劃，所以在本書中也叙述了有关公差、配合和技术測量的基本知識。此外，凡基础課中所未涉及的金屬工艺学各篇，而在學習“修理業務”課程时所必需的都編入本書中。所有这些知識就構成第一和第二篇的內容。

在本書第三篇里，研究机械零件的摩擦和磨損問題，以及确定最大允許磨損和修复磨損接合的方法。这些知識系論証計劃預防修理制度。有意識地分析机器产生故障的原因和拟定提高零件耐磨性措施成为可能的理論基础。

第四篇闡述建筑工程公司的計劃預防修理制度 (IIIIP)。

在第五篇里叙述建筑机械的修理工艺。首先叙述零件修复和強化的一般方法；其次，研究机器最重要零件的修理方法：例如軸和齒輪等。鑑于建筑机械品种复杂，故零件的修理就不糾纏于个别型式的机器，主要系按零件类型来研究。修理实例則按具体机器的个别零件举出。

在第六篇里叙述建筑机械修理企業的分类，并說明主要車間的設計方法。

本版較第一版有如下的变动。建筑安裝工程公司的修理組織問題完全不加討論，因为这些問題將在專門課程中研究。由于加

入某些新的章节，第二篇的篇幅就增加了。第三篇补充了在第一版出版以后所完成的研究工作的資料。第五篇大大地修改了，其中加入了許多零件修复和强化方法的新知識。在第六篇中論述了热处理車間和其他車間的設計方法。

著者將衷心感謝有关本書缺点的指教和改进的意見，來示 請寄国立建筑書籍出版社（通訊处：Москва К-12, Третьяковский проезд, д. 1）。

目 录

序

緒論	1
----	---

第一篇 公差和技术测量

第一章 公差和配合	3
1. 零件的互換性	3
2. 尺寸	4
3. 配合	6
4. 精度等級·公差單位	9
5. 基軸制和基孔制	10
6. OCT 制的配合	12
7. 圖紙上配合和精度等級的符号	16
8. 長度公差·尺寸鏈·补偿件	17
第二章 技术測量	20
1. 概論	20
2. 測量工具·量規	22
3. 平面平行度端面量具	24
4. 刻線量具	25
5. 測微計	29
6. 杠杆機械測量儀器	32
7. 測量直線度、平面度和角度用的儀器	35
8. 水平仪	36

第二篇 施工原理

第一章 零件机械加工工艺	39
1. 概論	39
2. 生产类型	40
3. 工艺过程結構	43
4. 基面和加工顺序	47
5. 毛坯、毛坯余量和工序間余量	49
6. 机床、刀具和量具的选择	53

7. 被加工表面尺寸的計算	54
8. 机械加工时所采用的夹具	55
第二章 加工精度和表面質量	60
1. 加工精度	60
2. 表面質量	63
第三篇 机械零件的磨损	
第一章 零件的磨损	67
1. 故障分类	67
2. 摩擦和磨损	69
3. 机械磨损的增長	79
4. 金属腐蚀	80
5. 金属疲劳	83
第二章 影响零件磨损的因素	85
1. 材料质量对零件磨损的影响	85
2. 表面质量对零件工作的影响	100
3. 零件润滑的意义	105
第三章 磨损零件的修复方法	109
1. 零件几何形状的变形	109
2. 磨损零件的修理方法	112
3. 确定修理尺寸的方法	112
第四篇 建筑机械计划预防技术维护和修理制度	
1. 修理制度	117
2. 修理类型	118
3. 修理方法	123
第五篇 建筑机械的修理工艺	
第一章 建筑机械和部件的分类	125
1. 建筑机械的分类	125
2. 建筑机械的部件	125
第二章 机器的拆卸和装配	128
1. 装配构件	128
2. 机器的拆卸	129
3. 机器的装配	133
4. 拆卸和装配机器所用的工具、设备和夹具	146
第三章 零件修复和提高其耐磨损性的方法	156
1. 概論	156

2. 焊接·堆焊和金属切割	157
3. 硬质合金的堆焊	174
4. 钎焊	183
5. 金属喷镀	186
6. 表面淬火	192
7. 金属冷加工——冷作硬化的表面强化	198
8. 镀铬	200
9. 镀铜	208
第四章 建筑机械零件的修理	210
1. 轴和心轴	210
2. 孔(滑动轴承)	218
3. 齿轮	230
4. 皮带轮·滚子·制动鼓轮和摩擦鼓轮	235
5. 金属结构	236
6. 链传动	239
7. 弹簧	240
8. 破碎机和挖土机的零件	242
第五章 内燃发动机零件的修理	246
1. 概論	246
2. 汽缸体	247
3. 连杆活塞组	252
4. 配气机构	257
5. 冷却系	261
6. 润滑系	262
7. 供给系	262
第六篇 机械修理企业的设计方法	
第一章 修理企业的任务和类型	266
1. 概論	266
2. 工区机械修理工场	266
3. 地区机械修理工场	271
4. 机械修理厂	272
第二章 設計阶段	273
1. 設計的編制方法	273
2. 編制计划任务書的方法	274
第三章 车間設計方法	277
1. 拆裝車間	277

2. 机械车间	284
3. 铸工车间	291
4. 冷作-焊接车间 (金属结构车间)	296
5. 热处理车间	300
6. 工具车间(工部)	303
7. 机械修理车间(工部)	304
8. 车间职员人数	305
9. 仓库	305
10. 车间布置的原则	306
附录(附页)	
参考书目	315

緒論

在苏联国民经济的所有部门中正在兴建巨大的建筑工程。建设成千上万的新工厂、运输企业、邮电企业、贸易企业、机器拖拉机站等。兴建几百个巨型电站。以空前未有的速度建设住宅、学校和其他文化生活服务的建筑物。1954年建筑安装工程总量较1946年增长1.5倍。

近几年来，在基本建设方面已经获得巨大的成就。建筑工人，由于获得大量新式强大的机器而不断地提高建筑施工的机械化水平。建筑工程正在从单个过程的机械化过渡到综合机械化。1954年较1950年挖土机的数量增加了1.6倍，推土机增加了2.4倍，大型装载链运机增加了3.4倍。其他建筑机械总量也急剧地增加了。在建筑业中广泛运用先进技术和日益改善其利用，促使劳动生产率的增长，国家经济的发展和人民福利的增进。

加速建筑工程和降低建筑成本方面的主要任务之一就是充分利用建筑机械。这就首先要求改善建筑机械的使用和及时优质的修理。

在合理和有效使用全部建筑机械方面，以及在现代技术水平上完成一切修理方面，党和政府的决议赋予建筑业的工作人员以重大的责任。

目前，在建筑业中采用了使用和修理机器的先进制度，即所谓计划预防修理制度（ППР）。这种制度的特点在于建筑机械的各种技术保养和修理都是事先计划的，所以能够预防机器因任何偶然故障而发生机器损毁的可能性。

计划预防修理制度在其实施的年代里曾有过一系列的改变。

延長机器使用期限的生产革新者运动以及零件修理和修复的新方法使这种制度不断地完善起来。

只有在發展零件摩擦和磨损的科学研究工作的条件下才有可能进一步發展計劃預防修理制度。有关这些問題的科学研究工作，在苏联正大規模地进行着。許多科学研究院和实验室已拟定提高零件耐磨性的重要論題。曾經召开的机器摩擦和磨损、以及延長机器寿命的全苏會議已表明我国科学在这方面的巨大成就。

在外国也进行了有关提高零件耐磨性和机器修理的巨大科学的研究和实践工作。特別是广泛采用焊接和钎焊来制造新制品，或修理磨损零件。广泛采用硬質合金，不仅將它鍍在鋼零件和生鐵零件上，而且也將它鍍在鋁基輕合金的鑄造零件上。

外国学者(湯姆里遜、爱灵斯特、麦尔琴特、特別是包烏金)建立了他們自己的摩擦理論，这些理論与我国学者所建立的理論有很大的区别。例如：在外国广泛流行的包烏金的理論是以假設摩擦时在接触处产生温度达 1000° 以上的瞬息爆炸并形成“焊接电桥”为根据的。

苏联学者，根据其实驗和理論研究的結果有根据地批判了这种理論。

我国学者的科学著作如：Н. П. 彼得罗夫 (Петров)，Н. Е. 茹柯夫斯基 (Жуковский)，С. А. 查普雷金 (Чаплыгин)，Н. И. 米尔察洛夫 (Мерцалов)——关于液体摩擦；П. А. 列宾捷尔 (Ребиндер)，Б. В. 捷良根 (Дерягин)，И. В. 克拉盖尔斯基 (Крагельский)——关于干摩擦和界限摩擦；М. М. 赫鲁曉夫 (Хрущев)，А. К. 查伊切夫 (Зайцев)，П. Е. 嘉欽柯 (Дыченко)——关于同机器磨损作斗争；所有这些科学著作証明我国科学在技术方面的巨大成就。В. В. 叶弗列莫夫 (Ефремов)，В. И. 卡查尔切夫 (Казарцев) 的著作為建立汽車修理的科学奠定了基础。

本教科書系供培养中等建設技术干部之用。

第一篇 公差和技术測量

第一章 公差和配合

1. 零件的互換性

零件的互換性通常理解为形狀和用途相同的零件，無須附加修配就可以安裝或移置到任何机器的相应組合上。

从一台机器移置到另一台机器的互換性零件不應該使組合或机器的正常工作惡化，或者遭到破坏。

互換性零件在其使用和用途方面具有同等价值。例如：一定尺寸的螺栓的互換性螺帽應該擰在具有同一尺寸的螺紋的任何螺栓上；这种或那种尺寸的扳鉗應該适合于同一尺寸的螺栓的任何螺帽或螺絲头；电灯泡應該擰入任何灯头里。

例如：根据一个工作圖紙重新制造的齒輪，可以無須附加修配就能安裝在軸上，同时与齒輪有着正确的啮合，这样的齒輪就是互換性齒輪。另一方面，凡軸無須附加修配就可安装所有零件——齒輪、鼓輪等，此外并保証軸承中有必要的間隙，这样的軸就是互換性軸。

如果汽車和拖拉机的零件沒有互換性，那么生产、使用和修理这些机器是不可能的。

不只是零件可以互換，而且机器的各个部件也可以互換。

互換性原則在十八世紀就已經知道。还在彼得一世时，武器的制造部分地是按照零件互換性原則来生产的。后来这个原則逐

漸从軍火工厂开始轉到制造日用品的工厂。

随着零件互换性的引用，机器的生产工艺就本質上改变了。工厂就过渡到采用零件制造流水方法以及部件和机器装配流水方法的成批和大量生产。

在社会主义工业条件下，有了互换性原則就有可能大规模地实行各工厂間的协作，以及兴建制造机器各个部件的專門化工厂。根据这个原則来組織生产就有可能大大地增加出产机器的数量，提高机器的質量和降低产品成本。

2. 尺寸

在設計机器时設計師在圖紙上注明計算尺寸。然而不能要求生产工作人員絕對精确地遵守这些尺寸，因为这样的零件会过分昂贵。所以規定对計算尺寸的允許尺寸偏差。并且應該这样来規定尺寸偏差，即在这样的尺寸下，零件能够完全滿意地工作，并不引起被制机器的質量的降低。所以，为了保証零件的互換性，就必须以規定精度并考慮对計算尺寸的規定允許偏差来制造这些零件。

圖紙上注明的尺寸称为名义尺寸，乃是保証部件和机器正常工作的基本計算尺寸。

在任何机床上，無論其制造如何精密，各零件的相互位置与原設計总会有出入。例如：主軸的軸心綫不会完全精确地平行于导軌平面；主軸本身可能有不大的摆动等。刀具（車刀、鑽头、銑刀）在工作时多少地被弯曲，其切削刃变鈍；刀具本身的制造与規定尺寸有或大或小的偏差。此外，制品和刀具的安装也不能做到絕對精确。所有这些情况总起来就不能不影响零件制造的精度，甚至对同一名称和同一用途的零件也是如此。因此，由零件測量的結果在量具刻度尺上所得的尺寸，总会与圖紙上注明的名义尺寸有

所区别。

量具刻度尺上所得的尺寸称为零件的实际尺寸。

虽然实际尺寸与名义尺寸有着极小差别（以毫米计），但实际尺寸与名义尺寸经常是不一致的。因此，在机器制造业中通常在图纸上注明两界限尺寸，用量具测量零件的结果所得的实际尺寸应处于两界限尺寸之间。

实际尺寸可以变动于其间的尺寸称为界限尺寸。其中之一为最大(上)界限尺寸，而另一尺寸为最小(下)界限尺寸。

零件的最大和最小界限尺寸之间的差称为公差，或者称为尺寸公差。

在零件制造时，公差是遵守该尺寸精度的标准。公差没有符号。

在图纸上界限尺寸是用对名义尺寸的偏差值来求出的。最大界限尺寸与名义尺寸之间的差数称为上偏差。最小界限尺寸与名义尺寸之间的差数称为下偏差。如果被规定的尺寸大于名义尺寸，那么尺寸差为正数。如果被规定的尺寸小于名义尺寸，那么尺寸差为负数。

尺寸公差等于上偏差和下偏差的差数。例如：如果轴的名义尺寸等于 50 毫米，上偏差等于 +0.06 毫米，下偏差等于 -0.02 毫米，那么在这种情况下公差等于 $0.06 - (-0.02) = 0.08$ 毫米。如果上偏差等于 +0.02 毫米，而下偏差等于 -0.06 毫米，那么公差等于 $0.02 - (-0.06) = 0.08$ 毫米。

所有引用的定义和概念以图表表示之如图 1。相当于名义轴径或孔径的直线称为零线。相当于上偏差和下偏差的直线之间的面积称为公差范围。

公差范围的上限相当于上偏差，公差范围的下限相当于下偏差。




图 1. 公差范围的可能配置。

公差范围完全决定任何零件的界限尺寸和尺寸公差。

3. 配合

当装配两个彼此相接的零件时,有包容面和被包容面之分。接触表面尺寸之一称为包容尺寸,而另一尺寸称为被包容尺寸。

因为许多接合零件都具有圆形,所以通常用“孔”和“轴”概念来代替“包容面”和“被包容面”的概念。因此,在圆形体中包容面总称为“孔”,而被包容面总称为“轴”。按照这些概念包容尺寸总称为“孔的尺寸”,而被包容尺寸称为“轴的尺寸”。

以后任何被包容面不管其外形怎样就意味着是轴,而同一外形的任何包容面就意味着是孔。例如:图2所示为键与键槽的接合。在这种情况下,键就是被包容面或轴,而键槽就是包容面或孔。

零件接合的性质决定于配合。配合这一概念理解为两零件或大或小的相对移动




图 2. 键与轴的接合。

的自由，或者理解为兩零件固定接合的强度。

包容和被包容尺寸間之差數決定接合的性質或配合。

當包容尺寸大於被包容尺寸時，它們之間的差數表明兩接合零件相對移動的自由，並稱之為公隙。

最大界限包容尺寸(孔徑)和最小界限被包容尺寸(軸徑)之間的差數稱為最大公隙(圖3)。

最大公隙等於包容尺寸的上差和被包容尺寸的下差之間的差數。

最小界限包容尺寸

(孔徑)和最大界限被包容尺寸(軸徑)之間的差數稱為最小公隙。

最小公隙等於包容尺寸的下差和被包容尺寸的上差之間的差數。

最大公隙和最小公隙之間的差數稱為公隙公差。

當被包容尺寸在裝配前大於包容尺寸的時候，它們之間的差數表明固定接合的強度，並稱之為公盈。公盈可以作為負公隙來考察。

所要求的公盈也如公隙一樣，由於被包容面和包容面的尺寸製造得不精確，實際上不可能保持絕對精確。

最大界限被包容尺寸和最小界限包容尺寸之間的差數稱為最大公盈(圖4)。




圖3. 最大和最小公隙。

最大公盈等於被包容尺寸的上差(軸徑)與包容尺寸的下差(孔徑)之間的差數。

最小界限被包容尺寸

寸(轴径)和最大界限包容尺寸(孔径)之间的差数称为最小公盈。

最小公盈等于被包容尺寸的下差和包容尺寸的上差之差数。

最大公盈和最小公盈之间的差数称之为公盈公差。

最大公隙和最小公隙,或者最大公盈和最小公盈之间的差数称之为配合公差。

配合公差等于公隙公差或公盈公差。如果知道了接合零件的界限偏差,那么就能够容易计算出最大和最小公隙或公盈。

为了计算最大和最小公隙或公盈采用下列符号:

Δ_{A_B} —孔的下偏差; Δ_{A_B} —孔的上偏差;

Δ_{B_B} —轴的上偏差; Δ_{B_B} —轴的下偏差;

s_G —最大公隙; s_m —最小公隙;

δ_a —孔的公差; δ_s —轴的公差;

δ_e —公隙公差。

孔和轴的公差范围分布如图 5 所示。




图 5. 轴和孔的公差范围。

当在一对零件上切削去最大允许金属层的时候,则得出最大公隙。最大公隙值可以按照下列公式计算:

$$s_G = \Delta_{A_B} - \Delta_{B_B} \quad (1)$$

最小公隙可以按照下列公式计算:

$$s_m = \Delta_{A_B} - \Delta_{B_B} \quad (2)$$

公隙公差等于: