

# 棉纺织企业高产 优质低耗的经验

——全国棉纺织企业厂际竞赛经验交流材料之二

紡織工业部生产司 編  
紡織工会生产部



紡織工业出版社

全国棉紡織企業厂际竞赛經驗交流材料之二

# 棉紡織企业高产优质低耗的經驗

中华人民共和国紡織工业部生产司  
中国紡織工会全国委员会生产部 编

紡織工业出版社

## 全国棉紡織企业厂际競賽經驗交流材料之二

### 棉紡織企業高產優質低耗的經驗

中华人民共和国紡織工业部生产司編  
中国紡織工会全国委员会生产部

紡織工业出版社出版

(北京東長安街紡織工业部內)

北京市書刊出版业營業許可証出字第16号

人民大学印刷厂印刷·新华書店发行

787×1092 1/32开本·4 $\frac{3}{2}$ 印張·97千字

1960年5月初版

1960年5月北京第1次印刷·印数1~4000

定价(8) 0.46元

## 前　　言

全国各地紡織企業，在1959年的大跃进中，創造和积累了丰富的經驗。中央紡織工业部和中国紡織工会全国委员会为了組織交流和推广各地的先进經驗，进一步推动紡織工业生产和群众运动的向前发展，特于1959年12月24日至1960年1月20日，組織了由十八个地区参加的棉紡織联合檢查团，分赴北京、上海、河北、江苏、山东、河南和湖北等七个地区檢查和总结經驗；并按照“取經”、“送宝”的精神，进行了广泛交流，相互学习，达到了取長补短、共同提高的目的。

为了有系統地整理各种經驗資料广为傳播，我們根据全国棉紡織企业聯合檢查团在各有关地区的党委、厅(局)领导下总结的先进經驗，选編了二輯專題小冊子加以出版，即：(一)紡織企业大搞群众运动，大闢技术革命的經驗；(二)棉紡織企业高产优質低耗的經驗。对于这方面的經驗，各地区可以根据自己的具体情况，加以灵活运用和推广，并創造和补充新的經驗，以利于生产的不断提高。

我們在选編这二本書中，由于時間匆促，缺点在所难免，希讀者給予指正。

編　者

## 目 錄

上海棉紡織厂細紗高產優質的經驗.....	( 5 )
天津國棉二廠棉紗高產、優質、低耗的主要技術措施.....	( 69 )
鄭州國棉三廠提高清鋼半制品質量與節約用棉 的經驗.....	( 78 )
上海各棉紡織廠織機高速的經驗.....	( 87 )
天津國棉二廠棉布高產、優質、低耗的主要措施 ①與經驗.....	( 118 )
北京國棉一廠提高棉布下機一等品率的經驗.....	( 126 )
上海國棉十三廠適應高速生產，加強溫濕度 管理的研究.....	( 140 )

## 上海棉紡織厂細紗高產優質的經驗

1958年以来，上海棉紡織厂在党的领导下，認真貫彻执行了党的总路綫，貫彻“四高、四省”方針，堅持政治挂帥，堅持大搞群众运动，大搞技术革新和技术革命，充分发挥了全体职工的冲天干勁和无穷智慧，出現了史无前例的生产高潮。1959年又在去年大跃进的基础上繼續跃进，特別是三季度以来，認真貫彻了党的反右傾，鼓干勁，深入开展增产节约运动的指示，生产一跃再跃，生产水平迅速上升。

上海国棉一厂、二厂、安达一厂等厂，这几个厂的生产水平是先进的，一九五九年四季度的生产水平如下：

### 上海国棉一厂：

支別	月份	單位 產量	車速	效率	斷頭	標準 品率	上等 級以上 品率	上等 級品率	淨用 棉量
21W	10	42.29	389.3	98.91	242	100	100	92.16	194.2
	11	42.70	395.6	98.19	336	100	100	95.46	—
	12	46.40	423		440	—	—	—	—
30T	10	24.81	315.5	97.18	166	100	100	50.21	193.89
	11	24.65	318.4	97.21	204	100	100	50.62	193.63
	12	28.10	320— 330						

(續前表)

支別	月份	單位產量	車速	效率	斷頭	標準品率	上等級以上品率	上等級優品率	淨用棉量
34W	10	20.03	290.9	95.2	146	100	100	88.72	194.05
	11	19.90	291.5	94.66	301	100	100	46.69	199.42
	12	20.15	296.6		310				
42T	10	16.29	291.6	94.85	154	100	100	62.81	194.98
	11	14.05	256.9	93.30	192	100	87.44	66.12	201.94
	12	13.64	259.8		210				

42支10月份为埃及棉

上海國棉二廠：

支別	月份	單位產量	車速	效率	斷頭	標準品率	上等級以上品率	上等級優品率	淨用棉量
21W	10	46.33	400.7	97.56	183	100	100	—	193.8
	11	46.62	413.3	97.1	262	100	100	5.93	192.46
	12	47.56	418.2	95.5	185	100	97.23	2.77	190.7
34W	10	19.88	282	98.12	83	100	100	—	192.45
	11	19.51	282.3	96.57	87	100	95.53	6.94	195.36
	12	19.43	282.1	93.39	177	100	100	—	193.82
42S	10	16.98	247.5	97.59	229	100	97.44	27.03	196.73
	11	14.68	269.8	94.89	319	100	100	98.27	197.76
	12	14.91	267.4	95.7	315	100		68.75	197.98

42支10月为埃及棉

## 安达一厂：

支别	月份	单产量	车速	效率	断头	标准品率	上等一级以上品率	上等优级品率	净用棉量
21T	10	40.07	361.8	97.39	125	100	100	13.07	191.25
	11	41.97	383	96.37	209	100	99.54	11.38	191.22
	12								
32T	10	20.95	292	96.28	188	100	100		193.29
	11	20.46	287	95.99		100	100	7.64	193.75
	12								
30T	10	23.20	307.1	96.02	119	100	100		193.29
	11	23.81	309.3	96.32	234	100	100		193.75
	12	22.80	305.9	98.68	252.1				

从这几个厂的实践证明：只要坚持高速生产的方针，就一定能够实现高速生产，并在高产的同时，还能做到优质。一年多以来，上海棉纺织厂在党的领导下，不断地摸索和掌握高速生产的规律，通过大搞群众运动，开展以技术革新和技术革命为中心内容的增产节约运动，加强基础性的生产技术管理工作，从而生产水平逐步提高，实现了高产优质全面跃进。由于高速生产的规律是需要通过实践去認識它，不断地增加车速的过程也就是更加深刻認識它的过程，从而运用规律，为生产服务，因而在生产上出现了一个“加速—革新—巩固—再加速—再革新—再巩固”的不断跃进形势。

从这几个厂的实践证明了，为了实现高产优质，必须加

强基础性的生产技术工作，诸如机械状态、运转操作和技术管理，这是实现高产优质的基础，同时，更必须发动群众大力技术革新和技术革命，这是加强基础性技术工作和充分发挥设备潜力的无穷尽的源泉。上海棉纺织厂就是这样实现了高速生产的，这几个厂有以下一些具体的技术工作经验。

### 革新技术，充分发挥设备潜力

随着车速的提高，生产上新的矛盾不断出现，从设备上讲，矛盾的主要方面是机件的震动、走动和磨灭，各厂认真贯彻了抓薄弱环节的重点检修工作与正常的机械维护工作相结合，保全与保养并举，保养工作的专业性和群众性相结合以及整顿机械状态与影响高速的落后部件的改造相结合的方针，从而，进一步发挥了设备潜力，生产水平日益提高。

兹将细纱、梳棉两个工序的部分经验列后：

#### 一、细纱方面的经验

为了使细纱机适应高速生产的要求，充分发挥设备潜力，主要是针对影响细纱断头的一些因素，加强了保全保养工作，特别是卷绕部分的保全保养工作，主要的经验是提高了平修工作的质量要求；革新技术，使机械状态保持正常，同时改造部分落后机件，以降低细纱断头。

##### (一) 提高机器平修质量

做好机器的维护工作，是高速生产的重要环节，这几个厂都在这方面做了许多细致的工作，因此，机械状态水平较

高，他們根據高速的要求，縮短了平修周期，大平車周期為3年，小平車4個月，敲錠子1~2月，揩車中支5~6天，高支6~7天(加錠子油隨揩車周期)，重點檢修周期15天。充實了平修工作的內容，更提高了平修規格的要求(詳見表1)，例如：羅拉部分要求做到使羅拉在運轉中不受任何阻力，保證羅拉的前靠山，減少羅拉與羅拉槽側面間的間隙，以防止羅拉的晃動，車頭部分縮小各軸與步司的間隙，保證動力的正確傳遞，不打損不振動過大，從而保證各機件相對位置的正確減少其磨耗和走動；在卷捨部分做到：

1. 緊(錠腳螺絲只緊足，防止錠腳走動)。
2. 磨耗(導紗鉤與羊腳套筒磨耗規格提高)。
3. 中心(導紗鉤對錠子中心，錠子對鋼領中心，羊腳對轉子中心以保證氣圈位置居中，減少鋼領與鋼絲圈間摩擦阻力)。
4. 平(錠子、鋼領板、羊腳管、龍筋保持水平位置，以保證錠子、鋼板之運行穩定)。
5. 灵活(元宝芯子、錠帶盤，錠子、鋼板、擺軸，保持靈活)。

#### ① 大平車

表1 平車規格的提高

編號	項 目	五三工作法 規定規格	現 在 規 格
1	車面龍筋間隙	不平齊手摸有高低為不良	平齊間隙 0.010"
2	龍筋水平三點互 差	0.003"/3 1"/3	0.003"/3 1"/3 長車腳6錠 短車腳4錠
3	車面三點水位	無顯著差別	相差0.006"

(續前表)

編號	項 目	五三工作法 規 定 規 格	現 在 規 格
4	車頭尾木板	有厚度規定無四角不松規定	厚度車頭 3'' / 16~5'' / 8尾 3''/16~1'' 四角不松 0.003 插入2''/1'' 移3''/4
5	羅拉車面中弯	前0.004'' 中后0.006''	前0.05毫米中后0.07毫米
6	前羅拉頭弯空	15%有懸空為不良	手平敲不跳(全部)
7	大鐵輥工字架磨灭	磨痕深3''/64	0.024''
8	工字架高低	后 羅 拉 不 插 0.006''	± 1''/32 后羅拉插 0.006''
9	工字架前后(水平)	± 0.006''一面	± 0.003''二面
10	滾筒步司吃肉	無此規定	0.003''插不進
11	滾筒車面	大平0.030'' 小平0.050''	大平0.025''小平0.030''
12	車頭齒頂磨灭	齒面磨成刀口或部分缺齒	磨灭達齒頂寬之1/4為不良
13	車頭部分軸孔間隙	1''/32	0.020''
14	牽伸部分軸孔間隙	3''/128	0.016''
15	牽伸部分齒輪	齒面磨成刀口或部分缺齒為不良	平齊度 1''/32 齒頂磨灭4/1寬為不良
16	成形部分軸孔間隙	3''/64	0.024''
17	鏈芯子水平	± 0.004''/6''	± 0.003''/6
18	鏈子水平	0.006''/6''	0.006''/6敲好后查
19	喇叭头	無此規定	上蜡
20	羊脚	間隙0.025'' 垂直0.003''/4''	間隙0.020''(大平0.012'')垂直同
21	元寶芯子	無磨灭規定	灵活磨灭1''/32
22	隔紗板	在鉗床上做，大平做	上車只要合乎規格大小平都做
23	大羊腳對彈子部分	不做只有定規校擺軸左右	用假羊腳定規做
24	叶子板平正	做一遍	做二遍

## (2) 小平車

編號	項 目	五三工作法 規 定 規 格	現 在 規 格
1	車頭第一只中后 羅拉開档	无規定	0.016''
2	滾筒	視情況而定	單面0.020''拆洗安裝
3	龍筋水平	不做	三点互借0.003''/2 1''/2長 車腳6錠短車腳4錠
4	鋼錨板搭頭平齊	无規定 (手摸不 平為不良)	用4''角尺量一头 2''0.008''全 部插入為不良
5	元宝步司芯子	檢查靈活，個別 拆搭	全部搭洗加油
6	錠子、錠胆、錠腳	調換錠子錠胆 清錠腳內油污	全部拆下洗滌

## (3) 敲錠子

編號	項 目	五三工作法 規 定 規 格	現 在 規 格
1	隔紗板	檢查與校正松動 與特別歪斜	前后 $\frac{1}{16}$ 左右 $\frac{1}{8}$ 要求上車后 不碰隔距
2	錠子水平	不做	0.009''/6''
3	鋼板	檢查靈活要做水 平	做好水平并做 前后 0.006'' 左 右 0.008
4	元宝芯子	不查	檢查靈活
5	摆腳	不做	加黑鉛粉
6	敲錠子	活死活三遍	活死活活四遍

## (二) 整頓卷拈機構

## 1. 校錠子方法的改變

上海國棉二廠採用“一校四敲”的方法來校正錠子彎曲(如圖1)，當檢查第1點彎曲程度超過0.01毫米時，即在錠帽A處用小撬棒校直，到符合要求為止，再校正第2點，

当第2点超过限度时，用软金属锤在“2”点进行轻轻排击，改变其分子组织一直校正到0.01毫米以内，然后反过来再检查第一点弯曲是否有走动的现象，经检查在“1”处弯曲有变化时，重在“A”处用撬棒校直之，这样依次细致的逐点检查，反复排击各个检查点到全部合乎要求为止，上车运转情况虽在18000转速度下还很正常。这种校锭子的方法，因为在校正过程中使锭子钢的组织起了变化，减少了它回复原状的可能性。在校锭子时，如发现锭帽偏心，则在磨床上磨。

## 2. 敲锭子方法的改进

上海国棉二厂利用一个较标准的木管在相当于大纱和小纱处各套一只比钢领直径小 $3/128$ 吋或更小一点的圆盘（如图2），这种方法，是较原来敲锭子的方法又增加二点，实质上等于大中小三点校正，当检查时在圆盘外涂上白粉，如发现超过 $1/3$ 圆周的白粉被擦掉时，说明锭子还没有做到正中位置，须重新加以校正，反之，如果白粉擦掉的地方不到 $1/3$ 圆周时，说明锭子基本上是合格的。在敲锭子以前，还采用一个标准纱管顶端切平，刻同心圆的槽，用以检查锭子是否摇头。如目视顶端同心圆槽不清楚，则说明锭子摇头。

图 2

## 3. 磨钢领与检查钢领的圆正度

上海国棉二厂在平车时对钢领的处理方法是比较细致的，每一个钢领经保全整理后上车一般的均比平车前生活好





图 1



做。鋼領處理的过程是用#2砂帶打光→用#1砂帶磨→用#0砂帶磨→用細凡而砂磨→用綠油磨，最後經揩清即可上車應用。鋼領的變形在高速運轉時，由於摩擦阻力增加，對斷頭也是比較大的威脅，為了使變形較大的鋼領能及時發現和揀出，上海國棉一廠採用了鋼領圓正度定規及圓正度檢驗儀二個工具，前者為一硬隔距使用簡便，只需將鋼領套于定規上視其有無間隙（如圖3），適用於現場大量鋼領的初揀，後者則用千分表檢查鋼領圓正度，較為精密。

#### 4. 錠子分類使用。



图 3

在錠子規格較多，使用較久的老廠，錠子新舊與磨滅程度加以分類使用或剔除，是減少跳管的一個重要措施。上

海國棉一廠採用兩個工具檢查錠子，加以分類使用，一個工具是具有二個平面（如圖4），如錠尖伸出高度超過較高的一个平面時表示錠頭磨損過多，已不能保持其與筒管的正常接觸應予剔出。另一個工具底部具有二個不同長度的腳（如圖5），將工具套在錠帽上，目前該廠只使

用長腳來檢查錠帽進行分類，當長腳與錠盤上邊緣平齊為合格，如長腳在錠盤以上，說明錠帽直徑大，如長腳低於錠盤，說



明錠帽直徑小，這兩種都應分別剔出，分類使用。



图 4

### 5. 隔紗板的校正

隔紗板开档不一致，影响断头也是比較明显，上海国棉二厂改进了校正隔紗板的工具与操作方法，該厂采用鐵制定規（图 6）代替木制定規，可以較理想的在車上进行校正，正确性大大的提高。

### 6. 錠胆松动和磨灭的处理


(1) 錠胆双彈簧。上海国棉一厂將原来彈簧截短后再添裝一根彈簧，使彈力增加，防止錠子搖头有显著效果。

(2) 平面錠胆修理。在安达一厂研究与推广了几个有效的措施，一方面在錠胆上加开油眼槽將油眼位置抬高10毫米增加回油量，減少磨損，另外除了采用电火花噴錠修理胆外，正在試驗采用巴氏合金涂于磨灭的錠胆內孔，然后用絞刀絞孔到所需的孔徑，方法簡單，效果显著，其处理方法如下：

①巴氏合金的成分純錫90%，錦5%，電綠銅5%。先將銅熔化，然后放錦，最后放錫（熔化溫度約 $320\sim340^{\circ}\text{C}$ 左右）。

②將錠胆直接放入巴氏熔液中，片刻取出用二氣化鋅熔液（60%二氣化鋅）用筆蘸錠胆內孔。

③將已蘸有二氣化鋅的錠胆再放入巴氏熔液中，略加轉动后，將錠胆傾斜从巴氏熔液中取出，并須用手轉動，防止巴氏熔液凝集于一处。



錠子隔紗板相对位置定規  
距離退拔孔插在錠子上

图 6

④待冷却后用絞刀將內孔絞光即可应用。

### (三) 稳定气圈

1. 鋼領板升降不正常对气圈的稳定有着密切的关系。上海国棉一厂对于羊脚对准羊脚轉子中心，体会到原来的方法羊脚有时不一定对准羊脚向有些微偏差，同时由于羊脚套筒本身的磨灭或间隙过大，或羊脚轉子有些弯曲等都会影响这一位置的正确性，因此該厂采用了假羊脚假轉子(图7)，使




图 7

用这个定規后可使羊脚与羊脚轉子中心正确地保持在一根垂繩上。

2. 为了减少鋼領与鋼絲圈的摩擦，在鋼領滲硫的基础上，上海国棉一厂研究了滲硫較为簡易，效果較为显著的鋼絲圈滲硫，其处理过程是：包裝→滲硫→煮油→洗滌→烘干→上

車使用。先將待處理的鋼絲圈鋪开放入銅絲網盒內，然后悬挂在滲硫盒內滲硫(3.5小時低溫100°C左右)，取出放入粘度為500°C的紅車油與普通錠子油各半的混合液，加热至80°C(浸煮20~30分鐘)，煮油後必須進行低溫洗滌(且時間不宜過長)，洗滌時用揮發性較大的溶劑如汽油或乙醚等，洗滌後再放入烘箱在50°C以下的低溫下進行烘干(在烘干時必須勤加翻動促使快干)，干燥後即可上車使用，滲硫鋼絲圈效果顯著，可減少斷頭30~40%(中支紗)，粗支紗可減少斷頭40~50%。

3. 平車或敲錠子後，掌握氣圈對中心是開車後穩定氣圈的一個經驗，因此，保全工在開車後分工逐只檢查氣圈狀態，發現有偏斜，立即調整導紗釣前後左右位置。

4. 高速後一般小紗氣圈膨脹較大，斷頭較多，上海各廠根據氣圈情況適當加重鋼絲圈號數，在小紗時斷頭可以大大的減少，但大紗時可能斷頭增多，因之固定式葉子板採取了葉子板揚起一個角度的方法。在葉子板升降的機台上使葉子板在大紗時適當放低(1 $\frac{1}{4}$ 吋左右)，小紗時3/4~7/8吋較為適宜(指葉子板與筒管的距離)。國棉一廠為了穩定氣圈，更將固定式葉子板改裝為土法葉子板升降，其辦法是在擺軸上裝一根鐵杆，葉子板拉手軸也裝一根鐵杆，二者有鏈條相連，在小紗時鋼領板在下部，鏈條松弛，大中紗時鏈條發生作用，使葉子板升降。

5. 高速中為了減少小紗斷頭適當將龍筋抬高，在一般7吋筒管的機台上，抬高到10 $\frac{1}{2}$ 吋~10 $\frac{3}{4}$ 吋，對降低斷頭有些效果。