



地球物理勘探方法小丛书

萬能磁力仪的用法

地質部地球物理探矿局編

地质出版社

地球物理勘探方法小丛书

万能磁力仪的用法

编 者 地质部地球物理勘探局

出 版 者 地 管 出 版 社

北京宣武门外永光寺西街3号

北京市管出版业营业登记证字第000号

发 行 者 新 华 书 店

印 刷 者 崇 文 印 刷 厂

北京崇文门外横杆市15号

印数(京)1—20,000册 1958年10月北京第1版

开本31"×43" 1/32 1958年10月第1次印

字数: 15,000 印张 11/16

定价(8) 0.09元 纸号: T 15038·5

目 录

出版者的話.....	(1)
引 言.....	(3)
(一) 怎样找磁偏角異常.....	(5)
(二) 怎样找水平磁異常.....	(9)
(三) 怎样找垂直磁異常.....	(13)
(四) 記录.....	(16)
附表1 讀數的正切和讀數的正弦	(17)
附表2 中国各地地磁場水平分量.....	(封三)

山版者的话

自从党在八届二次代表大会上提出鼓足干劲、力争上游、多快好省地建設社会主义的总路綫以来，全国各地每一項建設工作都不断出現了大跃进，大丰收。在总路綫的光輝照耀下，全党办地質、全民办地質的响亮号召，使地質工作緊密結合了群众，从而也出現了前所未有的力量和規模。目前全国各省、自治区、市、专区，正以大力組織队伍，发动群众上山找寻資源。相信在很短時間內，我們將取得較第一个五年期間更为輝煌的成果。

地球物理探矿方法，是地質工作中的一种新技术、新方法。它根据地底下岩石矿物物理性質的变化，使我們有可能了解更多的深部情况。人們單純依靠肉眼从地表去觀察地質的时代已經过去了。人們不仅要向出露地表部分索取資源，同时也要向被掩盖了的矿体索取储量。物探在这一方面具有尖兵的作用，它可以提高普查勘探的效率，大大节约布置山地工作的費用。

物探方法需要仪器，从仪器取得物理数据，最后再把数据轉輝成为地質語言，这样一个过程，就显得比一般地質工作要复杂一些。所以某些人往往有一种錯觉，認為物探太科学，不好懂，或多或少存在一些神秘思想。为了破除迷信，解放思想，大力配合物探事业的发展，我們就着手編写“地球物理勘探方法小丛书”，內容力求簡明易懂，使具有初中

文化水平的人可以自行閱讀。这些小冊子，可以作為培訓幹部的教材，也可以作為地質人員了解物探工作的參考資料。我們想通過陸續出版這些小冊子，使地質部門的物探工作更易為人了解，使大家都可購買儀器，大家都可能建立物探隊伍的力量。

這些小冊子，除了在文字上要求簡明易懂外，力求消除過于繁雜的物理計算，着重明確所能解決的主要任務。因此，它并不能完全包括方法本身的工作內容；例如磁法，除了找磁鐵礦，目前還更廣泛地用來進行地質填圖性的工作，在磁法找磁鐵礦一書中，就沒有必要加以敘述，余者類推……。

閱讀這些小冊子後，如果感到敘述不清楚，要求進一步給予幫助和解答時，請函本社，以便作復。如有錯誤，請隨時函告本社，以便改正。

地質出版社

万能磁力仪的用法

地质部地球物理探矿局

引言

用来找铁矿的仪器有好几种，我们只讲一种叫做万能磁力仪的仪器。它的样子可以见图1。




图 1- 万能磁力仪

- 1—磁针；2—滑板；3—罗盘的水泡；4—制动螺絲；5—激动螺絲；
- 6—调節水平螺絲；7—放罗盘的架子；8—固定整个架子的螺絲；
- 9—固定磁針的螺絲；10—瞄准器底座；11—瞄准器准星

这个仪器可以用来找到三种磁的異常，就是在用磁法找磁鐵矿一書中講过的垂直磁異常(ΔZ)，水平磁異常(H_a)和磁偏角異常 ΔP 。

这种仪器看起来好象很复杂，实际上很简单。如果我們把它一件一件的拆开来，可以拆成三部分。第一部分就是木头做的有三条腿的架子，我們就管它叫做三脚架；第二部分是有好些横横竖竖的小棒和螺絲做成的架子，这部分我們管它叫做磁力仪骨架。第三部分就是一个圓的罗盘。这三个部分中的每一个零件都有它的用处。为了更好的了解这些零件的用处，我們还是在講如何使用磁力仪的时候講好。




图 2· 万能磁力仪骨架

1—压住罗盘转动轴的小扳；2—调整罗盘水平位置时用的小螺絲；
3—調節罗盤垂直位置时用的小螺絲；4—黄铜板；5，6—放罗盤的架
子；7—輪軸；8—骨架上的水泡

現在我們就來講一講如何使用磁力儀

(一) 怎樣找磁偏角異常

要找到磁偏角異常，就要測量出測線的“磁方位角”。什么是磁方位角呢？我們知道通常磁針會指着北方，如果我怎們要想知道有一條小路的方向，通常我們說這條路是南北向，東西向或者東北向，但是這樣說法不精確。那麼到底怎樣才能精確的知道小路的方向呢？我們可以先想一想時鐘，一只鐘的時針走了一圈我們就說過了12小時。用時針來表示時間我們是把一個圓圈分成12份，時針走一份就叫一小時。我們也可以用同樣的道理來表示小路的方向，不過把一個圓圈分成360分，每一份就“度”離開北方多少度，我們就說磁方位角是多少度。

我們怎樣來測量磁方位角呢？

第一步，先把磁力儀骨架和三腳架聯起來；也就是把三腳架上面那個盤下的一個大螺絲擰到磁力儀骨架下面的洞里去、一定要擰緊。叫它們二個緊緊的聯在一起，一動也不能動。

第二步，是擺三腳架。要擺得叫磁力儀器骨架上那塊板平了為止。並且要把三腳架的三條腿緊緊的插到土里去。如果眼睛看上去磁力儀已經放平了，並且三腳架也放得很牢，磁力儀動也不能動了。就把三腳架三條腿上面螺絲擰緊，要叫磁力儀再也不恍，再也不搖。

第三步，雖然眼睛看上去儀器已經放平了，但是這還不




圖 3. 磁方位角的意義

够。还要叫磁力仪骨架的平板上那小水泡刚好在画在玻璃上的圆圈中央。这个水泡就是图2中8字所指的那个东西。如果水泡已经在圆圈的中央了，就是說这个磁力仪的确是放平了。但是怎样才能叫水泡正好在中间呢？这只要在旋磁力仪器骨架架子上那二颗大螺絲，就是图1里用6字标出来的那两个螺絲。




图 4. 时针和方位

第四步，就要叫磁力仪骨架上的那根伸出去的长臂（我們把它叫做輪軸，就是图2里用7字指着的那个棍子）和我們的測綫方向一致。这就要用磁力仪器骨架上的瞄准器，也就是图1里用数字11和12所标明的二个零件。瞄准的办法和打枪时瞄准目标是一样的，不过我們現用的准星不是一个光頂，

而是象图5左边所画的那样一个东西。我們也不妨叫它做准星。



图 5. 瞄准器

在步枪上靠近人身的是一个缺口，我們仪器上用的是一条狭縫，如果我們把狭縫对准星右边的那边直綫，再对准远处測綫上的目标时，我們的磁力仪的骨架的长臂就和測綫在一条綫上了。方向对好以后就把图1中

数字4字所指的螺絲擰緊，這樣磁力儀就不再活動了，（所以這個螺絲就叫制動螺絲）。如果這時，目標對得不太準，可以擰圖1中用數字5所表示的那个螺絲。這個螺絲擰起來，磁力儀骨架就能轉動，但是轉得很慢，所以這個螺絲就叫微動螺絲。它是用來精確的對方向用的。並且要記住，只有制動螺絲擰緊以後，微動螺絲才起作用。要不是把制動螺絲擰緊，就去擰微動螺絲，磁力儀骨架是不會轉動的。

第五步，把羅盤加到骨架上。放的時候要注意讓羅盤里刻着“西”字的那一邊靠近輪軸，然後把羅盤放平。

第六步，把羅盤放平。如果羅盤裏面的水泡在玻璃上畫好的小圓圈的中心，那麼就的確是平了。但是如果每一次讀數都要仔細的把羅盤轉來轉去，才放平。而如果手輕輕一碰就又不平了，這是很麻煩的。所以為了方便，在骨架上有一個小螺絲（就象圖2里的數字2字所表示的那个螺絲），我們已經把羅盤放平以後，就把它調節到和羅盤靠上。這樣，我們以後就只要把羅盤靠上這個螺絲，羅盤就一定是放平了。調節這個小螺絲時也有一點要注意的，我們仔細看一看可以看到這個小螺絲上還套着一個小圓圈。調節的時候，先要把這個小圓圈放鬆，然後上下調節小螺絲，等小螺絲的位置調好了以後，再把小圓圈擰緊。這樣小螺絲的位置才牢靠，不會動。

第七步，羅盤放平以後，就可以讀數了。我們現在可以把羅盤的磁針松開，這只要把圖1內用數字9字標出的那个小螺針松開就成了。這時羅盤內的磁針就活動了，能夠來回擺動了。等它停了以後，我們用手指輕輕的在羅盤上面那塊

玻璃上敲一敲，看它是不是轉得不活動，位置對不對。等它最後停下來後，就可以讀數。

現在我們再來仔細的看一看我們的羅盤。

羅盤里有四個字，就是東南西北。並且在邊上刻了很多條線，還刻上了好些數目字。

對着“東西”這二個字刻的是“○”字。對着“南北”這二個字刻的是“90”。

羅盤里每一小格是1度。所以從“東”字到“北”字有90度，“西”到“北”有90度，“東”到“南”有90度。“西”到“南”也有90度。這樣，一個圓圈加起來還是 360° 。這樣的刻法只是為了方便。

我們讀數永遠用沒有小銅片包着的那一頭。這一頭我們管它叫做磁針的北極。

如果磁針北極在“南”“西”之間，直接讀下多少度就是測線的磁方位角。如果在“南”“東”之間，那麼方位角等於 180° 減去讀數。如果在“北”“東”之間，那麼方位角等於 180° 加上讀數。如果在“北”“西”之間，那麼方位角等於 360° 減去讀數。

第八步，計算。

現在測量已經結束，我們來談談如何計算磁偏角異常。

我們先把各點測到的磁方位角看一看。看看其中大多數的磁方位角是多少。比方說，磁方位角是 35° , 36° , 37° 的最多，我們就用 36° 稱為正常磁方位角，也就是代表沒有礦的時候的磁方位角。然後我們把所有測量出來的磁方位角用下面的公式算一遍，就是我們最後得到的磁偏角異常：

每一点磁偏角異常 = 正常磁方位角——每一点測得的磁方位角。

現在，我們來總結一下，找磁偏角異常的整個步驟

第一步：上儀器（開始的一點要上以後就不必再上了）。

第二步：擺腳架。

第三步：調水平。

第四步：對方向。

第五步：放羅盤。

第六步：調羅盤（開始時要調，以後就不必再調）。

第七步：讀數。

第八步：計算。

操作的步驟應該熟記。

（二）怎樣找水平磁異常

找水平磁異常有二個方法。第一個方法可以叫做正切法，第二個方法叫做正弦法。




圖 6. 正切法測水平分量

第一：正切法

用这个方法时，第一步还是上仪器，“第二步还是摆脚架，第三步还是调水平，可是不须要对测线方向，第四步就放罗盘，第五步是调罗盘，然后，第六步把罗盘的磁针松开，转动骨架，使磁针的北极指着刻有“北”字的方向对准90度的地方，然后轻轻的敲罗盘的玻璃盖，让磁针真正的指着60度的地方。并且叫轮轴的位置在罗盘的西方。然后还是利用制动螺丝把仪器夹紧。

第七步，在仪器木箱里找一找，可以找到三根扁平的磁铁。这些磁铁叫做偏转磁铁。我们拿出其中一块把它放到图1中用数字2所指的那个叫做滑板的架子上，用手指轻轻地按一下左边的那个弹簧就可以把偏转磁铁压得紧紧的。放偏转磁铁的时候要把上面写有“北”字的一头靠近罗盘。

第八步，如果我们正在工作的地方是没有铁矿的地方，并且刚开始工作，就把滑板在轮轴上滑动。一面滑一面看罗盘的磁针位置。要滑到一个位置，使得磁针的两头指着刻度盘上的“45”数目字左右为止。然后就用滑板下面的螺丝把滑板拧紧，叫它不得再动。以后再在其他的地方测水平磁异常，我们就不再动滑板的位置了。如果不管怎样滑来滑去磁针也不能指在45度上，就说明偏转磁铁选得不合适，把它拿下来换一个再去试试。

第九步，我们把磁针北极所指的位置读下来，并记在本子上。读数要准到一度的四分之一。例如读出是 15.25° 或 $20.45^{\circ}, 36.5^{\circ}$ 等。

第十步，计算出水平分量。计算是用下面这个公式：

水平分量 = 没有矿的地方的读数的正切 \times 地磁场水平

分量÷在測點上讀數的正切

这个公式的右边是二个数相乘然后被一个数除。这三个数的名字看去都有些不順眼，但不要緊。“讀數的正切”这个数值我們已經算好了，排成一个表放在書的后面，只要有了磁針北极的位置是多少度的讀數，就可以查到了。“地磁場水平分量”这个数值我們也有一个表放在書的后面，只要从地图上找一下，你的工作地区和表里所列的大城市那一个近，就可以用那一个城市的“地磁場水平分量”。

第二：正弦法




图 7. 正弦法測水平分量

用这个方法时，第一步到第五步是和正切法相同的。

第六步里放上偏轉磁鐵，松开罗盘，仍将叫輪軸的位置

在罗盘的西方，然后转动骨架，直到罗盘上的磁针指着90度处，然后把骨架用制动螺絲拧紧，把偏轉磁鐵拿走，讀下磁針所指的度數。也要准到四分之一度，記在本子上。

用那一根偏轉磁鐵？偏轉磁鐵的位置又應該放在什么地方呢？這一點和正切法是相似的，就是在沒有矿的地方，拿走偏轉磁鐵以後讀數應該是45度左右。一次选好偏轉磁鐵及找好偏轉磁鐵後，就把滑板固定。以後就不必再去動它。

第七步，計算。

这时計算用下面的公式

水平分量 = 在沒有矿的地方的讀數的正弦 × 地磁場水平分量 ÷ 在測點讀數的正弦。

讀數的正弦也在書后的表里，可以查到。

現在我們再來總結一下怎樣找水平磁異常的工作步驟：

	正切法	正弦法
第一步	上仪器（已經上好了，就不必再上）	〃 (〃)
第二步	摆脚架	〃
第三步	調水平	〃
第四步	放罗盘	〃
第五步	調罗盘 (开始时要調以后不必調)	〃 (〃)
第六步	对南北	放偏轉磁鐵
第七步	放偏轉磁鐵	調偏轉磁鐵位置 (开始时可調，以后不必調)

第八步 調偏轉磁鐵位置 轉骨架
 (开始时要調，
 以后不必調)

第九步 讀數 讀數

第十步 計算 計算

(三) 怎样找垂直磁異常

找垂直磁異常的第一步还是上仪器，第二步摆脚架，第三步調水平，第四步放罗盘，第五步調罗盘，都是相同的。

第六步，是把罗盘的磁針放松，叫磁針指在90度的地方，然后就用制动螺絲把磁力仪骨架夹紧。

第七步是轉动罗盘，叫罗盘直立。我們上面已經講过，如果罗盘里面的水泡正好在玻璃上画的小圓圈的中間的時候；罗盘就很平了。但是現在我們又怎样才可以知道罗盘已經是直立了呢？我們可以这样来調，就是：先用图2中用数字3所指的那个小螺絲靠上罗盘的底，讀下这个时候磁針的位置。然后再把罗盘仍旧放平，把磁力仪骨架轉半个圈，重新叫磁針指着90度的地方，再轉罗盘把罗盘直立起来，輕輕的靠上图2中用数字3字所指的那个小螺絲。这时再讀磁針的位置。如果和骨架沒有轉半个圈时的讀数一样，就表示这个位置罗盘已經直立了。如果讀数一样，就把小螺絲的位置稍稍改变一下，再試一遍，直到二邊讀数相同为止。然后还是利用小螺絲上的小圓圈把小螺絲固定。这样，以后就可以再調节了。

第八步，就把罗盘的磁針北极所指的位置讀數讀下，記在本子里。当磁針北极在刻度盤上的“0”字的上面时是負的，在下面是正的。

在这里，我們还必須提醒大家注意，在沒有矿的地方，讀数應該在“零”附近一、二度內。如果不是这样，就應該把罗盘打开，移动磁針上的小銅皮，直到磁針指着“零”附近为止。

第九步，計算。

計算可用下面的公式：

垂直分量 = 格值又 (測点上讀数的正切——沒有磁鐵矿的地方的讀数的正切)'

讀数的正切，可以查書后的表，前面已經講过了。但格值又是什么呢？格值的意思是每一度相當于多少伽瑪。

測格值的办法如下：

用找垂直磁異常的办法做到第七步，然后把一个偏轉磁鉄用一根細繩直立的挂在罗盘底下，先把偏轉磁鉄的南极向上讀一个数，我們就叫它第一讀数，然后把偏轉磁鉄調一个头，叫北极向上再讀一个数，我們就叫它第二个讀数。这二个讀数都記下来，然后用尺量偏轉磁鉄的中心到罗盘中心的距离，有多少公分。把这个数也記下来，再从仪器的說明書里找出偏轉磁鉄的磁矩，这样利用下面的公式就可以算出格值来了。

$$\text{格值} = \frac{400000 \times \text{偏轉磁鉄的磁矩}}{(\text{第1讀数的正切} - \text{第2讀数的正切}) \times \text{距离} \times \text{距离} \times \text{距离}}$$

偏轉磁鉄的中心到罗盘的中心的距离應該在40到50公分之間。磁針的偏轉應該有15度到20度的偏轉甚至更大，要不然格值就不容易測准。

格值測了一次以后，在一、二个星期里就不必再去測了。