


盐田卤块的生产

李海凤编



轻工业出版社

盐田卤塊的生產

牟鐸民 編

輕工業出版社

1959年·北京

目 錄

前 言	(3)
一、生產設備	(3)
(一) 晾鹵和儲鹵設備	(3)
(二) 熬制鹵塊設備	(4)
二、原料來源和晾鹵過程	(8)
(一) 原料來源	(8)
(二) 潷苦鹵操作	(8)
(三) 晾鹵操作	(9)
(四) 晾鹵季節	(11)
(五) 雨天作業	(11)
三、熬制鹵塊和產品保管	(12)
(一) 准備工作和勞動力的配備	(12)
(二) 熬制鹵塊操作方法	(12)
(三) 產品的保管	(14)

前　　言

解放前，卤块绝大部分用在民食，质量低劣，氯化镁成分仅占30%左右，而氯化钠、硫酸镁等成分则较多，所以当时一般通称卤块为盐团子。解放后辽宁省锦州盐场的工友同志们，为了提高卤块的产质量，把产盐后的母液进行晾晒，利用自然蒸发提高浓度，以析出大量的氯化钠和硫酸镁等杂质。因而卤块质量得以大大提高，氯化镁含量达到45%左右，受到用户的欢迎。

卤块的用途很广，除民食做豆腐外，还用以制造金属镁及镁氧化水泥、人造大理石、刨花板等建筑材料。而氯化镁还用以制造碳酸镁、氢氧化镁、盐酸、氧化镁等。此外，在纺织工业中用於加工纺织品；在木材加工工业中用以浸渍木材，能使之具有防火能力。

工业用卤块，其氯化镁含量不应少於45%，其它氯化物不应多於2.5%，硫酸盐不应多於2%，不溶物不应多於0.5%。

大跃进以来，卤块的需要量急剧增长，而卤块的生产还不能满足需要，必须大力予以发展。锦州盐场对盐田卤块的生产，历史较久，经验较丰富，特参照该场实际经验编成这本小册子，以供盐场卤块生产人员的参考。

一、生产设备

(一) 晾卤和储卤设备

晾卤设备 为使晾晒产盐后的母液不占用盐田生产有效面积，在盐池附近空地和堆台上，建筑晾卤池，以备晾晒产盐后母液之用。

晾卤池多少，根据海盐生产小组的具体情况而定。集中或分散建设均可，如果集中建设，晾卤池与晾卤池之间应有一定的落差，最低的晾卤池面，应高于卤片上口地平线。这样做，不但由晾卤池向卤井拽卤方便，又可减轻劳动负荷，而且一旦天气有雨，免得顾此失彼，使盐和所晾卤水遭受损失。

储卤设备—卤井 設在晾卤池周围，深1.5米左右。为减少储卤过程中的渗透和反淡水的损失，卤井的帮和底宜加工打固。其操作方法是在卤井挖妥后，以波美20度左右的咸水拌土，顺着卤井帮由下向上铺，高和宽各30厘米以上，以木拍子立打，打完照样铺土再打。全部卤井帮做到与卤井口一齐。卤井底用同样咸水拌土的泥铺30厘米厚打固。然后将打好的卤井帮和底，少撒点咸水，待其干涸适宜时，打一次平拍子，做到不渗漏为止。同时，卤井上口筑以土堰，应比地面高1尺许，防止雨水侵入，降低卤水浓度。

卤井设备多寡，应按实际需要决定，但在晾卤的同时，应做好两个卤井，一个贮存晾好的31度卤水，另一个准备雨天装未晾好的二混头卤水，以免被雨稀释。

(二) 熬制卤块设备

锅灶 熬制卤块的设备，主要是锅灶。熬卤块的锅灶包括卤模子在内，长14米，宽8.5米，总面积119.2平方米。安设灶门这头高0.7米，靠烟筒那头高1.2米，成斜坡形。锅台的作法是：用波美20度左右的咸水把土拌均匀后，按照锅台的面积，铺一层土打固，再铺土再打，做到全部坚固为止。在锅台两侧各1.4米的地方，所用的泥须掺草，使其更加坚固，以便挖卤模子。

烟筒 离地平高7至8米，上口内部直径60厘米。烟筒桩子，即烟筒的风窝，由地平向下深1.7米；上口，即烟筒梗地平的

口，直径1.3米；下口，直径2米。先挖好烟筒柱子后，再用波美20度左右的咸水拌土，掺草，根据烟筒的高度，铺一层土打固，再铺土再打，达到应有高度为止。

鍋的安設和鍋腔內的构造 每个生产卤块的灶，都要一連串設6至7口鍋，靠灶門的为濃縮鍋，以后的为預热鍋。多設鍋可以充分利用烟道的热能，提高生产效率。

挖鍋腔子以前，由灶門至烟筒的中間，拉一直繩，以此繩為中心划好安鍋的圓圈，然后开始挖鍋腔子。以1.65米直徑鍋为例，其挖鍋腔規格如表1：

表1 鍋的安設及鍋腔內部构造表(单位：米)

鍋 順序	鍋腔直徑 上口 下口	鍋底離 地高	通 火			鍋 腔 子			備 注
			上寬	下寬	高	上寬	下寬	高	
1	1.50	離爐條高 0.27	0.60	0.99	0.99	0.10	0.45	0.50	1.2 鍋中間過火
2	1.50	離地高 0.38	0.57	0.90	0.90	0.10	0.33	0.37	2.3 // //
3	1.50	離地高 0.36	0.54	0.85	0.88	0.07	0.25	0.25	3.4 // //
4	1.45	離地高 0.33	0.45	0.80	0.76	//	0.20	0.20	4.5 // //
5	1.40	離地高 0.30	0.36	0.75	0.66	//	0.15	0.20	5.6 // //
6	1.40	離地高 0.28	0.33	0.70	0.56	//	0.15	0.20	6 鍋通烟道過火

鍋的安設 以濃縮鍋为标准，第一口預热鍋应比濃縮鍋高起10厘米，以后每个預热烟道次各高起10厘米。这样做，鍋下的烟道成斜线上升的状态，烟火得以暢通。鍋安完后，应測量每个鍋底与爐条和地的距离，然后用打鍋栏子的泥沿着每口鍋边打固，以防止漏卤堵塞烟道，影响生产。


鍋栏子 用波美20度左右的咸水拌土掺草，在鍋的外圓鋪

一层土打固，再铺土再打，至达到应有高度为止。然后再将钢栏子的内外部打光。栏子的顶部和里部以石灰擦麻刀抹一层，既可以使其坚固，又免卤水沸腾冲坏栏子，但必须做到不露透卤水为原则。如使锅内多装卤时，栏子可以放宽和加高。

爐条安設 每灶17根，长1.6米。爐条排設后，两端及中间用铁棍托着，防止下落。靠灶門的爐条全宽为53厘米，爐条里端全宽1米，爐条之间的距离约4厘米。爐条安完后成扇面形。濃縮鍋底距爐条27厘米，爐条前端(靠灶門)比鍋底低五厘米，爐条成斜坡形，借着风力火势旺盛，濃縮效率快，能提高产量。

风洞 爐条下的风洞，外部上口宽50厘米，下口宽80厘米，深度1米；里部上口宽1.06米，下口宽1.15米，深度50厘米；总的风洞上口的宽度，按爐条排設后的宽度来决定。

卤模子 卤模子挖在鍋台两侧，每模长93厘米，深66厘米，宽度大头36厘米，小头34厘米。这样由卤模抽卤块时便利。每一模卤块重量约600斤左右，虽然运搬时感觉笨重，而其优点是与空气接触面小，减少湿解的损失。



1.大鍋； 2.鋼欄子； 3.烟筒； 4.卤模子； 5.木挡模板。

乙、側觀：1. 大鍋；2. 灶門；3. 燈焰；4. 烟管；
5. 煙管架子；6. 地平線；7. 煙筒；8. 煙管。




图1 烟制卤块钢炉示意圖

二、原料来源和晾卤过程

(一) 原料来源

产盐后洩出的波美30度苦卤，是生产卤块的主要原料，在苦卤的采取上，可分以下两种方法：

一种是把冬季冻制芒硝后的波美20度咸水，加工浓缩到饱和，經产盐后所洩出的波美30度卤水（称为苦卤）。另一种是新生的饱和卤經产盐后所洩出的波美30度苦卤。这两种苦卤虽然同一比重，而所含成分不同，因此其晾卤过程亦略有差别。

(二) 晾苦卤操作

冬季冻过两次芒硝后的波美20度咸水，硫酸根含量较少，須分别储存，不与其它相同度的咸水混合，防止混合后增加硫酸根成分，以致在晾卤过程中延长日期。

春晒灌池前，先将所储存的冻制芒硝后的波美20度咸水加工浓缩到饱和，用以灌池产盐，结晶池需要卤水时，亦加添此饱和卤。因这种饱和卤中硫酸根含量较少，在春初结晶过程中，一旦遇有寒潮，可减少或避免硫酸盐析出。最后在此种饱和卤用尽，而结晶池需要卤水时，亦不添入新生的饱和卤，可采取逐步下卡的方法，以上部结晶池卤水供给下部结晶池添卤之用。以此类推，产三次盐后，底结晶池卤水达波美29度时，不循环使用，洩送晾卤池内，利用自然蒸发提高其比重，使氯化钠和硫酸镁等杂质析出。至於上部结晶池的卤供给下部结晶池添卤用完后，可即时注入新生饱和卤水，繼續产盐，两不妨碍。

新生的饱和卤水，经产盐后洩出的波美30度以上的苦卤，亦同样采取晾卤方法，借以提高生产卤块原料的质量。

(三) 晾卤操作

晾晒苦卤（通称为晾卤或挤卤）的目的，是利用太阳热能和风力蒸发，提高其比重，增加氯化镁成分，并析出大量的氯化钠和硫酸镁等杂质，从而提高卤块产品质量，减少燃料消耗，降低成本。具体操作如下：

1. 以冬季冻芒硝后的波美20度咸水加工浓缩到饱和，经产盐后所洩出的母液（称为苦卤）作原料的，应把苦卤送入晾卤池中，卤水深度由池面计算约5厘米左右，过深会延长晾卤时间。每年开始晾卤约在四月上旬。正常天气需经过4昼夜，扒二次杂质，即晾好。其中虽还含有少量氯化钠和硫酸镁，但其后在卤井保存过程中，还可自然析出一部分。

这种晒卤的操作过程是：

第一次：苦卤由注入晾卤池开始经2昼夜，浓度提高到波美31度左右，析出片状氯化钠和针状的硫酸镁混合物，扒出堆存。这种混合物在冬季兑水冻制芒硝最为有利。扒完杂质不再加卤，可继续进行晾卤工作。

第二次：再经2昼夜，池内波美31度卤水提高到33度以上时，析出微粒硫酸镁，含硫酸镁成分30~40%，是工业原料。在低温下所析出的硫酸镁结在一起，类似棉花条状，天气稍暖，则析出的硫酸镁粒微，俗称“鼻涕硝”。这样，苦卤随着比重的提高和杂质的析出而粘度加大，因此应先将晾好的33度苦卤放入卤井保存，然后除去池内的杂质，再注入新洩出的苦卤，继续进行晾卤。

2. 用新生饱和卤进池经产盐后所洩出的波美31度左右的

苦卤作原料的，应把苦卤集中晾卤池内，卤水深度由池面计算为5厘米左右。需经过6昼夜，扒三次氯化钠和硫酸镁杂质，才能晾好。

这种晒卤的操作过程是：

第一次：由苦卤投入晾卤池起，经过2昼夜，卤水浓度达波美32度以上时，则大量氯化钠和少量卤针析出，氯化钠晶体不完整并且松软，以手捻之即碎，通称为老卤盐。这种老卤盐扒出堆存，冬季以海水溶解到波美20度以上，冻制芒硝产量最高。

第二次：扒完老卤盐后，不注入苦卤，继续晾晒2昼夜，比重达波美33度以上时，析出豆粒硫酸镁。这种硫酸镁粒与粒连接很硬，称为硬硝，含硫酸镁35%，可充工业用原料。

第三次：除去池内硬硝后，不再添卤，继续晾晒，经过2昼夜，比重达到波美34度以上。随着苦卤比重的提高，氯化镁成分增加，苦卤粘度加大。将晾好的波美34度以上卤水放入卤井保存，再除去池内的硫酸镁，氯化镁含量可达40%左右，可充作农肥或工业原料。然后再加入波美30度苦卤照样进行晾卤工作。根据实际经验，波美30度苦卤3立方米，晾晒后可得波美34度苦卤1立方米。其质量如表2：

表2 苦卤晾晒前后成分表

单位	苦卤	比重 °Bé	化 验 成 分 %				備 注
			硫酸镁	氯化镁	氯化钾	氯化钠	
复州湾 鹽場	晾前	30	8.29	12.67	2.55	13.67	產鹽后母液
錦州鹽場	晾后	31.6	5.40	23.90	3.55	4.03	原晾34度波美稀釋

按上表化验成分来看，晾晒后的苦卤，氯化钠和硫酸镁含量比未晾的苦卤减少，而氯化镁和氯化钾含量则相对的增加。

这种晾卤方法，不仅对用苦卤直接生产卤块是有利的，即生产氯化钾时采取这种晾卤方法，亦可以降低燃料消耗和提高产量。当然，晾卤比重超过波美33度以上时，氯化钾随着杂质而析出，但根据晾卤最后析出的杂质来看，其中绝大部分是硫酸镁。如果氯化钾在晾卤时析出，混在硫酸镁中，则用作农业肥料，较以苦卤直接生产钾镁肥还经济的多。

上述晾卤日期不是绝对的，必须结合当地当时气象情况灵活运用，如果刮南风和空气湿度大时，就应延长晾卤日期。总之，晾卤目的，第一是提高苦卤比重，使氯化镁含量增多；第二是使苦卤中所含的氯化钠和硫酸镁成分减少，否则就会影响卤块的产质量。如果在晾卤时间，氯化钠虽然大量析出，但还含有较多的硫酸镁时，这种苦卤最好分别保存，利用冬季寒潮来临时，由卤井提送晾卤池，再晾一次，约经一夜，硫酸镁就可大量析出。这是提高卤块质量的补救方法。

(四) 晾卤季节

晾苦卤的最盛时期，春晒为由产盐溴苦卤开始至六月上旬，秋晒为九、十月。六月中旬以后，虽然蒸发力转强，但降雨次数多，湿度大，夜间有露水，不适宜于晾卤作业。这时可根据实际情况，或用晾卤池产盐，或晾二混头卤。所谓二混头卤，就是把产盐后所溴出的波美31度苦卤，进行晾晒，使大量氯化钠析出，然后储存起来，待至九、十月份时，再泼扬于晾卤池内，把硫酸镁晾出去。

(五) 雨天作业

在晾卤过程中，遇天气转变，将要降雨时，应先把晾好的苦卤放入卤井保存，然后再把未晾好的苦卤入于另一个卤井中，

防止降雨稀釋濃度，延長晾晒時間。

雨後天氣轉晴時，在不影響海鹽生產的條件下，做好晾鹵池，再將雨前未晾好的苦鹵，提於晾鹵池中，晾至氯化鈉和硫酸鎂析出後，濃度提高到波美34度左右為止。

晾好的苦鹵，盡量集中儲存。儲鹵時鹵井應由堰頂部向下留30厘米左右的空隙，並把鹵井堰由頂向下挖6~7厘米的小溝，這樣即使遇到連雨天氣，而鹵井內水隨溝流出，僅上層30厘米的苦鹵受到稀釋，下層苦鹵仍會保持原有的比重。

三、熬制鹵塊和產品保管

(一) 准備工作和勞動力的配備

鍋的周圍，或用秫秸或用革席設好擋風帳子，搭好燒火的棚子，並把所用的工具和安全設備準備完善，再開始生產。

勞動力配備：每台灶配備生產工人14名，一昼夜分三班操作，每班3人，白天的班因為由鹵模中抽鹵塊，並鹵埋鹵，抹鹵模子等工作繁忙，多加3人協助工作，另外有輪休工2名。

(二) 熬制鹵塊操作方法

鹵模子口用木板擋嚴，模子內部用鹵水和黃泥抹光，使其不漏。再按鹵塊的高度分為六段，每段在鹵模內部插一草棍，作為每次裝熬好鹵水的標記，便於零售時打碎。

各鍋裝滿鹵水時，即點火熬制。初熬制時，火力不要過盛，因鍋安設後，都是潮濕的土與鍋接觸，火力太旺，土易裂紋容易漏鹵。所以可先採取烘灶的方法，經過5至6小時後，鍋內再多加鹵水，猛力加熱。頭鍋鹵水在煎熬中水分蒸發體積縮小時，將二鍋的熱鹵倒於頭鍋中，以後各鍋預熱的鹵順序向前面

倒入，最后的預熱鍋，則添入涼鹵。在向頭鍋加鹵時，最好是一次加入，要在二鍋鹵水溫度達 140°C 以上與頭鍋鹵水的溫度相差不太大時加入，這樣，加入後頭鍋雖然鹵量較多，但很少向外溢流。如果向頭鍋加入的鹵水其溫度相差很大，即使加入量少，也容易向鍋外溢流。如果苦鹵質量較差鹵水沸騰向鍋外溢流時，投入少量油渣子即可消除。

在濃縮鹵水熬到有鹽酸氣味出現時，應不斷地把鍋內鹵水向鐵鑄背面滴一長條，如果鹵水即時凝固並有一半擡起時，即為苦鹵已熬好的現象，這時用標準溫度計測量鹵溫應為 158°C 。

苦鹵熬好後應即時停火，把苦鹵分向鹵模排入，靜待凝固，鍋中並少留一些熱鹵。再把二鍋的熱鹵倒入頭鍋5至6勺，同時以大勺攪拌鹵水使沾滿鍋內，然后再大量加入，同時加熱繼續熬制鹵塊，這樣可避免發生炸鍋事故。

在熬制鹵水過程中，要加強搶鍋工作除去鍋垢，如果鍋內附着杂质較多，可臨時停止生產，用水溶化，但要注意安全和防止發生炸鍋事故。

熬制鹵塊時燒火投煤須少投勤添，投入的煤要散開，操作要迅速，防止冷空氣進入炸鍋。

煎熬的鹵水注入鹵模內，至其凝固時，即打開鹵塊出口處木板，用鹵勾子把鹵塊由模內抽出。然後將模內部底部殘留的泥和渣子等除淨，再用泥抹光，擡模木板亦同樣抹光，以不漏為原則，準備下次凝固鹵塊之用。

按照上面所介紹的設備和勞動力生產鹵塊每24小時平均生產10噸；每噸鹵塊耗用原煤0.3噸左右。

(三) 产品的保管

卤块由模内抽出后，归并一起，先把堆存卤块的地面铺一层碎草，把卤块放在草上，排列整齐。再在卤块外部四周铺以碎草和腐灰，然后用土埋上。如不能即时运出，培完土还要打一次拍子，不使卤块与地面和空气接触，以减少潮解的损失。