

立生塗化氣法酸工

材教人工

國營鋁廠 編

冶金工業出版社

酸法氯化鹽生产工人教材
国营鋁厂編
编辑：王迺彬 設計：魯芝芳 莫哲 校对：吳研琪

冶金工业出版社出版(北京市灯市口甲45号)

北京市書刊出版業營業登記證字第093号

通州区印刷厂印 新华书店發行

1959年8月第1版

1959年8月北京第一次印刷

印数2,500册

开本 787×1092·1/32·15,000字·印张各·单页2

统一書号 15062·1708 定价5.11元

酸法氟化鹽生产工人教材

国营鋁厂 编

冶金工业出版社

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 出版者的話 | 3 |
| 第一节 氟化鹽的性質和用途..... | 4 |
| 一、冰晶石 | 4 |
| 二、氟化鋁 | 6 |
| 三、氟化鈉 | 6 |
| 第二节 氟化鹽的制造及原料..... | 7 |
| 一、原料 | 7 |
| 二、原料准备及輸送 | 9 |
| 三、冰晶石的制造 | 10 |
| 四、氟化鋁的制造 | 12 |
| 五、氟化鈉的制造 | 14 |
| 第三节 氟化氫及精氟酸的制造..... | 16 |
| 1.生产氟氢酸所需要的原料 | 16 |
| 2.生产氟化氫的化学反应 | 16 |
| 3.生产氟化氫的生产过程 | 17 |
| 4.影响反应的一些因素 | 18 |
| 5.精氟酸的制造 | 19 |
| 第四节 生产中易發生事故的原因及防止方法 | 20 |
| 1.煤气 | 20 |
| 2.煤气管路检修 | 21 |
| 3.反应爐的操作注意事项 | 22 |
| 4.合成冰晶石氟化鋁、氟化鈉时的注意事项 | 23 |

出版者的話

自从党中央和毛主席向全党和全国人民提出了技术革命的偉大号召后，广大工人、农民、机关干部、学生都掀起了学习技术的高潮。全国各地大量兴办中小型鋁厂，要培训大批的技术工人，这些企业的领导干部和一般工作人员也迫切要求学习和掌握技术知識，以便在工作中做出更大的貢献，为了适应这方面的迫切需要，我們整理了国营鋁厂技工学校的培训教材，陸續出版，以供做各有关企业的工人技术学校或訓練班之教材。这些企业的一般工作人员也可以用做自学参考讀物。

本書中通俗簡明地講述了煉鋁工業中所用冰晶石的酸法生产，氟化氫及精氟酸的制造方法以及生产中易發生事故的原因及防止方法等。

本書因出版时间倉促，一定会有不少的缺点和錯誤，希讀者指正。

第一节 氟化鹽的性質和用途

氟化鹽是化学工業上一种很重要的产品，它广泛地被应用在各种工业部門及农業上。

一、冰晶石

冰晶石，是氟鋁鈉的化合物，其分子式是 Na_3AlF_6 ，冰晶石有天然的；有人造的。

除鈉冰晶石之外，还有鉀冰晶石 (K_3AlF_6) 和鋰冰晶石 (Li_3AlF_6)。

但后两种冰晶石在实用上价值不大，因而我們一般所說的冰晶石是指鈉冰晶石而言。

天然冰晶石盛产于格陵蘭，但采出来的一般只含冰晶石 80% 左右，必須經過选矿方能应用。

选矿后得到冰晶石，其成份如下：

| | | | |
|----|--------|----|--------|
| Al | 13.08% | Na | 32~42% |
| F | 54% | Si | 0.15% |
| Fe | 0.05% | | |

天然冰晶石的結晶通常是單斜晶系，也有正方晶系，普通多为致密的粒狀，其比重为 2.9~3。硬度視其結晶系統不同，而有 2.5~3 和 3.5~4 二种。其性質易熔化，可与濃硫酸作用而分解出氟化氢(HF)。

人造冰晶石为白色粉末，比重为 2.95~3。硬度 2~3，熔点近 1000°C，其他化学性質与天然冰晶石相同。


冰晶石的主要用途，用于电解氧化鋁制鋁，作为熔解氧

化鋁的溶剂，因而电解鋁工業对于冰晶石的要求是相当严格的。一方面要求其質量好，另一方面要求其物理性質合于电解的需要。

所以用于制鋁工業上的冰晶石，必須具备下列三个条件：

(1) 冰晶石中矽、鐵含量愈少愈好，因为这些元素，在电解时首先还元成矽、鐵而混在鋁液中，降低了鋁的純度。

(2) 冰晶石含水份应尽量减少，因为，如含水份在电解时能分解冰晶石。



(3) 冰晶石中硫酸鹽的含量也不宜太多，因为硫酸鹽在电解时能生成二氧化硫气体，这种气体对人体健康有害，因而降低劳动条件。

制鋁工業对冰晶石的要求如下：

(按苏联的标准，人造冰晶石分 K_1 、 K_2 、 K_3 三种品号)

冰晶石的質量規范

| 組成物 | K_1 | K_2 | K_3 |
|--|-------|-------|-------|
| 氟(不少于) | 53% | 51% | 42% |
| 鋁(不少于) | 14.8% | 12.8% | 12% |
| 鈉(不少于) | 31.0% | 31.0% | 不規定 |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ (不多于) | 0.45% | — | — |
| Fe_2O_3 (不多于) | — | 0.3% | 1.0% |
| SiO_2 (不多于) | — | 0.4% | 3.0% |
| SO_4^{--} (不多于) | 1.0% | 1.5% | 5.0% |
| H_2O (不多于) | 1.0% | 1.5% | 1.5% |

其中 K_1 、 K_2 品可用于制鋁工業， K_3 品只用于搪瓷工業和玻璃工業。

二、氟化鋁

制鋁工業中需另一个氟化鹽，叫氟化鋁。氟化鋁是白色粉末，在固体时比重为2.88，氟化鋁是易揮發的，在1260°C時，其蒸汽压可达——大气压，氟化鋁含有多种結晶水形态。最普通的含有三个結晶水和 $\frac{1}{4}$ 个結晶水。



氟化鋁主要用途是用于制鋁工業，作为校正电解質的成份用。氟化鋁，在电解过程中消耗于揮發，尤其是当电解过热行程中揮發尤为利害，所以在电解过程中要不断添加氟化鋁。

在制鋁工業中对氟化鋁的質量要求：

氟化鋁的質量規范

| 成 份 | | 成 份 | |
|--------|------|--|--------|
| 氟(不少于) | 60% | $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ (不多于) | 0.5% |
| 鋁(不少于) | 28% | SO_4^{2-} (不多于) | 2.0% |
| 鈉(不多于) | 5.5% | H_2O (不多于) | 7.0~3% |

三、氟化鈉

氟化鈉系白色粉末，極易溶于水。固体状态时比重为2.73。氟化鈉的熔点为992°C，沸点为1695°C。

氟化鈉除用于电解鋁工業作为电解質校正而外，还广泛地应用于木材防腐及杀虫剂。

用于电解的氟化鈉一般都系高級品，其中含氟化鈉不少于94%。

氟化鈉的質量規范

| 成 份 | 高級品 | 一級品 | 二級品 |
|------------|-----|-----|-----|
| NaF含量(不少于) | 94% | 84% | 80% |

| | | | |
|---|----|-----|----|
| Na_2CO_3 含量 (不多于) | 未定 | 2% | 未定 |
| SO_4^{2-} (以 Na_2SO_4 計) (不多于) | 未定 | 3% | 3% |
| 水中不溶物 (不多于) | 未定 | 10% | 未定 |
| H_2O (不多于) | 1% | 3% | 4% |

註：高級品的總雜質不能超過 5%。

第二节 氟化鹽的制造及原料

本章只叙述酸法生产氟化鹽的一般过程。

一、原 料

1. 精氟酸

这是制造冰晶石主要原料之一。

其成份一般为：

| 总 酸 度 | H_2SiF_6 | H_2SO_4 | HF |
|--------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 25~30% | 0.5~1% | 0.5~1.5% | 23~27% |

因为制造冰晶石要求質量很严，所以，所用的原料的質量也要有严格的要求。

精氟酸中 H_2SiF_6 的含量是决定冰晶石中含矽量多少的主要关键之一。所以精氟酸中 H_2SiF_6 的含量一般都不超过 1%。

2. 曹达

在化学工业中，曹达常制成無水状态(Na_2CO_3)，或者含有 10 个结晶水($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)，后者也称结晶曹达，后者在空气中容易风化而变成白色粉末。

在低温时無水曹达又能与空气中的水份生成 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的结晶体，因而在貯藏时时常造成結塊。

曹达是由弱酸和弱鹽基所生成的鹽。




因而在水溶液中是呈碱性，可用一般酚酞石蕊試紙甲基橙指示剂檢驗之。

曹达極易溶于水而成溶液。

工業上的曹达制造方法一般都采用苏尔維法。

即首先將氨气通入食鹽溶液中使其成飽合狀態，然后再加压通入 CO_2 使其成为 NaHCO_3 (碳酸氢鈉) 与氯化铵 (NH_4Cl)，因碳酸氢鈉溶解度很小，故沉淀出来。將沉淀出来的碳酸氢鈉再加热焙燒而成碳酸鈉 (曹达)。

其化学反应式如下



对曹达成份要求如下

| | |
|--------------------------|---------|
| Na_2CO_3 | 不少于 98% |
|--------------------------|---------|


| | |
|---------------|--------|
| NaCl | 不大于 1% |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Na_2SO_4 | 不大于 0.1% |
|--------------------------|----------|


3. 氢氧化鋁

氢氧化鋁的分子式是 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，它是氧化鋁的水化物 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)。


氢氧化鋁如果加热，则可以分解出水份。



但氢氧化鋁加热并不是一下子就能把含的水份全部分解出来，当溫度在 300°C 时，其脱水过程如下：




如果溫度再逐漸升高到 500~550°C 時，含水氧化鋁就失去最後一個分子的化合水：




當氫氧化鋁加熱脫水的同時，它的性質也隨着改變。氫氧化鋁很容易溶解於氟氫酸中。當脫水時溶解度逐漸減少，最後，在 900~1000°C 煙燒出來的氧化鋁，在氟氫酸中溶解度就很少。

工業上製造氫氧化鋁的方法是用鋁矾土（氧化鋁與氧化鐵之混合物所成的礦石），將其研碎與曹達加熱而熔融，使其中氧化鐵不變，而氧化鋁變成鋁酸鈉：



用水將鋁酸鈉溶解抽出後，通入 CO₂ 於其溶液中即生成氫氧化鋁之沉淀。



氫氧化鋁的質量規範

SiO₂ 不大於 0.3% NaO 不大於 0.6%

Fe₂O₃ 不大於 0.1% H₂O 不大於 20% (自由水)

CaO 不大於 0.15%

二、原料準備及輸送

為了便於輸送及反應，我們常把曹達和氫氧化鋁製成溶液和泥漿來輸送。由於曹達在水中的溶解度很大，因此將曹達配成濃度為 300~350 克/升的濃度溶液去製造冰晶石氟化鈉。

並把合成後的曹達溶液保持在 80°C 的溫度，以利於反應，並且能防止曹達液冷卻結晶出來堵塞管路。

氢氧化铝不溶于水中，因此他配成的不是溶液而是泥浆，其比重保持 $1.42\sim1.45$ 。氢氧化铝泥浆温度保持在冬天不少于 50°C ，夏天不少于 30°C 。

原料輸送所用主要的設備是離心泵。


三、冰晶石的制造

1. 冰晶石合成的反应方程式


制造冰晶石用精氟酸和曹达溶液及氢氧化鋁泥漿，其反应过程如下：



然后再进一步加入曹达，则




制造过程总的化学反应式为：



其他如精氯酸中所含的 H_2SO_4 在反应过程中可以說是不起作用，但实际上有时也有一部分硫酸与曹达作用生成一部分 Na_2SO_4 ，所以冰晶中有少許的 SO_4^{2-} 存在。精酸中所含的 Na_2SiF_6 ，如在反应过程中，反应始終保持酸性时，可以看作不起反应。

如果反应过程中出现过碱性(即曹达加过量时), 则 Na_2SiF_6 能按下式反应:




从这个反应式可以看出，在反应过程中要时刻保持酸性，如出现碱性，则会有 SiO_2 沉淀出来，从而会降低冰晶石的質量。冰晶石在水中是溶解度極小的鹽。在 16°C 时，100份水中只能溶解0.325份，所以極易沉淀而出。

2. 冰晶石的生产过程

冰晶石的制造是連續生产，它是在三个容积相等，裝有攪拌机的槽內合成。在槽与槽之間有連通管相联，在第一槽上有氟氢酸和氢氧化鋁的加料管。

二、三槽上都安有曹达加料管



生产过程是：先將第一槽內加入 $\frac{2}{3}$ 容积的精氟酸然后用蒸汽直接加热至 $70\sim80^{\circ}\text{C}$ 。

再慢慢加入 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 泥漿。第一槽酸度一般保持在 $80\sim90$ 克/升。这时即可同时連續往第一槽中加入氟氢酸及氢氧化鋁泥漿，使第一槽的酸度始終保持 $80\sim90$ 克/升范围内。当第一槽滿，則流入第二槽。在第二槽內則慢慢加入曹达液，使第二槽的酸度保持 $10\sim15$ 克/升。当第二槽滿，慢慢流入第三槽，在第三槽中也慢慢加入曹达溶液，使三槽酸度保持在 $1\sim2$ 克/升。

另外合成过程溫度也要严格控制：

| 溫 度 | 第一槽 | 第二槽 | 第三槽 |
|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | $85\sim90^{\circ}\text{C}$ | $90\sim95^{\circ}\text{C}$ | $90\sim95^{\circ}\text{C}$ |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| | | | |
|-----|----------------|----------------|--------------|
| 酸 度 | $80\sim90$ 克/升 | $10\sim15$ 克/升 | $1\sim2$ 克/升 |
|-----|----------------|----------------|--------------|

从第三槽流出的就是冰晶石泥漿。再經過过滤将泥漿中水份过滤掉，經干燥后将过滤所得的冰晶石軟膏中的水份干

燥掉，即成冰晶石成品。

在合成过程中控制温度的意义：

在剛開始合成時，將酸加溫是為了加速氫氧化鋁和精氟酸的反應。當反應正常進行時，第一槽一般不用蒸汽加溫，因生成氟鋁酸的反應是一個放熱反應，所以不用加熱，該槽也可維持 $80\sim90^{\circ}\text{C}$ 的溫度。

第二、三槽內為氟鋁酸與曹達的反應，是一個吸熱反應，所以始終要加熱。

第二、三槽保持較高的溫度是为了利于冰晶石的結晶和沉淀并且利于过滤，如温度太低，则过滤非常慢，影响生产。

在合成过程中控制酸度的意义

在合成时第三槽保持1~2克/升的酸度。目的是保持冰晶石合成过程中不呈碱性，从而可以保证冰晶石的质量，以免有 SiO_2 沉淀生成，混于冰晶石中。


第一槽的酸度主要是为了控制一定的分子比，如要求生产较高分子比的冰晶石，则第一槽的酸度就要保持较高一些，否则则相反。

四、氟化鋁的製造

1. 氟化鋁製造的反應方程式

氟化鋁是精氟酸与氯氧化鋁合成而得。

其主要的化学反应如下：




与此，反应的同时尚有另外的化学反应，就是在精氟酸中所溶解的一部分，氟化钠(NaF)与氟化铝反应生成冰晶石。



精氟酸中所含的 H_2SO_4 起下面反应：



溶解于精酸中的 Na_2SiF_6 按下式反应：



生成冰晶石与矽氟化鋁。

但在合成时生成的 $Al_2(SO_4)_3$ 还可进行下面的反应：



生成的 $Al_2(SiF_6)_3$ 还可有下列反应：



很明显精氟酸中所含的 ($Na_2SiF_6 - NaF$) 在制造 AlF_3 过程中都生成冰晶石而沉淀，并生成相当数量的矽氟氢酸 (H_2SiF_6) 而大部分的 H_2SO_4 則不起作用，留在母液中。

2. 氟化鋁的合成过程

氟化鋁是間断合成，在攪拌槽中进行。

首先在攪拌槽中加入一定数量的精氟酸后，用蒸汽加热至 $70^{\circ}C$ ，然后加入氫氧化鋁泥漿。一般要求加氫氧化鋁泥漿时间不超过 15 分鐘。

原因是氫氧化鋁加的快，使溶液呈沸騰状态， $Al(OH)_3$ 在精氟酸中溶解完全，如果下料时间过長加下去的 $Al(OH)_3$ 有一部分沒有溶解好，而做了 AlF_3 結晶的晶种，因而使结晶不好，不易过滤。

另外氟化鋁合成时所用的氟酸还不应过精，一般都在 $1 \sim 1.5\% H_2SiF_6$ 。

因为如所用的氟酸过精，则其中含有大量的 NaF ，在合成过程中会生成溶解度很小的冰晶石。这样生成的冰晶石充当晶种，会使 AlF_3 結晶不好。

另外合成氟化鋁用氫氧化鋁時，合成槽內溫度逐漸增高，这是因为合成時放出大量的反應熱之故。一般合成好之後，溫度可上升到 $90\sim95^{\circ}\text{C}$ 左右。

合成完之後，母液中應保持酸度為3~7克/升。這樣可以保證 AlF_3 的質量，另外根據實際經驗，剩餘酸度保持3~7克/升 AlF_3 的結晶最好。

合成完之後，應待合成槽溫度慢慢降低到 80°C （須經二小時），也就是必須等 AlF_3 結晶完全之後方允過濾。

如 AlF_3 結晶不完全，提早過濾，則在過濾時有大量 AlF_3 析出，不但會損失大量的 AlF_3 ，而且過濾布也會有很大損失，因為 AlF_3 在微酸溶液中溶解度很小，所以，能很好的從母液中沉淀而出。



合成好、沉淀完的 AlF_3 經過過濾，得到 AlF_3 軟膏，再經干燥即可得 AlF_3 成品。

五、氟化鈉的製造



生產氟化鈉的方法按其品級分類，可分為二類：

一種是生產高級品氟化鈉，是用氟氫酸直接和曹達中和。另一種是生產一級品、二級品的氟化鈉，是用矽氟化鈉泥漿和曹達作用而制得的。

1. 生產氟化鈉反應式



當所有的酸都和曹達中和後，才發生曹達分解矽氟化鈉的反應。



所生成的碳酸氫鈉，由於溫度升高而發生分解。



在用矽氟化鈉泥漿中和曹達時，因矽氟化鈉泥漿中含有氟氫酸，所以在反應時也是先把氟氫酸(HF)和曹達中和完之後，再和矽氟化鈉反應。

2. 氟化鈉的製造過程

要使氟化鈉合成過程順利進行，主要是要保持一定的溫度，溫度的升高可使矽氟化鈉分解速度加快並能加速 NaHCO_3 变成 Na_2CO_3 的反應溫度對矽氟化鈉分解的影響，第二個條件是合成時溶液中維持一定的鹼度，如果反應在酸性溶液中進行，則 Na_2SiF_6 分解不完全，所以合成 NaF 時溶液都必須保持鹼性。

矽氟化鈉被曹達分解同時生成 SiO_2 。

分解出來的 SiO_2 則在其他尚未分解的 Na_2SiF_6 表面形成一層薄膜，這樣能阻礙 Na_2SiF_6 的繼續分解，所以合成 NaF 時要不斷地攪拌，以便增強反應。

在氟化鈉生產時，如是小規模生產，則用間歇操作，如系大規模生產，則採取連續生產。

其設備與冰晶石連續合成相同。

當進行合成時，先在第一槽中加入曹達液，加熱到 $75\sim 85^\circ\text{C}$ ，然後慢慢加入矽氟化鈉。第一槽內鹼度維持在 $30\sim 50$ 克/升，然後就開始連續加入曹達及矽氟化鈉泥漿。

第二槽再繼續加入矽氟化鈉，使其鹼度保持為 $2\sim 7$ 克/升，所有槽溫度都保持在 $75\sim 90^\circ\text{C}$ 的範圍內，溫度不能過低。