

# 多工位级进模 实例图解

金龙建〇著

DUOGONGWEIJI JINMO SHILI TUJIE



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



# 多工位级进模实例图解

金龙建 著  
陈炎嗣 主审



机械工业出版社

本书结合现代模具企业对模具设计师的工作要求，以先进、实用、通用为目的，共收集了作者设计并在生产中得到成功应用的 12 幅典型多工位级进模的全套详细图例。书的内容按照制件的工艺分析、排样设计、模具总装图设计、模座设计、模板设计、模具零部件设计及冲压动作原理等的顺序排列。全书共四篇，分别介绍冲裁、冲裁弯曲、冲裁拉深及冲裁成形多工位级进模。根据不同制件的特点，分析确定采用不同的多工位级进模结构，并将这些模具总装配结构实例，按件分解画成工作图，使读者可直观地了解到每个模具零件的形状尺寸、几何公差、表面结构要素及有关技术要求。所介绍的实例各有特点，都具有较好的借鉴和参考价值。

本书可供从事冲压模具设计及制造的工程技术人员使用，也可供大中专院校相关专业的师生学习参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

多工位级进模实例图解/金龙建著. —北京：机械工业出版社，2013.10  
ISBN 978-7-111-43181-7

I. ①多… II. ①金… III. ①冲模 IV. ①TG385.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 145896 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：曲彩云 责任编辑：曲彩云 蒋有彩 版式设计：霍永明

责任校对：刘志文 封面设计：陈沛 责任印制：李洋

北京宝昌彩色印刷有限公司印刷

2014 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·27.25 印张·672 千字

0001—3000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-43181-7

定价：79.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

策划编辑 (010) 88379782

电话服务

网络服务

社服 务 中 心：(010) 88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：(010) 68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：(010) 88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

# 前　　言

在当今世界上，高度发达的制造业和先进的制造技术，已成为衡量一个国家综合经济实力和科技水平的最重要标志之一，成为一个国家在竞争激烈的国际市场上获胜的关键因素。

模具是重要的生产装备和工艺发展方向。冲压是一种先进的少、无切屑加工方法，具有生产率高、加工成本低、材料利用率高、制件尺寸精度稳定、易于达到产品结构轻量化、操作简单、容易实现机械化与自动化等一系列优点，在汽车、航空航天、仪器仪表、家电、电子、通信、军工、玩具、日用品等产品的生产中得到了广泛的应用。因此，模具在制造业中的地位越来越重要。

多工位级进模是冲压模具中一种先进、高效的冲压模具。它是在单工序冲压模具基础上发展起来的多工序集成模具。对某些形状较为复杂的，具有冲裁、弯曲、成形、拉深等多工序的冲压零件，可在一副多工位级进模上冲制完成。多工位级进模是实现自动化、半自动化的生产装备，是确保冲压加工质量稳定的一种先进模具结构形式。合理的模具结构既要保证生产产品的各项技术指标要求，又要缩短模具制造周期，降低模具制造成本，以满足现代化工业生产对模具高质、高效、低成本的要求。

本书是作者在长期从事冲压工艺及多工位级进模设计、制作、生产的基础上，不断总结实践经验，共收集了作者亲自设计并在生产中得到成功应用的 12 幅典型多工位级进模的全套详细图例。全书共 4 篇：第 1 篇冲裁多工位级进模（3 章）；第 2 篇冲裁弯曲多工位级进模（7 章）；第 3 篇冲裁拉深多工位级进模（1 章）；第 4 篇冲裁成形多工位级进模（1 章）。每一章的内容，除了制件的工艺分析、排样设计、模具总装图设计及冲压动作原理以外，还附有全套详细的模具零件图，着重与生产实践相结合，并对每一副模具作了详细的解说。读者可直观地具体了解到每个模具零件的形状尺寸、几何公差、表面结构要素及有关技术要求，无论对初学模具设计与制造，还是已有一定基础的从事模具技术工作的人员来说，都能达到快速、易读、易懂的效果。

对本书在图例中未表示清楚的部分作如下说明：

1) 图例中非圆形尺寸标注在中心线上，其中心线的中心为穿线孔。有部分的中心线及尺寸也省略了，型孔的配合间隙直接放在加工图上，全部采用 CAD 的数据来加工，这对制造影响不大。在现代化模具制造中，有很多企业逐步把尺寸标注也作了简化。例如：原先采用手工在模板上划线；再用冲头在划线上冲出一个小圆点；接着在小圆点上钻孔加工。现在大部分企业采用 CAD 数据传输到 CNC 或数控铣床上，直接编制程序点孔或加工型面（尺寸在零件图上不标注也可加工），其精度及公差主要是靠机床来保证的。当加工完毕时，再用受控的图样进行一一地核对数量是否遗漏。对于线切割（快走丝、中走丝及慢走丝）加工的 CAD 数据传输方式也一样。

2) 图例中部分型面较复杂的零件图,不能用平面图表示出来的,本书未作详细的剖视及相应尺寸的标注,机加工时以3D数据为准。

3) 图例中卸料板垫板及凹模垫板设计,一般对于批量小的制件,卸料板垫板及凹模垫板可以省略不用。本书各章中在卸料板上及凹模板下,都设置有卸料板垫板及凹模垫板。其作用如下:

①对于年产量较大而精度要求较高的制件,设计时在卸料板及凹模板上设置了镶嵌拼结构,使卸料板垫板及凹模垫板承受各镶嵌件的冲击载荷作用。一般的材料选用Cr12,并经过热处理加工,使镶嵌件在垫板上不会压出塌陷的现象。

②对于年产量较大而精度要求一般的制件,开始设计及制造模具时,卸料板及凹模板是没有设置镶嵌件的。本书的图例中也设置了卸料板垫板及凹模垫板,是为了冲压到一定的批量后,卸料板的型孔及凹模刃口逐渐磨损,间隙变大,此时卸料板及凹模板以定位销孔为基准,再将割镶嵌件嵌入。这时卸料板垫板及凹模垫板直接与嵌入的镶嵌件接触,不断受到冲击载荷作用。用此方法可以节省模具的成本,同样可以提高模具的使用寿命。但对于高精密的模具不太适合,因为二次加工的精度有一定的误差。

4) 每副多工位级进模必须配装有安全检测装置。有部分安全检测装置设置在模具外面的头部及尾部,也有部分安全检测装置直接设置在模具的内部。因本书的图例中,安全检测装置都设置在模具外面的头部及尾部,所以没有作详细的介绍。

5) 本书技术要求中的主要型孔是指定位销孔、导柱孔、导套孔、凸模固定孔、凸模过孔、与凸模配合孔、各镶嵌件配合固定孔,刀口及冲切废料过孔等。如第1章的第1.5.2节凸模固定板(件号7)里的技术要求中指出:主要型孔采用慢走丝加工,垂直度0.002mm。其主要型孔是指定位销孔、导柱孔及凸模固定孔。

本书图例中的零件加工方法有多种,在技术要求里说明了其中常用的一种,其余的不作详细的解说。

本书可供从事冲压模具设计及制造的工程技术人员使用,也可供大中专院校相关专业的师生学习参考。

本书由陈炎嗣高级工程师主审。在本书编写过程中,陈杰红、金龙周、金欢欢等工程师参加了书稿的整理工作,并得到了上海交通大学洪慎章教授的热情帮助和指导。在此表示衷心的感谢。

书中的大部分级进模实例,是由台州旭瑞精密模具有限公司担任制作,在制作和调试过程中提供了宝贵的技术意见,在此表示衷心的感谢!

由于作者水平有限,书中不妥之处在所难免,敬请广大专家和读者批评指正。

金龙建  
于上海

# 目 录

## 前言

## 第 1 篇 冲裁多工位级进模

<b>第 1 章 过滤网多孔冲级进模</b>	1	2.5.1 凸模固定板垫板	26
1.1 工艺分析	1	2.5.2 凸模固定板	27
1.2 排样设计	2	2.5.3 卸料板垫板	28
1.3 模具总装图设计	3	2.5.4 卸料板	29
1.4 模座设计	5	2.5.5 凹模固定板	30
1.4.1 上模座	5	2.5.6 凹模垫板	31
1.4.2 下模座	6	2.6 模具零部件设计	32
1.5 模板设计	7	2.6.1 承料板	32
1.5.1 凸模固定板垫板	7	2.6.2 承料板垫板	32
1.5.2 凸模固定板	8	2.6.3 导料板	33
1.5.3 卸料板垫板	9	2.6.4 凸模	35
1.5.4 卸料板	10	2.6.5 凹模	36
1.5.5 凹模固定板	11	2.6.6 导正销	38
1.5.6 凹模垫板	12	2.6.7 套式顶料杆	38
1.6 模具零部件设计	13	2.6.8 限位柱	38
1.6.1 承料板	13	2.7 冲压动作原理	39
1.6.2 承料板垫板	15		
1.6.3 导料板	16		
1.6.4 凸模	17		
1.6.5 凹模	18		
1.6.6 限位柱	19		
1.7 冲压动作原理与使用情况	19		
1.7.1 冲压动作原理	19		
1.7.2 模具在使用中遇到的问题及 解决方法	20		
<b>第 2 章 铁链垫片冲孔落料一出二级进模</b>	21		
2.1 工艺分析	21		
2.2 排样设计	21		
2.3 模具总装图设计	22		
2.4 模座设计	24		
2.4.1 上模座	24		
2.4.2 下模座	25		
2.5 模板设计	26		
2.5.1 凸模固定板垫板	26		
2.5.2 凸模固定板	27		
2.5.3 卸料板垫板	28		
2.5.4 卸料板	29		
2.5.5 凹模固定板	30		
2.5.6 凹模垫板	31		
2.6 模具零部件设计	32		
2.6.1 承料板	32		
2.6.2 承料板垫板	32		
2.6.3 导料板	33		
2.6.4 凸模	35		
2.6.5 凹模	36		
2.6.6 导正销	38		
2.6.7 套式顶料杆	38		
2.6.8 限位柱	38		
2.7 冲压动作原理	39		
<b>第 3 章 模内带自动送料装置的卡片     级进模</b>	40		
3.1 工艺分析	40		
3.2 排样设计	40		
3.3 模具总装图设计	44		
3.4 模座设计	45		
3.4.1 上模座	45		
3.4.2 下模座	46		
3.5 模板设计	47		
3.5.1 凸模固定板垫板	47		
3.5.2 凸模固定板	48		
3.5.3 卸料板垫板	49		
3.5.4 卸料板	50		
3.5.5 凹模板	51		
3.5.6 凹模垫板	52		
3.6 模具零部件设计	53		
3.6.1 承料板	53		
3.6.2 承料板垫板	53		

3.6.3 导料板	54	3.6.8 套式顶料杆	58
3.6.4 凸模	55	3.6.9 垫圈	59
3.6.5 凹模	57	3.6.10 拉料器组件	59
3.6.6 切断凸模挡板	58	3.6.11 限位柱	62
3.6.7 导正销	58	3.7 冲压动作原理	62

## 第2篇 冲裁、弯曲多工位级进模

### 第4章 厚料小弯角U形支架级进模 63

4.1 工艺分析	63
4.2 排样设计	64
4.3 模具总装图设计	64
4.4 模座及托板设计	68
4.4.1 上模座	68
4.4.2 下模座	69
4.4.3 上托板	70
4.4.4 下托板	71
4.5 模板设计	72
4.5.1 凸模固定板垫板	72
4.5.2 凸模固定板	73
4.5.3 卸料板垫板	75
4.5.4 卸料板	77
4.5.5 凹模板	79
4.5.6 弯曲凹模	80
4.5.7 凹模垫板	81
4.6 模具零部件设计	82
4.6.1 承料板	82
4.6.2 承料板垫板	82
4.6.3 导料板	82
4.6.4 凸模	84
4.6.5 凹模	88
4.6.6 凸模固定块	89
4.6.7 卸料板镶件	90
4.6.8 上模挡块	91
4.6.9 下模挡块	92
4.6.10 制件顶板	93
4.6.11 切断凹模挡块	94
4.6.12 导向顶杆	94
4.6.13 导正销	95
4.6.14 等高套筒组件	95
4.6.15 弹簧柱销	96
4.6.16 弹簧顶板	96
4.6.17 弹簧垫圈	97

4.6.18 弹簧顶杆	97
-------------	----

4.6.19 垫脚	97
-----------	----

4.6.20 限位柱	100
------------	-----

4.6.21 模具存放保护块	101
----------------	-----

4.7 冲压动作原理	101
------------	-----

### 第5章 65Mn钢窗帘支架弹片

级进模	102
5.1 工艺分析	102
5.2 排样设计	102
5.3 模具总装图设计	103
5.4 模座设计	108
5.4.1 上模座	108
5.4.2 下模座	109
5.5 模板设计	110
5.5.1 凸模固定板垫板	110
5.5.2 凸模固定板	112
5.5.3 卸料板垫板	114
5.5.4 卸料板	116
5.5.5 凹模固定板	118
5.5.6 凹模垫板	120
5.6 模具零部件设计	122
5.6.1 承料板	122
5.6.2 承料板垫板	122
5.6.3 导料板	123
5.6.4 凸模	124
5.6.5 凹模	129
5.6.6 顶块	132
5.6.7 导正销	134
5.6.8 顶杆	135
5.6.9 导向顶杆	136
5.6.10 弹簧垫圈	136
5.6.11 限位柱	137
5.7 冲压动作原理	137

### 第6章 非对称异形爪件级进模 138

6.1 工艺分析	138
----------	-----

6.2 排样设计 .....	139	7.6.3 承料板垫板 .....	177
6.3 模具总装图设计 .....	139	7.6.4 凸模 .....	178
6.4 模座及托板设计 .....	142	7.6.5 凹模 .....	181
6.4.1 上模座 .....	142	7.6.6 带料挡块 .....	185
6.4.2 下模座 .....	143	7.6.7 顶块 .....	185
6.4.3 下托板 .....	144	7.6.8 导向顶杆 .....	185
6.5 模板设计 .....	145	7.6.9 弹簧顶杆 .....	186
6.5.1 凸模固定板垫板 .....	145	7.6.10 弹簧垫圈 .....	186
6.5.2 凸模固定板 .....	146	7.6.11 导正销 .....	186
6.5.3 卸料板垫板 .....	147	7.6.12 下垫脚 .....	186
6.5.4 卸料板 .....	148	7.6.13 限位柱 .....	187
6.5.5 凹模固定板 .....	149	7.7 冲压动作原理 .....	187
6.5.6 凹模垫板 .....	150		
6.6 模具零部件设计 .....	151		
6.6.1 下垫脚 .....	151		
6.6.2 内导料板 .....	151		
6.6.3 凸模 .....	152		
6.6.4 凹模 .....	155		
6.6.5 侧刃挡块 .....	159		
6.6.6 导正销 .....	160		
6.6.7 导向顶杆 .....	160		
6.6.8 废料切刀 .....	160		
6.6.9 限位柱 .....	161		
6.7 冲压动作原理 .....	161		
<b>第7章 冲裁压包多向弯曲扣件 级进模</b> .....	<b>162</b>		
7.1 工艺分析 .....	162		
7.2 排样设计 .....	163		
7.3 模具总装图设计 .....	165		
7.4 模座及托板设计 .....	167		
7.4.1 上模座 .....	167		
7.4.2 下模座 .....	168		
7.4.3 下托板 .....	169		
7.5 模板设计 .....	170		
7.5.1 凸模固定板垫板 .....	170		
7.5.2 凸模固定板 .....	171		
7.5.3 卸料板垫板 .....	172		
7.5.4 卸料板 .....	173		
7.5.5 凹模固定板 .....	174		
7.5.6 凹模垫板 .....	175		
7.6 模具零部件设计 .....	176		
7.6.1 承料板 .....	176		
7.6.2 导料板 .....	176		
7.6.3 承料板垫板 .....	177		
7.6.4 凸模 .....	178		
7.6.5 凹模 .....	181		
7.6.6 带料挡块 .....	185		
7.6.7 顶块 .....	185		
7.6.8 导向顶杆 .....	185		
7.6.9 弹簧顶杆 .....	186		
7.6.10 弹簧垫圈 .....	186		
7.6.11 导正销 .....	186		
7.6.12 下垫脚 .....	186		
7.6.13 限位柱 .....	187		
7.7 冲压动作原理 .....	187		
<b>第8章 管子卡箍多工位级进模</b> .....	<b>188</b>		
8.1 工艺分析 .....	188		
8.2 排样设计 .....	189		
8.3 模具总装图设计 .....	191		
8.4 模座及托板设计 .....	195		
8.4.1 上模座 .....	195		
8.4.2 下模座 .....	196		
8.4.3 下托板 .....	197		
8.4.4 下垫脚 .....	198		
8.5 模板设计 .....	199		
8.5.1 凸模固定板垫板 .....	199		
8.5.2 凸模固定板 .....	202		
8.5.3 卸料板垫板 .....	205		
8.5.4 卸料板 .....	208		
8.5.5 凹模固定板 .....	211		
8.5.6 凹模垫板 .....	214		
8.6 模具零部件设计 .....	217		
8.6.1 凹模辅助板 .....	217		
8.6.2 导料板 .....	218		
8.6.3 承料板 .....	223		
8.6.4 承料板垫块 .....	223		
8.6.5 凸模 .....	224		
8.6.6 卸料板镶件 .....	229		
8.6.7 凹模 .....	231		
8.6.8 下模浮料块 .....	240		
8.6.9 导正销 .....	240		
8.6.10 顶杆 .....	240		
8.6.11 等高套筒组件 .....	241		
8.6.12 套式顶料杆 .....	242		
8.6.13 限位柱 .....	242		
8.6.14 模具存放保护块 .....	243		

8.7	冲压动作原理	243
<b>第9章 不锈钢铁链U形钩多工位级进模</b>		
9.1	工艺分析	244
9.2	排样设计	244
9.3	模具总装图设计	245
9.4	模座设计	247
9.4.1	上模座	247
9.4.2	下模座	248
9.5	模板设计	249
9.5.1	凸模固定板垫板	249
9.5.2	凸模固定板	250
9.5.3	卸料板垫板	251
9.5.4	卸料板	252
9.5.5	凹模固定板	253
9.5.6	凹模垫板	254
9.6	模具零部件设计	255
9.6.1	承料板	255
9.6.2	承料板垫板	255
9.6.3	导料板	256
9.6.4	凸模	257
9.6.5	凹模	260
9.6.6	导正销	262
9.6.7	套式顶料杆	263
9.6.8	限位柱	263
9.7	冲压动作原理	264

<b>第10章 带自动攻螺纹缝纫机支架多工位级进模</b>		265
10.1	工艺分析	265
10.2	排样设计	266
10.3	模具总装图设计	268
10.4	模座设计	271
10.4.1	上模座	271
10.4.2	下模座	272
10.5	模板设计	273
10.5.1	衬板	273
10.5.2	凸模固定板垫板	274
10.5.3	凸模固定板	275
10.5.4	卸料板垫板	276
10.5.5	卸料板	277
10.5.6	凹模板	279
10.5.7	凹模垫板	281
10.5.8	攻螺纹组件顶料板	282
10.6	模具零部件设计	282
10.6.1	承料板	282
10.6.2	导料板	283
10.6.3	凸模	286
10.6.4	凹模	289
10.6.5	斜楔	292
10.6.6	限位柱	292
10.7	冲压动作原理	293

### 第3篇 冲裁拉深多工位级进模

<b>第11章 A侧管连续拉深多工位级进模</b>		294
11.1	工艺分析	294
11.2	排样设计	295
11.3	模具总装图设计	296
11.4	模座设计	300
11.4.1	上模座	300
11.4.2	下模座	301
11.5	模板设计	302
11.5.1	衬板	302
11.5.2	凸模固定板垫板	305
11.5.3	凸模固定板	308
11.5.4	卸料板垫板	311
11.5.5	卸料板	316

11.5.6	凹模固定板	323
11.5.7	凹模垫板	327
11.6	模具零部件设计	331
11.6.1	承料板	331
11.6.2	导料板	332
11.6.3	凸模	333
11.6.4	凸模固定块	336
11.6.5	滑动块	339
11.6.6	凹模	342
11.6.7	顶块	348
11.6.8	顶杆	349
11.6.9	定位套	351
11.6.10	套式顶料杆	351
11.6.11	导向顶杆	352

11.6.12	调节螺钉	353	11.6.19	调节螺钉固定销	358
11.6.13	内限位销	353	11.6.20	斜楔	358
11.6.14	顶针	353	11.6.21	斜楔连接块	359
11.6.15	等高套筒组件	354	11.6.22	下垫脚	360
11.6.16	微调凸模固定块	354	11.6.23	弹簧底板	363
11.6.17	锁紧压板	356	11.6.24	限位柱	364
11.6.18	调节挡块	357	11.7	冲压动作原理	365

## 第4篇 冲裁、成形多工位级进模

### 第12章 高速列车零件安装板多工位

#### 级进模

12.1	工艺分析	366
12.2	排样设计	367
12.3	模具总装图设计	369
12.4	模座及托板设计	373
12.4.1	上模座	373
12.4.2	下模座	374
12.4.3	上托板	375
12.4.4	下托板	376
12.5	模板设计	377
12.5.1	凸模固定板垫板	377
12.5.2	凸模固定板	380
12.5.3	卸料板垫板	383
12.5.4	卸料板	386
12.5.5	凹模板	389
12.5.6	凹模垫板	394
12.5.7	下浮料板	396
12.5.8	下浮料板垫板	397
12.5.9	弹簧顶板	397
12.6	模具零部件设计	399
12.6.1	承料板	399

12.6.2	导料板	400
12.6.3	承料板垫板	402
12.6.4	凸模	403
12.6.5	上垫脚	409
12.6.6	下垫脚	412
12.6.7	挡块	414
12.6.8	弹簧顶杆	415
12.6.9	导柱压板	416
12.6.10	下顶块	417
12.6.11	凸模固定块	417
12.6.12	卸料板镶件	418
12.6.13	导正销	418
12.6.14	套式顶料杆	419
12.6.15	弹簧垫圈	420
12.6.16	快卸凸模垫块	420
12.6.17	导向顶杆	421
12.6.18	键	422
12.6.19	限位柱	422
12.6.20	模具存放保护块	423
12.6.21	弹簧柱	424
12.7	冲压动作原理	424

# 第1篇 冲裁多工位级进模

## 第1章 过滤网多孔冲级进模

制件名称：过滤网；材料及板厚：Q195 钢，0.5mm；所用冲压设备：高速精密压力机 J21G-80（800kN）。

### 1.1 工艺分析

如图 1-1 所示的过滤网，料宽 410mm，每件的长度不小于 800mm（一般冲压出的制件




图 1-1 过滤网

为卷料，在使用时再切断），上面均匀布置方孔  $4\text{mm} \times 4\text{mm}$  单排计 68 个。它的网孔与网孔的中心位置公差在  $\pm 0.08\text{mm}$  以内，表面要求平整光洁、不得有飞边。经分析，该制件有以下三种方案。

方案 1：采用单排连续模来生产，凹模刃口强度较单薄，刃口与刃口之间的距离为 2mm，如果一个凹模刃口损坏就难以修补，必须更换整体凹模，这样凹模刃口寿命低，维修成本高。

方案 2：采用一出一双排叉开排列方式，凹模刃口与刃口之间的距离为 8mm，虽然凹模强度提高了，但满足不了大批量的生产。

方案 3：采用一出二四排叉开排列方式，成本虽然比方案 2 有所提高，但保证了凹模的强度，生产效率比方案 2 提高了 50%。

根据以上三种方案的分析，方案 3 的一出二四排叉开排列方式较为合理，能够满足大批量的生产。

网孔冲裁与普通冲裁的主要区别如下：①凸模需要可靠的导向结构；②压料力要大，约为冲裁力的 13% ~ 18%；③冲裁间隙要小，单边约为料厚的 2.5%；④由于是级进模，模具的卸料精度要高，冲下的废料不得带回凹模表面，以免下次冲裁时方形废料回跳到带料的表面造成制件压伤。

## 1.2 排样设计

该制件采用一出二四排叉开排列方式，排样图见图 1-2。为了简化模具结构，降低制造和维修成本，在该制件排样时，主要考虑以下因素：①生产能力与生产批量；②送料方式；③冲压力的平衡（压力中心）；④凹模要有足够的强度；⑤空工位的确定等。在充分分析图 1-1 及网孔模的冲裁特点基础上，考虑送料、模具结构及制造成本等要素。具体工位安排如下。





图 1-2 排样图

工位①：冲 68 个  $4\text{mm} \times 4\text{mm}$  的方孔。

工位②：冲另外 68 个  $4\text{mm} \times 4\text{mm}$  的方孔。

### 1.3 模具总装图设计

图 1-3 所示为过滤网多孔冲级进模总装图。为了确保上、下模对准精度及冲压的稳定性，该模具采用四个精密滚珠钢球导柱；为了保证卸料板导向精度，同时保证卸料板与各凸模之间的间隙，在卸料板及凹模固定板上设计了小导套导向。该模具特点如下：



模具总装图

图 1-3 过滤网多孔冲级进模总装图

					15	螺钉 2		14	标准件
29	前导料板 2	Cr12	1		14	凹模垫板	Cr12	1	
28	前承料板	Q235	1		13	导柱		4	标准件
27	前导料板 1	Cr12	1		12	导套		4	标准件
26	下限位柱	45	2		11	弹簧		16	标准件
25	上限位柱	45	2		10	卸料螺钉		8	标准件
24	下模座	45	1		9	卸料板	Cr12MoV	1	
23	小导套 2		4	标准件	8	卸料板垫板	Cr12	1	
22	后导料板 2	Cr12	1		7	凸模固定板	45	1	调质处理
21	螺钉 3		12	标准件	6	凸模	SKD11	136	
20	凹模	SKH51	1		5	凸模固定板垫板	Cr12	1	
19	后承料板	Q235	1		4	小导套 1		4	标准件
18	承料板垫板	Q235	2		3	小导柱		4	标准件
17	后导料板 1	Cr12	1		2	螺钉 1		14	标准件
16	凹模固定板	Cr12MoV	1		1	上模座	45	1	
件号	名称	材料	数量	备注	件号	名称	材料	数量	备注

模具总装图件号名称

图 1-3 过滤网多孔冲级进模总装图（续）

1) 为提高材料利用率, 该模具采用无导正销定位送料。其送料步距精度完全靠送料器保证, 因此对送料器的精度要求高。该送料器采用伺服送料装置。为了防止送料时带料窜动严重, 在该模具的前后各设计有导料板导料。

2) 凸模设计。凸模的设计和制造是该模具的关键。该凸模(图 1-3 的件号 6)采用直杆挂台式结构。经过校核, 该凸模在冲裁力作用下不会发生抗压失稳。其刃口尺寸为  $4\text{mm} \times 4\text{mm}$ , 材料采用进口的 SKD11, 热处理硬度为  $60 \sim 62\text{HRC}$ 。由于凸模数量较多(136 件), 可以到专业模具标准件厂家定做, 这样可以降低模具的制造成本。

3) 凹模设计。该制件年产量较大, 为了确保冲孔凹模的使用寿命和稳定性, 材料选用 SKH51, 热处理硬度为  $60 \sim 62\text{HRC}$ 。该凹模采用镶入式, 便于制造和维修更换。

4) 模板材料的选用及热处理。该模具结构中的凸模固定板垫板、卸料板垫板及凹模垫板选用 Cr12, 热处理硬度为  $53 \sim 55\text{HRC}$ ; 凸模固定板选用 45 钢, 调质硬度为  $320 \sim 360\text{HBW}$ ; 卸料板及凹模固定板选用高铬合金钢 Cr12MoV, 热处理硬度为  $55 \sim 58\text{HRC}$ 。各模板的加工精度对保证模具的使用寿命尤为重要, 主要模板采用慢走丝切割加工。

## 1.4 模座设计

### 1.4.1 上模座 (图 1-4)




图 1-4 上模座 (图 1-3 的件号 1)

### 1.4.2 下模座 (图 1-5)





图 1-5 下模座 (图 1-3 的件号 24)

技术要求:  
 1. 材料: 45 钢。  
 2. 板厚: 50±0.01, 两面平行度 0.005。  
 3. 定位销孔和导柱孔的垂直度 0.003。  
 4. 数量: 1 件。

1.5 模板设计

### 1.5.1 凸模固定板垫板(图1-6)



技术要求：1. 材料：Cr12。

## 2.热处理: 53~55HRC。

3.板厚:15±0.01,两面平行度0.005,  
2.热处理:35-37HRC。

4. 数量: 1件

图 1-6 凸模固定板垫板 (图 1-3 的件号 5)