

实用机械加工手册丛书



钳工实用手册

浙江科学技术出版社

实用机械加工手册丛书

钳工实用手册

张维纪 编

浙江科学技术出版社

责任编辑：周布谷

封面设计：潘孝忠

实用机械加工手册丛书

钳工实用手册

张维纪 编

*

浙江科学技术出版社出版

浙江印刷集团公司印刷

浙江省新华书店发行

*

开本 850×1168 1/64 印张 8 字数 383 000


1998年8月第一版

1998年8月第一次印刷

ISBN 7-5341-1030-0/TG · 20

定 价：18.00 元

ISBN 7-5341-1030-0



9 787534 110306 >

前 言

现代机械制造工业中，钳工起着重要的作用。其主要任务是对产品进行零件加工和装配，以及机械设备的维护与修理。

提高钳工技术工人的技术素质，促进钳工技术的发展，关系到钳工效率和产品质量的提高。

本手册依据国家机械工业委员会 1987 年 3 月颁布的《机械工人技术理论培训计划、培训大纲》中的《钳工工艺学（初级）、（中级）培训大纲》编写。手册以实用为宗旨，详细介绍了中级钳工必须掌握的各种基本操作的技术理论、操作技能，以及一些常用的技术数据，是一本中级钳工实用技术资料读物。

本手册可供钳工技术工人、技术人员和专业学校的师生参考使用，也可用作青工的培训教材。

编 者

1996 年 8 月

内容提要

本手册依据国家机械工业委员会 1987 年 3 月颁布的《机械工人技术理论培训计划、培训大纲》中的《钳工工艺学（初级）、（中级）培训大纲》编写。手册以实用为宗旨，详细介绍了中级钳工必须掌握的各种基本操作的技术理论、操作技能以及一些常用的技术数据，是一本中级钳工实用技术资料手册。

内容包括：常用金属材料及热处理，钳工常用的量具、测量和计算，划线，锯割，錾切和锉削，钣金，刮削，研磨与珩磨，钻孔，扩孔和铰孔，铰孔，攻丝和套丝，旋转体的平衡，装配与维修，润滑材料的选用等。

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、常用金属材料常识 | 1 |
| (一) 金属材料的分类 | 1 |
| 1. 黑色金属 | 1 |
| 2. 有色金属 | 1 |
| (二) 金属材料机械性能术语 | 1 |
| (三) 金属材料的热处理 | 2 |
| 1. 概念 | 2 |
| 2. 钢的热处理分类及目的 | 2 |
| (四) 常用金属材料牌号表示方法 | 3 |
| 1. 黑色金属 | 3 |
| 2. 有色金属 | 3 |
| (五) 金属材料的鉴别方法 | 10 |
| 1. 硬度鉴别法 | 10 |
| 2. 火花鉴别法 | 11 |
| 二、钳工常用的量具、测量和计算 | 16 |
| (一) 量具的类型、结构、使用场合 | 16 |
| 1. 游标卡尺 | 16 |
| 2. 千分尺 | 21 |
| 3. 表类量具 | 25 |
| 4. 量仪 | 26 |
| (二) 量具的合理使用 | 30 |
| 1. 游标卡尺 | 30 |
| 2. 千分尺 | 31 |

| | |
|----------------------|----|
| 3. 表类量具 | 32 |
| 4. 量仪 | 33 |
| (三) 典型尺寸的测量与计算 | 36 |
| 1. 圆柱孔的测量与计算 | 36 |
| 2. 圆锥体的测量与计算 | 41 |
| 三、划线 | 49 |
| (一) 划线工具 | 49 |
| 1. 划线平板 | 49 |
| 2. 划针 | 49 |
| 3. 划针盘 | 50 |
| 4. 划规 | 51 |
| 5. 中心架 | 52 |
| 6. 测量尺 | 53 |
| 7. 支承工具 | 55 |
| 8. 样冲 | 57 |
| (二) 划线涂料 | 58 |
| 1. 白灰水 | 58 |
| 2. 硫酸铜溶液 | 58 |
| 3. 深颜色溶液 | 58 |
| (三) 划线的步骤与方法 | 58 |
| 1. 步骤 | 58 |
| 2. 划线基准的确定 | 59 |
| 3. 划线时的找正和借料 | 59 |
| 4. 平面划线 | 64 |
| 5. 立体划线 | 65 |
| 6. 大型工件划线 | 76 |
| 7. 畸形工件划线 | 81 |

| | |
|---------------------|-----|
| 8. 分度头划线 | 84 |
| 四、锯割、錾切和锉削 | 89 |
| (一) 锯割 | 89 |
| 1. 手锯 | 89 |
| 2. 锯削方法 | 90 |
| 3. 锯条损坏原因分析 | 92 |
| (二) 錾切 | 93 |
| 1. 錾切工具 | 93 |
| 2. 錾切方法 | 94 |
| (三) 锉削 | 97 |
| 1. 锉刀 | 98 |
| 2. 锉削方法 | 99 |
| 3. 锉削废品分析 | 103 |
| 五、钣金 | 104 |
| (一) 放样 | 104 |
| 1. 常用几何图形的画法 | 104 |
| 2. 板厚处理 | 109 |
| 3. 回转体和多面体的展开 | 110 |
| (二) 板料的剪切 | 116 |
| 1. 手工剪 | 116 |
| 2. 手动机器剪 | 117 |
| (三) 板料弯曲 | 119 |
| 1. 弯直角 | 119 |
| 2. 弯多直角 | 119 |
| 3. 弯圆筒 | 120 |
| 4. 卷边 | 120 |

| | |
|----------------------|-----|
| (四) 管子弯曲 | 121 |
| 1. 弯曲材料长度计算 | 121 |
| 2. 弯管 | 122 |
| (五) 钣金矫正 | 123 |
| 1. 条料矫正 | 123 |
| 2. 板料矫正 | 125 |
| (六) 手工绕制弹簧 | 126 |
| 1. 弹簧材料 | 127 |
| 2. 绕制工具 | 127 |
| 3. 绕制方法 | 128 |
| (七) 样板制作 | 130 |
| 1. 样板制造中常遇到的术语 | 130 |
| 2. 样板制造工艺 | 132 |
| 六、刮削 | 137 |
| (一) 刮削工具 | 137 |
| 1. 刮刀类型 | 137 |
| 2. 刮刀的材料、淬火和刃磨 | 139 |
| (二) 刮削精度检测 | 140 |
| 1. 显示剂 | 140 |
| 2. 校准工具 | 141 |
| 3. 刮削精度检查 | 147 |
| (三) 刮削方法 | 148 |
| 1. 平面刮削 | 148 |
| 2. 曲面刮削 | 152 |
| (四) 原始平板的刮削 | 152 |
| 1. 正研的步骤与方法 | 152 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 2. 对角研配刮 | 153 |
| (五) 刮削常见缺陷及其原因分析 | 155 |
| 七、研磨与珩磨 | 157 |
| (一) 研磨 | 157 |
| 1. 研磨的目的 | 157 |
| 2. 研具及其材料与研磨剂 | 157 |
| 3. 研磨方法 | 162 |
| 4. 研磨出现废品原因分析 | 167 |
| (二) 珩磨 | 168 |
| 1. 珩磨工作原理 | 169 |
| 2. 珩磨的工艺参数 | 169 |
| 八、钻孔 | 174 |
| (一) 麻花钻 | 174 |
| 1. 麻花钻的构造 | 174 |
| 2. 钻削运动 | 175 |
| 3. 麻花钻切削部分几何参数 | 176 |
| 4. 钻削切削层要素 | 186 |
| 5. 麻花钻切削部分几何参数的合理修磨 | 189 |
| 6. 钻削用量的合理制订 | 211 |
| 7. 钻削切削液的正确选用 | 226 |
| 8. 麻花钻的刃磨方法与检验 | 233 |
| 9. 硬质合金钻头 | 244 |
| (二) 钻床 | 249 |
| 1. 钻床的类型、性能及使用场合 | 249 |
| 2. 钻床的使用 | 251 |
| 3. 钻床的保养 | 251 |

| | |
|-------------------------|-----|
| (三) 装夹钻头的工具 | 252 |
| 1. 钻夹头 | 252 |
| 2. 钻头套 | 253 |
| 3. 快换钻夹头 | 254 |
| 4. 自动退卸钻头装置 | 254 |
| (四) 钻孔时工件的装夹 | 255 |
| 1. 用螺钉靠住 | 255 |
| 2. 手虎钳、平行夹板和小型机虎钳 | 255 |
| 3. 平口虎钳 | 256 |
| 4. 以压板、螺栓和垫铁夹固 | 256 |
| 5. V形铁 | 257 |
| 6. 弯板 | 257 |
| (五) 钻孔方法 | 258 |
| 1. 一般工件的钻孔 | 258 |
| 2. 在圆柱形工件上钻孔 | 259 |
| 3. 在斜面、球面上钻孔 | 259 |
| 4. 钻半圆孔 | 260 |
| 5. 薄板件上钻孔 | 260 |
| 6. 钻精密孔 | 260 |
| 7. 钻小孔 | 261 |
| 8. 钻深孔 | 262 |
| (六) 钻孔废品、钻头损坏原因分析 | 263 |
| 1. 钻孔废品分析 | 263 |
| 2. 钻头损坏原因分析 | 263 |
| 九、扩孔和铰孔 | 265 |
| (一) 扩孔 | 265 |
| (二) 铰孔 | 270 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 1. 平底铰钻 | 270 |
| 2. 锥形铰钻 | 272 |
| 3. 端面铰钻 | 273 |
| 十、铰孔 | 274 |
| (一) 铰刀的类型和用途 | 274 |
| 1. 手用铰刀 | 274 |
| 2. 机用铰刀 | 275 |
| 3. 锥孔铰刀 | 276 |
| (二) 铰刀的构造 | 277 |
| 1. 各组成部分名称及功用 | 277 |
| 2. 工作部分要素 | 278 |
| 3. 切削部分几何参数 | 282 |
| (三) 铰削过程的特点 | 286 |
| (四) 铰刀的磨损和耐用度 | 288 |
| (五) 铰削用量的制订 | 289 |
| 1. 确定背吃刀量 a_p | 290 |
| 2. 确定进给量 f | 291 |
| 3. 确定切削速度 v_c | 291 |
| (六) 铰削切削液的选用 | 293 |
| (七) 铰刀的研磨与重磨 | 294 |
| 1. 研磨 | 294 |
| 2. 重磨 | 294 |
| (八) 铰刀的装夹及合理使用 | 295 |
| 1. 铰刀的装夹方法 | 295 |
| 2. 铰刀的合理使用 | 297 |
| (九) 铰削废品原因分析 | 298 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 十一、攻丝和套丝 | 300 |
| (一) 攻丝 | 300 |
| 1. 丝锥 | 300 |
| 2. 攻丝工具 | 306 |
| 3. 攻丝方法 | 309 |
| 4. 丝锥的重磨 | 313 |
| 5. 攻丝出废品、丝锥损坏原因分析 | 313 |
| (二) 套丝 | 313 |
| 1. 板牙 | 313 |
| 2. 套丝工具 | 316 |
| 3. 套丝方法 | 316 |
| 4. 套丝出废品原因分析 | 318 |
| 十二、旋转体的平衡 | 319 |
| (一) 旋转体不平衡的种类 | 319 |
| 1. 静不平衡 | 319 |
| 2. 动不平衡 | 319 |
| (二) 旋转体的平衡 | 320 |
| 1. 静平衡 | 320 |
| 2. 动平衡 | 322 |
| 十三、装配与维修 | 324 |
| (一) 概述 | 324 |
| 1. 装配 | 324 |
| 2. 维修 | 325 |
| (二) 固定连接的装配与维修 | 327 |
| 1. 螺纹连接 | 327 |
| 2. 键连接 | 330 |

| | |
|----------------------|-----|
| 3. 销连接 | 332 |
| 4. 过盈连接 | 333 |
| 5. 管道连接 | 337 |
| (三) 传动机构的装配与维修 | 338 |
| 1. 带传动 | 338 |
| 2. 链传动 | 342 |
| 3. 齿轮传动 | 344 |
| 4. 蜗杆、蜗轮传动 | 350 |
| 5. 联轴器、离合器 | 354 |
| (四) 轴承的装配与维修 | 356 |
| 1. 滑动轴承 | 356 |
| 2. 滚动轴承 | 362 |
| (五) 轴的装配与维修 | 367 |
| 1. 装配 | 367 |
| 2. 维修 | 368 |
| (六) 导轨的装配与维修 | 369 |
| 1. 导轨的精度要求 | 369 |
| 2. 导轨刮削 | 372 |
| 3. 导轨几何精度检查 | 374 |
| 4. 导轨的维修 | 380 |
| (七) 螺旋机构的装配与维修 | 383 |
| 1. 装配、维修技术要求 | 383 |
| 2. 装配、维修时的调整方法 | 383 |
| (八) 减速器的装配工艺分析 | 388 |
| 1. 装配技术要求 | 388 |
| 2. 装配工艺过程 | 390 |
| 3. 其他工作 | 393 |

| | |
|---------------------------|-----|
| (九) 液压传动系统的装配与维修 | 394 |
| 1. 液压传动工作原理 | 394 |
| 2. 液压传动系统常用的图形符号 | 395 |
| 3. 液压传动系统常用的基本回路 | 396 |
| 4. 液压元件和系统的装配与调试 | 402 |
| 5. 液压传动系统常见的故障与排除方法 | 418 |
| 十四、润滑材料的选用 | 425 |
| (一) 润滑剂的基本类型 | 425 |
| 1. 液体 | 425 |
| 2. 半固体 | 425 |
| 3. 固体 | 425 |
| 4. 气体 | 425 |
| (二) 润滑油 | 425 |
| 1. 矿物油 | 425 |
| 2. 合成润滑油 | 426 |
| (三) 润滑脂 | 440 |
| 1. 质量指标 | 440 |
| 2. 常用润滑脂的性质和用途 | 440 |
| (四) 添加剂 | 440 |
| 1. 作用与性能要求 | 447 |
| 2. 添加剂的类型与功能 | 447 |
| (五) 固体润滑剂和覆盖层 | 447 |
| 1. 固体润滑剂的类型和使用方法 | 447 |
| 2. 二硫化钼 | 447 |
| 3. 石墨 | 459 |
| 4. 聚四氟乙烯 | 461 |

| | |
|--------------------|-----|
| (六) 机械零件的润滑 | 461 |
| 1. 轴承润滑 | 461 |
| 2. 齿轮、蜗杆传动润滑 | 469 |
| 3. 联轴器、离合器润滑 | 469 |
| 4. 链传动润滑 | 478 |
| 5. 导轨润滑 | 478 |
| 6. 机械无级变速器润滑 | 478 |
| 主要参考资料 | 487 |