

模具手册之四

冲模设计手册

《冲模设计手册》编写组 编著

机械工业出版社

模具手册之四

冲模设计手册

《冲模设计手册》编写组 编著



机械工业出版社

为了总结和推广我国在模具设计和制造方面的先进经验和先进技术，特组织有关专家对这套《模具手册》进行修订。

修订后的《模具手册》仍按下述六个专题手册分别出版：

粉末冶金模具设计手册；塑料模设计手册；压铸模设计手册；冲模设计手册；锻模设计手册；模具制造手册。

本手册修订版以第1版为基础，增补了一些先进经验和技术，删去了部分陈旧的内容，较全面、系统地介绍了冲裁、弯曲、拉深、成形等冲压工艺和工艺参数，单工序模、复合模、级进模、硬质合金模、组合冲模、汽车覆盖件冲模和其他冲模的典型与先进结构，也介绍了各类冲模零件的设计和计算。

本手册还专章介绍了与冲压工艺有关的名词术语，并附有英汉、汉英对照，同时对冲压件的工艺性以及冲模的安装使用和安全技术也作了系统介绍。

本手册主要供从事冲模设计和冲压工艺的技术人员、工人使用，也可供大专院校师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

冲模设计手册 / 《冲模设计手册》编写组编著 . —北京：机械工业出版社，1999.6 重印

(模具手册之四)

ISBN 7-111-00558-9

I . 冲… II . 冲… III . 冲模 - 设计 - 手册 IV . T0085.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 20753 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑：刘彩英 版式设计：张世琴 责任校对：姚培新

封面设计：姚毅 责任印制：闫焱

北京京丰印刷厂印刷 · 新华书店北京发行所发行

2004 年 5 月第 1 版第 15 次印刷

787mm×1092mm^{1/16} · 53.5 印张 · 3 插页 · 1310 千字

95 501—99 500 册

定价：98.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

序

《模具手册》一套共六个分册，532万字，在1990年全部出齐。为充实和更新内容，从1986年开始，对各分册陆续进行了修订。

《模具手册》各分册陆续出版期间，我国工业正处在改革、开放、搞活的第一个10年中。在这一期间，家庭生活用品、家用电器、摩托车、汽车等行业发展很快，新产品不断增多，本书的出版对各企业发展品种，特别是对那些技术力量薄弱的中小型企业，作用是很显著的。到1989年底为止已出版的五个分册共销售了32万本，其中有三个分册印了三次，一个分册印了两次，有的分册由于供需差距过大，供不应求。

参加《模具手册》编写的有近百位专家，他们在经费不足，时间不充裕的情况下艰苦努力，作了许多工作。他们多次到各工厂调查，收集素材，总结实际经验，其中有些经验和数据是国内外首次发表的。有时为取得可靠的数据还专门设计制造了试验模具作了实验。

许多工厂、研究所支持了这项工作。特别是编委会主任单位的水力人和陈良杰两位同志。他们由1972年起在很困难的条件下一直坚持这项工作17年之久。水力人同志还为手册的修订继续努力。

过去在我国工业中，模具长期未受到重视。改革开放以来，塑料成形、家用电器、仪表、摩托车、汽车等行业进入大批量生产，模具工业有一定发展，但仍落后于需要，每年进口模具数量很大。除模具本身外，使用模具的设备如高效多工位模压设备，现代化的锻压设备，压铸设备，大型塑料成形设备以及供应高效冲压用的卷料设备等仍落后于需要。由于历史原因遗留下来的工厂大而全，专业化程度落后，对这类企业内部结构不合理的现象仍需作很大的调整。我们的工业的组成者和规划者必须对这种现象有足够的认识并且在工业结构调整上下些功夫。

孙友余

修订重排说明

《冲模设计手册》自 1988 年 7 月出版至今，已 7 次印刷，历时 10 年，内容上需要充实更新。

手册发行期间，冲模技术，特别是计算机辅助设计和制造技术 (CAD/CAM) 在冲模上的应用，有明显的进展。随着 CAD/CAM 系统日趋成熟，冲模设计与冲模制造两者的关系日益紧密，需要相互呼应之处日渐增多。把冲模设计与制造有关内容列入同一本手册，有利于相互呼应，便于读者前后参照和具体理解这种关系，更可避免由于分列不同手册可能引起的内容重复或脱节。因此手册充实更新不应局限于设计方面的内容；也当包含冲模制造。这就是说，需要一本以冲模设计和制造为内容的新手册取代本手册。

组织编写出版这样一本新手册，要有较长的时间。为满足这段时间内读者的需求，现将原来的《冲模设计手册》由原编写组成员作一次以更新为主的修订、重排，删去已经陈旧的内容，并适量补充国内外先进经验和数据，以便尽快与读者见面。

前　　言

冲压工艺在机电产品制造中获得广泛的应用，而冲模是推行冲压工艺必不可缺的装备。我国从事冲模设计和冲压工艺的广大科技人员和工人，在长期的生产和科研实践中，对冲模设计积累了丰富的经验。为总结这些经验，我们编写了这本手册。

本手册着重反映了我国有关工厂、科研单位和高等院校在冲模设计方面的实践和科研成果，同时适量吸取符合我国国情的国外资料，内容力求精确实用，表达力求简炼通畅，多用图表以便查阅。

本手册由上海星火模具总厂张鼎承主编，长春第一汽车制造厂王镜秋副主编。参加编写的尚有：上海星火模具总厂邓石城、朱瑞录，上海华通开关厂陶德尧、庄义程，上海电焊机厂王序云，桂林电器科学研究所金海明，西安仪表厂唐明励。

在编写过程中，得到有关工厂、科研单位、高等院校的大力支持，提供宝贵资料，在此表示衷心感谢。

由于我们水平有限，经验不足，手册中难免存在缺点和错误，恳切希望读者批评指正。

目 录

序	
修订重排说明	
前言	
第一章 冲模有关术语	1
第一节 冲压工序术语	1
第二节 冲模和冲模零件术语	7
第三节 冲压工术语	20
第二章 冲压件的工艺性	27
第一节 冲裁件的工艺性	27
一、冲裁件结构工艺性	27
二、冲裁件的精度和毛刺	28
(一) 精度	28
(二) 毛刺	29
三、弯曲件的工艺性	30
一、弯曲件结构工艺性	30
二、弯曲件的精度	31
四、拉深件、成形件的工艺性	32
一、拉深件、成形件结构工艺性	32
二、拉深件、成形件的精度	33
三、拉深件、成形件的尺寸标注	33
五、精冲件的工艺性	34
一、精冲件结构工艺性	34
二、精冲件的精度	36
(一) 精度和公差	36
(二) 断面粗糙度	37
(三) 塌角	39
(四) 毛刺	39
六、更改设计、变换工艺、扩大冲压应用面	39
一、改用冲压工艺的主要途径	40
(一) 更改产品零件设计	40
(二) 采用先进的冲压工艺	41
二、改善冲压件设计	41
第三章 冲裁	43
第一节 变形特点	43
第二节 间隙	44
一、间隙的含义	44
第三节 间隙对冲裁表面质量的影响	44
第四节 间隙的其他影响	46
(一) 冲裁力和卸料力	46
(二) 工件尺寸	46
(三) 寿命	47
(四) 间隙对冲裁的综合影响	47
第五节 间隙值的选择	47
第六节 棒材剪切的间隙	50
第七节 凹、凸模尺寸计算	51
一、尺寸分类	51
(一) 外形尺寸	51
(二) 内形尺寸	52
(三) 中心距尺寸, L类	52
二、尺寸计算	53
第八节 冲裁力	65
第九节 降低冲裁力的方法	66
第十节 卸料力、推料力和顶料力的计算	67
第十一节 排样和搭边	68
一、排样	68
二、搭边	71
第十二节 无废料、少废料冲裁	72
一、无废料排样的理论——和合几何	72
二、无废料、少废料排样	76
三、无废料、少废料冲裁的特点	79
(一) 优缺点	79
(二) 工件质量和精度	79
四、无废料、少废料冲裁模	81
(一) 模具结构的基本原则	81
(二) 单排排样的模具结构	82
(三) 双排排样的模具结构	87
(四) 多排排样的模具结构	90
第十三节 非金属材料的冲裁	90
一、品种	90
二、冲裁特点	91

三、加热冲裁凹、凸模尺寸计算	93	九、精冲用材料	142
第十节 整修	99	(一) 非铁金属	142
一、外形整修	99	(二) 钢铁	143
二、内形整修	100	第四章 弯曲	145
第十一节 光洁冲裁	115	第一节 变形特点	145
第十二节 深孔冲裁	118	一、弯曲过程	145
一、模具结构	118	二、弯曲变形分析	146
(一) 全长导向结构	118	第二节 弯曲件展开长度的确定	146
(二) 缩短式结构	119	一、中性层半径	146
(三) 弹性保护套结构	119	二、展开长度	149
(四) 简化结构	119	(一) 计算法	149
(五) 多孔结构	121	(二) 查表法	149
(六) 长方孔结构	121	(三) 铰链卷圆的展开	
二、冲裁特点	122	长度计算	149
三、尺寸计算	123	(四) 圆杆弯曲件的展开	
(一) 冲裁间隙	123	长度计算	154
(二) 公差配合	123	三、展开尺寸计算可靠性的判定	154
(三) 弹性保护套的设计	123	(一) 判定原理	154
第十三节 精冲	124	(二) 直角形弯曲件展开尺寸可	
一、精冲过程	124	靠性的判定	155
二、精冲模的类型	125	第三节 弯曲力	161
三、齿圈	128	第四节 弯曲模工作部分参数	164
(一) 齿圈的作用	128	一、V形和U形弯曲模	164
(二) 齿形参数	128	(一) 凸模、凹模结构参数	164
(三) 齿圈的分布	129	(二) U形弯曲模的间隙	165
(四) 齿圈保护	130	(三) U形弯曲模工作部分	
四、精冲力	131	尺寸计算	167
(一) 力的计算	131	(四) 钝角U形弯曲模的	
(二) 力和工件质量	132	尺寸差	167
五、间隙	132	二、铰链卷圆模	167
六、凹、凸模尺寸计算	132	三、圆管和夹簧件弯模	171
七、搭边	134	(一) 工序安排	171
八、模具零部件结构	135	(二) 预弯模结构参数	172
(一) 凸模(凸凹模)固		第五节 回弹	173
定方式	135	一、影响回弹的因素	173
(二) 凹模固定方式	136	二、回弹的计算	174
(三) 预应力公盈值	136	三、回弹的经验数据	176
(四) 顶杆	137	四、克服回弹的方法	179
(五) 顶板	138	(一) 补偿法	179
(六) 弹簧顶料销	138	(二) 校正法	179
(七) 通气结构	141	五、弯曲件的质量分析	180
(八) 润滑结构	142	第五章 拉深	181
(九) 零件配合	142	第一节 变形特点	181

一、拉深变形过程	181	(二) 中等高度的锥形件	209
二、拉深变形过程中的起皱现象及 厚度变化	182	(三) 深的锥形件	210
三、拉深与材料性能	182	四、球形和抛物线形工件	
第二节 压料	184	的拉深	211
一、压料的应用范围	184	第八节 矩形件的拉深	213
二、压料力	185	一、展开图形	213
三、压料限位装置	186	(一) 无凸缘的矩(方)形件	213
四、锥形压料圈	186	(二) 带狭边凸缘的矩(方) 形拉深件	216
第三节 拉深力	188	二、修边余量	217
第四节 拉深模工作部分参数	189	三、拉深工艺	218
一、圆角半径	189	(一) 无凸缘矩(方)形件 的拉深	218
二、间隙	191	(二) 带凸缘矩(方)形件 的拉深	222
三、工作部分尺寸计算	192	第九节 连续拉深	224
第五节 圆筒形工件的拉深	192	一、整体带料的连续拉深	224
一、展开尺寸	192	(一) 展形尺寸	224
(一) 小圆角圆筒	192	(二) 料宽和步距	225
(二) 大圆角圆筒	193	(三) 拉深工艺	225
二、修边余量	194	(四) 计算举例	227
三、变形量计算	195	二、有切口(槽)带料的	
(一) 变形量表示法	195	连续拉深	231
(二) 变形值与有关因素	195	(一) 展开尺寸	231
(三) 拉深次数的决定	195	(二) 切口(槽)的主要形式	232
(四) 工序件高度	196	(三) 拉深工艺	233
第六节 带凸缘筒形工件的拉深	197	(四) 计算举例	234
一、展开尺寸	197	第十节 变薄拉深	237
二、修边余量	198	一、变薄拉深特点	237
三、拉深工艺	198	二、坯料计算	237
(一) 拉深系数	198	三、变薄拉深工艺计算	237
(二) 多道拉深	198	四、变薄拉深的模具	239
(三) 工序件高度 h	199	(一) 凹模的结构	239
(四) 狹边凸缘深筒形件 的拉深工艺	200	(二) 凸模的结构	239
第七节 复杂旋转体曲面工件		第十一节 其他拉深	240
的拉深	200	一、椭圆形件的拉深	240
一、展开尺寸	200	(一) 展开图形	240
(一) 解析法	201	(二) 拉深工艺	241
(二) 形心法	205	二、三角锥形件的拉深	241
二、阶梯形工件的拉深	208	(一) 工件特点	241
(一) 拉深次数	208	(二) 展开图形	242
(二) 工序安排	209	(三) 模具结构	243
三、锥形件的拉深	209	三、反拉深	244
(一) 浅的锥形件	209		

(一) 反拉深特点	244	二、校平力的计算	273
(二) 反拉深应用举例	244	第七章 单工序模	274
第十二节 润滑	245	第一节 冲裁模设计结构提示	274
一、润滑的作用	245	第二节 冲裁模典型结构	274
二、拉深时采用的润滑剂	245	一、落料模	274
第十三节 退火与酸洗	247	二、冲孔模	275
一、退火	247	三、小孔冲模	276
二、酸洗	248	四、表壳冲孔模	278
第十四节 拉深废品分析	249	五、带自动移出定位器的冲孔模	278
第六章 成形	251	六、圆锥保持器冲窗孔模	280
第一节 拉延	251	七、冲槽模	280
第二节 起伏成形	252	八、滚轮式切边模	285
一、变形限值	253	九、矩形件涨切式切边模	286
二、加强筋的形式和尺寸	253	十、浮动式拉深件切边模	289
三、加强窝	254	十一、圆筒形拉深件切边模	293
四、起伏成形的压力计算	255	十二、外壳切边模	295
第三节 翻孔和翻边	255	十三、全链罩切开模	295
一、翻孔	256	十四、剖切模	297
(一) 翻孔形式	256	十五、切管模	299
(二) 翻孔系数	256	十六、型材切断模	299
(三) 预孔尺寸计算	258	十七、带钩式退料的修边模	300
(四) 翻孔力的计算	258	十八、轮片冲中心孔模	302
(五) 翻孔时凸模与凹模之间 的间隙	258	十九、光洁冲裁模	303
(六) 翻孔凸模和凹模 结构要点	259	二十、小孔整修模	304
(七) 异形翻孔	260	二十一、前夹板孔整修模	306
(八) 变薄翻孔	260	二十二、圆轴切扁模	306
二、翻边	267	第三节 弯曲模设计结构提示	308
(一) 翻边形式	267	第四节 弯曲模典型结构	309
(二) 翻边变形程度	267	一、油孔夹环弯曲模	309
(三) 外凸翻边的防皱措施	268	二、放大器安装板弯曲模	311
(四) 翻边力的计算	268	三、屏风板侧边弯曲模	312
第四节 胀形	269	四、弹簧片弯曲模	314
一、胀形的变形程度	269	五、导向板弯曲模	314
二、毛坯尺寸计算	269	六、环形弯模	315
三、胀形力的计算	270	七、风扇花挡网罩弯形模	317
第五节 缩口	270	八、铰链卷边模	321
一、缩口变形程度	270	九、卷圆模	323
二、毛坯尺寸计算	271	十、门形件弯形与校正模	324
三、缩口与扩口复合工序	272	十一、波纹片压弯模	324
第六节 校平	273	十二、管夹弯模	326
一、校平模类型	273	十三、C形件弯模	327
		十四、支架弯曲模	329
		十五、多角弯曲模	329

十六、轴承保持器径向弯曲模	330	三、成形、冲孔、切断复合模	381
十七、链环弯曲模	331	四、落料、拉深、翻边复合模	382
十八、屏蔽器盖弯曲模	332	五、落料、压印复合模	383
十九、漏斗式半自动送料弯曲模	333	六、落料、拉深复合模	384
二十、轿车空调器翅片自动 弯曲模	335	七、切断、弯曲、扭弯复合模	385
二十一、折板机上的弯曲模	335	八、多垫圈复合模	386
第五节 拉深模设计结构提示	343	九、“片”复合模	387
第六节 拉深模典型结构	344	十、落料、拉深、压筋、成形 复合模	389
一、矩形罩壳拉深模	344	十一、落料、修正复合模	390
二、外屏蔽罩拉深模	344	十二、中心轮片落料、冲 幅复合模	390
三、单工序多道拉深模	349	十三、落料、拉深、成形、冲孔 复合模	391
四、上盖板拉深模	351	第九章 级进模	393
五、圆形罩拉深模	353	第一节 特点	393
六、变薄拉深模	353	第二节 工序和排样	393
七、口杯一次正反拉深模	354	一、工序件携带方式	393
八、外壳转盘半自动拉深模	356	(一) 弯曲件的携带方式	393
第七节 成形模典型结构	357	(二) 拉深件携带方式	394
一、后接头翻孔模	357	二、工序安排	394
二、面板翻边模	359	三、排样布局	395
三、线圈骨架胀形模	360	第三节 挡料和导正	396
四、杯形件胀形模	361	一、挡料	396
五、电子管罩胀形模	361	(一) 始用挡料销	396
六、鞍管罩圆缩径模	362	(二) 侧刃和挡块	396
七、缩口镦头模	363	(三) 钩式活动挡料销	398
八、扩口模	363	(四) 切断挡料	399
九、切齿校平模	364	二、导正	400
十、翻边模	365	第四节 零件设计提示	400
十一、卷边模	366	一、凸模	400
十二、冲凸模	367	二、凹模	402
十三、弹簧圆锥端成形模	369	三、卸料装置	403
十四、平板百叶窗切口模	370	四、顶料装置	406
十五、带轮液压胀形模	371	(一) 位于模具工作区域以内的 顶料销	406
十六、半自动通用校平模	373	(二) 位于模具工作区域以外的 顶料装置	408
十七、筒形件沟槽成形模	374	第五节 典型结构	409
第八章 复合模	375	一、接线头级进模	409
第一节 复合模特点	375	二、卡板级进模	412
第二节 最小壁厚	375	三、多件、大件级进模	414
第三节 复合模正装和倒装的比较	375	四、动片级进模	415
第四节 出件机构	377		
第五节 典型结构	380		
一、指示计落料、拉深复合模	380		
二、带浮动模柄的复合模	381		

五、游丝支片级进模	417	七、“片”复合模	463
六、定、转子片复合级进模	419	八、“片”连续模	463
七、悬架级进模	422	九、弹簧垫圈连续模	463
八、钢字自动级进模	422	十、文件连续模	466
九、弹簧支持级进模	423	十一、铁心片硬质合金连续模	466
十、硬联结级进模	428	十二、电机定转子叠钢模	468
十一、接触板级进模	428	第十一章 组合冲模	473
十二、带自动挡料销冲孔落料模	432	第一节 组合冲模的工作原 理及品种	473
十三、接触点落料弯曲模	433	一、组合冲模的工作原理	474
十四、灭弧罩脚级进模	434	二、成套组合冲模的品种	474
十五、带自动定心装置的级进模	434	第二节 组合冲模设计	477
十六、固定引出片级进模	434	一、结构设计的一般提示	477
十七、简级进拉深模	434	二、主要零部件的设计	478
十八、钩式自动送料级进拉深模	439	(一) 模具的结构形式	478
十九、无工艺切口的级进拉深模	439	(二) 间隙	478
二十、锁扣级进模	439	(三) 压料和卸料装置	478
二十一、触桥级进模	445	三、积木式组合冲模设计	479
二十二、垫圈级进模	446	第三节 组合冲模典型结构	481
第十章 硬质合金冲模	449	一、剪切模	481
第一节 模架	449	二、直边冲裁模	482
一、上、下模座	449	三、外圆弧冲模	483
二、导向装置	449	四、矩形冲槽、落料模	485
(一) 设计要求	450	五、组合冲孔模	487
(二) 结构形式	452	六、矩形冲孔、落料模	489
三、模柄	452	七、L形弯曲模	490
第二节 压力机要求	452	八、通用弯曲模	490
一、刚性	452	九、翻边拉深模	492
二、精度	452	十、通用定位装置	493
三、其他	453	第四节 冲压工艺与方法	495
第三节 模具零件	453	一、冲压工艺规程的编制	495
第四节 材料选用	454	二、冲压用坯料和定位面 的选择	497
第五节 固定方式	454	三、冲件加工的基本原则	498
一、机械固定	454	四、常用的冲压加工方法	498
二、热压固定	454	五、冲件的弯曲成形	504
三、粘结固定	455	第十二章 汽车覆盖件冲模	505
四、焊接固定	455	第一节 汽车覆盖件特点与要求	505
第六节 典型结构	455	一、汽车覆盖件的特点	505
一、塞尖簧片弯曲模	455	二、对覆盖件的要求	505
二、硬质合金弯曲模	457	(一) 表面质量	505
三、双孔空心铆钉连续拉深模	460	(二) 尺寸和形状应符合覆盖件图和 汽车主模型	505
四、硬质合金变薄拉深模	461		
五、轴套弯圆整形模	461		
六、硅钢片横条切开模	462		

(三) 刚性	505	和返模	539
(四) 工艺性	506	五、修边凹模镶块的交接	541
三、覆盖件的工艺分类	506	六、修边模结构图	543
第二节 拉延件的确定	506	第五节 翻边模	548
一、确定拉延方向	506	一、翻边模的分类	548
(一) 保证凸模能够进入凹模	506	二、翻边凸模的扩张结构	549
(二) 凸模开始拉延时与拉延毛坯的		三、凹模镶块的交接	556
接触状态	507	四、翻边模结构图	560
(三) 压料面各部位进料阻力		第十三章 其他冲模	573
要均匀	508	第一节 多工位压力机冲模	573
二、工艺补充部分	509	一、多工位压力机简介	573
三、压料面形状的确定	511	(一) 滑块	573
(一) 降低拉延深度	512	(二) 送料装置	573
(二) 凸模对拉延毛坯一定要有拉		(三) 上件装置	573
延作用	513	(四) 夹板式进给装置	574
四、工艺孔和工艺切口	514	二、设计提示	574
五、拉延件与修边件、翻边件		(一) 行程与闭合高度	574
的关系	515	(二) 模具外形尺寸	575
(一) 覆盖件的展开	515	(三) 导柱位置与形状	575
(二) 拉延件在修边中和修边以后		(四) 易损部件的固定方法	575
的定位	515	(五) 斜楔与滑块	575
(三) 各工序件在冲模中的位置应		(六) 定位装置	575
尽量一致	516	(七) 卸料装置	576
六、拉延件图的投影画法	516	(八) 卡爪	576
第三节 拉延模	518	(九) 翻转装置	576
一、拉延模的典型结构	518	三、典型结构	578
二、结构尺寸参数	522	(一) 落料模	578
三、凹模结构	523	(二) 首次拉深模	578
(一) 活动顶出器闭口式凹		(三) 二次拉深模	578
模结构	523	(四) 整形模	578
(二) 闭口式凹模结构	523	(五) 切边模	579
(三) 通口式凹模结构	523	(六) 变薄拉深模	579
四、导向	525	(七) 成套冲模	580
(一) 压料圈和凹模的导向	525	(八) 在普通压力机上使用的多	
(二) 凸模和压料圈的导向	527	工位冲模	581
五、压料筋和压料槛	528	第二节 弯曲机冲模	586
六、空气孔	531	一、弯曲机简介	586
七、穿、冲工艺孔结构	531	二、弯曲机冲模结构	587
第四节 修边模	534	第三节 转盘冲模	593
一、修边模的分类	534	一、回转换模压力机简介	593
二、修边镶块	534	二、冲压工艺	595
三、斜楔、滑块及其结构尺寸	537	三、冲模典型结构	597
四、斜楔滑块中的滑块返回行程		第四节 钢皮冲模	598

一、结构类型	598	第二节 凹模	637
二、设计要点	598	一、计算	637
(一) 凸、凹模尺寸及其间隙	598	(一) 凹模壁厚	637
(二) 刃口高度及导柱、导套 的配合	599	(二) 凹模厚度	638
(三) 卸料	599	(三) 刀壁高度	638
三、通用模架	600	二、结构形式	640
四、典型结构	601	(一) 冲裁凹模的刀壁形式	640
第五节 薄板冲模	604	(二) 圆凹模	641
第六节 低熔点合金模	606	(三) 镶拼凹模	643
一、合金	606	第三节 卸料板	652
二、典型结构	606	一、卸料板结构形式	652
第七节 锌基合金模具	607	二、卸料板尺寸	656
一、锌基合金材料和性能	607	(一) 固定卸料板	656
二、结构类型	608	(二) 弹压卸料板	656
(一) 整体式结构	608	三、卸料螺钉结构形式	656
(二) 锌合金镶钢结构	608	四、卸料螺钉尺寸	658
(三) 组合式结构	609	第四节 导板	659
(四) 其他	610	一、导板结构形式	659
三、典型结构	610	二、尺寸计算	662
(一) 支架落料模	610	第五节 压料装置	663
(二) 里程表外壳拉深模	610	一、压料装置的结构形式	663
第八节 聚氨酯橡胶冲模	612	二、压料装置的尺寸计算	665
一、聚氨酯橡胶弯曲模	612	第六节 导料和承料装置	666
二、聚氨酯橡胶成形模	613	一、导料板外形尺寸	666
第九节 装配模	615	(一) 导料板长度	666
一、跳扣冲铆模	615	(二) 导料板宽度	666
二、转盘式自动装配模	615	(三) 导料板厚度	666
第十节 精冲模	618	(四) 导料板端部	666
一、简易精冲模	618	二、导料板内侧位置及料宽	667
二、用于改装压力机的精冲模	618	三、承料板	669
三、复合精冲模	621	四、侧压装置形式	670
四、连续精冲模	621	第七节 顶料装置	672
第十四章 冲模零件的设计		第八节 挡料和导正装置	672
与计算	626	一、挡料装置的结构形式	672
第一节 凸模	626	二、导正销的结构形式	674
一、计算	626	三、数据和计算	677
(一) 圆凸模	626	(一) 导正销工作端直径	677
(二) 异形凸模	629	(二) 导正销工作高度	678
二、结构形式	630	(三) 侧刃的长度	679
(一) 固定形式	630	第九节 定位装置	679
(二) 结构组成	634	一、定位装置形式	679
(三) 拼合方式	634	二、定位装置设计	681
		第十节 出件装置	682

一、结构形式	682	(四) 举例	724
二、弹簧	685	三、冲模与压力机尺寸的	
(一) 圆柱形螺旋压缩弹簧	685	配合关系	726
(二) 碟形弹簧	692	(一) 平面尺寸的配合关系	726
三、橡胶	694	(二) 高度尺寸的配合关系	726
(一) 高度计算	694	四、冲模与压力机刚度的	
(二) 受力计算	694	配合关系	727
第十一节 其他冲模零件	696	第二节 冲模的安装	728
一、斜楔和滑块	696	一、上模固定方法	728
(一) 运动方式	696	二、下模固定方法	729
(二) 斜楔、滑块之间的		(一) 螺钉固定	729
行程关系	696	(二) 压板固定	729
(三) 斜楔、滑块的尺寸设计	698	三、安装顺序	731
(四) 复位机构	701	第三节 冲压安全技术	732
二、模具起重结构	703	一、人身安全技术	732
三、废料切刀	706	二、装备安全技术	747
四、垫板	706	(一) 自动保护装置	747
第十二节 压力中心的确定	707	(二) 典型线路	755
一、冲裁模的压力中心	707	附录	758
二、各种冲压力的压力中心	708	A、拉深工序示例	758
第十三节 冲模零件的粗糙度和		B、拉深数据和计算	
配合要求	709	方法	786
第十四节 螺钉孔和销钉孔	715	(一) 无凸缘简形件的	
一、孔的结构和尺寸	715	拉深	786
(一) 螺钉孔	715	(二) 带凸缘简形件的	
(二) 螺纹盲孔	715	拉深	788
(三) 销钉孔	715	(三) 方形件的多道拉深	789
二、开孔位置	717	(四) 矩形件的多道拉深	791
(一) 孔边距	717	(五) 带凸缘矩形件的	
(二) 孔间距	718	拉深	795
第十五节 冲模零件用材料	718	(六) 连续拉深	795
第十五章 冲模的安装使用和安全		C、常用压力机规格	795
技术	721	D、冲压用主要材料的规格和	
第一节 冲模与压力机的配		力学性能	800
合关系	721	(一) 冲压用主要材料的	
一、冲模与压力机形式的		规格	800
配合关系	721	(二) 冲压用主要材料的力学	
二、冲模与压力机力和功的		性能	814
配合关系	722	(三) 各种硬度值对照	818
(一) 力和功配合关系		E、公差	820
总要求	722	(一) 标准公差数值	820
(二) 压力机许用负荷	722	(二) 新国标与旧国标公差等级	
(三) 压力机功的计算	723	对照表	820

(三) 新国标与旧国标基孔制配合 的轴公差对照表	820	以笔划为序)	822
F、汉英、英汉冲模有关术 语对照	821	(三) 汉英冲模有关术语对照(汉字 以拼音字母为序)	827
(一) 汉英、英汉冲模有关术语对照 编写说明	821	(四) 英汉冲模有关术语对照	833
(二) 汉英冲模有关术语对照(汉字		参考文献	838

第一章 冲模有关术语^①

冲模有关术语，包括冲压工序术语、冲模和冲模零件术语以及冲压工序以外的其它冲压工艺术语。大多数术语附有简图，以便理解。但白马非马，术语简图只是术语的一个示意图例，不包括术语的全部内容。

第一节 冲压工序术语

切开

切开是将材料沿敞开轮廓局部而不是完全分离的一种冲压工序。被切开而分离的材料位于或基本位于分离前所处的平面上（图 1-1）。

切边

切边是利用冲模修切成形工件件的边缘，使之具有一定直径、一定高度或一定形状的一种冲压工序（图 1-2）。




图 1-1 切开




图 1-2 切边

切舌

切舌是将材料沿敞开轮廓局部而不是完全分离的一种冲压工序。被局部分离的材料，具有工件所要求的一定位置，不再位于分离前所处的平面上（图 1-3）。

切断

切断是将材料沿敞开轮廓分离的一种冲压工序，被分离的材料成为工件或工件件（图 1-4）。




图 1-3 切舌




图 1-4 切断

^① 术语排列以笔划为序。