

# 木材采伐部門的整鋸方法

A.I. 安德里耶夫斯基



中国林业出版社

А·И·安德里耶夫斯基著

# 木材采伐部門的整鋸方法

曲 紹 成 譯

本書經苏联森林工業部教育司  
批准为林業技術学校参考書

中國林業出版社

一九五七年·北京

А.И.АНДРИЕВСКИЙ

ПИЛОПРАВНОЕ ДЕЛО  
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Допущено Управлением учебными заведениями  
Министерства лесной промышленности  
в качестве учебного пособия  
для несортиментальных школ и училищ  
ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

Москва 1954 Ленинград

版权所有 不准翻印

木材采伐部門的整鋸方法

А·И·安德里耶夫斯基著  
曲紹成譯

\*

中国林业出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版營業許可證出字第007号  
崇文印刷厂印刷 新華書店發行

\*

31"×43"/32·5 $\frac{15}{16}$ 印張·122,000字

1957年6月第1版

1957年6月第1次印刷

印数: 0001—2,500册 定价: (10)0.85元

## 序　　言

木材采伐机械化向整锯工人提出了许多新的和更高的要求。

伐区和山上楞场的首要工具已不是手工锯了，而是带有锯链的电锯。

打枝工作也进行了机械化（使用电动打枝机来锯截树枝）。

贮木场普遍地修建了桶板车间，以便将不太贵重的木材和薪炭材加工成经济材种。

枕木制割的生产任务量大大增加了，这就要求整锯工人要了解大直径圆锯的工作原理，并且要求他不仅会正确磨圆锯，而且也善于正确锻打圆锯盘。在贮木场常常可以遇到小型的制材厂。

锉磨技术也改变了：各种结构的锉锯机床代替了锉刀，因此，就要求整锯工人除了会使用这些机床之外，而且也会对它们进行正确的保养和调整。

除了使整锯工人的职务复杂了之外，对其工作质量的要求也提高了，特别是对于修整锯链的要求更甚。因此只保证锯链的工作正确和生产效能高已不为足，还必须使锯链在锉磨和磨平时，所损失的金属量为最少，以便增加其使用期限，因为锯链的使用期限与其他切削工具相比是很短

的。

木材采伐部門，工具和鋸的修整工作狀況以及整鋸工人的知識水平是与森林工業面臨的任务不相称的，这就是鋸截生產率降低的一个原因。

苏联部長會議和苏联共產党中央委員會在关于《結束木材采伐工業的落后状态》的決議中指出，必須在1954年制造2000台銼鋸机床，在1955年制造3000台銼鋸机床，更好地利用現有的設備和根本地改進对于工人的培养工作。

本参考書的任务在于帮助木材采伐企業的整鋸工人提高技藝和掌握新的銼鋸机床，以及学会裝置現有的整鋸設備來滿足新的要求。

关于斧头方面，在其銼磨中沒有加入任何新的內容，只提供了一些基本的知識（附錄），这些知識是生產人員編制向制造厂提出的損失賠償書和要求时所必需的。

# 目 录

## 序 言

<b>一、簡單切削的主要种类</b>	1
锯截种类及其要素	3
切齒的機料	7
鋸齒的輪平	8
鋸身的剛度	8
<b>二、切削工具的材料</b>	10
<b>三、銑磨工具</b>	12
砂    輪	12
砂輪的整修	16
砂輪的使用規則	16
銑    刀	19
类型和規格	19
主要的技術条例	20
在手工銑磨鋸片时銑刀磨損的減輕	21
銑刀的化学翻新	22
<b>四、木材采伐作業中使用的主要鏈鋸机床</b>	25
茨尼麥Y3C-5型万能銑磨机床	28
木材采伐作業中的修鋸所	29
<b>五、橫截鋸的鋸鏈</b>	30
鋸鏈鋸截木材的主要特点	34
角度要素	37
刨齒和側刨齒高度的降低值	41
切齒和側刨齒的機料值	44
鋸鏈鋸齒的銑磨	45

保持砂輪邊緣形狀的不变.....	48
在最簡單的鋸鏈銑磨机床上銑磨鋸齒.....	51
在帶有茨尼麥銑輪儀（1951年出品的型式）的維 特科夫斯基—耶利色耶夫机床上的工作.....	52
鋸齒在帶有茨尼麥銑輪儀（1953年出品的型式） 的T <sub>4</sub> B机床上的輪平机械 化 .....	58
对1951年出品的茨尼麥銑輪儀導板的修改.....	59
对維特科夫斯基机床的修改.....	60
用茨尼麥銑輪儀輪平鋸齒和銑磨鋸齒后稜面的技 術.....	61
鋸鏈鋸齒在茨尼麥Y3C-5机床上的銑磨与輪平 .....	65
增加鋸鏈的工作期限.....	68
使磨刃角保持不变的意义 .....	70
保持鋸鏈磨刃角精確度的意义.....	71
銑磨技術对于前角角度值不变的影响 .....	71
鋸鏈的統計和修理.....	72
鋸鏈的質量檢查.....	74
鋸齒的缺陷及其消除.....	76
移动式修鋸所及其設備.....	78
<b>六、电动打枝机.....</b>	<b>79</b>
电动打枝机的鋸截機構.....	79
圓盤式打枝机的鋸齒在帶有茨尼麥仪的 T <sub>4</sub> B机 床 上的銑磨和輪平.....	81
圓盤式打枝机鋸齒前稜面的銑磨技術 .....	83
圓盤式打枝机鋸齒在 T <sub>4</sub> B机床上的輪平 .....	85
圓盤式打枝机鋸齒在Y3C-5机床上的銑磨 .....	86
圓盤式打枝机鋸齒在Y3C-5机床上的輪平 .....	88

<b>七、圓鋸</b>	89
圓鋸的特性及對圓鋸的主要要求	89
圓鋸片鋸齒的角度值	93
縱向鋸齒和橫向鋸齒鋸片的選擇	96
圓鋸片切削部分的準備	98
齒高的整平	98
圓鋸片鋸齒的撥料和壓尖	100
圓鋸片鋸齒的銼磨	103
圓鋸片的內張力	109
防止圓鋸片切削邊緣伸張的方法	110
圓鋸片的檢查	112
鋸片邊緣張緊的技術	118
圓鋸片的校正	122
校正和張緊圓鋸片的規則	124
圓鋸片在機床上的安裝	125
平墊盤	126
楔盤或楔刀	126
相遇角	127
防振器	127
消除圓鋸工作中的毛病	128
<b>八、排鋸</b>	130
特性、尺寸和主要技術要求	130
鋸條工作前準備的主要規則	134
排鋸鋸齒的銼磨	134
排鋸鋸齒的撥料	136
排鋸鋸齒的跑平	137
排鋸鋸身的壓延和校正	138

锯条的准备和其在锯框中的安装	140
锯条的倾斜	141
安锯时锯条的选择和其固定	142
锯制板材时产生技术废品的原因及其消除	145
<b>九、横截手工锯</b>	147
对弓形锯的主要技术要求	147
对双人锯的主要技术要求(按ГОСТ979—49)	149
带有刨齿的锯条	151
刨齿齿高的降低和其铿磨	152
刨齿齿槽的深度	152
齿圈工作前的准备	154
切齿高度	154
切齿的楔角	155
切齿的侧磨刃角	155
切齿的踏平	156
切齿的擦料	157
切齿的铿磨技术	162
三齿组锯条的铿磨特点	166
锯身工作前的准备	167
弓形锯锯框	167
锯身在锯框中的张紧	170
锯身的压延	172
弓形锯锯身的焊接	173
锯截的缺陷及其消除	175
<b>附录：斧头(斧头的类型和规格，对它们的主要要求)</b>	179
<b>参考书</b>	182

## 一、簡單切削的主要种类

当利用简单的切刀加工和锯截木材时，必须考虑到木材結構的非同属性。

木材由顺着干軸排列的纖維構成，而且纖維的整个横向之間是互相連結在一起。纖維軸向的抗斷强度大大高于横向的强度。所以，木材沿不同方向的切削就要求采用不同形狀和不同磨刃的切齒，切削时也需要消耗不同的力量。

当利用具有寬楔形的簡單切刀進行切削时，具有下列三种切削种类：

截断切削（圖1.a）——刀刃在与木材纖維方向垂直的平面上移动，并把纖維切断；

縱向切削（圖1.б）——刀刃在与木材纖維方向平行的平面上移动；

横向切削（圖1.в）——刀刃与木材纖維方向相平行，但在与纖維相垂直的平面上移动。

在第一种切削方式下，即进行截断切削时，木材在切削过程產生最大的切削阻力。在第二种切削（縱向切削）方式下，切削阻力將减小一半。在第三种切削方式下，

切削阻力約比第一种切削方式的阻力减小 $\frac{4}{5} \sim \frac{5}{6}$ 倍。

某些角度对于切削力來說具有很大的意义（圖1.2）：

- 1) 切刀后稜面与被加工平面所成的角度，叫作切刀的后角，以 $\alpha$ 表示；
- 2) 切刀前稜面与后稜面所成的角度，叫作切刀的楔角，以 $\beta$ 表示；
- 3) 切刀前稜面与被加工平面所成的角度，叫作切削角，以 $\delta$ 表示。

切削角 $\delta$ 等于 $\beta + \alpha$ ，也就是等于楔角与后角之和。

当切削角减小时，切削力将大大降低。但是，在减小切削角的同时就必须减小切刀的楔角，这样就会削弱刀刃的坚固性和加快其磨钝。所以，在要减小切削角度时，在每一种具体的情况下，都必须注意到，不应由此而引起刀刃坚固性的削弱。




圖 1 楔形切刀的切削方式示意圖：

a—截断切削；b—縱向切削；c—横向切削；r—切刀  
的角度要素 ( $\alpha$ —后角,  $\beta$ —楔角,  $\delta$ —切削角)。

樹種和木材的含水率能影響切削力的大小。

干木材、硬木材、以及凍結的木材，在切削時比夏季的軟木材和濕木材需要較大的切削力。

同時作用的切刀數目，對於切削（鋸截）的生產率具有重大的影響。當切刀數目減少時，刨花或鋸屑的厚度就要增加，而且用於破壞木材（切削時所發生的破壞情況）的功要比將木材破壞成更小的刨花或鋸屑時所需要的功為小。

然而，當刨花粗大時，加工表面的光潔度是不好的。

## 鋸截種類及其要素

木材鋸截是利用複雜切刀將木材截開的一種方式，這時不僅是刀刃破壞木材，而且切刀的側刃也參加工作，隨而形成鋸屑。

在鋸截時，就木材纖維的排列來說，具有兩種主要方向：橫向鋸截——將樹木垂直於干長截斷（將原條截造成材種）和縱向鋸截——鋸口順著千軸（鋸材、枕木制削）。

除此之外，也可以與木材纖維方向成某一角度來進行鋸截。但是，這樣的鋸截方式一般是較少采用的，它主要是在鋸出樹木的下口時採用。

在鋸截時鋸齒要完成比較複雜的工作，因此，它具有特殊的形狀（圖 2），並具有下列角度：切削角 ( $\delta$ )、楔角 ( $\beta$ )、後角 ( $\alpha$ ) 和前角 ( $\gamma$ )。

此外，在鋸片中下列要素也起着很大的作用：

- 1) 相鄰齒間的距離，稱為齒距，以  $t$  表示；
- 2) 由齒頂到齒倉基部間的距離，稱為齒高，以  $h$  表示；

3) 用以放置鋸屑的齒倉的形狀和尺寸。

齒倉應具有圓滑形狀，沒有尖銳的角度，以便鋸屑不致填塞和壓縮在其中。

鋸齒在兩種情況下(按兩種方式鋸截)的工作條件是不同的，這也反應在鋸齒的形狀和鋸齒的銑磨方法上。

當縱向鋸截時，齒尖橫着木材纖維的長度在整個鋸口寬度內將木材纖維切斷，而被切斷的纖維則在鋸齒前稜面的壓力下與不被切斷的纖維分離，




圖2. 鋸齒各要素：

γ—前角；α—后角；β—楔角；

δ—切割角；t—齒距；h—齒高。

離開，也就是說，當縱向鋸截時，鋸口的底面由短的切削刃來形成(截斷切削)，而鋸口的側面則由鋸齒的側刃來形成(橫向切削)。

當橫向鋸截時，木材纖維橫着其長度在鋸口寬度的兩個端點被左齒或右齒的側刃切斷。

這時，被切斷的纖維與不被切斷的纖維由鋸齒的短切削刃來分離。

因此，当横向锯截时，锯口的侧面由锯齿的侧刃来形成（截断切削），而锯口的底面则由短切削刃来形成（横向切削）。

锯于纵向锯截与横向锯截各有其不同的特点（图3），纵截锯片的锯齿应具有直磨刃的前稜面，它与锯片的侧面成 $90^{\circ}$ 的角度，以提高完成锯截工作主要部分的齿尖的强度和稳定性。切削角 $\delta$ 应小于 $90^{\circ}$ 。




图3. 纵向和横向锯截时锯齿的工作示意圖

a—纵向锯截；b—当没有侧刃时的横向锯截；c—当切刃参加工作时的横向锯截。

利用侧刃切断木材纤维的横截锯片的锯齿应具有斜磨刃，以减轻纤维的锯截过程和在顶端形成楔形表面（斜面），用以切碎锯屑。切削角 $\delta$ 应大于 $90^{\circ}$ （锯链除外）。

根据工作性质的不同，锯片可以分为单向的（仅朝着一个方向工作）和双向的，即直线往复的（朝着前后两个方向工作的）两种。

所有纵向锯截的锯片，例如，排锯、圆锯、带锯等，均属于单向锯片。

手工横截锯则是用来朝着前后两个方向进行锯截的。

机械式横截锯有单向的（锯链和具有非对称齿的圆

鋸) 和双向的(具有形如等腰三角形的对称齒的圓鋸)。

根据工作特点不同，橫截鋸的齒形將有相应的改变。

甚至同一用途的鋸，无论在形狀和齒距方面，各工厂制造的也各不相同，这就要求整鋸工人采用不同的鏗磨方法。在以后相应的章節中，將对齒形加以更詳細的說明。

同时工作的鋸齒数目，不僅决定于切削工具的構造，而且也决定于切削速度和進料速度。

鋸齒移动的速度叫作切削速度，以米/秒为單位。

切削速度(米/秒)取决于鋸截方法，其变动范围大致如下：

当手工横向鋸截时 ..... 2

当用鋸鏈鋸截时：

    动力鋸 ..... 6

    打枝机 ..... 8

当用排鋸鋸截时 ..... 6—8

当用圓盤式打枝机鋸截时 ..... 23

当用帶鋸鋸截时 ..... 30

当用圓鋸鋸截时 ..... 50—100

当用圓鋸鋸截时，若知道鋸片的直徑及其每分鐘的轉數，則可以按照下列公式來計算其切削速度V：

$$V = \frac{\pi Dn}{60}$$

式中：

$\pi$ —圆周率，其值等于3.14；

D—鋸片直徑(米)；

n—鋸片每分鐘轉數。

例如，設有一台枕木鋸截机床，如果其鋸片每分鐘的轉數n=800，而鋸片直徑D=1.2米时，则切削速度为：

$$\frac{3.14 \times 1.2 \times 800}{60} \approx 50 \text{米/秒}$$

樹木往鋸齒推進的速度或鋸齒往樹木推進的速度叫作進料速度，它是以米/分为單位或以米/秒为單位。

進料速度决定于發动机的功率，例如：在枕木鋸截机床上，当电动机的功率为35—40瓩时，進料速度約為60米/分或1米/秒；当在桶板車間，在以人力推進木材的圓鋸机床上鋸截木材时，進料速度不超过12米/分或0.2米/秒；当用茨尼麥克-5電鋸鋸截木材时，進料速度依木材的直徑和硬度不同而異，約為0.02—0.05米/秒。

### 切齒的撥料

將切齒向兩側撥开，并且將所有的偶數齒撥向一側，將所有的奇數齒撥向另一側，这种工作就称为切齒的撥料。

为了減輕鋸身与鋸口側壁的摩擦和在鋸截懸垂樹干时减少夾鋸現象，則必須進行撥料來增加鋸口的寬度。

此外，由于將切齒向兩側撥开，則切齒的上部切削部分便与鋸口側壁形成一个侧面傾斜角度（所謂撥料角）。如果鋸齒的切削部分沒有撥料角或其撥料角不足时，則即使撥料大小正確，这种鋸也不能進行工作。

當進行縱向鋸截时，可用压尖鋸齒來代替撥料，这时齒端向兩側放寬而形成鏟子的形狀。

必須避免將料撥得大于需要的程度，特別是在縱向鋸截时更应注意，因为鋸口的加寬能增加廢料量（鋸屑）和工作時間的消耗量。

## 鋸齒的跑平

將鋸齒沿其高度整平，叫作鋸齒的跑平。跑平的目的是為了保証鋸口筆直和減輕鋸齒的磨鈍，從而可以使磨刃角減小和使鋸身的厚度減薄。

## 鋸身的剛度

在鋸截時，特別是在用機械鋸截時，鋸齒和鋸身橫向的穩定性，即所謂鋸身剛度起着重要的作用。

當剛度不足時，鋸片很容易向兩旁傾斜，即左右搖擺。

鋸片的剛度決定於鋸身的厚度和寬度；鋸身愈厚和愈寬，則鋸齒在工作中愈穩定和在高速進料時愈容易保証鋸口的筆直性。

然而，鋸身愈厚，則木材消耗量愈大（特別是在縱向鋸截的情況下）；鋸身愈寬時，則夾鋸現象愈嚴重（特別是在橫向鋸截時），而且消耗于克服對鋸口側壁的摩擦力愈大。

由於這些原因，當利用鋸片時，應力求減小鋸身的厚度或寬度，或者兩者同時減小。用較大的力將鋸身拉緊和增加切削速度，即增加鋸齒在鋸口中的移動速度，就可以保証鋸截的穩定性。排鋸和弓形鋸的剛度也決定於鋸身的自由長度，而圓鋸的剛度則決定於圓鋸盤的直徑。為了保証排鋸的穩定性，應力求減小其長度；而為了保証圓鋸的