

高等农业院校試用教材

机械零件

上 册

北京农业机械化学院編

农业机械化专业用

农业出版社

高等农业院校試用教材

机 械 零 件

上 册

北京农业机械化学院編

农业机械化专业用

农 业 出 版 社

編著者 林啓輝 張熙來 林孟熾 楊炳堅
張洪錫 邱云達

高等農業院校試用教材

機械零件

上册

北京農業機械化學院編

農業出版社出版

北京總編局一號

(北京市書刊出版發賣許可證出字第106號)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海洪興印刷廠印刷裝訂

統一書號 K15144 267

1961年8月北京制型
开本 787×1092毫米

1961年10月初版
十六分之一

1962年5月上海第三次印刷
字數 379千字

印數 7,071—9,070冊
印張 十七又八分之七

定價 (9) 一元七角

目 次

緒論 I

第一篇 机械零件設計及計算基础

第一章 机械設計基本原則	7
§ 1 机械及其零件合理設計的准則	7
§ 2 机械設計的一般步驟	15
第二章 机械制造中常用的材料及其選擇原則	17
§ 1 常用的材料	17
§ 2 材料的选择原則	23
第三章 載荷和許用应力	26
§ 1 載荷和应力的分类	26
§ 2 影响零件强度的因素	28
§ 3 許用应力	31

第二篇 联 接

第四章 螺紋联接	34
§ 1 螺紋	34
§ 2 螺紋联接的基本構件	40
§ 3 螺紋联接的計算	49
§ 4 螺栓組联接的計算	62
§ 5 螺紋零件的材料及許用应力	67
§ 6 影响螺紋联接动載荷强度的因素和提高强度的措施	69
§ 7 螺旋傳動	73
第五章 鍵、多槽軸、銷釘及無鍵联接	81
§ 1 鍵联接	81
§ 2 多槽軸联接	87
§ 3 銷釘联接	91
§ 4 無鍵联接	93
第六章 鋼釘联接	96
§ 1 鋼釘的种类、材料和国家标准	96
§ 2 鋼接工艺和它对鋼接縫品質的影响	97

§ 3 鋼接縫的分類	101
§ 4 鋼釘聯接的工作情況	102
§ 5 強固鋼釘縫的計算	104
§ 6 強固接縫的許用應力	107
第七章 焊接	109
§ 1 概述	109
§ 2 焊接工藝和它對焊縫品質的影響	111
§ 3 電弧焊縫的型式	112
§ 4 焊接的強度計算	115
§ 5 焊縫的許用應力	121

第三篇 傳動

第八章 皮帶傳動	126
§ 1 概述	126
§ 2 皮帶傳動的主要型式	127
§ 3 平皮帶的種類和構造	128
§ 4 皮帶的接頭	130
§ 5 皮帶傳動的理論基礎	131
§ 6 影響皮帶壽命的因素及皮帶的壽命計算	136
§ 7 皮帶的滑動現象和傳動比	139
§ 8 皮帶傳動的滑動曲線及根據滑動曲線計算皮帶斷面	141
§ 9 平皮帶傳動的計算及主要參數的選擇	143
§ 10 帶張緊輪皮帶傳動的構造及計算特點	148
§ 11 三角皮帶傳動	148
§ 12 皮帶輪的結構	156
§ 13 初拉力的測定及皮帶的張緊方法	161
第九章 鏈傳動	163
§ 1 概述	163
§ 2 鏈的構造和材料	164
§ 3 鏈輪的結構和材料	168
§ 4 鏈傳動的張緊裝置、維護和保養	170
§ 5 鏈傳動的理論基礎	172
§ 6 鏈傳動主要參數的選擇及鏈傳動的計算	174
第十章 齒輪傳動	184
§ 1 概述	184
§ 2 齒輪傳動的幾何尺寸	186
§ 3 齒輪的材料	197

§ 4 齿輪的失效情况	199
§ 5 齿輪轉動的受力分析	204
§ 6 齿寬系数和計算載荷	208
§ 7 齿輪接觸疲勞強度計算	215
§ 8 齿輪弯曲疲勞強度計算	226
§ 9 齿輪傳動的許用应力	232
§ 10 輪齒脆性破壞和塑性變形計算	239
§ 11 齿輪傳動的效率	240
§ 12 齿輪傳動主要參數的選擇	241
§ 13 齿輪的構造	245
§ 14 圓弧點嚙合齒輪（諾維柯夫齒輪）傳動概述	248
第十一章 蝸輪傳動	255
§ 1 概述	255
§ 2 圓柱蝸杆蝸輪副的幾何關係和主要參數	256
§ 3 蝸輪傳動副中力的分析	259
§ 4 蝸輪傳動的效率	260
§ 5 蝸輪傳動的材料和輪齒失效情況	262
§ 6 蝸輪輪齒接觸疲勞強度計算	264
§ 7 蝸輪輪齒弯曲疲勞強度計算	266
§ 8 蝸輪傳動的許用应力	267
§ 9 蝸輪傳動的散熱計算	268
§ 10 蝸杆的強度和剛度的驗算	269
§ 11 蝸輪的構造	271
§ 12 圓弧面蝸輪傳動	272

緒論

一、機械零件課程的性質和任務

机器、设备、仪器及其他装置中的单个组成部分和这些部分的联接叫做机械零件。

为便于研究和学习起见，可以把机械零件分为普通零件和特殊零件两类。

在不同类型的机器中，经常遇到并完成同一任务的零件称为普通零件，如齿轮、皮带轮、轴、轴承、螺栓等。只适用于一定类型机器的零件称为特殊零件，如发动机的活塞、汽轮机的叶片、农用机器的行走轮、耕作机的犁铧等。机械零件课程只研究普通机械零件；特殊的机械零件则在有关的专业课程（农用机械、拖拉机）中讲述。

在农用机械化专业中，本门课程的任务是：从机器的总体概念出发，根据零件的具体工作条件，综合地考虑强度、构造、维修、工艺等要求，以正确地设计这些零件；其中包括赋予零件以最适当的外形和尺寸，选择零件所需要的材料、精度等级、表面质量，并规定制造上的技术条件等。同时，通过课程的各个教学环节特别是课程设计，使学生初步建立辩证的设计思想，掌握正确的设计原则、原理和方法，以及掌握普通零件使用、安装、维护的基本知识。

在高等农林院校农用机械化专业的教育计划中，“机械零件”是一门基础技术课程，它综合运用了其他许多基础课和基础技术课的知识，并与有关机器的专业课衔接起来。在设计零件时，应运用理论力学及机械原理的知识，求出作用于零件上的力和零件的运动规律；运用材料力学的知识，计算零件的强度、刚度和稳定性；利用金属学及热处理的知识，选择合适的材料和热处理方法；通晓金属工艺学和装配工艺学的要求，设计出符合工艺性的零件结构；掌握互换性原理和技术测量，以确定零件的公差和精度等级；运用机械制图的技能及规则以表达出设计者的意图。参加生产劳动，则为学习本门课程和进行零件设计奠定感性认识和理论联系实际的基础。

学生学习机械零件时，不但要运用以往所学到的理论和实际知识，尤其重要的是要把这些知识运用到实际的设计中去。当设计某一具体零件时，不能只是作纯粹的理论计算，而要考虑与实际生产有关的一系列问题。所以，通过这门课的学习，不仅要使学生领会理论是如何与实际相结合的，同时还要领会作为一个工程技术人员，应如何从实际中提出问题和解决问题。

二、机器制造业在国民经济各部门中的作用，我国机器 制造业的发展概况

解放前，我国是一个半封建半殖民地的国家，在帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座

大山的压榨下，生产很落后，国民經濟基础非常薄弱，沒有自己独立的工業。1949年，作为國民經濟主要标志的現代工業，在工农業总产值中只佔17%，而且主要还是輕工業。机械工業則只佔工業总产值的1.7%，不但比重小、且大多数是帝国主义国家在中国所設的修理厂。工业地区的分布又绝大部分集中在沿海几个大城市。这种因缺乏重工业基础而造成國民經濟各部門十分落后狀況，就象軟骨病患者一样，使我国百年来国弱民穷，受尽帝国主义的压迫和剥削。

解放后，人民掌握了政权。独立、自由、民主、統一的国家实现了，發展祖国工业也就有了可能。全国人民迫切要求擺脫貧困落后的狀況，要求实现社会主义的工业化。毛主席早在“論联合政府”一書中就說过：“沒有工业，就沒有巩固的国防，就沒有人民的福利，就沒有国家的富强。”所以，在經過三年的國民經濟的恢复时期，党就及时提出社会主义工业化是我国过渡时期的中心任务，开始了我国發展國民經濟的五年計劃。

工业是主导，有了强大的重工业、有了现代化的机械制造业，才能制造现代化的各种工业设备，以改造重工业本身和各种轻工业，才能供给农業以大量的拖拉机和各种现代化的农業机械，以改造农業，才能生产新式的交通工具，以改造运输業，才能制造先进、优良的武器，以巩固国防；才能显著地提高生产技术、提高劳动生产率，不断增加农業和消费品工业的生产，保证人民生活水平的不断提高，并进而逐步地消灭工农差別、城乡差別和体力与腦力劳动的差別，实现向共产主义的过渡。

随着社会主义工业化的迅速发展，我国国民經濟的結構也有了显著的变化。至1957年——第一个五年计划最后的一年，工业及手工業在工农業总产值中的比重已上升到56.5%，而机械制造业在工业中的比重也上升到9.5%，并建立了现代化企業，大批新建、扩建的企业投入了生产，这就为我国的社会主义工业化打下初步的基础。

1958年5月，党的八届二中全会制訂了我国社会主义建設总路綫。在党的“鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社会主义”的总路綫的光輝照耀下，我国人民發揚了共产主义風格和革命的首創精神，貫徹了一整套“兩条腿走路”的方針，实现了历史上前所未有的連續三年的大躍进。从1957到1960年，工业总产值增長了将近兩倍，鋼产量由535万吨增長到1,845万吨，机床拥有量和工程技术人员，也都增長了一倍多。

由于十一年来的国民經濟建設，就使我国基本上形成了完整的机械工业体系——包括解放前是空白点的农業机械制造业。机械制造业已能向国民經濟各部門提供成套的设备，为我国国家工业化、农業机械化、电气化和国防现代化提供了物质保证。

在机械設計工作上，我国也已經从仿造进入到自行設計的阶段。現在我們不仅能設計一般机械产品，而且能設計万吨貨輪、新型机車、飞机、重型或精密机床、12,000吨自由鍛造水压机以及其他高、大、精、尖的产品，这就标志我国的机械工业已經进入世界先进技术的領域。

目前，我国的国民經濟建設在“以农業为基础，工业为主导”的方針指导下，在三年躍进的基础上，正进入一个新的发展阶段，可以預期，在不久的时间內，我国的机械制造业，特别是农業机械制造业，將有一个很大的發展。

三、機械零件學發展簡史

机器是劳动生产的工具。由于生产发展的需要，人类在很早以前就运用各种简单的机械与机器零件。我国在公元前 17 世纪就已能利用桔槔。公元前 11 世纪的周代，车子的构造已相当完备：已有车轴、轴承、带辐条的车轮，并已知道用动物油作为润滑剂了。简单纺织机械的应用，则可追溯到公元前 10 世纪以前。在古埃及、希腊和古罗马，也很早就使用了横杆、绞车、滚子等简单机械和零件。从亚里士多德的著作中，可以知道在公元前 350 年就有关于齿轮的记载。

我国在汉灵帝时（公元 168—189 年）所制的翻车（翻车引水），已运用了近代搬运链的原理。后汉时大科学家张衡（公元 87—139 年）所发明的“浑天仪”中已有复杂的轮系传动。王充在公元 90 年左右发明了铆钉联接。三国时魏国博士马钧所制的指南车以及晋书所记载的记里鼓车中均应用了巧妙的轮系传动。此外，在鑿盐井时利用繩輪以及在水碓上利用凸輪，也至少有 1,800 年以上的历史。

在文献著作方面有：宋代沈括的“梦溪笔谈”，元代王祯的“农书”，明代王征集成的“诸器图说”，徐光启的“农政全书”和宋应星的“天工开物”，给我们留下了丰富的机械方面的记载。

在西方，到 15 世纪文艺复兴以后，科学才逐渐发展起来。意大利的伟大艺术家、科学家列·达·芬奇，曾在那时研究过滑轮、横杆、齿轮、差动轮系等问题，并获得了相当的成就。

不过关于机械设计和制造的成系统的科学是在十九世纪中叶才形成的。当时这门科学笼统地叫做“机械学”或“机械构造学”，它包括了很多门性質相近的现今的课程，如理论力学、材料力学、机械零件、机械制造工艺学、起重机、内燃机、蒸汽机等。以后，由于知识和经验的积累，大大地丰富了这一门科学的内容，才使它有可能发展成为许多独立的课程。

“机械零件”就是从机械学这样一门总的课程中分离出来的。1882—1883 年俄罗斯的基尔比切夫（В. Л. Кирпичев）教授编写的“机械零件教程”在彼得堡出版，才第一次为这门科学奠定了基础。以后机械零件这门科学在各国都有不同程度的发展，到目前为止，它不仅拥有大量的普通著作，而且还拥有极其丰富的专门论文以及手册、图集、工厂规范、标准等等。

应当指出，在机械零件学的发展过程中，俄罗斯及苏联的学者有着卓越的贡献。如俄国科学院院士列奥那尔得·欧拉（Леонард Эйлер）在 18 世纪奠定了啮合理论的基础，并极力主张采用渐开线来作齿廓曲线；别纳尔多斯（Н. Н. Бенардос）发明电弧焊；巴东（Е. О. Патон）院士发明自动电焊；彼得罗夫（Н. П. Петров）院士奠定了摩擦和润滑的流体动力学理论的基础；儒可夫斯基（Н. Е. Жуковский）关于皮带传动的理论研究和螺钉轴向载荷的研究等。1955 年，苏联诺维柯夫（М. Л. Новиков）工程师完成了新的齿轮啮合理论的研究，为齿轮传动系统打开了新的广阔道路，这种成就，是很值得我们重视的。

如上所述，我国劳动人民在历史上有着很多优秀的机械创造，但好些创造和记录，由于

封建統治階級对于科学的輕視，已經失傳；尤其是近百年来，受着帝国主义的侵略和腐朽的封建制度的严酷摧殘，使科学技术十分落后。只有在人民政权建立以后，机械零件这一門学科才和其他科学一样获得了廣闊的發展前途。建国以来，在党的正确領導下，并得到苏联的無私援助，經過十一年的努力，取得了一定的成績，出版了許多机械零件方面的論著和文献，制訂并頒佈了部分零件的国家标准，而机械零件的全盤标准化工作，也在緊張地進行；建立了许多个关于机械工业方面的科学研究和产品設計的機構，开展了具有国际水平課題的研究；高等院校也正按着党的教育方針，与生产部門建立密切的联系，积极地投入到科学 研究中来。現在，对世界先进技术如电渣焊、点焊啮合齿輪傳动裝置、高速气膜轴承、热軋齿輪等方面的研究、应用和推广也都已取得一定的成就。所有这些，都說明我国已逐渐摆脫过去科学技术落后的局面，而开始进入世界先进科学技术的領域，前途是無限光明的。

四、机器構造發展的主要方向

在社会主义的經濟中，机器是利用自然力以造福社会、減輕体力劳动和提高生产率的主要工具。机器的生产水平和技术完善程度是衡量一个国家工業發展的明显标志。

随着使用和生产所提出的新要求，随着新材料、新工艺方法以及科学上新發明的出現，机器的結構也在不断改善中。

使用和生产上对現代机器的基本要求是：工作机械尽可能提高生产率，發动机械尽可能增大功率；此外，还要求机器运转可靠，操作簡單和造价低廉等等。

提高机器生产率和增大功率的最有效方法就是提高生产速度和生产過程的自动化。高度自动化、高速以及伴随而来的高压、高溫可以說是現代机械制造業的特点和發展的基本趨勢。关于这方面的成就可由表 0—1 中所列的数据看出。

表 0—1 生产速度变化的情况

机床切削鋼料的速度 m/min				
1850 年以前	1864 年	二十世纪初	1950 年	現 在
5	7—8	30	400	2,000
帶鋼冷軋速度 m/min				
1925—1930 年	1940 年	1945 年	1950 年	
18—30	300	1,200	1,800	

上述机械制造業發展的基本趨勢，決定了以下机器構造的發展特点：

1) 用迴轉运动机构代替往复运动机构——在往复运动机构中常常不能避免在空行程中浪费时间；不可避免地要产生动載荷，而此动載荷又限制了机器速度的提高。所以在现代


机器中总是希望用連續工作的迴轉运动的機構代替往复运动的機構，例如在高速大功率时，就用汽輪机代替蒸汽机；用离心式、齒輪式、叶片式水泵代替活塞式水泵；用迴轉式鑽孔机代替冲击式鑽孔机等等。

2) 采用組裝的構造——組裝的机器在最近二十多年中愈來愈得到重視。在这以前，把机器分成几部分只是为了制造、运输和装配上的理由，而現在却把它看成是提高机器的生产和使用的經濟指标的重要方法。采用組裝的結構可以用为数不多的組件裝配成不同用途的各种机器。每个組件都可以在总裝以前进行裝配、試車，因此使配裝和檢修的工作大大地簡化。此外，采用組裝構造对于各組件的設計、制造和提高質量等方面也有很大好处。对于具有一定的使用季节性的农業机器來說，采用組裝構造的前景更是值得特別注意的。

3) 采用多种的傳动方式——能量由原动机傳遞到各工作機構，現在除采用机械傳动外，还广泛地应用着电力、液力及气力傳动等。这样就可以簡化控制系統，为实现机器的自動控制和远程控制創造了有利的条件。

4) 在改善机器質量的同时，力求減輕机器的重量。改善机器構造是減輕机器重量的主要途徑之一，另外也可利用提高材料的机械性能、提高机器的轉速的办法来达到这个目的。

減輕机器的重量是意味着用同等数量的原料以生产出更多的机器；減輕重量，也必然使机器的成本降低。对于运输工具(如飞机、汽車等)來說，減輕重量还可提高它的載重量和节约燃料，也就是提高了机器的生产率和使用經濟指标。对于在行进中工作的机器(如不少的耕、耙、播、收等田間作物的农業机械)也能起着降低所需的牽引力，从而起了节约燃料的作用。



第一篇 机械零件設計及計算基础

第一章 机械設計基本原則

§ 1 机械及其零件合理設計的准則

每一台合理設計的机器，必須全面滿足使用、社会、經濟、工艺和生产等各方面的要求。現分別从这几方面叙述如下：

1. 使用 要 求

为社会主义生产服务的每一部机器，都直接或間接地为滿足人民不断增長的物質、文化需要而工作，只当在使用时才能表現出它的質量来，所以在設計机器时，首先应滿足技术条件所規定的各项要求。

每一部机器都应当減輕并节省工人的劳动，提高劳动生产率，同时也要使机器的造价最低，使用經濟性最高，机器中应避免采用無用或少用的機構，使它能准确地完成一定的工艺职能，或發出一定的功率。

此外，还要使机器在一个相当長的期間內执行自己的职能，这就应使机器在規定的使用期限內工作时不發生停車、不出毛病和事故，換句話說，机器应当滿足使用可靠性的要求。

机器的使用可靠性問題，归根結底，也是机械零件的强度、剛度和磨損的問題，在某些情况下还有振动和耐热性問題。只有設計机器时正确地解决这些問題，才能保証机器具有足够的使用可靠性。下面分別对这些問題的概念作概括的介紹。無疑地，这些問題对設計、制造和使用机器，都是必須具备的知識。

(1) 强度 零件强度是設計的最主要要求，如果零件的强度不够，就会产生不容許的殘余变形或断裂。

零件的殘余变形是由于零件中的应力超过材料的屈服限而引起的。在許多情况下殘余变形的存在是不容許的，因为零件的尺寸若發生較大的变化，就可能使机器各部分間正常的相互作用和相互位置遭到破坏，組合中各零件間必需的接合性能發生变化，以致机器無法維持正常的工作。

零件的断裂显然是不容許的。对受靜应力的零件來說，断裂是由于工作应力超过材料的強度限。对受变应力的零件，破坏則多是由于工作应力超过材料的耐久限所引起的。

在机器中，可以看到一般的断裂破坏，可是更常見的則是零件工作表面的破坏。工作表

面的破坏是由于接触区的接触应力超过一定的极限所引起的，容易发生工作表面破坏的零件如齿轮轮齿、滚动轴承的滚动体和座圈等。

零件的强度不足不仅会使零件报废，以致机器停转，在某些情况下还会发生事故，所以应保证零件具有足够的强度。另一方面也不能为了追求高强度而无原则地增大零件尺寸，这样就会浪费材料，提高成本。设计者应详细分析零件的工作条件和影响强度的因素，掌握材料的机械性质、零件强度的计算理论和实验方法，同时还要在工艺、结构等方面采取各种提高强度和节约材料的措施。

(2) 刚度 零件除应有足够的强度外还必须有足够的刚度。刚度是零件受载荷时抵抗变形的能力。这个要求对某些零件来说是很重要的。零件在工作时的弹性变形不应超过工作条件所容许的极限，否则会破坏正常工作，或影响工作质量。明显的例子，如电动机轴、装有齿轮的轴和机床主轴等。同这种情况相反，在某些情况下，有些零件却要具有一定的弹性变形能力，如弹簧、钢簧和仪器上的弹性元件等。

精确地进行刚度计算是极困难的，例如作简单轴的刚度计算时，由于机架、轴承等部分的刚度对轴的刚度都有影响，使计算准确性较差。

一般刚度的计算是以简化计算的变形同许用变形值相比为基础的，而这些许用变形值是根据实际机器中类似结构的统计资料来确定。

(3) 磨损 两个互相接触的物体发生相对移动或有相对移动的趋势时，接触面间就要产生摩擦力，这时往往同时发生摩擦面的磨损，降低零件的寿命，例如，齿轮轮齿表面的磨损将破坏正确的齿廓形状，使运转不平稳，由于轮齿的过度磨损，甚至还可能引起轮齿的折断。此外机床轴颈、轴承和导轨等部分的磨损将破坏运动精度。

发生磨损的原因，可能由于摩擦面间夹杂了坚硬砂粒，如砂、尘、金属屑，也可能由于接合面间峰谷不平的啮合作用和表面分子的吸附作用，前者称为磨料性磨损，后者则称为跑合性磨损。

保证零件具有足够的耐磨性，可以提高零件的寿命，大大减少机器的停歇时间和修理费用，对国民经济有巨大意义。提高某些零件耐磨性的方法包括：选用耐磨性材料、减小接触面间的压力强度、采用合理的润滑油和润滑方法、采用各种热处理方法和采用补偿零件（图1-1）等。

目前正在大量进行磨损理论的研究和实验工作，但能用于实际计算的却还不多。




圖 1-1 車床主軸
滑動軸承中的磨損補償零件。
當軸承磨損後，可以松一松
螺母1，同時擰緊螺母2，以
恢復原來軸與軸承間的間隙。

刚度可分为两种：一种是两个零件接合面间，由于表面不平或存在着间隙，在载荷作用后，两零件的相对位置要和原设计的相对位置发生一定的偏差，这叫接触刚度；另一种则是零件本身在载荷作用下发生的伸长、缩短、弯曲、扭转、横向弯曲等弹性变形，这叫做变形刚度。

如果根据磨损計算得到的零件尺寸过大,因而大大增加机器的重量时,可以采用較小的零件尺寸,同时准备备用零件,作檢修时替换报废零件用。

(4) 振动 为了提高生产率,或由于工作的要求,常常要提高机器的工作速度,这时可能引起振动的發生。由于振动載荷的作用,使零件可能發生疲劳断裂,机床主軸的振动則会降低产品質量,此外,振动还会引起噪音,最危險的是当机器或零件的自振频率同周期性外載荷频率接近或相同时,將發生共振現象。严重的共振,会使零件或振动系統中其它零件、甚至整部設備遭到破坏。因此,对高速机械或高速零件应进行振动計算。

避免或减小振动的办法,主要是改变振动系統中的慣性力及其剛度,有时也可以在振动系統中設置消振器。

(5) 耐热性 在高溫下工作的零件,还要进行一些特殊的計算,因为高溫零件的材料机械性質同常溫时并不相同,其中最有影响的是蠕变和松弛。

零件在高溫条件下受載荷时会产生塑性变形,变形量随時間的延續而不断增加,虽在定量的載荷下,变形仍繼續增加,这种現象称为蠕变。蠕变的变形量同溫度、应力和時間有关。用来表示这种現象的特征是蠕变限,它指在某种溫度下,在規定的時間內,塑性变形量不超过許用变形时的最大应力。

当变形量不变时,零件中的应力逐渐減小的現象称为松弛。这是由于零件中的彈性变形逐渐轉变为塑性变形的緣故。

鍋爐、內燃机和高溫管路等結構往往产生蠕变的現象,受高溫的凸緣螺釘联接、鉚釘联接、透平机圓盤同軸的过盈配合等結構也都有松弛現象發生。

有关蠕变和松弛的計算方法和資料可参考專門書籍。

在一般机械制造業的大多数情况下,所采用的發熱計算就是确定零件工作时的發熱溫度,以便采取适当措施使溫度降低到許用值以下。溫度过大时,可能引起热变形并产生过大的附加热应力,还可能破坏正常的潤滑情况。

發熱計算的要点是拟定热平衡条件,然后求出零件工作时的溫度,当溫度超过許用值时,就要考慮采取降溫措施,如增大零件的散热面积(增加减速器壳体的肋片)或采用强迫冷却的裝置(風冷、水冷)。

2. 社会要求

設計一部机器,除了要解决使用任务和使用要求方面的一些問題以外,还要滿足机器使用者的要求。任何一部机器,即使是最完善的,也要由人来照管。在社会主义社会中,人和人的要求是头等重要的,应当給机器使用者創造最良好的劳动条件和安全防护。

此外,还应当設計出最完善的机器,尽最大的可能來減輕人的劳动,使人的劳动在社会主义建設中發揮最大的作用,这些条件可以称为对机器設計提出的社会要求。

3. 經 济 要 求

对机器有兩种經濟要求：一类是使用过程中应具有高的經濟有效性，即机器应有高的效率和使用經濟性；另一类是設計和制造过程中尽可能降低机器成本。

提高机器效率的措施包括改善摩擦表面的加工質量、使用小摩擦系数的軸承、改进摩擦




圖 1-2 表示具有相同作用的溶液攪拌机，采用較少运动鏈环的方案后，可以提高傳动效率，对于高速机器尤有意义。

表面潤滑方法并选用适当的潤滑油、縮短机器的运动鏈(圖 1-2)等。

使用經濟性指單位時間內机器产品的价值同時間內生产总开支的差值，此差值愈大，则使用經濟性愈高。

可以采用各种改善生产組織和工艺方法、改进机器結構等措施来降低产品的成本。

圖 1-3 表示机器重量有显著不同的摩擦压床的兩种方案，由于采用了紧凑的布置方法，机器重量減輕了一半。




圖 1-3

4. 工 艺 要 求

在社会主义生产条件下，使用、社会和經濟的綜合要求是主要的，然而这还不够，为了满足这些主要要求，还要提出一些从屬要求，它包括机器的工艺要求和生产要求。这些要求对設計和制造机器來說却是極其重要的。

在一定的产品批量、生产条件和滿足零件所有的技术要求下，制造这些零件所消耗的时间、劳动量和費用最少，这样的零件就具有良好的工艺性，換句話說，工艺性的好坏就是零件制造时在多大的程度上符合多快好省的原則。

二、三十年前，处理工艺性問題比較簡單，因为当时材料的品种和热处理方法較少，加工方法也比較簡單，而且机器的产量一般都比較小。因此，不同产品的工艺性沒有多大的区别，这时工艺性只着重指制造和安裝方面。

随着机械制造业的發展，标准化、互換性就成为工艺性的主要內容，而零件的結構 工艺性問題，則比过去要复杂得多。下面就有关工艺性問題的机械零件标准化、互換性和公差配合以及机械零件的結構工艺性，作概括的介紹。

(1) **机械零件的标准化** 現代化的生产具有产品規模大、产品种类多的 特点，所以 成品、組合、零件及其構件的标准化与同标准化有密切联系的規格化、統一化就成为工艺性的 重要内容。

(a) **标准化**

标准化是国家規定的强制性法規，使原料、半成品和成品的型式、品种、参数、質量鉴定、試驗方法、标号、保管和包裝都符合一定的規定。

标准化对所有現代化工業部門都有巨大的意义，对机械制造业來說，其意义在于合理地减少同名零件的型式和尺寸，便于用最先进的方法来組織标准零件的大量生产，可以减少劳动量，降低材料消耗和成本，同时技术条件和試驗方法的标准化，可以改进零件質量，从而提高其工作能力和寿命。采用标准零件尤其是标准部件，能減少新机器的設計、制造和試用的时间和劳动量。此外，檢修机器时，很容易用标准备件来更替损坏零件，使修配工作大大簡化：

建国以来，各工業部門在學習苏联先进經驗的方針指导下，大量采用苏联标准，对 我国工業發展，起了一定的促进作用。随着近几年来工業的飞躍發展，各部門陸續頒布了一些部頒标准和試行标准，如第一机械工業部的“机标(JB)”、科学技术委員会批准并頒布的国家标准“国标(GB)”。我国的国家标准和部頒标准同苏联同类标准大体相同，吸取了苏联建設多年积累的經驗，有利于推动我国的工業發展，而且在中苏技术合作上，并对社会主义国家統一标准方面起着促进的作用。

(b) **規格化**

規格化指某个部門或某个工厂内实行的标准化，这种規格也可以包含在国家标准中。

規格化的意义在于减少标准化零件或部件的品种，以适应本部門或本 工厂的需要，此外，还可以确定或改进个别指标，以促进国家标准的进一步發展。

(c) **統一化**

統一化指最大限度地减少产品品种，避免不必要的过分多样化，这就是利用曾設計的并經實踐考驗的零件、部件，在設計新机器时广泛采用。例如机械制造业中的各类型标准減速器、电机制造业中的各系列标准电动机。統一化对我国的計劃經濟是很必要的。

标准化、規格化和統一化并不限制設計者的創造性，相反地正可以減輕設計者的劳动，从而能集中精力創造特殊重要的新結構。任何标准和規格都是总结各工厂和科学硏究机关的先进經驗并进行科学分析的結果，設計者必須严格遵守。只当标准同設計工作發生矛盾，并有充分的科学根据时，才允許不予采用。

标准化程度是指設計中采用标准化零件名称数在机器中所有零件名称数中所佔的百分率。規格化和統一化程度則考慮所采用的規格化零件名称数和采用其他机器的零件、部件