

冶金工业部設計部門

先进经验配套資料汇编

炼 焦 化 学


• 内部發行 •

冶金工业出版社

冶金工业部設計部門 先进經驗配套資料汇編

(炼焦化學)

内部发行



冶金工业出版社

內容簡介

一九六〇年一月，冶金工業部在鞍山召开了設計部門先進經驗表漿鑄現場會議，總結和推廣先進經驗。這份資料是鞍山焦化耐火材料設計院焦化專業的資料，由方案直到施工設計如何配套，以及配套效果，做了全面的介紹。

冶金工業部設計部門先進經驗配套資料匯編 煉焦化學

冶金工業部設計司 編

1960年4月第一版 1960年4月大連第一次印刷 1,025 冊

开 本 787×1092 · $\frac{1}{16}$ · 字 数 65,000 · 印 张 3 $\frac{4}{16}$ · 插 頁 2 · 定 价 0.50 元

統一書號 15062·2218

旅大日報印刷廠印

內部發行

冶金工業出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市書刊出版業營業許可證出字第093号

目 景

一、設計方案配套	3
1. 开好技术会議.....	3
2. 多人多方案工作法.....	3
3. 設备系列的編制.....	4
4. 紙块活擇法确定布置方案.....	6
二、初步設計配套	7
1. 生产規模定型化.....	7
2. 說明書標準化.....	7
3. 外科任务標準化.....	7
4. 設备卷两大化.....	8
5. 总图布置装配化.....	8
6. 初步設計大配套（包括配合科）实例.....	8
三、施工設計配套	12
1. 計算.....	12
1) 計算表格填充化.....	12
2) 計算表格化.....	14
3) 計算图表化.....	15
4) 計算標準化.....	18
2. 外科任务——外科任务書表格化.....	33
3. 設計制图.....	35
1) 常用資料图表化.....	35
2) 常用資料图冊化.....	35
3) 快速制图法.....	35
4) 剪貼复用化.....	37
5) 設計提綱化.....	37
6) 外科簽認提綱化.....	39
7) 設計定型化.....	40
4. 审核.....	41
1) 审核提綱化.....	41
2) 一签、集中、六步审核法.....	41
3) 紅点、黃勾审核法.....	41
4) 群众审核法.....	41
5) 連环謹計审核法.....	42
5. 描校.....	43
1) 卷移描校法.....	43

2) 分区插校法.....	43
3) 重叠插校法.....	43
4) 分项集中插校一次修改法.....	43
5) 读字法.....	43
6) 其他.....	43
④. 装设备卷.....	43
1) 流水作业化.....	43
2) 标准装订规范化.....	43
⑤. 材料分析唱票化.....	43
⑥. 现场考察经常化.....	44
⑦. 编制预算算——统一分组流水作业法.....	49

一、設計方案配套

1. 开好技术會議

技术會議是保証設計質量及設計工作走群众路線的有力措施。通过技术會議达到了設計方案群众討論、群众鑑定、群众总结和群众摸底的目的。在設計开展之前，技术會議如能开得好，就能使設計避免往复返工和修改；就能加快設計进度，保証設計質量。

在各項工程开展之前，召开技术會議，充分討論設計原則、装备水平、技术經濟合理性、方針政策以及設計注意事項等問題，其具体作法如下。

1) 准备工作：

- (1) 确定中心討論內容；
- (2) 指定专人准备好有关資料；
- (3) 提出討論問題的初步方案；
- (4) 确定參加人員，明确开会討論內容，参加者事先准备好意見。

2) 召开技术會議：

- (1) 明确討論中心問題，由主要設計人詳細介紹討論問題的內容，并提出初步方案；
- (2) 参加人員充分发表意見，进行鳴放；
- (3) 意見一致时由組長总结，归纳，作出結論；如意見不一致，則請院部技术室作最后决定；
- (4) 在討論过程中如有依据不落实无法确定时，应指定专人定出日期下厂考察或找有关資料充实依据。

3) 最后定案：

- (1) 向技术室汇报技术會議情況及科內意見；
- (2) 某些問題由科內決定，重大問題由技术室決定，原則問題及方案問題由院党委及院部決定；
- (3) 最后决定方案，作为設計依据。

4) 參加人員：

主要設計人、审核人、小組长、专业組长、科长、支部書記以及有关設計人員，在条件許可的情况下邀请生产单位技术人員和工人参加。

2. 多人多方案工作法

过去在确定工程的主要問題时，采取专人提方案的方法，先由一位同志提出初步方案，征求个别同志和小组长的意見，再召开技术會議，群众討論最后定案。

如今采用了多人多方案工作法，由几位同志同时对工程或工程中主要問題作出不同方案，然后召开技术会议討論，选出多快好省合乎要求的方案，这种工作法有下列几点优点：

- (1) 大大地縮短了設計时间，如 120 万吨焦化厂焦炭分級篩分方案，三人在 6 小时作出了三个不同方案，比过去提高效率 5.7 倍；
- (2) 避免了一个人作出多种方案及其准备推荐的一个方案易于产生的主观片面性；
- (3) 发动群众，集思广益，一个人集中精力考慮一个方案，既全面又深入細緻，在討論时更易于集中各个方案的优点，确定出一个完善的方案。

3. 設備系列的編制

方案設計中当計算出某一个設備应有的处理能力后，确定設備的型式規格时，过去必須到图庫查找相同規模焦化厂的該类設備图号，将图纸借出，查看設備的技术性能，决定是否选用，往往为选用一个設備要查找三四套图纸，甚至还要多，至少也要用一个小时。在化工部分設計中每个工艺流程都有几十个設備，这样一来，在方案設計中仅选用設備一項就得用上几十个小时。如今将煤、焦、化工車間常用的标准設備和非标准設備（如鼓风机、飽和器、泵、蒸餾柱等），每一种設備的常用数据，如規格、性能、主要尺寸、重量等都搜集全，排成系列編成册（表 1、2、3），查找簡便，大大地加快了設計进度。

旋轉式翻車机主要參數系列表 表 1

順号	翻車机的构造名称及規格	每小时翻車 (車数)	翻台的重量 (噸)	車箱及物料的总重量 (噸)	鋼絲繩的擺動功率 (千瓦)	傾角 (度)	翻度 (度)	規定的功率 (千瓦)
1	中国产品，大連工矿車輛厂制（仿苏）Φ8140×17000	20	150	100	100	185	100	
2	苏联产品，烏拉尔重型机械制造厂制(УЗТМ)	30	150	100	65	180	65	
3	苏联国立焦化設計院	20	—	—	—	160	—	
4	傾翻和夾具分段的机构	20	120	90	30	180	59	
5	帶有夾輥的 ЛИНК-ВАЛЫ	20	130	100	44	160	51.5	

推焦机主要參數系列表 表 2

順号	參 数 名 称	单 位	KB-1型	KB-2型	KB-3型	KB-4型	KB-5型
1	推焦量	噸	18	13	15	6	1.6
2	軌距	毫米	10000	8636	10000	6000	3000
3	所启爐門总重	噸	4	3	3.3	2.3	1.0
4	走行速度	米/分鐘	83.5	83.5	83.5	70	55
5	推焦速度	"	28.8	28.8	28.8	20	17
6	推焦桿行程	毫米	20236	18690	18680	14190	—
7	平煤速度	米/分鐘	80—90	80—90	80—90	50—60	40

表 2

順序	參數名稱	單位	KB-1型	KB-2型	KB-3型	KB-4型	KB-5型
8	平煤行程	毫米	16560	15360	15360	11220	5550
9	提門機移動速度	米/分鐘	13.5	13.5	13.5	16.5	手动
10	提門機行程	毫米	2500	2200	23.00	2200	800
11	螺旋絲機構速度	轉/分鐘	7.8	7.8	7.8	手动	手动
12	提昇爐門機構速度	米/分鐘	2.6	2.6	2.6	—	—
13	提昇爐門機構行程	毫米	200	200	200	100	—
14	启小爐門裝置速度	米/分鐘	21.5	21.5	21.5	手动	手动
15	启小爐門裝置行程	毫米	1290	1290	1290	—	—
16	除石墨裝置	—	—	—	—	—	—
	壓縮空氣流量	米 ³ /分鐘	3	3	3	—	—
	風壓	大氣壓	7	7	7	—	—
17	估計總重(包括電氣設備)	噸	—	140	140	—	8
18	電源(交流)	伏特	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
19	最大輪壓	噸	—	21/30	21/30	—	4

註：上述主要參數的確定，除 KB-2型系按照現有產品外，其他各型均系根據焦爐爐型計劃圖，及參照 KB-2 型已有數據所擬就。

离心式透平鼓风机系列表

表 3

型 号	能 力	全 壓 力	重 量	傳 动 裝 置
1200-25-1	在吸力状态下为 1200米 ³ /分鐘 在标准状态下为 978米 ³ /分鐘	2500-3000 毫米水柱	鼓风机重 13.2噸 透平机重 7.5噸	AP1-3 型蒸汽透平机直接傳動，供給蒸汽 的参数为35大氣压，435°C 的过热蒸汽廢氣 压力为9大氣压
1200-25-2	在吸力状态下为 1200米 ³ /分鐘 在标准状态下为 9.78米 ³ /分鐘	2500-3000 毫米水柱	鼓风机重 为 16.0噸 电动机重 为 8.1噸	ДАВ-161-4 型电动机經变速裝置傳動 1100千瓦，6000/3000V，1500轉/分鐘
0-1800-21	在吸力状态下为 1000米 ³ /分鐘 在标准状态下为 815米 ³ /分鐘	2500毫米 水柱	—	ОД15-2 型蒸汽透平机直接傳動，供給蒸 汽的参数为15大氣压，350°C 的过热蒸汽， 廢氣压力为5大氣压
0-1200-22	在吸力状态下为 1000米 ³ /分鐘 在标准状态下为 815米 ³ /分鐘	2500毫米 水柱	—	ФАН 001410-4 型电动机經变速裝置傳動， 680 千瓦，3000V，1480轉/分鐘
0750-23-1	在吸力状态下为 750 米 ³ /分鐘 在标准状态下为 610米 ³ /分鐘	2500-3000 毫米水柱	—	ОД15-2 型蒸汽透平机直接傳動，供給蒸 汽的参数为15大氣压，350°C 的过热蒸汽， 廢氣压力为5大氣压

表 3

型 号	能 力	全 压 力	重 量	傳 动 装 置
0750-23-2	在吸入状态下为 750 米 ³ /分鐘 在标准状态下为 610 米 ³ /分鐘	2600—3000 毫米水柱		ATM700-2 型电动机經变速裝置傳动 700 千瓦, 6000/3000V, 2950轉/分鐘
0750-22	在吸入状态下为 600 米 ³ /分鐘 在标准状态下为 495 米 ³ /分鐘	2500毫米 水柱		OД15-2 型蒸汽透平机直接傳动, 供给蒸 汽的参数为15大氣压, 350°C 的过热 蒸汽, 廢氣压力为 5 大氣压
	20000米 ³ 小时	2500毫米 水柱		
	15000米 ³ 小时	2500毫米 水柱		
	10000米 ³ 小时	2500毫米 水柱		

附註:

- ① O-1200-21 型透平鼓风机能使用 OД15-2 型蒸汽透平机或 AP1-3 型蒸汽透平机傳动。
- ② 生产能力为 10000米³ 小时, 15000米³ 小时, 20000米³ 小时的炼焦煤氣用透平鼓风机尚需有关部门与机
制造厂試制, 現在沒有设备資料, 系列表中所列者为所需要设备的規格。

4. 紙塊活擺法確定布置方案

将各工段及主要设备的外形輪廓, 按比例画在卡片上, 然后按外形輪廓剪下来, 摆出各种方案。

方案确定后, 浮粘固定(有几个方案可粘几份)在討論和审核时如有变动只要撕下来重粘, 不必画图, 其优点如下:

- 1) 設計人不必逐个方案去画, 可以专心地研究配置反复摆出各种方案来比較研究。
- 2) 在討論会上有不同意見时当场即可按所提意見摆出, 便于參加會議人員思考, 当时即可决定問題。
- 3) 节省了大量的作图时间。

二、初步設計配套

1. 生产規模定型化

为适应全国工农业大跃进的迫切需要，为满足全国各钢铁厂、化肥厂所需冶金焦炭和焦炉煤气，在党委的领导下充分发动了群众，大搞技术表演配套赛，编制出了一系列各种生产规模的初步设计，其内容为：

- 1) 第一种类型：年产20万吨冶金焦化厂，由二座30孔两分火道式焦炉组成。
- 2) 第二种类型：年产15万吨冶金焦化厂，可发展到年产30万吨，由二座45孔两分火道式焦炉组成。
- 3) 第三种类型：
 - (1) 年产60万吨冶金焦化厂，由二座42孔58型炼焦炉组成。
 - (2) 年产60万吨冶金焦化厂，可发展为年产120万吨冶金焦，由四座42孔58型焦炉组成。煤准备车间分为有破碎机和解冻所及无破碎机和解冻所两种类型。回收车间分为电动鼓风机和蒸汽鼓风机及一系粗苯和两系粗苯。
 - (3) 年产120万吨冶金焦化厂，由四座42孔58型焦炉组成，一期建成。煤准备车间又分为有破碎机和解冻所及无破碎机和解冻所两种类型。回收车间分为电动鼓风机和蒸汽透平鼓风机。粗苯部分又分为一系粗苯和二系粗苯。
- 4) 第四种类型：年产90万吨冶金焦，可发展为年产180万吨冶金焦，由二座65孔58型焦炉组成，第二期再修建二座。
- 5) 第五种类型：年产270万吨冶金焦，可发展为年产360万吨冶金焦，由六座65孔58型焦炉组成，第二期再修建二座。
- 6) 焦油精苯车间可按各厂不同规模相应选择2万、5万、10万、20万吨焦油车间，和5千、2万、3万吨精苯车间，或考虑不建而与附近其他焦化厂或化学厂协作。

效果：过去作一整套的初步设计要用180个工日，现在只要把已配成套的图纸，表格填上几个数字，只用3个工日即可完成，提高效率60倍。

2. 說明書標準化

将初步设计说明书规定出标准样本，每当任务一来，方案确定后，将标准说明书进行局部修改即完。

3. 外科任务标准化

詳見施工設計外科任务。

4. 設備卷兩大化

見施工設計設備卷、材料分析。

5. 整圖布置裝配化

基本上与方案設計中的紙块活摆法确定布置方案的方法相似，區別是以車間為單元。將車間各部按各具体工程的条件來布置整圖，节省了画图及反复修改的时间，确定了满意的整圖布置后再一次画成图纸。

6. 初步設計大配套·(包括配合科) 實例

年产焦炭 120 万吨的焦化厂初步設計配套項目。

1) 基本类型：120 万吨焦化厂初步設計基本类型有两大类：

- (1) 甲类——年产冶金焦 120 万吨，一次建成，由备煤、一个煤塔、四座42孔焦爐、鼓风冷凝硫铵及粗苯 (1 个系統) 組成。
(2) 甲、类——年产 120 万吨，分期建成，由备煤、两个煤塔、四座 42 孔焦爐、鼓风冷凝硫铵及粗苯 (2 个系統) 組成。

2) 各专业在上述基本类型之内分为：

(1) 技术操作：

① 煤：——备煤工段有受煤坑、配煤槽八个、粉碎机四台及贮煤場。

② 煤：——除具备煤內容外，尚有解冻所、破碎机室以适应北方气候严寒地区及使用低灰分原煤的工厂之需。

③ 焦——58型42孔焦爐。

④ 化：——用电动煤气鼓风机。

⑤ 化：——用蒸汽透平煤气鼓风机。

(2) 公用設施：

① 水：——除最終冷却、貧油冷却的冷却水由于含酚不能排出厂区为环流外，其他全为直流。

② 水：——直流与环流相結合即最初冷却、最終冷却及貧油冷却的冷却水为环流，其他均为直流。

③ 水：——全部为环流。

④ 电：——外部电源电压为6000伏，其中包括配合基本类型，技术操作公用設施的方案 (非电气本专业性质的，如用电动煤气鼓风机与蒸汽鼓风机，无鍋爐房与有鍋爐房，分別作为化、热、電、項电气，不再列为配套項目，它仅是各电气基本项目內的方案)。

⑤ 电：——外部电源电压为 10000 伏，其中包括配合基本类型，技术操作公用設施的

方案。

(6) 热——厂內不設鍋爐房，其中包括配合基本类型技术操作公用設施的方案(非热力本专业性质的，如用电动鼓风机与蒸汽鼓风机，有采暖无采暖，已分别列为化、化、暖、暖项，热力不再列为配套项目，它仅是热力基本项目内的方案)。

(7) 热——厂內設鍋爐房。

(8) 暖——采暖区，室外計算溫度为 -13°C 。

(9) 暖——非采暖区。

(10) 計——配合基本类型技术操作及公用設施項目。

(3) 土建：

由于各厂的自然条件、地質情况不同均采用装配化因地制宜說明。

(4) 总图：

总图配合基本类型甲₁、甲₂、甲₃：有一套基本总图和綜合管網圖，甲₁、甲₂有配合鐵路进綫方向之不同(左、右侧)各有一套基本总图和綜合管網圖，作为因地制宜配套之基本，由于各厂地形及外部条件变化范围甚广，总图需因地制宜，采用車間區域定型化，以装配化方式来因地制宜。

(5) 概算：

配合甲₁、甲₂基本类型各有一套基本概算，并配合技术操作，各公用設施及土建等均有单項概算，用因地制宜，配料表找出地区差价，用填充法做出概算。

(6) 技术經濟指标：

配合甲₁、甲₂基本类型各有一套基本技术經濟指标，配合各公用設施及技术操作均有单項人員定額，根据概算用填充法做出。

3) 附表: 如表 4、5、6 所示。

南京鋼鐵廠焦化廠初步設計流程




表 4

南京鋼鐵廠焦化廠初步設計配套

表 5





表 6

工艺部分初步设计配套一览表

初步设计



三、施工設計圖書

1. 計 算

1) 計算表格规范化：不同工艺流程的設計有不同的計算項目，但相同的工艺流程，其計算項目是相同的。由于設計規模大小不同，故計算結果不一样，但計算用的公式和定額等是完全一样的。过去每做一个設計便做出一套計算書，重复了很多計算和抄写的工作量，不仅多用了工作时间，并且在数据的采取及書写的格式上也不统一。如今将常用的計算書統一定型，并把定額常数及計算公式列出，进行复制。以后再有計算时只要将变数填入計算公式中，即可算出結果。結果一經填入，就成为一份完整的計算書。这样不仅計算統一、速度加快，并且保証了計算的質量。

以皮带机空白計算書为例說明如下：

(1) 已知条件：

輸送能力 (噸/时) $Q = \underline{\hspace{2cm}}$;

物料假比重 (噸/立方米) $\gamma = \underline{\hspace{2cm}}$;

皮带宽度 (毫米) $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 工作速度 (v) 的选择与計算：

已知倾角 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

已知 α 确定 K_α 表

α	$\leq 10^\circ$	$11 \sim 13^\circ$	$14 \sim 16^\circ$	$17 \sim 20^\circ$
K_α	1.0	1.05	1.10	1.15

則皮带机計算能力：

$$Q_p = K_\alpha Q = \underline{\hspace{2cm}}.$$

由表选用：皮带速度 (米/秒) $v_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

皮带机在 v_0 时的能力 (噸/時) = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

設馬達每分鐘轉數 = $\underline{\hspace{2cm}}$ ；头輪直徑 (毫米) $D_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

由表选取：皮带机工作速度 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

減速比 $i = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

头輪轉數 (轉/分) $n_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 馬達与減速机的选择与計算：

① 需要的傳動馬力 N ：

K₁ 皮带机阻力运转系数表

B (毫米)	630	800	1000	1200	1400
K ₁	0.028	0.033	0.041	0.048	0.055

K₂ 皮带机长度关系系数表

皮带机总长(米)	<15	15—30	35—45	>45
K ₂	1.25	1.12	1.05	1.00

$$K_1 = \text{_____}; \quad K_2 = \text{_____}; \quad \text{输送板长度(米)} \quad \Delta l_s = \text{_____},$$

$$Q = \text{_____}; \quad v = \text{_____}; \quad \text{提昇高度(米)} \quad \Delta H = \text{_____},$$

$$\text{则 } N = (K_1 v L_r + 0.0002 Q L_r + 0.0037 Q_u) K_2 + 0.1 l_s \text{ (马力)}$$

$$= \text{_____}.$$

(2) 减速机马力 N_p :由工作时数确定 K_p 表

每昼夜减速机工作时数	3	8	16	24
K_p	0.8	1	1.1	1.25

$$N_p = K_p \cdot N_o$$

(3) 马达传动能力 N_x :

$$N_x = (0.88 - 0.96) N + 0.7 \text{ (千瓦)}$$

$$= \text{_____}.$$

由表选取:

i) 减速机: 型式____; 能力(马力) = ____; 速比 = ____; 重量(公斤) = ____。

ii) 马达: 型式____; 能力(马力) = ____; 转速 = ____; 重量(公斤) = ____。

(4) 皮带机型号的选择:

$$\text{头轮扭轉力矩 } M \cdot K_p = 71620 \frac{N}{n_s}$$

$$= \text{_____}.$$

由表选取: 皮带机型号____; $M \cdot K_p = \text{_____}$ (公斤·厘米)。(5) 制动器的需要与否: 当 $2 \times 0.0037 Q_u \geq N$ 时需要安设制动器, 因为 $2 \times 0.0037 Q_u = N$, 所以需动器。

(6) 皮带的选择:

$$\text{皮带的最大張力 } S_{max} = P \cdot C_o$$

$$\text{头輪牵引力 } P = \frac{75N}{U} = \text{_____}.$$

由表知 $C_o = \text{_____}$.

物 料	煤	焦	配 媒
工作面胶厚	3	6	1.6
非工作面胶厚	1	1.5	1

現選：包角 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ ；頭輪外齒 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

則 $S_{\max} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

由表選取：

皮帶屢數（層） $n = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

胶厚（厘米） = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(7) 緊張裝置的選擇與計算：

① $X = K \cdot L_r = \underline{\hspace{2cm}}$ 。當調節距離（毫米） $X > 800$ 時採用重力鉗式：

	水平式	傾斜式
K	0.01	0.015

② 重力鉗重量的決定： $G = 2.1 [P(C - 1) + L_r(q_t + q''_p \cdot P)0.04 - q \cdot H]$ 。

由表得：每米長度皮帶的重量（公斤） $q_t = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

下托輪轉動部分重量（公斤） $q''_p = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

$P = \underline{\hspace{2cm}}$ 公斤； $C = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

$L_r = \underline{\hspace{2cm}}$ 米； $H = \underline{\hspace{2cm}}$ 米；

則 $G = 2.1 [\underline{\hspace{2cm}}] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2) 計算表格化：將常用的数据事先計算出來，製成表格（例如表 7、8），用時查表即可得出，省去了重複的從頭到尾計算的時間，同時還不易發生錯誤。

粘土快速計算表

表 7

半徑 (毫米)	重量 (公斤)	粘土				粘土砂				粘土砂砂				粘土砂砂砂			
		65	96	116	126	136	146	65	96	116	126	136	146	65	96	116	126
25		0.06	0.06	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
30		0.09	0.09	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21
35		0.12	0.13	0.18	0.19	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
40		0.15	0.16	0.23	0.24	0.28	0.29	0.30	0.32	0.33	0.34	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
50		0.24	0.26	0.36	0.38	0.43	0.46	0.47	0.50	0.51	0.53	0.54	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
60		0.35	0.37	0.52	0.54	0.62	0.66	0.68	0.71	0.73	0.77	0.78	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
100		0.97	1.02	1.43	1.51	1.73	1.82	1.88	1.98	2.08	2.14	2.18	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
105		1.08	1.13	1.58	1.61	1.91	2.01	2.08	2.18	2.24	2.36	2.40	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
110		1.17	1.24	1.73	1.82	2.09	2.20	2.28	2.39	2.46	2.58	2.64	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
120		1.42	1.47	2.09	2.17	2.52	2.62	2.74	2.85	2.96	3.07	3.18	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
150		2.18	2.30	3.22	3.39	3.89	4.10	4.22	4.45	4.56	4.81	4.89	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
200		3.88	4.08	5.57	6.03	6.92	7.28	7.52	7.91	8.11	8.54	8.71	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17