

冶金工业部

1957年全国炼钢会议报告集编

第一分册 平爐煉鋼

冶金工业出版社

## 目 录

- 煉鋼工業发展的主要方向及改进煉鋼生产的措施 ..... 蘇聯專家 馬立舍夫 ( 1 )  
蘇聯新塔吉爾厂的平爐氧气煉鋼 ..... 蘇聯黑色冶金部代表 彼得洛夫 ( 11 )  
平爐煉鋼的热工 ..... 蘇聯黑色冶金部工程师 柯布尔涅也夫 ( 30 )  
論鑄靜鋼火箱厚鋼板分层的性質 ..... 蘇聯專家 菲利奇肯 ( 41 )  
鋼熔池中的錳氮反应与脫炭反应 ..... 李薰 吳汝海 ( 52 )  
平爐煉鋼过程中的脫硫和錳硫平衡 ..... 鄭元烟 等 ( 62 )  
天津鋼厂向煤气水套吹入压缩空气的試驗工作 ..... 天津鋼厂 ( 73 )  
上海第三鋼厂 2号平爐热工試驗總結 ..... 鋼鐵工业綜合研究所热工組

### 上海鋼鐵公司中心試驗室

#### 上海 第 三 鋼 厂 ( 89 )

- 平爐利用系数增長的分析 ..... 上海第一鋼鐵厂 ( 146 )  
小型平爐日历利用系数提高的分析 ..... 上海第三鋼鐵厂 ( 164 )  
改善重軌鋼宏觀組織的試驗 ..... 夏侯鋼 ( 181 )  
改善沸騰鋼鋼錠質量的研究 ..... 鞍山鋼鐵公司 ( 197 )  
小型平爐純沸騰時間对鋼質量影响的研究 ..... 上海鋼鐵公司 ( 211 )  
伏特換向閥相遇煤气換向自動控制設備的試制 ..... 張聞詩 ( 225 )  
平爐快速冷修及小型机械化修爐 ..... 鞍山鋼鐵公司 ( 240 )  
近年来我国高級耐火材料在煉鋼爐上的使用概況 ..... 郁國城 ( 252 )  
耐崩裂性鎂磚爐頂的使用報告 ..... 鞍山鋼鐵公司 ( 256 )  
平爐爐底新煉爐法的理論研究 ..... 吳乾章、何作霖、胡光沛、路繹如等 ( 277 )  
平爐快速燒結爐底 ..... 胡光沛 ( 294 )  
厚層快速燒結新爐底總結 ..... 重庆鋼鐵公司 ( 312 )

冶金工业部1957年全国炼钢会议报告汇编 “钢铁”编辑部编

### 第一分册 平爐煉鋼

1958年9月第一版 1958年9月北京第一次印刷1,500册

787×1092·1/16·450千字·印张 20 $\frac{8}{16}$  插页6张 成本费 3.50 元

化学工业出版社印刷所印刷 内部文件 不公开发行

冶金工业出版社出版(地址:北京市灯市口甲45号)

# 煉鋼工业发展的主要方向 及改进煉鋼生產的措施

苏联專家 馬立舍夫

根据平爐煉鋼車間多年的經驗，归纳平爐車間，共有兩种基本类型：一种車間是用橋式吊車裝料，在鑄錠坑鑄錠。这种車間主要是采用冷裝，如用熱裝時，則鐵水直接由鑄錠工段兌入。鞍鋼平爐煉鋼厂的設計就是属于此种类型的；另一种車間就是用鐵路車廂將爐料運到爐前，再用地上裝料机裝料和采用車鑄的美式車間。在这种車間里是通過爐門往爐內熱裝鐵水。

1930年在苏联开始的平爐車間的建設工程證明，用車廂運輸爐料并用地上裝料机裝料，采用車鑄，在錠模准备間准备錠模的車間布置是合理的，同时对美式車間的設計在混鐵爐的布置、鑄錠清整間、錠模冷却間的建設、通过爐子后牆放渣等方面做了許多重要的修改。

在苏联 1930~1933 年第一个五年計劃期間，曾建設了許多設有 125—150 噸平爐的大型美式煉鋼車間，这些爐子后来都改为 185—370 噸的爐子了。所有这些新的車間都是按美式設計的。

苏联的設計部門早在1935年就作出建設 250 噸大型平爐，并考慮以后可改裝为 500 噸的标准設計。特別在近 15—20 年左右，在苏联开始廣泛建設了 185—370 噸和 250—500 噸的大型平爐，同时廣泛地采用了燒成的和未燒成的鎢鎂磚高級耐火材料。早在 1926—1928 年在苏联开始了采用氧气的試驗，在 1945—1956 年，特別是在 1956 年得到了廣泛的开展。

目前，苏联所产的大部分的鋼是在鎢鎂磚爐頂的大型平爐內煉制的，許多大型平爐采用氧气进行操作。

在平爐煉鋼生产中貫彻建設大型平爐、采用高級耐火材料砌筑平爐的上部和下部結構和采用氧气等措施，使苏联的煉鋼工作者們能够迅速地提高鋼的产量，并在鋼的产量方面居世界第二位。在大型平爐采用新技术（高級碱性耐火材料，采用氧气冷却）煉鋼方面，苏联的煉鋼工作者們居世界第一位。

苏联黑色冶金部技术司司長在苏联于1955年4月召开的全国煉鋼工作者會議上所做的報告中提到，苏联黑色冶金部于 1954 年所产的鋼有 58% 以上是在大型平爐內煉制的。苏联黑色冶金部考慮到大型平爐的产量高并且成本低，因而准备今后主要是建設 250—500 噸的大型平爐。

为了保証进一步提高鋼的产量、延長爐子的寿命和減少平爐修爐的工作量，必須尽快將平爐改用碱性耐火材料。

目前，苏联在平爐自动化方面做了許多工作，有 95% 的鋼是在自动化的平爐內煉

制的。

苏联的平爐廣泛地采用了汽化冷却，这就能够大大地延長水冷却部件的寿命，降低由于某些水冷却結構燒坏所造成的停爐率，并可使水的消耗量降低到原消耗量的九十分之一，这一点对水源不足的地区尤为重要。

苏联还經常地总结各企业和科学研究机构所积累的有关改进煉鋼和鑄錠操作方面的經驗。并且根据这些經驗經常修正技术操作規程。遵守操作規程可以保証提高平爐的生产率、改进产品的質量及提高其它各項技术經濟指标。

苏联的冶金工作者們認為，改善操作过程和进一步加强操作紀律是保証进一步提高平爐生产和改进产品質量的一个重要潛力。

苏联对电爐煉鋼的进一步发展也相当重視。电爐煉鋼的主要方向是扩大爐子的容量、采用氧气推行返回法煉鋼及掌握进行轉爐—电爐双联法煉鋼或电爐热裝鉄水的研究工作。这些操作方法和采用氧气配合起来，就可以显著地提高电爐鋼的产量和技术經濟指标，并可提高产品的質量。

近几年来苏联冶金工作者們在改善轉爐生产方面，特别是在采用純氧吹煉轉爐鋼方面做了許多工作，在这方面，保証酸性轉爐鋼的質量赶上平爐鋼質量的問題已得到解决。目前正在进一步改善为延長爐襯寿命的轉爐爐体結構、爐形、爐子的容量及吹氧的方法。这些問題在苏联基本上已得到解决，但如何进一步地加以改进，还是冶金工作者今后的一項重要任务。

中国煉鋼生产发展的路線和苏联当时所采取的路線相同，即改建現有煉鋼设备、建設大型平爐、改进生产操作、使用高級耐火材料以及廣泛采用氧气煉鋼等。

关于提高平爐、电爐和側吹轉爐的产量和改善技术操作的問題。自中华人民共和国成立以来，中国冶金工作者在以上兩方面做了許多工作，如果举利用系数的增長情况来看，解放前 1942 年水平最高的一年，每平方公尺爐底面积产鋼量仅为 3 吨，解决以后每年的利用系数如下：

每一平方公尺爐底面积产鋼量（吨）

	1952年	1953年	1954年	1955年	1956年
冶 金 部	4.8	4.9	5.2	6.1	6.7
鞍 鋼	5.9	5.2	5.6	6.47	6.86
鋼 鐵 局	3.2	4.4	4.5	5.6	7.2
太 原	3.1	4.0	4.4	4.8	5.6
天 津	4.3	5.2	5.5	6.2	7.7
上 鋼 一 厂	3.5	5.4	6.5	7.7	9.3
上 鋼 三 厂	2.5	4.8	5.3	6.6	8.8
重 庆 一 厂					
( 50 吨平爐)	—	—	3.5	4.8	7.6

註：(1) 鞍鋼的利用系数应考慮到二煉鋼生产調整期。

(2) 利用系数和爐产量增加了一倍多。

(3) 天津、上鋼一、上鋼三和重庆 101、104 的利用系数达到很高的指标。

至于其他各国在 1955 年的平爐利用系数，如下所示：

捷 克	4.7 吨/公尺 <sup>2</sup>
匈 牙 利	4.5 "
民 主 德 国	4.4 "
波 蘭	4.2 "

从上面数字可以看出，中国在平爐利用系数方面，在 1954 年已經超过了上述各国。

苏联黑色冶金工业部所属企业平爐的利用系数，1955 年为 6.96 吨，1956 年为 7.21 吨。

平爐利用系数同时还可以用来确定其他技术經濟指标，例如：作业率，平爐冷修时间等。

#### 平 爐 作 业 率， %

	1952年	1953年	1954年	1955年	1956年
冶 金 部	70.0	78.2	81.1	85.9	85.5
鞍 鋼	75.2	76.4	80.9	85.4	84.0
鋼 鐵 局 (尤 其 有 些 鋼 厂 的 煉 鋼 車 間 取 得 了 艳 好 的 指 标)			81.2		87.45
天 津	82.5	84.4	85.6	91.7	91.5
太 原	67.2		84.5	87.3	84.34
上 鋼 一 厂	74.3	85.5	85.6	90.7	89.75

从上面数字可以看出，中国煉鋼工作者在改善設備利用方面的確是做了很多的工作。

在研究苏联及其他各国煉鋼工作者关于冷修后热修，特別是計劃檢修的組織工作經驗方面，中国煉鋼工作者确定了新爐底的燒結操作，以及在操作过程中推廣厚层燒補爐底。

現在大部分平爐都采用了这种方法，并取得良好的結果。

按照規定，一般平爐爐底每經 8—10 夜 28—35 爐需进行补修，但由于掌握了采用压缩空气吹掃爐底、制定了明确的燒補操作过程，以及选择了适当的补爐材料的粒度，操作过程中爐底的燒補时间为 4—11 小时，这就大大地降低了爐底的煉爐率，縮短了計劃檢修的停爐率。由于及时地准备和进行良好的組織工作，所有各厂的中小冷修时间都有縮短，从而也就提高了平爐的有效工作时间。

各厂爐产量都逐年增加，尤其是小平爐。每爐平均产鋼量及熔炼时间縮短可从下列数字看出。

为了提高現有平爐的产量，在 1956 年將許多車間都改成化鐵爐热裝，这一措施大大地提高了利用系数。

## 每爐平均產鋼量(噸)

	1954年	1955年	1956年
鋼鐵局	27.7	30.0	33.0
天津鋼廠	41.0	40.7	42.2
太原鋼鐵廠	47.6	47.9	48.9
上鋼一廠	18.6	21.0	21.3
上鋼三廠	14.1	18.5	19.0

## 熔煉時間(小時一分)

	1953年	1954年	1955年	1956年
冶金部	7—37	7—41	7—01	0—32
鞍鋼	9—52	10—42	9—47	9—32
鋼鐵局	6—32	6—19	5—50	5—00
天津鋼廠	7—18	7—07	6—46	5—36
太原鋼鐵廠	6—25	7—30	7—12	6—04
上鋼一廠	5—59	5—19	5—10	4—22
上鋼三廠	6—35	5—29	5—09	4—40
重庆一〇一廠	5—28	6—19	5—18	4—39

將更大，因為這樣可使焦炭消耗減少，使鐵水中含硫量降低，並可提高化鐵爐的產量。在中國的條件下，化鐵爐熱裝操作應繼續下去，並在熔化生鐵的同時組織加入部分鐵屑。

由於中國廢銅不足，所以全部平爐都採用生鐵礦石煉銅法，用冷裝和熱裝進行煉銅，這樣每噸銅的生鐵消耗就超過了85%。

大家都很清楚，生鐵礦石煉銅法是最費力的方法，因為用這種煉銅法，渣量很多，泡沫渣期較長，且還有其它各種困難。但如能採用規定的裝料順序，冷裝法在熔化期及時地放渣或在鐵水注入爐內後經過一定時間放渣，正確規定入爐石灰或石灰石的比例，在熔化過程及時地調整鋼渣，則可保證縮短熔池的泡沫渣期或實際上看不到泡沫渣。這些都可以加快燃料的熔化，並可保證銅水在精煉前加熱到相當的溫度。

其次，中國煉銅工作者應正確地進行精煉前或礦石沸騰前的準備工作：

- 1) 准備造渣；
- 2) 在加入第一批礦石前保持一定的溫度；
- 3) 各批加入的礦石量應固定，以免降低銅水溫度。

如能按此方法在精煉前將熔化準備好，則可保證以後迅速地降炭，降炭速度每小時可達0.7%，保證銅水很好地沸騰，在銅水表面生有一層氣泡，同時可保證在煉銅過程中很好地除硫。

在礦石沸騰和純沸騰期間，中國的煉銅工作者對造渣制度和銅水溫度是相當注意

## 1956年上半年

## 冷裝 热 裝

天津鋼廠	7.07	7.92	+0.85
上鋼一廠	8.58	10.96	+2.38
上鋼三廠	7.92	9.87	1.95
重慶一廠(60噸 平爐)	7.07	7.82	0.75
重慶三廠	6.77	7.02	0.23

由於許多平爐車間改為化鐵爐熱裝銅水，這就使得現有生產設備的產銅量提高，還應當說明的是，在剛剛投入生產的期間，銅的成本略有增高。這種方法第一次在中國使用，當然在開始熱裝初期因增加一道工序而使成本增高，但是將來將化鐵爐的工作進行機械化，降低單位燃料消耗量，提高了產量，這一道工序所需要的損耗是會降低的。

近年來，美國和西德的一些以礦石廢銅法煉銅的鋼廠採用了化鐵爐熱裝，借以提高平爐銅的產量。關於這個問題在一些資料中提到，如化鐵爐用熱風操作，則其經濟效果

的。为控制钢水温度经常取钢样和渣样。此外，还应强调指出，中国大多数的平炉炼钢车间都规定有用目力测定熔炼过程钢渣情况和以秒计算钢水温度的正确方法。炼钢工长利用这种测温方法即可掌握全部熔炼过程的温度。

关于熔炼操作问题介绍如下。

### (1) 熔炼过程钢中锰的问题：

苏联和西方各国在相当长的一个期间里认为，在熔炼过程中锰的作用很大，并要求在生铁中含有一定量的锰。在很多钢厂中，尤其在炼制优质碳素钢的钢铁厂至今还在争论这个问题。在规程中规定，熔炼过程含锰不应少于0.2%。这样，便在纯沸腾期广泛地采用了加入锰铁的方法，这个方法是西方冶金工作者的方法。

近年来，实际工作经验证明，这种方法是可以改变的，钢中含锰量在熔炼过程中就不象以前那样被重视了。在四十年代，有很多大型平炉炼钢车间已经开始研究在熔炼过程中锰对钢质量的影响，并证明，在熔炼过程加入锰铁，保持熔池钢水在熔炼过程有一定含量的锰是没多大必要的。

由于钢水中含锰的观点改变，就提供了改变生铁中含锰量的可能性，并可组织生产低锰炼钢生铁。这样便促进了高炉技术经济指标的改善，也就是说提高了高炉的产量和降低了焦炭的消耗。

在炼制低锰生铁时，必须注意含硫量。在这个问题上，炼钢工作者应提出比较严格的要求，因为生铁中含硫量过高会使平炉产量降低，炉体寿命缩短，以至于影响质量造成下面两个恶果：一个是含硫量较标准中的规定高或者硫在上限出钢；另一个是操作工序延长，造了大量高碱度熔渣，降低了降碳速度和钢质量。这就使得炼钢车间的技术经济指标变坏，并使钢的许多性能降低。

平炉炼钢车间的实际工作证实，在用废钢矿石法炼钢时，在熔化期兑铁水后扒渣，化清后锰在钢水中的含量实际上不取决于生铁中含锰量。这个问题在马格尼托哥尔斯克钢铁公司做过试验，从这个试验可见，生铁含锰量为2.20%和1.0%，两种生铁化清后含锰量实际上相同。今后的工作中可确定，完全可以使用低锰生铁炼钢。

锰对在熔炼过程中对所炼制的钢质量影响以及对除硫工作的影响，在苏联各个企业以科学试验研究工作和实际操作证实，完全有可能使用低锰生铁炼钢，在熔炼过程中含锰量没有特殊的意义，同样中国冶金工作者也证实了这一点。很多钢厂中心实验室和科学研究院研究工作得出，纯沸腾期钢水中含锰量不影响钢的质量。

低倍检验、非金属夹杂和机械性能试验表明，熔炼过程具有定量锰所炼得的钢做比较，锰在熔炼过程是不能改变钢的各种性能的。

由于熔炼过程含锰量低以及在化清时或出钢时残锰低，在M.M.卡尔那涅夫院士的领导下，研究了钢的质量问题。在工作中研究了含氧量、钢中非金属夹杂和机械性能，同时其他一些研究院和企业也研究了这些问题，他们所得出的结论是同样的。其结论是：

- 1) 碱性平炉熔池中钢水残锰不能调整熔炼过程钢水中的含氧量；
- 2) 没发现熔炼过程中含锰量与在脱氧前钢中矽酸盐夹杂之间的关系，同时也没有

发现脱氧前钢中残锰和钢中矽酸鹽夾杂之間的关系。

在結論中談到，对馬格尼托高爾斯克鋼鐵公司的条件來講，在熔化期大量扒渣和在钢中具有較低的自然殘錳的情况下煉鋼是最合理和經濟的，毫无疑问，可以推廣到其他各厂去。

我考查和研究了各国煉钢厂的熔炼操作，認為完全可以和允許用低錳生鐵煉鋼，可不注意钢中的含錳量。

在碱性平爐中熔炼任何鋼号，須注意下列各个操作要点：

1. 熔化期要短；
2. 在熔化期应及时扒出酸性鐵質渣；
3. 在熔化期沒有或完全不允許出現泡沫期；
4. 在渣子造得很好和渣子碱度 $=1.8-2.2$ 时，精炼开始是和熔化炭有关的；
5. 鋼水溫度良好时，开始精炼。根据炭的含量和鋼水溫度来决定加入矿石的数量。不允许同时加入大批的矿石。矿石的加入量应保证加入后不使鋼水溫度降低。为保证很快的降炭速度，加矿石、造渣制度和热工制度应正确地配合起来；
6. 降炭速度应达到最高，其上限不加限制；
7. 造成很快降炭速度可使化清后含炭量的限度放宽；
8. 整个精炼期一直到出钢应保证具有正确的造渣制度和热工制度。

## (2) 脱氧問題：

直到現在，在煉制鎮靜鋼时認為，將定量的脱氧剂加入爐內的方法是最好的方法。进行鎮靜时不生有小的一点沸騰，鎮靜的長短需根据爐子的吨位、加入脱氧剂的数量和鋼号而定。最通用的脱氧剂是AMG合金和矽錳合金，12—14%高爐矽鐵同时配合一定量的錳鐵。錳鐵需根据成品鋼中含錳量来确定。一部分可在加脱氧剂以前加入，而加入第二批錳鐵是为了調整出鋼前成品鋼中的錳。这个方法已予确定，目前大部分的鋼鐵厂还在执行。

使用45—75% 矽鐵。根据不同鋼号和对晶粒度的要求加入定量的鋁，在鋼包中进行最終脱氧。

各种元素在鋼中分布的研究工作說明，鋼水在熔池中停留較長的情况下，只产生鐵合金的溶解，而元素均匀的分布是在鋼包中，在出鋼过程中鋼水攪混时达到的。同时根据一系列的研究工作明显地表明，在沸騰很弱的过程中，尤其是在含炭量低的情况下，鋼水对气体的吸收很厉害，尤其在脱氧期特別严重，因为这个时期中熔池中的鋼水处于相对的靜止状态。鋼水在熔池中停留的时间愈久，则鋼水吸收的气体愈多，尤其是氮。

目前在苏联的許多企业中进行探討較合理的脱氧和加合金元素的方法。在鋼包中进行脱氧和加合金元素的試驗提供了良好的效果。但是要注意的是必須使出鋼的溫度高，出鋼溫度高可以保证加入鋼包中的鐵合金迅速溶解，并在鋼包中进行激烈混合，这就使得元素分布得很均匀。

計算表明，在出炭素鋼时，由于錳鐵和矽鐵的加入把鋼包中鋼水的溫度降低了10—15°，而出含鉻量为1%的合金鋼时，溫度下降20—25°。

在H.H. 多布洛霍多夫院士著作中及其他一些“鋼”杂志作者的文章里举出了一些关

于炭素鋼 10--15 和鉻合金鋼 20X—40X 的脫氧数据，这几个鋼号都是把鐵合金、錳鐵、矽鐵加到鋼包中，鐵錳破碎成小块，应很好加热。为了將所加入的鐵合金都能在出鋼时加入，應考慮采用适当的裝置把鐵合金加入鋼包內，这样，就要求鐵合金最好能均匀地加入。在鋼包中鋼水上升至 $\frac{1}{2}$ 时开始加鐵合金，在鋼水上升到 $\frac{3}{4}$ 时加完。在煉鉻鋼时加入的程序應該是先加錳鐵、矽鐵，然后加鉻鐵，最后加鋁。如果是炭素鋼，則先加錳鐵、矽鐵，然后加鋁。出完鋼以后，鋼水在鋼包內鎮靜時間不得少于 10 分鐘，以便使錳、矽、鉻、炭各种元素在鋼包中分布得更均匀。

試煉的几爐鋼包內脫氧的爐号是上鑄的，同样也进行了下鑄，鋼錠是0.7—3.5吨。試煉的几个爐号鋼的質量經過仔細的檢驗，爐內、爐外脫氧在質量上沒有差別。应当指出，鋼包內脫氧的鋼，含氫量比爐內脫氧的鋼少。根据多布洛霍夫院士的数据，爐內脫氧含氫量为 7.8 毫升/100克，而爐外脫氧則为 6.0毫升/100 克，煉鉻鋼时其區別更大。

为了檢查化学成份的均匀性，澆完每盤以后取样，由試样分析結果可見各種元素分布得很均匀：

40X	炭	波动于 0.38—0.40
	錳	0.65—0.58
	矽	0.26—0.29
	鉻	0.87—0.90
20X	炭	0.18—0.19
	錳	0.57—0.58
	矽	0.26—0.29
	鉻	0.78—0.79
40X	炭	0.37—0.39
	錳	0.70—0.74
	矽	0.20—0.23
	鉻	0.19—0.20

鋼錠元素分布研究証实，鋼錠的縱橫部位分布都很均匀。

根据低倍檢驗的結果證明，按其低倍組織的質量，无论是爐內或爐外脫氧和加入合金元素所得到的結果实际上是一样的。从非金属夾杂的檢驗看來，爐內和爐外脫氧和加合金元素并沒有什么区别。机械性能实际上也是相同的，完全可以滿足規定的要求。

必須提出，不进行初步脫氧即行出鋼，炭是比较难以控制的。在此情况下，煉鋼工長应格外注意，必須仔細地搞好出鋼口，以免影响出鋼。其他各种元素是很容易控制的，这就为出所要求的鋼号創造了条件。当在爐外脫氧时，各种元素的燒損如能保持不变，则可更加准確地計算出所需的鐵合金量。

掌握了爐外脫氧和加合金元素的方法，即可完全不用高爐鐵合金脫氧，并可大大地降低錳鐵和鉻鐵的消耗量，因为錳和鉻的燒損降低了。从許多資料中可以看出，煉制 1 吨40X 鋼鉻鐵的消耗量降低了 5 公斤，錳鐵則降低了 2 公斤。由爐內脫氧改为爐外脫氧可使煉制炭素鋼的熔煉時間縮短 10 分鐘以上，而煉制鉻鋼的熔煉時間則可縮短 20 分鐘以上。这样，根据爐子的大小可使平爐生產率提高 5~10%。爐子愈小，熔煉時間愈

短，生产率提高的百分数也就愈大。

研究了苏联在这方面所进行的工作，再根据中国炼钢工作者的生产实践，可以得出这样的结论，就是对炉外脱氧和加合金元素的问题毫无疑问是值得研究的，因为用炉外脱氧所得的技术经济指标是相当可观的。除往钢包中加预热铁合金脱氧的问题之外，我建议继续研究往钢包内加液态铁合金的问题，也就是组织用混合法炼钢，特别是对需加大量合金元素的钢种，如加铬、锰的钢种。组织加液态脱氧剂和合金元素可使平炉的生产率得到进一步的提高，毫无疑问亦将改进钢的質量，同时加液态铁合金就不需补充加热钢水，从而也就可以延长炉子的寿命，并降低燃料的消耗量。

炼制沸腾钢一般是由锰铁在炉内脱氧。只有某些工厂里在炼制不重要的沸腾钢种（钢O）时，有时往钢包内加锰脱氧。近几年来苏联有许多工厂和研究部门在进行炉外脱氧试验，曾肯定，生产沸腾钢时，如将全部锰铁加入钢包内脱氧，则钢的質量指标不会降低，同时，锰在钢包中的分布亦相当均匀。这样，就可以缩短冶炼时间，降低锰铁的消耗量，因为在钢包内锰的烧损可降低%强。往钢包中加入含矽在1%以下的锰铁，对钢的沸腾没有影响，同时可以保证得到外层组织致密的钢锭。

中国在这方面也做了不少的工作，并且得出了同样的结果。为了缩短冶炼时间，从而提高平炉的生产率，降低一吨钢锰铁的消耗量，毫无疑问，可以在炼制各种沸腾钢时，用全部锰铁进行炉外脱氧。

几年来我亲眼见到中国平炉炼钢的生产情况，可以说在这个问题上中国的冶金工作者取得了很大的成绩。正象我刚才提到的关于平炉生产率的情况一样，在现阶段中国炼钢生产的操作水平已不算低了。但是，可惜在某些情况下不可否认还有违反操作规程的现象，以致造成钢的質量低劣。

1. 目前有些钢厂因缺乏废钢没有充分发挥平炉能力，或以1:9，2:8配料操作，这毫无疑问要影响冶炼时间，甚至于停炉。

但是在机械厂却贮备着大批的废钢，我们认为，回收局还远没有把改善钢铁厂废钢供应工作全部潜力挖掘出来。

2. 为了进一步提高中国的钢产量，必须寻找更好利用生产设备的潜力。首先要进行改进生产组织、生产操作及热工制度。鞍钢的大平炉操作证明，如果慎重地组织生产和注意操作过程，则200~220吨的炉子可在5~6小时不吹氧气即可出钢。氧气可将产量提高10~15%，若利用这个潜力，则鞍钢的每一座容量为200吨的平炉完全能够达到年产量25~27万吨。

中国具有20~76吨的平炉，我认为这些平炉达到了优良的产量指标，但是这些平炉同样没有把全部的潜力发挥出来，其中最主要的是冷修和热修。如果各厂平炉车间都能达到天津钢厂平炉车间的水平，则钢铁局所属各企业可以把平炉钢的生产水平再提高3~5%。

3. 根据世界各国炼钢资料可见，平炉炼钢法是最通用的方法，如象苏联、美国、英国这些国家90%左右的钢都是在平炉中炼出来的，5~8%是电炉钢，2~5%是转炉钢。同时，有些国家转炉钢占的比重较大，如象法国转炉钢占60%，意大利占85.5%，西德占42.5%。

近年来，由于廣泛采用氧气煉鋼的結果，使得轉爐鋼的机械性能在較大的程度上同平爐鋼很接近。

在很多国家里，其中包括苏联，相当重视轉爐煉鋼的試驗研究工作。

在有些国家里，廢鋼不足，埋藏有鐵矿，尤其是高磷鐵矿，很明显，发展轉爐煉鋼是合适的。

我清楚了解：在中国的条件下，完全有可能寻找出廣泛发展轉爐煉鋼的途径。以馬鞍山鐵矿的矿石为基础，組織吹煉高磷生鐵是合理的。在碱性轉爐中用富氧鼓风或純氧吹煉，这种方法可煉出的炭素鋼和低炭鋼种很多，并能回收含磷很高的鋼渣，这种渣子是农业上很有价值的肥料。

目前，中国以一般煉鋼生鐵吹煉轉爐鋼的生产掌握得相当好。用氧吹煉煉鋼生鐵同样显示了廣闊的远景。

在冶金企业中組織轉爐煉鋼車間所需要的投資是很少的。除此以外，不需要大的機械設備，因为轉爐車間所需要的吊車噸位是不大的。建設年产量在 40—100 万吨的轉爐煉鋼車間是不需要向国外訂貨的，而全部的設備可以自制。

含鉻矿石同样适合于在有轉爐的厂里煉鋼。

根据中国情况，有足夠数量的含鉻、含磷的鐵矿石，以包头矿石基地的矿石可煉得低硫生鐵。这些都为中国轉爐煉鋼的廣闊发展創造了极其有利的条件。組織轉爐煉鋼可用較少的投資將中国的鋼产量显著地提高。

苏联的工作經驗証明，使用大型平爐可以得到良好的技术經濟指标和成本較低的單位成品。据此，煉鋼生产的基本发展方向是建設大型平爐，用 75% 的鐵水。大型平爐使用的燃料为焦爐、高爐混合煤气，在某些工厂还使用液体燃料增炭剂，其消耗量每吨鋼为 5—10 公斤。由于天然煤气的发现和不断的掌握利用，目前正在准备將平爐燃料改为天然冷煤气。許多平爐的操作經驗表明，天然煤气可作为平爐在煉优质鋼和高質量鋼时有充分价值的燃料。

采用氧气能够保証大大地提高平爐生产率和降低每吨鋼的燃料消耗量。在平爐砌磚改用高級耐火材料之后，采用氧气的效果尤为显著。采用高級耐火材料在苏联主要是指碱性鎂質耐火材料。中国因缺乏鎂，我們認為采用高級耐火材料应从下列方面着手：

1. 采用鎂鎂磚；
2. 采用高鋁磚，在生产砌制煉鋼用高級耐火磚时，应利用高鋁原料作为主要的成分；
3. 生产高密度矽磚，砌筑鎂鎂磚混合爐頂。

在煉鋼工业中，对热工过程、操作过程的自动化和裝備控制計量仪表等問題相當重視。煉鋼生产热工过程和操作的控制和自动化等問題是具有很大意义的，因为正确利用控制仪器可保証延長設備的寿命、提高設備生产率、降低單位成品的燃料消耗量和改进产品的質量，而这些都將导致产品成本的降低。

爐料成分稳定，尤其是生鐵和鐵矿石的化学成分对提高平爐生产率是具有很大意义的。煉鋼工作者应对生鐵的硫含量、含矽量和鐵矿石的  $\text{SiO}_2$  提出严格的要求。許多企业的工場經驗表明，采用  $\text{SiO}_2$  含量固定的燒結矿或团矿，能够提高平爐的产量和改善操

作过程。为降低生铁中的含硫量和含磷量，可将生铁在出铁时和在铁水包中进行加工，这同样会提高炼钢生产中的许多指标。使用由苏打、石灰、萤石配成的除硫剂，其效果也很好。

炼钢设备生产的最终结果是制成钢锭，因此，作为炼钢车间完成工序的铸造工序是具有非常重要的意义的。因此，炼钢工作者对这个问题应特别注意。上铸和下铸两种方法比较起来，各有优、缺点。虽然两种方法都有许多缺点，可是炼钢工作者在长时期内仍然要用这些方法来铸造。上铸法的主要缺点是，不能铸造面小的和重量小的钢锭，并且钢锭表面的缺陷很多。下铸法的主要缺陷是，由于铸钢砖（中心铸管，浇道砖）受侵蚀，非金属杂质较多，当出炉温度低和钢锭模清理及涂油不良时，则在钢水上界面上生成大量翻皮、结疤或结壳等缺陷，于是在钢锭保温帽部分就有结疤或结壳翻挂的现象。用下铸法铸造达可以产生其他各种缺陷，如白斑，这主要是因为填铸初期或钢锭保温帽部分充压得不正确的缘故。但是，如能遵守下铸操作规程，则可保证钢的質量很高，此种钢可供机器制造业生产各种重要用途的机械零件。

考虑到上述情况，在用上铸法或下铸法铸造时，必须遵守各种钢或各组钢的操作规程。炼钢车间的工作表明，中国的炼钢工作者们在铸造问题方面还要做许多细致的工作，以求铸造操作水平提高到目前炼钢的操作水平。

电炉炼钢的发展方向主要是加大爐子的吨位、采用氧气、机械化与自动化、采用高级耐火材料、改善钢的質量、掌握真空冶炼和浇铸，以及掌握钢水感应搅拌等。

组织转爐—电爐双联法炼钢和电爐用铁水及氧气操作的工作正在进行。电爐炼钢工作者应更重视更好地并合理地利用合金廢料的问题，以便充分利用合金元素。

关于转爐炼钢的问题，目前由于可用氧气，因此对此问题尤应加以重视。我认为，在中国毫无疑问应该研究这个问题，因为组织转爐生产可以很快地提高钢的产量，而基建投资又较少。

转爐钢的发展方向是采用碱性爐襯、富气鼓风或纯氧吹炼。我认为，在中国繼續掌握采用富氧侧吹转爐的生产是完全合理的。中和转爐车间的工作經驗已証明了这种操作方法的效果。

许多国家的冶金工作者正在研究改善連續铸造的工作。根据最近一些资料报导，所得到的结果还是不错的。因此，无疑地，在中国从事这项工作是合适的，因为中国小钢锭占的百分比相当大。现在所进行的連續铸造的試驗表明，連續铸造可以大大地提高合格率，改善铸造的劳动条件，保证获得高质量钢。

在中国小型车间和在一些钢厂没有开坏机的条件下，应重视連續铸造，并应安装連續铸造设备，我认为，这是首要任务之一。

## 苏联新塔吉尔厂的平爐氧气炼鋼

苏联黑色冶金部代表 彼得洛夫

苏联共产党第廿次代表大会的指示中关于第六个五年計劃拟訂了进一步大力發展黑色冶金的綱領。

1956年苏联的冶金工作者取得了新的、显著的成就。煉鋼工作者煉制出4,860万吨鋼，比1955年增加了8%。

生产的这种增長在頗大程度上是由于提高了現有設備的生产率，推廣了先进技术并改进了技术操作。

新塔吉尔冶金厂平爐煉鋼車間的煉鋼工作者于1956年内成功地推廣了氧气煉鋼，大大地提高了生产。1956年煉出的鋼比1955年增加了21%，这当中沒有新的能力投入生产。裝料量380吨的10#平爐1956年煉出的鋼为数达296,000吨。

下面來談談新塔吉尔冶金厂平爐煉鋼車間氧气煉鋼的作业情况。

### (1) 新塔吉尔冶金厂第一平爐煉鋼車間及其冶炼品种的簡要介紹

新塔吉尔冶金厂第一平爐煉鋼車間的組成部分当中有五座双槽出鋼的平爐，平爐吨位380吨。

平爐工段有四台起重量7.5吨的地土式裝料机，兩台125/30吨桥式吊車裝料机。

在爐子跨間接通一条供給爐料的鐵路，此路分成兩条線。其中的一条用来运送液体燃料。

配料場距主厂房200公尺，和爐子跨間的平台位于同一水平。从一面供給爐料。配料場裝备四台起重量为10吨的吊車和一台15吨的吊車，其中兩台是磁力抓斗吊車。

配料場有四条寬軌鐵路。第一条是閉塞路，做备用線；第二条是矿石、燒結矿及其他散狀料卸貨線；第三条是裝貨線；第四条是金属爐料卸貨線。

用三列車供給平爐散狀材料；供給金属爐料用七列車。每列車有11节小車，每节小車裝有四个 $1.24\text{M}^3$ 容积的料斗。随着車間厂房的延長，小車的数量將有可能增加到12节，而且很可能用兩列車供給冶炼用的金属料。

用三台蒸气机車向平爐运送料斗的排列。

鑄錠工段裝备四台260/75/15吨的鑄錠吊車。

在鑄錠方面，除去为数不多的低炭管坯鋼之外，都是采用上鑄法，主要的又是双棒鑄錠。

在車間的組成部分当中还包括一座1300吨的混鐵爐，它在一个單独的厂房里；使用电动机車將鐵水送到爐子跨間去。

第一平爐車間鋼的品种比例：沸騰鋼—40%；鎮靜鋼—60%。

專門的車間准备錠模車。

(2) 第一平爐煉鋼車間實行氧气煉鋼的基本措施

圍繞生產掌握氧气的問題第一平爐煉鋼車間事先做了許多准备工作。氧气站投入生产之前，所有的爐子都改用了碱性耐火材料，不使用砂磚，如：爐頂、爐頭、上昇道、沉渣室和磚格子。設計并采用了新式的水冷爐頭水套。水套有碱性內襯，厚度 230 公厘（过去是 115 公厘）。

空气蓄热室上部 10~12 排格子磚用高耐火度的鎂橄欖石磚砌成，而且开始貫彻定期吹掃和清洗磚格子的制度，以防止灰尘堆积。制訂了新的热工制度卡片，并在后来根据平爐使用氧气的实践結果做了修正。

为了加速供給爐料，扩大了料斗車間，并有一台新的蒸氣機車投入了生产。这样就可以用兩列各帶 11 节小車的列車代替 3~4 列車供給冶煉用的金属爐料。

为了保証不斷的和快速的补爐、做門坎，本厂自己制造了一台补爐机和兩支补爐料斗。

設計了并准备在碎鐵車間裝置強大的打捆机。配料場正在改裝和加固所有的吊車。

为了加速鑄錠作业，所有的盛鋼桶都改成了双棒鑄錠的形式。

此外，有兩個盛鋼桶投入了生产。

新的渣罐也投入了生产，而且用兩個列車七个渣罐自車間往外运鋼渣。

为氧气車間及平爐車間的工人和工程技術人員組織了專門的訓練班和學校及大量的講座和座談會，学习生产氧气和平爐合理使用富氧方面的理論和实践，以及使用氧气的安全技术等問題。

大批的工人和工程技術人員学习了扎波羅什鋼鐵厂 1953 年平爐氧气煉鋼的經驗。

上面列举的各项措施使氧气煉鋼获得了效果。

一車間平爐主要尺寸

表 1

編號	名 称	單 位	爐 号				
			9	10	11	12	13
1	裝料門門坎水平面的爐底面積	平方公尺	78.0	81.4	78.0	70.0	77.0
2	裝料門門坎水平面的熔池寬度	公 厘	5275	5500	5275	5000	5100
3	裝料門門坎水平面的熔池長度	"	14780	14800	14780	14000	151000
4	爐身長度	"	15500	15500	15500	15750	16650
5	前室長度	"	800	800	800	750	750
6	从裝料門門坎水平到爐頂的高度	"	3000	3000	3100	2965	3000
7	熔池深度	"	1150	1150	1150	1350	1150
8	火焰噴出口：						
	上部寬度	"	3700	3700	3700	4300	4825
	下部寬度	"	3200	3200	3300	3800	4450
	高 度	"	1650	1650	1800	1650	1900

編號	名 称	單 位	爐 号				
			9	10	11	12	13
9	煤气噴出口的面積	平方公尺	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
10	在裝料門門坎上煤气噴出口的高度	"	1100	1100	1100	950	1100
11	煤气噴出口的長度	公 厘	1900	1900	2100	2000	1900
12	煤气噴出口道頂傾斜角度		13.5	13.5	13.0	14.0	13.5
13	煤气噴出道的傾斜角度		9	9	9	11	10
14	空气噴出道頂傾斜角度		30	30	30	30	30
15	煤气上升道斷面面積	平方公尺	2.46	2.48	2.34	1.74	1.90
16	二個空气上升道斷面面積	"	4.80	4.76	4.25	3.95	5.25
17	煤气沉淀室：						
	寬 度	公 厘	2400	2400	2400	2100	2100
	長 度	"	9350	9350	9350	7750	8250
	高 度	"	2625	2520	2520	2520	2685
18	空气沉淀室：						
	寬 度	公 厘	3200	3200	3200	2800	2800
	長 度	"	9350	9350	9350	7750	8250
	高 度	"	2590	2590	2590	2590	2685
19	煤气蓄熱室：						
	寬 度	公 厘	2850	2850	2850	2850	2850
	長 度	"	6600	6600	6600	6600	6600
	高 度	"	6450	6450	6450	6450	6450
	容 积	立方公尺	121	121	121	121	121
20	加热面積	平方公尺	1517	1517	1517	1517	1517
	空气蓄熱室：						
	寬 度	公 厘	3800	3800	3800	3800	3800
	長 度	"	6600	6600	6600	6600	6600
	格子房的高度	"	6440	6440	6440	6440	6440
21	格子房的容積	立方公尺	162	162	162	162	162
	加热面積	平方公尺	2030	2030	2030	2030	2030
21	煤气烟道斷面面積	平方公尺	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
22	空气烟道斷面面積	"	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

編號	名 称	單 位	爐 号				
			9	10	11	12	13
23	总烟道断面面积：	平方公尺	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
24	烟窗：						
	主要直徑	公 厘	5010	5010	5010	5010	5010
	口的直徑	"	2750	2750	2750	2750	2750
	高 度	公 尺	90	90	90	90	90

### (3) 平爐及其設備情況

新塔吉爾冶金廠第一平爐煉鋼車間五座 380 吨固定式双槽出鋼平爐的基本尺寸列于表 1。

平爐採用廢鋼矿石操作法，使用鐵水，煉制鎮靜鋼和沸騰鋼種。

平爐燃料為高爐和焦爐混合煤气。熔化和精煉期噴以液体燃料。

平爐爐頂為橫壓拱形吊挂式鉻鎂磚爐頂，溫丘里式爐頭，帶有冷卻水套，鉻鎂磚內襯厚度 230 公厘。

為了改進火焰的動能，于煤气噴出口的端部吹壓縮空氣，流量為 350 公尺<sup>3</sup>/小時。

用鉻鎂磚砌爐頭、上昇道、沉渣室的牆和拱頂。空氣磚格子用鎂橄欖石磚砌制（上部 10~12 排採用考貝形式），也用耐火磚砌制（採用西門子形式）。

煤气磚格子用耐火磚砌制。

最近使用鎂橄欖石磚砌制煤气磚格子上部的 4 ~ 5 排。

格子磚孔為 155 × 155 公厘。

可以經常用壓縮空氣吹掃和用水清洗空氣磚格子。

平爐換向裝置：

1. 煤氣烟道一裝有圓盤通氣閥（Ø1200公厘）和“什維爾”式水封烟道閥（Ø1500 公厘）。

2. 空氣烟道一裝有圓盤通氣閥（Ø1500公厘）及水冷烟道閘板（1500 × 1200 公厘）。

為了使燃燒產物分離，在煤氣及空氣磚格子之間裝有水冷閘板（1500 × 1200 公厘）。煙筒的總烟道裝設一個閘板（1800 × 2100公厘），以資調整煙筒拉力。

各平爐皆裝有中等壓力的單獨打風機，風量 45,000 公尺<sup>3</sup>/小時以下。在車間為改善火焰動能，于水套內吹入 3 ~ 4 大氣壓力的壓縮空氣，空氣量 350 标准公尺<sup>3</sup>/時。

換向時壓縮空氣也自動轉換，因為電動螺線管开关閥和煤氣換向裝置同時聯動。

用 Ø 273 公厘的總管道將氧气自氧气站送到平爐車間。由總管道分出若干個 Ø 75 公厘的支管，分別將氧气送到每個平爐上。此刻氧气通過一座叫做操縱室的專門房間，裡面裝設有和煤氣自動換向聯動的關閉閥和自動換向閥以及流量計和壓力表。

使用預先除却油脂的不銹鋼管向爐頭送氧气，氧气管头部的直徑為 1 吋。管子鑲在專門的噴咀內，每個爐頭有兩個噴咀。噴咀裝在水套的兩邊，和水套的各個部位平齊，

与水平成 $8^{\circ}$ 角，比煤气喷出口底平面高 200 公厘。因此，氧气流分佈在火焰的下部。

从氧气利用的程度的观点来看，这应当說是最合理的。因为大家都知道，氧气不仅对燃料有助燃作用，同时也可以直接氧化熔池內的杂质，特别是在熔化期。

根据氧气站使用分离罐的数量和使用氧气的平爐数量的多寡，车间氧气線路氧气的压力一般是 6~10 大气压。

为了提高火焰的亮度，熔化期和精炼期使用雾化煤焦油或蒽油。油料的耗量为 5~6 公斤/吨合格鋼錠。

有三个油槽箱貯存焦油，其容积等于 210 吨。

由煤气沉渣室的頂子向煤气沉渣室噴焦油。用 4 大气压左右的蒸汽雾化焦油，噴咀位于煤气上升道前面爐子跨間的工作平台上。換向时，使用和煤气閥自動換向联动的电动螺線管开关閥切斷焦油的道路。

平爐補爐采用帶式補爐机，也用補爐机投鋪爐底。车间有三台这样的補爐机。

使用專門的漏斗用白云石堆爐門坎。

磚格子每週吹一次，使用 3~4 大气压的压缩空气和前端帶有噴咀的吹尘管。车间每週都貫彻压缩空气吹爐頂的制度。

修爐底是用兩個或三個压缩空气管吹坑，而从 1956 年 4 月起又采用氧气吹坑。

平爐热工自动控制的范围如下：

1. 燃料空气的比例配合是使用三个柯什加式的气流调节器。但这个系統還沒使用氯气。

2. 爐膛压力制度依靠变换烟道閘板进行調節，用电动卷揚机昇降烟道閘板。  
РДМ-35 型调节器控制閘板的昇降。

在爐膛內爐頂中部靠近前牆处測量压力。

3. 煤气和空气以及氯气、焦油的換向是使用 ГШ-2 型电动机時間繼电器。

目前看來，測量爐內鋼水溫度乃是每爐鋼都必須做的工作。精煉期实行 3~4 次測溫：精煉开始前；純沸騰期；脫氧前 15 分鐘。

插入式热电偶系鉑銠热电偶。

#### (4) 根据統計資料分析平爐氧气煉鋼的热工

各种鋼号采用富氧空气是在裝料期、燒料期、兌鐵水和熔化期，且沸騰礦石沸騰期也使用富氧空气。

为了肯定氧气煉鋼的效果，研究人員整理了 1660 爐氧气煉鋼（1956 年 2 月~7 月）和 794 爐非氧气煉鋼（1955 年第四季度）的实际生产数据。此間为了減少偶然因素的影响，凡重量小于 350 吨和冶炼時間大于 13.5 小时（吹氧）及 14 小时（不吹氧）的爐号，都不包括在这个分析內。

平爐作业从 1955 年 9 月份即开始采用压缩空气，將压缩空气引入煤气噴出口的端部；而从 1956 年 2 月份起，除压缩空气之外，更采用了富氧空气。

这里应說明，2 月份的統計里面不包括非吹氧冶炼的爐号。

从引証的数据可看出，1955 年第四季度和 1956 年 1 月份每爐鋼平均热負荷平均地增加了 200 万大卡/小时；而采用碱性爐頂和爐头吹压缩空气之后，使得爐子的实际