

中等专业学校教学参考书

材料力学

马永林 王清达
吴国华 李建棠 合编

人民教育出版社

221

90

材 料 力 学

马永林 王清达 合编
吴国华 李建棠

人民教育出版社(北京沙滩后街)

唐山人民印刷厂印装

新华书店上海发行所发行

统一书号 15012·045 开本 787×1092 1/32 印张 4 8/16

字数 128,000 印数 635,001—1,035,000 定价 (6) 0.39 元

1966年3月第1版 1979年2月河北第5次印刷

主要字符表

主要字符	字 符 意 义	常用单位
E	拉压弹性模量	$\text{kg/cm}^2, \text{kg/mm}^2$
G	剪切弹性模量	$\text{kg/cm}^2, \text{kg/mm}^2$
P	集中载荷	kg, t
q	均布载荷	$\text{kg/m}, \text{t/m}$
M	外力偶矩	$\text{kg-m}, \text{kg-cm}$
P_{lj}	临界力	kg, t
n	转速	转/分
	安全系数	无单位
F	截面面积	cm^2, mm^2
J_p	极惯性矩	cm^4, mm^4
J_z, J_y	轴惯性矩	cm^4, mm^4
W_p	抗扭矩	cm^3, mm^3
W	抗弯矩	cm^3, mm^3
i	惯性半径	cm, mm
λ	柔度	无单位
N	法向内力	kg
	功率	马力, 千瓦
Q	剪力	kg, t
	载荷	kg, t
	惯性力	kg, t
M_n	扭矩	$\text{kg-cm}, \text{kg-mm}$
M_v	弯矩	$\text{kg-cm}, \text{kg-mm}$
M_{dx}	等效力矩	$\text{kg-cm}, \text{kg-mm}$
σ	正应力	$\text{kg/cm}^2, \text{kg/mm}^2$
$\sigma_{\max}$	最大正应力	$\text{kg/cm}^2, \text{kg/mm}^2$

续前表

主要字符	字 符 意 义	常用单位
$\sigma_{\min}$	最小正应力	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_p	比例极限	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_s	屈服极限	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_b	强度极限	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_l	拉伸应力	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_y	压缩应力	kg/cm ² , kg/mm ²
$[\sigma]$	许用正应力	kg/cm ² , kg/mm ²
$[\sigma]_l$	许用拉伸应力	kg/cm ² , kg/mm ²
$[\sigma]_y$	许用压缩应力	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_{dx}	等效应力	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_{-1}	对称循环下的持久极限	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_0	脉动循环下的持久极限	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_d	动荷应力	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_{jy}	挤压应力	kg/cm ² , kg/mm ²
$[\sigma]_{jy}$	许用挤压应力	kg/cm ² , kg/mm ²
τ	剪应力	kg/cm ² , kg/mm ²
τ_b	剪切强度极限	kg/cm ² , kg/mm ²
$\tau_{\max}$	最大剪应力	kg/cm ² , kg/mm ²
$[\tau]$	许用剪应力	kg/cm ² , kg/mm ²
σ_{lj}	临界应力	kg/cm ² , kg/mm ²
ε	拉伸或压缩应变	无单位
γ	剪应变	无单位
δ	伸长率	无单位
ψ	断面收缩率	无单位
φ	扭转角	径, 度
θ	单位长度内的扭转角	径/m, °/m
	梁截面的转角	径
$[\theta]$	许用单位长度内的扭转角	°/m
y	梁截面的挠度	cm, mm

目 录

主要字符表	1
-------	---

緒言	1
----	---

练习题	4
-----	---

第一章 拉伸和压缩时的应力与变形

§ 1-1. 拉伸和压缩的概念	5
-----------------	---

§ 1-2. 拉伸和压缩时的内力	6
------------------	---

§ 1-3. 横截面上的正应力	7
-----------------	---

§ 1-4. 轴向变形和虎克定律	9
------------------	---

练习题	12
-----	----

第二章 拉伸、压缩时材料的机械性质和强度计算

§ 2-1. 研究材料机械性质的目的	16
--------------------	----

§ 2-2. 拉伸时的机械性质	16
-----------------	----

§ 2-3. 压缩时的机械性质	20
-----------------	----

§ 2-4. 许用应力和安全系数	21
------------------	----

§ 2-5. 拉伸和压缩的强度计算	23
-------------------	----

练习题	27
-----	----

第三章 剪切

§ 3-1. 剪切概念	30
-------------	----

§ 3-2. 剪应力	31
------------	----

§ 3-3. 剪切变形·剪切虎克定律	32
--------------------	----

§ 3-4. 挤压	33
-----------	----

§ 3-5. 剪切和挤压的强度计算	34
-------------------	----

练习题	37
-----	----

第四章 扭转

§ 4-1. 扭转概念	40
-------------	----

§ 4-2. 外力偶矩、扭矩和扭矩图	41
--------------------	----

§ 4-3. 圆轴扭转时的应力	43
-----------------	----

§ 4-4. 极惯性矩和抗扭矩	46
-----------------	----

§ 4-5. 圆轴扭转时的变形	48
-----------------	----

§ 4-6. 圆轴扭转时的强度和刚度计算	49
----------------------	----

练习题	51
-----	----

第五章 直梁弯曲时的内力

§ 5-1. 平面弯曲概念	55
---------------	----

§ 5-2. 梁的类型和支座反力	56
§ 5-3. 梁的内力——剪力和弯矩	58
§ 5-4. 弯矩图	60
练习题	68

第六章 直梁弯曲时的应力

§ 6-1. 纯弯曲时的正应力	71
§ 6-2. 截面的轴惯性矩和抗弯矩	75
§ 6-3. 梁的强度计算	78
§ 6-4. 梁截面的经济形状	81
§ 6-5. 等强度梁概念	83
练习题	85

第七章 梁的变形

§ 7-1. 基本概念	89
§ 7-2. 弹性曲线的微分方程	90
§ 7-3. 用积分法求梁的变形	92
§ 7-4. 求梁变形的查表法和叠加法	93
练习题	99

第八章 组合变形的强度计算

§ 8-1. 弯曲与拉伸(或压缩)的组合作用	102
§ 8-2. 弯、扭组合作用时的最大剪应力	103
§ 8-3. 弯、扭组合作用时的强度计算	106
练习题	111

第九章 压杆稳定

§ 9-1. 压杆稳定概念	115
§ 9-2. 确定临界力的欧拉公式	116
§ 9-3. 欧拉公式的适用范围·临界应力的经验公式	118
§ 9-4. 压杆稳定计算	120
练习题	122

第十章 动荷应力和交变应力

§ 10-1. 动载荷概念	124
§ 10-2. 动荷应力	124
§ 10-3. 交变应力概念	126
§ 10-4. 交变应力的变化规律和种类	126
§ 10-5. 钢材在交变应力下的破坏特点	128
§ 10-6. 钢材的持久极限	129
§ 10-7. 应力集中概念	130
§ 10-8. 影响持久极限的主要因素	131
练习题	132

附录 型钢表	134
--------	-----

緒 言

一、材料力学的任务

在生产劳动中，经常要使用机器和工程结构。对于任何机器和工程结构，都必须保证它在承受载荷的情况下能够安全地正常工作。因此，组成机器和工程结构的每一个构件，也都必须保证它能够安全地正常工作。

图 1, *a* 表示车床的床头箱简图。在切削工件时，通过滑移齿轮将动力传递给主轴。当车刀上的切削力过大时，有可能使齿轮的轮齿折断(图 1, *b*)。这样，就不能达到安全地正常工作，这是不




图 1. 床头箱简图

允许的。所以要求构件在承载时具有抵抗断裂的能力，这种能力通常称为构件的强度。

另外，切削力过大时，也可能使车床主轴产生过大的变形(图1, c)。这样，使加工出来的工件，不能达到预定的精度；同时齿轮的啮合情况变坏，影响传动的正确性。这种情况也是不允许的。所以还要求构件在承载时具有抵抗变形的能力，这种能力通常称为构件的刚度。

在生产实际中，由于工作条件的复杂性，对于构件有时还会提出其他的要求，不过，构件的强度和刚度是基本的要求。具有足够强度和刚度的构件，一般就能安全可靠地工作。

为了提高构件的强度和刚度，一般是加大构件的尺寸或选用质量好的材料。但是，构件的尺寸过于大、材料过于好，就会造成浪费，同时使结构笨重，因而就不能保证生产的经济性。这样做是不符合我国建设社会主义总路线中提出的多、快、好、省的精神的。

要求构件安全，则要多用材料或用好的材料；要求构件经济，则要少用材料或用差的材料。由此可知，安全和经济这两个要求是相互矛盾的。片面地追求经济而忽视安全，是绝对不允许的；但是，过分地强调安全而忽视经济性，也是不允许的。因此必须全面地考虑和正确地解决这一矛盾。材料力学就是为正确地解决这一矛盾而提供必要的理论基础。这一矛盾的存在，也是促使材料力学形成和发展的重要因素。

因此，材料力学的主要任务是：分析、计算构件的强度和刚度，为正确地解决安全与经济之间的矛盾提供必要的理论基础。

材料力学是一门技术基础课程，主要是为机械零件和有关专业课程奠定必要的理论基础；另外，也为一般构件的强度、刚度的分析和计算，提供必要的基础知识。

二、杆件变形的的基本形式

在工程实际中, 构件的形状是很多的. 如果构件的长度远大于横向尺寸, 这样的构件就称为杆件. 杆件各横截面形心的连线称为轴线.

如果杆的轴线为直线, 且各横截面都相等 (图 2), 则称为等截面直杆. 除此以外, 还有变截面杆、曲杆等. 本课程主要研究等截面直杆.




图 2. 等截面直杆





外力的作用方式不同时, 杆件变形的形式也就不同. 杆件变形的的基本形式有如下四种 (表 1):

- (1) 拉伸和压缩;
- (2) 剪切;
- (3) 扭转;
- (4) 弯曲.

表 1. 基本的变形形式

基 本 形 式	工 程 实 例	受 力 简 图
拉 伸		
压 缩		

續前表

基本形式	工程实例	受力簡图
剪 切		
扭 轉		
弯 曲		

杆件变形的形式，除了上面的基本形式以外，还有复杂的形式，但是总可把它看作是由以上几种基本变形组合而成的。

练 习 题

1. 试举例说明：哪些构件是由于强度不足而破坏的？哪些构件是由于刚度不足而破坏的？
2. 用自己的话来说，材料力学的任务是什么？
3. 杆件有哪些基本变形形式？试举例说明。

第一章 拉伸和压缩时的应力与变形

§ 1-1. 拉伸和压缩的概念

在工程实际中，有很多构件是受到拉伸或压缩作用的。例如起重机的拉杆 AB 和吊起重物 Q 的绳索(图 1-1)，以及千斤顶的螺杆等都是受拉伸或压缩作用的例子。当载荷足够大时，这些受拉或受压的构件就要破坏。那末，怎样才能使这些构件不破坏而能安全可靠地工作呢？这就需要研究拉伸和压缩的问题。

将图 1-1 中的 AB 杆和 BC 杆的受力情况画成计算简图，如图 1-2 所示。由此可知，拉伸和压缩的受力特点是：作用在杆端的两力，大小相等，方向相反，且作用线同杆的轴线重合。

作用在杆端的拉力(图中的 P_1)或压力(图中的 P_2)，对杆件来说称为外力。杆件在拉力作用下产生伸长变形；在压力作用下产生缩短变形。




图 1-1. 起重机




图 1-2. AB 、 BC 杆的计算简图

§ 1-2. 拉伸和压缩时的内力

先来研究一个实例。用手拉长弹簧时，手上就会感到有力作用。这是因为弹簧受力拉长时，内部产生一种抵抗力，它阻止外力使弹簧继续发生变形，这种抵抗力称为内力。手上用的力越大，弹簧拉得越长，弹簧所产生的内力也就越大。

放手后，弹簧就缩回到原来长度，这是由于弹簧的内力使变形消失。在外力去除后，物体具有消失变形的性质称为弹性。

因此，内力具有抵抗外力、阻止外力使物体继续发生变形，以及在外力去除后使物体消失变形的性质。

由上述可知，物体的内力是随外力的增大而相应地增大的。但是，内力的增大是有一定限度的，如果超过了这个限度，物体就要发生破坏。

杆件在怎样大的外力作用下，才能够保证安全可靠地工作呢？这就需要研究杆件内力的大小。为此，研究图 1-3, *a* 所示的杆，它




图 1-3. 计算内力

在外力 P 作用下处于平衡状态。为了计算内力，假想沿 mn 面将杆截开，分成左右两段(图 1-3, b)，并以 N 和 N' 分别表示左右两段上的内力。显然， N 和 N' 就是左右两段相互作用的内力，所以它们必须大小相等、方向相反。因此，在计算内力时，只需取截面两侧的任一段来研究即可。

现取左段来研究，应用平衡方程即可解得内力 N ：

$$\Sigma P_x = 0, \quad N - P = 0, \quad \therefore N = P.$$

由此可知，拉伸(或压缩)时杆截面上的内力，等于拉力(或压力) P 。

总结上述，求杆件内力的方法是：先将杆假想截开，然后在截面上加以内力，最后用平衡方程求解内力。这种方法通常称为截面法。它是求内力的普遍方法。

§ 1-3. 横截面上的正应力

上节研究了杆件在拉伸和压缩时的内力。但是，仅知道总的内力 $N=P$ 还是不够的，因为杆件的强度与杆件横截面(以后简称截面)的大小和内力在截面上的分布情况有关。因此必须研究杆截面上各点内力的密度，即单位面积上的内力，我们称它为应力。

怎样研究截面上的应力呢？先来研究实验现象。在图 1-4, a 所示的杆上，刻划出两条横向直线 ab 和 cd (图中




图 1-4. 横截面上的正应力

虚线), 当杆受到拉力 P 作用时, 直线 ab 和 cd 平移到 a_1b_1 和 c_1d_1 (图中直线)。

根据上述现象, 就可进行杆的变形的假设: 杆的横截面在变形后, 仍保持为与杆轴线成垂直的平面。由此可知, 杆的各纵向纤维都受到相等的拉伸。

因此可以推论出: 杆受拉伸时的内力 (图 1-4, b), 在横截面上是均匀分布的, 它的方向与横截面垂直。设截面面积为 F , 则应力为 $\frac{N}{F} = \frac{P}{F}$ 。因为这应力的方向与截面垂直, 故称为正应力, 以 σ 表示。所以

$$\sigma = \frac{N}{F} = \frac{P}{F}. \quad (1-1)$$

上式是根据杆件受拉伸时推得的, 但在杆件受压缩时也能适用。应力的单位是公斤/厘米² (kg/cm²) 或公斤/毫米² (kg/mm²)。

例 1-1. 内孔拉刀的头部尺寸如图 1-5 所示。现知其拉力 $P = 2300$ kg, 试计算拉刀头部各截面上的正应力。




图 1-5. 计算拉刀的应力

解: 截面 1-1、2-2、3-3 上的内力都等于 P , 即

$$N_1 = N_2 = N_3 = P.$$

各截面的面积:

$$F_1 = \frac{\pi \times 1.5^2}{4} = 1.77 \text{ cm}^2,$$

$$F_2 = \frac{\pi \times 2^2}{4} = 3.14 \text{ cm}^2,$$

$$F_3 = \frac{\pi \times 1.9^2}{4} = 2.83 \text{ cm}^2.$$

各截面上的正应力:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{F_1} = \frac{2300}{1.77} = 1300 \text{ kg/cm}^2,$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{F_2} = \frac{2300}{3.14} = 730 \text{ kg/cm}^2,$$

$$\sigma_3 = \frac{N_3}{F_3} = \frac{2300}{2.83} = 812 \text{ kg/cm}^2.$$

由上述可以看出, 卡腰部分截面上的应力最大, 是最容易发生危险的地方, 因此这种截面称为危险截面. 要使杆件安全可靠地工作, 就应该控制危险截面上的最大应力.

§ 1-4. 轴向变形和虎克定律

前面已经讨论到杆件在拉力或压力作用下, 就要产生轴向伸长或缩短的变形. 这种变形究竟与哪些因素有关呢? 我们可用实验方法来解决.

设取一低碳钢试件来作拉伸实验 (图 1-6), 研究试件上两条




图 1-6. 低碳钢试件受拉伸的情况

刻线间距离 l (标距) 的变化情况. 当试件上作用有拉力 P 时, 距离 l 变为 l_1 , 伸长了 Δl , 即

$$\Delta l = l_1 - l, \quad (1-2)$$

Δl 称为绝对变形.

实验指出, 当拉力 P 增大时, Δl 也随之增大. 它们之间的关系如图 1-7 所示. 图中 OA 为直线, 由此可知, 当力 P 不超过某一极限 (A 点的纵坐标) 时, 绝对变形 Δl 与力 P 成正比关系, 即




图 1-7. 低碳鋼拉伸曲綫

$$\Delta l \propto P.$$

另外, 绝对变形 Δl 还与试件的原来长度 l 成正比, 而与截面面积 F 成反比, 即

$$\Delta l \propto \frac{l}{F}.$$

因此可得

$$\Delta l \propto \frac{Pl}{F},$$

引入比例常数 E , 即可用等式表达:

$$\Delta l = \frac{Pl}{EF}. \quad (1-3)$$

这个关系式表达 Δl 和 P 、 l 、 F 及比例常数 E 之间关系称为虎克定律。式中的 E 称为拉压弹性模量。对于不同的材料, 就有不同的 E 值。各种材料的 E 值是用实验方法确定的。一些常用材料的 E 的平均值列于表 1-1 中。 E 的单位是公斤/厘米²(kg/cm²)或公斤/毫米²(kg/mm²)。

表 1-1. 拉压弹性模量

材 料	$E(10^5 \text{ kg/cm}^2)$
鋼	2—2.2
鑄鉄(灰、白)	1.15—1.60
球墨鑄鉄	1.6
銅	1.0
木材 { 順紋	0.1—0.12
{ 橫紋	0.005—0.01

由公式(1-3)可知, 当其他条件不变时, E 越大, 则绝对变形 Δl 越小。因此弹性模量 E 表示材料抵抗弹性变形的能力。

由公式(1-3)还可以看出, 当力 P 和长度 l 一定时, 乘积 EF

越大, 则绝对变形 Δl 越小, 它表示了杆件的刚性程度, 故称 EF 为杆件的拉压刚度。

如果杆件的变形用单位长度内的伸长或缩短, 即用 $\frac{\Delta l}{l}$ 来度量, 则此量称为相对变形或应变, 以 ϵ 表示。于是

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l}. \quad (1-4)$$

ϵ 是个比值, 无单位, 有时用百分数来表示。

将公式(1-1)、(1-4)代入公式(1-3)便可得到虎克定律的另一种表达式:

$$\sigma = E\epsilon. \quad (1-5)$$

由此可将虎克定律叙述为: 当应力不超过某一极限时, 应力与应变成正比。

虎克定律中的应力极限值, 称为比例极限。各种材料的比例极限可由实验求得。

最后必须指出, 虎克定律仅是客观现象的近似反映, 并非绝对精确。对于一般钢料, 这个定律相当准确地反映了它的真实性, 而对于铸铁、橡胶等另一些材料, 则误差较大些, 但在实际应用上, 还是可以忽略这些误差的。

例 1-2. 在图 1-1 中, 设圆形钢杆 AB 的直径 $d=30$ mm, 角度 $\angle ABC = \alpha = 23^\circ$ 。若在 AB 杆上装一杠杆式引伸仪 (图 1-8), 加力 Q 后其读数增量为 3.4 格 (每格代表 $\frac{1}{1000}$ mm), 杠杆仪的标距 $l=2$ cm。设 AB 杆的比例极限为 2000 kg/cm², 试求 AB 杆的应力, 并问这时力 Q 为多少?




图 1-8. 计算应力和载荷

解: AB 杆的应变为