

# 鞍钢基建工程技术总结

机械安装

冶金工业出版社

# 鞍钢基建工程技术总结

## 机械安装

(包括工业管道)

鞍山冶金建筑总公司 编

冶金工业出版社

### 讀者注意

本书系內部資料，只供有關部門、人員工作參考，所有材料、數據，未經冶金工業部同意，不得在公开书籍、文章上引用，亦不得翻印。

## 鞍鋼基建工程技術總結 機械安裝（包括工業管道） 鞍山冶金建築總公司 編

冶金工業出版社出版（北京市灯市口甲45号）

北京市音像出版業營業許可證第008号

冶金工業出版社印刷厂印 內部發行

— \* —  
1959年10月 第一版

1959年10月 北京第一次印刷

印數：平裝 1,520 冊

精裝 1,520 冊

開本：787×1092·1/16·450,000字·印張24·厚0.28·

— \* —  
統一書名：15062·1323 定價：平裝 3.50 元

## 出版者的話

鞍山鋼鐵公司是我国第一个鋼鐵工业基地，从1952年开始扩建，到1959年即將全部建成。

我国的冶金建設工作者，在苏联专家的热情幫助下，胜利地完成了這個大型鋼鐵基地的建設任务，也积累了丰富的經驗。

“鞍鋼基建工程技術總結”着重总结了鞍鋼建設工程中的施工實踐及施工技术方面的經驗教訓。这些經驗对于我国今后大、中型鋼鐵企业的建設具有重大的参考价值。

本書包括：几項重點工程；土建工程；金屬結構制作与安裝；機械安装；电气安装；筑爐工程等六个部分，分六冊出版。

本冊內容包括冶金爐、鼓风机、軋鋼机、起重机等的機械安装，以及工业管道的安装。

## 前　　言

我国第一个鋼鐵工业基地——鞍山鋼鐵公司，从 1952 年开始进行大規模的改建和新建，到 1959 年即将全部建設完成。这是我国鋼鐵工业发展中的一个伟大的胜利。

鞍鋼基本建設共完成投資總額計劃的 102.4%，建筑安装工作量計劃的 108%。新建和改建的工程項目包括：采矿、选矿、炼焦、炼鐵、炼鋼、轧鋼等四十多个主要生产厂矿和一整套为生产服务的运输、动力、机械等輔助部門。

全部建成后的生产能力与1951年比較，矿石将增长十二倍，鐵将增长七倍，鋼将增长八倍多，鋼材将增长九倍，焦炭将增长近七倍。

几年来鞍鋼建設事业的发展，始終得到党中央和毛主席的深切关怀。它的一切成就是和党的英明領導、全国人民的大力支援、苏联政府和苏联专家的无私援助分不开的，同时，也是和全体职工的辛勤劳动分不开的。

在建設过程中，經過实际鍛鍊和苏联专家的热情指导，建筑安装的技术力量及技术水平有了迅速的增长和提高，同时并积累了一定的經驗。但工作中的缺点和錯誤也还不少。根据党的鼓足干劲、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路綫来检查，有些还是比較严重的。这些，都需要我們認真地加以总结，并在今后建設事業上正确运用与借鑑。

为了积累資料，总结經驗，提高施工技术水平，我們于 1958 年上半年分专业进行了鞍鋼基建工程技術总结。这个总结共有：几項重点工程、土建工程（包括水道、鐵路）、金屬結構制作与安装、机械安装（包括工业管道）、电气安装及筑爐工程等六个部分。总结着重在施工实践及施工技术方面的經驗教訓。由于資料积累不够，組織机构与人員的变动等原因，致有一部分項目未能包括在总结之内。

几年来鞍鋼的建設和这次总结工作中，我們都得到苏联专家精湛的技术指导和热情的帮助，在这里謹向苏联政府和苏联专家表示衷心的感謝！

这次总结因为時間和人力不足，水平有限，对鞍鋼基建工程技術方面的經驗和教訓，都未能得到充分的反映，至于編纂上的缺点和錯誤当亦不在少数。深望各兄弟单位和讀者多予批評、指正。

鞍山冶金建筑总公司

1958 年 12 月

# 目 录

## 前 言

### 机 械 安 装

高爐機械設備安裝.....	3
高爐金屬結構安裝和焊接.....	35
透平鼓風機安裝和調整.....	55
焦爐本體構件和設備安裝.....	118
1150初軋機安裝.....	159
700立式軋機安裝.....	176
1600噸剪斷機安裝.....	192
飛剪機安裝.....	220
1000噸水壓機安裝.....	255
幾種專用起重機安裝.....	267
機械設備無墊板安裝.....	308

### 工 业 管 道

熱力網安裝.....	315
通風管道及幾項設備安裝.....	339
氧氣管道安裝.....	364
深井水泵安裝.....	372

# 机 械 安 装



# 高爐機械設備安裝

高爐車間的機械設備大致可分成以下幾個系統：高爐爐體，熱風爐，貯矿槽，渣鐵場，卷揚機室，除塵系統，煤气洗滌系統，鑄鐵機等。這些機械設備中比較多的是閥類和卷揚機。大部分設備在使用上除了要求它們具有靈活性外，還要具有高度的嚴密性。

安裝這些設備的主要問題是起重工藝問題，起重工具的選擇和起重工序的安排具有重要的意義。

鞍鋼和本鋼的高爐改建，起重工具一般是掛設在原有建築結構上，這便可以少設或不設重型的起重工具。新建的高爐一般都設計有檢修用的各種起重裝置，如果能採用這些起重裝置來安裝設備是最合理的。在安排施工進度時這類因素要很好地考慮進去。

本篇內容僅介紹了爐頂設備、爐體冷卻設備、電動泥砲及電氣除塵器四個部分在安裝中的一些經驗與教訓。

## 一、爐頂設備安裝

### (一) 料罐式爐頂設備

料罐式爐頂設備（圖1）與迴轉佈料裝置比較，其主要的缺點是佈料不均勻，需要大量的料罐，裝料系統與斜橋結構較複雜以及裝料速度較慢等。

#### (1) 安裝方法

料罐式與料車式爐頂設備的起重方法大致相同，主要是決定於起重工具的能力，如果能力大，可以將大鐘同漏斗事先裝配固定好，一起起吊（重約30噸）。但往往由於起重能力不足，都分開進行起吊，一般可利用原有的爐頂框架掛設臨時的起重工具來進行起吊（圖2）。

大鐘與漏斗的安裝有兩種方法：

一種是在爐內鋼磚上用鋼軌搭上臨時平臺，將大鐘安放於平臺上再安裝漏斗，最後將大鐘向上提起，如圖3所示。

另一種方法是在爐口鋼圈上搭設平臺，將大鐘與漏斗放在平臺上（圖4）用松緊器等固定好，並把橫樑與大鐘連上，在框架上另設兩個15噸的鏈式起重機起吊大鐘，原設的起重工具起吊漏斗，抽走了鋼圈上的鋼軌後，全部下落於鋼圈上，其




圖 1 料罐式爐頂設備

1—料罐；2—小爐；3—大爐；4—橫樑；  
5—小爐托架




圖 2

1—大爐；2—临时平台；3—大爐漏斗；  
4—爐頂框架上所設之起重工具




圖 3

1—临时平台；2—大爐




圖 4

1—大爐；2—大爐漏斗；  
3—鋼圈上所搭設的临时平台

他部件就按程序安装。

第二种方法比第一种方法优越，首先在爐口鋼圈上搭設平台較在爐內便利得多，第一种方法在大鐘向上提起后，搭設平台所用的鋼軌很难取出，甚致于要切成小段或者要切割爐皮，所以目前我們都采用第二种方法来安装。

### (2) 大鐘与漏斗的間隙問題

大鐘与漏斗的間隙問題，有各种不同的說法。生产单位認為其間隙大小，对生产上具有很大关系，尤其是高压操作的爐子。一般設計中規定，常压操作的爐子允許最大間隙为 0.5 公厘，高压操作的爐子允許最大間隙为 0.2~0.3 公厘。但对于安装单位來說，間隙的大小在施工現場是沒有办法来修整的，最好的情況也只能达到制造厂的出厂标准。因此这一間隙問題，是決定于制造厂的制造能否滿足設計要求的問題。

大鐘与漏斗的間隙，在制造厂进行調整达到标准后，一定要在相对位置上作出标记，以便施工現場按标记装配，本鋼 2 号高爐的爐頂設備訂貨，在出厂时大鐘与漏斗的最大間隙为 0.17 公厘，但于其上沒有作出标记，运到現場后，也未进行予装复查，直接将漏斗与大鐘安装上，檢查間隙的結果最大为 0.3 公厘，沿周長約 1 公尺，此时已无法轉动大鐘調整間隙。經過在接触面上用砂布及汽油清洗后，重新进行測量，最大間隙仍為 0.3 公厘，但長度縮短为 130 公厘。

### (3) 关于爐頂設備中心綫的确定

有很多高爐的改建，除了旧有的爐体桁架与斜桥利用外，几乎全部都是新的。因此确定爐子的中心綫是一个很重要的問題，尤其是料罐式爐頂更具有重要意义。否則料罐偏坐于小鐘上，对于佈料的均匀性及对爐頂設備、料罐、斜桥結構的寿命都有影响。爐頂設備的中心綫也就是爐子的中心綫，爐子的中心綫是根据三个組合构件的中心来确定，即旧有爐壳的中心、旧有爐体桁架的中心及旧有斜桥裝料車軌道的中心。

先把这些中心測量出来，求出它們之間的相互关系，然后再按具体情况确定。本鋼 2 号高爐（图 5），由于旧有结构的变形，裝料車軌道的中心、爐子桁架的中心和旧有爐子的中心相互差誤达 42 公厘，如果按照裝料車的中心作为新爐子的中心，較为理想，但与桁架的中心差誤太大，将来爐子位于桁架的一边，可能会产生与桁架某些結構相碰。如果按桁架的中心作为新爐子的中心，则将来料罐坐落于爐頂时，会发生过大的偏差。因此便採取了折衷的办法，以旧有桁架与料車軌道的中心的中間作为新爐子的中心，这样一来，料罐的中心与小鐘漏斗的中心相差減少到 21 公厘，在安装小鐘漏斗等部件时可稍加調整，使誤




图 5

1—新爐子中心綫；2—桁架中心綫；  
3—斜橋中心綫

差再为减小。但调整量不能过大，否则小钟上的燃料落到大钟上时，又会发生不均匀现象。

#### (4) 关于防漏圈的问题

钢圈与其上部的外罩之间一般都设计有防漏圈，为的是避免煤气漏到大气中去。根据施工中的经验，这样会使煤气穿过上、下石棉绳而流到大钟上部，形成了一条通路。因高压操作的关系，强大的气流不但把石棉绳切断，而且钢圈的棱角也会被气流削去一部份。从鞍钢3号高炉开始，我们就把防漏圈取消，而在螺栓全部把严以后，再用电焊全部焊上（图6），焊完后，再一次把紧螺栓，这样一来，煤气气流就很难形成，石棉绳也不易被切开了。




图 6

1—大鐘漏斗；2—爐頂鋼圈；3—氣封罩




图 7

1—大鐘；2—漏斗

#### (5) 在烘爐期間爐頂無負荷試車的經驗

9号高炉炉顶设备，为了提前投入生产，因而在烘炉（炉内保持0.2公斤/公分<sup>2</sup>压力）期间进行试运。在第一次试运时大钟卷扬机已启动许久，而大钟未相应下落，在停留的一刹那后，大钟又突然落下，造成大钟的钢绳脱离了大钟卷扬机的卷筒。当时我们认为是大钟卷扬机卷筒的毛病，乃将钢绳重新缠于卷筒上，进行第二次试运。结果发生同样的情况，大钟仍不落下，这时炉顶上的煤气放散阀也正在试车，当阀打开之后，大钟突然落下。

通过这两次试运发生的问题来看，不是大钟卷扬机的毛病，而是炉内保持一定的压力阻止大钟落下。大钟底面承受的总压力；

$$F = \frac{1}{4} \pi \cdot D^2 \cdot P$$

式中  $F$ ——大钟底面承受的总压力；

$P$ ——单位面积上之压力，0.2公斤/公分<sup>2</sup>；

$D$ ——大钟直径420公分。

$$F = \frac{1}{4} \times \pi \times 420^2 \times 0.2 = 27.7 \text{ 吨}$$

大鐘的自重約為 17 噸，而支持大鐘的力為 27.70 噸，顯然是造成大鐘不能下落的主要原因。

因此，今后在类似的情況下試運時必須要求爐內沒有壓力，與爐頂設備有關的地方要周密的考慮好之後才能進行試運，否則鋼繩受衝擊之力很易斷裂從而造成大鐘墜落的事故。

## (二) 料車式爐頂設備

3 號高爐是鞍鋼第一座具有迴轉佈料裝置及高壓操作設備的高爐，也是我們第一次安裝這樣的高爐。在蘇聯專家 A. M. 康達可夫同志的協助下，我們按期完成了安裝任務，順利地投入生產。由於設計、製造和安裝單位的經驗較少，在施工中發生了不少的問題，同時也吸取了一些有益的經驗。

迴轉佈料裝置高爐比料罐式高爐優越，其優點是佈料均衡、裝料速度較快、雖然爐頂設備比較複雜，但斜橋結構却比較簡單。構造上的不同點是大、小鐘沒有托樑，而是利用拉桿來進行開閉。小鐘拉桿套於大鐘拉桿上，在小鐘上部設有漏斗及傳動裝置（圖 8）。

料車每裝入一批爐料，佈料裝置就迴轉一個角度（ $60^\circ$ ），然後小鐘打開，爐料落於大鐘上。裝入 6 批爐料後，大鐘開啟一次，其上爐料，由於佈料裝置的關係，佈置得很均勻，落入爐內。

由於佈料裝置與小鐘既要迴轉，又要求密封，因此在安裝中要注意以下幾點：

迴轉漏斗、小鐘和大鐘的定心，一定要正確；

佈料裝置的安裝要保證水平；

傳動裝置傳動時，一定要保




圖 8

1—大、小鐘平衡桿；2—小鐘拉桿；3—小鐘；4—大鐘拉桿；  
5—大鐘；6—佈料器；7—受料斗；8—探料尺

持均衡；

填料压盖要适当压紧。

### (1) 安装方法

安装前，要检查大鐘与漏斗之間的間隙、大鐘拉桿的直線度及大鐘与拉桿的連結部件等。然后利用爐頂上部的50吨小車来安装大鐘、漏斗、气封罩、小鐘与佈料裝置等（图9）；其中的大、小鐘拉桿在下部装配好后，整体地由小車吊至爐頂平台上，再由設置在爐頂桁架頂部的滑輪組来进行安装（图10）。关于大、小鐘平衡桿的起吊，在起重机揚程不够的情况下，可用50吨小車吊到爐頂平台上，再由設置在平衡桿平台上的三角起重架来进行安装（图11）。




图 9

1—50噸安裝小車；2—大鐘和漏斗；  
3—起重用卷揚機




图 10

1—50噸安裝小車；2—大、小鐘拉桿；  
3—佈料裝置；4—設在桁架上的滑輪組

首先在爐頂鋼圈上鋪設鋼軌，放上大鐘，再將漏斗按檢查時所做的標記，放在大鐘上，再次檢查其間隙；並用松緊器將漏斗與大鐘固定上，然后用50吨小車将大鐘与漏斗吊起，抽走其下部的鋼軌，把它一起下放到鋼圈上。其次安装气封罩，气封罩上部法兰盘的水平度要严格控制，允許誤差每公尺为 0.2 公厘。在安装迴轉佈料裝置之前，先把小鐘放在气封罩內的临时鋼模上，布料器及平衡桿裝好后，再穿上大小鐘拉桿。最后安装受料漏斗。

## (2) 大鐘拉桿与大鐘的連結

大鐘拉桿与大鐘的連結，是裝料設備中最重要的一個环节。由於生產時大鐘不斷地往復衝擊漏斗，使連結處易於松動，若安裝得不當，會使銷子脫出，而發生重大事故。如圖12所示，首先安上不銹鋼衬套，其中間的板銷孔邊一定要比大鐘上的板銷孔邊大7公厘左右，以免板銷打入時，損壞不銹鋼衬套。將拉桿安入後，用100公斤重物，將板銷打入，使如圖示的三個A點緊密接觸，沒有間隙。打入後，板銷的一端露在外部，約為92公厘。原設計中在板銷小的一端，安一環狀銷子，以免板銷鬆動脫出，但這種方法不太可靠，施工中改用鐵墊與斜鐵，並將其焊接固定，就不易松脫了。




图 11 平衡桿的吊起




图 12

1—不銹鋼衬套；2—厚30公厘鐵墊；  
3—斜鐵；4— $\phi 1'' \times 140$ 銷子



图 13 大拉桿變形處理

## (3) 大、小鐘拉桿變形處理與裝配

大鐘拉桿是長而細的圓鋼，其長度為12.55公尺，直徑為175公厘。由於長途運輸及放置的枕木沒有進行找平，經過長時間以後，就產生了變形，其彎曲度曾達14公厘。處理方法是將拉桿（圖13）放置在工字鋼上，用小錘均勻地輕敲最大彎曲處，使其兩端均勻震動，依靠其每端的自重促使其恢復原狀。

在安裝前要預先將大鐘拉桿與小鐘拉桿裝配好。裝配時有兩個方案，即垂直裝配和臥倒裝配。施工中採用了臥倒裝配，因為垂直裝配很容易使大拉桿彎曲。如圖14先把小鐘拉桿用枕木墊平，利用汽吊把大鐘拉桿放置在有滾槓的平台上，使其中心與小鐘拉桿的中心一致。然後用汽吊將其後部稍微抬起，向前穿入小鐘拉桿的孔中。利用這種方法既可靠又方便。裝配時要注意拉桿上的調整螺帽是否把緊，否則在安至設計位置後，就難以調整了。3號高爐就是一個例子，由於調整螺

帽不灵活，结果只好将螺帽割开，又重新制作了一个新的螺帽安上。




图 14 大、小鐘拉桿的裝配

1—大鐘拉桿；2—小鐘拉桿

#### (4) 小鐘問題

为了便于安装，我們認為小鐘应做 成 两 半 的。3号高爐却做了一个整体的小鐘，如图 15 所示，这样就无法进行安装了，因为大鐘拉桿，下端直徑为 200 公厘，而小鐘上的汽封套之內徑为 180 公厘，故无法将大鐘拉桿由上往下穿入。最后不得不把汽封套拆除，重新做一个两半的汽封套，在大拉桿穿入后，再将其安上。




图 15

1—大鐘拉桿；2—小鐘拉桿；  
3—汽封套；4—螺帽；5—小鐘




图 16 小鐘拉桿止推軸承磨損示意圖

#### (5) 小鐘拉桿止推軸承事故

裝料設備經試運合格投入生产不久，发现爐頂小拉桿的吊桿已經扭曲。根据檢查結果，发现拉桿下邊滾柱的上、下座圈已磨成藍色，有較严重的退火現象，並在下座圈內緣有一处象鋸齒形状的痕跡，長度达 230 公厘。在軸承箱內亦有損傷三处，如图16所示。分析事故原因：

A. 設計中采用止推錐柱軸承，而設備是止推圓柱軸承。圓柱轉動时柱体沿切線方向移动，且轉動不够灵活，这是造成事故的主要原因之一。但在試車时並沒有发现这个現象，估計是由于試車时柱体上面的压力較小，虽然柱体轉動不灵活，但可以在座圈上摩擦过去，因此只把滾柱上、下座圈磨成藍色而沒有出事故。而在裝料后，柱体上的压力增大，因而柱体就不能从座圈上摩擦过去，而带动座圈，使之滑动，致将軸承箱損傷。

B. 小鐘拉桿上的上、下填料压蓋压得过紧，軸承箱与小鐘拉桿之間的間隙过

小仅2公厘，再由于止推轴承转动不灵活，因此小鐘迴轉时，将吊架与吊桿也带动一起轉动，因而造成吊桿扭曲，这点应特別注意。

在补救的办法上由于止推錐柱軸承暫不能解决，只能先用圓柱軸承，而将沙架与柱体間的間隙稍微扩大，便于柱体能灵活轉動，並將軸承箱与小鐘拉桿之間的間隙由2公厘扩大到6公厘。这样处理后，工作情況正常。

### (三) 9號高爐大鐘事故

鞍鋼9号高爐改建工程进入最后施工阶段时，曾发生了爐頂大鐘及其橫樑墜落于爐底的重大事故，拖延了高爐投入生产的时间。

爐頂大鐘及其橫樑在鞍鋼总机械师制造，运到現場后，我們將大鐘用安設在爐頂中心的临时滑車吊至爐頂，並将其放置在爐口鋼圈上的鋼軌平台上，安上漏斗与橫樑后，利用爐頂中心滑車起吊大鐘及橫樑，利用斜桥上端的两个10吨鏈式起重机起吊漏斗，将它們下落在爐口鋼圈上（图18）。在安装后的36小时左右，大鐘与橫樑突然自漏斗脫落墜于爐底。

事故发生后，曾有两种意見：一种說法認為大鐘及托樑是先自漏斗滑下而被损坏；另一种說法認為是先行折断而后墜落于爐底。这两种情況都可能存在，并各有其一定的理由。

根据現場的实际調查，制造質量的低劣狀況和根据削弱后的斷面所計算出的結論，認為先行折断而后墜落有以下几点依据：

A. 根据鞍鋼中央檢驗室的試驗報告，对于大鐘橫樑鑄造質量上，做出以下鑑定：

橫樑內部有大块包砂和多量的鋼渣类夾杂物，这对鋼本身質量上起着很坏的影响；

鋼的机械性能低劣，与其成份相近的普通鑄鋼45—5512(FOCT—977—41)性能比較相差不少；

鋼的組織結構尚保留有鑄态組織形象，表明退火处理不良。

B. 所悬吊的大鐘与橫樑重为18噸，根据檢驗的報告，橫樑有旧裂紋，由于漏斗壁作用于橫樑的垂直反力（28噸），和由此导生的摩擦阻力（5.6噸），使有严重缺陷的橫樑变形，並促使在3和4断面（图18a、18b）上的裂紋发展，3和4断面断裂后，全部弯曲負荷就轉移到矩形孔的上部断面。

C. 在下断面断裂后，橫樑上部的两个断面立即改变原来只受压力的情况，变成既受压力又受拉力。根据  $X'-X'$  中心軸之断面計算結果，弯曲应力为8876公斤/公分<sup>2</sup>。这个数值大大地超过鋼材的破坏强度，就使1、2断面迅速破裂。




圖 17 小鐘拉桿圖與止推軸承  
1—吊桿；2—載料壓蓋；3—止推錐柱軸承；4—載料壓蓋