

工

農

油

墨

法

造

油

墨

工

農

油

墨

蘇江前九第工技師

陳孟閑編

中華書局印行

油墨製造法

目錄

一 總說.....	三
二 油墨用假漆的製造法.....	四
(一)造假漆用材料的種類.....	四
(1)植物油的熬煉.....	五
(11)假漆的分類.....	七
(四)各種的假漆.....	八
(五)假漆的黏稠度.....	一〇
三 乾燥劑.....	一〇

四 油墨製造法.....一四

(一)顏料的挑選.....	一五
(二)假漆的挑選.....	一七
(三)粉碎和混合工作.....	一八
(四)調練工作.....	一〇
(五)油墨的貯藏.....	二五
(一)報紙油墨.....	一五

(一) 書籍油墨.....	二六
(三) 網孔照像版用油墨.....	二六
(四) 三色版用油墨.....	二六
(五) 石印用油墨.....	二七
(六) 凸版用油墨.....	二七
(七) 影印油墨.....	二七
(八) 蠟紙玻璃紙等用的油墨.....	二八
(九) 珂羅版油墨.....	二九
(十) 膜寫版用油墨.....	二九
(十一) 膠狀油墨.....	二九
(附) 普通油墨的簡便做法.....	三〇

油墨製造法

前江蘇省技師 陳孟閑編

一 總說

現在談教育、工程、政治、經濟、文學、宣傳和美術等，都不能沒有印刷，印刷則離不開油墨，所以油墨的製造，也是一種有關文化的重要事業。

印刷的方法很多，例如有平版、凹版、凸版等方法，應用的油墨性質也各不同，所以油墨的種類很多。各種油墨的共同性質，是要（一）有均勻的黏稠度，（二）沒有難聞的氣味，（三）印刷出來，乾燥不太快，也不太慢，（四）容易從油墨滾筒移到版面，又從版面移到紙面，（五）印刷完畢，容易從版面洗掉，（六）印出的文字邊上沒有油墨出來，（七）拿剛印刷好的紙重疊起來，油墨不會染到別張紙上去。

製造油墨的主要材料，是假漆、顏料和乾燥劑等。把它們充分混合起來，就成油

墨。這裏面假漆的功用很大，顏料雖然是印刷的目的物，可是沒有假漆，顏料不能從油墨槽移到油墨滾筒上，從油墨滾筒移到印刷版上，再從印刷版移到紙上，在紙上永遠不會脫落。最好的假漆，是用煮過的亞麻仁油做成的，有時為了減輕成本起見，混入松香等物質。製造油墨時，用假漆和顏料按適當比例，放在調練機裏調合，要調到十分勻淨才可以使用。

要知道做油墨用的顏料的製造法，可參考本叢書『做各種顏料』一書。在下面先把假漆的製造法大略說明一下。

二 油墨用假漆的製造法

(一) 造假漆用材料的種類

造假漆用的材料，最主要的是亞麻仁油。為了經濟起見，有時也用別種植物油。又爲了要紙上容易吸收油墨，也使用礦物油。爲了要增加黏著力，還得用樹脂類物

質。爲了要油墨容易乾燥，可再加甲苯、二甲苯、松節油等。所以造假漆用的材料種類很多，現在把它們分類列在下面。可用的材料雖然不少，但究竟應該用那幾種，得考察當地的物價和是否能買到，再來決定。下面講的製造方法，不過是個原則，要自己來做，還得採用適當材料，多加試驗，才可以達到又好又經濟的目的。

植物油：亞麻仁油、桐油、花生油、大麻子油、罂粟油、豆油、棉油、菜油等。

礦物油：機械油、中油、輕油、石油、汽油等。

蠟類：木蠟、石蠟、蜂蠟、地蠟等。

樹脂和瀝青類：松香、樹膠、蟲膠、瀝青、土瀝青等。

其他：松節油、苯、甲苯、二甲苯、肥皂、酒精、乾酪素、硫黃等。

(二) 植物油的熬煉

製造假漆用的植物油是乾性油，或是半乾性油。最重要的是亞麻仁油。亞麻仁油是一種乾性油，把它塗在一個平面上，它能慢慢地吸收空氣裏的氧，過了幾天，就會

乾燥，變成透明光滑有彈力的薄膜，並且不容易剝掉。假使有顏料預先混在油裏，這時就黏住在薄膜裏面，不會脫落，這就是製造油墨要用乾性植物油的理由。但是生的亞麻仁油乾燥得太慢，爲了要油墨在印刷後乾燥得快，在製假漆時得把亞麻仁油熬煉一下，使它濃厚，增加黏稠度，並加入乾燥劑（催乾劑），這樣做成油墨，在印刷後幾小時就可以乾燥了。

熬油的鍋，用鐵做、銅做、鋁做、都可以。底要平，同火焰接觸的面積要大。放在灶裏，燃料可以用煤，最好是用煤氣，或是電熱；因爲開關便當，溫度高低容易調節，做成的假漆品質可以好些。鍋要大，只可盛半鍋，免得加熱時油的泡沫升到鍋外來。鍋上要預備一個蓋子，假使油忽然燒起來，趕快把鍋蓋起來，火就可熄滅；但是爲安全起見，房間裏還得預備滅火器和一桶砂，假使桌上或是地上燒起來，火還不大，趕快把砂鋪上去，火就可以熄滅。油裏的溫度要讓它慢慢地升高，升到攝氏二百六十度左右，就不要再升高。在這個溫度下，不斷地攪拌，油就漸漸地變濃厚。（假

如溫度升高到攝氏三百度以上，油面上會發生白煙，遇到空氣，就自己燒起來，並不容易熄滅，很是危險。）熬的時候越長久，油的黏稠度越強。熬好以後，假使油渾濁不清，可以乘著熱的時候，用一個銅絲網做的細篩子把它濾一濾，就可以澄清。大規模工廠熬油，不用直接火，是在鍋裏裝好螺旋管，讓燒熱的礦物油在裏面經過，把油加熱，同時用攪拌機攪拌，有時放在不通空氣而通入碳酸氣的鍋裏加熱，這樣熬油的時間可以縮短，又沒有發火的危險。

這個熬油的法子，對於荏油、大麻子油、豆油等，也都可以應用。桐油熬煮，假使溫度高，容易變成膠狀，溫度最好不要超過攝氏二百八十一度。倘若熱到這種溫度，再混入已熬過的冷桐油，讓它趕快冷下來，所得的成績最好，這種桐油可以做大部分印刷假漆的乾燥劑。

(三) 假漆的分類

照上節由植物油熬煉而成的假漆，叫做印刷假漆。還有在礦物油裏溶解有黏著性

的松香等物質作為固定劑而成的假漆，叫做混合假漆。在容易揮發的油裏溶解固定劑而成的，叫做揮發性假漆。同上面三種都不大相同，並且加入特殊物質的，都是特殊假漆。

(四)各種的假漆

製造油墨用的假漆種數很多，最普通的印刷假漆就是用植物油熬煮而成，上面已經提過。現在再把其餘各種重要的假漆講一講：

燒假漆：把亞麻仁油盛在鐵鍋裏，在爐上加熱。到攝氏三百度左右，移到空曠的地方，把面上點著，使它燃燒。同時用長鐵棒不斷地攪拌，等溫度升到相近攝氏三百五十度，就蓋鍋蓋，讓火熄滅。等溫度降低些，再照樣點火，攪拌。這樣反覆做過幾次，下面的油就慢慢地濃厚起來，成為燒假漆。做的次數越多，油越濃厚，黏稠度越強，不過燒的時間太長，油的損失也太多，所以這樣做成的假漆價錢比較貴。假使把加熱的油叫它很快的冷卻，結果可得到有相當的硬度而黏稠度反小的假漆，可用來製

造凹版油墨。

混合假漆：礦物油同乾性油不同，不會結成薄膜，雖然也能被印刷紙吸收，可是沒有黏著顏料的性質。要用它們做假漆，得用松香、土瀝青、瀝青等固定劑溶化在裏面，使它有相當的厚度和黏性才行。這樣做成的假漆就叫做混合假漆，常用在報紙油墨和書籍油墨裏。做混合假漆，要用大一點的鍋子，先倒入機械油，加熱，再放進松香、瀝青等固定劑。加熱的溫度大約有攝氏一百度左右，就可以熔化。熔化後攪拌均勻，再依次加入中油、輕油等，等溫度降低些，再加松節油等容易揮發的物質，調勻，就成。

揮發性假漆：這種假漆可以做影印版的油墨，揮發性大，不十分黏，容易被紙面吸收。它主要是用土瀝青、樹脂等固定劑，溶化在苯或汽油等溶劑裏製成。製造時可以不加熱，但因為揮發性很大，得用密閉的攪拌器來攪拌，使它溶合；固定劑也得先用一種球磨機磨碎，再放進攪拌器裏。

硫化油：在乾性油和半乾性油裏，加入硫黃粉末，慢慢加熱到攝氏一百三十度到二百度，硫黃就同油發生化學作用，先成爲棕黑色濃厚的狀態，後來變成橡皮樣有彈性的硫化油。硫化油有光，彈性強，容易乾燥，可用來製造膠狀油墨，或混在平版油墨裏面使用。

(五) 假漆的黏稠度

熬油的時候越多，得到的假漆黏稠度越強，這在前面已經說過。製造油墨，要用到種種黏稠度的假漆，所以市上賣的假漆也有各種不同的黏稠度。表示黏稠度強弱的名稱或號碼，各公司往往不同，例如有用弱、中、強等字樣來區別的，也有用數目字來分別的。

三 乾燥劑

用油墨來印刷，最要緊的事，是印刷後油墨的乾燥情形。倘若乾燥得太慢，不但

要染污別樣東西，油墨並且會透到紙的背面去，如果紙兩面印刷，就要弄得文字模糊不清，所以假漆裏還要加入乾燥劑。

乾燥劑種類很多，效力大的是鈷、錳、鉛的化合物。用鈷的化合物做乾燥劑，假漆的表面乾燥得很快，不過裏面乾燥很慢，結成的膜也不大堅固。用錳的化合物做乾燥劑，比鈷乾燥得慢，結成的膜缺少耐濕性。用鉛的化合物，比鈷的乾燥速率要差得多，但結成的膜很堅固。這三類乾燥劑，各有長處，也各有短處，所以普通把它們混合使用，下面就是它們混合比例的例子：

(1) 鉛 十分、錳 二分

(2) 鉛 十分、錳 一分、鈷 一分

鉛的化合物有硼酸鉛、松脂酸鉛、脂肪酸鉛，錳的化合物有硼酸錳、松脂酸錳，脂肪酸錳，鈷的化合物有松脂酸鈷、脂肪酸鈷等，都是普通用的乾燥劑。

硼酸鉛是白色粉末。製法，是先用黃丹（氧化鉛）七十五分，溶化在九十分普通

醋酸（濃度百分之四十八）裏，成爲醋酸鉛的溶液，另用硼砂一百四十五分溶化在沸滾的水裏，再把前面的醋酸鉛溶液倒入，就有硼酸鉛沈澱出來。然後用水洗淨，過濾，再使它乾燥。

松脂酸鉛是淡黃色的粉末。製法，用工業用的燒碱十四分，溶化在十倍的水裏；另取松脂一百分，加熱到熔化。把碱水慢慢倒入，隨倒隨攪；等到攪成透明的黏液，再加到大量的熱水裏溶解。另拿醋酸鉛六十五分化成溶液，一面加入，一面攪拌，就生出松脂酸鉛的沈澱。然後加熱水洗淨，洗過幾次以後，再過濾，使它乾燥。

脂肪酸鉛是白色或是淡棕色黏質狀的物質。製法，用亞麻仁油或桐油一百分，放在鍍鋅的鐵鍋裏，加一樣多的水，加熱煮沸。再拿燒碱十五分，溶解在十倍多沸滾的水裏，慢慢地倒入，仍舊加熱；經二、三小時以後，等全體變成黃色透明，就把它倒進大量的熱水裏溶解。再拿七十分醋酸鉛溶解在水裏加入，就可生出脂肪酸鉛的沈澱。再把這沈澱用溫水洗淨，濾出，弄乾。

硼酸錳是白色粉末。製法，用二十一分硼砂溶解在熱水裏，再用十分氯化錳也溶解在熱水裏加入，要一面加一面攪拌，就生出硼酸錳的沈澱。用水把它洗淨，過濾，再乾燥。

松脂酸錳是淡紅色的粉末。製法同松脂酸鉛一樣，只要用四十分氯化錳代替醋酸鉛，依著同樣的手續去做，就成。

脂肪酸錳是淡棕色黏質狀的物質，在空氣中不安定。製法同脂肪酸鉛一樣。製造的時候，只要用氯化錳四十分代替醋酸鉛，依著製脂肪酸鉛的手續去做，就成。

松脂酸鉛的性狀和製法，也同松脂酸鉛一樣，用四十分氯化鉛代替醋酸鉛，就可製成。


脂肪酸鈷的性狀和製法也同脂肪酸鉛一樣，用四十分氯化鈷代替醋酸鉛，就可製成。

這些乾燥劑，如果能買得到最好，不然，做起來很不方便，並且不容易做得好。

市上賣的乾燥劑，有糊狀的，也有液狀的。糊狀的是把硼酸鉛、硼酸錳等同乾性油調和而成。液狀的是把松脂酸鹽或脂肪酸鹽乾燥劑放在乾性油或松節油裏加熱溶解而成。用起來只要用很少的量就行。

四 油墨製造法

製造油墨，大約分爲材料的挑選、準備工作和調練工作三個階段，就是先要挑選適宜的顏料和假漆，把顏料弄碎，同假漆按適當的比例攪拌混合，再用機器調練成均勻的油墨。現在把這製造程序再用簡單的圖來表明一下：



這粉碎、混合和調練各種工作，都應當購辦機器來做，可以省時省力，並且可做成優良的油墨。各步工作，都有各種不同的機器可用；像混合、調練，因為做的油墨性質不同，用的機器也有不同，例如做乳狀不揮發的報紙油墨，混合時用球磨機或攪拌機，調練時用平石磨或乳化膠液機；做漿狀的普通油墨，混合時用攪拌機，調練時用滾子調練機；做乳狀揮發性的影印版油墨，混合時用球磨機或密閉攪拌機，調練時用平石磨或乳化膠液機。

(一) 顏料的挑選

做油墨用的顏料，關於它的顏色、著色力、輕重、粗細、耐光性、耐水性、耐熱性、吸油量、同假漆的混合性等，都有研究的必要。

顏料的顏色當然要鮮艷好看，著色力當然要大，為這二點，應該使用染法人造顏料，就是用有機染料做的沈澱色質，但是耐光性沒有礦物顏料（無機顏料）來得強。顏料的輕重，在乳狀油墨裏很有關係，假使太重，沒有防止沈澱的法子，就會沈

降下來。

關於顏料的粗細，當然是研得越細越好，油墨裏假使有粗的粒子，在印刷品上很不好看，並且粗硬的粒子往往會損傷印刷版面和滾筒。

製造油墨用的顏料，耐水性要強，假使不強，就是容易吸收水分，或是能溶解在水裏，那末潮濕的顏料很不容易同假漆調成均勻的油墨。即使做成油墨，印刷出來一定是容易脫落的，或是不會乾燥，或是透到紙的背而去。

顏料的耐熱性也要強，就是遇到熱要不變色，像用滾子調練機調製油墨的時候，油墨就會發熱，假使裏面的顏料耐熱性弱，就要變色了。

顏料的吸油量，同做成油墨的硬度和黏稠度有很大的關係。各種顏料的吸油量很不一律，例如在百分之一的生亞麻仁油裏，混入油煙二十八到三十四分，或骨黑五十三分，得到的油墨硬度一樣，可見油煙比骨黑吸油量來得大。大抵製造硬油墨，例如凹版用的，用吸油量小的顏料；製造軟油墨，例如凸版用的，用吸油量大的顏料。