


土法冶炼經驗丛书

# 土 法 炼 焦

介紹南京松盛炼焦厂的經驗



江苏人民出版社

土法冶炼經驗丛书  
**土 法 炼 焦**  
介紹南京松盛炼焦厂的經驗  
南京市商业局編

\*

江苏省书刊出版营业許可證出〇〇一號  
江蘇人民出版社出  
南京湖南路十一号  
江苏省新华书店发行 江苏新华印刷

\*

开本 787×1092 精1/36 印張 2/3 字數 1

一九五八年七月第一版

一九五八年九月南京第五次印刷

印数 60,001—100,000

统一书号：T15100·67

定 价：(5) 七 分

## 編者的話

要在十五年或者更短的時間內，在鋼鐵等主要工业产品产量方面赶上和超过英国，必須要全党动手，全民动手，大力发展中、小型鋼鐵工业，結合大型联合鋼鐵工业生产的发展，把我国生鐵和鋼的产品产量飞跃地提高起来。大家知道，焦炭是炼鐵、炼鋼所不可缺少的燃料，它又是化学肥料等許多化学工业产品的原料，因此，发展中、小型炼焦工业，特別是貫彻执行“以土代洋，由土到洋”的方針，提倡采用土办法来炼焦，在目前來說，还是一个十分重要的发展方向。

采用土法炼焦，只需要很少的投資和简单的設备，哪里有烟煤，哪里就可以大办土法炼焦窑厂，这就可以迅速地用土办法跨上馬，及时地支援中、小型冶炼工业对焦炭的需要。这显然是符合多快好省原則的。所以，积极地推广采用土法炼焦，对于目前大力发展地方冶炼工业，迅速提高鋼鐵产量，具有重大

的意义。

这本小册子，通俗扼要地介绍了焦炭的性能和在钢铁生产中的用途，解释了土法炼焦的好处；主要是介绍了南京市松盛炼焦厂采用土法炼焦的生产经验，并附录了公私合营无锡华新炼焦厂，“土法炼焦工艺操作过程”，可以作为各地搞土法炼焦的参考。由于编写时间匆促，也受到理论水平限制，所以在技术经验方面总结得还不够系统。希望各地在生产实践中对这本书所介绍的经验加以补充和修正。

## 目 录

### 編者的話

什么叫焦炭 ..... 1

焦炭的用途 ..... 2

采用土法炼焦的必要性与重要意义 ..... 3

土法炼焦的方法 ..... 4

### 附 录：

公私合营无锡华新炼焦厂土法炼焦

工艺操作过程 ..... 15

## 什么叫焦炭

烟煤干馏可得焦炭。烟煤通过烧炼，去其油烟，焦结成为銀灰色或灰黑色的块状物，就是焦炭。用經過洗滌的烟煤烧炼而成的焦炭，叫做洗焦；未經過洗滌而烧炼的，叫做混焦。洗焦比混焦質地純淨，使用价值較高。

烟煤都可以用来炼焦。一般以陶庄、枣庄、蔡家岡、汾西以及徐州賈汪等地的烟煤炼焦为好。出焦率，要看烟煤的質量好坏等情况而略有高低。一般洗焦的出焦率在50%到65%左右，混焦的出焦率在70%—75%左右(以上都是从原煤炼成焦炭計算。)

焦炭的成分，由于烟煤的品种不同而有区别。陶庄洗焦的成分为：水分1.76%、揮发物1.54%、固定炭82.72%、灰分13.98%、硫0.43%、热量12,599英热单位(磅)。

焦炭含硫量多少，是測定焦炭質量好坏的一个主要方面。一般含硫量以不超过1%为宜。含硫量过

高，就要影响铁水质量。

## 焦炭的用途

焦炭是冶金工业所必需的燃料，如炼钢、炼铁以及其他金属的冶炼，都需用焦炭。此外，它还是制氢的原料，而氢则是人造汽油、硬化油脂、化学肥料等许多化学工业必不可少的原料。如南京永利宁厂，就是用焦炭作原料制氨，再用氨与硫酸中合，制成化学肥料——硫酸铵。根据我国工业蓬勃发展的状况，焦炭的需要量必然会日益增加。

炼铁、炼钢为什么需要用焦炭呢？因为钢铁质地坚硬，熔炼时，必须要有持久的高热，若用一般煤烧炼，不但热力不够，而且要时刻添煤，在每次添煤时，就会使火力降低，影响到热力的持续性，这就不能使钢铁熔化。焦炭是煤炭中的精华，煤炭炼成焦炭后，已经排除了煤中所含的挥发物，使固定炭成分大大提高，同时体积紧缩坚实，在烧用时，火力既强，又能持久。所以焦炭是冶炼钢铁必需的燃料；一般的情况下，炼一吨铁，要一吨焦炭。

目前各地正在大力兴办炼铁和冶钢工业，使焦炭的供应情况已十分紧张。因此，在钢铁工业大发展的同时，必须采用一切行之有效的方法，积极地发展炼焦工业，以适应需要。

## 采用土法炼焦的必要性 与重要意义

前面說了焦炭是冶金工业必不可少的燃料，正当钢铁工业大发展的时期，对焦炭需要，不仅数量增加很大，而且需要时机也很迫切。如采用机械化方式生产，当然有其优点：质量较好，工序较简便，少用劳动力，正式投入生产后出焦时间短，并且可以综合利用炼焦时生成的焦油等许多种副产品。但是投资大，建厂时间长，收效较慢，而且目前要装备一个机械化生产的炼焦厂，在机械设备方面，也还有一定困难。

采用土法炼焦，主要的优点是：投资小，收效快，设备简单，能及时投入生产；从建窑到投入生产只需要一至二天时间。缺点是：不能综合利用，副产品

产后出焦时间较长，质量略差，但是可以用于炼铁和炼钢。

根据南京松盛炼焦厂的情况，每座土窑只花四十元左右，既不要耐火砖，也不要耐火泥。完全可以用普通砖坯和粘性较强的黄泥代替。从打窑、装窑生产到出焦炭，只需十四天到十六天左右。大窑每月可产焦炭一百二十吨，中窑每月可产焦炭六十至八十吨。

由此可见，采用土法炼焦对发展当前工业生产有着重要意义，起着促进作用。由于投资少，可以节省大批国家资金投入更急需的地方去。这样做法就是符合鼓足干劲，力争上游，多快好省建设社会主义总路线和勤俭办企业的方针。能够有利于钢铁工业迅速的发展，做到使中、小型冶炼工厂有充足的燃料，星罗棋布地建立起来。所以说土法炼焦，在当前来说，既有必要性，又有重要意义。


## 土法炼焦的方法

根据南京市松盛炼焦厂的土法生产情况，综合

其操作方法可分为：打窑、筛洗、打粉、装窑及烧窑四个部分。

**打窑：**土窑的打制，一般是就地面挖一个圆形坑塘为窑身。其规格分述如下：


1. 窑身：深40—50公分（边缘略有坡度），直径约700公分（装煤70吨计。直径大小，看装煤多少而定）（见图）。



2. 窑道：从内窑口（即窑中心）至外窑边外100公分处筑一条坑道，长450公分，深66公分，闊12—13公分，用作通风、出灰。四面用普通砖砌成（见图）。

3. 内窑口：留12公分正方大小一个洞口，深度66公分，用普通砖四十四块四面横砌顶窑口，是烧焦开始点火的处所（见图）。

4. 外窑口：离窑边100公分处挖一个方形坑塘，




用普通砖砌成。約100公分正方，是工人燒火出灰等工作的處所（見圖）。

篩洗。（這道工序是煉洗焦用的，如果是煉混焦就可減去）。

原煤進廠後，先把塊煤用普通大洞鐵絲篩篩出，然后再把混在塊煤中的雜石揀剔干淨，送進打粉機碾成粉末。同時把篩出煤屑部分用水淘洗，除去雜質及灰粉，再進行打粉，就可以裝窯。

1. 篩煤：用普通大洞鐵絲篩，把其塊屑分別篩開，因塊煤質量純淨，可不用淘洗，篩出後將雜石剔



松盛炼焦厂的工人正在篩煤，用普通大洞鐵絲篩，把块屑分别篩开。



去就可以打粉。

2.洗煤池：为洗屑煤之用。用砖及水泥砌成一个长方形的蓄水池。池长500公分（可长、可短），闊100公分，深170公分（见图）。

3.洗煤工具：一个竹篩，一个小木刮板，一个铁撮箕，一把煤鍬。

竹篩——圆形，直径78公分，高20公分，把子100公分，篩底无洞，如淘米籮形状（见图）。

小木刮板——和乒乓球板大体相同，但底边是



平的(見圖)。

鐵撮箕及煤鋤可以在商店里买到，大小均可。

4. 洗法：先把篩出的煤屑用煤鋤裝入竹籃內，每筐約裝35公斤，不宜過分裝滿，比篩口邊淺5公分左右，以免淘洗時浮出。淘洗時，兩手持竹柄旋轉，每旋

轉一次，即漂一次，犹如淘米漂稗子一样，一般轉漂四、五次即可，主要是漂去煤中摻杂的灰土杂质和油泥等，并使煤中所含杂石沉于篩底。漂好后，用刮板及鐵撮箕把上层煤刮出，即为取用之煤，通过打粉即可装窑炼焦炭。近篩底部分，为含石之脚煤，剔下后可做一般消費燃料用煤。此外还有一部分在淘洗的过程中漂出于池中，叫細屑，可掺和煤末制煤球或作一般消費煤用。

**打粉：**把篩出經過拣剔的好块煤，及洗好的屑煤，送入打粉机，打成煤粉。打粉机有榔头打粉和轉輪打粉两种，一般都用电力发动。

### 装窑及烧窑：

1. 在內窑口处用砖坯砌一爐膛。砌法是：在內窑口周围，距离相等的八处，每用六块砖头砌成八个石躉，再用宝塔式向上堆砌成爐膛，約有50公分高。內窑口上面放长条形焦炭两根，代替爐条，然后在爐膛內放几块块煤和木柴点火（見12頁图）。

2. 把煤粉倒入窑內，一边倒煤，一边用拍板拍紧拍平，当煤拍至20公分左右高时，使之略呈鍋底凹形，然后以砖坯砌成16—24条火道，以作通风闔火之用（見12頁图）。

火道的砌法：把砖一块一块橫立煤上，从石臺口斜坡形砌至窑边，靠窑边处应高出5公分，道闊約有10—12公分。与此同时窑边周围砌上砖坯，和外面敷上黃土約30公分厚，呈現一个个火道口。




松盛炼焦厂的工人已把火道砌好，正在点火  
把朽粉的煤装入窑内，边装边拍紧。

3.火道砌好后，就可以把內窑口的块煤点着火，再把爐膛上口用砖盖好，繼續装煤，边加边打紧，一直加到170公分高就可以收頂，頂形略凸似馒头。

4.窑全部装好以后，应把四周略加水拍光，砌上砖坯。这样可以使火自然向內燃烧，在燃烧过程中


煤本身向內緊縮，不至倒塌。



这是松盛炼焦厂的土窑已經裝好正在燒窯。  
有洞处是火道。

5.看火是炼焦炭过程中較重要的一件事，炼火的好坏，对成焦質量关系很大。火头的变化，在不同的具体情况下，是复杂多端的。要根据日常經驗，看具体現象作处理。要用文字說明，恐难达到要求，現就一般情况介紹如下：

(1)点火时间約需两小时，自点火后的十六小时内，需时刻觀察各火道出烟情况。冒出黑烟，說明火已点着，若冒出白烟，說明还有問題，这时需用扇在



各火道口搗风，然后，察看火道里的火光情况。看得見火光，說明正常，沒有火光，就需用鐵鈎輕輕松通一下（看法：用扇在火道口向里搗，使烟向里跑就可看見）。

（2）十六小時內出烟正常以後，再隔半天時間，用鐵鈎從窯坑口探進去，把爐條灰渣（即橫架在內窯口的焦炭和塊煤已燒完的灰渣）鉤下，然后再逐一松通各火道盡處（即近內窯口處）。這時即可看到火頭向各火道外窜。

（3）火道冒火後，約隔兩、三天，把窯的下部四周，砌上四層橫磚成魚鱗形，以後看窯的下層煤燒紅