




UG NX 软件应用认证指导用书

# UG NX 8.5 钣金设计教程

北京兆迪科技有限公司 ◎编著



附视频光盘  
含语音讲解

- ◆ 附2张DVD，6.9GB，15小时的语音讲解
- ◆ 制作了128个钣金设计技巧和实例的语音视频教学文件
- ◆ 提供低版本素材源文件，适合UG NX6.0-8.5的用户使用



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

**UG NX 8.5 工程应用精解丛书**

**UG NX 软件应用认证指导用书**

# **UG NX 8.5 钣金设计教程**

北京兆迪科技有限公司 编著

机械工业出版社

本书全面、系统地介绍了使用 UG NX 8.5 进行钣金设计的过程、方法和技巧，主要内容包括钣金模块导入、基础钣金特征、钣金的折弯与展开、钣金拐角的处理方法、高级钣金特征、创建钣金工程图和典型钣金综合范例的设计过程。

本书是根据北京兆迪科技有限公司给国内外几十家不同行业的著名公司（含国外独资和合资公司）的培训教案整理而成的，具有很强的实用性和广泛的适用性。本书附带 2 张多媒体 DVD 学习光盘，制作了 128 个钣金设计技巧和具有针对性的实例的教学视频并进行了详细的语音讲解，时间长达 15 个多小时（908 分钟），光盘中还包含本书所有的模型文件、范例文件和练习素材文件（2 张 DVD 光盘教学文件容量共计 6.9GB）。另外，为方便 UG 低版本用户和读者的学习，光盘中特提供了 UG NX6.0、UG NX 7.0、UG NX 8.0 版本的配套素材源文件。

本书在内容安排上，为了使读者更快地掌握该软件的钣金功能，书中结合大量的钣金设计范例对软件中的一些抽象的钣金概念、命令和功能进行讲解，同时结合范例讲述了一些实际生产一线钣金产品的设计过程，能使读者较快地进入钣金设计实战状态；在写作方式上，本书紧贴软件的实际操作界面，使初学者能够尽快地上手，提高学习效率。本书内容全面，条理清晰，实例丰富，讲解详细，可作为工程技术人员的 UG 钣金自学教程和参考书籍，也可作为大中专院校学生和各类培训学校学员的 UG 课程上课或上机练习的教材。

## 图书在版编目（CIP）数据

UG NX 8.5 钣金设计教程/北京兆迪科技有限公司编著。  
—5 版。—北京：机械工业出版社，2013.4  
(UG NX 8.5 工程应用精解丛书)  
ISBN 978-7-111-42329-4

I. ①U… II. ①北… III. ①钣金工—计算机辅助设计—应用软件 IV. ①TG382-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 088812 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：管晓伟 责任编辑：管晓伟

责任印制：乔 宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2013 年 6 月第 5 版第 1 次印刷

184mm×260mm · 23.5 印张 · 583 千字

0001—3000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-42329-4

ISBN 978-7-89433-935-5（光盘）

定价：59.90 元（含多媒体 DVD 光盘 2 张）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务 网络服务

社 服 务 中 心：(010) 88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：(010) 68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：(010) 88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

# 出版说明

制造业是一个国家经济发展的基础，当今世界任何经济实力强大的国家都拥有发达的制造业，美、日、德、英、法等国家之所以称为发达国家，很大程度上是由于它们拥有世界上最发达的制造业。我国在大力推进国民经济信息化的同时，必须清醒地认识到，制造业是现代经济的支柱，提高制造业科技水平是一项长期而艰巨的任务。发展信息产业，首先要把信息技术应用到制造业。

众所周知，制造业信息化是企业发展的必要手段，国家已将制造业信息化提到关系国家生存的高度。信息化是当今时代现代化的突出标志。以信息化带动工业化，使信息化与工业化融为一体，互相促进，共同发展，是具有中国特色的跨越式发展之路。信息化主导着新时期工业化的方向，使工业朝着高附加值化发展；工业化是信息化的基础，为信息化的发展提供物资、能源、资金、人才以及市场，只有用信息化武装起来的自主和完整的工业体系，才能为信息化提供坚实的物质基础。

制造业信息化集成平台是通过并行工程、网络技术、数据库技术等先进技术将 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等为制造业服务的软件个体有机地集成起来，采用统一的架构体系和统一的基础数据平台，涵盖目前常用的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件，使软件交互和信息传递顺畅，从而有效提高产品开发、制造各个领域的数据集成管理共享水平，提高产品开发、生产和销售全过程中的数据整合、流程的组织管理水平以及企业的综合实力，为营造一流的企业提供现代化的技术保证。

机械工业出版社作为全国优秀出版社，在出版制造业信息化技术类图书方面有着独特的优势，一直致力于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等领域相关技术的跟踪，出版了大量学习这些领域的软件（如 UG、Ansys、Adams 等）的优秀图书，同时也积累了许多宝贵的经验。

北京兆迪科技有限公司位于中关村软件园，专门从事 CAD/CAM/CAE 技术的开发、咨询及产品设计与制造等服务，并提供专业的 UG、Ansys、Adams 等软件的培训，该系列丛书是根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司（含国外独资和合资公司）的培训教案整理而成的，具有很强的实用性。中关村软件园是北京市科技、智力、人才和信息资源最密集的区域，园区内有清华大学、北京大学和中国科学院等著名大学和科研机构，同时聚集了一些国内外著名公司，如西门子、联想集团、清华紫光和清华同方等。近年来，北京兆迪科技有限公司充分依托中关村软件园的人才优势，在机械工业出版社的大力支持下，已经推出了或将陆续推出 UG、Ansys、Adams 等软件的“工程应用精解”系列图书，包括：

- UG NX 8.5 工程应用精解丛书
- UG NX 8.0 宝典

- UG NX 8.0 实例宝典
- UG NX 8.0 工程应用精解丛书
- UG NX 7.0 工程应用精解丛书
- UG NX 6.0 工程应用精解丛书
- UG NX 5.0 工程应用精解丛书
- MasterCAM 工程应用精解丛书

“工程应用精解”系列图书具有以下特色：

- **注重实用，讲解详细，条理清晰。**由于作者和顾问均是来自一线的专业工程师和高校教师，所以图书既注重解决实际产品设计、制造中的问题，同时又将软件的使用方法和技巧进行全面、系统、有条不紊、由浅入深的讲解。
- **范例来源于实际，丰富而经典。**对软件中的主要命令和功能，先结合简单的范例进行讲解，然后安排一些较复杂的综合范例帮助读者深入理解、灵活应用。
- **写法独特，易于上手。**全部图书采用软件中真实的菜单、对话框和按钮等进行讲解，使初学者能够直观、准确地操作软件，从而大大提高学习效率。
- **随书光盘配有视频录像。**每本书的随书光盘中制作了超长时间的操作视频文件，帮助读者轻松、高效地学习。
- **网站技术支持。**读者购买“工程应用精解”系列图书，可以通过北京兆迪科技有限公司的网站（<http://www.zalldy.com>）获得技术支持。

我们真诚地希望广大读者通过学习“工程应用精解”系列图书，能够高效掌握有关制造业信息化软件的功能和使用技巧，并将学到的知识运用到实际工作中，也期待您给我们提出宝贵的意见，以便今后为大家提供更优秀的图书作品，共同为我国制造业的发展尽一份力量。

机械工业出版社  
北京兆迪科技有限公司

# 前　　言

UG 是由美国 UGS 公司推出的功能强大的三维 CAD/CAM/CAE 软件系统，其内容涵盖了产品从概念设计、工业造型设计、三维模型设计、分析计算、动态模拟与仿真、工程图输出，到生产加工成产品的全过程，应用范围涉及航空航天、汽车、机械、造船、通用机械、数控（NC）加工、医疗器械和电子等诸多领域。

由于具有强大而完美的功能，UG 近几年几乎成为三维 CAD/CAM 领域的一面旗帜和标准，它在国外大学院校里已成为学习工程类专业必修的课程，也成为工程技术人员必备的技术。作为提高产品研发效率和竞争力的有效工具和手段，UG 也正在国内形成一个广泛应用的热潮。UG NX 8.5 是目前最新的版本，该版本在易用性、数字化模拟、知识捕捉、可用性和系统工程、模具设计和数控编程等方面进行了创新，对以前版本进行了数百项以客户为中心的改进。本书全面、系统地介绍了使用 UG NX 8.5 进行钣金设计的过程、方法和技巧，其特色如下：

- 内容全面，介绍了 UG 钣金专用模块、钣金工艺过程及钣金工程图的创建。
- 讲解详细，条理清晰，图文并茂，对于意欲成为钣金设计师的读者，本书是一本不可多得的快速入门、快速见效的指南。
- 范例丰富，读者通过对范例的学习，可迅速提高钣金设计水平。
- 写法独特，采用 UG NX 8.5 软件中真实的对话框、按钮等进行讲解，使初学者能够直观、准确地操作软件，从而大大提高学习效率。
- 附加值高，本书附带 2 张多媒体 DVD 学习光盘，制作了 128 个钣金设计技巧和具有针对性实例的教学视频并进行了详细的语音讲解，时间长达 15 个小时（908 分钟），2 张 DVD 光盘教学文件容量共计 6.9GB，可以帮助读者轻松、高效地学习。

本书是根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司（含国外独资和合资公司）的培训教案整理而成的，具有很强的实用性，其主编和主要参编人员主要来自北京兆迪科技有限公司，该公司专门从事 CAD/CAM/CAE 技术的研究、开发、咨询及产品设计与制造服务，并提供 UG、Ansys、Adams 等软件的专业培训及技术咨询，在编写过程中得到了该公司的大力帮助，在此衷心表示感谢。

本书由展迪优主编，参加编写的人员有王焕田、刘静、雷保珍、刘海起、魏俊岭、任慧华、詹路、冯元超、刘江波、周涛、段进敏、赵枫、邵为龙、侯俊飞、龙宇、施志杰、詹棋、高政、孙润、李倩倩、黄红霞、尹泉、李行、詹超、尹佩文、赵磊、王晓萍、陈淑童、周攀、吴伟、王海波、高策、冯华超、周思思、黄光辉、党辉、冯峰、詹聪、平迪、管璇、王平、李友荣。本书已经多次校对，如有疏漏之处，恳请广大读者予以指正。

电子邮箱：zhanygjames@163.com

编　　者

# 丛书导读

## (一) 产品设计工程师学习流程

1. 《UG NX 8.5 快速入门教程》
2. 《UG NX 8.5 高级应用教程》
3. 《UG NX 8.5 曲面设计教程》
4. 《UG NX 8.5 钣金设计教程》
5. 《UG NX 8.5 钣金设计实例精解》
6. 《UG NX 8.5 产品设计实例精解》
7. 《UG NX 8.5 曲面设计实例精解》
8. 《UG NX 8.5 工程图教程》
9. 《UG NX 8.5 管道设计教程》
10. 《UG NX 8.5 电缆布线设计教程》
11. 《钣金展开实用技术手册 (UG NX 8.5 版)》

## (二) 模具设计工程师学习流程

1. 《UG NX 8.5 快速入门教程》
2. 《UG NX 8.5 高级应用教程》
3. 《UG NX 8.5 工程图教程》
4. 《UG NX 8.5 模具设计教程》
5. 《UG NX 8.5 模具设计实例精解》

## (三) 数控加工工程师学习流程

1. 《UG NX 8.5 快速入门教程》
2. 《UG NX 8.5 高级应用教程》
3. 《UG NX 8.5 钣金设计教程》
4. 《UG NX 8.5 数控加工教程》
5. 《UG NX 8.5 数控加工实例精解》

## (四) 产品分析工程师学习流程

1. 《UG NX 8.5 快速入门教程》
2. 《UG NX 8.5 高级应用教程》
3. 《UG NX 8.5 运动分析教程》
4. 《UG NX 8.5 结构分析教程》

# 本书导读

为了能更好地学习本书的知识，请您仔细阅读下面的内容：

## 读者对象

本书可作为工程技术人员学习 UG NX 8.5 钣金设计的自学教程和参考书，也可作为大中专院校的学生和各类培训学校学员的 CAD 课程上课及上机练习教材。

## 写作环境

本书使用的操作系统为 Windows XP Professional，对于 Windows 2000 Server/XP 操作系统，本书的内容和范例也同样适用。

本书采用的写作蓝本是 UG NX 8.5 中文版。

## 光盘使用

为方便读者练习，特将本书所有素材文件、已完成的范例文件、配置文件和视频语音讲解文件等放入随书附带的光盘中，读者在学习过程中可以打开相应素材文件进行操作和练习。

本书附带多媒体 DVD 光盘 2 张，建议读者在学习本书前，先将两张 DVD 光盘中的所有文件复制到计算机硬盘的 D 盘中，然后再将第二张光盘 ug85.4-video2 文件夹中的所有文件复制到第一张光盘的 video 文件夹中。在 D 盘上 ug85.4 目录下共有 4 个子目录：

(1) ugnx85\_system\_file 子目录：包含一些系统文件。

(2) work 子目录：包含本书的全部已完成的实例文件。

(3) video 子目录：包含本书讲解中的视频录像文件。读者学习时，可在该子目录中按顺序查找所需的视频文件。

(4) before 子目录：为方便 UG 低版本用户和读者的学习，光盘中特提供了 UG NX6.0、UG NX 7.0、UG NX 8.0 版本的配套素材源文件。

光盘中带有“ok”扩展名的文件或文件夹表示已完成的范例。

## 本书约定

- 本书中有关鼠标操作的简略表述说明如下。

- 单击：将鼠标指针移至某位置处，然后按一下鼠标的左键。
- 双击：将鼠标指针移至某位置处，然后连续快速地按两次鼠标的左键。
- 右击：将鼠标指针移至某位置处，然后按一下鼠标的右键。
- 单击中键：将鼠标指针移至某位置处，然后按一下鼠标的中键。
- 滚动中键：只是滚动鼠标的中键，而不能按中键。

- 选择（选取）某对象：将鼠标指针移至某对象上，单击以选取该对象。
- 拖移某对象：将鼠标指针移至某对象上，然后按下鼠标的左键不放，同时移动鼠标，将该对象移动到指定的位置后再松开鼠标的左键。
- 本书中的操作步骤分为 Task、Stage 和 Step 三个级别，说明如下：
  - 对于一般的软件操作，每个操作步骤以 Step 字符开始。
  - 每个 Step 操作视其复杂程度，其下面可含有多级子操作，例如 Step1 下可能包含 (1)、(2)、(3) 等子操作、(1) 子操作下可能包含①、②、③等子操作，①子操作下可能包含 a)、b)、c) 等子操作。
  - 如果操作较复杂，需要几个大的操作步骤才能完成，则每个大的操作冠以 Stage1、Stage2、Stage3 等，Stage 级别的操作下再分 Step1、Step2、Step3 等操作。
  - 对于多个任务的操作，则每个任务冠以 Task1、Task2、Task3 等，每个 Task 操作下则可包含 Stage 和 Step 级别的操作。
- 由于已建议读者将随书光盘中的所有文件复制到计算机硬盘的 D 盘中，所以书中在要求设置工作目录或打开光盘文件时，所述的路径均以“D:”开始。

## 技术支持

本书根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司（含国外独资和合资公司）的培训教案整理而成，具有很强的实用性，其主编和参编人员均来自北京兆迪科技有限公司，该公司专门从事 CAD/CAM/CAE 技术的研究、开发、咨询及产品设计与制造服务，并提供 UG、Ansys、Adams 等软件的专业培训及技术咨询，读者在学习本书的过程中如果遇到问题，可通过访问该公司的网站 <http://www.zalldy.com> 来获得技术支持。

咨询电话：010-82176248，010-82176249。

# 目 录

## 出版说明

## 前言

## 丛书导读

## 本书导读

<b>第1章 钣金设计入门</b> .....	<b>1</b>
1.1 钣金设计概述 .....	1
1.2 UG 钣金概述 .....	2
1.2.1 UG 钣金设计特点 .....	2
1.2.2 UG 钣金设计基本过程 .....	2
<b>第2章 NX 钣金模块导入</b> .....	<b>3</b>
2.1 NX 钣金模块的工作界面 .....	3
2.2 设置系统配置文件 config.dpv .....	5
2.3 NX 钣金模块的菜单及工具栏 .....	6
2.4 NX 钣金模块的首选项设置 .....	7
<b>第3章 基础钣金特征</b> .....	<b>12</b>
3.1 突出块 .....	12
3.1.1 突出块概述 .....	12
3.1.2 创建基本突出块 .....	13
3.1.3 创建次要突出块 .....	14
3.2 钣金弯边 .....	15
3.2.1 钣金弯边概述 .....	15
3.2.2 创建“弯边”特征的一般过程 .....	15
3.2.3 创建止裂口 .....	19
3.2.4 编辑“弯边”特征的轮廓 .....	20
3.3 轮廓弯边 .....	21
3.3.1 “轮廓弯边”特征概述 .....	21
3.3.2 创建基本轮廓弯边 .....	22
3.3.3 创建次要轮廓弯边 .....	27
3.3 放样弯边 .....	28
3.4.1 “放样弯边”特征概述 .....	28
3.4.2 创建基本放样弯边 .....	29
3.4.3 创建次要放样弯边 .....	30
3.5 法向除料 .....	31
3.5.1 法向除料与实体拉伸切除的区别 .....	31

3.5.2 创建法向除料的一般操作步骤 .....	32
3.6 折弯弯边 .....	34
3.6.1 “折边弯边”特征概述 .....	34
3.6.2 创建折边弯边特征的一般操作步骤 .....	35
3.7 高级弯边 .....	38
3.7.1 “高级弯边”特征概述 .....	38
3.7.2 创建高级弯边特征的一般操作步骤 .....	38
3.8 本章综合范例 .....	41
3.8.1 范例 1——插座铜芯的初步设计过程 .....	41
3.8.2 范例 2——钣金支架的初步设计过程 .....	47
<b>第 4 章 钣金的折弯与展开 .....</b>	<b>54</b>
4.1 钣金折弯 .....	54
4.1.1 钣金折弯概述 .....	54
4.1.2 选择钣金折弯命令 .....	54
4.1.3 创建钣金折弯的一般操作步骤 .....	54
4.1.4 在钣金折弯处添加止裂口 .....	57
4.2 二次折弯 .....	58
4.2.1 二次折弯概述 .....	58
4.2.2 创建二次折弯的一般过程 .....	58
4.3 伸直 .....	61
4.3.1 伸直概述 .....	61
4.3.2 创建伸直的一般过程 .....	61
4.4 重新折弯 .....	62
4.4.1 重新折弯概述 .....	62
4.4.2 创建重新折弯的一般过程 .....	63
4.5 将实体零件转换为钣金件 .....	65
4.5.1 关于钣金的转换特征 .....	65
4.5.2 将实体零件转换为钣金件的一般过程 .....	65
4.6 撕边 .....	67
4.6.1 撕边概述 .....	67
4.6.2 创建撕边的一般过程 .....	68
4.7 展平实体 .....	69
4.7.1 展平实体概述 .....	69
4.7.2 选取展平实体命令 .....	70
4.7.3 创建展平实体的一般过程 .....	70
4.8 本章综合范例 .....	72
4.8.1 范例 1 .....	72
4.8.2 范例 2 .....	76

<b>第 5 章 钣金拐角的处理方法 .....</b>	<b>79</b>
5.1 倒角 .....	79
5.1.1 倒角概述 .....	79
5.1.2 创建倒角的一般过程 .....	79
5.2 封闭拐角 .....	81
5.2.1 封闭拐角概述 .....	81
5.2.2 创建封闭拐角的一般过程 .....	82
5.3 三折弯角 .....	88
5.3.1 三折弯角概述 .....	88
5.3.2 创建三折弯角的一般过程 .....	88
5.4 倒斜角 .....	91
5.4.1 倒斜角概述 .....	91
5.4.2 创建倒斜角的一般过程 .....	92
<b>第 6 章 高级钣金特征 .....</b>	<b>95</b>
6.1 凹坑 .....	95
6.1.1 凹坑概述 .....	95
6.1.2 创建凹坑的一般过程 .....	95
6.2 冲压除料 .....	99
6.2.1 冲压除料概述 .....	99
6.2.2 冲压除料的一般过程 .....	100
6.3 百叶窗 .....	102
6.3.1 百叶窗概述 .....	102
6.3.2 创建百叶窗的一般过程 .....	103
6.4 筋 .....	106
6.4.1 筋概述 .....	106
6.4.2 创建筋的一般过程 .....	106
6.5 钣金实体冲压 .....	109
6.5.1 钣金实体冲压概述 .....	109
6.5.2 选取“实体冲压”命令 .....	109
6.5.3 钣金实体冲压的类型 .....	110
6.5.4 创建“实体冲压”特征的一般过程 .....	112
6.6 加固板 .....	118
6.6.1 加固板概述 .....	118
6.6.2 选取“加固板”命令 .....	118
6.6.3 创建加固板的一般过程 .....	121
<b>第 7 章 创建钣金工程图 .....</b>	<b>123</b>
7.1 钣金工程图概述 .....	123

7.2 创建钣金工程图的一般过程 .....	123
<b>第8章 钣金设计综合范例.....</b>	<b>128</b>
8.1 范例1——钣金外罩 .....	128
8.2 范例2——老鼠夹钣金零件 .....	138
8.2.1 钣金件1 .....	138
8.2.2 钣金件2 .....	143
8.3 范例3——钣金板 .....	155
8.4 范例4——圆形钣金件 .....	161
8.5 范例5——软驱托架 .....	172
8.6 范例6——钣金固定架 .....	184
8.7 范例7——光驱上盖 .....	196
8.8 范例8——光驱底盖 .....	212
8.9 范例9——衣柜合页组件 .....	227
8.9.1 钣金件1 .....	228
8.9.2 钣金件2 .....	235
8.9.3 钣金件3 .....	238
8.9.4 钣金件4 .....	240
8.9.5 钣金件5 .....	247
8.10 范例10——防尘罩的设计 .....	258
8.11 范例11——计算机机箱的自顶向下设计.....	266
8.11.1 准备机箱的原始文件.....	266
8.11.2 构建机箱的总体骨架.....	270
8.11.3 机箱顶盖的详细设计.....	281
8.11.4 机箱后盖的详细设计.....	292
8.11.5 机箱前盖的详细设计.....	305
8.11.6 机箱底板的详细设计.....	314
8.11.7 机箱主板支撑架的详细设计.....	327
8.11.8 机箱左盖的详细设计.....	340
8.11.9 机箱右盖的详细设计.....	349
8.11.10 最终验证 .....	360

# 第1章 钣金设计入门

## 本章提要

本章主要介绍了钣金件在实际中的应用及UG NX 8.5钣金设计的特点，它们是钣金设计入门的必备知识，希望读者在认真学习本章后对关于钣金的基本知识有一定的了解，并掌握UG钣金设计的特点。

## 1.1 钣金设计概述

钣金件是利用金属的可塑性，针对金属薄板（一般是指5mm以下）通过弯边、冲裁和成形等工艺，制造出单个零件，然后通过焊接、铆接等组装成完整的钣金件。其最显著的特征是同一零件的厚度一致。由于钣金成形具有材料利用率高、重量轻、设计及操作方便等特点，所以钣金件的应用十分普遍，几乎占据了所有行业，如机床、电器、汽车、仪器仪表和航空航天等，日常生活中也十分常见。在市场中钣金零件占全部金属制品的80%左右，图1.1.1所示为常见的几种钣金零件。




图1.1.1 常见的几种钣金零件

## 1.2 UG 钣金概述

UG NX 8.5 为用户提供了独立的钣金设计模块。用户可进入钣金模块中进行钣金设计。

### 1.2.1 UG 钣金设计特点

UG 钣金设计为专业设计人员提供了一整套工具，根据材料特性和制造过程方面的知识高效地创建并管理钣金零件。UG NX 8.5 钣金模块包括用于合并材料和过程信息的特征及工具，用于表达钣金制作周期中的各个阶段，如弯曲、翻边、切口及其他可成形特征。使用 UG 钣金设计模块，用户在钣金零件的创建过程中可以根据所在行业应用默认值和标准值。比如，在制造质量要求已知的情况下，可以在一定范围内确定给定材料厚度的弯曲半径值。

钣金部件的折叠视图和展开视图既可以用于三维环境，又可以用于下游的二维文件和制造。与其他 CAD 软件包里面的钣金应用程序不同的是，在一个单一零件的情况下，UG 可以让其他参数化建模操作与钣金特征之间实现相互操作。

### 1.2.2 UG 钣金设计基本过程

- (1) 新建一个模型文件，进入 NX 钣金模块。
- (2) 以钣金件所支持或保护的内部零部件大小和形状为基础，创建基础钣金特征。例如，设计机床床身护罩时，先要按床身的形状和尺寸创建基础钣金。
- (3) 添加弯边钣金。在基础钣金创建之后，往往需要在其基础上添加另外的钣金，即弯边钣金。
- (4) 在钣金模型中，还可以随时添加一些实体特征，如实体切削特征、孔特征、圆角特征和倒角特征等。
- (5) 创建钣金孔等特征，为钣金的折弯作准备。
- (6) 进行钣金的折弯。
- (7) 进行钣金的展开。
- (8) 创建钣金件的工程图。

# 第2章 NX 钣金模块导入

## 本章提要

读者通过本章的学习，可以了解 NX 钣金模块的工作界面、系统配置文件的设置和钣金首选项的设置。

## 2.1 NX 钣金模块的工作界面

在学习本节时，请先打开文件 D:\ugnx85.4\work\ch02\disc.prt。

UG NX 8.5 钣金设计模块工作界面包括标题栏、下拉菜单区、部件导航器区、顶部工具条按钮区、消息区、图形区及资源工具条区，如图 2.1.1 所示。




图 2.1.1 UG NX 8.5 钣金模块工作界面

## 1. 工具条按钮区

工具条按钮区中的命令按钮为快速选择命令及设置工作环境提供了极大的方便，用户可以根据具体情况定制工具条。

**注意：** 用户会看到有些菜单命令和按钮处于非激活状态（呈灰色，即暗色），这是因为它们目前还没有处在发挥功能的环境中，一旦它们进入有关的环境，便会自动激活。

## 2. 下拉菜单区

下拉菜单中包含新建、保存、插入和设置 UG NX 8.5 环境的一些命令等。

## 3. 资源工具条区

资源工具条区包括“装配导航器”、“部件导航器”、“Internet Explorer”、“历史记录”和“系统材料”等导航工具。用户通过资源工具条区可以方便、快捷地进行一些查找、选取命令等操作。对于每一种导航器，都可以直接在其相应的项目上右击，快速地进行各种操作。

资源工具条区主要选项的功能说明如下：

- “装配导航器”显示装配的层次关系。
- “部件导航器”显示建模的先后顺序和父子关系。父对象（活动零件或组件）显示在模型树的顶部，其子对象（零件或特征）位于父对象之下。在“部件导航器”空白处右击，从弹出的快捷菜单中选择**时间戳记顺序**命令，则按“模型历史”显示。“模型历史记录”中列出了活动文件中的所有零件及特征，并按建模的先后顺序显示模型结构。若打开多个UG NX 8.5 模型，则“部件导航器”只反映当前活动模型的内容。
- “Internet Explorer”是 Internet 浏览器。可以通过网络来查阅一些资料。
- “历史记录”中可以显示曾经打开过的部件。
- “系统材料”中可以设定模型的材料。

## 4. 消息区

执行有关操作时，与该操作有关的系统提示信息会显示在消息区。消息区中间有一个可见的边线，左侧是提示栏，用来提示用户如何操作；右侧是状态栏，用来显示系统或图形当前的状态，如显示选取结果信息等。执行每个操作时，系统都会在提示栏中显示用户必须执行的操作，或者提示下一步操作。对于大多数的命令，用户都可以参考提示栏的提示来完成操作。