

机械工人技术问答丛书

模具钳工技术问答

MUJU QIANGONG JISHU WENDA

第2版

邱言龙 雷振国 编



机械工人技术

模具钳工技术问答

第2版

邱言龙 雷振国 编



机械工业出版社

本书针对模具钳工操作中遇到的常见问题，以问答形式系统地介绍了模具钳工基础理论、基本专业知识和基本操作技能、技巧。本书内容全面，配有大量的图表，实用性和针对性较强。全书共9章，主要内容包括：冲裁模，弯曲模，拉深模，成形模，塑料模，模具常用材料及热处理，模具的加工与制造，模具的装配与调试，模具的检测、使用和维修等。

本书是模具钳工必备的手边书，也可供职业院校、技工学校相关专业学生和有关技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

模具钳工技术问答/邱言龙，雷振国编. —2 版. —北京：机械工业出版社，2013.5

（机械工人技术问答丛书）

ISBN 978-7-111-42467-3

I. ①模… II. ①邱… ②雷… III. ①模具 - 钳工 - 问题解答
IV. ①TG76-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 097334 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：朱 华 责任编辑：朱 华 王晓洁 程足芬

版式设计：常天培 责任校对：张 薇 肖 琳

封面设计：路恩中 责任印制：杨 曜

北京四季青印刷厂印刷

2013 年 7 月第 2 版第 1 次印刷

130mm × 184mm · 14.375 印张 · 322 千字

0001 — 4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-42467-3

定价：28.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社 服 务 中 心：(010)88361066

教 材 网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：(010)68326294

机 工 官 网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：(010)88379649

机 工 官 博：<http://weibo.com/cmp1952>

读 者 购 书 热 线：(010)88379203

封 面 无 防 伪 标 均 为 盗 版

前　　言

本书从模具设计制造方面着手，采用问答形式介绍了模具的分类和作用，各种模具成型零件、工作零件结构设计要求，模具加工制造方法，模具装配工艺，模具检测、调整及修理等知识。本书自2001年出版以来，重印多次，受到广大读者的欢迎。近年来，随着机械设备的更新换代速度加快，一批新技术标准不断被推出。为此，有必要对本书进行一次修订。

本次修订参照了最新的国家及行业标准，并引入模具制造加工的新技术、新工艺、新材料和新设备，对原有的问题解答进行了修改和完善。同时，删除了压铸模、锻模和粉末冶金模等内容，以及知识陈旧落后、已经不太实用的冲压模具、塑料模具部分基础知识，为适应模具制造技术发展的需要和满足模具装配调试的要求，特别增加了先进模具制造技术、模具安装调试和模具维护保养等相关内容。本次修订主要具有以下几个鲜明的特点：

1. 突出实用性和可操作性

针对实际生产中各种常见的典型性、通用性问题，给出适当的预防方法及合理的解决措施。

2. 提炼出“技巧”与“注意事项”

总结模具钳工操作中的工作要求、加工方法、操作步骤以及各种技能、技巧，对“不宜做”“不应做”“禁止做”“必须注意”和“不容忽视”的内容，加以说明。

3. 突出一个“新”字

本书从材料、工艺、设备及标准、名词术语、计量单位

等各方面都贯穿着一个“新”字，以便于读者与时俱进，更好地适应未来机械工业发展的需要。

本书由邱言龙、雷振国编写，由赵明审稿，全书由邱言龙统稿。

由于编者水平所限，加之时间仓促，书中难免有不足之处，望广大读者不吝赐教，以利提高！

编 者

目 录

前言

绪论	1
----	-------	---

1. 模具在工业生产中的作用有哪些?	1
--------------------	-------	---

2. 什么叫模具? 模具的类型有哪些?	2
---------------------	-------	---

第一章 冲裁模	4
---------	-------	---

1. 什么叫冲裁?	4
-----------	-------	---

2. 冲裁时材料的变形过程分哪几个阶段?	4
----------------------	-------	---

3. 什么叫冲裁间隙?	4
-------------	-------	---

4. 冲裁间隙的选用依据有哪些? 注意事项有哪些?	5
---------------------------	-------	---

5. 冲裁间隙分哪几类?	5
--------------	-------	---

6. 如何选择冲裁间隙比值?	7
----------------	-------	---

7. 非金属材料冲裁间隙比值应如何选择?	8
----------------------	-------	---

8. 冲裁间隙选用方法与技巧有哪些?	8
--------------------	-------	---

9. 波形刃口为什么能降低冲裁力?	8
-------------------	-------	---

10. 阶梯凸模为什么能降低冲裁力?	9
--------------------	-------	---

11. 冲裁合理的排样和搭边应达到什么目的?	10
------------------------	-------	----

12. 条料有搭边的排样形式有哪些?	10
--------------------	-------	----

13. 条料在什么条件下可采用无搭边的排样?	10
------------------------	-------	----

14. 条料无搭边的排样形式有哪些?	11
--------------------	-------	----

15. 板料上的排样应注意哪些事项?	12
--------------------	-------	----

16. 冲裁件的合理搭边应如何选择?	12
--------------------	-------	----

17. 冲模冲孔的最小尺寸应如何确定?	13
---------------------	-------	----

18. 冲裁件上的悬臂和凹槽尺寸应如何确定?	14
------------------------	-------	----

19. 冲裁件的孔边距和孔间距尺寸应如何确定?	14
-------------------------	-------	----

20. 什么叫冲裁模? 冲裁模有哪些种类?	14
-----------------------	-------	----

21. 什么叫落料模? 冲制锁垫的落料模的结构组成有何特点?	14
--------------------------------	-------	----

22. 固定卸料式落料模结构有何特点？	16
23. 顺装上出件落料模结构有何特点？	17
24. 什么叫冲孔模？常用冲孔模有哪些类型？	17
25. 冲单孔的冲孔模结构有何特点？	17
26. 冲多孔的印制板冲孔模结构有何特点？	18
27. 矩形件侧壁冲孔模结构有何特点？	18
28. 深孔冲模结构有何特点？	19
29. 深筒形件冲孔模结构有何特点？	20
30. 冲裁复合模结构有何特点？	22
31. 倒装复合模结构有何特点？	22
32. 切边模结构有何特点？	23
33. 薄料切断模结构有何特点？	25
34. 切圆角模结构有何特点？	26
35. 剖切模结构有何特点？	26
36. 什么叫冲裁级进模？	28
37. 压筋、冲孔、落料冲裁级进模结构有何特点？	28
38. 冲裁模结构设计需要注意的因素有哪些？	29
39. 冲裁模设计前的准备工作与技巧有哪些？	29
40. 冲裁模设计时选择压力机的要求有哪些？	30
41. 冲裁模的设计要素与技巧有哪些？	30
42. 冲裁件的质量缺陷和消除方法有哪些？	31
第二章 弯曲模	32
1. 什么叫弯曲？弯曲分哪几类？	32
2. 什么叫弯曲模？	32
3. 弯曲件的弯曲半径应如何选择？	32
4. 影响最小弯曲半径的因素有哪些？	32
5. 材料厚度对最小弯曲半径的影响程度如何？	33
6. 弯曲件直边高度应如何确定？	33
7. 对阶梯形毛坯进行局部弯曲时应如何保证质量？	34

8. 有孔毛坯弯曲时应如何保证质量? 其孔边距应如何确定?	35
9. 如何用补偿法修正凸模来减小弯曲回弹?	35
10. 如何用校正法修正凸模来减小弯曲回弹?	36
11. 如何采用带摆动块的凹模结构减小弯曲回弹?	38
12. 如何采用提高工件结构刚性的方法减小弯曲回弹?	38
13. 弯曲件展开长度应如何计算?	39
14. 弯曲件工序的确定原则有哪些?	40
15. 弯曲件的工序应如何安排?	42
16. 弯曲凸模圆角半径应如何确定?	43
17. 弯曲凹模圆角半径应如何确定?	43
18. 弯曲凹模深度应如何确定?	44
19. 弯曲模结构设计要点有哪些?	44
20. 毛坯在模具上如何利用导正销保证准确定位?	45
21. 对于大型制件压弯应如何防止毛坯滑动或偏移?	46
22. 简易 V 形件弯曲模具结构有何特点?	47
23. 通用 V 形件弯曲模具结构有何特点?	47
24. L 形件弯曲模具结构有何特点?	49
25. “L”形件弯曲模结构有何特点?	50
26. 圆杆“L”形件弯曲模结构有何特点?	51
27. “T-L”形件弯曲模结构有何特点?	52
28. Z 形件弯曲模结构有何特点?	53
29. 小圆弯曲模结构有何特点?	54
30. 圆管弯曲模结构有何特点?	55
31. 一次弯成的弯圆模结构有何特点?	56
32. 摆板弯曲模结构有何特点?	57
33. 带滑轮摆动凸模的弯曲模结构有何特点?	58
34. 卷圆、弯曲一次成形模结构有何特点?	59
35. 弯曲模用斜楔机构结构有何特点?	59
36. 普通斜楔弯曲模结构有何特点?	61
37. 内斜楔弯曲模结构有何特点?	62

38. 外斜楔弯曲模结构有何特点？	63
39. 卡脚多工序一次成形弯曲模结构有何特点？	64
第三章 拉深模	66
1. 什么叫拉深？拉深零件分几类？	66
2. 圆筒形件拉深过程大致可分成哪几个阶段？	68
3. 什么叫拉深模？拉深模的结构是根据哪些因素确定的？	69
4. 拉深模分类方法有哪些？拉深模分哪几类？	69
5. 旋转体拉深零件分哪几类？	69
6. 有凸缘拉深件拉深时如何防止起皱和开裂？	69
7. 浅抛物面形件拉深防皱措施有哪些？	70
8. 什么叫带料连续拉深？	71
9. 变薄拉深有何特点？	71
10. 复杂曲面零件拉深确定压边面的基本原则是什么？	72
11. 拉深件常见的修边形式有哪些？	73
12. 拉深中采用压边圈的条件是什么？	73
13. 拉深中常用压边装置有哪些类型？	74
14. 拉深模常见压边圈的形式有哪些？	75
15. 拉深模间隙对拉深有哪些影响？	77
16. 确定拉深模间隙大小及方向的原则是什么？	77
17. 拉深模凸模为什么要设计通气孔？其尺寸大小应如何确定？	77
18. 第一次拉深工序的模具有哪些类型？	78
19. 后续拉深工序用的模具有哪些类型？	78
20. 什么叫反拉深？反拉深模结构有何特点？	78
21. 变薄拉深模凸、凹模参数如何确定？	78
22. 变薄拉深模结构有何特点？	82
23. 带弹性压边圈的单工序拉深模结构有何特点？	82
24. 反向带压边圈的拉深模结构有何特点？	83
25. 带导柱的反拉深模结构有何特点？	83

26. 半球形件正反拉深模结构有何特点?	85
27. 落料与正反拉深模结构有何特点?	85
28. 无导柱二次拉深模结构有何特点?	87
29. 移动式凹模拉深模结构有何特点?	87
30. 矩形件落料拉深模结构有何特点?	88
31. 落料拉深冲孔复合模结构有何特点?	90
第四章 成形模	92
1. 什么叫成形? 成形工序有哪些?	92
2. 缩口和外凸曲线翻边工艺变形有何特点?	92
3. 翻孔、内凹曲线翻边、起伏、胀形、液压成形工艺 变形有何特点?	92
4. 什么叫缩口?	93
5. 缩口变形的方式有哪些?	93
6. 常见冲压缩口模有哪几种?	94
7. 什么叫缩口与扩口复合工艺? 缩口与扩口复合模结构 有何特点?	95
8. 空心球缩口成形经过哪几个过程?	96
9. 薄壁压延件缩口模结构有何特点?	96
10. 非圆形件缩口模结构有何特点?	97
11. 缩口镦头模结构有何特点?	98
12. 灯罩缩口模结构有何特点?	99
13. 什么叫翻边工艺? 什么叫翻孔工艺?	99
14. 翻孔凸凹模间隙如何确定?	101
15. 用橡皮模翻边的方法有哪些?	101
16. 圆筒形件翻边模结构有何特点?	102
17. 矩形孔翻边撕裂问题的解决方法有哪些?	102
18. 简易翻孔模结构有何特点?	103
19. 采用反向再翻边的方法翻孔有何特点?	104
20. 翻孔复合模结构有何特点?	104

21. 面板翻边模结构有何特点？	105
22. 内外缘翻边复合模结构有何特点？	105
23. 什么叫起伏成形工艺？	107
24. 什么叫胀形工艺？	108
25. 平板毛坯局部胀形工艺有何特点？	109
26. 圆柱形空心毛坯胀形工艺有何特点？	109
27. 常用圆柱形空心毛坯胀形方法有哪些？	110
28. 常用分式凹模胀形模结构有何特点？	110
29. 常用刚模胀形工艺有何特点？	110
30. 轴向加压胀形模结构有何特点？	112
31. 筒形件局部凸包胀形模结构有何特点？	113
32. 固体软模胀形工艺有何特点？	114
33. 石蜡胀形模结构有何特点？	115
34. 什么叫压印工艺？	115
35. 压印工艺应用有何特点？压印成形时应注意哪些事项？	116
36. 什么叫校平工艺？	117
37. 校平工艺有何特点？	118
38. 光面校平模结构有何特点？	118
39. 齿形校平模结构有何特点？	119
40. 加热校平工艺方法有何特点？	119
41. 什么叫旋压成形？	120
42. 旋压成形分哪几类？	120
43. 旋压成形的主要特点有哪些？	121
44. 可旋压的工件形状有何特点？	121
45. 旋压成形可以完成哪些工序？旋轮的形状及主要尺寸 如何确定？	122
46. 旋压成形技术在航空和宇航工业中得到哪些应用？	123
47. 大型封头零件的旋压工艺有何特点？	124
48. 卧式波纹管成形模结构有何特点？	126

第五章 塑料模	127
1. 塑料模塑成型方法有哪些?	127
2. 模塑成型的工艺条件有哪些?	127
3. 什么叫注射成型模具? 其成型过程和特点有哪些?	127
4. 什么叫压缩成型模具? 其适用范围有哪些?	128
5. 什么叫压注成型模具? 其适用范围有哪些?	128
6. 什么叫挤出成型模具? 其适用范围有哪些?	128
7. 什么叫中空吹塑成型模具?	129
8. 什么叫真空、压缩空气成型模具?	129
9. 塑料压缩成型的工艺过程有哪些? 其工艺特点有哪些?	129
10. 压缩模分类方式有哪些?	130
11. 压缩模按加料腔的形式分哪几类?	130
12. 溢料式压缩模结构有何特点?	131
13. 不溢式压缩模结构有何特点?	132
14. 不溢式压缩模的使用有何特点?	133
15. 半溢式压缩模结构有何特点?	133
16. 压缩模按模具的安装方法分类有哪些?	134
17. 压缩模的结构组成有哪些? 各有何作用?	135
18. 压缩模螺纹型芯、嵌件杆的形式及安装方法与技巧 有哪些?	136
19. 螺纹型环与螺杆嵌件的安装方法与技巧有哪些?	138
20. 压缩模导柱与导套设计有何特点?	138
21. 压缩模顶出机构的形式有哪些?	139
22. 压缩模下推出机构的形式有哪些?	140
23. 推杆形式及固定方法有哪些?	142
24. 压缩模常用复位杆的形式有哪些?	143
25. 压缩模尾轴结构及连接形式有哪些?	144
26. 压缩模常用的抽芯机构的形式有哪些?	145
27. 活动镶块式压缩模的结构特点有哪些?	147

28. 弯销侧面抽芯压缩模的结构特点有哪些?	148
29. 什么叫传递模? 传递模分哪几类?	148
30. 传递模加料腔与柱塞的配合要求有哪些?	148
31. 传递模加料腔结构形式及定位方式有哪些?	148
32. 传递模常用柱塞结构有哪些?	150
33. 分流道的布置形式有哪些?	153
34. 分流道截面尺寸如何确定?	153
35. 传递模常用浇口形式有哪些?	154
36. 传递模浇口布置形式有哪些?	155
37. 传递模常用浇口尺寸如何确定?	157
38. 传递模溢料槽与排气槽尺寸如何确定?	159
39. 移动式传递模结构有何特点?	160
40. 使用普通压力机的固定式传递模结构有何特点?	160
41. 使用专用压力机的固定式传递模结构有何特点?	161
42. 使用下压式压力机的固定式罐形传递模结构有何特点?	162
43. 活板式传递模结构有何特点?	162
44. 带垂直分型面直接浇口的传递模结构有何特点?	163
45. 带有两个水平分型面的传递模结构有何特点?	163
46. 注射模分类方法有哪些?	164
47. 注射模成型零件有哪些?	164
48. 浇注系统零件有哪些?	165
49. 脱模系统零件有哪些?	165
50. 冷却及加热机构组成及作用有哪些?	166
51. 注射模结构零件有哪些?	166
52. 注射模导向零件有哪些?	166
53. 抽芯机构零件有哪些? 紧固零件有哪些?	166
54. 热塑性塑料件分型面选择注意事项有哪些?	167
55. 浇注系统由哪几部分组成? 确定浇注系统的注意事项 有哪些?	167
56. 热塑性塑料注射模主流道尺寸如何确定?	168

57. 浇注系统型腔配置形式有哪些?	168
58. 凹模的种类及使用形式有哪些?	169
59. 浇注系统浇口套应如何选用?	171
60. 浇注系统定位圈应如何选用?	171
61. 合模导向装置如何选用?	173
62. 采用导柱导向装置时的注意事项有哪些?	174
63. 导柱的选用技巧有哪些?	175
64. 支承零件的选用技巧有哪些? 其注意事项有哪些?	177
65. 侧向分型抽芯机构分哪几类?	178
66. 侧向分型抽芯机构的选用技巧有哪些?	178
67. 推出脱模机构分哪几类?	179
68. 凹割脱模机构的形式有哪些?	180
69. 分流道凝料的推出脱模形式有哪些?	181
70. 斜销抽芯结构形式有何特点?	181
71. 注射模螺纹脱模机构及其驱动方式有哪些?	183
72. 推出脱模机构的选用技巧有哪些?	184
73. 复位机构结构形式有哪些?	184
74. 热塑性塑料注射模的基本结构形式有哪些?	185
75. 热塑性塑料侧浇口注射模结构有何特点?	186
76. 两个分型面的注射模结构有何特点?	188
77. 垂直分型面的注射模结构有何特点?	189
78. 热固性塑料注射模基本结构形式有哪些?	189
79. 热固性塑料注射模分型面设计有何特点?	190
80. 热固性塑料注射模浇注系统设计有何特点?	190
81. 热固性塑料注射模排气槽设计有何特点?	191
82. 热固性塑料注射模拉料杆与拉料穴有何特点?	191
83. 拉料杆及其应用形式有哪些?	192
84. 热固性塑料注射模嵌件和嵌件杆安装有何特点?	194
85. 单分型面注射模结构有何特点? 其工作原理是什么?	195
86. 双分型面注射模结构有何特点? 其工作原理是什么?	196

87. 带活动成型零部件的注射模结构有何特点?	197
88. 带侧向分型与抽芯机构的注射模结构有何特点? 其 工作原理是什么?	198
89. 自动卸螺纹注射模结构有何特点?	199
90. 定模侧设有推出脱模机构的注射模结构有何特点?	200
第六章 模具常用材料及其热处理	201
1. 模具常用材料有哪些?	201
2. 钢制模具的应用场合主要有哪几类?	201
3. 模具材料的基本性能要求有哪些?	202
4. 模具材料机械负荷方面的性能要求有哪些?	202
5. 模具材料热负荷方面的性能要求有哪些?	203
6. 模具材料表面负荷方面的性能要求有哪些?	203
7. 模具材料铸造、锻造、焊接等热加工性能要求有哪些?	204
8. 模具材料切削加工性能要求有哪些?	204
9. 模具材料化学蚀刻性能要求有哪些?	205
10. 模具材料热处理性能要求有哪些? 注意事项有哪些?	205
11. 什么是热处理? 热处理的目的是什么?	206
12. 热处理工艺可分哪两大类?	206
13. 什么叫预备热处理? 预备热处理的目的是什么?	207
14. 什么叫最终热处理? 最终热处理的目的是什么?	207
15. 热处理的工艺方法和原理是什么?	208
16. 钢的热处理常用方法有哪些?	209
17. 什么叫退火? 退火的目的是什么? 退火工艺有哪些?	210
18. 什么叫正火? 正火的目的是什么?	210
19. 什么叫淬火? 常用的淬火冷却介质有哪些?	211
20. 淬火的目的是什么? 常用的淬火方法及冷却方式 有哪些?	212
21. 什么叫回火? 回火工艺的种类有哪些?	212
22. 回火的目的是什么?	214

23. 什么叫调质处理？调质处理的目的是什么？	214
24. 什么叫时效处理？时效处理的方式有哪些？时效处理的目的是什么？	214
25. 钢的表面热处理的目的是什么？表面热处理有哪两种方法？	214
26. 什么叫表面淬火？表面淬火高速加热的方法有哪些？	215
27. 什么叫化学热处理？化学热处理的特点是什么？	215
28. 化学热处理分哪几类？常用的渗入元素及作用是什么？	216
29. 钢的渗碳工艺有何特点？	216
30. 钢的渗氮工艺有何特点？	217
31. 软氮化工艺有何特点？	218
32. 塑料模具常用钢的性能要求有哪些？	218
33. 塑料模具常用钢有哪些？	219
34. 塑料模具专用钢有哪些？	219
35. 冲压模具常用钢及其化学成分有哪些？	221
36. 冷冲压模具钢有哪些？	227
37. 热冲压模具钢有哪些？	228
38. 塑料模具碳素钢热处理工艺规范有哪些？	229
39. 高速钢热处理工艺规范有哪些？	229
40. 冷冲模常用材料及热处理工艺有哪些？	230
41. 塑料模常用材料及热处理工艺有哪些？	231
42. 冲模工作零件常用材料及热处理要求有哪些？	232
43. 塑料模工作零件的材料选用及热处理要求有哪些？	233
44. 模具一般零件常用材料及热处理要求有哪些？	235
第七章 模具的加工与制造	237
1. 模具常见组成部分及作用有哪些？	237
2. 模具工作条件及主要技术要求有哪些？	239
3. 模具工作部分的组成及作用是什么？	240
4. 模具工作部分的加工特点有哪些？	240

5. 模具加工一般程序有哪些?	242
6. 模具毛坯材料的选择要求有哪些?	242
7. 坯料准备的主要任务是什么? 坯料准备的类型有哪些? ...	243
8. 模具零件的形状加工主要任务是什么? 模板形状加工的发展趋势是什么?	244
9. 模具零件精加工的主要任务是什么?	245
10. 模具标准件准备包括哪些方面? 标准组合有何意义?	245
11. 模具制造大致过程及主要加工设备有哪些?	247
12. 模具制造工艺分类有哪些?	247
13. 模具型面加工工艺特点及工艺流程有哪些?	248
14. 模具加工方法分哪几类?	248
15. 车削加工在模具加工中的地位是什么?	251
16. 回转体类模具零件车削工艺特点有哪些?	251
17. 回转曲面型腔模具零件车削工艺特点有哪些?	251
18. 在仿形车床上加工模具的工艺特点有哪些?	252
19. 在仿形车床上加工凸模和凹模的工艺方法有何区别?	253
20. 钻孔在模具加工中的作用是什么?	253
21. 铰孔工艺特点是什么? 铰孔常用于哪些模具零件的加工?	254
22. 坐标镗床主要用于哪些模具零件的加工?	254
23. 平面刨削主要用于哪些模具零件的加工? 其加工路线有哪些?	255
24. 成形刨削主要用于哪些模具零件的加工? 其工艺特点有哪些?	255
25. 牛头刨床加工主要用于模具零件的哪些加工?	255
26. 仿形刨床加工主要用于哪些模具零件的加工? 其工艺特点有哪些?	256
27. 仿形刨床加工凸模工艺的特点有哪些?	257
28. 平面铣削主要用于哪些模具零件的加工?	258
29. 铣床上镗削加工主要用于哪些模具零件的加工?	259