




# 小麦加工的好工具



湖北省粮食厅编  
湖北人民出版社

小麦加工的好工具  
湖北省粮食厅编

\*  
湖北人民出版社出版 (武汉解放大道332号)  
武汉市书刊出版业营业登记证新字第1号  
湖北省新华书店发行  
江汉印刷厂印刷

\*  
787×1092毫米  $\frac{1}{32}$  •  $\frac{7}{8}$  印张·5插页·16,000字  
1960年6月第1版  
1960年6月第1次印刷  
印数: 1—10,000  
统一书号: T 15106·190  
定 价: (6) 0.22 元

## 編者的話

随着农业生产的持续跃进，农产品的产量迅速增长；同时，农村人民公社化以后，公共食堂普遍建立，粮食加工量增大，质量要求也提高了，手工磨面碾米与原有的加工设备，已远远不能满足客观形势日益发展的需要。因此，广大群众迫切要求改变这种手工操作的落后面貌，实现粮食加工的机械化和半机械化。

在省委的正确领导下，全省各地大力开展了以“四改两消灭”为中心的工具改革运动。广大农村干部和群众积极响应省委的号召，干劲冲天，充分发挥了敢想敢说敢做和实事求是相结合的共产主义风格，在粮食加工方面，创造和改革了多种多样的先进工具，大大提高了劳动生产率，基本上摆脱了人力推磨等笨重的体力劳动，使农村粮食加工走上了机械化和半机械化的道路，节约了大量劳力，有力地支援了农业生产，促进了人民公社的进一步巩固和发展。

这里，我们整理了1960年3月全省财贸系统技术革新表演大会上鉴定的机动三扇立式石磨、多能粮食加工机、畜力三扇立式石磨等七种先进小麦加工工具，编成这本小册子。这些工具

都具备了質量好、工效高、构造简单、操作方便、用錢少、建設快等优点，有水力、畜力带动的，也有动力带动的，形式多种多样，一般比原来功效提高16—49倍，小麦出粉率每百斤提高5—9斤。全省普遍推广这些工具后，預計可节约劳动日7 500—7 840万个，增产面粉12 000—21 600万斤。当然，这些机具都还存在一些缺点，还需各地在試制和使用过程中不断改进和提高，使它一步步更加完善和充实，以实现农村粮食加工的机械化和半机械化。

編 者

1960年4月

# 目 录

## 編者的話

一	机动三扇立式石磨	1
二	多能粮食加工机	10
三	轧花車改制三扇立式石磨	16
四	畜力三扇立式石磨	17
五	脚踏三扇立式石磨	19
六	水力石磨	20
七	一畜多带平式石磨	21

## 一 机动三扇立式石磨

机动三扇立式石磨，是武昌县豹澥人民公社試制成功的。它由三扇石磨、圓篩、升运机等主要部件組成，工效很高，每小时磨麦300—360斤，每天以9小时計算，能磨麦2700—3240斤。轉动时輕便省力，只两个人操作，就比同样馬力的小鋼磨提高工效3倍，比一般畜力磨提高工效15倍，比人力手工磨面提高工效49倍。这种磨清麸快，出粉率高，磨过5—6道就可以清麸，出粉率94.5%，比一般人力或畜力磨提高9.5%。这种磨构造简单，磨扇可利用农村旧磨改装，另外只需要一立方木料，一根鋼軸，大小滾珠軸承6个，鋼材90米，动力机可以利用农村现有的小型排灌动力、水力、电动机等。只需要6个石工和30个木工就可以做好，造价只要600元。这种磨加工成本低，每百斤只要六角，比一般人力或畜力磨降低成本1.4元，只要加工24万斤小麦，就可以收回整个磨的成本。

### (一)构造及工作原理：

1. 石磨的构造(如图一、二)：由三扇石磨并排豎立在一起，每扇石磨直徑是500毫米，厚130毫米。三扇石磨的中心橫穿着一根傳動軸，軸的一头装一个皮帶輪。中間一扇石磨两面凿上

齒紋(一面是順齒，一面是反齒)，使它與左右兩扇磨齒相接觸，起磨研作用。在生產時，左右兩扇磨固定不動(我們叫它死磨扇)，只中間一扇石磨(動磨扇)轉動。轉動速度要看磨扇直徑的大小來定，直徑大轉動速度慢，直徑小轉動速度快，一般每分鐘轉300—400轉。在死磨扇背後與磨架之間，裝置有石磨軌距彈簧調節器，可以根據下料多少和我們要求的磨碎程度調整石磨軌距，使麵粉磨得粗細均勻。石磨外面裝置有防護罩，防止麵粉飛揚。在防護罩上面，有一個進料斗，通入石磨進料口。在進料口底部，有兩個開關，可以控制進料流量。防護罩下面是八方形畚箕式的出口，可以把麵粉集中送入圓篩篩理。石磨的磨研面是斜面，有9個磨紋區，每個區有9—10個齒紋，齒面寬5毫米，有效磨研面積為84%。磨膛部分所占面積為16%(磨膛直徑占整個磨扇直徑的三分之一)。

2. 升運機的構造(如圖二)：升運機兩部并聯在一個機殼內，叫做雙聯式升運機。整個升運機是由頭輪、基輪和畚斗、滑板布司、紗帶等主要部件組成。傳動時，頭輪轉動，帶動基輪和畚斗、紗帶運轉，每分鐘可轉80次左右。畚斗口寬100毫米，紗帶一般寬100—110毫米。升運機出口的地方裝置有一個1.2米長、1米高、800毫米寬的麸皮倉，倉內分為兩格，一格裝小麦，一格裝麸皮，以便升運機把小麦和麸皮轉進石磨中磨研。

3. 圓篩的構造：圓篩是一個臥式的圓柱體，長700毫米，兩頭直徑都是420毫米。圓篩軸心上裝有打板(就是扫板)5個，打板邊緣與篩筒的距離為20毫米。篩筒裝成兩節，進口段篩孔大，出口段篩孔小，以免篩下的麵粉前段細後段粗，並且篩理方便，能提高產量。一般用的篩布眼孔以每吋32—50眼較好。

4. 集粉箱：集粉箱装置在圆筛的底部，长1.3米，高600毫米，宽700毫米，用来接住圆筛筛选出来的面粉。

5. 工作原理：主要是中间磨扇转动时，与左右两扇石磨产生磨研作用，使小麦从进料口进入磨腔，进行研磨。磨碎的面和麸的混合物，由磨口的圆周排出来，流入圆筛筛选。筛后进入集粉箱。

## (二) 厂房布置与安装：

1. 厂房的布置：机动三扇立式石磨结构紧凑，一部石磨连同原料、成品堆放地点，只要25平方米的地方。动力部分可以与石磨隔开，以保持动力机的清洁。石磨装置在厂房的一头，另一头可放原粮和成品。石磨如果是装在地平面上，必须在石磨侧边的下面和圆筛出口的地方，挖一个深30—40厘米，宽与机架内壁相齐的地槽，来安装升运机，如果是装在水泥制的高台上，就不必再挖地槽了。

2. 安装形式与传动方法：如果只是一台石磨单独使用，动力可以用直接传动方式。如果是几台联成一组使用，就必须在中间添设传动装置。中间传动装置最好是埋在地槽中，以免厂房经常受到振动。

石磨组的布置形式分“一字式”的和“双行交错式”两种。“一字式”是把几部石磨摆成一行，都朝一个方向旋转，这种形式适合装置在窄长的厂房里。“双行交错式”是把传动主轴装在厂房的中间，石磨分别装在两旁，磨与磨的圆筛出口相对，两部磨使用一部升运机，行与行间互相交错，便于主轴的带动，这种形式适合摆在短而宽的厂房里。

3. 主要部件的安装方法：安装石磨时先装机架，用12毫米直徑的螺絲釘把机架固定在基脚枕木上，再用水平尺檢查机架是不是平稳。机架安好后装上磨心两头的轴承座，安上石磨的軋距彈簧調節器，再把三扇石磨与軸心套好，一起装在机架上。随后扳动轉動軸，看运转是不是灵活，三扇石磨是不是紧密合好，接着盖上轴承套，在軸上擦上适当的滑潤油。

装圓篩时，先把圓篩的軸承座装在机架的两头，然后把軸心圓柱从篩壳右边一头穿进，再把打板套在軸上，从篩壳右辺伸出来，把軸的两头安在軸承座上，再把釘好篩布的四块篩筒裝上。

装升运机时，先把机座放平装好，再把升运机的两根木管豎直装在机座上，并且在机座上部和下部两头装上軸和軸承，再把装好畚斗的紗帶套在軸上，盖上蓋罩。

### 三)操作要点：

石磨的动磨扇必須齐圓平整，在安装以前要校正一下，使它的重量平衡，以免运转时发生振动和碰裂磨石事故。使用新磨时，要先把打圓的磨扇坯安上，空着轉一个时候，研平磨口，然后安装使用。在每次使用前，先要把磨口軋距控制到需要的程度（比正式生产稍大一些），空轉一分鐘左右，等檢查各部分运转正常后，就可以打开麦仓插門，放进小麦研磨。然后打开磨罩下面的小門，檢查小麦破碎的程度，再根据需要調整磨口軋距。在調整軋距时，动作要快，以免产生更多的回机粉麸。紧軋距时，手輪要順時針方向轉動，松軋距时，手輪要反時針方向轉動。應該把两扇死磨扇的軋距調整一致，以免面粉粗細不勻。在停机以前，应先把磨口軋距稍微松开，再关进料插門，防止打空磨。使用时，进料斗应經常装滿小麦，以

保持流量均匀。石磨防护罩不要随便挪动，防止面粉飞揚和灰尘落在粉里。石磨的磨研面应定期修凿，使磨齿齐平，齿沟深度一致。在拆卸石磨时，先把有关皮带取掉，拆去磨上木管、进料斗和磨罩，再拆轴盖、磨耳朵弹簧和紧磨弹簧座的固定螺絲，最后拆下三扇石磨和磨轴。安装时与拆卸順序相反。

在开机前，也應該檢查粉篩的各个部件，看轉動是不是灵活。使用时應該經常檢查出粉处有沒有缺片，发现缺片說明圓篩破了，應該設法織補。圓篩篩面要保持平整，不应有凸凹不平現象。进口流量要保持一致，不宜过大过小，以保証出粉質量和正常的出粉率。

#### (四) 主要技术規格：

名 称	規 格	轉 速	台 时 产 量	动 力 消 耗
石 磨 磨 扇	直徑50—56毫米	300—400轉/分	300—360斤	3—5匹馬力
圆 篩	篩筒直徑55—60毫米	250轉/分	300—360斤	0.5—1匹馬力
升 运 机	畚斗寬10毫米	80—100轉/分	300—400斤	0.25匹馬力

每百斤小麦一般磨研5—6道，可出面粉92—95斤。

#### (五) 磨扇的制造：

1. 磨石的选择：我省各地是用天然石来做磨石，石料以粗面岩为最好。粗面岩有淺紅、

淺黃、淺灰、淺褐等几种顏色，它的矿物成分以石英和矽酸盐占比重最大。粗面岩为斑状結構，在微粒的石基上有較粗的颗粒，粗細颗粒之間有微小的孔隙，比重为2.4—2.71，硬度为摩氏5.5—7度（鉴定硬度的方法，一般是用小刀或玻璃在石上刮拭，小刀的硬度一般在5.5—6度，玻璃在6—6.5度。通过刮拭就能比出石料的硬度，如小刀能刮动石料，就說明石料不够硬度标准，如刮不动就合乎硬度标准）。磨石粗颗粒的硬度比玻璃高，細颗粒的硬度比較低，由于粗細軟硬不同，在同一磨面上始終保持凹凸不平的粗糙状，这就能使石磨保持較高的磨研性能。我省常用的磨石有下面几种：

黄石石——黄石石又叫綠豆石或港石，質地比較粗糙，有淺黃、灰白等顏色，粗砂粒多棱。这种石料經過磨损，仍然能保持鋒利，而且磨时不掉石屑。

长軒石——这种石料質地也比較粗糙，有淺黃、灰白等顏色，耐用。

武昌石——硬度較差，耐用時間及磨研效率比上两种磨石要差些。

2.磨扇的制造：从山上开下来的石磨坯，必須經過細致的加工才能使用。具体加工分以下四个工序：

(1)整平：就是把石磨毛坯的两个平面和圓周邊緣，按要求的規格打磨平整。先把毛坯的一面用凿子凿平，用水平尺校对好，作为磨面的基准面。在基准面上找出中心点，画上十字中心綫和圓周綫，根据圓周綫把石磨邊緣打磨平整。再把毛坯的基准面对准，事先用水平尺測定准确的平板，把石磨基准面上的十字綫通过邊緣逐点引伸到石磨的背面。背面的中心点和中心十字綫的画法与正面一样。然后測定毛坯的厚度，在毛坯周圍侧面分为八等分或十等


分，各記上一个点，然后用弯尺根据基准面把点联成綫，根据这条綫把周边和平面打磨平整，最后用水平尺校对好以后，就成为整平的石磨。

(2) 鑲臍：鑲臍是制作立式石磨的关键工序，必須十分慎重、細致。方法是，以整平工序确定的中心点作为磨臍洞眼的中心，每边留出5毫米的矾浆縫，凿好后用水平尺量好，然后灌浆。一般在灌浆以前，把中軸装在磨臍上，用鐵絲根据中軸的中心点画圓綫，校对准确以后再灌浆。

(3) 研合：研合是把已經鑲臍的磨石装到机架上，通过轉动来觀察石磨制造中存在的問題。如果两扇磨面相合时圓周边緣空隙不均匀，就是磨臍鑲得不正或磨面厚度不均。可以根据研合的痕迹进行修正，达到周边孔隙完全一致。开动后如果机架晃动，說明磨石的重量不均匀，可以将粉笔縛在机架上，将石磨周边与粉笔相接触，慢慢轉动石磨，如果磨边有粉笔痕迹，就表明这个地方較高，應該用凿子凿平，如果粉笔与磨面的空隙完全一致，又沒有晃动現象，就說明完全合乎研合标准。

(4) 凿齿：就是在已經研好的石磨平面上凿齿紋。凿齿紋时，應該根据磨面的直徑、磨紋区数、磨紋斜度、齿紋形状、磨面大小，用鉛笔划上工作綫，先凿主紋，后凿副紋，最后凿細紋。細紋的方向，必須与主副紋平行，不能乱凿。

磨紋形状：一般分为直綫紋与曲綫紋两种，我省农村普遍使用的是直綫紋。直綫紋又可分为两种，一种是主副紋平行的直綫紋(如图三中1)，适用于磨制顆粒較細的面粉，因为它使磨研物質在磨內停留較長時間，摩擦的机会多，产品顆粒就比較細。另一种是主副紋互不平



图三 各种磨纹形式

1. 主副纹平行的直线纹

2. 主副纹互不平行的直线纹

3. 湖北地区常用的磨纹齿形

行的直綫紋(如图三中2)适宜磨制初破的原粮，它使磨研物在磨內进行速度逐步变慢，磨研作用加强，因此，加大軋距后，在同一時間內可以磨出較多的面粉。我省农村常用的是平行直綫磨紋齒形(如图三中3)，分9个区，每个区9个齒紋，齒平面为5毫米，齒沟寬16毫米。

磨紋斜度：两个相对的磨扇上的磨紋，如果沒有斜度，就会減慢石磨由里向外的輸送作用和削弱石磨的剪切作用，影响产品的質量和原料入磨的流量。因此磨面必須有交叉状的磨紋。交叉的角度，根据磨紋的不同而不相同，有的磨紋从里到外始終不变。磨紋角度决定于石磨中央的定紋圈，定紋圈大，磨紋角度也大，定紋圈小，磨紋角度也小。一般定紋圈的直徑等于磨面直徑的七分之一或八分之一，約15厘米。定紋圈的切綫向左向右都可以，如果立式石磨两扇死磨扇磨紋切綫向右时(順時針方向)，动磨扇一定要向右旋轉(順時針旋轉)；如果磨紋切綫向左时(反時針)，动磨扇也要向左旋轉。平磨也是这样。总之，两个磨紋的方向應該一致，这样两个磨相合时，磨紋交叉，才能发生剪切作用；相反，如果两扇磨相合时磨紋平行，就不能起剪切作用。

磨紋区数：磨紋区数是根据石磨直徑和磨研目的、磨紋形式确定的。如果石磨直徑大，区数就随着增多；石磨直徑小，区数也少。区数的多少与产品数量質量也有关系，如果产品需要粗些，区数可以多一点，产品需要細些，区数就可以少一点。立式石磨的区数，通常是8区或9区。

## 二 多能粮食加工机

多能粮食加工机是新洲县粮食局創造的。整个机具由进料斗、机外壳、砂輥、砂板、圓篩、机架等主要部件組成(如图四)。


多能加工机的优点：第一是一机多用。可以磨面粉、碧谷、打統糠、加工小杂粮、油料等。第二是結構簡單，造价較低。每台(包括圓篩)需用的材料，主要有杂木0.4立方，鋼鐵100斤，金鋼砂或矿砂(16号、18号的)110斤，盐精(氯化鎂)12斤，灯粉(氧化鎂)14斤，銅(或鐵)絲布2平方米，每台造价只要400—600元。第三是輕便灵巧，容易安装，不必下水泥石墩，不受厂房限制。

### (一)构造及工作原理：

1. 机架：机架是用900毫米×900毫米的硬方木做成的，高1050毫米，长1070毫米，寬1050毫米。机架上面裝置多能加工机，机架里面放置立式圓篩。

2. 进料斗：由一个長方形口寬底窄的斜形进料口，和一个直徑60毫米、長500毫米的木質喂料輥組成。喂料輥裝置在进料口內，輥的圓周刻有3毫米×3毫米的槽紋。

3. 砂輥(如图五中1)和砂板(如图五中2)：是多能加工机的主要工作部件。砂輥直徑300毫米，長500毫米，砂輥筒里面的鑄鐵心子，直徑220毫米，長500毫米。鑄鐵心子上面，有寬30毫




图五 金钢砂混、砂板

1.砂辊

2.砂板

米、深10毫米、口小底大的橫直沟槽，橫沟3条，直沟9条，可以用来固定砂輥上的砂层。砂輥周圍澆制有40毫米厚的砂层，砂輥的表面嵌制有寬3—5毫米、深1毫米、間距5毫米的斜紋(傾斜度为5度)。砂輥中心穿有鐵軸一根，直徑45毫米，长950毫米，与砂輥鐵心固定成一体。砂板是半圓形(75度)，半徑160毫米，长500毫米，砂板与砂輥接触的一面澆制有25毫米厚的砂层，砂层固定在具有槽沟的鑄鐵心子上。砂板的反面有拉簧一根。

4. 調節設備(如图六):是用来調节砂板与砂輥距离大小，掌握研磨粗細程度的。調節設備裝置在砂板反面与机架之間，用两根平行的調節絲杆固定在机架方木上，一头抵住 砂板 的 反面，另一头与調節手輪連接。砂板的反面与机架之間，还装有一根拉簧，使砂輥与砂板保持正常的軌距。



图六 調節設備  
1. 調節絲杆    2. 調節手輪