

半导体器件制造技术

电三选编

内部资料

北京科学教育出版社

1961.7.

目 录

序言

第一章 基本制造技术

§1. 真空技术.....	(1)
§2. 硅酸盐玻璃和石英玻璃.....	(34)
§3. 气体的制造和纯化.....	(39)
§4. 清洁处理.....	(47)

第二章 晶体二、三极管制造原理

§1. 概述.....	(51)
§2. 制造上的流水线.....	(53)

第三章 材料的准备和处理

§1. 材料的成形.....	(59)
§2. 化学腐蚀原理.....	(61)
§3. 电解腐蚀及电解成形.....	(64)
§4. 硅表面的特殊处理.....	(68)
§5. 电镀技术.....	(69)

第四章 接触和电极

§1. 欧姆接触的要求和方法.....	(71)
§2. 非欧姆点接触和电治成技术.....	(73)
§3. 大面积整流接触.....	(77)

第五章 P-N结的制备

§1. 生长法.....	(83)
§2. 扩散法.....	(90)
§3. 合金法.....	(104)
§4. 键接合法.....	(115)

第六章 晶体二极管的制造

§1. 高反向电压两极管.....	(118)
§2. 大功率整流器.....	(122)

§3. 微波两極管.....	(125)
§4. 特种两極管.....	(127)

第七章 晶体三极管的制造

§1. 合金結三極管.....	(136)
§2. 生長結三極管.....	(141)
§3. 扩散結三極管.....	(144)
§4. 微合金晶体管.....	(149)
§5. 功率三極管.....	(152)
§6. 台面式三極管.....	(156)
§7. 点接触三極管.....	(161)

第八章 晶体二、三极管的成品检验

§1. 伏安特性的示波器显示法.....	(169)
§2. 二極管电参数的測試.....	(174)
§3. 三極管的电参数測量.....	(179)
§4. 可靠性和使用寿命.....	(183)

第九章 其它半导体器件的制造

§1. 氧化亚銅整流器.....	(191)
§2. 硅整流器.....	(206)
§3. 非線性电阻.....	(221)
§4. 光敏电阻.....	(237)
§5. 硅光电池.....	(255)
§6. 热敏电阻.....	(259)
§7. 半导体辐射热計.....	(283)
§8. 温差發电机.....	(302)

第一章 基本制造技术

§1 真空技术

1—1 真空的基本概念 真空乃是压力小于一个大气压的任何气态空间。如果把真空理解成没有东西的空间是错误的，完全没有任何东西的绝对真空始终是达不到的。就是在极高的“超高真空”的条件下，每立方厘米的气体分子数仍然不得少于300万个。而且这些气体分子不断的运动着，随时发生碰撞。在压力为 10^{-8} mmHg, 20°C时，气体分子每秒鐘单位面积（1平方厘米）发生碰撞的次数为 3.84×10^{12} 。所以说在真空中还是存在着大量的气体分子，而且在不断的运动着，作用着，这与没有东西的概念相差是极远的。

为了讨论和实际运用的方便，常把不同程度的低气压空间划分为几个区域，这里只是提出一种划分的方法：

气压为 $760\sim10$ mmHg称为粗真空；

$10\sim10^{-3}$ mmHg称为低真空；

$10^{-3}\sim10^{-8}$ mmHg称为高真空；

10^{-8} mmHg以下称为超高真空。

这些区域划分的理由是：当压力在 10 mmHg以上的空气，性质和常压下差不多。在 10 mmHg左右，气体导电的现象开始显示出来， 10^{-3} mmHg是一般转动式机械抽气机所能达到的极限， 10^{-8} mmHg是扩散抽气机所能达到的极限。在 10^{-8} mmHg以下就称为超高真空。目前所能达到的真程度据文献所知只有 10^{-12} mmHg左右。

应该注意的是我们所说的真程度越高，气压就越低，反之，真程度越低，气压就越高。

在实际工作中并不都是真程度愈高愈好。当然过低的真程度对工作不利，但过高的真程度，不但对实际没有好处，反而在技术上增加了很多的困难，这完全不符合总路线的精神，这就要求我们从实际出发。

在真空的条件下工作，到底有些什么好处呢？在半导体制造技术中又有何重要意义呢？为了回答这问题就分以下几方面来讲。

第一、不受空气条件的影响，真空保存器（有时称为真空干燥器）是因为在真空的条件下（ $10\sim10^{-1}$ mmHg）可以使贮存物品不致因为空气中的水汽，酸性气体，氨以及其他悬浮在空气中的污浊物品所沾染。我们经常用的许多光谱纯的石墨加热器，石墨坩埚，石墨模子，石墨舟以及处理好的石英管，工具等，为了防止它们被空气，水蒸气，酸性气体，油脂以及其他污物的沾染，就要求把这些东西保存在真空干燥器中。特别是石墨，因为它多孔和易于吸附空气中的水蒸气等污物，沾染后的清潔处理是很复杂和麻

煩的。

第二、在真空条件下工作很清潔。这里所說的清潔的意思是和空間剩余气体的分子間的化学作用可以忽略。半导体元素Ge和Si都必須是超純度的，为了制备晶体管要求获得純度为8个9至10个9的超純材料，即在一亿个至百亿个原子的基本物質中含有一个杂质原子。为了要获得这样超純度材料，就必须在真空(10^{-4} mmHg以上)或保护气氛下进行区域提純和拉单晶。如用保护气体，对气体要求經過周密的净化。其純度达到光譜純。这一方面可以防止空气、水蒸汽的沾污，另一方面可以防止Ge和Si在高温时的氧化。就以Ge來說，在温度达到 $600\sim700^{\circ}\text{C}$ 时則迅速的氧化生成二氧化锗。氮在 $700\sim800^{\circ}\text{C}$ 下与锗或二氧化锗作用可生成氮化锗(Ge_3N_2)。又如象半导体工業中所用的杂质如鎵，鎵也用区域熔炼来提純。

在器件制造中，扩散結晶体管必須在高真空条件下工作才能完成，合金結晶体管也得在真空中燒成(也有在高純度的保护气体中燒的)。在硒光电池和硒整流器的制造中要用真空蒸發和真空濺射的技术设备。

第三、在低气压下，液体或固体的沸点降低。这就能方便的采用真空分馏的方法来提純液体或固体。

在用锌还原四氯化硅制取純硅时，首先要使锌的純度达到5个9或更高。而目前世界各国的半导体工業中高純锌的提純要用到真空蒸餾分馏的方法。其它如低气压的真空油脂之类的东西就是用真空蒸餾分馏的方法制造出来的。

应当指出的是在半导体工業中应用真空技术还不仅是这些。随着半导体技术的发展，真空技术在半导体工业領域中的运用也是愈来愈广泛。高真空的技术还可用到其它許多科学和技术的領域。

从前面所述可知，真空的压强范围很广，不可能用一种获得真空的方法来实现。获得真空的方法有两种。一种是用真空抽气机，这当中有机械抽气机和蒸汽流抽气机。机械抽气机是运用它的运动部件来机械地压出充满在它工作体积中的气体，从而达到抽气的目的。一般机械抽气机所能达到的极限真空度在 $10^{-2}\sim10^{-3}$ mmHg。蒸汽流抽气机是应用工作液体的蒸汽流的抽气作用排出气体。气体由真空系統进入蒸汽流抽气机內以后，扩散到蒸汽流中被此蒸汽流捕集带到体外，以此来达到抽气的目的。蒸汽流抽气机所能达到的极限真空度一般在 $10^{-6}\sim10^{-7}$ mmHg。另一种是不用抽气机获得真空，这有冷凝捕集器和吸气器。它的真空度可高达 10^{-11} mmHg左右。由于各种技术的要求不同，所采用的方法也不同。在半导体制造技术中采用真空度的范围大概在 $10^{-3}\sim10^{-7}$ mmHg，所以采用机械抽气机和蒸汽流抽气机就行了。

为了正确的选用真空抽气机和对它的正确运用，就必须对真空抽气机的参数有所了解，真空抽气机的主要参数如下：

1. 極限真空度：在真空系統中，在沒有漏气和内壁放气的情况下，經過相当长时间的抽气以后，給定抽气机所能达到的最小压强为極限压强，也称为極限真空度。

一般說來，極限压强是剩余气体和工作液蒸汽分压强的总和。但由于工作液的性質与抽气机本身质量有直接关系，故抽气机的極限真空度一般仅按剩余气体的分压强来估計，而工作液蒸汽的分压强用冷凝捕集器可降低到最小值。

大多数旋转式机械抽气机的极限压强通常能达到 10^{-3} mmHg。这极限真空度取决于下面的因素：

①抽气机内油的性质，粘度及溶解于油内的杂质；②被抽气体在油内的溶解度；③有害空间的大小，即在抽气机工作时不能靠机械作用排出气体的空间部分；④油密封的质量；⑤外壳与轴承的密封度。

油蒸汽流抽气机的极限压强主要不是取决于它的结构，而是取决于工作液的性质，首先取决于在蒸汽流抽气机内冷凝捕集器所造成的温度下工作液的蒸汽压强。其蒸汽压强在20°C时一般在 10^{-8} mmHg的数量级。经验证明油蒸汽流抽气机的极限压强值取决于工作液体的纯度及溶解于油中的杂质与气体的数量。当油在过热或灼热状态与空气接触，结果产生油的氧化和分解，而油的总的饱和蒸汽压将会大大增加。

由于近代油蒸汽流抽气机所能达到的极限压强值很低（数量级在 $10^{-6} \sim 10^{-7}$ mmHg），故泵壁与整个真空系统的密封度和加工的精密度对于其工作来说具有重大的意义。

2.最大反压强：系指真空抽气机的排气管最大的极限压强值，如果超过此值，会造成进气管逆流。最大反压强对于大多数蒸汽流抽气机的特性有着重要的实际意义。

机械抽气机的最大反压强略高于大气压，所以机械抽气机能单独使用。而蒸汽流抽气机的最大反压强（这压强实际上是蒸汽流抽气机的开始工作时的压强，这称为起始压强），比机械抽气机的最大反压强低很多，很少超过 $1 \sim 2 \times 10^{-1}$ mmHg，因此，为了保证蒸汽流抽气机的正常工作，必须使蒸汽流抽气机的出气口与机械抽气机的进气口串联起来，以便造成蒸汽流抽气机出气口所需要的预备真空度。

3.抽气速率：在真空抽气机的进口处，在一定的压力下单位时间内流入真空抽气机的气体体积，真空抽气机的抽气速率用下式来确定：

$$S_H = \frac{Q}{P}$$

式中Q为单位时间内抽气机自容器中抽出的气体量；

P为抽气机的进口连接管的压力。

抽气机的抽气速率，一般用在某一压强下被抽气体的体积对时间的导数来表示：

$$S_H = \left(\frac{dv}{dt} \right)_P$$

由于真空抽气机的进气口压强不同，则抽气速率也各不相同，在真空抽气机开始工作时为最大，随着压强的降低而减小，当其抽气机达到极限压强时的抽气速率为0。

机械抽气机的抽气速率取决于转子每转一次由抽气机内排出的气体体积和转子旋转的速度。这种抽气机的抽气速率与压强十分有关。而大多数蒸汽流抽气机的抽气速率主要取决于进气管截面积。因此，实际上在很宽的范围内并不取决于被抽气体的压力。

1—2 获得真空的技术 获得真空的方法很多。这里不能一一加以叙述，只就最常用的，而且又适用于半导体技术所要求达到的真空度范围 $10^{-3} \sim 10^{-7}$ mmHg的机械抽气机和蒸汽流抽气机来讲述，根据此门课程的要求，着重讲述一般原理、使用和维护方法。至于详细的研究真空抽气机的设计、制造等方面的问题不在此讨论。

一、机械抽气机

从大气压抽到 10^{-8} mmHg左右的真空，或用来产生蒸汽流抽气机的预备真空气度的抽气机通常是一种转动的机械抽气机，因此，称为机械抽气机或转动抽气机。机械抽气机中最为广泛应用的有动片式机械抽气机和静片式机械抽气机两种型式。

动片式机械抽气机的结构如图1-1所示。这种机械抽气机主要是一个用青铜或钢制的圆筒形定子，里面有一个偏心地装置着的钢制实心圆筒作为转子。转子以自己的中心轴旋转。两个小翼横嵌在转子圆柱体的直径上，被夹在它们中间的一根弹簧所压紧，因此小翼将转子和定子之间的空间机械抽气机的空腔1装置在长方形盛满油的生铁槽中，进气口3通过机械抽气机的顶盖，进而通过机械抽气机的空腔，到达所谓抽气空间中，转子从那里转过（按箭头方向）将气体赶出活门7。




圖 1-1 动片式抽气机

动片式机械抽气机的简单作用原理如图1-2所示。在(a)的位置时，空气由被抽容器经过管子C进入空间A，当S随转子转动而离开的时候(b)，区域A增大，气体经过C而被吸入。当转子继续运动时(c)，S'将空间A与管C隔断，此后S'又开始将空




圖 1-2 动片式抽气机工作简图

間 A 內的氣體經過活門 D 而向外排出。轉子的不斷轉動使這些過程不斷重複，因而達到抽氣的目的。

在這裡要提到機械抽氣機中最重要的一個地區，這些地方決定著機械抽氣機中所建立的極限真空度，這地區是機械抽氣機所有活動零件發生摩擦的地方。為了達到應有的極限真空度，首要條件是這些地方應有足夠豐富的油，並在機械抽氣機工作的過程中經常保持。

現在研究圓輪與抽氣機壁接觸之處（圖 1—1）在出氣口一邊的壓強為氣體被翼片壓縮到超過大氣活門與彈簧的重量所形成壓力的總和。在進氣口一邊建立和保持小於 1 mmHg 的壓強。由此可見，為了使空氣不從氣體的空腔通過圓輪與空腔的接觸點突破到進口的一邊，遵守所有要求的重要性就很顯然了。由於機械抽氣機存在着有害空間（圖 1—1），要想完全消除這種突破是不可能的，只能使它減少到最小，而油愈可靠，有害空間愈小，充塞在其中的油愈豐滿，則機械泵就能達到較高的極限真空度。

為了減小氣體的突破數量，某些機械抽氣機內壁做成注槽，使凹下部分曲率半徑與圓輪的曲率半徑相同。這樣圓輪與腔壁的接觸就不再是一條線而是一個凹的面了。摩擦是增加了，但是機械抽氣的極限真空度得到了改進。

減小氣體突破數量的有效方法是採用二級機械抽氣機，即兩個一級機械抽氣機相串聯。如圖 1—3 就表示兩級動片式機械抽氣機的原理圖。第一級用作第二級的前置抽氣機，而第二級則是高真空級。被抽氣體經過管道 I 過入第二級 II；再經管道 5 被排到第一級 I 中去，然後經過活門 2 送到大氣中去。第一級和第二級不同，它有一個排氣活門。油從空腔 4 經過管道 3 不斷地進入第一級 I 的工作室。在第二級 II 中僅僅有一些在工作過程開始之前留在其中的油。在第二級 II 中沒有排氣活門，並且不斷的排油量非常必要的事情，否則就不可能用兩級動片式機械抽氣得到較高的極限真空度。不斷的把油送到工作室中去，固然對於很好的密封，高的壓強差是很必須的，但同時又給工作室帶來了一些空氣。由於第一級 I 預先實行抽空，所以第二級 II 只需克服絕對值不大的壓強差就可以了。此外，窄的狹縫漏過的氣體非常少，因此在第二級 II 真空度很高的時候小縫對於氣流有很大的阻力。這就使得第二級 II 可以和主要密封油分開，因而也就避免了油把空氣帶到工作室中來。因為沒有把油送到第二級 II 的工作室中來，所以就不可能在第二級 II 中裝排氣活門，因為剩餘氣體的壓力不足以打開活門。




圖 1—3 兩級動片式機械抽氣機

动片式机械抽气机的常用型式是将定子和轉子全部浸在油槽內，槽內的油一方面密封了微小的漏气，另一方面使定子和轉子之間潤滑。因此机械抽气机內的油必須具有两种特点：第一，本身的蒸汽压必須小于抽气机所能产生的极限真空。第二，要具有一定 的潤滑性和粘度。中国石油公司的30号锭子的油可以适用于极限真空在 10^{-3} mmHg 以下的机械抽气机。

机械抽气机活动零件的摩擦以及排除气体所必需的压缩都使机械抽气机在工作的过程中发热。机械抽气机发热最大是發生在10mmHg到100mmHg压强范围之内。因此机械抽气机在这較高的压强下长期工作可能过热。这样过热主要的危害是使油迅速的蒸發，并且真空系統不仅剧烈的被油本身的蒸氣所沾污，同时也被混在油中的其它物質的蒸氣沾污，在这方面最有害的是水蒸氣。从这些理由得出，無論如何不能使油过热。經驗指出，足够清潔，干燥以及蒸汽压低的油，允許加热到不超过50°C的温度。

二、靜片式机械抽气机

这种机械抽气机的簡圖表示于圖 1—4，它与定片机械抽气机有下列基本区别。因圓輪的位置对于空腔是偏心的，而其旋转軸是重合于空腔1的几何軸（为了将重心移到旋转軸上，在圓輪中鑽有适当的孔），这种形式的圓輪在旋转时，整个時間都沿着圓柱形的空腔滑動。并且它本身在抽气空間扫过。进气方面3与出气方面4是一塊隔板隔开，它在整个時間內都被彈簧6所压紧，直穿过空腔壁而滑动，机械抽气吸气与排气的原理用活塞器四个連續的典型位置來說明，圖 1—5 所示




圖 1—4 靜片式抽气机

我們討論的机械抽气机的优点是：在抽气中有的地方發生气体突破到高真空一边去的危險性減小了。在定片机械抽气机中，有害的地方只是圓輪与平板相接触的地方。在圓輪中沒有切口，消除了空气渗入到进气口边的可能。靜片式机械抽气机比轉片式机




圖 1—5 靜片式机械抽气机的工作簡圖

械抽气机有害空间为小。

一般形式的静片机械抽气机制成两级的。两级机械抽气机结构如图1—6所示，二圆轮在同一轴上旋转，并且预先放置在使得靠近进气口的一个圆轮吸气的时候，第二个圆轮排气。




圖1—6 兩級靜片式機械抽氣機的裝置

二、蒸汽流抽气机

在机械抽气机的极限真空不能满足工作的要求时，我们通常使用蒸汽流抽气机以获得高真空。蒸汽流抽气机的工作原理是利用工作液体的蒸汽排除气体的作用，从真空系统进入蒸汽抽气机的气体落入蒸汽流的作用范围，然后被蒸汽流推向出气口一边。而工作液体的蒸汽经冷凝器冷却成液体而进入蒸发器。

蒸汽流抽气机的使用不同于机械抽气机，它不能单独使用，为了正常工作就必须与机械抽气机组合成一个联合的系统而使用，在机械抽气达到蒸汽流抽气机所要求的预备真空时，蒸汽流抽气机才能开始工作，其机械抽气机的进气压强应等于或小于蒸汽流抽气机的出气压强。在蒸汽流抽气机的作用速率为 $S_{n'}$ ，进气口的压强为 $P_{2'}$ 的情况下，并且它的最大反压强为 P_k ；而预备真空机械抽气机必须能够建立压强 P_2'' ，这个压强不得超过 P_k ，而且这时机械抽气机的作用速率 S_n'' 必须达到下面的平衡关系式：

$$P_2''S_n'' = P_2'S_n'$$

其中 $P_2'' < P_k'$ 。

最初蒸汽流抽气机是用玻璃制造的。由于这种扩散抽气机经常出事故；安装及修理工作也复杂，更重要的一点是它的外形尺寸过小，故不能达到高的作用速率。现在制出的一种金属蒸汽扩散抽气机就可消除玻璃组件的许多缺陷。金属蒸汽流抽气机可以制造成任意大小，实际上不受参数上限—抽气速率的限制。另外，金属蒸汽流抽气机使加热器的功率大大增加，因而工作液体的蒸汽从喷嘴喷射出时，可达到较大的动压强。这样就消除了被抽气体的扩散原理工作而外，还可应用2种基于工作液蒸汽的喷射作用的

噴嘴，而使其出氣口的壓強大大增加，并能保證高真空抽氣機在相對極低的預備真空條件下工作。高真空抽氣機的極限真空，作用速率及其它參數取決于抽氣機的結構及工作液體的性質。

下面各種蒸汽流扩散抽氣機的討論大致以抽氣機結構的發展過程為序。

玻璃水銀蒸汽流抽氣機：這是最典型的蒸汽流抽氣機之一，它是應用最常採用的真空材料—玻璃製成，以保證蒸汽流抽氣機的完全密封。從它的討論就便利於了解其它的蒸汽流抽氣機。

利用水銀作工作液體，它易于建立有效的蒸汽流，同時又具備必要的熱與化學穩定性，氣體分子以擴散的方式落于蒸汽流的作用範圍，所以這種真空抽氣機稱為擴散真空抽氣機。玻璃水銀蒸汽流抽氣機可以做成不同的大小與形狀，現就表示於圖1—7中作為例子來加以討論。在蒸發器1中的水銀被加熱器2加熱到維持沸點的溫度（在真空抽氣機已經預先建立了預備真空，因此，沸點溫度不得超過120°C）




圖1—7 玻璃水銀擴散抽氣機

水銀蒸汽进入到所謂蒸汽導管3，此後由於導管變熱了，以致蒸汽不能凝結在其表面上而不斷地通過噴嘴4中噴出。這噴嘴就是抽氣機蒸汽導管3末端。蒸汽從噴嘴落入冷凝器5，後者的器壁不斷用流水冷卻，水套6中的水是由下面導管流入並從上面導管流出（箭頭所示），水從下面導管流入是保證整個冷凝器浸入在水中。水銀蒸汽落到冷凝器壁以後，凝結了，水銀流下，來通過彎曲管7回到蒸發器中。這樣的方法實現了工作液體的縮循環以及不斷的供應噴嘴中的蒸汽流。導管7成為水銀的閘門，因為這樣，水銀蒸汽只能從蒸發器沿着導管3向上運動，而不能直接落到出氣管9。同時蒸汽流攫取的氣體只能流出氣管，不能落入蒸發器中。在任何結構的泵中各種不同結構的閘門都是同樣的用途。由於管7做成彎曲的形狀，可以有很好的彈性，以防真空抽氣機因蒸發器冷卻造成溫度差而變形。

作為工作液體的水銀必須是清潔的，不應含有水蒸氣，空氣與其它雜質氣體。在這條件下，才能保證從噴嘴出來的水銀蒸汽中雜質氣體的分壓強低於真空系統的壓強。

由於熱運動，氣體便沿着導管從被抽容器流入蒸汽流抽氣機。氣體到達噴嘴的末端以後，在分壓強差（密度）之下擴散到從噴嘴中噴出的蒸汽流與蒸汽微粒中，沿着汽流的方向被帶走。

相反方向的蒸汽微粒愈少，气体扩散就易于發生，行进到噴嘴的气体分子能够被蒸汽粒子碰回到真空系統一边。

相反方向的蒸汽微粒使气体难于扩散到蒸汽流中。由于从噴嘴出来的蒸汽很快的凝結到冷凝器壁上，这反方向的微粒的数量可以减至最小。为了同一目的，从噴嘴出来的蒸汽微粒的方向必須是以向下运动的方向占优势，同时它的速度應該是如此之大，以致落入蒸汽流中的气体分子很快的带着以向下的速度开始运动，这速度超过落入蒸汽流时热运动的速度。此时必須維持靠近噴嘴处蒸汽流气体分压强或密度最小。

关于从直圓柱形噴嘴出来的水銀蒸汽流線方向的圖形以及蒸汽密度分布特性的圖形表示在圖1—8中。工作液体的蒸汽，尽管微粒原在向下的方向，都形成一分散的汽流，因此，离开噴嘴越远，蒸汽密度越小，所以減小了蒸汽流的携引作用，而这也引起气体密度的逐渐增大，在冷凝器壁处的气体密度比噴嘴处大，最大数值是在冷凝器的下部。但是如果預备真空抽气机有合适的条件，则扩散抽气机的正常工作将不断进行，因为噴嘴附近不断維持着气体分压强小于真空系統中气体的压强。





圖1—8 从扩散抽气机直圓柱形出来的水銀蒸汽流（相邻两綫的距离反比于蒸汽的密度）

在专门研究了噴嘴的形状对水銀蒸汽流的速度与方向的影响后指出，形状狭长并成一个圓錐形的噴嘴在这方面有良好的效果（圖1—9）。



- 1. 圓錐形扩口的噴嘴。
- 2. 冷却器
- 3. 水套。
- 4. 連接到真空系統的導管。箭头表示蒸汽流的方向。

圖1—9 水銀扩散抽气机噴嘴的形状

这样蒸汽流抽气机的正常工作是依靠下面的条件来維持的：

- 1) 工作液体的清潔，保証从噴嘴出来的蒸汽流中杂质气体的分压强最小；
- 2) 主要依靠蒸汽微粒速度所形成的蒸汽流的动压力应足够大，以使所建立起来的蒸汽流的方向朝下，并且無論是在噴嘴附近或是在冷凝器壁处以及在冷凝器下部都有足够的蒸汽密度；
- 3) 足够低的出气口压强（低于最大反压强）；
- 4) 有足够冷却能力的冷却壁。

在任何一种结构的蒸汽流抽气机工作时，發生着所期望的現象——气体从真空系統中渗入工作液体的蒸汽流中，同时也發生着不希望的現象——蒸汽扩散到真空系統中去（主要是从冷凝器）。由于抽气机的工作，真空系統中空气以及其它气体与蒸汽的压强能达到低于 10^{-6} mmHg，同时工作液体蒸汽，带着相应于冷凝器温度的饱和蒸汽压，散布在整个真空系統中。冷凝器一般接近于室温（20°C），因此，在水銀蒸汽流抽气机的条件下，真空系統建立水銀飽和蒸汽压（約为 10^{-3} mmHg）。

必須指出，水銀蒸汽压强可以用捕集器补充冷却的方法来降低，捕集器是接在蒸汽流抽气机与被抽容器之間。

玻璃制水銀蒸汽流抽气机的特性在于以下两点。优点是制作相当简单（玻璃的吹制工作）以及真空抽气机本身及其它与玻璃的真空系統連接地方（封接），都有可靠的密封性，容易檢漏，能覈察內部的作用情况，而且成本低。因此，到现在为止还是相当广泛的应用。缺点是汞蒸汽有毒，在空气中密度應該在0.15毫克/立方米以下，水銀的饱和蒸汽压相当高，故必須采用特殊的冷凝捕集器（冷凝剂最常用的有液态氮，液态空气和固体二氧化碳），連續添加冷凝剂会造成使用真空装置时的額外不便。再加之玻璃机械强度差，易于破碎和温度影响的稳定性。正因为这个原因，对它們必須小心移动，以致难于应用在生产的条件下，而主要应用在实验室的条件下。若使用必須注意必要的劳动保护。

玻璃水銀扩散抽气机的参数，根据结构的不同。在下列的范围内变动：極限压强（蒸汽已冷凝）为 10^{-6} mmHg，最大反压强从几百到几十毫米汞柱高，作用速率从每秒0.5升到几升（在进气口压强为 1×10^{-6} mmHg时）。

因为玻璃水銀扩散抽气机不便应用于生产条件，这就使我們設法用金属制扩散抽气机。金属制扩散抽气机比較牢固，它特別适用于生产条件，此外，这种抽气机能够有相当大的尺寸，因而有較大的抽气速率，并且这种金属汞蒸汽抽气机允許应用較大功率的加热器，并且工作液蒸汽从噴嘴出来时能建立較大的动压力，由于强大的加热器，这种抽气机就能在相当差的預备真空情况下工作。由于水銀蒸汽与有色金属接触会产生汞齐，所以在制作水銀蒸汽扩散气机时不允許应用有色金属。

圖1—10中繪出了金属水銀蒸汽抽气机的工作簡圖，其原理与前面所講的玻璃水銀蒸汽抽气机沒有差別，气体的入口与出口以及流水通过水套的运动。这与圖1—7 的差別只是在于噴嘴的构造，这里做成的是伞形的，以使水銀蒸汽方向朝下。

金属制水銀蒸汽扩散抽气机有一級水銀蒸汽抽气机，二級水銀蒸汽抽气机和三級水銀蒸汽抽气机。多級蒸汽扩散抽气机能提高極限真空度。




圖 1—10 金屬制水銀扩散抽气机簡圖

近年来，水銀蒸汽抽气机的应用范围大大縮小了，目前油蒸汽抽气机获得了广泛的应用，这种抽气机采用了从很不容易清潔的石油与醚类中得到工作液体，如象从医用凡士林油中获得的油来作工作液体。凡士林油不是一种物質而是許多成分組成的高分子碳氢化合物，这些成分有不同的沸点，温度与饱和蒸汽压，但它们在其性質上沒有差別。因此，在用油作工作液体之前必須先在真空中用逐漸加热的方法进行分馏。在加热的过程中，在 80°C 时，最輕的馏分开如有显著的蒸發，从液体中分离出溶于其中的空气和水气，当温度达到 150°C 时，收集这种分馏的容器应当另換一个。在剩余的油进一步加热的过程中，随着較重的分馏依次蒸發，油的温度升高了，并达到 $220\sim 230^{\circ}\text{C}$ 。这一分馏可以注入油蒸汽抽气机作工作液体。經過分馏后剩余的油是較重馏分的混合物，它不能用作工作液体，因为它的沸点超过了允許的範圍，高于这一極限油开始分解成輕的混合物。优良油的工作馏分的最大飽和蒸汽压强应为 $10^{-8}\sim 10^{-6}\text{mmHg}$ 数量級。这样从石油中，特別是从医用凡士林中所获得的工作液体。它沒有水銀所具体的缺点，油有相当低的飽和蒸汽压，因而就不需要用冷凝捕集器来冷凝蒸汽，同样，油代替了水銀以后，工作液体的蒸汽对工作者身体健康的影响也不存在了，但是油沒有水銀所具有的优点，由于成分上的不均匀，油沒有一确定的沸点；油的飽和蒸汽压不能保持恒定，因为在工作过程中抽气机逐渐形成了具有較大的飽和蒸汽压强的較輕馏分。另一點是当油在过热或灼热状态与空气相接触时，結果产生油的总飽和蒸汽压将要升高到不允许的数值。油有強烈的溶解气体与蒸汽的性質，灌入抽气机中的油，經過空气接触以后，再加热时，放出大量溶于油中的气态物質，正因为如此，油扩散抽气机在开始工作后不久，真空系統中的压强显著的升高，随着灼热油中所放出的气态物質抽走，压强又下降，然后油蒸汽扩散抽气机才开始正常工作。

尽管溶解在油中的气体相当迅速的从油中抽走，油的大量溶解气体的能力無疑的是工作液体的一个缺点，因为每次重新加热时，由于存在着从油中析出来的空气，形成若干較輕的馏分，即使在数量是很少的。作为扩散抽气机工作液体这样多的缺点就使我們繼續寻找更为完善的工作液体以及更适用于扩散抽气机的加工方法。近年来在这方面取得了卓越的成就，創造了新的硅油或多分子硅油；它具有很大的稳定性，在灼热状态下能长期經受与空气的接触，有一点过热也是允許的。硅油是一种碳氢化合物，在其分子

組成中含有硅的氧化物；因而也有称它为有机硅液体。

下面就來分別講述油蒸汽抽气机，若用玻璃作成則为玻璃油蒸汽抽气机，若用金屬作成則为金屬油蒸汽抽气机。

玻璃制油蒸汽抽气机如圖 1—11，这种抽气机結構最明显的特点是噴嘴朝上，由此进气口在下面而出气口 2 朝上，这样的噴嘴通常称为直噴嘴或《不轉向》噴嘴，它不同于蒸汽流方向朝下的《轉向》噴嘴。可以看出，不轉向噴嘴可以适用于任何工作液体的蒸汽流抽气机。




圖 1—11. 玻璃油蒸汽抽气机




圖 1—12. 金屬制二級油蒸汽抽气机

上述结构的玻璃制油蒸汽抽气机可以有不同的作用速率。它取决于噴嘴杯形縫的寬度，但不超过每秒几升的数值。最大反压强为 5×10^{-2} mmHg。极限真空取决于油的質量。

金属制二級油蒸汽流抽气机。这种抽气机的实例繪于圖 1—12。在鋼制的机壳上焊接着一个倒置的杯形圓筒 2，其中放入电加热器 3。机壳外面圍着水套 4。孔 5 是进气口，管 6 用于連接預备机械抽气机，蒸汽管的零件是用一心軸 7 和带有定位销 8 的专用螺杆固定在机壳的正中心；在心軸的上端用一螺帽旋紧。油蒸汽从蒸發器 9 出来进入鋼制的蒸汽管 10，并进一步的穿过噴嘴 11与 12后，落入冷凝器。凝結在冷凝器壁上的油沿壁流下并落入蒸發器抽气机壁之狹縫；油从这狹縫中通过在蒸發器中的孔 13 回到蒸發

器。由于在蒸汽管外面的狹縫中經常有油，除蒸汽管中蒸汽流，因此，为了阻止这气流，在蒸汽管上装置了三塊反射片14。

抽气机的參量：極限真空为 10^{-6} mmHg，最大反压强不高于 0.05mmHg，在 10^{-4} mmHg时，抽气速率为每秒 8 升。

由于油分子直徑要比汞大很多倍，因此噴口的形状与水銀抽气机應該完全不同。現在在油泵常用的噴口有圓柱型，發散型，伞型以及在大抽气机中最常見的改良伞型如圖1—13，在这几種噴口中哪一種算是最好，目前还有很多爭論。




圖 1—13 各種油噴口

油蒸汽抽气机的冷却要求和汞蒸汽抽气机也不同，并不是冷却条件越好而極限真空就越高，实验指出，抽气机壁的过度冷却会使極限真空度变坏，抽气速率也会降落。原因可能是：抽气机壁的过分冷却会使从噴口出来的靠近抽气机壁的油蒸汽迅速凝結，減少了它們运动的途径，在沒有充分發揮它們的作用之前就变成了液体；因此，扩散到油蒸汽內的气体分子，常常会粘附在油分子表面，然后再回到抽气机的上端去，这样抽气作用就被称为不完全。

在油蒸汽抽气机中为了使冷凝的油回到加热槽而加热槽內的油蒸汽不致直接被前級抽气机抽走，大部分油蒸汽抽气机都不象水銀蒸汽抽气机那样使用緩冲管，只要抽气机壁的無縫鋼管和抽气机芯的底部留一条寬約 $0.5\sim1.0$ mm 的縫就可以。在正常工作时这縫上会布上一層油膜，使下面的油蒸汽不致在这里上升，上面再凝結的油液体則可自由的落入加热槽內。

油蒸汽抽气机因为用金属車制而成，在合理的范围内可以做得尽可能的巨大，以增加抽气速率。最大的抽气机抽气速率达36000立升/秒，有两个人那样高。当然这种抽气机只有在特殊的場合下才适用，对于一般抽真空來說，油和电功率的消耗都嫌过大。現在苏联的最大油蒸汽抽气机速率为20000立升/秒，更大的抽速可以用二支或二支以上这样的抽气机并联来获得，我們認為这是比較經濟的办涉。总之，再提高油扩散抽气机的抽气速率是缺乏实际应用的。

在蒸汽流抽气机的極限真空度方面，按其工作原理可以得到它的極限压强理論上應該是 0，因为在原則上沒有任何因素妨礙所有的气体分子都扩散到工作液体的蒸汽中去。但是，实际上我們知道，任何结构的蒸汽流抽气机的極限压强不为 0。很显然，气体从真空系統扩散到蒸汽流抽气机中完善的程度取决于工作液清除气体混合物的程度，并且还取决于抽气机工作时在噴嘴附近的蒸汽流中保持气体混杂物的多少。虽然用了許

多方法来聚集工作液体的蒸汽，以阻止从抽气机中扩散到真系系统中去，然而在真系系统中总有这些蒸汽的最小压强，若不应用蒸汽冷凝的方法，则极限压强相当于冷却壁温度的工作液体的蒸汽压强。还有一点，就是抽气机的极限压强还取决于抽气机的壁的清洁，也就是抽气机壁放出气体的量，同时也取决于抽气机的密封性。很多人希望它能达到 10^{-9} 或 10^{-10} mmHg，但实际上最好的油蒸气抽气机的极限压强多为 10^{-7} mmHg，大抽气机一般在 10^{-6} mmHg的数量级，只有极少数达到 5×10^{-8} mmHg。由此可以看出，为了提高它的极限真空度，对油就提出更严格的要求，尽管油本身的蒸汽压强较低，但在较长时间的工作后，它将逐渐分解、裂变以及和真系系统本身的一些杂质蒸气发生变化而使其质量变坏。为了降低对油的要求，以及避免在使用过程中变坏的抽气机油参加抽气作用，就出现了自动分馏式扩散抽气机如图1—14，1—15所示。




圖1—14 橫式三級油分餾扩散抽氣機

圖1—15 金屬制二級分餾抽氣機

1. 中心蒸發室；2. 內造汽管与隔離圓筒的小室；3. 隔離圓筒与外蒸氣管間的小室；4. 外蒸氣管与机壳之間的小室；5. 上噴嘴；6. 下噴嘴；7. 进氣口；8. 預備真系導管；9. 抽氣機外殼；10. 水套；11, 12. 流水进出口；13. 固定抽氣機之平板；14. 加熱器；15. 隔離圓筒。