

# 有色冶金试验 技术手册

陈国发 魏绪钧 编

冶金工业出版社

(京)新登字036号

## 内 容 提 要

本书内容共分两部分。前一部分叙述了试验研究必须具备的基本知识和基本技术，后一部分叙述了试验研究的方案设计和操作方法。选取的内容既包括试验研究涉及的常用原材料、仪器设备的选择和使用知识、安装设计和操作技能，也综合介绍了冶金试验领域的新进展。

本书可供从事有色冶金的科技人员使用，也可作为有关专业的技术人员和大专院校师生的参考书。

## 有色冶金试验技术手册

陈国发 魏绪钧 编

责任编辑 刁传仁

\*

冶金工业出版社出版发行

(北京北河沿大街嵩祝院北巷39号)

新华书店总店科技发行所经销

冶金工业出版社印刷厂印刷

\*

850×1168 1/32 印张 13 1/2字数 356千字

1991年12月第一版 1991年12月第一次印刷

印数00,001~2,000册

ISBN 7-5024-0884-3

TF·208 定价11.00元

## 前　　言

试验研究是科学发展的一种重要手段。它是检验科学真理的标准，是鉴定新概念的准绳。对于冶金工作者来说，试验技术无疑是重要的训练，它能帮助人们用试验的方法研究冶金过程的各种客观规律。所以，掌握正确的试验研究方法和试验技术，是进行冶金科技工作所不可缺少的。有鉴于此，我们根据多年在教学和科研实践中积累的资料，并参考了其他著作者发表的大量试验技术论著和教材写成此书。

本书着重叙述有色冶金的试验基本技术和试验方法，并作必要的理论阐述和有关数据的换算。全书由陈国发负责主编工作。书中第三、四、六～八、十～十七章由陈国发编写，第一、二、五、九、十八～二十章由魏绪钧编写。

本书可供有色冶金或有关部门从事试验研究的工程技术人员使用，也可作为高等院校有色冶金专业师生的参考书。

由于编者水平所限，书中缺点和错误难免，敬请广大读者批评指正。

编者

1990.9.

# 目 录

<b>第一篇 试验基本技术</b> .....	1
<b>第一章 温场的获得</b> .....	1
第一节 低温场的获得 .....	2
第二节 恒温场的获得 .....	4
第三节 电阻加热法建立温场 .....	6
第四节 电弧加热法建立温场 .....	12
第五节 电子轰击法建立温场 .....	15
第六节 等离子法建立温场 .....	17
<b>第二章 测温技术</b> .....	23
第一节 热电阻测温 .....	24
第二节 热电偶测温 .....	28
第三节 非接触式测温仪表 .....	40
第四节 其他测温方法 .....	45
<b>第三章 气体净化和气氛控制技术</b> .....	47
第一节 气体的制备 .....	47
第二节 高压气瓶和高压气表的使用 .....	49
第三节 气体净化方法 .....	52
第四节 常用气体的净化 .....	59
第五节 气体流量的测定 .....	61
第六节 混合气体的配制 .....	67
<b>第四章 试验室用耐火材料</b> .....	73
第一节 绝热材料 .....	73
第二节 筑炉耐火材料 .....	82
第三节 试验器皿材料 .....	86
第四节 耐热金属材料 .....	94
第五节 其他耐火材料 .....	99
<b>第五章 真空技术</b> .....	105

第一节	真空获得技术 .....	105
第二节	真空测量技术 .....	115
第三节	真空检漏技术 .....	119
第四节	真空材料和真空零件 .....	122
第五节	真空连接和真空清洗 .....	123
第六节	真空系统设计 .....	124
<b>第六章</b>	<b>试验室中的防护和解救</b> .....	129
第一节	有色金属及其化合物的中毒和解救 .....	129
第二节	其他物质的中毒和解救 .....	133
第三节	放射线的防护和污染处理 .....	140
<b>第七章</b>	<b>试料取样及其基本性质的测定</b> .....	146
第一节	试料的取样 .....	146
第二节	固体试料的加工 .....	151
第三节	水分的测定 .....	155
第四节	真比重的测定 .....	156
第五节	堆比重的测定 .....	160
第六节	粒度的测定 .....	161
第七节	摩擦角和安息角的测定 .....	164
<b>第八章</b>	<b>试验室制作</b> .....	166
第一节	纯水的制取 .....	166
第二节	铂电极镀铂黑 .....	169
第三节	试验器皿内衬制作 .....	169
第四节	环氧树脂配制 .....	170
第五节	粘合剂的使用 .....	170
<b>第九章</b>	<b>误差与数据处理</b> .....	175
第一节	代表值及误差 .....	175
第二节	间接测量中误差的传递 .....	179
第三节	试验数据的表示方法 .....	185
<b>第二篇</b>	<b>试验方法</b> .....	198
<b>第十章</b>	<b>热量的测定</b> .....	198
第一节	等温量热计 .....	198
第二节	溶解量热计 .....	200

# I

第三节 弹式量热计 .....	203
第四节 高温量热计 .....	208
第五节 双子量热计 .....	213
第六节 动力学量热计 .....	214
<b>第十一章 活度的测定 .....</b>	<b>217</b>
第一节 由分配定律求活度 .....	218
第二节 用化学平衡法求活度 .....	221
第三节 用电动势法求活度 .....	223
<b>第十二章 熔体表面性质的测定 .....</b>	<b>226</b>
第一节 气泡最大压力法 .....	226
第二节 坐滴法 .....	229
第三节 飘悬液滴法 .....	233
第四节 加压法 .....	235
第五节 测定表面张力的其他方法 .....	236
<b>第十三章 熔体密度的测定 .....</b>	<b>240</b>
第一节 浮力法 .....	240
第二节 膨胀计法 .....	242
第三节 比重瓶法 .....	244
第四节 压力计法 .....	245
第五节 气泡最大压力法 .....	246
第六节 坐滴法 .....	247
<b>第十四章 粘度的测定 .....</b>	<b>249</b>
第一节 毛细管粘度计 .....	249
第二节 落球粘度计 .....	252
第三节 拉球粘度计 .....	255
第四节 扭摆振动粘度计 .....	257
第五节 回转粘度计 .....	268
第六节 垂直振动粘度计 .....	276
第七节 旋转抛物面粘度计 .....	278
<b>第十五章 电导率的测定 .....</b>	<b>280</b>
第一节 惠斯登电桥法 .....	280
第二节 凯尔文电桥法 .....	290

第三节 四端子法 .....	293
第四节 测定电导率的其他方法 .....	296
<b>第十六章 热分析</b> .....	<b>302</b>
第一节 热分析法 .....	302
第二节 示差热分析法 .....	306
第三节 热重分析法 .....	317
第四节 差示扫描量热法 .....	322
<b>第十七章 蒸气压和分解压的测定</b> .....	<b>325</b>
第一节 气相压力的测定方法 .....	325
第二节 液体蒸气压的测定 .....	329
第三节 硫化物分解压力的测定 .....	332
第四节 碳酸盐分解压力的测定 .....	335
<b>第十八章 溶剂萃取技术</b> .....	<b>339</b>
第一节 溶剂萃取及其应用 .....	339
第二节 试验室萃取试验的目的和程序 .....	355
第三节 单级萃取试验 .....	356
第四节 萃取等温线的绘制及萃取理论级数的确定 .....	363
第五节 串级模拟试验 .....	369
第六节 萃取操作技术 .....	373
<b>第十九章 离子交换技术</b> .....	<b>375</b>
第一节 离子交换剂及基本参数测定 .....	375
第二节 离子交换动力学试验技术 .....	378
第三节 离子交换试验操作技术 .....	380
第四节 离子交换膜技术 .....	384
<b>第二十章 电化学试验技术</b> .....	<b>390</b>
第一节 电动势的测定和应用 .....	390
第二节 分解电压的测定 .....	396
第三节 极化曲线的测定 .....	397
第四节 氢超电位的测定 .....	402
第五节 电位-pH值的测定与绘图 .....	405
第六节 旋转圆盘电极与电化学参数的测量 .....	410
第七节 固体电解质电池及应用 .....	414
<b>主要参考文献</b> .....	<b>422</b>

# 第一篇 试验基本技术

## 第一章 温场的获得

温场是指具有一定冷热程度的体系，其冷热程度的高低用温度来衡量。温度的表示方法有多种，常用的有热力学温标（开氏温标，K）和摄氏温标（℃）。

温度的变化区间为 $0\sim 10^9$  K。在这样大得惊人的温场区间中，目前人类只能获得一定的区间。

人们根据生产和科学研究的不同要求，而采取不同的方法获得不同区间的温场。当需要低温时，可采取制冷技术和利用盐溶解过程的吸热效应、干冰、液态空气冷却等办法获得。在冶金试验研究过程中需要不同区间的温度，尤其在火法冶金中更多地要求高温场。不同区间的高温有各种不同的获得方法：可利用化学反应本身的热效应（如铝热还原法）、火焰加热法（如反射炉熔炼）、电加热法等。电加热法是试验室和工业生产中广泛采用的方法。其中有电阻加热法、高频加热法、电弧加热法、电子轰击加热法、等离子加热法等。电阻加热法是使电流通过一种电阻材料，直接将电能转变成热能而获得高温。高频加热法是使高频振荡电流通过一个感应加热线圈，而产生高频交变磁场，与被加热物体（导体）发生感应，在被加热物体内将交变电磁场能量转换成热能。感应加热分为工频感应（50Hz）、中频感应（500~1000Hz）、高频感应（1000Hz以上）三种，感应加热的温度一般在2000℃以下。电弧加热法即利用阴阳两极间的电弧产生高温，一般可达数千度。电子轰击加热法是把直流高压电（数千伏特）加在阴极和被加热物体（阳极）之间，使从阴极发射出来的电子流在高压

电场中被加速，当这些高速运动的电子流轰击到被加热的物体上时，电子流的动能就转变成热能，从而将物体加热到高温。等离子加热法是用直流高压或高频感应（一般大于2MHz）使气体电离，呈等离子状态，产生明亮的等离子电弧，从而放出大量的热，一般可以获得5000~10000K的温场。

## 第一节 低温场的获得

将物质的温度降低到环境温度以下的操作称为冷冻或制冷。温度在173.15K(-100℃)以上称为普通冷冻，温度在173.15~4.2K之间称为深度冷冻或深冷，低于4.2K称为极低温冷冻。

获得低温场的方法很多，常用的有半导体制冷(可达150K)、气体节流(约4.2K)、气体对外做功的绝热膨胀(约10K)等。

就物质的原子状态而言，低温代表有序，高温则代表混乱。因此，欲获得低温场，就一定要设法使原子的排列变得井然有序。

在有色冶金试验研究中一般不使用上述的深冷技术，在某些场合可使用普通冷冻技术而获得低温场。常用的方法是：利用某些盐溶解时吸热的性能，将盐溶解在水、冰、雪中而获得低温。最好将粉碎状态的盐和冰混合起来，这样可以产生更大的接触表面。

### 一、由水和单一盐制成的冷冻剂

常用的冷冻剂是水或冰和某些盐类的混合物。将碎冰(或雪)与这些盐类混合时，在溶解过程中盐类吸收大量的热而使混合物温度下降。如按照一定的比例配制，混合物温度可降到某一最低温度。

如果将 $A$ g盐与100g水在10~15℃时混合，降低的温度为 $t$ ℃；将 $B$ g盐与100g冰或雪混合起来，也可降低温度，其配比和所达到的最低温度见表1-1。

### 二、用固体CO<sub>2</sub>制成的冷冻剂

如果需要冷却到更低的温度，则须用干冰。干冰是固态CO<sub>2</sub>。

表 1-1 单一盐制成的冷冻剂

盐	A	t (°C)	B	可达到的最低温度 (°C)
NaCl	36	2.5	33	-21.2
(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	75	6.4	62	-19
(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ·10H <sub>2</sub> O	20	6.8	9.6	-1.2
MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	85	8.0	51.3	-3.9
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ·10H <sub>2</sub> O	40	9.1	20	-2.1
KCl	30	12.6	30	-11.1
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	75	18.5	59	-18.5
Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·5H <sub>2</sub> O	100	18.7	67.5	-11
CaCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	250	23.2	143	-55
NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	60	27.2	45	-17.3

实验室内制备干冰的方法是，装有液态CO<sub>2</sub>的高压气瓶瓶口倾斜朝下，用布袋套住瓶口后打开阀门（不必装高压气表），将液态CO<sub>2</sub>迅速放出，由于在瓶口处突然降压膨胀要吸收大量的热而使本身的温度降至-80℃，液态CO<sub>2</sub>即冷凝成雪花状的干冰被收集在布袋中。由于干冰的导热能力很差，须将它与适当的丙酮或酒精混合，调成糊状再使用。用干冰作冷却介质可以达到-80℃的低温。

用多量的固体CO<sub>2</sub>和表1-2中所示的液体混合，在常压下即可以得到表1-2中的低温。

表 1-2 固体CO<sub>2</sub>与下列物质制成的冷冻剂

物 质	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> O	CH <sub>3</sub> Cl	PCl <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	CHCl <sub>3</sub>
温度(°C)	-77	-82	-76	-72	-60	-77

### 三、液态气体制冷剂

如果要冷却到-100℃以下，就需要用深冷制得的液态空气、液氮等获得低温场。液态空气随其存放时间的长短，其温度在-193~-186℃之间变化。在适当的液体中滴入或通过液态空气，可以得到任一给定的低温场。

液态氮或液态空气应保存在杜瓦瓶内。瓶塞上应开有小孔并插入一弯管，以便导出不断挥发出来的气体。杜瓦瓶不许紧塞，否则会由于瓶内的压力不断增高冲开塞子或引起爆裂。移动液氮或将液氮倒出使用时，动作要慢并戴手套，以防液氮溅在皮肤上引起冻伤。

## 第二节 恒温场的获得

实验室进行湿法冶金试验中，常常需要一定温度的恒温温场。这样温场一般是利用电阻加热法获得，即通过控制电流的大小或者通、断，来保持所需要的常温温场。而在某些试验中，有时对温场要求很严格，这样，单独靠上述办法控温，不能满足试验的要求，此时可用水浴或油浴的办法来解决。用水或油作为热的载体和传热介质，并进行搅拌使其循环，将电热器加热的热量带入被加热的温场，保持温场恒定。

根据需要的恒温程度使用不同规格的恒温槽。根据恒定温度的不同选取不同的工作物质：一般在 $0^{\circ}\text{C} < t < 100^{\circ}\text{C}$ 区间，多采用水浴，为了避免水分蒸发，对于 $50^{\circ}\text{C}$ 以上的恒温水浴，常在水面加上一层石蜡油；超过 $100^{\circ}\text{C}$ 的恒温槽，往往采用液体石蜡、甘油等代替水；至于高温恒温槽，可用砂浴、盐浴、金属浴或空气恒温槽。

有时也可以利用物质的相变温度的恒定性控制温度获得恒温场，如水和冰的混合物，各种蒸气浴等都是简便易行的方法，但其局限性很大。

常用加热浴的加热温度列于表1-3中。

恒温槽装置示意图见图1-1。它是由浴槽、温度控制器、继电器、加热器、搅拌器和温度计等组成。由图1-1可以看出：将试验的容器放入浴槽中恒温后，当浴槽温度低于恒定温度时，温度控制器通过继电器作用，加热加热器；当浴槽温度高于恒定温度时，即停止加热，这样就可以获得较恒定的温场。

可以利用热电偶的热电势、两种不同金属的膨胀系数、物质受热体积膨胀等不同性质控制恒温控制器的温度。实验室加热器

表 1-3 常用加热浴的使用温度范围

介 质	使用温度 (°C)	介 质	使用温度 (°C)
酒精低温浴	-41~-1		
水浴	<98	润滑油浴	20~175
液体石蜡浴	<200	硅油浴	-40~250
油浴	<250	石蜡浴	60~300
空气浴	<300	焊锡 50%Pb 50%Sn 浴	250~800
砂浴	<400	碱 40%NaOH 60%KOH 浴	200~1000
铅浴	327~500		




图 1-1 恒温装置示意图




图 1-2 灵敏度曲线形式

多选用电热器，温度计多采用贝克曼温度计。浴槽可根据实际需要而定，当在室温附近时，可用玻璃制作，以便于观察恒温物质的变化情况。

在使用恒温槽之前，应了解其精确度，测定出温度随时间变化的曲线，用振幅的大小来表示恒温槽的灵敏度。以图1-2为例：

a 表示性能良好的恒温槽； b 表示灵敏度稍差，需要更换较灵敏的温度控制器； c 表示加热器的功率太大，需要换用较小功率的加热器； d 表示加热器功率太小或浴槽散热太快。

通过灵敏度曲线的测定，也可以根据曲线选定最合适的温度控制器和加热器。

不同型号的恒温槽都可以在市场上购得，超级恒温水浴的精确度可达 $0.001^{\circ}\text{C}$ 。

### 第三节 电阻加热法建立温场

电阻加热法建立温场是实验室和工业生产中广泛采用的方法，其特点是使电流通过电热材料，将电能变成热能而获得高温场。这种方法可以获得 $500\sim 2500^{\circ}\text{C}$ 的高温。根据不同的要求而选择不同的电热材料。如：金属钛、锆的制取和焙烧试验，可用镍铬电阻丝，碳化钨制取和渣型试验可用碳管炉，钽粉的制取则用钨丝炉等。

#### 一、常用电热材料及特征

##### 1. 镍铬电热材料

这种材料的主要成分是镍和铬，如 $\text{Cr}15\text{Ni}60$ ； $\text{Cr}20\text{Ni}80$ ； $\text{Cr}23\text{Ni}18$ 等。这是用在低于 $1000^{\circ}\text{C}$ 时的金属电热材料，有较高的电阻率和很好的抗氧化性能，容易加工成各种尺寸的丝、带和片状电热元件，应用较广。

##### 2. 铁铬铝电热材料

这种材料是含有铬铝的铁基合金，比镍铬电热材料具有更高的电阻率和抗氧化性能。优质铁铬铝电热材料最高温度可达 $1350^{\circ}\text{C}$ ，价格便宜，被广泛使用。

### 3. 钼电热材料

使用纯金属钼作为电热材料，其熔点为2630℃，常用温度为1600~1700℃，最高可达1800℃。因为钼很容易氧化生成挥发性的MoO<sub>3</sub>，所以必须在还原性气氛（氢气、煤气、乙醇）或真空中使用。

### 4. 钨电热材料

使用纯金属钨作为电热材料，其熔点为3410℃，常用温度为1800~2000℃，最高可达2300℃，使用情况与钼电热元件相同。

### 5. 钽电热材料

使用纯金属钽作为电热材料，熔点为3030℃，最高工作温度可达2000℃，钽的加工性能优于钼、钨，可以制成丝、带、管状等加热元件。因为钽很容易吸附气体，故通常在真空状态下工作。

### 6. 铂和铂铑合金电热材料

纯铂和铂铑合金(Pt80Rh20)的熔点高于1700℃，通常使用温度为1300~1400℃，Pt-Rh合金使用温度可达1540℃。在高温下铂很容易挥发，而且很容易与一些元素（如Si、Fe、S、C等）起化学反应，使用时应注意。该电热材料的最大优点是电性能稳定，电阻率与温度的关系见图1-3；但因其价格昂贵，只能用在特殊用途的小型实验室炉子上。




图 1-3 Pt、Rh、Pt-Rh合金电阻率与温度的关系

## 7. 碳化硅电热材料

这种材料的主要成分是SiC，它是经高温再结晶而制成的棒状和管状的非金属电热材料。常用温度为1200~1300℃，最高可达1500℃。这种材料电阻率很高，并随温度而变化，其电阻率与温度的关系如图1-4所示。使用时应配用调压变压器进行补偿。该电热材料具有良好的冷热急变性能，高温下不易变形。化学稳定





图 1-4 SiC发热体的电阻率与温度的关系

性良好，但在高温下与氧和水蒸气发生强烈的氧化反应，所以被加热物体不能含有过高的水分，为此应预先烘干。此外，也可在碳化硅表面上涂敷MoSi<sub>2</sub>涂层，使其形成石英保护膜。碳化硅电热材料较脆，容易断裂，使用时应十分注意。

## 8. MoSi<sub>2</sub>电热材料

这是用钼粉和硅粉合成得到的MoSi<sub>2</sub>粉末，经造型烧结而得到棒状或U型的电热元件。这种材料抗氧化性能很好，在氧化性气氛下由于形成石英保护膜，所以最高使用温度可达1660℃，反应式如下：



MoSi<sub>2</sub>电热元件可长时间使用，电阻率较稳定，它与温度的关系见图1-5。该材料较脆，容易断裂，使用时应注意。在高温氧




图 1-5  $\text{MoSi}_2$  电阻率与温度的关系

化性气氛的实验中广泛使用二硅化钼电热材料，但低于1000℃时不宜长期使用，因为在这样的温度下，只有 $\text{MoO}_3$ 的挥发，而不能形成石英保护薄膜。

#### 9. 碳（石墨）电热材料

这种材料的主要成分是碳，一般被加工成管状或带有裂口的桶形加热元件，常用温度为1800~2200℃，最高可达2500℃。该材料在高温下很容易氧化，因此必须工作于保护性气氛或真空状态下。石墨的电阻率很低，并且随着温度升高而下降，因此需采用低电压大电流的电源。如：实验室用18.8kW的碳管炉，变压器二次电压为12~20V，二次电流最大是1580A，最高温度可达2400℃。该电热材料多用于碳化或碳还原试验，如高熔点金属碳化物的制取以及用碳还原其氧化物制取金属等。

#### 10. 熔盐电热材料

这种材料一般是碱金属或碱土金属的氯化物或氟化物的熔盐。交流或直流电通过熔盐时产生高温，一般可获得600~900℃的温场。如熔盐氯化和熔盐电解均可采用此种电热材料。其熔盐的组成应根据工艺要求而选定。

关于电热材料的性能见表1-4。

除上述利用电热材料获得高温温场外，当用粉末冶金法制取致密金属时，常常将压型和低温烧结后的坯条作为电热材料，通以低电压大电流，借助自身产生的高温达到高温烧结。如粉末冶金

表 1-4 各种电热体材料性能

电热材料名称	熔点(℃)	最高使用温度(℃)	使 用 气 氛
FeCr <sub>25</sub> Al <sub>5</sub>	1500	1200	氧化性、含S、C—H化合物
FeCr <sub>17</sub> Al <sub>3</sub>	1500	1000	同上
FeCr <sub>13</sub> Al <sub>4</sub>	1450	850	同上
Cr <sub>20</sub> Ni <sub>80</sub>	1400	1100	氧化性、N <sub>2</sub>
Cr <sub>15</sub> Ni <sub>60</sub>	1390	1000	同上
Pt <sub>87</sub> Rh <sub>13</sub>	1850	1650	空气
Pt <sub>60</sub> Rh <sub>20</sub>	1900	1700	同上
Pt <sub>60</sub> Rh <sub>40</sub>	1950	1750	同上
Mo	2160	2100	真空、H <sub>2</sub> 、惰性气体
W	3410	2500	同上
Ta	2996	2000	真空、惰性气体
SiC		1500	空气
石墨		2500	真空、还原性、中性
MoSi <sub>2</sub>		1660	空气、N <sub>2</sub> 、惰性气体

法制取金属钨时，是将压型的毛坯在钼丝炉内于1150~1300℃下预烧结后，便得到钨的低温烧结坯条，通以10~20V的低电压、最大可达12000A的电流，这样即可获得3000℃的高温温场，从而得到致密金属钨，此法通常称为垂熔。高温烧结的设备见图1-6。

由图1-6可以看出：坯条垂直固定在由两个铜夹头组成的坚固触点间，铜夹头里装有两个用弹簧卡紧的钨板夹头，并有循环冷却水通过。烧结过程中以0.8~1.0m<sup>3</sup>/h的速度通入干燥的氢气。因为烧结过程中坯条有很大的线性收缩（长度收缩为15~17%），所以下夹头做成活动的。

这种获得高温温场的功率主要消耗在钨条和夹头表面辐射热上（约占总功率的60~70%）。炉子所需的最大功率与坯条表面积及其温度有关。

单位金属表面积的辐射强度与金属表面温度的四次方成正比：