

# 机械零件计算

余俊、刘志善、欧阳怡合编



机械工业出版社

# 機械零件計算

余俊、劉志善、歐陽怡合編

機械工業出版社

1958

## 出版者的話

本書較全面地匯集了普通機械零件的必要設計資料，並列舉了一些典型的計算实例，可供各大專學校中研究機械零件的教師及學生參考。工廠中的設計人員在設計一般零件時，也可參考。

NO. 1688

---

1958年7月第一版 1958年7月第一次印刷  
850×1168<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 字數 380 千字 印張 14<sup>1</sup>/<sub>16</sub> 0.001—7,500 冊  
機械工業出版社（北京東交民巷 27 号）出版  
機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

---

北京市書刊出版業營業許可證出字第 008 號 定價(10)2.70 元

# 目 次

序言	3	第十一章 三角皮帶傳動	228
第一章 許用应力和材料	5	46 概述	228
1 概述	5	47 設計資料	230
2 安全因數的選擇	6	48 三角度皮帶的皮帶輪	234
3 材料的性能	13	49 設計步驟	235
第一篇 聯接零件		50 耐久性的計算	238
第二章 摩聯接	18	51 計算实例	241
4 概述	18	第十二章 齒輪傳動	245
5 材料及許用应力	23	52 設計資料	247
6 設計步驟	23	53 設計公式	255
7 計算实例	26	54 設計步驟	259
第三章 鍵聯接	36	55 載荷系數 $K$ 的決定	262
8 概述	36	56 齒輪材料及許用应力	266
9 計算公式	37	57 变动載荷时齒輪的設計	279
10 材料和許用应力	41	58 修正齒輪的設計	282
11 計算实例	41	59 齒輪結構的設計	283
第四章 多槽聯接	46	60 計算实例	286
12 概述	46	第十三章 蝸輪傳動	302
13 計算公式	46	61 設計資料	302
14 材料及許用应力	49	62 計算公式	311
15 計算实例	49	63 發熱計算	324
第五章 螺釘聯接與螺旋傳動	52	64 載荷系數 $K$ 的決定	328
16 概述	52	65 材料及許用应力	329
17 螺釘的強度計算	54	66 蝸杆及齒輪的結構	331
18 螺釘組的計算	61	67 計算实例	335
19 溫度對螺釘聯接的影響	65	第十四章 鏈傳動	360
20 傳動螺旋的計算	66	68 分類及規格	360
21 計算实例	74	69 傳動參數的選擇	360
第六章 銅釘聯接	88	70 鏈節單位面積上的壓力及 運轉系數	373
22 概述	88	71 計算步驟	375
23 強固銅接縫的設計	89	72 高速鏈傳動的計算	378
24 強密銅接縫的設計	96	73 鏈輪的材料	379
25 緊密銅接縫的設計	102	74 計算实例	380
26 計算实例	105	第三篇 軸系零件	
第七章 焊接	128	第十五章 心軸及軸	386
27 概述	128	75 心軸	386
28 各種類型焊縫的計算	130	76 軸	386
29 影響焊縫強度的因素及焊 縫的許用应力	138	77 設計資料	392
30 計算实例	141	78 傳動軸	397
第八章 緊配合聯接	154	79 計算实例	398
31 概述	154	第十六章 軸頸及滑動軸承	408
32 設計步驟	154	80 概述	408
33 計算時必須的数据和表格	159	81 軸頸的計算	414
34 計算实例	163	82 按液体摩擦原理計算滑動 軸承——選擇適當的徑向 間隙	416
第二篇 傳動零件		83 止推軸頸的計算	423
第九章 摩擦傳動	174	84 塑料滑動軸承的計算	425
35 摩擦傳動的基本類型及其 應用範圍	174	85 計算实例	430
36 設計原理及其步驟	177	第十七章 滾動軸承	442
37 滾輪材料及設計資料	189	86 滾動軸承的分類及其特性	442
38 計算实例	192	87 各類軸承的選擇方法	446
第十章 平皮帶傳動	199	88 計算实例	452
39 皮帶的種類及特性	199	第十八章 聯軸器	459
40 皮帶輪結構及材料	202	89 套筒聯軸節	459
41 設計資料	205	90 凸緣聯軸節	459
42 設計原理	209	91 隔離彈性聯軸節	461
43 設計步驟	214	92 爪牙離合器	462
44 有張緊輪的皮帶傳動	216	93 摩擦離合器	465
45 計算实例	218	94 計算实例	467

# 机械零件計算

余俊、刘志善、欧阳怡合編

机械工业出版社

1958

## 出版者的話

本書較全面地匯集了普通機械零件的必要設計資料，並列舉了一些典型的計算实例，可供各大專學校中研究機械零件的教師及學生參考。工廠中的設計人員在設計一般零件時，也可參考。


NO. 1688

---

1958年7月第一版 1958年7月第一次印刷  
850×1168<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 字數 380 千字 印張 14<sup>1</sup>/<sub>16</sub> 0.001—7,500 冊  
機械工業出版社（北京東交民巷 27 号）出版  
機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

---

北京市書刊出版業營業許可證出字第 008 号 定價(10)2.70 元



## 序 言

本書在設計原理方面敘述得較簡略，主要着重在對各種零件計算的分析，故適宜於已經掌握了一些機械零件設計的基本原理的讀者參考，亦可作為學習機械零件課程及設計機械零件時的輔助性的資料。如果讀者通過這本書能進一步理解零件的基本設計原理，並能運用這些原理去解決實際問題，這就是我們的希望。

本書每章有以下兩方面的內容：1)是設計時不可缺少的資料，包括各種零件的分類、優缺點、應用範圍以及設計原理、方法、公式和具體步驟，還有設計時必需參考的許用應力、材料、重要的結構尺寸、數據及圖表，使得讀者能夠較全面地考慮設計問題。以上這些內容大部分是搜集於蘇聯關於機械零件的參考書或文獻之中，還有一部分是見於哈爾濱工業大學機械零件專家斯切普金（Г. В. Щепкин）之講稿，然後通過我們自己的理解，加入一些膚淺的体会和意見整理而成的；2)是計算實例，我們收集了一些較典型的計算例題，其性質有的是能全面系統地介紹零件設計的示范例題，有的是有目的地解決某一個實際的計算問題的例題，有的是在機械零件課程設計中常遇見的例題。有些章的第一個例題就是示范題。

我們迫切希望得到各方面的批評和意見，作為我們今后修改的依據。如有指正，請寄武昌華中工學院機械零件教研室余俊收。

編著之初，曾得到楊仲樞教授的指導及修丕濟先生的幫助，謹此致謝。

編者 余俊 劉志善 歐陽怡

1957年4月

498481

# 目 次

<b>序言</b>	3	<b>第十一章 三角皮帶傳動</b>	228
<b>第一章 許用应力和材料</b>	5	46 概述	228
1 概述	5	47 設計資料	230
2 安全因數的選擇	6	48 三角度皮帶的皮帶輪	234
3 材料的性能	13	49 設計步驟	235
<b>第一篇 聯接零件</b>		50 耐久性的計算	238
<b>第二章 摩聯接</b>	18	51 計算实例	241
4 概述	18	<b>第十二章 齒輪傳動</b>	245
5 材料及許用应力	23	52 設計資料	247
6 設計步驟	23	53 設計公式	255
7 計算实例	26	54 設計步驟	259
<b>第三章 鍵聯接</b>	36	55 載荷系數 $K$ 的決定	262
8 概述	36	56 齒輪材料及許用应力	266
9 計算公式	37	57 变动載荷时齒輪的設計	279
10 材料和許用应力	41	58 修正齒輪的設計	282
11 計算实例	41	59 齒輪結構的設計	283
<b>第四章 多槽聯接</b>	46	60 計算实例	286
12 概述	46	<b>第十三章 蝸輪傳動</b>	302
13 計算公式	46	61 設計資料	302
14 材料及許用应力	49	62 計算公式	311
15 計算实例	49	63 發熱計算	324
<b>第五章 螺釘聯接與螺旋傳動</b>	52	64 載荷系數 $K$ 的決定	328
16 概述	52	65 材料及許用应力	329
17 螺釘的強度計算	54	66 蝸杆及齒輪的結構	331
18 螺釘組的計算	61	67 計算实例	335
19 溫度對螺釘聯接的影響	65	<b>第十四章 鏈傳動</b>	360
20 傳動螺旋的計算	66	68 分類及規格	360
21 計算实例	74	69 傳動參數的選擇	360
<b>第六章 銅釘聯接</b>	88	70 鏈節單位面積上的壓力及 運轉系數	373
22 概述	88	71 計算步驟	375
23 強固銅接縫的設計	89	72 高速鏈傳動的計算	378
24 強密銅接縫的設計	96	73 鏈輪的材料	379
25 緊密銅接縫的設計	102	74 計算实例	380
26 計算实例	105	<b>第三篇 軸系零件</b>	
<b>第七章 焊接</b>	128	<b>第十五章 心軸及軸</b>	386
27 概述	128	75 心軸	386
28 各種類型焊縫的計算	130	76 軸	386
29 影響焊縫強度的因素及焊 縫的許用应力	138	77 設計資料	392
30 計算实例	141	78 傳動軸	397
<b>第八章 緊配合聯接</b>	154	79 計算实例	398
31 概述	154	<b>第十六章 軸頸及滑動軸承</b>	408
32 設計步驟	154	80 概述	408
33 計算時必須的数据和表格	159	81 軸頸的計算	414
34 計算实例	163	82 按液体摩擦原理計算滑動 軸承——選擇適當的徑向 間隙	416
<b>第二篇 傳動零件</b>		83 止推軸頸的計算	423
<b>第九章 摩擦傳動</b>	174	84 塑料滑動軸承的計算	425
35 摩擦傳動的基本類型及其 應用範圍	174	85 計算实例	430
36 設計原理及其步驟	177	<b>第十七章 滾動軸承</b>	442
37 滾輪材料及設計資料	189	86 滾動軸承的分類及其特性	442
38 計算实例	192	87 各類軸承的選擇方法	446
<b>第十章 平皮帶傳動</b>	199	88 計算实例	452
39 皮帶的種類及特性	199	<b>第十八章 聯軸器</b>	459
40 皮帶輪結構及材料	202	89 套筒聯軸器	459
41 設計資料	205	90 凸緣聯軸器	459
42 設計原理	209	91 隔離彈性聯軸器	461
43 設計步驟	214	92 爪牙離合器	462
44 有張緊輪的皮帶傳動	216	93 摩擦離合器	465
45 計算实例	218	94 計算实例	467

# 第一章 許用应力和材料

## 1 概述

設計機械零件或部件時，一定要解決兩個問題：第一。分析作用在所設計零件上的力和力矩，并且要找出各種可能的受力情況或力的合成，因為這些往往可能對零件有不利的影響；第二。分析危險斷面上的應力，並確定安全因數或許用應力。

第二個任務就是要確定零件的尺寸及形狀，使其破壞可能性極為微小。

所謂破壞（由工程的觀點來看）是指在機構中出現了能够導致破壞零件正常工作的殘余變形、磨損、不能正常運轉或工作、過度發熱、或者是機件的斷裂等情況。

因之，設計者一定要根據各種不同的情況來考慮下列一些能夠影響設計的因素：

1. 載荷的性質（不變的、脈動的、反復的或衝擊的等等），其方向大小以及其合成；
2. 材料種類（塑性的、脆性的、鑄造的、鍛造的等等）；
3. 零件工作時的溫度；
4. 零件各部分變形的種類和性質（如處於拉伸、剪切、複雜應力狀態等等）；
5. 零件運轉時的情況（如磨損、腐蝕、燒壞等等）；
6. 設計時由於地位的限制，零件不能超過的邊界尺寸；
7. 零件的結構形狀，以及形狀與載荷作用方式的關係；
8. 加工、公差配合及殘余變形等對零件的影響；
9. 零件工作時對人身安全的影響；

10. 有国家标准的一些零件要使之合乎国家标准，并尽可能采用工厂中的标准件。

根据这些情况，往往迫使我們不得不放弃由計算得來的尺寸，改变零件的形狀而从結構的觀點來考慮設計。

因之，机械零件或部件的設計，不是好像在[材料力学]課程中一样，給一些公式和數字就能够解决設計的問題，而是要在設計中考慮到一系列复杂的影响因素，虽然有些因素在設計时还不能十分肯定。

由此可見，所有实用的計算，多多少少都有些假定性。譬如計算零件时所依据的載荷变化規律，經常假定为理想的情况，这些假定的載荷数值称为[計算載荷]。

很显然，如果要致力于改进設計，一定要更精确地从理論上或实际上去分析应力，并且得到最合乎实际工作情况的安全因数或許用应力，只有这样，才能达到改进設計的目的。

正确地选用許用应力或安全因数，可以完全可靠地得到所需要的强度、剛度、耐磨性、耐久性和其他一些需要得到保証的性能。

最好的選擇許用应力或安全因数的方法，是根据各种零件的不同工作原理及不同的工作条件，由实验中或是由工厂的實踐中得到它所特別具有的数值。在本書的一些零件的計算中，尽可能根据已有的資料，給出这些数值。

其次，还可以通过比較常用的部分因子法决定安全因数。这方法可应用于沒有許用应力規范的一些零件計算中，或者是設計機構中次要部分的强度时采用。

## 2 安全因数的选择

实际上，在設計时，一定要决定必須的安全因数。

零件所必須的安全因数是可以选取的。安全因数 $n$ 的大小應該反映出：作用于零件中的力（或应力）的可靠性；材料机械性能的一致

性及可靠性；以及对安全上的一些特殊要求。我們用 $n_1$  来表示这些因素中的每一个因子，因为这些因子都有一定存在的可能性。

將这些不同的因子 $n_i$  連乘起来可作为总的安全因数。由于缺乏有关不同性质的因子 $n_i$  的数值，我們不可能把所有不同的、而且又可能存在的 $n_i$  連乘起来，只能用这些数值的簡單乘积，即

$$n = n_1 n_2 n_3,$$

式中  $n_1$ ——确定作用力与应力时的可靠性系数，通常取 $1\sim1.5$ ；这个系数是考虑到由于零件变形的情况，使計算的应力和实际的应力不一致而引起的誤差（由于裝配、热变形、工作时所产生的应力等）。在工作狀況变化極其激烈或者处于有冲击載荷时，必須单独确定这些載荷，并列入計算中去。

这个系数也考虑到由于理論上分析应力时不能精确計算出来的实际上在零件中的应力而發生的誤差。

在某些情况下，要求結構有特殊剛度时， $n_1$  可取用到 $3\sim4$ 。

$n_2$ ——考虑材料的性能及零件的制造情况系数。对于静載荷与变載荷具有完全不同的数值。

靜載荷下，对鋼的屈服限取 $n_2 = 1.3\sim1.5$ ；对鑄鋼的强度極限取 $n_2 = 2$ ；对鑄鐵的强度極限取 $n_2 = 1.5\sim2$ 。

动載荷下，可參看下面的計算方法（本节第（2）及第（3）点）。

$n_3$ ——特殊的安全系数，如要求零件坚固可靠，使工作不受损失，保証人身安全等等。取 $n_3 = 1\sim1.5$ 。

用这些系数所确定的总的安全系数的極限值是 $1.2\sim6$ 。如果在零件的質量高，材料經過詳細的檢查，加工精确，机器管理良好的情况下，总安全因数可取低值；反之，若零件是在用未經過檢查的材料制成，或对材料的性能掌握不够，載荷情况不能全面知道，計算上不够精确等情况下，总安全因数用高值。

在計算同一零件时，設計过程中發現尺寸不合用，不能反过来降

低安全因数；或者在經過更詳尽的考慮后，如有可能，才能根据情況降低。

零件中可能有应力集中的地方，其数值甚致达到平均应力的10倍；由于热加工而留下的殘余应力，对合金鋼而言可达到30~40倍。

机械加工不同、絕對尺寸的大小、表面鍍蓋的方法与式样不同、預先硬化、零件工作时周圍介質的条件等，都对零件强度的改变起決定性的作用。

如果沒有估計到这些影响的因素，或者沒有在設計时規定一些特殊的技术要求来达到一定的質量，那么應該把安全因数提高到  $n = 10 \sim 15$ 。

为了更精細地計算总安全因数，可用下面的公式：

$$n = S_1 S_2 K_1 K_2 M_1 M_2 M_3 T_1 T_2 T_3, \quad (1)$$

这些系数的意义及数值見表 1。

(1) 靜載荷的情况下，許用应力为：

$$\text{对塑性材料} \quad [\sigma_{+1}] = \frac{\sigma_s}{(n_{+1})_\sigma}; \quad (2)$$

$$[\tau_{+1}] = \frac{\tau_s}{(n_{+1})_\tau}; \quad (3)$$

式中

$$n_{+1} = S_1 S_2 K_1 K_2 M_1 M_2 T_2, \quad (4)$$

如果極限应力种类和变形的种类相同时（譬如都是扭轉）可不考慮  $M_1$ ；应力集中系数仅在脆性的材料（如  $\sigma_s > 130$  公斤/公厘<sup>2</sup>的鋼）的計算中考虑；对鑄鐵不考慮应力集中系数。

安全因数  $n_{+1}$  对塑性材料的限度为  $n_{+1} = 1.5 \sim 2.5$ 。

安全因数  $n_{+1}$  对鑄鐵为  $3.0 \sim 9.0$ 。

(2) 反复載荷的情况下，許用应力为：

$$[\sigma_{-1}] = \frac{\sigma_{-1}}{n_{-1}}, \quad (5)$$

式中


$$n_{-1} = S_1 S_2 K_1 K_2 M_1 M_2 M_3 T_1 T_2 T_3. \quad (6)$$

如果采用和許用应力性質相应的極限应力， $M_1$  可不考慮。

表1 部分系数

名称及符号		确定的条件及经验资料	注
基本系数 <i>S</i>	材料可靠 性系数 <i>S</i> <sub>1</sub>	锻件或冲压件 1.1~1.2	根据材料的均匀性选取
	鑄件 1.2~1.5	视形状的繁简与金 属的流动性而定	
重要性系数 <i>S</i> <sub>2</sub>	破坏后不会停車的 1	视零件的貴賤而定	
	破坏后引起停車的 1.1~1.2		
	破坏后引起事故的 1.2~1.3		
计算准确 性系数 <i>K</i> <sub>1</sub>	誤差属于危險方面的 1.05~1.65	此地所謂誤差是指 公式或示意圖与实际 情況之間的差异	
	誤差甚小或明知属于安全方 面，但無法估計的 1		
	誤差属于安全方面而有把握 估計的 $\Delta 1$		





$$K_2 = 1 + \varphi (\alpha - 1)$$



$\varphi$  —— 理論應力集中系数；  $\alpha_{n,\nu}$  —— 屬于試件的理論應力集中系数 ( $\alpha_{n,\nu}$ )，可以通过下式估計：  

$$\alpha_{n,\nu} = 0.25 + 0.70 \alpha_{n,\nu}$$


(續)

計算系数 $K_2$	应力集中系数 $\alpha_{n1}$																																																					
																																																						
变形种类系数 $M_1$	除鑄鐵以外,一切材料的 $M_1$																																																					
	弯曲	1	剪切	1.25																																																		
試驗系数 $M_2$	拉压	1.15	扭轉	1.35																																																		
	对于鑄鐵之 $M_1$																																																					
变形种类系数 $M_1$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>变形的种类及試件的表面状态</th> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)</th> <th>(f)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弯曲, 未加工</td> <td>1.0</td> <td>1.25</td> <td>1.35</td> <td>1.10</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>弯曲, 加过工</td> <td>0.835</td> <td>1.05</td> <td>1.10</td> <td>1.835</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>扭轉, 未加工</td> <td>2.0</td> <td>1.50</td> <td>1.25</td> <td>1.25</td> <td>2.50</td> <td>1.65</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>拉伸, 加过工</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>压缩, 加过工</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table>							变形的种类及試件的表面状态	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	弯曲, 未加工	1.0	1.25	1.35	1.10	—	—	1.30	弯曲, 加过工	0.835	1.05	1.10	1.835	—	—	—	扭轉, 未加工	2.0	1.50	1.25	1.25	2.50	1.65	—	拉伸, 加过工	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	压缩, 加过工	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
变形的种类及試件的表面状态	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)																																																
弯曲, 未加工	1.0	1.25	1.35	1.10	—	—	1.30																																															
弯曲, 加过工	0.835	1.05	1.10	1.835	—	—	—																																															
扭轉, 未加工	2.0	1.50	1.25	1.25	2.50	1.65	—																																															
拉伸, 加过工	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75																																															
压缩, 加过工	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>变形的种类及試件的表面状态</th> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>(e)</th> <th>(f)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弯曲, 未加工</td> <td>1.0</td> <td>1.25</td> <td>1.35</td> <td>1.10</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>弯曲, 加过工</td> <td>0.835</td> <td>1.05</td> <td>1.10</td> <td>1.835</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>扭轉, 未加工</td> <td>2.0</td> <td>1.50</td> <td>1.25</td> <td>1.25</td> <td>2.50</td> <td>1.65</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>拉伸, 加过工</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>压缩, 加过工</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table>							变形的种类及試件的表面状态	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	弯曲, 未加工	1.0	1.25	1.35	1.10	—	—	1.30	弯曲, 加过工	0.835	1.05	1.10	1.835	—	—	—	扭轉, 未加工	2.0	1.50	1.25	1.25	2.50	1.65	—	拉伸, 加过工	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	压缩, 加过工	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
变形的种类及試件的表面状态	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)																																																
弯曲, 未加工	1.0	1.25	1.35	1.10	—	—	1.30																																															
弯曲, 加过工	0.835	1.05	1.10	1.835	—	—	—																																															
扭轉, 未加工	2.0	1.50	1.25	1.25	2.50	1.65	—																																															
拉伸, 加过工	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75																																															
压缩, 加过工	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65																																															
試驗系数 $M_2$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>抽查</th> <th colspan="6" style="text-align: right;">1.15~1.3</th> </tr> </thead> </table>							抽查	1.15~1.3																																													
抽查	1.15~1.3																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>每个检验</th> <th colspan="6" style="text-align: right;">1.11~1.15</th> </tr> </thead> </table>							每个检验	1.11~1.15																																														
每个检验	1.11~1.15																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>严格地每个检查</th> <th colspan="6" style="text-align: right;">1.05~1.10</th> </tr> </thead> </table>							严格地每个检查	1.05~1.10																																														
严格地每个检查	1.05~1.10																																																					

当所用  $\sigma_{an}$  符合变形种类时, 本系数不予考虑, 即  $M_1$   
 二 1. 应用本系数时,  $\sigma_{an}$  以弯曲应力代入。


(三)

$$M_3 = M_3^* M_3^*; \quad M_3^* = 1.05 \sim 1.25$$



零件		表面状态系数 $T_1$	尺寸系数 $M$
残余应力系数 $T_2$	材料		
螺栓			1.0~1.1
螺帽螺母			1.0~1.15
螺铁螺件			1.0~1.2


如残余应力方向确知与工  
作应力方向相反，允许  
 $T_2 < 1$



$M_3$  选取试样的地位而定。

1—抛光表面；2—磨光表面；3—粗加工表面；  
4—有氧化铁皮的；5—在淡水 中浸蚀的；6—在  
海水 中浸蚀的。

(三)



(3)对于不对称循环应力的安全因数,可参看第十五章[心軸和軸]的計算,此处不詳述。

### 3 材料的性能

下面推荐常用的几种材料的性能,以供設計时参考(表2)。

如果試驗数据不完全,可按照下列公式計算:

对結構鋼:  $\sigma_{-1} = 0.44\sigma_s$ ;

$\tau_T = (0.5 \sim 0.7)\sigma_T$  低值为低碳钢或中碳钢, 高值为合金钢及低温回火钢;

$$\frac{(\sigma_{-1})_{\text{est}}}{\sigma_{-1}} = 0.7 \text{ 拉伸、压缩的对称循环;}$$

$$\frac{\tau_{-1}}{\sigma_{-1}} = 0.55 \sim 0.58 \text{ 扭轉的对称循环;}$$

$$\frac{\sigma_0}{\sigma_{-1}} = 1.6 \sim 1.8 \text{ 弯曲的脉动循环;}$$

$$\frac{\tau_0}{\tau_{-1}} = 1.9 \sim 2.0 \text{ 扭轉的脉动循环。}$$

表 2

碳钢的机械性能(公斤/公厘<sup>2</sup>)

牌 号	$\sigma_s$	机 械 性 能								硬 度 $H_B$	热处理	
		拉伸-压缩			弯 曲			扭 转				
		$\sigma_T$	$\sigma_{-1}$	$\sigma_0$	$\sigma_T$	$\sigma_{-1}$	$\sigma_0$	$\tau_T$	$\tau_{-1}$	$\tau_0$		
10	32~42	18	12~15	22	26	16~22	30	14	8~12	20	137	正常化
15	35~45	20	12~16	—	26	17~22	—	14	8.5~13	—	143	正常化
20	40~50	22	12~16	—	30	17~22	—	16	10~13	—	156	正常化
25	43~55	24	13.5	25	30	19~25	35	16.5	11.5	23	170	正常化
30	48~60	26	17~21	—	37	20~27	—	17	11~12	—	179	正常化
35	52~65	28	17~22	34	37	22~30	44	19	13~18	26	187	正常化
45	60~75	32	25~34	36	43	19~25	47	22	15~20	30	241	正常化
50	63~80	34	—	—	—	27~35	—	—	16~20	—	241	正常化
60	75~90	42	23	41	50	32.5	52	26	19	38	255	正常化
45T2	70~90	40	—	—	—	31~40	—	—	—	—	269~229	正常化
60T2	67~87	34	25~32	—	—	—	—	—	—	—	269~229	正常化