

稀有金属知识
锂、铷、铯

《稀有金属知识》编写组 编

冶金工业出版社

前　　言

在党的十大精神鼓舞下，冶金战线上的广大职工，认真学习十大文件，贯彻十大精神，继续贯彻执行鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义的总路线，狠抓革命，猛促生产，夺取革命和生产的新胜利。冶金工业战线和其他工业战线一样，形势大好。

工业战线技术革新的群众运动，在各地迅速发展，广大工农兵和革命干部为了在“抓革命，促生产”中作出更大的贡献，迫切要掌握科学技术知识。为适应冶金工业发展的需要，满足广大工农兵和革命干部学习冶金科技知识的要求，我们组织编写了《稀有金属知识》，供有关领导、工人和管理人员参考。

全书分成八个分册：《锂、铷、铯》；《钛》；《铍》《锆与铪》；《钽与铌》；《稀土》；《稀散》和《半导体材料》。书中主要介绍各种稀有金属及半导体材料的生产发展概况，它们的性能、用途、生产方法、生产的主要设备和主要技术经济指标等。

此分册是全书的《锂、铷、铯》部分，由有色金属研究院广东分院编写。

由于我们水平有限，书中缺点错误在所难免，恳切希望广大读者批评指正。

《稀有金属知识》编写组

一九七三年十月

目 录

鋰

一、鋰的性质	1
二、鋰的用途	2
三、鋰的生产	5
(一) 原料	5
(二) 生产方法	6
(三) 石灰烧结法技术工艺	8
1. 料浆制备	8
2. 烧结	10
3. 浸出	12
4. 蒸发结晶	14
(四) 发展中的提鋰新工艺	15
(五) 熔盐电解法生产金属鋰	16
1. 原料准备	18
2. 熔盐电解	21
3. 产品的精炼和包装	24

铷 与 铷

一、铷与铯的性质	25
二、铷与铯的用途	27
三、铷与铯的生产	30
(一) 原料	30
(二) 生产方法	31

1. 从光卤石和盐卤中提取铷和铯	33
2. 从锂云母中提取铷和铯	35
3. 从铯榴石中提取铯	36
(三) 盐酸法处理铯榴石	39
(四) 硫酸法处理铯榴石	41
1. 硫酸分解	41
2. 铷矾结晶	42
3. 铷矾转化	42
(五) 铷铯盐类的制取	44
(六) 铷铯盐类的分离提纯	45
1. 多卤化物法	45
2. 碘铋酸盐法	46
3. 取代苯酚萃取法	48
4. 无机离子交换剂离子交换法	50
(七) 金属铷和铯的制取	51
1. 熔盐电解法	51
2. 热分解法	52
3. 金属热还原法	52
(八) 安全防护问题	53



锂



锂于1817年发现至今已有150多年的历史。在两次世界大战中，由于军事工业的发展，锂的应用受到普遍重视。五十年代以后，世界锂工业有了显著的发展，锂的用途也逐渐在扩大。近年世界锂的消费增长率每年达10~12%。

我国锂工业是在1958年的大跃进年代里，开始建设并发展起来的。在毛主席的无产阶级革命路线的指引下，近年我国锂工业的生产技术过程有了很大改进。我国锂资源丰富，随着工业建设各方面的需要，锂的生产将不断地得到发展。

一、锂的性质

锂是周期表中第一族元素，居于碱金属的首位。金属锂呈银白色，与湿空气相遇时，可与氧、氮迅速化合，表面生成氧化锂、氮化锂以及氢氧化锂的覆盖层，呈淡黄色，以至黑色，所以金属锂必须在石腊或汽油中保存。

锂的比重很小，在常温下，锂是固体材料中最轻的。在20°C时，纯锂的比重为0.534。锂比铅还软，用小刀就能切开，所以很容易加工压延成薄片。在碱金属中，锂的原子半径最小，所以具有最坚固的晶格，锂在碱金属中具有最高的熔点和沸点。碱金属元素的物理性能比较如表1。

表 1 碱金属元素的物理性能

元 素	原 子 量	半径, \AA		熔点 $^{\circ}\text{C}$	沸点 $^{\circ}\text{C}$	电离势 伏	密 度 20°C 克/毫升	熔融 潜热 卡/克	蒸 发 潜热 卡/克	电 子 逸 出 功 电子伏
		原 子	离 子							
锂	6.940	1.56	0.60	179.0	1317	5.363	0.534	158	4680	2.49
钠	22.997	1.86	0.95	97.9	883	5.12	0.97	27.05	1005	2.28
钾	39.10	2.23	1.33	63.7	760	4.318	0.87	14.6	496	2.24
铷	85.48	2.43	1.48	38.5	688	4.16	1.532	6.1	212	2.09
铯	132.91	2.62	1.69	28.5	705	3.87	1.90	3.766	146	1.81

天然锂由两个同位素组成，即锂⁶（7.4~7.52%）及锂⁷（92.48~92.60%）。已发现的人工放射性同位素有锂⁵（半衰期很短），锂⁸（半衰期0.84秒）及锂⁹（半衰期0.17秒）。

天然锂同位素的热中子俘获截面：天然锂为67±2巴，锂⁶为910巴，锂⁷为0.033巴。

锂的氧化物、氢氧化物及卤化物等固体盐类，常为离子晶格，故易溶于水。

金属锂和水作用放出氢，并生成氢氧化锂。锂与氢在400°C开始反应，710~720°C时反应特别剧烈，温度再高氢化锂就分解。与氧反应可生成氧化锂和过氧化锂。与氮反应，在室温下就可进行，红热温度下会引起燃烧甚至爆炸。与碳在高温下反应生成一种强还原剂碳化锂。与卤素元素化合生成相应的卤化物。与硫、磷和硅反应可生成硫化物、磷化物及硅化物。

锂的腐蚀性很强，熔化锂应在不锈钢坩埚中进行。

二、锂的用途

锂有着广泛的用途。

锂是氢弹的原料。可控热核反应一旦成功，就可建造一种锂反应堆，作为能源，可代替铀反应堆。锂比铀的储量大、价格低、没有裂变产物、无污染，是很有希望的一种材料。

锂是反应堆热载体、防护屏、减速剂、熔剂等材料，又可作为火箭喷嘴的冷却剂。

锂和锂的化合物，作为优质高能燃料，具有燃烧温度高、燃烧速度快、火焰宽、单位重量发热量大、排气速度快等优点。

锂是制造轻合金、超轻合金、耐磨合金的材料。有色金属、黑色金属及其合金的脱气与精炼炼时使用锂。例如，铜中稍加锂就可提高导电率。在热处理、烧结、锻冶诸工艺中，用锂作控制气氛，可防止金属表面层的氧化、碳化和脱碳。锂化物用作电解质的组分已在铝的冶炼方面大量使用，可以降低电解温度，提高电流效率3~4%。在电解法生产钛、锆、铀和镎等金属时，也使用锂化物作电解质材料。锂化物可作为焊剂、焊料，大量使用于有色金属及合金的焊接。

硫酸锂、钛酸锂和锂锌铁素体用于无线电及电子技术，在高频领域中得到应用。在激光技术中使用碘酸锂、铌酸锂及硫酸锂作为倍频晶体和热电晶体材料。

碱性蓄电池中加入氢氧化锂，可增加电容量12~15%，延长使用寿命2~3倍。氯化锂、溴化锂可制作低温干电池，在-50°C下仍能工作。新兴的锂-硫、锂-硒、锂-碲及有机锂高能电池，单位储电能力大、重量轻、充电速度快，适用范围广，可用于轻便通讯设备、无线电装置、火箭、导弹、飞机的加速和爬升、铁路运输和电动轿车的电源，也可作为

人造心脏的动力。在硅酮基的太阳电池中加入锂时，能防御放射线，延长电池寿命。由氢化锂作成的动力电池，勿需贮备燃料，且体积小，应用于空间飞行的电源。

锂基润滑脂（每100公斤含氢氧化锂2.3~3公斤），具有优良的热稳定性、机械稳定性、化学稳定性及抗水性。可在零下50°C至零上150°C的温度范围内正常工作，而不改变其润滑性能，用于飞机、坦克、战车及精密仪器的润滑。

含锂的陶瓷，具有在高温下的化学稳定性。同时可以制作小膨胀系数的陶瓷，这种陶瓷能经受多次剧烈热变化，在急热骤冷的情况下不受影响。含锂的珐琅，可作为金属表面涂层，薄而轻、光亮又耐热。含锂的玻璃，可提高密度、抗酸碱稳定性、电阻及紫外线、红外线透过能力。在玻璃纤维中加入少量碳酸锂，可提高纤维强度。

空气调节方面，在宇航及潜艇密封舱呼吸再生系统中使用无水氢氧化锂和氧化锂。在除湿机、冷暖气设备、制冷技术及空气净化中使用氯化锂和溴化锂。

在有机、无机、高分子化学及制药工业方面，也广泛应用着锂。丁基锂是合成橡胶的催化剂，获得的产品收率高、耐磨性大。在人造纤维及一些有机合成中使用着锂化物，如氢氧化锂、铝氢化锂和硼氢化锂。锂是合成甲种维生素的材料，酒石酸锂可作为风湿症和神经疼的镇静剂。已有七种用碳酸锂做成的药品来治疗精神病。游泳池水的消毒使用氯酸锂，可避免眼病传染。醋酸锂可作为利尿剂。锂也可用来制造避孕药、食物防腐以及携带式氢源、氧源等方面。在农业上可提高植物生长的稳定性及水土保持。

目前锂的用途，在不断地扩大。

以美国和日本为例，锂在各部门（除军工外）的消费量列于表2。

表2 美日两国锂的消费量
(以碳酸锂计, 单位: 吨)

部 门 别	美 国		日 本		
	1968年	2000年预计	1968年	1969年	1970年
玻 璃 陶 瓷	726	约1800	240	279	357
润 滑 剂	595	2721	209	253	335
空 气 调 节	307	544	430	662	900
焊 剂 焊 料	379	1442	68	88	175
冶 金	262	907	11*	193*	205*
其 它	118	726	36	64	57
总 计	2387	8140	994	1539	2029

* 用于铝冶金。

三、锂 的 生 产

(一) 原料

锂在地壳中埋藏量很大，以氧化锂(Li_2O)计，平均含量为0.01%。当前生产上使用的矿石原料有：锂辉石、锂云母、透锂长石、铁锂云母及磷铝石等，其中以锂辉石和锂云母使用量最大也最普遍。近来，从一些地区的盐湖和卤水中提锂的工作，受到人们的注意。

锂矿石常见于伟晶花岗岩矿床，一般与绿柱石、钽、铌矿及少量铯榴石伴生。原矿中含0.9~1.2%氧化锂，主要脉石为长石、石英和云母，大都露天开采。原矿经过选别，得到精矿，送去冶炼。

锂精矿的成分，因产地不同而有差别，表 3 列出一些主要锂精矿的成分以资参考。

表 3 一些主要锂精矿的成分

成 分	锂辉石 %	锂云母 %	透锂长石 %	铁锂云母 %	磷铝石 %
Li ₂ O	6.78	3~4	4.16	3.28	8.48
Al ₂ O ₃	28.42	27.48	17.20	22.50	22.95
Fe ₂ O ₃	0.53	0.12	0.12	0.66	0.02
MnO	—	0.18	—	1.75	—
CaO	0.11	—	—	—	0.15
MgO	0.13	—	—	—	痕
Rb ₂ O	—	2.20	—	—	—
Cs ₂ O	—	0.25	1.02	—	—
K ₂ O	0.69	7.40		10.46	0.30
Na ₂ O	0.46	0.94	—	0.42	1.63
F	—	7.20		7.94	2.67
P ₂ O ₅	—	—	—	0.08	54.42
SiO ₂	62.91	51.74	75.30	45.87	5.16
工业品位的 Li ₂ O 含量 %	4~8	2~4	2~4	2~3.5	8~9

(二) 生产方法

从矿石中提锂的主要生产方法有：

1. 石灰烧结法

将精矿与石灰石混合配料，进行焙烧，然后用水浸出，浸出液经过蒸发结晶，获得氢氧化锂。本法仅消耗石灰石，可直接得单水氢氧化锂，适于处理锂辉石、锂云母，是一项普遍采用的重要方法。在另一节里专门介绍本法的技术工艺。

2. 硫酸法

将矿石煅烧后，与硫酸混合，进行硫酸化焙烧，生成硫酸锂，经水浸出净化后，用苏打沉淀出产品碳酸锂。本法适于高、低位品矿石，反应快，矿石勿需细磨。但需耐酸设备，且硫酸价格贵。

3. 硫酸盐法

精矿与硫酸盐（硫酸盐可以是硫酸钾，也可以用硫酸钾和硫酸钠混合料，也可以用硫酸钙等）混合配料，烧结后生成硫酸锂，经水浸出脱除杂质后，用苏打沉淀出碳酸锂。本法要消耗大量钾盐，烧结温度要严格掌握。是仍在继续改进的一个方法。

4. 高压浸出法

精矿与纯碱混合配料，在压煮器内，进行高压蒸煮，将锂转化成碳酸盐，再于低温下，通入二氧化碳，使锂转化成碳酸氢锂进入溶液，与硅铝渣分离。将碳酸氢锂溶液加热赶出二氧化碳，即获得碳酸锂产品。本法产品纯度和回收率均高，但需高压设备。

5. 从盐湖卤水中提锂

要先熬盐，然后回收硼、钾、碘、溴，将溴母液与重晶石及煤混合焙烧提收氯化钡。提钡后的母液为提锂的原料液。料液中存在着少量杂质钙、镁、锶等，可加入计算量的苏打和烧碱，使它们生成碳酸盐和氢氧化物沉淀除去。然后将溶液浓缩析出大量的氯化钠，过滤后，溶液中氯化锂的浓度达到每升100~120克，然后加入苏打饱和溶液，沉淀出产品碳酸锂。这个方法的缺点是回收率太低。近来研究了铝酸盐沉淀法的工艺，将天然卤水经过蒸发浓缩，回收其中的食盐及硼、钾、碘、溴后的母液，以石灰乳中和至pH10，使

镁成氢氧化物沉淀而除去。然后往滤液中加入铝酸钙固体粉末（或加入铝酸钠溶液，也可以加入活性氢氧化铝），同时加入适量盐酸，使溶液中的锂，随铝酸钙水化所生成的活性氢氧化铝吸附沉淀，与其它碱金属及碱土金属杂质分离。将含锂的氢氧化铝沉淀，按液固比1:1调浆，在压煮器内于170~180°C(7~8大气压)压煮1小时，锂从氢氧化铝上解吸进入溶液。过滤，得到较纯的氯化锂溶液。再加入少量苏打和石灰乳，除去残余的钙和镁。溶液净化后，即可经过浓缩，加入苏打饱和液沉淀出产品碳酸锂。或者将净化后的溶液流经钠型阳离子交换柱，将锂吸附在树脂上，再以氢氧化钠溶液(1~2N)淋洗，得到纯锂溶液，经蒸发浓缩、冷却结晶，得单水氢氧化锂产品。

金属锂的生产，有真空热还原法和熔盐电解法两种，后者在工业上得到普遍应用。

(三) 石灰烧结法技术工艺

本法的工艺过程包括：料浆制备、烧结、浸出、蒸发结晶几个步骤。工艺流程如图1。

1. 料浆制备

使用的原料是锂辉石精矿（一般含氧化锂6%）和石灰石。石灰石中 SiO_2 、 MgO 的含量应尽可能低， CaO 含量应大于50%，否则浸出率降低。原料粒度和混合均匀程度，也直接影响到烧结过程。

一个克分子锂辉石，需加7~8克分子氧化钙，过量石灰的存在对浸出过程是必要的。一般锂辉石与石灰石可按1:2.5~3重量比配料。配料前应将原料先磨细至粒度小于0.25毫米（如锂辉石浮选精矿的粒度已小于0.25毫米，就不必再





图 1 石灰烧结法工艺流程图

预先磨细)，配料时应将混合料充分混匀，并再细磨，通常是在与分级机呈闭路循环的球磨机中进行。分级机溢流的粒度小于0.074毫米。一般混合料不采用干磨的办法。磨好后的料浆，送入调整槽中，根据控制分析，调整到规定的配料比，才可送至回转炉烧结工序。在保证料浆有足够的流动性，能顺利用泵输送的前提下，料浆的含水量应尽量低，以提高回转炉的产能。料浆含水量一般为37~39%。

2. 烧结

在烧结过程中，应尽可能地把精矿中的氧化锂，转化成铝酸锂，以便获得尽可能高的浸出率。石灰烧结过程按下述反应进行：



上述反应的最佳温度条件，应视原料成分而定，一般采取1150~1250°C。要严格控制烧结温度，温度未达规定值时，炉料反应不完全，温度过高，又会引起炉料熔化，降低矿石分解率。工业生产上都是用回转炉进行烧结过程的，如图2所示。回转炉的大小由工厂的生产规模决定。

烧结过程是全流程的一道关键工序，而回转炉的操作好坏，对烧块质量及炉产能影响很大。为了保证回转炉的正常操作，应注意以下各点：

回转炉在点火前，必须做好一切准备工作，应使整个系统处于正常完好状态。

开炉时，先点燃放置在炉前端部位的木柴，当木柴已充分燃烧，炉衬耐火砖发微红之后，开始往炉内送入燃料，逐




图 2 烧结工序回转炉系统示意图

1—料浆喷射器；2—回转炉；3—燃料喷射器；4—下流槽；
5—冷却机；6—烟道；7—排风机

渐增加燃料量和排风量，使炉内温度缓慢上升，同时应不断地转动炉体，以免炉体因受热不均而变形。

当炉子烘干到预定温度后，可逐渐增加燃料和排风量，并饲入料浆。首先将生料经过加热达到高温的生成带时，变成半熔融状态，附着在衬砖上，这样可避免炉衬被物料的化学侵蚀及腐损，这叫做“挂炉皮”。经过挂炉皮之后，可使喂料量和操作进入正常运行。

按计划检修停炉时，停车前应逐渐减少和停止向炉内进料，减少燃料量，使炉体温度逐渐下降。在需要临时修理短时间停炉时，须设法保持炉内热量，为此在停止供料后，停住鼓风机和排风机，关闭烟道闸门。为使炉体不致因自身重量而弯曲，必须间断地将炉体转动。

工作人员在回转炉正常运行中，必须严格遵守操作规程，做到三班一致，以保持炉内热工条件稳定。要注意观察：①废气温度与成分；②炉内物料状况；③火焰位置与性

质；④入炉的料浆成分和水分；⑤烧块的质量；⑥炉壳及其它机械设备状况。

炉尾温度的高低反映着全炉热量的变化，必须切实控制在规定范围内。正常运行时，炉气出口温度为200~250°C。引起废气温度高的原因，如果是燃料加入过多，应减少燃料，饲料量少，应加快转速以增加下料量。如果是因为拉风大，因而火焰延伸近于炉的冷端，以致烧成带离炉头过远，应降低排风机的转数或关小闸门。

炉气的成分应有一定比例。如炉气中存在一氧化碳，说明燃烧不完全，一氧化碳含量不应超过0.5%，烟囱不应冒黑烟。造成燃料燃烧不完全的原因可能是燃烧用的空气不足；烧成带过短并靠近炉的燃烧端；燃烧带的温度低；燃料中水分多，须针对这些原因采取措施改进。


在生料组成一定与正常运行情况下，物料层均匀向炉前移动，炉内没有结圈。由冷却机出来的烧结块一般质量较坚硬，断面表里大体一致，呈青绿色或蓝绿色，也有淡青色的。当烧成带温度过高时，易得到较大的烧结块产生“过烧”。当温度不够时，烧结料呈浅色并有大量粉料即“欠烧”。如果温度高于1300°C时炉料“烧熔”，这些都将引起烧块的浸出率降低。

为了保持正常的物料性状，应严格遵守烧结温度制度，料浆的供给量及均匀性、化学组成、水分和粒度等都应严守规定。在炉的进料、排风、燃料的燃烧量、炉子转速及其它烧结条件之间，必须很好的适应与配合。



3. 浸出

由锂辉石精矿与石灰进行烧结获得烧块的主要成分是铝

酸锂和硅酸钙，此外还含有铝酸钾钠。在过量石灰存在下，用水浸出时，难溶的铝酸锂转化成苛性锂而被浸出，铝又与钙结合成铝酸钙变为不溶残渣。浸出过程的化学反应可用如下式子表示：



同样，铝酸钾钠也得到相似的转化：



所以浸出液中，除了含有苛性锂外，还含有苛性钾、钠及少量的铝酸盐，而泥渣中主要是硅酸钙和铝酸钙。选择适当的浸出条件，使烧块中的锂尽可能地被浸出到溶液中，这是浸出工序的任务。

在工厂实践中，当烧块从回转炉中排出后，立即用水或循环液进行水淬冷却，这时烧块中有部分锂被浸出，然后在与分级机呈闭路循环工作的球磨机中，进行烧块的细磨和部分浸出。湿磨后烧块粒度达到0.147毫米，经在真空过滤机中脱水或浓缩后，送到浸出槽进一步浸出。浸出的固液比采用1:3，浸出温度90°C，浸出时间1~3小时。浸出完了后，将泥浆放在沉降槽中，用逆流洗涤法多次洗涤后弃去。浸出液送至蒸发结晶工序。废弃的泥浆中氧化锂含量不应超过0.1~0.15%。泥浆的主要成分为：

