

粉体工程实验手册

〔日〕三轮茂雄 日高重助 著 杨伦 谢淑娴 译

粉体工程实验手册

[日]三輪茂雄 日高重助 著
杨 伦 谢淑娴 译

中国连环画出版社

序 言

物质以微小颗粒集合体状态存在时，称为粉体。粉体工程（Power Technology）是研究该状态下物质的特性及其应用的学科。

本书是1981年日本出版的《粉体工程通论》①的姊妹篇，以详细阐述实验技术为其目的。

近来，随着新型材料的开发，在各种工业领域中，粉体处理过程的重要性有着与日俱增的倾向。从事这些开发的工作者首先碰到的是粉体物性的测定。测定些什么？应采用何种测定装置？测定数据具有怎样的意义？应如何处理数据？这些就都成为具体的技术问题。

为了使本书能对从事这种实际工作的业务人员有所帮助，并成为实验指导用书，编写时注意了以下事项：

1) 粉体工程的一般问题和原理，已作为基础知识纳入《粉体工程通论》一书。为了便于进行实验，所以每当涉及有关实验项目的这方面内容时，就需要注明参照该书的页数，以便及时参考。

2) 对实验装置和仪器设备的准备、实验步骤、计算方法以及最后的总结尽量详细记述。上述内容都是笔者在研究室指导学生实验工作的经验，因此学生借助于取得的本实验指导书几乎不加解释就可以完成实验。为了达到此目的，所以处处要十分详细地考虑注意事项，并注意写入本书。

3) 尽量多列图示和实测事例，通过具体实例来加强理解，并附有数据表，以供实验参考。

① 《粉体工学通論》日刊工業新聞社，1981——译注。

4) 对于市售的实验装置，若制造厂附有详细说明书，书中就予以省略；即使简单的仪器设备，但难以得到详细说明书，本书也要详加叙述。在普及应用性能完善的高级测定装置的情况下，也要尽可能选择简单的测定装置来加以叙述，这是为了培养实验者对实验现象本质的理解和观察能力。在确实掌握了上述的基本过程之后，就要完善测定操作与数据处理。有效地熟练掌握带有精密电子仪器的高级测定装置，以提高研究效率。

5) 不可能将粉体工程所有必需的实验方法都编写进本书，所以只能精选其中基本的实验方法，而且只限于都是笔者所进行过的实验及其数据处理。

6) 文字叙述以浅显易懂为主，而不以专门知识作为前题。

本书内容，系十年来按实验步骤说明书形式逐项分别发表在日本杂志《粉体工程会志》上的文章经修改汇集而成。在那期间，听取各方面的批评与指正，进行了反复修改。最后，仅向给予指导及协助进行实验的各位先生，致以衷心感谢。

[日] 三輪茂雄 日高重助

1984年6月

通用符号表

D_p ——粒径 (particle diameter)

D_{p_0} ——等体积球当量径 (equivalent volume diameter)

$$D_{p_0} = (6v/\pi)^{1/3} = 6(\varphi_c S_v)$$

D_{p_s} ——比表面积球当量径 (specific surface diameter)

$$D_{p_s} = 6/S_v$$

D_{50} ——50% 径, 即中等径 (median diameter)

g ——重力加速度 (acceleration due to gravity)

ΔP ——压力降 (pressure drop)

P ——压力 (pressure)

$R \bullet$ ——累积筛上 (超过筛孔尺寸的) % (cumulative residue)

S_v ——体积比表面积 (surface area per unit volume of particle)

$$S_v = S/v$$

S_w ——质量比表面积 (specific surface on mass basis)

$$S_w = S_v / \rho_p$$

U ——累积筛下 (小于筛孔尺寸的) % (cumulative undersize)

S ——单个颗粒的表面积

$u \bullet$ ——速度 (velocity)

u_m ——终端速度 (terminal velocity)

v ——单个颗粒的体积

ϵ ——空隙率 (fractional voidage of bed of particles)

μ ——流体的粘度 (fluid viscosity)

α ——圆周率 (Ludolphian number)

ρ ——流体密度 (density of fluid)

ρ_b ——松密度 (bulk density)

① 原文为 P , 应为 R (见表3-3); 原文遗漏%——译注。

② 原文空白, 应为 u ——译注。

ρ_p ——颗粒密度 (particle density)

φ_s ——表面积形状系数 (surface shape factor)

φ_v ——体积形状系数 (volume shape factor)

φ_c ——Carman形状系数 (Carman's shape factor)

$$\varphi_c = 6/\varphi$$

Ψ ——比表面积形状系数 (specific surface shapefactor)

$$\Psi = \varphi_s / \varphi_v$$

φ_i ——内摩擦角 (angle of internal friction)

φ_r ——休止角 (angle of repose)

目 录

第一章 试样的划分与缩分

1.1 双划分器	1
1.1.1 双划分操作的实习	1
1.1.2 Carpenter左右相抵法	3
1.1.3 32划分的实验	3
1.2 圆锥四分法	6
1.2.1 圆锥四分法操作的实习	6
1.2.2 Carpenter法的应用	8
1.3 层叠交替铲分法	8
1.4 旋转划分机	8
1.5 料流切断法	9
参考文献	11

第二章 颗粒密度与松密度

2.1 浸液法	13
2.1.1 浸液法的原理研究	13
2.1.2 Le Chatelier比重瓶法	16
2.1.3 比重瓶法	17
2.1.4 悬吊法	19
2.2 气体容积法	22
2.2.1 定容积压缩法的原理	22
2.2.2 定容积压缩法的测定步骤	24
2.2.3 定容积膨胀法	29
2.2.4 不定容积法	29
2.3 压力比较法	31
2.4 其他方法	32

2.4.1 密度变更法	32
2.4.2 重液分离法	34
2.4.3 气体透过法	34
2.5 松密度	36
参考文献	37

第三章 粒 度 测 定

3.1 显微镜法	39
3.1.1 颗粒观察	39
3.1.2 粒径测定	39
3.1.3 称量计算法	47
3.2 筛分法	49
3.2.1 标准筛	49
3.2.2 摆篩机(振动机)	56
3.2.3 测定步骤	59
3.2.4 有效孔径法	61
3.3 吸移管法	74
3.3.1 装置与仪器设备	74
3.3.2 吸移管的检定	78
3.3.3 测定准备	81
3.3.4 测定操作	83
3.4 比重计法	87
3.4.1 原理	87
3.4.2 装置与仪器设备	93
3.4.3 比重计的检定	94
3.4.4 测定准备	94
3.4.5 测定操作	96
3.5 光透过法	98
3.5.1 原理	99
3.5.2 装置与仪器设备	100
3.5.3 测定准备	102
3.5.4 测定操作	105

3.6 Werner管法	114
3.6.1 装置与仪器设备	114
3.6.2 测定准备	115
3.6.3 测定操作	116
3.6.4 数据整理	116
3.6.5 检定方法与测定实例	118
4.7 流体透过法	120
3.7.1 Carman液体透过法	121
3.7.2 Blaine装置	122
3.7.3 透过仪	126
参考文献	130

第四章 力 学 特 性

4.1 休止角	133
4.1.1 各种测定方法	133
4.1.2 影响因素	133
4.2 粉体综合特性测定仪	137
4.2.1 装置与用品类	137
4.2.2 测定操作	137
4.3 剪切试验	152
4.3.1 正方形剪切盒	152
4.3.2 Jenike剪切盒	156
4.4 贯入试验	158
4.4.1 各种测定方法	158
4.4.2 贯入过程曲线的分析	161
参考文献	167

第五章 粉 体 装 置

5.1 孔流	170
5.1.1 实验装置与仪器设备	170
5.1.2 孔流实验	172
5.1.3 粉体的各种孔流现象	175

5.1.4 测定器及其应用	181
5.1.5 粉体孔流算式	183
5.2 筛网全通指数	188
5.2.1 稳定质量流量	188
5.2.2 粉体孔流的类推	189
5.2.3 筛网全通指数	191
5.3 粉体贮仓	194
5.3.1 流动状态的观察	194
5.3.2 粒度偏析	195
5.3.3 底压与容量	197
5.4 部分分离效率曲线	199
5.4.1 装置与仪器设备	200
5.4.2 测定准备	200
5.4.3 试验操作	201
5.4.4 数据整理	201
5.4.5 参考数据	204
5.5 Bond粉碎工作指数	205
5.5.1 装置与仪器设备	206
5.5.2 测定准备	208
5.5.3 粉碎用试料的配制	208
5.5.4 进料粒度的测定	209
5.5.5 粉碎操作	209
5.5.6 W_f 的应用及其范围	214
5.5.7 粉碎速度法	219
5.6 闭路粉碎过程	223
5.6.1 备用数据的收集	223
5.6.2 运转条件的试验研究	224
5.6.3 分级效率的解释	227
参考文献	229
附录 1 单位换算表	235

附录 2	水与空气的粘度与密度	238
附录 3	蔗糖 (Sucrose, C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁) 水溶液的密度与粘度	239
附录 4	接触空气的液体表面张力	240
附录 5	正态分布表	240
附录 6	标准数 (JIS Z8601-1954)	241
附录 7	JIS 标准筛表 (JIS Z8801-1982)	242
附录 8	合成纤维网标准筛特性表	244
附录 9	日本规格协会的常用正态概率纸	245
附录10	精密筛分粒度测定用的对数正态概率粒度分布线图	246
附录11	Rosin-Rammler 线图	247
附录12	砂的粒度与 ϕ 尺度	248
附录13	花粉、孢子的粒度分布	252
附录14	惯用筛目与粒度	252
附录15	粉体容器的损失系数表	253
附录16	临界孔径	254
附录17	粉体物性值	255
附录18	希腊语字母及俄语字母对照表	267
附录19	粒度概观图	268
附录20	平均粒径的计算式及其物理意义一览表	269
索引	271

第一章 试样的划分与缩分

液体和气体一经搅拌就均匀化，采取其代表性试样就不需要特别下功夫。可是，粉体在流动和搅拌情况下，会因粒度或比重差而引起分离、偏析。不管试验方法是如何正确，如果取样的操作方法不适当，就不能获得足以信赖的结果。所以，试样的划分与缩分为粉体工程实验的基础。

所谓划分就是把大量粉体试样分为组成相同的复数份数的操作。将原料粉体分成为复数份数，是机械装置性能实验、粉体制品试制试验时所需要的一定条件。

所谓缩分就是指粉体制品的进厂检查、出厂检查和工程管理时，从大量粉体中，选取少量的代表性试样的操作。一种情况是反复上述的划分操作后进行缩分；另一种情况是系统地进行抽样，把这些试样合并后，再重复划分操作来取得缩分的试样。

1.1 双划分器 (chule riffler)

如图1-1所示，以左右交错的斜槽装置，使粉体料流分为左右两个方向，成为分别由两个受料箱接料的结构。必须使所含的最大颗粒试料不堵塞斜槽，所选成的双划分器，其缝隙宽度要与粉体粒度相适应。该器适用于比较干燥的流动性好的粉体，而不适用于扬尘性、粘附凝聚性的粉体。后者以采用带有特殊加料器的旋转划分机（如后所述）为佳。

受料箱至少备有三只。此箱是不可缺少的容器，但容易挪作它用而散失，所以使用后必须整理齐备，妥善保管。

1.1.1 双划分操作的实习




图 1-1(a) 中型双划分器简图尺寸

使一个受料箱准备接受来自八个分缝的粉体试样，在进行划分操作时，应注意如下事项：

- 将附着在斜槽和受料箱上的料尘，用刷子或压缩空气仔细地除净，必要时可用水清洗。
- 把应划分的试样向受料箱投入时，一边沿着受料箱长边方向振动，同时使试样能在受料箱中逐层地叠积。这对粒度分布范围宽而容易偏析的试样，显得更为重要。
- 使受料箱长边与斜槽缝隙方向垂直，慢慢地倾斜给料容器使试样流出。如果向划分器急剧地倒入粉料，则将使斜槽的两侧流出的粉体量互不平衡，而使划分精度降低。这是由于倒入时的惯性，容易使粉料在斜槽的某一侧流出的缘故。所以，应该保持细流而且与斜槽缝隙方向垂直的方向撒料。




图 1-1(b) 无接缝斜槽结构的
制造方法(为了不使少量试样混
入杂质, 斜槽用薄的金属板制成)

图 1-1(c) 双划分器

1.1.2 Carpenter 左右相抵法

双划分器的制造精度即使很好, 但从斜槽左右两侧流出的粉
体量与粒度也多少存在着偏差。因此, Carpenter³⁾ 提出了以
下的左右相抵法。

如图1-2所示, 反复进行划分操作, 得到编号①~⑧的划分
试样, 然后将①与⑧、②与⑦等分别合并, 得到四个划分试样。
从表1-1可以看出试样从左右侧流出的次数, 而上述四个试样具
有相同的左右侧流出的次数。

1.1.3 32划分的实验

将试样划分为 $2^5 = 32$ 时, 分别采用双划分器反复进行单纯的
划分和左右相抵法进行划分, 两者间存在怎样的差别, 对此可通

过实验观察。Carpenter采用粒度分布范围为 $50\mu\text{m} \sim 2\text{mm}$ 的玻璃球进行实验，以得到划分试样重量分配的均等性来作为左右相抵法的有效性标准。表1-2所示系采用上述相同的方法，将粒




图 1-2 Carpenter 左右相抵法的四划分

左 右 相 抵 法 的 意 义

表 1-1

划分试样编号	左右两侧流出的次数		侧
	左	侧	
①	3		0
②	2		1
③	2		1
④	1		2
⑤	2		1
⑥	1		2
⑦	1		2
⑧	0		3
① + ⑧	3		3
② + ⑦	3		3
③ + ⑥	3		3
④ + ⑤	3		3

32划分情况下双划分器的划分精度

(以重量分配值表示)(g)

表 1-2

(a) 反复划分

(b) 左右相抵法

大量 试样	第一 次 划分	第二 次 划分	第三 次 划分	第四 次 划分	划分 试样	大量 试样	第一 次 划分	第二 次 划分	划分 试样
1513		750	372	184	90	1387	348	85	
				94	94			84	
				92	92			88	
				188	96			91	
				96	91			90	
		378	378	186	95		348	86	
				95	91			85	
				192	101			87	
				101	90			90	
				90	90			84	
3075		763	373	185	94	2779	352	89	
				94	94			83	
				188	94			85	
				94	88			86	
				88	185		339	87	
		390	390	97	97			84	
				99	99			89	
				205	106			86	
				106	84			84	
				84	175		344	87	
1562		749	363	91	91			84	
				89	89			87	
				99	99			87	
				93	188		344	86	
				189	96			88	
		386	386	96	95			85	
				95	197		1392	85	
				102	102			89	
				104	202			88	
				98	208			84	
		410	410	102	106	350	354	89	
				106	200			88	
				100	100			89	
				100	203			89	
				102	102			89	
		813	403	101	101			88	
				101	101			88	
				101	101			88	

平均96.06 标准偏差5.37

平均86.84 标准偏差2.11

度分布范围为 $10\mu\text{m} \sim 3\text{mm}$ 的碳化硅球磨机粉碎物料（耐火材料用物料）进行划分的32划分数据。制造厂方面的出厂检查数据与用户方面的进厂检查数据互不一致，常会引起纠纷。解决的办法应是双方都检查各自所采用的划分方法。如采用左右相抵法进行第二次划分时，将①+⑧与②+⑦或③+⑥与④+⑤分别汇集一起。

比较划分试样重量分配的标准偏差值，显然以左右相抵法为佳。

1.2 圆锥四分法 (cone and quartering)

此法就是众所周知的历来作为化学分析用的试样缩分法。此法对流动性好的粉体试料，由于粒度偏析使其划分精度远远不及双划分器的划分精度。可是，双划分器不适用于粘附凝聚性、潮湿等的粉体，而圆锥四分法由于不需要添配特殊的仪器设备，所以仍然常被采用。

1.2.1 圆锥四分法操作的实习

- 如图1-3(a)所示，将铝箔1、2、3、4，顺次叠放。




图 1-3 圆锥四分法