




77.92.73

# 简明钳工手册

《简明钳工手册》编写组 编



机 械 工 业 出 版 社

本手册共分十一章。内容包括：钳工常用基础资料，介绍常用字母、国内外部分标准代号及常用数学计算；公差与配合、形状和位置公差与表面粗糙度；材料及热处理，包括金属材料和非金属材料；量具与测量；钳工基本操作技术；设备装配技术；设备检修技术；修复工艺技术；液压系统检修技术；设备安装技术；机械传动等。手册中所列的数据和资料，大部分来自生产实践和国家标准与部颁标准。

本手册内容丰富、取材先进，具有简明、实用、言简意明的特点。适合机械制造厂、修配厂和乡镇农机修配厂广大钳工使用，也可供修配车间工程技术人员参考。

## 简明钳工手册

《简明钳工手册》编写组 编

\*

责任编辑：杨溥泉 版式设计：胡金瑛

责任印制：王国光 责任校对：肖新民

\*

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）

（北京市书刊出版业营业登记证字第117号）

北京市密云县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

\*

开本：850×1168<sup>1/64</sup> · 印张：14<sup>5/8</sup> · 插页 2 · 字数 466 千字

1991年5月北京第一版 · 1991年5月北京第一次印刷

印数 00,001—16,000 · 定价： 8.10元

\*

科技新书目：239-002

ISBN 7-111-02261-0/TG · 284

## 前　　言

在机械制造厂中，钳工是一个主要工种，它的工作范围很广。随着企业生产的发展，钳工的专业化分工也愈来愈细，分出划线钳工、安装钳工、装配钳工、机修钳工、工具钳工等。正由于钳工所涉及的专业面比较宽，要掌握的知识面比较广，迫切需要一本实用性强、内容比较全面、使用查阅方便的工具书。我们受机械工业出版社的委托，组织编写了这本《简明钳工手册》，供广大钳工参考使用。

本手册以图表为主，辅以简短的文字说明，力求做到图表化、条文化、简明化，尽可能在有限篇幅中容纳更多的实用内容。手册中所列的数据资料，大多取自最新的国家标准、部颁标准和有关厂标。

参加本手册编写的有：初孔和（第一、二、五、七、十章）；卢盛和（第三章）；彭羨（第四、六章）；马献录（第八、九章）；杨文（第十一章及第三章部分）。参加本手册审稿的有：王健、董梦醒、林泉、崔杰等。在编写过程中，还得到沈阳军区 81853 部队有关领导

的支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

由于我们的水平有限，书中难免有不妥和错漏之处，恳切地希望广大读者给予批评指正。

《简明钳工手册》编写组

1989年12月

41951

试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongren.com](http://www.ertongren.com)

# 目 录

第一章 常用基础资料	1
一 常用字母及标准代号	1
1 常用字母	1
2 国内外部分标准代号	3
二 法定计量单位及换算	4
1 中华人民共和国法定计量单位	4
2 国际单位制的基本单位	5
3 国际单位制的辅助单位	5
4 国际单位制中具有专门名称的导出 单位	6
5 国家选定的非国际单位制单位	7
6 用于构成十进倍数和分数单位的词头	9
7 常用法定计量单位及其换算	10
8 换算表	22
三 常用数学计算	24
1 常用数学符号表	24
2 常用三角计算	25

3 面积和体积的计算.....	27
4 常用数表.....	38
<b>第二章 公差与配合、形状和位置公差、表面粗糙度.....</b>	<b>56</b>
<b>一 公差与配合.....</b>	<b>56</b>
1 公差与配合图解示意图.....	56
2 孔、轴基本偏差.....	57
3 公差与配合名词术语和定义.....	58
4 公差与配合计算式.....	61
5 公差与配合数值表.....	62
6 新、旧国标对照表.....	82
<b>二 形状和位置公差.....</b>	<b>87</b>
1 名词术语及定义.....	87
2 符号和标注.....	88
<b>三 表面粗糙度.....</b>	<b>92</b>
1 名词术语及定义.....	92
2 参数及其数值.....	94
3 表面粗糙度符号及其标注.....	98
<b>第三章 材料及热处理 .....</b>	<b>105</b>
<b>一 金属材料的分类和性能 .....</b>	<b>105</b>
1 金属材料的分类 .....	105
2 金属材料性能 .....	106

二 钢 .....	114
1 钢号表示法 .....	114
2 钢材的鉴别方法 .....	118
3 常用钢的钢号、机械性能及用途 .....	129
三 铸铁 .....	146
1 灰口铸铁 .....	146
2 可锻铸铁 .....	147
3 球墨铸铁 .....	149
4 合金铸铁 .....	150
5 耐磨合金铸铁 .....	151
四 有色金属及合金 .....	152
1 铝及铝合金 .....	152
2 铜及铜合金 .....	155
3 钛及钛合金 .....	160
五 金属材料的热处理 .....	163
1 钢的热处理种类和应用 .....	163
2 表面处理 .....	169
六 非金属材料 .....	174
1 塑料 .....	174
2 橡胶 .....	187
3 其它非金属材料 .....	191
第四章 量具与测量 .....	195

一 基本概念 .....	195
1 量具与测量的一般知识 .....	195
2 选择量具的基本原则 .....	196
3 确定测量数据位数的一般原则 .....	196
4 测量条件的选择 .....	197
5 测量方法常用术语 .....	198
6 测量误差的分类 .....	200
二 量具的分类及用途 .....	202
1 通用量具 .....	202
2 通用量仪 .....	210
3 专用量具和量仪 .....	211
三 测量方法 .....	218
1 工件的定位方法 .....	218
2 轴与孔的检测 .....	222
3 锥度与角度的测量 .....	224
4 螺纹的检测 .....	228
5 圆柱齿轮的测量 .....	231
第五章 铣工基本操作技术 .....	233
一 划线 .....	233
1 划线工具 .....	233
2 万能分度头 .....	240
3 划线标记 .....	244

4 划线涂料	246
5 平面划线	246
6 立体划线	270
<b>二 锯削</b>	<b>285</b>
1 锯削工具	285
2 锯削方法	288
<b>三 铣削</b>	<b>292</b>
1 铣削工具	292
2 铣削操作方法	302
3 铣子的使用与刃磨要求	309
4 铣子淬火方法	314
<b>四 錾削</b>	<b>316</b>
1 錾削工具	316
2 持錐方法	324
3 錐削方法	327
4 錐刀修复和利用	336
5 特种錐的剥制方法	340
6 錐刀的维护与保养要点	344
7 錐削时产生废品的原因及其预防方法	346
<b>五 钻削</b>	<b>347</b>
1 标准麻花钻	347
2 群钻钻型	356

3 钻孔切削液的选用 .....	361
4 钻削用量 .....	362
5 常用钻孔方法 .....	363
6 钻孔常见疵病和缺陷及其预防方法 .....	370
<b>六 铣削 .....</b>	<b>376</b>
1 铣钻 .....	376
2 铣削注意事项 .....	379
<b>七 攻螺纹 .....</b>	<b>379</b>
1 攻螺纹工具 .....	379
2 攻内螺纹底孔直径的选择 .....	385
3 攻螺纹的方法 .....	390
4 丝锥修磨方法 .....	395
5 取出断丝锥方法 .....	397
6 攻螺纹时出现废品的原因及其预防 方法 .....	399
7 攻螺纹和套螺纹切削液的选用 .....	401
<b>八 套螺纹 .....</b>	<b>402</b>
1 手用和机用圆板牙 .....	402
2 套螺纹的方法 .....	403
3 套螺纹出现废品的原因及其预防方法 .....	406
<b>九 锯削 .....</b>	<b>407</b>
1 锯削工具 .....	407

# X

2	铰削用量和切削液的选择	415
3	铰孔方法	416
4	铰孔中产生的问题及其处理方法	419
十一	刮削	423
1	刮削工具和材料	423
2	刮削余量	437
3	刮削方法	438
4	刮削常见疵病、原因及消除方法	456
十二	研磨	457
1	一般概念	457
2	研磨工具和研具材料	458
3	磨料	464
4	研磨剂的配制	468
5	研磨余量和研磨用量	472
6	研磨轨迹	474
7	研磨方法	478
8	研磨常见缺陷及防止方法	480
十三	矫正与弯曲	481
1	矫正	481
2	弯曲	493
十四	铆接	504
1	铆接的种类	504

2 铆钉	506
3 铆接操作方法	508
4 铆接废品产生的原因及防止方法	518
<b>第六章 设备装配技术</b>	<b>521</b>
<b>一 基础知识</b>	<b>521</b>
1 常用装配工具	521
2 装配工艺流程	532
3 机械装配的步骤	533
4 装配的组织形式	533
5 装配工作要点	534
6 装配注意事项	535
7 配合件的装配方法	536
8 试车、验收工作要点	538
<b>二 装配工艺</b>	<b>539</b>
1 固定联接的装配	539
2 旋转运动机构的装配	554
3 其它机构的装配	583
<b>第七章 设备检修技术</b>	<b>589</b>
<b>一 基本知识</b>	<b>589</b>
1 拆卸工具	589
2 设备维修内容	592
3 机械磨损常见类型	593

4	机械损坏原因及其预防方法	594
5	零件修换原则与确定	597
6	机械设备损坏极限的确定	599
二	设备检修方法的选择	601
1	机器故障听声检查法	601
2	修理基准的选择	604
3	设备的修理程序	607
4	零件的拆卸	611
5	零件的检修方法	621
6	零部件拆卸时的打记方法	622
三	固定联接的检修	623
1	螺纹联接	623
2	键联接	629
3	销联接	633
4	过盈联接	634
5	轴套拆卸	635
四	旋转运动机构的检修	638
1	滑动轴承	638
2	滚动轴承	644
3	轴类零件的检修	653
4	丝杠副的检修	668
5	螺旋传动机构的检修	571

五 传动机构的检修 .....	674
1 带传动 .....	674
2 链传动 .....	679
六 齿轮传动 .....	682
1 传动件的色痕特征 .....	682
2 齿轮传动的故障 .....	684
3 齿轮传动副的检修 .....	687
4 齿轮传动噪声的控制法 .....	694
5 齿轮传动消除间隙的方法 .....	696
七 导轨的检修 .....	696
1 导轨检修的原则和方法 .....	696
2 导轨检修常见的问题 .....	696
3 提高导轨耐磨性的方法 .....	695
八 气缸的检修 .....	704
1 气缸磨损原因的分析 .....	704
2 减少气缸磨损的措施 .....	706
3 气缸的检修 .....	706
第八章 修复工艺技术 .....	708
一 零件的清洗 .....	708
1 零件清洗的基本方法 .....	708
2 水垢的清除 .....	715
二 修复工艺的分类和选择 .....	715

1 分类 .....	715
2 修复工艺的选择 .....	717
三 手工耐磨堆焊 .....	719
1 概述 .....	719
2 堆焊 .....	719
四 铸铁焊补 .....	722
1 铸铁焊补方法的分类 .....	722
2 铸铁焊补的方法 .....	723
五 铝合金焊补 .....	726
1 焊补的工艺 .....	726
2 焊补工艺的比较 .....	727
六 金属喷镀 .....	727
1 金属喷镀的优缺点 .....	727
2 附着率 .....	729
3 应用范围 .....	729
七 等离子喷涂和喷焊 .....	731
1 喷涂 .....	731
2 喷焊 .....	732
八 氧—乙炔焰金属粉末喷焊、喷涂 .....	732
1 喷焊特点与应用范围 .....	733
2 喷焊材料 .....	734
3 喷涂特点 .....	735

4 应用范围 .....	736
九 镀铬 .....	737
1 镀铬工艺的特点 .....	737
2 镀铬层分类表 .....	738
十 镀铁 .....	739
十一 金属的涂镀技术 .....	740
1 涂镀的特点及应用范围 .....	740
2 涂镀层的性能 .....	742
3 涂镀应用实例 .....	743
十二 塑料涂敷 .....	746
1 塑料涂敷工艺 .....	746
2 导轨的涂敷工艺 .....	747
十三 粘接 .....	748
1 粘接工艺 .....	748
2 粘接剂配方 .....	749
3 常用环氧胶粘接剂 .....	751
4 酚醛胶粘接剂 .....	752
5 聚丙烯酸脂粘接剂 .....	754
6 密封胶粘接剂 .....	754
7 其它胶粘接剂 .....	757
8 粘接剂应用实例 .....	760
第九章 液压系统的检修 .....	761