

电力器材 验收保管手册

北京电力公司供应处 编

中 国 工 业 出 版 社

本书是编写单位根据多年来验收、保管电力器材的經驗編寫的，內容分仓库管理的一般知識，材料的驗收和保管，設備保管的一般常識和要求，設備、仪表、工具的驗收和保管及附录五个部分，包括电力工业生产、基建方面常用的器材 348 个品种，每种器材都就其規格、驗收、保管等項分別簡要地予以說明。

本书除供电力工业供应部門人員閱讀外，其他工业部門的保管、驗收和采购人員也可参考。

电力器材驗收保管手册

北京电力公司供应处 編

*
水利电力部办公厅图书編輯部編輯(北京阜外月坛南街房)

中国工业出版社出版(北京修善胡同丙10号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第110号

中国工业出版社第一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本850×1168¹/32·印张11¹/8·插頁 2 ·字数362,000

1965年8月北京第一版·1965年8月北京第一次印刷

印数0001—10,120·定价(科四)1.50元

*

统一书号：15165·3815(水电-497)

前　　言

我們編寫这本书的目的，主要是為了便於短期培訓電力工業供應單位的保管和採購人員；就其內容來說，也可供電力工業所有供應人員參考。

本書包括電力工業生產、基建常用的器材348個品種。為了便於使用，按品種分為材料、設備、儀表和工具四個部分，共計十二類。書內對每個品種的性能、規格、驗收方法和保管常識都作了扼要說明，力求既便於保管員參考，又有利於計劃員和採購員查閱。對內容前后順序的安排、規格型號的排列、各種圖例的配置、技術數據和技術標準的選列，以及器材保管、保養常識的介紹等，我們都根據實際工作中的一些體驗加以編排，並採用了較多有關的標準和規程，參考了最近的一些產品樣本和型號說明。為使供應人員對個別大類器材的特點和要求予以注意，在該類器材前作了一些重點扼要的說明，並在書後加列了若干附錄以供參考。

我們在編寫這本手冊的過程中，得到很多部門和同志的鼓勵，並提供了有益的資料和意見，在一定程度上充實了手冊的內容，謹在此一并致謝。由於我們水平所限，又無編寫經驗，這本書可能還有很多不夠完備和錯誤之處，我們希望再一次得到各方面的寶貴意見和指正，以便再版時改正。

北京電力公司供應處

目 录

前 言

第一部分 仓库管理的一般知识

第二部分 材料的验收和保管

一、黑色金属及其制品	4
1.普通生铁	5
2.特殊生铁	6
3.铁合金	6
4.工字钢	7
5.槽钢	8
6.角钢	9
7.元钢	10
8.方钢	11
9.六角钢	11
10.八角钢	12
11.扁钢	12
12.钢带	13
13.钢筋	14
14.中厚钢板	15
15.薄钢板	16
16.镀锌薄钢板	16
17.硅钢片	17
18.铁线	19
19.钢丝	19
20.钢绞线	20
21.钢丝绳	21
22.铸铁管	22
23.焊缝钢管	22
24.无缝钢管	23
25.管子零件	25
26.工具钢	26
27.不锈钢	27
28.耐热钢	28
29.弹簧钢	28
30.电焊条	29
31.阀门	31
32.滚动轴承	35
33.线路金具	37
34.钢球	47
35.钢轨	47
36.花纹钢板	48
37.窗框钢	49
38.钢丝网	50
39.蛇皮管	50
40.螺栓	51
41.螺丝	51
42.垫圈	52
43.开口销	53
44.洋钉	53
45.链条	54
二、有色金属及其制品	55
46.纯铜	55

47. 黃銅	56	79. 耳机线	85
48. 青銅	56	四、电工材料	85
49. 鋁	57	80. 电瓷	85
50. 鉻	58	81. 云母和云母制品	89
51. 錫	59	82. 漆綢和漆布	91
52. 鉛	59	83. 黑胶布	92
53. 鍍	60	84. 黃漆管	92
54. 銅棍	60	85. 棉織品	92
55. 銅管	61	86. 天然絲織品	93
56. 銅排	63	87. 玻璃纖維	93
57. 鋁排	63	88. 电工用紙	94
58. 箔皮	64	89. 纖維板	94
59. 有色金属板、条、帶	65	90. 电工压紙板	95
60. 保險絲	67	91. 层压絕緣材料	95
61. 焊料	67	92. 树脂	96
62. 軸承合金	68	93. 塑料	97
63. 硬质合金	69	94. 絶緣漆	98
三、有色金属綫纜	71	95. 炭精板	100
64. 裸单线	71	96. 灯泡	102
65. 裸絞线	72	97. 日光灯	102
66. 鋼芯鋁絞线	74	98. 配线材料	103
67. 扁銅线	75	99. 干电池	103
68. 电刷线	75	100. 工作手灯	103
69. 电磁线	76	101. 胶木插口灯头	104
70. 橡皮线	78	102. 螺絲紋灯头	104
71. 腊克线	79	103. 电鈴按鈕	104
72. 塑料线	80	五、建筑材料	105
73. 电纜	80	104. 水泥	105
74. 充油电纜	83	105. 石棉水泥瓦	106
75. 电纜胶	83	106. 瓦	107
76. 同軸电纜	84	107. 砖	108
77. 高頻电纜	84	108. 石灰	109
78. 电话軟线	84	109. 砂	110

110. 石	110	142. 食盐	130
111. 木材	111	143. 氧气	130
112. 胶合板	113	144. 氢气	131
113. 碎木板	113	145. 甘油	131
114. 竹材	114	146. 松节油	132
115. 油毛毡	114	147. 松香水	132
116. 柏油紙	116	148. 纯苯	132
117. 玻璃	116	149. 丙酮	133
118. 罂青	118	150. 硫磺	133
119. 地罂青	118	151. 松香	134
120. 柏油	118	152. 过锰酸钾	134
六、 化工材料及危险品	120	153. 炭黑	135
121. 苦味酸	120	154. 铝粉	135
122. 硝酸铵	121	155. 锌粉	135
123. 三硝基苯	122	156. 镁粉	136
124. 三硝基甲苯	122	157. 水银	136
125. 电石	122	158. 硅	137
126. 乙醇	123	159. 活性白土	137
127. 硫酸	124	七、 油脂材料和燃料	138
128. 盐酸	124	160. 汽油	140
129. 硝酸	125	161. 煤油	140
130. 纯碱	126	162. 柴油	140
131. 烧碱	126	163. 燃料油	141
132. 氢氧化钾	127	164. 机油	141
133. 菱苦土	127	165. 汽缸油	142
134. 硅胶	127	166. 润滑脂	143
135. 磷酸三钠	128	167. 凡士林	144
136. 钠沸石	128	168. 透平油	144
137. 氯化钙	128	169. 变压器油	144
138. 碳化煤	128	170. 煤	145
139. 漂白粉	129	八、 其它材料	149
140. 硫酸铝	129	171. 运输带	149
141. 硫酸亚铁	130	172. 传动带	150

173. 三角帶	151	193. 脫漆劑	159
174. 風扇帶	151	194. 防潮劑	159
175. 橡膠管	152	195. 鈷干劑	159
176. 橡膠布	153	196. 底油	159
177. 橡膠板	153	197. 顏料	160
178. 橡膠手套、靴	153	198. 石棉	160
179. 輪胎	154	199. 石棉灰	161
180. 油漆	155	200. 石棉繩	161
181. 大漆	157	201. 石棉布	162
182. 桐油	157	202. 石棉紙、板	162
183. 洋干漆	157	203. 石棉水泥板	163
184. 厚漆	157	204. 石棉盤根	163
185. 調和漆	157	205. 石墨粉	164
186. 醇酸磁漆	158	206. 耐火磚	165
187. 特種脂胶磁漆	158	207. 矿渣棉	166
188. 酚醛清漆	158	208. 水表玻璃	166
189. 硝酸纖維漆	158	209. 工業云母	167
190. 噴漆稀料	159	210. 活性炭	168
191. 絶緣漆	159	211. 纜索	168
192. 防銹漆	159	212. 皮帶扣	169

第三部分 設備保管的一般常識和要求

第四部分 設備、儀表、工具的驗收和保管

一、機械設備	172	222. 蒸汽機	179
213. 汽輪機	172	223. 除氧器	180
214. 凝汽器	173	224. 蒸發器	181
215. 冷油器	174	225. 高、低壓加熱器	181
216. 抽氣器	174	226. 減溫減壓器	182
217. 水輪機	174	227. 球磨機	182
218. 燃氣輪機	175	228. 中速磨煤機	183
219. 鍋爐	175	229. 橫井式磨煤機	184
220. 風機	177	230. 純煤機	184
221. 泵	178	231. 純粉機	185

232.碎煤机	186	264.磁力启动器	214
233.碎碴机	186	265.电弧焊机	215
234.桥型吊車	187	266.跌落保险	216
235.卷揚机	188	267.熔断器	216
236.皮带运输机	188	268.电压調整器	217
237.内燃机	189	269.轉換开关	218
238.推煤机	189	270.組合开关	218
239.載重汽車	190	三、仪器表計	219
240.空气压缩机	190	271.电气指示表計	220
241.机床	191	272.电气記錄表計	221
242.电动葫芦	192	273.电度表	222
243.手动葫芦	193	274.标准回轉电度表	223
244.斗鏈提升机	194	275.搖表	224
245.减速机	194	276.电桥	225
246.滤油机	195	277.电位差計	226
二、电机电器	196	278.微電計	226
247.发电机	196	279.鉗形电流表	228
248.电动机	197	280.示波器 录波器	229
249.变压器	199	281.电气秒表	229
250.油开关	200	282.继电器	230
251.空气开关	201	283.溫度計	231
252.自动空气开关	202	284.热电偶 电阻溫度計	232
253.隔离开关	203	285.光学溫度計	232
254.避雷器	204	286.压力計	233
255.互感器	206	287.流量表	234
256.套管	207	288.水位計	235
257.电容器	208	289.測氧計	235
258.整流器	209	290.測盐計	236
259.蓄电池	211	291.二氧化碳計	236
260.开关板	212	292.液压調节器	237
261.高压开关柜	212	293.自動控制器	237
262.低压开关柜	213	294.轉速表	238
263.接触器	213	295.震动表	239

X

296. 酸碱度計	239	322. 洗管器	253
297. 比色計	240	323. 緊線器	254
298. 氧彈熱量計	240	324. 氣焊工具	255
299. 天平	241	325. 屯焊工具	256
300. 硬度計	241	326. 木尾鉆	257
301. 比重計	242	327. 鉗子	258
302. 氧氣表	242	328. 搬子	259
303. 拉力表	243	329. 管鉗子	261
304. 水表	243	330. 钻头	262
305. 震蕩器	243	331. 鋸條	262
306. 屯平表	244	332. 木鋸	263
307. 載波机	244	333. 木鋸條	264
308. 电子管	245	334. 圓鋸片	264
309. 交換机	246	335. 改錐	264
310. 水平仪	246	336. 螺絲攻	265
311. 工程經緯仪	247	337. 螺絲攻絞手	266
312. 显微鏡	247	338. 螺絲板牙	267
313. 光譜仪	248	339. 板牙絞手	268
314. 瓦斯继电器	248	340. 管子絞板	269
四、工具机具	249	341. 管子割刀	270
315. 砂輪机	249	342. 錘刀	270
316. 电钻	250	343. 卡尺	271
317. 手搖鉆	250	344. 千分尺	272
318. 鋼鋸架	251	345. 金剛砂	273
319. 台虎鉗	252	346. 砂輪	274
320. 管子压力	252	347. 砂布 砂紙	275
321. 涨管器	253	348. 油石	276

第五部分 附录

附录一 换算表（包括长度、面积、体积、重量、压力、功能、溫度）	277
附录二 常用面积、体积和重量的計算公式	279
附录三 各种材料理論重量計算公式	285

附录四 建筑材料的单位体积重量	287
附录五 冶金工业部頒黑色金属二级品标准	288
附录六 电瓷外表检查规定	294
附录七 电力工业有关的国定及专业部頒标准目录	299
附录八 国产几种钢材的涂色规定	312
附录九 常用的几种石油产品的重量	314
附录十 仓库常用的搬运小工具简图	314
附录十一 盛油大铁桶、小铁桶重复使用时刷洗要求及检验标准	316
附录十二 钢铁产品牌号表示方法	317
附录十三 几种主要保温材料的性能对照表	323
附录十四 统一公制计量单位中文名称方案	324
附录十五 几种字母的读音	325
附录十六 海拔对电力工业设备的影响	327
附录十七 不同方法测定的硬度数据的换算关系	328
附录十八 几种常用的电焊条的型号对照	329
附录十九 常用电力电缆名称型号、规格范围表	330
附录二十 常用电磁线名称型号、规格范围表	338

第一部分 仓库管理的一般知识

1. 仓库所保管的物资，应视其物理、化学、工艺性质，分别选择适当保管条件与措施，防止在储存期中由于物理、化学或其他作用，发生折裂、破碎、变形，或腐蚀、变质、潮解等损失。

2. 必须严格执行防火、保卫、雨季防洪等制度。一般仓库为了防火，应将库内外露出的木结构部分，如门、窗、梁、檩、椽、屋面板等处涂刷滞火涂料，简易而经济的办法系用消石灰、矾土水泥、盐水混合配成白粉滞火涂料，涂上2~3层。

3. 库房、料棚、露天堆场，均应保持整齐清洁，必须消灭杂草、虫害、鼠害。堆垛材料时必须考虑基础的荷载量，并须有足够的稳定性，使不致压坏及坍塌。

4. 一般物资均应考虑先进先发顺序，缩短储存时间，加速物资周转。任何库房及料架均应尽量利用有效面积，保留适当通道（通道的宽度可参考第22条的要求），并考虑到收发查点的便利。在堆码排列方面，尽量做到5或10的倍数，以便过目点数，提高效率。

5. 每种物资应就地悬挂料牌，实际存料量必须和料牌记载相符，随时变动，随时记录。

6. 库房内外应悬挂温度计、湿度计，必须安装通风设备，并注意下列各点：

（1）库外相对湿度高于库内时，不应通风。

（2）库外温度高于库内时，即使库外相对湿度等于或稍低于库内时，也不应通风。

（3）只有库外相对湿度低于库内，且库外温度等于或低于库内温度时，方可通风。

当库内不能进行通风，而湿度必须降低时，也可以采用移动式小车（车上装氯化钙、矽胶等干燥剂）进行调节。

7. 保管金属的库房、料棚、操场，应避免靠近锅炉、熔铸、电镀、焊接等场所或喷水池、厨房、厕所等地；防止和二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氯化氢及水蒸汽等长期接触，尤应防止和酸、碱、盐混存一库。

8. 不同金属在堆存时应尽可能避免直接接触，因为由于电解液的存在会

发生电化学作用，这种电化学作用按照下列金属顺序更会加速金属的腐蚀：

钾、钠、镁、铝、锌、镉、铁、钴、镍、锡、铅、铜、汞、银、铂、金。

钾的电容压最大，依次递减到金，金的电容压最小。电容压大的称为卑金属，小的称为贵金属，不同金属在电解液中卑金属的原子变成阳离子，放出电子加速腐蚀。任何两种金属，按照上述顺序中的卑贵程度相隔愈远而同置一处时，则卑金属被腐蚀的愈快。

9. 仓库的磅秤应随时校正误差，经常保持衡器的正确无误。

10. 物资储存期中，由于不可免的自然因素，造成干燥、挥发、风化、散失、粘结等，使数量上发生损失者称为自然损耗；但由于鼠咬、虫蚀等保管不当而造成的损失不应计入。

11. 仓库保管员应有明确专责分工。器材由入库到出库整个过程均应有交接责任制，做到事事有人管，件件有人负责，既有科学分工，又有明确责任。

12. 库存各种物资应经常保持数量准确。除了定期（月、季或年度）进行盘点外，对于一些常进常出的物资更应随时进行巡回盘点，及时查对料、卡、帐是否相符，以免时隔太久，不易纠正。

13. 凡是按重量计算的材料，如黑色金属、有色金属、钢材、铜材等，最好维持每件都能标明重量，一些可以按尺寸换算重量的材料，亦最好维持每件都有明确的尺寸和折换的重量，以便及时盘点查核并加速发料时间。

14. 为了盘点方便，发料迅速，对于一些数量多而又领发频繁的物资，如螺丝、洋钉、垫圈等，可以采用预先分包分捆的化整为零或化零为整的方法进行保管；采用这种方法亦可使库容更为整洁。

15. 凡有退库物资，不论已否使用，均应及时加以鉴别，按其质量、性能分别处理，可以收帐再用的应立即入帐，不能再用的亦应及时建立或列入废品帐内，不得随意抛扔，既影响了库容也造成了浪费。

16. 任何物资必须有明确的出厂证明、试验证书或质量合格证。验收入库物资时首先应查明这些资料是否齐全，并检查资料内容是否合用；对于电气设备、优质钢材、精密仪表，更须加倍注意随带的资料，以确定其质量和性能是否合乎要求。

17. 防止钢铁生锈的方法，除了涂防锈漆外，比较切实可行而经济的方法，系采取亚硝酸钠液保护法（因亚硝酸钠是很好的缓蚀剂），其操作方法如下：

（1）把钢件浸入20~30%的亚硝酸钠溶液中15~20秒后取出，再把零件包在用8~10%亚硝酸钠液浸湿的纸巾（紧贴包裹）。结合具体情况对少量的优质钢、合金钢，可用此法防锈。

(2) 亞硝酸鈉液泥漿涂刷法：把8份膨潤土加入100份水中靜置10小時，攪拌之使成泥漿，再把6份亞硝酸鈉溶于少量熱水中注入混合攪拌，即得防銹泥漿（如再加入相當膨潤土量的3%的碳酸鈉有助於泥漿生成），然後用刷子涂刷於鋼鐵上，或用壓縮空氣，以噴槍噴塗於較大量的土建鋼材或大型型鋼，大型金屬構件等的表面上。

18. 为了提高仓库管理工作的效率，保证收发料的及时进行，并适当减少搬运器材设备的体力劳动，仓库内可考虑配备若干简易的起吊和搬运工具（参见附录十）。同时并应把库内场地尽量予以平整，清除不必要的障碍物，留出便利通道，以便此类工具能发挥作用。

19. 一般材料在搬运过程中及经过长期的储存期均可能有不同程度的自然损耗（如钢铁锈皮的脱落，水泥、石灰的散失，化学药品的风化等），仓库保管员有必要经常注意这种规律，对此类材料应适当安排，做到尽少的来回倒运，尽快地周转发出并尽好地加以苫盖保管，以免扩大自然损耗。应及时定期地核算自然损耗，报批并调整实储数量，以免年长日久，料、卡、物发现更大的出入，而影响管理工作的进行和财务工作的监督。

20. 仓库内装备和使用的各项保卫、消防和劳动保护工具和设施，必须随时保管在灵活有效可以使用状态，以免临时发生障碍或准备不足、配备不齐而不能发挥作用，造成不必要的损失。因此，对于此类工具和设施应定期予以检查，一些操作规程也应定期予以演习操练，对季节性的影响（如冬季消防水管和水龙头的冻结，热天消防药剂的失效等），均应事前多加预防，勤加安排，以保证仓库的安全。

21. 为了作好材料、设备的验收工作，必须充分掌握各种材料、设备的制造标准和交货条件。在这方面，仓库内应收集和购置各种专业颁发的标准和参考指示性文件（可参看附录七所列各有关标准的目录），随时学习并领会其中要求，以免在验收工作中发生偏差或错误，无法处理或造成损失。

22. 仓库内码垛器材不宜过高、过宽。并应保留适当通道或距离，既安全又便利。堆垛高度可根据库内机械化程度，并结合材料质量的要求选定，一般在1.0~1.5米高为宜；堆垛宽度以2.0~3.5米为宜；所保留的通道或距离可参考下列数字：木堆之间——9米，水泥垛之间——1米，料架之间——1.3米，料堆与墙的距离——1米，料架与墙的距离——0.4米，料架与暖气片及电灯之间——1米，电工仪表与带磁性的材料或设备之间——1.5米，汽车或拖拉机之间——1.5米，轮胎与暖气片之间——1米，氧气瓶与易燃材料之间——50米。

第二部分 材料的驗收和保管

一、黑色金屬及其制品

黑色金屬主要為生鐵和鋼，其主要區別在於兩者的含碳量不同。生鐵含碳量高於1.7%，而鋼則低於1.7%。常用的生鐵包括鑄造生鐵、煉鋼生鐵、馬鐵、球墨鑄鐵、熟鐵、鐵合金等。鋼也可分為普通碳素鋼、優質碳素鋼、合金鋼等，都根據不同含碳量及含其他元素量而區別。常遇到的其他元素如表1（目前注音符號已不通用）。

表 1

元 素	碳	磷	硫	硅	錳	鉬	鉻	釩	鈸	鈦	鋁	鎵	鎳	鈷
化學符號	C	P	S	Si	Mn	Mo	Cr	V	W	Ti	Al	Nb	Ni	Co
注音符號	ㄔ	ㄞ	ㄙ	ㄙ	ㄔ	ㄉ	ㄉ	ㄉ	ㄭ	ㄭ	ㄉ	ㄭ	ㄭ	ㄭ
俄文名稱	У	Ф	С	Г	М	Х	Ф	В	Т	Ю	Б	Н	К	Г

把生鐵煉成鋼可以用碱性平爐（代號PG）、碱性轉爐（JG）和酸性轉爐（SG）等三種方法。此外還可以用電爐或坩堝來冶炼優質鋼和合金鋼。普通碳素鋼根據所保證的性質又可分為甲類鋼（只保證機械性質）、乙類鋼（只保證化學成分）和丙類鋼。甲類和乙類鋼在煉鋼結束時，可以進行或不進行脫氧處理。脫氧的稱作鎮靜鋼（不用代號）和半鎮靜鋼（代號b），不脫氧的稱作沸騰鋼（代號F）。沸騰鋼由於含氧，因而性脆、易生裂紋、不易焊接、不宜用於承受衝擊力或動力荷載的構件。相反，鎮靜鋼及半鎮靜鋼由於脫氧乾淨，因而質量優於沸騰鋼，可以用于較重要的構件。一般優質碳素鋼和含有不同元素的合金鋼都應該煉成鎮靜鋼。

鋼的品質在很大程度上決定於對鋼所進行的熱處理方式。鋼可以經過淬火、回火、退火、正火、滲碳、滲鋁、滲氮、調質等不同熱處理方式，其主要目的是改進鋼的性質和金相組織，以增加鋼的強度、硬度、韌性或彈性。

碳素鋼按鋼號供應，鋼號代表含碳的平均值。普通碳素鋼的含碳量如表2所列。

表 2

鋼 号		0	1	2	3	4	5	6	7
含 碳 量 %	碱性平炉鋼	<0.23	0.07~0.12	0.09~0.15	0.14~0.22	0.18~0.27	0.28~0.37	0.38~0.50	0.50~0.63
	碱性轉爐鋼	≤0.14			≤0.12	0.12~0.22	0.20~0.32		
	酸性轉爐鋼	<0.14			<0.12	0.12~0.20	0.17~0.30	0.26~0.40	

优质碳素鋼的鋼號表示百分之零点几的平均含碳量，例如08號含碳量为0.05~0.12%，20號含碳量为0.17~0.25%。优质碳素鋼的鋼號共有08、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70等14种。如果含錳量很高，則在鋼號后面加一錳字或加一Mn的符号。

关于鋼鐵产品牌号的表示方法，冶金工业部有統一规定（參見附录十二）。

1. 普 通 生 鐵

又名鑄鐵，銑鐵，包括鑄造生鐵（灰口鐵）及炼鋼生鐵（白口鐵）。灰口鐵断面呈灰色，性质較柔軟，流动性好，容易加工鑄造，适合于鑄造强度要求稍低的各种机件。白口鐵断面呈白色，性质硬而脆，不适宜加工鑄造，主要用来炼鋼。

規 格

生鐵根据含硅（矽）量的大小而分，过去分为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ、ⅠⅠ、ⅠⅠⅠ等6級，現在按鑄造和炼鋼来分：鑄造用的分为鑄（或Z）15、20、25、30、35、40號，其含硅量由1.25~1.75~2.25~2.75~3.25~3.75递加到4.25%；炼鋼用的分为碱平（或P）08、10、13號，含硅量为0.9、0.91~1.20、1.21~1.40，酸轉（或S）13、18號，含硅量由1.01~1.60~2.00，和碱轉（或J）0.8、10、13、18號，含硅量由0.6~0.9~1.2~1.5~1.9。含硅量越大，生鐵质量越好。

驗 收

驗看鑄块表面夹渣是否过多。打开剖面，驗看断面顏色：发灰的顆粒結晶較大的是灰口鐵；顆粒結晶小而細密，顏色发白的是白口鐵。

为了区别生铁的不同品种，可按牌号涂上下列颜色标志：

铸造用的： 铸15——红色四条； 铸20——红色三条； 铸25——红色二条； 铸30——红色一条； 铸35——绿色二条； 铸40——绿色一条。

炼钢用的： 碱平0.8——白色一条； 碱平10——白色二条； 碱平13——白色三条。 酸转13——黄色一条； 酸转18——黄色二条。 碱转0.8——紫色一条； 碱转10——紫色二条； 碱转13——紫色三条； 碱转18——紫色四条。

保管

生铁锭可存放于露天场地，下垫方木或水泥墩，每垛不宜码堆过高，最好不超过1.5米。

生铁铸件亦可存放于露天，最好加盖遮盖；搬运时注意轻拿轻放不得抛扔磕碰，防止震动碎裂。

2. 特殊生铁

包括马铁、球墨铸铁、熟铁等。

马铁又叫马钢，是用炼钢生铁（白口铁）经过退火而成，有较高的韧性和抗张强度，主要铸造管子零件及线路金具等。马铁的含硅量根据铸件的大小可以有所变动，铸件小的含硅量较大。一般最低含硅量为0.5%，最高含硅量为1.2%。

球墨铸铁是用铸造生铁加镁和硅来炼铸，抗张强度更高，可以代替铸钢件来制造曲轴、汽缸、活塞、齿轮等。

熟铁也称作锻铁，是把灰口铁回炉烧去炭份及其他杂质而成，性质柔软，有较好的弹性和可焊性，可制成板、元、方、及带状。由于韧性好所以也能代替软钢，但目前使用并不普遍。

验收

马铁及球墨铸铁多铸成各种机件或零件应按具体成品要求来验收。熟铁板、元、方或带等可进行弯折试验检查其韧性。弯折试验可将熟铁型材围绕一个直径与型板厚度相等的元钉弯回180°而在表面不发生裂纹者为合格。

保管

基本上与普通生铁及生铁铸件相同，应该结合具体成品要求来进行保管。

3. 铁合金

系包含较大成分个别合金元素的铸造用铁。根据所含元素而有锰铁、硅

鐵、鉻鐵、釩鐵、鈦鐵、鉬鐵、硼鐵等多种。一般錳鐵，硅鐵的元素含量最高可到80%。有的牌號內列出合金元素含量的平均數，如有相同平均數則再加1、2、3等字樣表明其他元素的含量有所不同。

規格

硅鐵分硅（或Si）90、751、752、45號四種。

錳鐵分錳（或Mn）0、1、2、3、4、5、6號七種含錳量為80、78、75、78、75、70、65%。0號是低碳，1、2號是中碳，其餘為碳素。

鈦鐵分鈦（或Ti）25、231、232、20號四種。

釩鐵分釩（或V）351、352、353、354號四種。

鎢鐵分鎢（或W）701、702、65號三種。

鉬鐵分鉬（或Mo）551、552、553號三種。

鉻鐵分鉻（或Cr）0000、000、00（以上為微碳）、0、01（以上為低碳）、1、2、3（以上為中碳）、4、5（以上為碳素）等十種，含鉻量均不少於50%。

硼鐵分硼（或B）101、102、51、52號四種。

驗收

檢查出廠成分證明，驗看表面及內部並無顯著的非金屬的夾雜物。鐵合金發運時應妥慎包裝或裝箱，應先檢查包裝情況是否完善。

保管

應保存於倉庫或料棚內，並按不同牌號，不同成分分別保管，防止受潮變質，特別是硅鐵受水後會產生砷化氫及磷化氫氣體，有毒，並能和空氣混合而爆炸。

4. 工字鋼

俗名工字鐵。一般用普通炭素鋼製造，比重為7.85。分甲、乙兩類，甲類按機械性能供應，乙類按化學成分供應。

規格

一般分大、小型兩種；按高度算，不及180毫米的為小型，由180毫米起及以上的均為大型。供應時按號碼稱呼，號數即為高度除以10而得，如高度相同而寬厚不同時，再以甲、乙、丙（或a、b、c）加以區別，甲種面積最小。

驗收

檢查規格是否相符，厚度是否均勻，拐角處是否鈍圓，表面無特殊嚴重