

铁氧体接收天线

中国科学院
电子学研究所




73-4511
8/2
12

鐵 氧 体 接 收 天 線

苏联 V. I. 霍米契 著

舒 永 泽 譯



В. И. ХОМИЧ
ПРИЕМНЫЕ ФЕРРИТОВЫЕ АНТЕННЫ
ГОСЭНЕРГОИЗДАТ 1960

内 容 提 要

本书介绍铁氧体的物理性质，铁氧体接收天线计算和设计的基本原理，它的特性和测量方法。书中讲述铁氧体的选择和应用，着重讲述超短波铁氧体天线，例如室内电视天线，测向机天线，提出了它们的改进途径。

本书可供无线电系师生、超短波接收天线设计人员以及无线电爱好者阅读。

铁 氧 体 接 收 天 线

著者：苏联 В. И. Хомич

译者：舒永泽

出版者：人民邮电出版社

北京东四6条13号

(北京市书刊出版业营业许可证出字第〇四八号)

印刷者：北京市印刷一厂

发行者：新华书店

开本 787×1092 1/32 1964年5月北京第一版

印张 126/32 页数 29 1964年5月北京第一次印刷

印刷字数 41,000 字 印数 1—7,650 册

统一书号：15045·总1390—无387

定价：(科4) 0.20 元

前　　言

广泛地使用新型磁性材料是二次大战后无线电电子学发展的显著特点。这种磁性材料在无线电波段中能量损耗小、特性稳定以及另外一系列的优良性能使它很快地颇有成效地用于制造无线电设备的实践中。

磁性材料的运用导致出现新的无线电零件，用它构成的电路能改善设备的参数。新型磁性天线，即所谓铁氧体天线，便属于无线电设备的这类元件，目前它已成为每一台新型接收机中必不可少的组成部分。铁氧体天线之如此广泛地应用，首先在于它的尺寸小，具有固有的方向性，变换天线的位置便可以“避开”干扰源的干扰。

铁氧体天线的方向性（即对于从不同方向传来的无线电波有不同的增益）可以广泛地用于导航设备，用来确定无线电电信标的方向。无线电电信标是专用的无线电发射机，它的信号能帮助我们找出方向和确定船舶及飞机的位置。

在所谓“袖珍”式和携带式接收机中铁氧体天线得到广泛的应用。这种用半导体元件装配起来的体积小而省电的接收机是长途旅行中的忠诚信使。

如上所述，铁氧体天线属于磁性天线这一大类。

铁氧体天线的接收性能以穿过这种天线横截面的磁通和它的改变速率来评价，因而电磁学（关于恒定磁场的科学）的知识广泛地卓有成效地用来计算磁性天线。

最简单的磁性天线是环状天线，即长度远小于波长的导线做成的线环。天线输出端上的电压决定于环状天线的面积，即线环所包围的面积。环状天线的优点是有效高度比电偶极子

1-4544

小。例如，若把长度为 2 米的电偶极子“卷”成一个圆形环状天线，那末，当波长 λ 等于 30 米时，环状天线的有效高度只有电偶极子的十五分之一。

把铁心放进环状天线中能够改善它的接收性能，因为增加了环状天线中的磁通。但是，由于铁心的质量低以及增大了天线中的损耗，直到不久以前有铁心的天线还很少采用。新型磁性材料—铁氧体的出现能够改善磁性天线的接收性能并减小它的尺寸。

DTS4 /10

目 录

前言

第一章 鐵氧化物的性质和鐵氧化物天綫元件 1

- 1. 鐵氧化物的物理性质 1
- 2. 磁性天綫的鐵心，它的选择和特性 6
- 3. 天綫線圈的特性 10

第二章 鐵氧化物接收天綫的計算和設計 16

- 4. 鐵氧化物天綫的接收性能 16
- 5. 鐵氧化物接收天綫的連接电路 20
- 6. 鐵氧化物接收天綫的結構計算 25
- 7. 提高鐵氧化物接收天綫效率的方法 30

第三章 鐵氧化物天綫特性的測量方法 34

- 8. 測量的原理和方法 34
- 9. 在標準場中的測量 36
- 10. 有效高度和天綫效率的測量方法 39

第四章 超短波波段的鐵氧化物天綫和采用鐵氧化物的 天綫电路的元件 40

- 11. 室內電視鐵氧化物天綫 40
- 12. 无线电測向接收机天綫 46
- 13. 測定无线电波传播方向的鐵氧化物天綫 49
- 14. 電視天綫的对称装置 50
- 15. 天綫的鐵氧化物變壓器 52

第一章 铁氧体的性质和 铁氧体天线元件

1. 铁氧体的物理性质

磁性材料经过长期的发展之后，出现了铁氧体。磁性材料的历史可以追溯到遥远的古代。

上世紀交流电的发现及其在工业上的应用，要求研制出适宜于建立强磁场的特殊材料。铁和它的合金就是这种材料。使用频率較高的弱电流的电报和电话的問世，向磁性材料提出了新的要求。本世紀无线电技术的发展要求更进一步提高磁性材料的频率极限。

随着技术要求的提高，磁性材料也不断地发展和日臻完美。为了减少涡流損耗，由整块的金属铁心改进为片状、带状和条状的铁心。

另一种减少铁心中損耗的方法是采用磁介质。在这种材料中研成粉末状的铁磁性物质的細粒之間由电介质隔开。常见的阿尔西非铝硅铁和羰基铁便是这种材料。有时用磁铁矿粉（铁氧体）制成磁介质。

尽管在发展磁性材料方面有些成就，可是直到不久以前（例如到 1946 年）仍然满足不了电子学向它提出的要求。只是出现了兼备高导磁性能和高电阻率的铁氧体-铁磁氧化物，才为磁性材料的进一步发展指明了道路。对铁氧体进行的研究发现了它的一系列新的性质，这又促使一些设备的新型元件得到发展。

铁氧体的性质可以依靠观察它的晶格而搞清楚。晶格就是

物质原子（或离子）的一种有严格規律的排列。材料的物理性质，如硬度、脆性等，与晶格很有关系。鐵氧体的晶体是立方形的，即鐵和氧的原子在晶体中处于立方体的頂点。这些原子本身以及它們与相邻晶体之間依靠內引力坚固地連結起来。鐵氧体晶格中两价的鐵原子可以被別种金属的原子所置换，只要这种原子是两价的并且与鐵原子有大致相同的直径，因为在这種情况下新的材料中仍然保持立方晶格。

金属原子（錳、鎂、鋅、銅、鎳和鈷的原子）最容易置换鐵原子。

鐵氧体的磁性质决定于置换的金属原子的种类以及該原子在晶格中的几何位置。例如，若鐵氧体中的一部分两价鐵原子被鋅原子所置换，那末它的导磁率便会大大的增加，而导电率却将减小。

工业生产的大多数鐵磁氧化物都是鐵氧体的混合物，即两种或多种简单鐵氧体的固态溶体。

鐵氧体鐵心的制造工艺与陶瓷零件的生产工艺差別很小。鐵氧体物质有两种制备方法。一种方法是用金属氧化物混合而成；另一种方法是用盐溶液混合而成。第一法将氧化物按一定比例混合，压制成为块状体，并在 880—1100°C 温度下进行初步焙烧。第二法将混合的盐溶液熬干，經過灼烧取得氧化物混合体，再象第一法那样进行压制和焙烧。后一种方法可以获得工艺差异性小的、鐵氧体的极优良的磁特性。

經過初步焙烧的块状体再用球磨或震动磨研磨成粉末。得到的粉末篩过后作为压料。在压料中掺入粘剂（聚乙烯酒精、石蜡），掺入量根据材料下一步的制造工艺而定：如拉絲或鑄造，则掺入 10—15% 的聚乙烯酒精；如压制则掺入 6—8% 的聚乙烯酒精。鐵氧体制件最終的焙烧溫度取决于鐵氧体的型号，

它的范围是900—1400°C。铁氧体通常在氧化媒质中进行焙烧，但锰铁氧体要在中性媒质——真空中焙烧。

焙烧时铁氧体铁心的收缩率可以达到15%，视制造工艺而定。焙烧温度略有偏移便会改变铁氧体的电特性、磁特性和收缩率，所以要使铁心获得同一特性并且尺寸在允许的范围内，必须严格地遵守焙烧规范。铁氧体几乎不能作机械加工，而只能用砂轮（如刚玉制的砂轮）磨制。

铁氧体属于半导体一类，随着成分和制造工艺的不同，它的电阻率可以由 10^2 欧/厘米到 10^8 欧/厘米，而金属磁性材料的电阻率只有 $(10-15) \times 10^{-6}$ 欧/厘米左右。由于铁氧体的电阻率很高，所以具有铁氧体心的线圈有很高的品质因数，低频时（几千赫左右）超过500，频率在500—1000千赫时高于300。

铁氧体的导磁率决定于材料的化学成分和材料的结构，大约为1至几千高/奥（表1）。

已经知道有导磁率约为7000高/奥的铁氧体。应该注意，铁氧体的型号中往往标明了铁氧体的导磁率的数值。例如，导磁率为600高/奥的铁氧体的型号是Φ-600。铁氧体的一个极重要的特性是在很宽的频带内保持着高导磁率（随频率的增高金属铁磁物导磁率的减小与片和带的厚度有关）。

图1是磁性材料的主要特性——表示磁感应B与磁化强度H间关系的磁滞回线。导磁率μ的数值取决于磁化曲线切




图1 铁氧体的磁化曲线和磁滞回线

参 数	鐵 氧		
	$\phi=20$	$\phi=100$	$\phi=400$
起始导磁率 μ_0 , 高/奥	20—25	1000	400
最大导磁率 μ_{MAX} , 高/奥	80—1000	150—200	—
饱和磁感应 B_s , 高	2200—2400	2700	—
导磁率的温度系数 $\times 10^{-6}$	+330	+1300	+700
极限频率 f_{rp} , 兆赫	80	15	7

注：表中所列的温度系数是在正的温度范围（+20—+60°C）内测定的。所有线倾角的正切，它随着磁化强度在很大范围内变化。对于接收天线中所用的铁氧体来说，起始导磁率 μ_0 (μ_0 是材料在极小的磁化强度下的导磁率) 最为重要。磁滞回线的面积表征材料的




图 2 磁滞回线

- a—变压器钢；
- b—坡莫合金；
- c—铁氧体

表 1

体 型 号	Φ—600	阿克 西非 1000	阿克 西非 2000	阿克 西非 3000
600	800—1200	1800—2400	2600—3500	
3000	3000—3500	6000—7000	5000—6000	
2700—2900	2900	2300	3200	
+3400	+8300	+8000	+3150	
4	2	0.7	0.9	

情况下都取铁氧体环作为试件。

磁损耗，数值 B_r 为剩余磁感应， B_s 为饱和磁感应。解算装置和磁放大器中采用的磁性开关的比值 B_r/B_s 应很高。最后，标明在图 1 上的末了一个数量 μ_{max} 称为最大导磁率，它的数值对于工作在大磁化强度下的行扫描变压器、扼流圈以及其它设备是极为重要的。

电工技术中采用的主要磁性材料（变压器钢、坡莫合金和铁氧体）的典型磁滞回线如图 2 所示。这些曲线表示上述材料的主要特性。其中铁氧体的导磁率 μ 及饱和磁感应 B_s 的数值较小，而剩余磁感应 B_r 几乎完全没有。

由于铁氧体的电阻率高，实际上不存在涡流损耗，所以磁滞回线的面积很小，只有随频率




图 3 铁氧体的导磁率与频率的关系

而增大的磁后效損耗和磁粘滯性損耗。导磁率开始下降和損耗剧烈增加时的頻率称为极限頻率或临界頻率。图 3 举出了各种磁性材料的导磁率与頻率的关系。

通常，只有在低頻下——从几千赫（鎳鋅鐵氧体）到几万赫（錳鐵氧体）——鐵氧体的介电系数的数值才很大。鐵氧体




图 4 乘积 μQ 和 μ 与溫度的关系曲綫
增加时溫度系数隨着增大是鐵氧体所特有的（图 4）。

介电系数的显著特点是它与頻率有关，即随着頻率的升高介电系数将急剧地减小（降低到等于10—20）。

鐵氧体的主要缺点是溫度系数^①高，因为这种材料的居里点^②与室溫相差不远。导磁率

2. 磁性天綫的鐵心，它的选择和特性

磁性物体的特性与它形状的关系很大。表 1 列举的导磁率数据表示环形鐵心的起始导磁率 μ_0 。鐵氧体天綫的鐵心是細长的，它的长度比厚度、寬度或直径要大得多。天綫鐵心的另一特点是，两端（极）之間存在空气隙。这种天綫的导磁率和鐵心长度与横截面面积的比值有关。

可以由磁性本质来闡明这种关系。在磁化場的作用下，鐵磁性物体中鐵磁微粒的磁矩重新排列，正极轉向順外磁場的方向，而負极轉向逆外磁場的方向。排列起来的微粒建立附加磁

① 溫度每改变 1°C 所引起的导磁率改变的相对值称为导磁率的溫度系数。

② 居里点是指这样的溫度值，当溫度超过这个数值以后材料便失去磁性。

場，削弱外磁場。附加（或去磁）磁場的數值決定于物体的尺寸：物体的纵向尺寸相对于横向尺寸越短，去磁磁場的影响就越大。只有椭球形鐵心的这种場的影响考慮起来比較簡單，可引入去磁系数 N 来

表示， N 与椭球长
短軸的比值有关。
去磁系数的数值在
 0 （对于无限长椭
球体）到 1 （对于
圆盘）之間。計及
物体形状和尺寸后
的导磁率称为有效
导磁率 μ_e 。它以相
对单位計量，表示

这个物体的磁通密度比真空中的磁通密度大多少倍。椭球体的有效导磁率用下面的简单公式来計算：

$$\mu_e = \frac{\mu_0^{(1)}}{1 + \frac{N}{4\pi}(\mu_0 - 1)}.$$

实际上，在绝大多数情况下，天綫鐵心的形状（圆柱体、平行六面体、棱柱体）都不是椭球体。因鐵心形状不同所引起 μ_e 的变化可以根据以关系式 $\mu_e = f\left(\frac{l}{d}\right)$ 表示的实验曲綫（图5），或格（見表2），或經驗公式来确定。例如由下面的公式可以得到良好的結果：

① 此处 μ_0 表示起始导磁率与真空导磁率之比值，即相对起始导磁率。——
譯注




图 5 鐵心有效导磁率 μ_e 与比值 l/d 之間的关系

表 2

l/d	具有下列起始导磁率的铁心的 μ_e			
	$\mu_0=5$	$\mu_0=10$	$\mu_0=100$	$\mu_0 \geq 200$
1	2.25	3.0	3.2	3.5
2	3.3	4.6	6.5	8
3	3.85	6.0	10	12
4	4.2	6.7	15	18
5	4.35	7.2	20	24
6	4.5	7.8	25	31
8	4.7	8.3	34	37
10	4.8	9.1	41	>63
15	4.85	9.4	52	>78
20	4.9	9.6	60	>95

$$\mu_e = \frac{\mu_0}{1 + 0.84 \left(\frac{d}{l} \right)^{1.7} (\mu_0 - 1)},$$

式中 d ——圆柱体铁心的直径;

l ——圆柱体铁心的长度。


铁氧体型号的选择完全决定于天线的用途和工作频带。在本书整个篇幅中我们将反复讨论这个问题。

实践认为，长波波段的天线采用Φ-600或Φ-1000型号的铁心最合适，而中波波段采用Φ-400或Φ-600最合适。在短波天线中采用起始导磁率约为100—200高/奥的铁心是有益的，而超高频天线中宜于采用 μ_0 约为15—25高/奥的铁心。


铁心横截面形状所起的作用远小于铁心纵向与横向尺寸的比例或者铁心材料的选择。横截面形状大都根据结构上的理由来选择。最常用的是圆形截面，而矩形的（薄片铁心）较少采用，正多角形截面（棱柱形铁心）更少采用。也可以采用空心

圆筒铁心，因为高频时磁化磁通沿铁心横截面的分布可能是不均匀的，致使铁心的内部磁性材料没有被充分利用。因此，采用空心铁心有如下好处：铁心中不再存在低有效导磁区域了。

计算有效导磁率时，将铁氧体天线铁心的所有横截面形状都折算成圆形。计算等积圆面直径 d_3 的公式标在图 6 上。




a)



$$d_3 = 2\sqrt{\frac{ch}{\pi}}$$

b)



k = 8

$$d_3 = l \sqrt{\frac{k}{\pi} c \operatorname{ctg} \frac{\pi}{k}}$$

b)



$$d_3 = \sqrt{d_{\text{outer}}^2 - d_{\text{gap}}^2}$$

d)

有时需要制造“曲折的”铁心，例如 Z 形铁心（图 7）。这种铁心只要变更天线的位置就可以避免干扰而不必改变线圈位置。



图 7 Z 形铁心的天线
1—铁心，2—线框，3—绕组

图 6 铁心的横截面和它的有效直径
a—圆柱；b—薄片；c—棱柱；
d—空心圆筒

这种形状的铁心可以由单独的水平和垂直部分用 $B\Phi$ 胶或环氧树脂胶合而成。铁心相接触的表面应该用通用工艺将它们磨光后粘牢。胶合过程中，应监视装配好的铁心的烘干温度，不要让它升高到居里点。

除温度外，强的恒定磁场也会影响铁心的磁特性。磨制铁心时必须注意这点，因为工件往往依靠强磁铁装牢在磨床上的。铁心的磁化使损耗显著地增大。加工铁心时必须记住，铁

氧体的机械性能与陶瓷相似，如果粗心大意，可能使铁氧体破碎。

3. 天线线圈的特性

天线线圈是铁氧体天线必不可少的元件。图8是外部磁场和天线线圈的内部磁场因插入铁氧体棒而改变形状的示意图。天线本身的接收特性决定于内外两磁场的相互联系。




图 8 铁氧体天线的磁场
a—“外部”磁场（插入磁棒后的变形磁场）；
b—“内部”磁场（天线线圈的磁力线）；
c—无铁心的线圈磁场

铁氧体天线的天线线圈通常做成多匝线圈并且是输入回路的一部分（电感支路）。它的电气特性用电感量 L 和品质因数 Q 来表示。品质因数 Q 是一个衡量线圈损耗的量，它决定于已调谐的线圈的感抗与电阻的比值。这两个量 L 和 Q 的数值与铁

心的特性（导磁率）磁

損耗、線圈与鐵心的相對位置等有关。表示天綫線圈位置的最重要的实体尺寸注明在图 9 上。

在天綫線圈中采用鐵心可以增加它的电感量。空心線圈的电感量 L_0 (以亨为单位) 常按下式計算

$$L_0 = w^2 d_k \Phi \cdot 10^{-9},$$

式中 w ——匝数；

d_k ——綫圈直径，单位厘米；

Φ ——常数，主要决定于綫圈直径和长度的比值。

当 $0.25 < a/d_k < 1.3$ 时， Φ 的数值按下式計算

$$\Phi = 1 + 6 \frac{d_k}{a},$$

式中 a ——綫圈长度。

有鐵氧体棒的天綫線圈电感量增加的倍数視系数 μ_k 而定。

系数 μ_k 从数量上表示了在电感綫圈中置入鐵心后磁路上磁阻重新分配的情况。在空心綫圈中，內磁路的磁阻要比外磁路上的磁阻約高5—9倍 (与綫圈結構有关)。在綫圈內置入棒以后，內磁路上的磁阻剧烈减小，使得它远小于外磁路的磁阻。因此， μ_k 的数值是随鐵心的起始导磁率、鐵心尺寸和綫圈結構不同而在5至12之間变化。这样一来，有鐵心的綫圈电感量就提高为无鐵心的綫圈电感量的5—12倍。

当 $l=200$ 毫米、 $d=8$ 毫米、 $\mu_0=200$ 和 $w=30$ 的綫圈的长度相对增大时，中波鐵氧体天綫的乘积 $\Phi\mu_k$ 的变化如图 10 所示。綫圈在鐵心上的位置要影响 μ_k 的数值 (因而影响綫圈




图 9 鐵氧体天綫的实体尺寸