



高等学校“十一五”规划教材



测量平差

Celiang Pingcha

张书毕 主编

高等学校“十一五”规划教材

测量平差

主编 张书毕

副主编 魏峰远 刘国林 赵长胜 余学祥


参编 郑崇启 宁永香 钱建国 史经俭

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书共分八章,第一章介绍测量误差及其传播定律,第二章介绍平差数学模型与最小二乘原理,第三章介绍条件平差的原理和方法,第四章介绍间接平差的原理和方法,第五章介绍附有限制条件的条件平差,第六章介绍了误差椭圆,第七章介绍误差分布与平差参数的统计假设检验,第八章介绍近代平差理论。附录中简要介绍 MATLAB 在平差中的应用。各章后均附有习题,并且对部分习题给出参考答案。

本书是高等院校测绘工程专业的基础课程教材,也可作为测绘工程专业研究生和专科生的教材或教学参考书。



图书在版编目(CIP)数据

测量平差/张书毕主编. —徐州:中国矿业大学出版社,
2008.8

ISBN 978 -7 - 81107 - 958 - 6

I . 测… II . 张… III . 测量平差—高等学校—教材
IV . P207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 120845 号

书 名 测量平差
主 编 张书毕
责任编辑 潘俊成
出版发行 中国矿业大学出版社
(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008)
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail:cumtpvip@cumtp.com
排 版 中国矿业大学出版社排版中心
印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司
经 销 新华书店
开 本 787×1092 1/16 印张 18 字数 449 千字
版次印次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
定 价 28.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前　　言

自 20 世纪 70 年代以来, 测量平差与误差理论得到了充分的发展, 这些研究成果在常规测量技术中的应用已经相当普遍; 80~90 年代是测量平差的大发展时期, 此间, 数据处理理论、方法、应用的研究非常广泛, 发表的相关论文也很多, 测量平差作为测绘科学与技术的一面旗帜, 发挥了极其重要的作用。随着测绘新技术的发展, 产生了许多新的误差理论和测量平差问题, 既需要应用已有的理论和方法去解决, 同时更需要提出新的理论和方法, 以适应当前和未来测量事业的发展, 本教材努力为适应此需要而编写的。

“测量平差”是测绘工程专业重要的专业基础课之一, 同时又是后续其他专业课程的基础, 为适应新形势的发展需要, 作者根据多年教学与实践编写了本书。除一些经典的理论和方法之外, 本书又增加了一些新内容, 主要有: 对概况平差模型的解法进行了完善; 推出了点位误差在相互垂直的两个方向上相关系数的极值; 推出了点位落在误差曲线内的概率; 给出了间接平差在空间坐标变换和回归分析等方面的应用; 给出了使用 MATLAB 语言进行平差计算的方法。全书附有较丰富的各种典型习题, 部分使用 MATLAB 语言进行计算, 可以为学生提供较大的帮助。

本书由中国矿业大学张书毕、河南理工大学魏峰远、山东科技大学刘国林、徐州师范大学赵长胜、安徽理工大学余学祥、辽宁工程技术大学钱建国、西安科技大学史经俭、平顶山工学院郑崇启、太原理工大学阳泉学院宁永香联合编写。张书毕任主编并对全书进行了统稿, 魏峰远、刘国林、赵长胜、余学祥任副主编。在本教材编写过程中参考了许多资料, 在此一并向有关作者和单位表示衷心的感谢!

由于编者水平所限, 缺点错误难免, 敬请读者批评指正。

编　　者

2008 年 7 月

目 录

第一章 测量误差及其传播定律	1
第一节 测量误差及分类	1
第二节 偶然误差的概率特性	2
第三节 精度及其衡量指标	5
第四节 协方差传播律	9
第五节 权与常用的定权方法	21
第六节 权逆阵及其传播律	26
第七节 由真误差计算方差及其实际应用	30
第八节 系统误差的传播	32
习题	35
第二章 平差数学模型与最小二乘原理	38
第一节 测量平差概述	38
第二节 测量平差的数学模型	40
第三节 函数模型的线性化	45
第四节 最小二乘原理	47
习题	49
第三章 条件平差	51
第一节 条件平差原理	51
第二节 条件方程	59
第三节 导线网条件平差计算	66
第四节 精度评定	73
第五节 附有参数的条件平差	77
第六节 条件平差估值的统计性质	82
习题	84
第四章 间接平差	89
第一节 间接平差原理	89

第二章	误差方程	93
第三节	精度评定	104
第四节	间接平差公式汇编	108
第五节	附有限制条件的间接平差	109
第六节	间接平差估值的统计性质	118
第七节	间接平差在空间坐标变换中应用	121
第八节	间接平差在回归分析中应用	126
习题		132
第五章	附有限制条件的条件平差	136
第一节	基础方程和它的解	136
第二节	精度评定	139
第三节	各种平差方法的共性和特性	145
第四节	平差结果的统计性质	147
习题		151
第六章	误差椭圆	154
第一节	概论	154
第二节	点位误差	157
第三节	误差曲线	166
第四节	误差椭圆	168
第五节	相对误差椭圆	171
第六节	点位落入误差椭圆和误差曲线内的概率	176
习题		182
第七章	误差分布与平差参数的统计假设检验	184
第一节	概述	184
第二节	常用的参数假设检验方法	187
第三节	误差分布的假设检验	195
第四节	平差参数的显著性检验	205
第五节	后验方差的检验	210
习题		212
第八章	近代平差理论	214
第一节	序贯平差	214
第二节	秩亏自由网平差	221
第三节	附加系统参数的平差	227

目 录

第四节 方差分量估计.....	229
习题.....	232
附录一 MATLAB 在平差中的应用	235
附录二 部分习题参考答案.....	253
参考文献.....	279

第一章 测量误差及其传播定律

第一节 测量误差及分类

在日常的测量工作中,我们经常会遇到如下情况:对同一个观测量进行重复观测,其结果总是存在一定的差异。例如,在地面上两点间进行水准测量,往返测得到的两点间高差并不相同;由几何学知道,一个平面多边形的内角和等于 $(n-2) \times 180^\circ$ (n 为多边形的边数),如果对所有内角进行观测,其观测值之和通常不等于上面的理论值;等等。产生上述情况的原因,是任何测量都必然带有观测误差。

观测误差的产生有内在原因和外界条件的影响。内在原因,包括测量仪器精密度有限所产生的误差,J2型经纬仪测微器最小刻划为 $1''$,在估读 $1''$ 以下的尾数时就存在误差。还有仪器结构的不完善,观测者感觉器官的鉴别能力、技术水平等也会对仪器的安置、照准、读数等方面产生误差。外界条件的影响,主要指观测时所处的外界条件,如温度、湿度、风力、大气折光等的不同或变化,导致观测结果产生误差。

仪器、观测者、外界条件等是引起测量误差的主要来源。人们习惯地把这三方面的原因称为观测条件。不管观测条件如何,在测量中产生误差是不可避免的。测量工作者的责任是采取不同的措施,尽可能地消除或减少误差对观测结果的影响,提高观测成果的精度。为此需要对误差出现的规律进行研究,搞清各种误差的性质,这样便于对不同性质误差的观测结果采用不同的方法加以处理。

根据观测误差对测量结果影响的性质不同,可以把测量中出现的误差分为三种类型:偶然误差、系统误差和粗差。

一、偶然误差

在一定条件下做一系列的观测,如果观测误差从表面上看其数值和符号不存在任何确定的规律性,但就大量误差总体而言,具有统计性的规律,这种误差称为偶然误差。

例如用经纬仪测量角度时,测角误差是由许多偶然因素引起的,这些偶然因素在不断变化,体现在单个的微小测角误差上,其数值或大或小,符号或正或负,无法事先预知,呈现随机性。偶然误差服从或近似服从正态分布,且误差的平均值随观测次数的增加而趋于零。由此可见,偶然误差就总体而言,具有一定的统计规律;偶然误差也就是均值为零的随机误差,也称为不规则误差。

二、系统误差

在一定的观测条件下做一系列的观测,如果观测的误差在大小、符号上表现出系统性,

或者为某一常数,或者按照一定的规律变化,这种带有系统性和方向性的误差称为系统误差。系统误差又可分为:

常系统误差——假设使用没有调整好零位的仪器进行重复观测,其结果总是略高或略低于真值,这种误差称为零位误差,是系统误差的一种。常系统误差常常表现出固定性,即符号、数值保持不变。也有人把这种误差称为常数误差。

可变系统误差——这种系统误差是按一定规律变化的,表现出累积性:在测量过程中不断增加或者减小;还表现出周期性:数值和符号有规律地变化。

单向误差——这种误差的大小变化不定,但符号总是相同的。

上述误差是不可避免的,即使观测者十分认真且富有经验,测量仪器做了最好的校正,而且外界条件又最有利,这些误差仍然会产生。

系统误差与偶然误差在观测过程中是同时发生的,当观测值中有显著的系统误差时,偶然误差就居于次要地位,观测误差就呈现出系统的性质。反之,则呈现出偶然的性质。

系统误差对于观测结果的影响一般有累积的作用,它对观测成果的质量影响也特别显著。在实际工作中,应该采用各种方法来消除或减弱系统误差对观测成果的影响,使其达到实际上可以忽略不计的程度。例如,在测量之前对测量仪器进行认真的检验与校正,在测量过程中采用合适的测量方法,对观测成果进行必要的改正等。

三、粗差

错误或者粗差属可避免的误差,例如瞄错目标、读错数等。从统计学的观点看,粗差是观测结果,不属于所研究的分布中相同的样本,它们当然不能和其他观测结果一起使用。例如,在正态分布中粗差不可能发生。因此,优化测量程序时要能够查出粗差,并加以排除,平差计算中不考虑粗差。

在实际工作中,为了提高观测成果的质量,发现和消除错误,通常要使观测值的个数多于未知量的个数,也就是要进行多余观测。例如,一个平面三角形,只需要观测其中的两个内角,即可决定它的形状,但通常是观测三个内角。由于偶然误差的存在,通过多余观测必然会在观测结果之间不相一致,或不符合应有关系而产生不符值。因此,必须对这些带有偶然误差的观测值进行处理,消除不符值,得到观测量的最可靠的结果。由于这些带有偶然误差的观测值是一些随机变量,因此,可以根据概率统计的方法来求出观测量的最可靠结果,这就是测量平差的一个主要任务;测量平差的另一个主要任务是评定测量成果的精度。

第二节 偶然误差的概率特性

在测量平差中,我们所处理的是一系列带有偶然误差的观测值,不包括系统误差的影响。因此有必要对偶然误差的性质作进一步的研究。我们把第 i 次观测中发生的偶然误差称为单一误差或个体误差,把它定义为观测值 L_i 与相应的理论值 \bar{L}_i 之差:

$$\text{误差} = \text{理论值} - \text{观测值}$$

单一误差有两种形式:

(1) 真误差 (2) 偏差 (3) 相对误差 (4) 标准偏差 (5) 相对标准偏差 (6)

$$\Delta_i = \hat{L}_i - L_i \quad (1-2-1)$$

(2) 改正数

$$v_i = \hat{L}_i - L_i \quad (1-2-2)$$

式中, \hat{L}_i 表示 L_i 的真值; \hat{L}_i 表示 L_i 的最或然值(或平差值)。

若以被观测值的数学期望表示该观测值的真值,有:

$$E(\mathbf{L}) = [E(L_1) \ E(L_2) \ \dots \ E(L_n)]^T = [\hat{L}_1 \ \hat{L}_2 \ \dots \ \hat{L}_n]^T = \hat{\mathbf{L}} \quad (1-2-3)$$

由第一节内容可知,就单个偶然误差而言,其大小或符号没有规律性,即呈现出一种偶然性(或随机性);但就其总体而言,却呈现出一定的统计规律性,并且它是服从正态分布的随机变量。从无数的测量实践中发现,在相同的观测条件下,大量偶然误差的分布也确实表现出了一定的统计规律性。下面用一个实例来说明。

在相同的条件下,独立地观测 358 个三角形的全部内角,由于观测值带有偶然误差,故三内角观测值之和不等于其真值 180° ,各个三角形内角和的真误差为:

$$\Delta_i = 180^\circ - (L_1 + L_2 + L_3)_i \quad (i = 1, 2, \dots, 358)$$

式中, $(L_1 + L_2 + L_3)_i$ 表示各三角形内角和的观测值。

现取误差区间的间隔 $d\Delta$ 为 $0.20''$,将这一组误差按其正负号与误差值的大小排列,统计误差出现在各区间的个数 n_i ,以及“误差出现在某个区间内”这一事件的频率 n_i/n ($n=358$),其结果列于表 1-1 中。

表 1-1 某测区三角形内角和的误差分布

误差的区间 $d\Delta (")$	Δ 为负值			Δ 为正值			备注
	个数 n_i	频率 n_i/n	n_i/n $d\Delta$	个数 n_i	频率 n_i/n	n_i/n $d\Delta$	
0.00~0.20	45	0.126	0.630	46	0.128	0.640	
0.20~0.40	40	0.112	0.560	41	0.115	0.575	
0.40~0.60	33	0.092	0.460	33	0.092	0.460	$d\Delta = 0.20''$
0.60~0.80	23	0.064	0.320	21	0.059	0.295	
0.80~1.00	17	0.047	0.235	16	0.045	0.225	
1.00~1.20	13	0.036	0.180	13	0.036	0.180	
1.20~1.40	6	0.017	0.085	5	0.014	0.070	等于区间左端 值的误差算入该区间内
1.40~1.60	4	0.011	0.055	2	0.006	0.030	
1.60 以上	0	0	0	0	0	0	
和	181	0.505		177	0.495		

从表中可以看出,偶然误差的分布呈现出如下规律:

- ① 绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多。
 - ② 误差的绝对值有一定的限值。
 - ③ 绝对值相等的正、负误差的个数相近。
- 偶然误差分布的情况,除了采用上述误差分布表的形式表达外,还可以利用图形来表示。以横坐标表示误差 Δ 的大小,纵坐标代表各区间内误差出现的频率除以区间的间隔

值,即 $\frac{n_i/n}{d\Delta}$ (此处间隔值均取为 $d\Delta=0.20''$),这种图形称为频率直方图,如图1-1所示。它形象地表示了误差的分布情况。

在误差个数 $n \rightarrow \infty$ 的情况下,由于误差出现的频率已趋于完全稳定,此时误差区间间隔无限缩小,图1-1中各长方条顶边所形成的折线将变成如图1-2所示的光滑曲线。这种曲线称为误差分布曲线。由此可见,偶然误差的频率分布,随着 n 的逐渐增大,都是以正态分布为其极限的。通常也称偶然误差的频率分布为其经验分布,而将正态分布称为它们的理论分布。在理论研究中,都是以正态分布作为描述偶然误差分布的数学模型,这不仅方便,而且基本上符合实际情况。




图 1-1




图 1-2

通过大量的实践,人们概括出偶然误差的几个概率特性:

- ① 在一定的观测条件下,误差的绝对值有一定的限值,或者说超出一定限值的误差出现的概率为零。
- ② 绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的概率大。
- ③ 绝对值相等的正、负误差出现的概率相同。
- ④ 偶然误差的数学期望为零,即 $E(\Delta)=E[E(L)-L]=E(L)-E(L)=0$ 。

也就是说,偶然误差的理论平均值等于零。

在图1-1中,以纵坐标 $\frac{n_i/n}{d\Delta}$ 为高的各长方条的面积即为误差出现在该区间的概率。

若以理论分布取代经验分布(图1-2),图1-1中各长方条的纵坐标就是 Δ 的密度函数 $f(\Delta)$,而长方条的面积为 $f(\Delta)d\Delta$,即代表误差出现在该区间的概率,即 $P(\Delta)=f(\Delta)d\Delta$ 。概率密度表达式为:

$$f(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} \quad (1-2-4)$$

式中, σ 为标准差,在测量工作中也称为中误差。

当上式中的参数 σ 确定后,即可画出它所对应的误差分布曲线。由于 $E(\Delta)=0$,所以该曲线是以横坐标为0处的纵轴为对称轴。当 σ 不同时,曲线的位置不变,但分布曲线的形状将发生变化。偶然误差 Δ 是服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布的随机变量。这里应该指出的是,测量误差是连续型随机变量,而连续型随机变量出现于个别点上的概率等于零,因此,所谓的误差出

现的概率是指误差出现于某一区间的概率。

第三节 精度及其衡量指标

从前面的讨论我们可以看出,若使用真误差作为衡量精度的指标,由真误差的定义和其具有的随机性,可以得到相同观测条件下的一组观测值,其每一个真误差都可能不同,因此,使用真误差作为衡量精度的指标存在不方便和不科学的一面,因此通过分析总结,提出以下几种衡量精度的指标。

如果在一定的观测条件下进行一组观测,则它对应着一种确定的误差分布。若误差分布较为密集,即离散度较小时,表示该组观测质量较好,也就是说,这一组观测精度较高;反之,如果误差分布较为离散,即离散度较大时,则表示该组观测质量较差,也就是说,这一组观测精度较低。为了说明观测值的可靠性,我们引入精度(精密度)、准确度和不确定度的概念。

精度——表示同一量的重复观测值之间密集或吻合的程度,即各观测结果与其中数的接近程度。如果重复观测值密集在一起,说明它们的精度高;如果它们分散得很开,则精度就低。一般来说,精度高反映了在进行测量时测量人员高度细心、仪器精密和方法得当。

准确度——表示观测值对真值的吻合或接近程度,即反映一个位置统计与其所估的参数值的接近程度。准确度不仅包括随机误差的影响,还包括由于未改进的系统误差引起的偏离。由于测量平差的主要研究对象是偶然误差,而且是在剔除了粗差和消除或尽量减小了系统误差的基础上进行的,所以平差时可以不考虑准确度。

不确定度——就是预期一个观测误差将落在其中的区间。一定的概率水平一般是对应着一个不确定度。例如,95%的不确定度就是观测误差将以95%的可能性(即概率为0.95)落在其中的数值范围。若一个观测值的不确定度为已知,则可将其附在观测值之后。

在相同的观测条件下所进行的一组观测,由于它们对应着同一种误差分布,对于这一组中的每一个观测值,称为是同精度观测值。

一、一维误差分布与精度指数

由概率论可知,服从正态分布的一维随机变量 x 的概率密度为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1-3-1)$$

式中, μ, σ 为分布密度的两个参数,分别表示随机变量 x 的数学期望和标准差。

对于偶然误差来说,一维误差分布的密度函数为:

$$f(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} \quad (1-3-2)$$

一维误差分布的图形如图1-3所示,它有如下性质:

- ① $f(\Delta)$ 为偶函数,曲线对称于纵轴。
- ② $f(\Delta)$ 随着误差绝对值的增大而减小,当 $\Delta \rightarrow \infty$, $f(\Delta) \rightarrow 0$ 。
- ③ 当 $\Delta=0$ 时,有:

$$f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

为函数的最大值。

④ 误差曲线拐点的横坐标为中误差, 即:

$$\Delta = \pm \sigma$$

这可由 $f(\Delta)$ 求二阶导数得出。

一维正态分布密度函数公式中的两个参数 μ 、 σ 决定了曲线的位置和形状。由此可见, 当 μ 相同时, 如只变动 σ , 则曲线位置不变, 其形状要发生变化。也就是说, 数学期望 μ 表示随机变量的集中位置, 而标准差(中误差) σ 则表示随机变量围绕集中位置的离散度。由于各分布曲线下面所围成的面积均等于 1, 所以 σ 越小曲线形状越陡峭, 表示随机变量对数学期望 μ 的离散程度小, 从测量来讲, 表示观测精度高; σ 越大, 曲线形状越平缓, 也就是随机变量对 μ 的离散程度大, 就测量来说, 表示观测精度低。

根据高斯误差曲线方程式, 可以得到密度函数 $f(\Delta)$ 的解析表达式:

$$f(\Delta) = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} \quad (1-3-3)$$

一定的误差分布, 就有一个确定的 h 值与之对应, h 越大曲线越陡峭, h 越小曲线越平缓。 h 的大小反映了观测精度的高低, 所以也称 h 为精度指数。

二、衡量精度的指标

衡量精度高低, 可用绘制误差分布曲线的方法来进行。但这种方法比较麻烦, 而且人们还需要对精度有一个数字概念。下面引入几种衡量精度的指标。

1. 方差和中误差

式(1-3-2)中 σ^2 是误差分布的方差, 而 σ 是中误差。方差是真误差的平方(Δ^2)的数学期望, 即 Δ^2 的理论平均值:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= D(\Delta) = E(\Delta^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta \Delta]}{n} \\ \sigma &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{[\Delta \Delta]}{n}} \end{aligned} \quad (1-3-4)$$

由概率论公式知:

$$\sigma^2 = D(\Delta) = E(\Delta^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Delta^2 f(\Delta) d\Delta$$

将式(1-3-3)代入, 经变换可求得:

$$\sigma^2 = E(\Delta^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Delta^2 \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} d\Delta = \frac{1}{2h^2}$$

所以

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{2} h} \quad (1-3-5)$$

从上式可以看出, 精度指数愈大, 中误差(标准差)愈小, 表示观测精度愈高; 反之, 精度愈低, 所以中误差可以作为衡量精度的一种指标。这一点在一维误差分布的图形中也可明




图 1-3

显看出。

式(1-3-4)中中误差 σ 是 $\sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$ 的极限值。在实际工作中,观测个数 n 总是有限的,有限个真误差 Δ 只能求出中误差 σ 的估值,即:

$$\hat{\sigma} = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}} \quad (1-3-6)$$

在不需要特别强调“估值”的意义时,常把“中误差估值”简称为“中误差”。

2. 平均误差

在一定的观测条件下,一组独立的偶然误差绝对值的数学期望称为平均误差。设以 θ 表示平均误差,其表达式为:

$$\theta = E(|\Delta|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Delta| f(\Delta) d\Delta \quad (1-3-7)$$

或

$$\theta = E(|\Delta|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[|\Delta|]}{n}$$

因为上式的被积函数是偶函数,故可写成:

$$\theta = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Delta| \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} d\Delta = \frac{2h}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \Delta e^{-h^2 \Delta^2} d\Delta$$

经变换可得:

$$\theta = \frac{1}{h \sqrt{\pi}} \quad (1-3-8)$$

顾及式(1-3-5)得:

$$\theta = \frac{1}{h \sqrt{\pi}} = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} \quad (1-3-9)$$

其估值为:

$$\hat{\theta} = \pm \sqrt{\frac{[\Delta]}{n}} \quad (1-3-10)$$

它与中误差的关系:

$$\theta \approx \frac{4}{5}\sigma \quad (1-3-11)$$

由此可见,平均误差也可作为衡量精度的指标。在实际工作中,当 n 较小时,平均误差不易反映大误差的存在。就这一点来说,中误差使用起来较平均误差优越。

3. 或然误差

或然误差 ρ 的定义是:在相同的观测条件下,大于或然误差与小于或然误差的观测误差(绝对值)出现的概率各占一半,也就是说误差出现在 $(-\rho, +\rho)$ 之间的概率等于 $1/2$ (见图1-4),即:

$$P(-\rho < \Delta < +\rho) = \int_{-\rho}^{+\rho} f(\Delta) d\Delta = \frac{1}{2}$$

(1-3-12)

借助正态分布表求或然函数。 Δ 服从 $N(0, \sigma^2)$, 需要进行标准化, 令:

$$t = \frac{\Delta - 0}{\sigma} = \frac{\Delta}{\sigma}$$

则 t 服从 $N(0, 1)$, 当 $\Delta = +\rho$ 时, $t = \frac{\rho}{\sigma}$; 当

$\Delta = -\rho$ 时, $t = -\frac{\rho}{\sigma}$ 。

故




图 1-4

$$\begin{aligned} P(-\rho < \Delta < +\rho) &= P\left(-\frac{\rho}{\sigma} < t < +\frac{\rho}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\rho}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\rho}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\rho}{\sigma}\right) - 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

解之得:

$$\Phi\left(\frac{\rho}{\sigma}\right) = 0.75$$

由概率积分表查得:

$$\left. \begin{aligned} \rho &\approx 0.6745\sigma \approx \frac{2}{3}\sigma \\ \sigma &\approx 1.4826\rho \approx \frac{3}{2}\rho \end{aligned} \right\} \quad (1-3-13)$$

我们把参数 ρ (或然误差)称为 50% 的不确定度。

在实用上是这样求取或然误差的估值 $\hat{\rho}$: 将相同条件下得到的一组误差, 按绝对值的大小排列, 当 n 为奇数时, 取位于中间的一个误差值作为 $\hat{\rho}$; 当 n 为偶数时, 取位于中间的两个误差值的平均值作为 $\hat{\rho}$ 。实际计算中通常都是先求出中误差的估值, 然后按式(1-3-13)求出或然误差 $\hat{\rho}$, 即 $\hat{\rho} \approx 0.6745\hat{\sigma}$ 。

因此, 中误差 $\hat{\sigma}$ 比或然误差更能灵敏地反映大误差的影响, 同时在计算或然误差时往往先计算出 $\hat{\sigma}$ 然后再计算 $\hat{\rho}$, 所以世界各国在使用上都采用中误差作为衡量精度的指标。

4. 极限误差

中误差不是代表个别误差的大小, 而是代表误差分布的离散程度。由中误差的定义可知, 在相同的观测条件下所进行的一组观测, 由于它们对应着同一种误差分布, 因此把这一组中每一个观测值, 都视为同精度观测值。但是, 这一组观测结果的真误差彼此并不相等, 有的甚至相差很大。按正态分布表查得, 绝对值大于 1 倍中误差的偶然误差出现的概率为 31.7%; 大于 2 倍中误差的偶然误差出现的概率为 4.5%; 大于 3 倍中误差的偶然误差出现的概率仅有 0.3%, 即在大量同精度观测的一组误差中, 误差落在 $(-\sigma, +\sigma)$ 、 $(-\sigma, +2\sigma)$ 和 $(-\sigma, +3\sigma)$ 的概率分别为:

$$\left. \begin{aligned} P(-\sigma < \Delta < +\sigma) &\approx 68.3\% \\ P(-2\sigma < \Delta < +2\sigma) &\approx 95.5\% \\ P(-3\sigma < \Delta < +3\sigma) &\approx 99.7\% \end{aligned} \right\} \quad (1-3-14)$$

由此可见,大于3倍中误差的偶然误差出现的可能性非常小,是概率接近于零的小概率事件。因此通常规定三倍中误差作为偶然误差的极限值 $\Delta_{\text{限}}$,并称为极限误差。即:

$$\Delta_{\text{限}} = 3\sigma \quad (1-3-15)$$

若要求严格,也可取 2σ 作为极限误差。使用上以中误差的估值 $\hat{\sigma}$ 代替 σ ,以 $3\hat{\sigma}$ 或 $2\hat{\sigma}$ 作为极限误差。在测量中,如果某误差超过了极限误差,则认为它是错误的,相应的观测值应进行重测、补测或舍去不用。

5. 相对误差

前面四种衡量精度的指标都是绝对误差,有时观测结果需要用相对误差来衡量其精度。比如在距离测量中,常常采用相对误差来衡量精度。所谓相对误差是中误差与平差值之比,在测量中通常把分子化为1,即用 $\frac{1}{N}$ 来表示。

关于经纬仪导线测量,相关规范规定,其相对闭合差不能超过 $\frac{1}{2000}$,指的就是相对极限误差;在实测中所产生的相对闭合差,则是指相对真误差。

三、衡量准确度的指标

由前述知识可知,影响准确度的因素不仅有观测值的随机误差分量,还有未经改正的系统误差引起的偏离。

这里用均方误差作为衡量准确度的指标,其定义为如下的期望:

$M^2 = E[(X - \tilde{X})^2]$ 式中, \tilde{X} 是“真”值。

若偏差定义为:

$$\beta = \mu_x - \tilde{X}$$

运用数学期望的性质可得:

$$\begin{aligned} M^2 &= E[((X - \mu_x) + (\mu_x - \tilde{X}))^2] \\ &= M^2 + \beta^2 \end{aligned} \quad (1-3-16)$$

σ 增大表明精度降低,同样, M 增大也表明准确度降低了。由式(1-3-16)可以看出:精度高并不一定意味着准确度高。例如,如果 σ 小而 β 大,则表明该观测值的精度高但准确度低。

如果 $\beta=0$ (即观测值无偏差),则均方误差就等于方差,且任一精度指标也就是准确度的指标。因此,如果将精度指标也作为准确度指标,则重要的是须将系统误差的影响降低到可忽略不计的程度。

第四节 协方差传播律

一、协方差与相关

如果在同一概率模型中包含了两个随机变量 X 和 Y ,则它们的联合分布函数为:

$$F(x, y) = P[X \leq x, Y \leq y]$$

上式可以认为是 X 小于或等于某一确定的值 x , 同时 Y 小于或等于某一确定的值 y 这一事件发生的概率。

单个随机变量的边际分布函数可以由联合分布函数得到, 即:

$F(x) = P[X \leq x, Y \leq \infty] = F(x, \infty)$

$$F(y) = P[X \leq \infty, Y \leq y] = F(\infty, y)$$

若 X 和 Y 是连续型随机变量, 则它们的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y)$$

它们的联合分布函数可用下式表示:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv \quad (1-4-1)$$

式中, $f(u, v)$ 是联合密度函数。

还可以证明, X 和 Y 的边际密度函数分别是:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad (1-4-2)$$

和

$$f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \quad (1-4-3)$$

如果一个事件的发生不影响另一事件的发生, 则这两个事件相互独立。同样, 如果一个随机变量的取值不影响另一个随机变量的取值, 则称这两个随机变量相互独立。对于独立的随机变量 X 和 Y , 则有:

$$P[X \leq x, Y \leq y] = P[X \leq x]P[Y \leq y]$$

或者写为:

$$F(x, y) = F(x)F(y)$$

如果 X 和 Y 具有连续型联合分布且相互独立, 则由上式两边求导就可得到:

$$f(x, y) = f(x)f(y)$$

这一独立性的相乘关系可以进一步推广到数学期望。特别是对于相互独立的 X 和 Y , 可以证明:

$$E[XY] = E[X]E[Y] = \mu_x \mu_y \quad (1-4-4)$$

X 和 Y 的边际分布具有各自独立的均值和方差, 它们分别是 μ_x, μ_y 和 σ_x^2, σ_y^2 。除了这四个参数之外, 还有第五个参数, 它是衡量这两个随机变量间的相关程度的。这一参数为协方差, 用符号 $\text{cov}(X, Y)$ 或 σ_{xy} 表示, 它定义为如下的期望值:

$$\text{cov}(X, Y) = \sigma_{xy} = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \quad (1-4-5)$$

它可能是正值、零或者负值。当 σ_{xy} 为正值时, 则称它们为正相关; 当 σ_{xy} 为零时, 则称它们为不相关或无关; 当 σ_{xy} 为负值时, 则称它们为负相关。

对于连续型的情况, 则有:

$$\sigma_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)(y - \mu_y) f(x, y) dx dy \quad (1-4-6)$$

若将式(1-4-5)右边的期望展开, 并根据有关期望的性质使之简化, 就可得到如下有用