

中國抗日戰爭史料叢刊

395

主編
虞和平



國家出版基金項目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

經濟·交通

交通部公路總局第三區公路工作報告（第180號）

交通部公路總局第三區公路工作報告（第220號）

交通救國論

京滇公路周覽會報告書

十五年來之交通概況



大象出版社



中國抗日戰爭史料叢刊

395

經濟
交通



大象出版社

虞和平 主編

交通部公路總局第三區公路工作報告（第180號）
交通部公路總局第三區公路工作報告（第220號）

交通救國論

京滇公路周覽會報告書

十五年來之交通概況

交通部公路總局第三區公路工作報告目錄 三十六年七月至三十七年六月

圖 片

- 一、黔桂四線三江口及懷遠兩大橋重建工程
- 二、粵漢線路基橋涵殘破之情形
- 三、粵漢線廣溫段整修後之路況
- 四、廣九北線黃埔段改建混凝土路面工程
- 五、浙閩線路基橋梁殘破之情形
- 六、桂粵贛線路基橋涵殘破之情形
- 七、贛閩線路基殘破之情形
- 八、贛閩線止馬段整修完竣橋梁之一部
- 九、閩粵線建南段路基殘破狀況及整修情形
- 十、工程推進中之廣翻軍用公路
- 十一、養路費收入及費率統計表

示意圖

一、三區公路三十七年下半年主要幹線修復改善之示意及消線地質概況

一、序 言

二、概 述

三、工 程

(一)工 况

- (1) 粵漢線
- (2) 廣九北線
- (3) 閩粵線
- (4) 粵桂東線
- (5) 桂粵贛線
- (6) 贛閩線
- (7) 浙閩線
- (8) 湘桂線
- (9) 黔桂
- (10) 黔桂西線
- (11) 勘測
- (12) 養護及造林
- (13) 路線通限統計
- (14) 天災損失統計
- (15) 人禍損失統計
- (16) 廣韶西線平

3
31

3
43

2

1

影 影 影 影 影 影 影 影 影 影
9 8 8 7 6 5 5 4 3 1

(二) 器材

- (1) 概說
- (2) 局燈器材
- (3) 現購材料
- (4) 器材儲蓄及工程用車
- (5) 器材分配及儲存

(三) 電訊

- (1) 概說
- (2) 設備
- (3) 無線電話
- (4) 收發報字機統計
- (5) 器材消耗
- (6) 成本分析

四、管理

(一) 總務

- (1) 籌建辦公用屋
- (2) 文書收發統計
- (3) 員工宿舍統計
- (4) 員工住所統計
- (5) 事務用品統計

(二) 監理

- (1) 監理業務之演進
- (2) 運量統計
- (3) 養路費及雜項收入
- (4) 粵省國道民營專利路段
- (5) 汽車運輸業註冊領照

(三) 計政

- (1) 概說
- (2) 經常費
- (3) 養路費
- (4) 事業費
- (5) 稽核

(四) 人事

- (1) 概說
- (2) 編制與選
- (3) 任用甄叙及獎懲
- (4) 空閒員工統計
- (5) 遺失編制

五、檢討

(一) 通論

(二) 方針

(三) 境遇

(四) 尾聲

六、附載

(一) 本局大事記

(二) 擇『重時敬事』

64 | 67

61 | 64

61 | 73

59 | 61

56 | 59

51 | 53

48 | 51

43 | 47

43 | 59

33 | 43

31 | 34

(影1)

黔 桂 西 綫

(經 四)

懷 遠 大 橋 重 建 工 程

三十七年一月落成



三 江 口 大 橋 重 建 工 程

三十七年四月落成



中 高 達 廿 五 公 尺 橋 墩 建 築 中 雄 姿

左 上 第 五 孔 鋼 梁 裝 架 時 之 情 況

左 下 第 四 孔 鋼 梁 裝 架 時 留 影

右 上 橋 墩 工 作 一 般 情 形

右 下 全 橋 完 成 後 之 偉 觀

(影2)

粵 漢 綫

(基 二)

三十六年十月廣州官渡段接管時路基橋涵破爛殘缺之一斑



← 街口附近路
基冲毀情狀

K37+060處路面 →



← 陷坑積水沿路皆是 →




← 太平場便橋損壞情狀

比較好的路面 →



← 涵洞被冲
蕩然無存

飛來橋毀壞
後之情狀 →



(影3)

粵 漢 綫

(若 二)

三十六年十一月官曲段接管時殘破橋涵之一般



K226+000 官渡橋 ↑

K256+200 楊河灣橋 ↓



K241+100 六渡橋 ↑

K261+950 水流下橋 ↓



K265+200 涼橋 ↑

K233+150 坑元橋 ↓



K266+660 燕菜坡橋 ↑

K314+200 漢溪橋 ↓



(影4)

粵 漢 綫

(基 二)

三十七年一月廣溫段經本局整修後之路況



翻修路面 →


← 滾壓路面



← 整修後之路面一斑 →



↓ K45 鄧村橋整修後情況



↑ K35 整修後路面情況

↑ K37 整修後之路面



← 太平橋橋整修後之鏡頭

(影5)

廣 九 北 綫

(基 二)

三十七年四月黃埔段改建混凝土路面工程



浙 閩 綫

(經 一)

三十六年九月建浦段接管時路基橋梁毀壞情形



(影6)

桂 粵 贛 綫

(緯 一)


三十六年十二月曲江大庾段接管時路基橋涵破壞情狀之一部



K35路綫路基

← 情况之一


情况之二 →



K79官橋


← 東岸破壞情形

西岸破壞情形 →




← K79官橋中部殘骸

K87古条橋殘景 →



← K98南門大橋石拱被毀情况 →




(影7)

贛 閩 綫


(基 三)

三十六年九月馬尾止馬段接管時破爛之路況



路面陷坑雨後積水達三公寸以上 ↑

路面損壞水溝淤塞 ↑




槽坑有深達五公寸者 ↑

路面路基毀壞情況 ↑



K44涵洞上填土下塌情狀 ↑

K66+603
橋面腐爛
正在抽換 →




K16+118橋面破爛欄干零落 ↑

(影)

贛 閩 綫

(基 三)

馬尾止馬段接管後整修完竣橋梁之一部



永南橋整修後之偉觀 ↑




↑ K161+569木橋整修後
橫於林叢間之幽景

閩 粵 綫

(經 二)

建甌南平段路基毀壞及整修情形



K215—K216路面毀壞情況 ↑



↑ K176路面整修工作之一班



K197+003木涵毀壞之險狀 ↑





↑ 路面整修後情況

(影9)

工程疾進中之廣韶軍用公路

(三十七年七月一日開工一月後工地所攝之照片)



← 大坑口橋 →

← 板前橋

青溪橋 →

