

中等专业学校教材

(第二版)

# 机构与机械零件

马永林 主编 盛庆梁 副主编

高等教育出版社



本书是根据国家教育委员会 1987 年审订的中等专业学校机械类专业“机械原理与机械零件教学大纲”、在上海机器制造学校编《机构与机械零件》一书的基础上修订而成的。

全书包括机械原理和机械零件两部分内容。主要有：常用机构的分析和设计；通用零件的工作原理、特点、结构、选用和设计等。

第二版与第一版相比，增加了平面机构的运动简图及自由度、销联接、链传动、回转构件的平衡等内容，采用了最新国家标准。

本书可作为普通中专、成人中专、电视中专和职业高中机械类专业的教材，也可供有关工程技术人员参考。

中等专业学校教材  
**机构与机械零件**

(第二版)

马永林 主 编

盛庆梁 副主编

\*  
高等教育出版社出版  
新华书店上海发行所发行  
上海新华印刷厂印装

\*

开本 787×1092 1/16 印张 20 字数 454,000

1978年11月第1版

1990年8月第2版 1990年8月第1次印刷

印数 00,001—13,080

ISBN 7-04-003013-6/TH·235

定价 3.60 元

## 序

本书第一版是根据1978年召开的中等专业学校机械制造专业教材会议精神所制订的“机构与机械零件教学大纲”而编写的。到1988年底为止，本书发行量已超过58万册。近年来不少教师和学生来信提出，该书基本符合中等专业学校教学要求，但有的内容陈旧，部分章节还需充实。为了满足广大教师和学生的要求，我们根据国家教育委员会1987年审订的中等专业学校机械类专业通用的“机械原理与机械零件教学大纲”，对本教材进行了修订。在修订时力求做到深入浅出，便于教学，突出应用。

修订中变动较大的内容有：

- (1) 采用了最新国家标准及设计计算方法，如螺纹、键等标准及齿轮强度计算方法等。
- (2) 为适应科学技术发展的需要，加强计算训练，取消了齿轮一章中接触强度的图解线图，而代之以齿面接触强度计算。
- (3) 增加了平面机构的运动简图及自由度、链传动、回转构件的平衡和销联接等内容。

此外，为了进一步提高教材质量，根据编者多年教学经验，经过仔细推敲，将本书大部分内容进行了改写。

参加本书编写和修订工作的有上海机械专科学校马永林（绪言、第一章、第九章的圆柱齿轮传动、第十六章）、盛庆梁（第三、八、十、十七章）、曹力同（第二、十五章）、祝延泽（第四、六章）、杨筱芳（第十二、十四章）、高翠云（第五、七章）、李泽培（第十一、十三章）、竺宜良（第九章的圆锥齿轮传动）。全书由马永林主编，盛庆梁副主编。

本书承上海纺织专科学校余存惠同志审阅。他对本书提出了很多宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中肯定有不妥或错误之处，恳切希望使用本书的教师及广大读者批评指正。

编 者  
1989年2月

# 目 录

序	
绪言	1
第一章 平面机构的运动简图及自由度	3
§ 1-1 运动副及其分类	3
§ 1-2 平面机构的运动简图	3
§ 1-3 平面机构的自由度	4
习题	9
第二章 平面连杆机构	12
§ 2-1 平面四杆机构的基本型式及其应用	12
§ 2-2 其他型式的平面四杆机构及其应用	15
§ 2-3 铰链四杆机构中曲柄存在的条件	19
§ 2-4 平面四杆机构的基本性质	20
§ 2-5 平面连杆机构应用实例介绍	25
§ 2-6 铰链四杆机构的设计	27
习题	33
第三章 凸轮机构	36
§ 3-1 凸轮机构的应用和分类	36
§ 3-2 从动件的常用运动规律	38
§ 3-3 凸轮轮廓曲线的画法	43
§ 3-4 凸轮机构设计中的几个问题	49
§ 3-5 凸轮的材料、加工和固定方法	51
习题	53
第四章 间歇运动机构	55
§ 4-1 棘轮机构	55
§ 4-2 槽轮机构	61
习题	67
第五章 键、花键和销联接	68
§ 5-1 键联接的类型和特点	68
§ 5-2 平键联接的选择和强度验算	72
§ 5-3 花键联接	74
§ 5-4 销联接	76
习题	77
第六章 螺纹联接和螺旋传动	78
§ 6-1 概述	78
§ 6-2 螺旋副中力的关系和效率	79
§ 6-3 螺纹联接的强度计算	82
§ 6-4 螺旋传动的计算	86
习题	90
第七章 带传动	92
§ 7-1 带传动的工作原理、特点和主要类型	92
§ 7-2 三角胶带的构造和标准	94
§ 7-3 带传动的受力分析和应力分析	95
§ 7-4 带传动的弹性滑动和打滑	97
§ 7-5 带传动的失效形式和计算准则	99
§ 7-6 三角胶带传动的参数选择和设计计算	101
§ 7-7 三角带轮的常用材料和结构	106
§ 7-8 带传动的安装和维护	110
§ 7-9 带传动的张紧装置	111
§ 7-10 同步带传动简介	112
习题	113
第八章 链传动	114
§ 8-1 链传动的特点和应用	114
§ 8-2 链与链轮	115
§ 8-3 链传动的运动特点	118
§ 8-4 链传动的失效形式与功率曲线	119
§ 8-5 链传动的设计计算	121
§ 8-6 链传动的布置和润滑	123
习题	125
第九章 齿轮传动	127
§ 9-1 齿轮传动的特点和分类	127
§ 9-2 齿廓啮合基本定律	128
§ 9-3 渐开线及渐开线齿廓	129
§ 9-4 直齿圆柱齿轮的主要参数和几何尺寸	130
§ 9-5 渐开线标准直齿圆柱齿轮的啮合传动	133
§ 9-6 标准直齿圆柱齿轮的公法线长度和固定弦齿厚	135
§ 9-7 渐开线齿轮的加工方法和根切现象	141
§ 9-8 圆柱齿轮传动的精度	143
§ 9-9 轮齿的失效形式和常用材料	145
§ 9-10 直齿圆柱齿轮的受力分析和计算载荷	148
§ 9-11 直齿圆柱齿轮的强度计算	149
§ 9-12 斜齿圆柱齿轮(简称斜齿轮)传动	157
§ 9-13 圆柱齿轮的结构	165
§ 9-14 变位直齿圆柱齿轮传动	169
§ 9-15 直齿圆锥齿轮传动	181
习题	190

<b>第十章 蜗杆传动</b>	195	§ 13-4 混合摩擦滑动轴承的设计计算	242
§ 10-1 蜗杆传动的组成和特点	195	§ 13-5 滑动轴承的润滑	244
§ 10-2 蜗杆传动的主要参数、几何尺寸和精度 等级	196	§ 13-6 液体摩擦滑动轴承简介	248
§ 10-3 蜗杆传动的失效形式及常用材料	200	习题	249
§ 10-4 蜗杆传动的受力分析	202		
§ 10-5 蜗杆传动的强度计算	203		
§ 10-6 蜗杆传动的效率、热平衡计算和润滑	205		
§ 10-7 其他蜗杆传动简介	206		
习题	208		
<b>第十一章 轮系及减速器</b>	209		
§ 11-1 轮系及其分类	209		
§ 11-2 定轴轮系的传动比及其计算	210		
§ 11-3 周转轮系的传动比及其计算	212		
§ 11-4 混合轮系传动比的计算	214		
§ 11-5 行星轮系的效率概念	215		
§ 11-6 渐开线少齿差行星齿轮传动及摆线针 轮行星传动简介	217		
§ 11-7 减速器简介	219		
习题	222		
<b>第十二章 轴</b>	225		
§ 12-1 轴的分类、材料和设计轴的基本要求	225		
§ 12-2 轴的结构设计	227		
§ 12-3 轴的强度计算	231		
§ 12-4 轴的刚度计算概念	236		
习题	237		
<b>第十三章 滑动轴承</b>	238		
§ 13-1 概述	238		
§ 13-2 滑动轴承的种类和结构	238		
§ 13-3 轴瓦和轴衬	240		
		§ 13-4 混合摩擦滑动轴承的设计计算	242
		§ 13-5 滑动轴承的润滑	244
		§ 13-6 液体摩擦滑动轴承简介	248
		习题	249
<b>第十四章 滚动轴承</b>	250		
§ 14-1 滚动轴承的构造、类型和代号	250		
§ 14-2 滚动轴承类型的选择	254		
§ 14-3 滚动轴承的失效形式	256		
§ 14-4 按额定动载荷确定滚动轴承的尺寸	257		
§ 14-5 按额定静载荷确定滚动轴承的尺寸	263		
§ 14-6 滚动轴承的组合设计	264		
习题	271		
<b>第十五章 联轴器和离合器</b>	280		
§ 15-1 常用联轴器	280		
§ 15-2 常用离合器	287		
§ 15-3 安全联轴器和安全离合器	290		
习题	292		
<b>第十六章 回转构件的平衡</b>	293		
§ 16-1 机械平衡的目的和分类	293		
§ 16-2 回转构件的平衡计算	293		
§ 16-3 回转构件的平衡试验	296		
§ 16-4 回转构件的平衡精度概念	297		
习题	299		
<b>第十七章 弹簧</b>	301		
§ 17-1 概述	301		
§ 17-2 圆柱形螺旋拉伸、压缩弹簧的结构、参数 和尺寸	303		
§ 17-3 圆柱形螺旋压缩(拉伸)弹簧的计算	305		
§ 17-4 圆柱形螺旋扭转弹簧的计算	308		
习题	311		

## 绪 言

在机械加工车间中，通常使用车床（图0-1）、刨床（图0-2）等对工件进行切削加工，图中的车床和刨床都由电动机驱动。车床、刨床、电动机一般都称为机器，它是人类用来进行生产劳动的设备，藉此可以减轻或代替人类的劳动，提高劳动生产率。

机器在工作过程中，各部分都有确定的相对运动，并作出有用功或转换机械能。




图 0-1 车 床




图 0-2 刨 床

现在我们简单地讨论一下牛头刨床的工作情况（图0-2）。它由床身、滑枕、工作台和刨刀等组成，电动机安装在床身上。需要加工的工件装夹在工作台上，当刨床起动后，滑枕连同刨刀作往复移动。刨刀向前移动时，对工件进行切削加工，刨刀返回时，不进行切削加工。滑枕连同刨刀是怎样产生往复移动的呢？从图0-3所示的牛头刨床传动简图中可以看出，电动机驱动




图 0-3 牛头刨床的传动简图

个可以绕其转动的滑块 1。滑块嵌入导杆中间的槽内，在槽内可作相对滑动。导杆下端的槽内，嵌入滑块 2，能绕固定轴旋转。导杆的上端与滑枕用销钉相联接。因此，当大齿轮转动时，由偏心销和滑块 1 带动导杆作往复摆动，又通过销钉使滑枕沿床身的导轨作往复移动，完成切削工作。

从牛头刨床的实例可知，此机器中有传递运动或转变运动形式（如转动转变为移动）的部分，这些部分称为机构。牛头刨床中有带传动机构、齿轮传动机构和导杆机构（大齿轮的转动转变为滑枕的移动的部分）。因此，机构是机器的重要组成部分。

通常所说的机械，是机构和机器的总称。

在机构或机器中，如果某些元件组合成一整体，且具有确定的运动，则此整体称为构件。例如齿轮传动机构中，齿轮和轴用键联接成的整体就成为一构件。当齿轮转动时，键和轴随即一起转动。此构件中的齿轮、轴和键称为零件。因此，构件是运动的单元，而零件是制造的单元。

机械中零件的种类很多，但可以分为两大类。一类是通用零件，它们在一般机械上都要用到，例如齿轮、轴、螺钉等都是通用零件；另一类是专用零件，它们应用于某些特殊的机械中，例如内燃机的曲轴和活塞、汽轮机的叶片等都是专用零件。

本课程的主要任务是，讨论几种常用机构（平面连杆机构、凸轮机构、间歇运动机构等）的运动特点和设计方法；回转构件的平衡；同时还讨论通用零件的工作原理、结构、特点、选用和设计方法，为设计简单机械传动装置、一般工艺装备和机床工艺性改装打下一定的基础。

# 第一章 平面机构的运动简图及自由度

## §1-1 运动副及其分类

机构是由具有确定相对运动的构件所组成的，因此机构中各构件相互之间必定以某一方面联系着。例如两齿轮啮合时，由两齿廓的接触而构成可作相对运动的联接；活塞式发动机在工作时，活塞与气缸壁也构成可作相对运动的联接。构件间相互构成的可动联接称为运动副。

机构中的运动副，使构件的运动受到一定的限制而不能任意运动，这种对构件运动的限制称为约束。因此，只要选取适当的运动副，便能使机构具有确定的相对运动。

两构件组成运动副时的接触形式有三种：点接触、线接触和面接触。凡是点接触或线接触的运动副称为高副，面接触的运动副称为低副。如图0-3中两齿轮啮合时所组成的运动副为高副；导杆机构中滑块与导杆所组成的运动副是低副。

各种运动副对构件产生不同的约束。上述滑块与导杆所组成的低副，只允许滑块与导杆作相对移动，故此运动副又称为移动副；导杆与滑枕所组成的低副，只允许导杆与滑枕作相对转动，故此运动副又称为转动副；图0-1所示的车床中，丝杠的旋转运动通过螺母使溜板箱左右移动，丝杠与螺母所组成的低副，只允许丝杠与螺母作相对的螺旋运动，故此运动副又称为螺旋副。

## §1-2 平面机构的运动简图

为了便于对机构进行分析和设计，通常不考虑构件的外形、截面尺寸和运动副的实际构造，而用规定的简单线条和符号表示构件和运动副，并按一定的比例画出的机构图形称为机构运动简图。表1-1列出了一些机构运动简图的常用符号。

机构按其各构件的运动范围可分为平面机构和空间机构两类。平面机构中各构件均在同一平面或平行平面内运动，而空间机构中各构件并不都在同一平面或平行平面内运动。目前生产中应用的机构大部分都是平面机构。本章只讨论平面机构问题。

在绘制机构运动简图时，首先要弄清各构件的实际结构和相对运动情况，找出机架（支撑其他构件的构件）和主动件；其次要明确运动副的类型；然后选择一个与各构件运动平面相平行的平面作为视图平面，选取适当的比例尺 $\mu_l$ 画出机构运动简图，在机架部分应画出阴影线。长度比例尺 $\mu_l$ ：

$$\mu_l = \frac{\text{实际长度(m)}}{\text{图示长度(mm)}} \quad \text{或} \quad \mu_l = \frac{\text{实际长度(mm)}}{\text{图示长度(mm)}}$$

表1-1 机构运动简图的常用符号

运动副类别	代表符号	运动副类别	代表符号
与固定支座 组成移动副		两运动构件 组成转动副	
与固定支座 组成转动副		两构件组成 螺旋副	
两运动构件 组成移动副		齿轮和凸轮 高副	




图 1-1 具有两个滑块的摆动导杆机构

例1-1 试绘制图 0-3 所示的牛头刨床中摆动导杆机构的运动简图。

解 它包含导杆、大齿轮、滑枕、滑块 1、滑块 2 及机架等构件。大齿轮与滑块 1 用偏心销联接组成转动副，故在摆动导杆机构中大齿轮可简化成构件 AB。选取适当的比例尺  $\mu_l$ ，画出机构运动简图。如图 1-1 所示。构件 AB 为主动件，用圆弧形箭头表示。

### §1-3 平面机构的自由度

#### 一、运动链

由运动副将构件联接而成的系统称为运动链。在运动链中，主动件的数目可以有一个，也可以有几个。运动链中固定的构件为机架，当主动件按一定的规律运动时，其余各构件（从动件）都具有确定的相对运动，则此运动链便成为机构；如果各从动件不能运动或作无规则的乱动，则此运动链就不是机构。

## 二、平面机构的自由度计算公式

平面机构中各构件均作平面平行运动，简称平面运动。尚未与其他构件组成运动副的构件可看作自由构件。设作平面运动的自由构件，如图1-2所示，它相对于参考系  $xOy$  运动时，其位置可由其上一点  $A$  的坐标  $x_A, y_A$  及直线  $AB$  与  $x$  轴的夹角  $\varphi$  来决定，也就是由三个独立的位置参数  $x_A, y_A$  与  $\varphi$  来决定。因此作平面运动的自由构件具有三个自由度。

机构中的构件，由于运动副的相互约束，使构件减少了自由度。对于平面机构中的低副约束，如图 1-3a 所示的移动副约束，只允许构件 1 对 2 向左或向右的相对移动，所以使构件失去了两个自由度；图 1-3b 所示的转动副约束，只允许构件 1 对 2 作相对转动，所以也使构件失去了两个自由度，因此，平面机构中每一个低副使构件失去两个自由度。






图 1-2 作平面运动自由构件的自由度



a) 移动副



b) 转动副

图 1-3 低副约束失去自由度




图 1-4 高副约束失去自由度

平面机构中的高副约束，如图 1-4 所示的高副约束，构件 1 和构件 2 在  $A$  点公法线  $nn'$  方向不能相对运动，所以平面机构中每一个高副使构件失去一个自由度。

设平面机构中活动构件（除去机架后的构件）数目为  $n$ ，则在组成运动副之前（即自由构件）的自由度为  $3n$  个，若平面机构中低副的数目为  $P_L$ ，高副的数目为  $P_H$ ，则此机构的自由度  $F$  可用下式计算：

$$F = 3n - 2P_L - P_H \quad (1-1)$$

上式称为平面机构的结构公式。

## 三、运动链成为机构的条件

机构必须完成传递运动或转变运动的任务，因此机构中各构件必须具有确定的相对运动，这与机构的自由度及机构的主动件数目有关。如果某一机构具有一个自由度，则要求此机构必须具有一个主动件，这样才能使其余的构件（从动件）具有确定的相对运动。若此机构没有主动件，那就不可能产生运动；若具有两个主动件，则将使该机构中最薄弱的部分发生破坏。

例1-2 如图 1-5 所示的机构中，构件 1、2、3、4 用铰链联接，构件 4 为机架，试求此机构的自由度。

解 构件 1、2、3 为活动构件，所以  $n=3$ ，低副数目  $P_L=4$ ，高副数目  $P_H=0$ ，故此机构的自由度为

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1$$

因此该机构必须具有一个主动件，图中构件 1 上画的圆弧形箭头，表示构件 1 为主动件。




图 1-5 计算自由度




图 1-6 计算自由度并确定主动件数目

**例 1-3** 图 1-6 表示由构件 1、2、3、4、5 用五个转动副组成的运动链，试求：(1)此运动链的自由度；(2)若此运动链欲成为机构，则其主动件数目应为多少？

**解 (1) 计算自由度**

活动构件数  $n=4$ ，低副数目  $P_L=5$ ，高副数目  $P_H=0$ ，故自由度为

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 0 = 2$$

**(2) 确定主动件数目**

若此运动链欲成为机构，则当主动件按一定规律运动时，从动件必须有确定的相对运动。如果只有构件 1 为主动件，则从动件 2、3、4 得不到确定的相对运动，如图中实线或虚线所示。但若有两个主动件，如构件 1 和构件 4，则从动件 2、3 便有确定的相对运动。显然，如果有三个主动件，此运动链将发生损坏。故此运动链要成为机构，其主动件数目应为 2。




图 1-7 自由度为零的运动链

**例 1-4** 构件 1、2 和 3 用铰链联接成转动副，构件 3 为机架，如图 1-7 所示，试求此运动链的自由度。

**解** 活动构件数目  $n=2$ ，低副数目  $P_L=3$ ，高副数目  $P_H=0$ ，故其自由度为

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 2 - 2 \times 3 - 0 = 0$$

运动链的自由度等于零，它表示不能产生相对运动，实际上它是一个桁架。同理可推得，自由度等于负值的运动链，也是一个与机架固定不动的桁架，不过它是一个静不定桁架。

由以上分析可知，运动链成为机构的条件是：主动件数目等于自由度，但自由度不等于零。

#### 四、计算自由度时应注意的几个问题

##### 1. 复合铰链

图 1-8a 所示的惯性筛机构，构件 2、3、4 在 C 点组成的转动副，可以认为在构件 4 的两端各装一个铰链销，而构件 2 和 3 分别与之联接成两个转动副(图 1-8b)，当两个转动副之间的距离缩小到零时，构件 4 的两个铰链销合并成一个，便得到图 1-8c 所示的复合铰链，其侧视图如图 1-8d 所示。这种复合铰链可以看成以一个构件为基础，其余构件分别与它组成转动副，因此，如果有  $k$  个构件组成的复合铰链，则其转动副的数目应为  $(k-1)$ 。




图 1-8 惯性筛机构中的复合铰链分析

**例1-5** 试计算图 1-8a 所示的惯性筛机构的自由度。构件 1 为主动件。

**解** 该机构活动构件的数目  $n=5$ , 低副数目  $P_L=7$ , 高副数目  $P_H=0$ 。故自由度为

$$F=3n-2P_L-P_H=3\times 5-2\times 7-0=1$$

主动件数目为 1, 故满足成为机构的条件。

本题如不按复合铰链计算, 则会导致错误的结果( $F=3\times 5-2\times 6-0=3$ )。

## 2. 局部自由度

如图1-9所示的凸轮机构, 为了减少从动件 3 和凸轮 1 接触处的摩擦, 在从动件 3 上安装一滚子 2。当主动件(凸轮)1 绕轴  $O$  转动时, 从动件 3 的运动规律取决于凸轮 1 的轮廓, 而滚子 2 绕其自身轴线  $C$  转动, 并不影响从动件 3 的运动, 也就是滚子 2 的自由度不影响输出构件 3 的运动, 这样的自由度称为局部自由度。在计算时应将它除去。也就是设想将滚子 2 与从动件 3 焊接成一个整体, 如图 1-10 所示。




图 1-9 局部自由度




图 1-10 除去局部自由度

**例1-6** 试计算图 1-9 所示的凸轮机构的自由度。

**解** 将滚子 2 与从动件 3 组成的局部自由度除去, 变为图 1-10 所示的情形。所以活动构件数目  $n=2$ , 低副数目  $P_L=2$ , 高副数目  $P_H=1$ , 故该机构的自由度为

$$F=3n-2P_L-P_H=3\times 2-2\times 2-1=1$$

本题如果不将局部自由度除去, 则计算自由度时将会导致错误的结果( $F=3\times 3-2\times 3-1=2$ )。

## 3. 虚约束

有些机构中的某些运动副对机构产生的约束是重复的, 并不影响机构的运动, 这些约束称为虚约束。

常见的虚约束有如下几种。

### (1) 轨迹重合

图 1-11 所示为两组对边长度相等的平行四边形机构，构件 2 因作平动而其上各点的轨迹都是以 AB 为半径的圆弧。

如果在上述平行四边形机构中加入构件 5 及转动副 E、G，并使 EG // AB，如图 1-12 所示，则构件 2 上 E 点的轨迹与构件 5 上 E 点的轨迹相重合，故并不影响机构的运动，因此，转动副 E、G 对机构的约束是属于轨迹重合的虚约束。在计算机构的自由度时应将其除去。同理，该机构也可认为转动副 C、D 构成虚约束，但该图中不能认为转动副 A、B 构成虚约束，否则主动件 1 就没有了。




图 1-11 平行四边形机构




图 1-12 虚约束分析

例 1-7 试计算图 1-12 所示机构的自由度。

解 除去虚约束部分，即不考虑构件 5 及转动副 E、G。机构的自由度为

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1$$

本题如果不除去虚约束，则将导致错误的结果 ( $F = 3 \times 4 - 2 \times 6 - 0 = 0$ )。

虚约束并不影响机构的运动，但在实际应用中，为了分担载荷，改善受载情况，常被采用。图 1-13 所示的机车车轮联动机构，它是为了分担载荷、增加车轮与钢轨的正压力所产生的摩擦力，即增加机车的牵引力，因而采用了具有虚约束的平行四边形机构。




图 1-13 虚约束的应用实例




图 1-14 EG 及其运动副不是虚约束

在机构中为了采用虚约束而添加构件和运动副时应注意，如在图 1-12 中加入构件 5，若  $EG \neq AB$ ，如图 1-14 所示，则此转动副 E、G 不是虚约束，因而其自由度为

$$F = 3 \times 4 - 2 \times 6 - 0 = 0$$

表示各构件不能作相对运动，即构成桁架。

### (2) 两构件在同一轴线上组成多个转动副

如图 1-15 所示的齿轮轴 1，其两端由机架 2 的两个轴承来支承。从运动的观点来看，只要在一端有一个转动副就可实现相对转动，但为了分担载荷、改善受载情况，实际上常采用两个转动副。因此考虑一端的转动副后，另一端的转动副应视为虚约束，在计算自由度时应除去。




图 1-15 两个转动副的虚约束




图 1-16 两个移动副的虚约束

### (3) 两构件在同一导路上或在平行导路上组成多个移动副

如图 1-16 所示的凸轮机构,为使从动件 2 在移动时有较好的导向性,即不易被导路卡住,通常使从动件 2 和机架 3 组成两个移动副,因此,其中一个移动副的约束为虚约束。在计算自由度时应除去。

### (4) 机构中对运动不起作用的对称部分

如图 1-17 所示的齿轮机构,主动轴 I 的动力通过齿轮 1、2、2'、3 即可传递给轴 II。但为了分担载荷、改善受载情况,又安装了齿轮 4 和 4'。从传递运动来看,齿轮 1 与 4 组成的高副、齿轮 3 与 4' 组成的高副均为多余的,故也是虚约束。在计算机构自由度时应除去。




图 1-17 机构对称部分的虚约束




图 1-18 大筛机构的自由度

#### 例1-8 试计算图1-18所示大筛机构的自由度。

解 由图可知,构件 4 与滚子构成局部自由度,设想将构件 4 与滚子固联成一体(焊成一体)。构件 4 与机架 8 在 E、F 两处构成平行导路上的约束,其中一个应为虚约束,设想将其除去。弹簧不起限制运动作用,故不应考虑。C 点为复合铰链。因此,活动构件数目  $n=7$ ,低副数目  $P_L=9$ ,高副数目  $P_H=1$ ,所以机构的自由度为

$$F=3n-2P_L-P_H=3\times 7-2\times 9-1=2$$

故此机构应有两个主动件,如图所示的构件 1 和构件 5 画上圆弧形箭头,即为主动件,满足成为机构的条件。


## 习 题

1-1 什么叫运动副?怎样的运动副称为高副?怎样的运动副称为低副?

1-2 什么叫机构运动简图?







1-3 什么叫运动链?运动链成为机构的条件是什么?

- 1-4 怎样的机构称为平面机构?
- 1-5 怎样的铰链称为复合铰链?如果有  $k$  个构件组成的复合铰链,则其转动副的数目为多少?
- 1-6 什么叫局部自由度?在计算机构自由度时怎样处理局部自由度?
- 1-7 什么叫虚约束?常见的虚约束有哪几种?在计算机构自由度时怎样处理虚约束?
- 1-8 试绘制下列机构的运动简图。



题 1-8 图

- 1-9 试计算下列图示各机构的自由度,并判断主动件数目是否合适?(图中带有圆弧形箭头的构件及图e中的活塞为主动件。)



题 1-9 图