

73.6
908

电 真 空 器 件 阴 极 热 絲 制 造 工 艺

〔苏联〕Ю. А. 谢敏諾夫著

华 清、其 偉合譯

內容提要

本书闡述了电真空器件热絲制造的工艺原理。介绍了制造热絲的材料的一般性质和对材料所提出的要求，芯絲的制造方法，热絲絕緣层的塗覆方法，热絲的特种試驗等。

书中还简述了电子管热絲中的物理过程。

本书对电真空工业的設計師和工艺师是一本有价值的参考书。

2F71/26

ПРОИЗВОДСТВО ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ КАТОДОВ
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

〔苏联〕Ю. А. СЕМЕНОВ
ГОСЭНЕРГОИЗДАТ 1962

电真空器件阴极热絲制造工艺

华清、其偉合譯

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业登记证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

国防工业出版社印刷厂印装

787×1092 1/32 印張 4 7/8 103 千字

1965年9月第一版 1965年9月第一次印刷 印数：0,001—1,340册
统一书号：15034·963 定价：(科六) 0.60元

目 录

作者序	5
第一章 制造热絲用的材料	7
1. 材料的一般要求	7
2. 鍆和鍆鉑合金	7
3. 鍆銻合金的某些特性	23
4. 剛鋁石及其性质	26
第二章 热絲芯絲的結構与制造	37
1. 热絲的结构	37
2. 热絲芯絲的制造	40
3. 氩气的干燥和檢驗	49
第三章 热絲絕緣层的塗覆方法	54
1. 热絲塗覆方法概述	54
2. 剛鋁石电泳沉积的一般原理	54
3. 阴极电泳塗覆法	57
4. 阳极电泳塗覆法	77
5. 用水介质电泳	83
6. 用拉塗法塗覆絕緣层	101
7. 絶緣塗层的噴漆法	107

8. 剛鋁石化熱絲的燒結和檢驗	111
9. 热絲的加固	118
第四章 热絲的特殊試驗	121
1. 对电真空器件的特殊要求	121
2. 震动試驗	122
3. 冲击試驗	126
4. 电真空器件在断續燃点条件下的試驗	128
第五章 电子管热絲中的物理过程	131
1. 引言	131
2. 热絲的热性能	132
3. 阴极-热絲迴路中的漏电流	134
4. 剛鋁石的电导率与热发射	138
5. 热絲的老练	140
6. 热絲伏安特性曲綫和老练过程的物理意义	142
7. 热絲的发黑	145
8. 剛鋁石塗层的击穿	149
参考文献	154

作 者 序

带旁热式阴极的电子管是在数十年前随交流供电收訊机的創制一同問世的。管子阴极工作所需的溫度靠热絲供給，热絲裝在阴极套管內并有专门的供电电路。热絲材料通常采用鎢和鎢鉑合金。用能保証热絲和阴极間有尽可能高的絕緣的材料作为絕緣层，这种絕緣是管子在电路中工作的条件下所必須的。

絕緣塗层的制造有很多种方法。最初采用的是由陶瓷材料和純氧化鎂制成的絕緣管。但由于陶瓷的絕緣性能不良，以及高溫下氧化鎂会被鎢所还原，因此只能采用氧化鋁作为絕緣材料，在氧化鋁中加添氧化鎢可使塗层的絕緣性能进一步改善。

热絲絕緣层在高溫下应有良好的絕緣性能，并具有管子工作所必須的許多額定的机械性能和热性能。

热絲工作时及热絲制造过程中发生的一系列物理过程都取决于热絲的质量。装在阴极内部的热絲是在复杂的溫度条件下工作；沿阴极和徑向产生的溫度降有可能使局部过热。在很多情况下，阴极与热絲間都加有很高的电場，因而使絕緣层在高溫下的工作状况变得更为复杂。在許多場合下，电真空器件还必須經受各种不同的机械和气候作用：强振动、在灯絲断續接通的条件下运用、剧烈的溫度变化等等。这些

作用对工作在 1400°K 以上的热絲影响极为显著。对于工作在上述条件下的器件，热絲的质量特別重要，因为它常常决定着成品器件的可靠程度。

現代电真空器件中絕大部分都具有旁热式阴极。例如，100%的电子束管和金屬陶瓷管，約 90%的收訊放大管和磁控管，約 70%的离子器件等都使用旁热式阴极。因此在电真空工业中，热絲的制造占有十分重要的地位。

本书乃是将有关电真空器件热絲制造問題归納为一个整体的初次嘗試。书中包括热絲制造所用材料的性质和生产的基本知識，热絲芯子的制造，叙述了热絲的塗覆方法、檢查和試驗，以及电子管热絲中发生的物理过程。

本书可供电真空企业的設計师和工艺师閱讀，并可作为教材供学习电真空器件和材料制造工艺的高等学校和中等技术学校的学生用。

第一章

制造热絲用的材料

1. 材料的一般要求

考慮到热絲很高的工作溫度，对热絲材料的一般要求基本上归結为对芯子材料要求耐熔性、蒸发率小、导电率低；对塗层材料則要求絕緣能力好和导热率高。最重要的还是塗层材料在热絲工作溫度下的化学惰性，因为芯子材料与塗层材料的相互作用会使它們发生种种損坏，以及使絕緣程度变低。

常用鎢和含鎢 50% 的鎢鉬合金作热絲芯子的材料。鎢鉬合金是热絲芯子的新材料。它的优点是电阻率比鎢更高，并有純鎢所缺乏的良好延展性。鎢鉬合金的电阻率比鎢高，可以在保持恒定功率（依靠增大芯子的直徑）的情况下，降低热絲的热負載，从而大大提高成品器件中热絲的可靠性和寿命。

在苏联工业中，采用各种牌号的氧化鋁作为热絲塗层的絕緣材料，这些氧化鋁均由熔融剛玉获得。熔融剛玉优于普通氧化鋁之处，是导热率更高，导电率低和焙燒时的收縮率小。因而能减少热絲塗层中的微隙量。这点对机械拉塗法特別重要。

2. 鎢和鎢鉬合金

鎢的某些性质 鎢在电真空器件生产中使用的所有难熔金屬內占有特殊的地位。它极广泛地用作功率管的阴极材料

和X射线管的对阴极。在大多数电子管和白炽灯泡中，实际上，只有钨及其合金能用作旁热式阴极的加热体。钨是最难熔的金属，其它所有元素中只有碳能与之竞争[1]。为了比较，表1列出了一些熟知的金属和碳在大气压下的熔点与沸点。

表 1

材料名称	熔点, °C	沸点, °C
钨	3370	5900
钼	3000	4100
铂	1773.5	4300
铁	1555	3000
金	1063	2600
铜	2625	3700
铝	660	1800
碳	3500	4200

钨能经受热机械加工，因而可以得到牢固和直径均匀的细丝。下面列出钨的主要化学反应。

钨的化学反应；

室温下与氧不反应；
400~500°C时在空气中

开始氧化；

500°C时在空气和水气
中迅速氧化；

仅与热的 HCl 和 H₂SO₄ 反应；

与 HF 不反应，在 HF 和 HNO₃ 的混合液中迅速溶解；

与碱溶液不反应，在熔融的碱和 NaNO₂ 与 NaNO₃ 的混合物中氧化；

有 KNO₃、KClO₃、KNO₂ 或 PbO₂ 存在时，在熔融的 KOH 和 Na₂CO₃ 中迅速溶解；

在沸腾的 20% NaOH 溶液和 5 份 HNO₃、3 份 H₂SO₄
与 2 份 H₂O 的混合液中脱层；

在沸腾的 3% 过氧化氢溶液中浸蚀缓慢，在 44.5 份
NaOH、305 份 K₃Fe(CN)₆ 和 1000 毫升水的混合液中，很
快浸蚀；

溫度高于 1200 °C 时与碳和碳氢化合物形成碳化物；
 溫度高于 1200 °C 时在二氧化碳气氛中氧化；
 与氢不反应，溫度低于 1200 °C 时吸附微量的氢气；
 溫度高于 2300 °C 时在氮气中形成氮化鎢；

溫度高于 2000 °C 时，氧化鎢与 Al_2O_3 、Zr 接触被还原；

溫度高于 1000 °C 时，氧化鎂还原氧化鎢。

表 2 列出了真空中鎢和钼的蒸发速率数据。

真空中鎢的蒸发速率比钼的蒸发速率小四个数量级以上。

表 3 列出在真空中研究鎢丝时得到的各个特性的一些数据 [2]。

上述数据表明，鎢是能满足加热体所有质量要求的材料。下面简要叙述制取鎢丝的主要阶段。

鎢丝的制取 制造鎢的原料是鎢酸，它由鎢矿石——鎢锰铁矿和白鎢矿经过长时间复杂加工获得 [3, 4, 5]。鎢酸通过一系列化学-热处理过程便转变为暗灰色的金属态纯鎢粉。这种粉末在水压机内被压成坯棒，坯棒在专用氩气炉内于 1100~1300 °C 的温度下烧结，而后再在专用的焊接设备中焊接。工艺过程的化学-热处理部分到焊接工序便告结束。此后坯棒要经受机械加工——锻打和拉伸。锻打时，坯棒变为直径数毫米的细棒。棒截面进一步变细要通过专用机器上

表 2

温度, °K	蒸发速率, 克/厘米 ² . 秒	
	钼	鎢
1200	1.23×10^{-20}	3.22×10^{-27}
1400	1.20×10^{-16}	—
1500	—	2.36×10^{-20}
1600	1.23×10^{-13}	—
1700	—	4.16×10^{-17}
1800	2.82×10^{-11}	—
1927	—	2.0×10^{-15}
2000	2.07×10^{-9}	1.75×10^{-13}

表 3

温度, °K	电阻率, 米×10 ⁻⁶	辐射功率, 瓦·厘米 ⁻²	亮度, 光强度·厘 米 ⁻²	蒸发率, 克·厘米 ⁻² 秒 ⁻²	蒸汽压, 达因·厘米 ⁻²	总辐射 系数	热膨胀	原子热容, 卡·克 ⁻¹ 度 ⁻¹	含热量, 卡·克 ⁻¹ 原子 ⁻¹
293	5.49	—	—	—	—	0.0166	1.00000	6.029	1160
300	5.65	0.000314	—	—	—	0.0170	1.00003	6.03	1202
400	8.056	0.00199	—	—	—	0.0238	1.00044	6.05	1777
500	10.56	0.00971	—	—	—	0.0320	1.00086	6.09	2362
600	13.23	0.0304	—	—	—	0.0435	1.00130	6.14	2954
700	16.09	0.0764	—	—	—	0.057	1.00175	6.20	3551
800	19.00	0.169	—	—	—	0.072	1.00222	6.24	4152
900	21.94	0.322	—	—	—	0.088	1.00270	6.30	4757
1000	24.93	0.602	0.000126	5.32·10 ⁻⁴	1.98·10 ⁻¹⁹	0.105	1.00320	6.36	5370
1100	27.94	1.027	0.00107	2.17·10 ⁻³⁰	1.22·10 ⁻²⁵	0.124	1.00371	6.43	5997
1200	30.98	1.66	0.00631	3.21·10 ⁻³⁷	1.87·10 ⁻²²	0.141	1.00424	6.52	6640
1300	34.08	2.57	0.0276	1.35·10 ⁻²⁴	8.18·10 ⁻²⁰	0.158	1.00479	6.67	7497
1400	37.19	3.83	0.104	2.51·10 ⁻³²	1.62·10 ⁻¹⁷	0.175	1.00535	6.80	8170
1500	40.36	5.52	0.333	2.37·10 ⁻²⁰	1.54·10 ⁻¹⁵	0.192	1.00593	6.96	8853
1600	43.55	7.74	0.927	1.25·10 ⁻¹⁸	8.43·10 ⁻¹⁴	0.207	1.00652	7.10	9560
1700	46.78	10.62	2.33	4.17·10 ⁻¹⁷	2.82·10 ⁻¹²	0.222	1.00713	7.25	10278
1800	50.05	14.19	5.12	8.81·10 ⁻¹⁶	6.31·10 ⁻¹¹	0.237	1.00775	7.40	11010
1900	53.35	18.64	10.93	1.41·10 ⁻¹⁴	1.01·10 ⁻⁹	0.250	1.00839	7.55	11758
2000	56.67	24.04	20.66	1.76·10 ⁻¹³	1.33·10 ⁻⁸	0.263	1.00904	7.70	12521
2100	60.05	30.5	37.75	1.66·10 ⁻¹²	1.27·10 ⁻⁷	0.274	1.00971	7.85	13298
2200	63.48	38.2	64.0	1.25·10 ⁻¹¹	9.88·10 ⁻⁷	0.285	1.01039	8.00	14091
2300	66.91	47.2	103.7	8.00·10 ⁻¹⁰	6.47·10 ⁻⁶	0.295	1.01109	8.15	14898
2400	70.39	57.7	164.4	4.26·10 ⁻¹⁰	3.52·10 ⁻⁵	0.304	1.01180	8.30	15721
2500	73.91	69.8	248.0	2.03·10 ⁻⁹	1.71·10 ⁻⁴	0.312	1.01253	8.45	16559

的几道拉絲模拉伸。

拉伸时，鎢晶体沿棒的軸向伸长，使絲形成纖維状结构。这种结构便决定了它的高强度和韧性。拉伸过程分为四步：粗拉、中拉、細拉和精拉。粗拉和中拉用硬质合金拉絲模进行(图1)，細拉和精拉則用金剛石拉絲模进行(图2)。拉絲模就是一个模具，上面压入钻有所需直徑錐形圓孔的金剛石或硬质合金板。




图1 硬质合金拉絲模。




图2 金剛石拉絲模。

被拉伸的絲用特殊的潤滑剂潤滑，以減少拉絲模的磨損。通常使用石墨的水胶性溶液——石墨乳作为潤滑剂。

鎢絲在多次拉伸机上拉伸，拉伸机带有加热絲的輔助裝置和拉絲模。用煤气噴灯或电热器进行加热，能使工作条件得到一些改善，并保証工作状况更加稳定。

把絲从1毫米拉到0.01毫米，一般需用80~90个拉絲模。由于制造拉絲模的困难，无法把絲的直徑拉到0.01毫米以下，这样細的絲只能用电化学腐蝕的方法得到。

拉伸后的鎢絲会包上一层薄而紧密的石墨层。除石墨外，該层內还存在着若干数量的氧化鎢，并混有拉伸时从絲上剥落下来的微細金屬粒。所有这些杂质都必須清除，因为高溫

下可能会形成碳化鎢，这时鎢絲的長纖維狀結構轉變為粒狀結構，使絲發脆。原絲或熱絲成品表面的清潔處理均取決於該種類型熱絲的製造工藝。下面列出各種絲的主要應用場合：

1. 用未清洗和未退火的鎢絲（黑絲）製造螺旋形熱絲（繞絲的芯模以後用化學方法去除）。因為螺旋繞好後要立即在還原性氣體中進行熱處理和化學腐蝕。

2. 用經過化學清洗和退火的鎢絲製造折疊形熱絲。製造螺旋-折疊形熱絲時，繞絲的芯模要採用已清潔處理但未退火的鎢絲。在剛鋁石層塗覆後，將芯模去除。

3. 用經過化學清洗但未退火的鎢絲製造螺旋形熱絲，繞絲的芯模以後從螺旋中機械地抽出。

用電解法清洗鎢絲方便而生產率高，因此應用最廣。

鎢絲的電解清洗和熱處理 利用電解法可以得到很多金屬的平滑而光亮的表面。鎢、鉬及其合金也不例外。鎢上的氧化物和石墨乳，在鹼性電解液中用交流電進行清除。清除過程大致如下；在交流電的正向分量作用下，直接處在氧化物和石墨下的表面層開始溶解，形成鎢酸鹽。金屬的浸蝕一方面破壞了氧化物和石墨之間的機械連接，另一方面也破壞了氧化物與鎢之間的機械連接。當金屬帶負電時，金屬上釋出的氫分子能松動和沖掉石墨膜與氧化膜，因而氫氣的釋出可以加快清除速度。

試驗証實，當陽極電流密度從 10 到 100 安培/分米²、電解槽上電壓為 3~10 伏和清除時間達 20 分鐘時，鎢在苛性鹼很寬的濃度範圍內（從 5 到 20%）都能滿意的清除。

直徑 15 到 30 微米鎢絲熱拉伸後的清除，在圖 3 所示的裝置上進行。從線盤上解下的絲，順次通過兩個電解槽，在

槽內的热碱性溶液中受到交流电的处理。此后，通过热流动水槽洗涤，用弱酸性溶液中和，再用冷流动水冲洗并使之干燥，最后通过分放滑輪进入接收綫盘。在絲与接触滑輪接触时，为使过程稳定和消除絲的跳火，采用了双极性处理法〔6〕。这种方法是将电流通入两个相互絕緣的电解槽，两槽之間通过被清除的絲本身发生电的联系。在这种情况下，两槽間的滑輪仅具有次要的意义。




图3 直徑 15~30 微米鎢絲的电解清洗装置示意图；
1, 2—电解槽；3—洗涤槽；4—供絲裝置；5—導向
滑輪；6—棉球；7—收絲裝置。

鎢絲电解清洗后，必須經受热处理以使絲具有一定的机械性能，同时也对絲上的碳化物痕迹作一次补加清除。热处理是用使鎢絲通过特殊結構的还原气体炉复繞的方法进行。图4示出这种炉子的断面图。用低压电流直接通入鉑管馬弗炉的方法加热。这种加热法非常經濟。

也可用氧化鋁馬弗炉进行退火，此时借助繞在氧化鋁馬弗炉周圍的鉑丝加热。

炉子安装在鎢絲复繞装置上。該装置附有УГМ-1 長度纪录器，控制氢气流量的气量計，以及变压器、电压变换器

和控制炉子加热状况用的电压表和电流表。





图 4 鎢絲退火用的鉬管馬弗炉示意图：

1—鉬管馬弗炉（加热体）；2—通入电流的
水冷銅接头；3—螺旋管；4—炉壳。

鎢絲用湿氫退火，可以造成还原性气氛，并能更细致的除尽鎢絲表面上残留的污物。在含有大量水汽的湿氫中，碳杂质完全燒尽并按下式迅速反应：



在湿氫中退火时，溫度不能高于 1500°C，因为在更高的溫度下，鎢在潮湿气氛中会遭到更大程度的再結晶作用，从而使絲的机械性能变坏。鎢絲、鎢鉑和鎢銳合金絲的退火規范均应根据对絲的机械性能要求加以选择。为了选择某一批鎢絲的退火規范，应取出一小段絲予先在不同的規范下退火，并檢查絲断裂应力的大小。

表 4 列出各种材料制成的不同直徑的絲退火前后的极限抗張强度值。

应当指出，任何材料制成的每一种直徑的絲，其相应的退火規范，均应通过对成品中的絲进行实际檢驗的方法选定，并考虑到它所有的特性：电阻率、极限抗張强度、退火后的伸长等等。

表 4

材 料	絲的直徑， 微米	200 毫米一 段絲的重 量，毫克	极限抗張强度， 克/毫克·200 毫米		退火后的伸 长，%
			退火前	退火后	
BA-3牌鎢絲	31.7~44.0	3.02~5.86	87~102	72~81	0.5~1.5
	44.5~99.0	6.0~29.68	73~91	66~75	0.5~1.5
MB-50 合金	50~60	5.10~7.4	107~120	47~57	1.5~2.0
	61~98	7.55~19.66	95~115	47~57	1.5~2.0
BP-20 合金	25	1.84~1.87	74~78	57~61	12.5~17.0
	30	2.65~2.80	72~76	55~60	12.5~17.0
	35	3.65~3.69	71~76	54~59	15.0~16.0
	42	5.30~5.42	68~74	52~58	16.0~18.0
	56.4	9.78~9.88	67~73	51~55	15.0~17.0

絲的技術要求 制造热絲用的几种牌号鎢絲(包括 BA-3 和 BA-5)，它們的差別取决于化学成分、制造工艺和用途[7]。鎢絲按直徑公差的大小分为一級和二級。制造鎢絲需采用上述几种牌号鎢絲中公差較小的一級絲，以及含鉬 50% 的鎢鉬合金絲。

BA-3 和 BA-5 牌 鎢 絲 的 主要杂质是氧化鋁和氧化矽，并且它們的总量小于 0.1%。在絲的再結晶过程中，鎢內的鋁加成剂能控制各个鎢晶体的成长、形状、相互位置和結合力。再結晶过程中在鋁加成剂作用下，晶体能长达数厘米，而且这时晶体之間的連接非常牢固。BA-3 和 BA-5 牌 鎢 絲 長時間在高溫作用下也不易发生聚集再結晶。因此，用这种牌号鎢絲制成的热絲就不易呈現純鎢絲特有的脆性。

生产中常会見到鎢絲的各种缺陷。最有代表性的缺陷之一是鎢的分层——纖維分离。特別有害的是內部分层，从外

面不易看出。因此必须在分层上对丝进行严格检验。丝分层的检验方法参见文献〔3, 8〕。

丝表面应无毛刺、裂纹和划痕。直径 18~30 微米的丝，从线盘上自由放开的一端不应卷成直径小于 3 毫米的圆环。直径 30.5~60 微米的丝从线盘上自由放开的一端不应卷成直径小于 10 毫米的圆环。丝在〔8〕所指定的条件下绕成螺旋时，不应有折断和分层。

一般的测微器不宜用来测量细丝的直径。最准确的方法是按一段标准长度丝的重量（通常截取 200 毫米长的一段称量）来确定丝的直径。称量在精确度达 0.2% 的扭力天平上进行。由于该段丝的重量是

$$P = \frac{\pi d_n^2 l \gamma}{4 \times 10^6}, \text{ [毫克]}$$

故所求直径可按下式

$$d_n = \sqrt{\frac{4 \times 10^6 P}{\pi l \gamma}}$$

计算式中 γ —— 镍的比重，等于 19.33 克/厘米³；

d_n —— 丝的直径，微米；

l —— 丝段的长度，毫米；

P —— 丝段的重量，毫克；

对于 200 毫米长的一段镍丝 ($\gamma = 19.3$ 克/厘米³)，上式变为

$$d_n = 18.17 \sqrt{P} \text{ [微米]}.$$

表 5 列出了 200 毫米长一段丝的重量和与之相应的直径，以及热处理前的强度极限、断裂应力和断裂伸长数据。

利用扭力天平检验丝的直径，只能从丝盘的一端取样，

为了对更长的絲或甚至整个一盘絲进行檢驗，提出了很多其他的檢驗方法，其中包括絲的电阻測量檢驗法。

表 5

200 毫米長一段絲的重量，毫克	絲的直徑，微米	断裂应力，克/毫克·200 毫米	强度极限，仟克/毫米 ²	伸长，%
鎢				
0.24~1.0	9.0~18.1	95~115	370~450	0.5~1.5
1.01~2.14	18.2~26.6	90~105	352~410	0.5~1.5
2.15~3.99	26.7~36.3	87~102	340~440	0.5~1.5
4.0~4.99	36.4~40.6	81~96	315~375	0.5~1.5
5.0~6.0	40.7~44.5	73~93	305~362	0.5~1.5
6.01~9.10	44.6~54.8	72~92	280~360	0.5~1.5
9.11~19.38	54.9~79.9	68~88	266~344	0.5~1.5
19.39~38.0	80.0~112	68~91	265~355	0.5~1.5
38.02~59.3	113~140	66~86	258~334	0.5~1.5
59.4~121	141~200	60~80	230~310	0.5~1.5
MB-50 合金				
5.10~7.4	50~60	280~315	107~120	1.5~2.0
7.55~20.4	61~100	250~305	95~117	1.5~2.0
21.0~66.2	101~180	240~290	92~111	2~2.5
67.0~160.0	181~280	240~280	92~107	2~3

表 6

絲的材料	絲的直徑，微米				
	280	180	100	50	20
电阻率值，欧姆·厘米×10 ⁻⁴					
BA-3和BA-5 牌鎢絲	0.057~ 0.063	0.060~ 0.066	0.063~ 0.069	0.076~ 0.070	0.069~ 0.082
MB-50 合金絲	0.088~ 0.092	0.090~ 0.092	0.090~ 0.096	0.090~ 0.097	—